

## ***Noterte punkter for BIM Ullandhaug prosjektet:***

### **Bygg 600 (SiS hallen):**

Rom 038 0.etg definert 2 ganger (er korrigert)

1: etg Vinduer i øvre del squashhall (ikke mulig å sette inn når man har åpning i rom)

1: etg: Tiltet skråvegg (klatrehall) er tegnet som tak med takvinduer.

2: etg Dør på teknisk rom feil plassert. (er korrigert og satt inn på rett sted)

IFC eksport: Veggbit over squashhall mangler

**NB!** takplan ikke definert (kun takfalter)

### **Bygg 700 (Hulda Garborgs Hus)**

2.etg: Merge walls: sammenfletter ikke når åpning settes inn. (Q242, ->). Får konsekvenser for vinduer som settes inn.

4.etg: DWG underlag på sørøst siden er forskjøvet mot høyre 0,5meter

### **Bygg 200 (Lærerbygget)**

Generelt dårlige DWG filer, de gamle (MG+A+U fløy) stemmer ikke overens (0,5m avvik). K-bygg er ok

#### **1.etg:**

Dør i enkeltvegg på svalgang u/glass. (rom i rom problemtatikk)

Glassfelt i i K bygg inngang mangler (pga åpning i rom)

**2.etg:** Vindu/dør rundt balkong A237A er helt på tur.

K-bygg glassfelt v/inngang mangler (samme hele veien ned)

vegger ikke gjennomsiktig i svalgang.

**Etg 3:** Nord: vindu/dører ved heis, viser ikke på flyfoto.

Generelt, render veggåpninger ligger skjult (innervegger bryter åpningskontur).

### **Bygg 100 (Kjølvs Egelands hus)**

#### **ETG 1:**

Rot i DWG fil rundt "IKKE utgravd" (romtekster) øvre høyre A141B

E113/114/120A/B, F107C, F106B F107B F109B/C F101/105+106C D110-115 ikke innv vegg-> dører settes ikke inn.

**ETG 2:**

Åpninger:

A284 Forkontor( konflikt med dør)

D204/202: for lite areal i DWG.

Åpning i skråvegger (same som 1.etg)

Åpninger i venstre del yttervegg lab hall. (sette over 2 .etg opp fra 1.etg?)

Dobbeldør vindfang C250B

C210B/ F204B/F208B wc (innv skillevegger)

C260 korridor N. Dobbeldør venstre.

F208 nødutgang dobbeldør.

Øvre del av F110A/F112/F110 (trenger innervegger (men skal ikke arealdefineres)

F201 arealberegning???

**ETG 3:**

F310/E310 for stor/for lite areal.

F300 for lite areal

Tak trekanter ikke helt 100%

Skråvegg imot hovedkorridor syd/tak går ikke helt opp til takflate.

Åpning i skråvegger (same som 1.etg). vest. (øvre del av F110/F100 defineres ikke).

**ETG 4:**

Skrå vegger pga takområde som berører veggkontur (tak må tegnes litt utenfor veggkontur).