

| SEMI_NO,C,20 | REF,C,4 |
|----------------|---------|
| ECG1749 | ÈÐ¶µ |
| SK10001 | ÈÐ¶µ |
| 3H83-00050-000 | ÌÐ¶µ |
| ECG1754 | ÌÐ¶µ |
| TDA3652 | ÌÐ¶µ |
| 06300056 | ÍÐ¶µ |
| NTE1759 | ÍÐ¶µ |
| UPD1987JE | ÍÐ¶µ |
| SK10007 | ÑÐ¶µ |
| 1143-0485 | ÈÇÇµ |
| 6192240040 | ÈÇÇµ |
| NTE1701 | ÈÇÇµ |
| 51-90458A06 | ÉÇÇµ |
| AN6677 | ÉÇÇµ |
| NTE1613 | ÉÇÇµ |
| 193333 | ÊÇÇµ |
| BA6209 | ÊÇÇµ |
| EW84X490 | ÊÇÇµ |
| TIP146T | ÊÇÇµ |
| 148725 | ÊÇÇµ |
| AN6360 | ÊÇÇµ |
| SK10013 | ÊÇÇµ |
| 1715510001 | ÍÇÇµ |
| 6192280020 | ÍÇÇµ |
| EP84X152 | ÍÇÇµ |
| 15-3025077-1 | ÎÇÇµ |
| NTE1708 | ÎÇÇµ |
| ECG1707 | ÏÇÇµ |
| SK10018 | ÏÇÇµ |
| NTE1714M | ÐÇÇµ |
| 162674 | ÑÇÇµ |
| 6193140010 | ÑÇÇµ |
| NTE1715 | ÑÇÇµ |
| BA6122A | ÈÈÇµ |
| NTE1717 | ÈÈÇµ |
| 149586 | ÉÈÇµ |
| 6192100280 | ÉÈÇµ |
| NTE1718 | ÉÈÇµ |
| SG3525A | ÊÈÇµ |
| ULN8125A | ÊÈÇµ |
| SG3526A | ËÈÇµ |
| ULN8126 | ËÈÇµ |
| ECG1723 | ÌÈÇµ |
| ULN8127A | ÌÈÇµ |
| AN5315 | ÍÈÇµ |
| NTE1726 | ÍÈÇµ |
| NTE1736 | ÎÈÇµ |
| X440759820 | ÎÈÇµ |

| | |
|------------|------|
| STK7563F | İÊÇµ |
| CA3218E | ÐËÇµ |
| TA11419 | ÐËÇµ |
| ECG1745 | ÑËÇµ |
| SK10033 | ÑËÇµ |
| SK10035 | ÊËÇµ |
| 612499-1 | ÊËÇµ |
| TDA2546 | ÊËÇµ |
| TDA2546N | ÊËÇµ |
| MC34060L | ÊËÇµ |
| 6124500002 | ÎËÇµ |
| TDA3048BM | ÎËÇµ |
| SK10045 | İËÇµ |
| LM337LBZ | ÐËÇµ |
| AN78L18 | ÑËÇµ |
| LM78L18ACZ | ÑËÇµ |
| MC78L18CP | ÑËÇµ |
| TA78L018 | ÑËÇµ |
| LM320LZ18 | ÊËÇµ |
| NTE1907 | ËËÇµ |
| ECG1908 | ËËÇµ |
| LM340LZ24 | ÊËÇµ |
| MC78L24CP | ÊËÇµ |
| NTE1908 | ÊËÇµ |
| TA78L024AP | ÊËÇµ |
| LM320LZ24 | ÊËÇµ |
| ML79L24A | ÊËÇµ |
| LM337K | ËËÇµ |
| SK10052 | ËËÇµ |
| FBT00131 | İËÇµ |
| LM340K18 | İËÇµ |
| MC7818CK | İËÇµ |
| SK10053 | İËÇµ |
| UA7818KC | İËÇµ |
| LM320K18 | İËÇµ |
| MC7918CK | İËÇµ |
| UA7918CKA | İËÇµ |
| LA21524 | ÎËÇµ |
| LUA7824KC | ÎËÇµ |
| SG7824CK | ÎËÇµ |
| ECG1925 | İËÇµ |
| LM320K24 | İËÇµ |
| SG7924CK | İËÇµ |
| JME4195 | ÐËÇµ |
| SK10058 | ÐËÇµ |
| ECG778SM | ÊËÇµ |
| NE4558D | ÊËÇµ |
| UPC1458G | ÊËÇµ |
| ECG832M | ÊËÇµ |

| | |
|---------------|------|
| NTE832SM | ÊËÇµ |
| 2901(SM) | ËËÇµ |
| ECG834SM | ËËÇµ |
| LM339D | ËËÇµ |
| UPC177G | ËËÇµ |
| NJM072M | ÏËÇµ |
| NTE858SM | ÏËÇµ |
| TL082ACD | ÏËÇµ |
| SK10065 | ÍËÇµ |
| TL084CD | ÍËÇµ |
| LM359J | ÎËÇµ |
| ECG918SM | ÐËÇµ |
| SK10069 | ÐËÇµ |
| LM3411M | ÑËÇµ |
| UPC271G | ÑËÇµ |
| MC1733D | ÈìÇµ |
| NTE927SM | ÈìÇµ |
| 2003321 | ÉìÇµ |
| AN6561 | ÉìÇµ |
| I03S063580 | ÉìÇµ |
| SK10072 | ÉìÇµ |
| CA358M | ÉìÇµ |
| LM358DN1 | ÉìÇµ |
| UPC1251G | ÉìÇµ |
| LM741D | ÈìÇµ |
| NTE941SM | ÈìÇµ |
| UPC741G | ÈìÇµ |
| LM393M | ÌìÇµ |
| UPC393G | ÌìÇµ |
| NTE944 | ÎìÇµ |
| LM4250MR | ÎìÇµ |
| LM348D | ÎìÇµ |
| SK10079 | ÎìÇµ |
| AN6041 | ÐìÇµ |
| SK10080 | ÐìÇµ |
| 46-131014-3 | ÑìÇµ |
| NTE1569 | ÑìÇµ |
| 1296-1900 | ÈíÇµ |
| 32119-102-060 | ÈíÇµ |
| 612716-1 | ÈíÇµ |
| ECG1845 | ÈíÇµ |
| NTE1845 | ÈíÇµ |
| 575-1(NAP-IC) | ÈíÇµ |
| M51307BSP | ÈíÇµ |
| 272P026010 | ÈíÇµ |
| M51366SP | ÈíÇµ |
| 11119226 | ÈíÇµ |
| 272P239030 | ÈíÇµ |
| 56A360-1 | ÈíÇµ |

| | |
|----------------|------|
| 8-759-820-92 | ĒÍÇμ |
| LA7835 | ĒÍÇμ |
| LA7837 | ĒÍÇμ |
| TA8782N | ĒÍÇμ |
| QC0032 | ÌÍÇμ |
| 160844 | ÍÍÇμ |
| SI3052V | ÍÍÇμ |
| 156932 | ÑĒĒμ |
| ECG778C | ÑĒĒμ |
| NTE778S | ÑĒĒμ |
| 8-749-900-15 | ÈĒĒμ |
| SI-4102 | ÈĒĒμ |
| STK4192II | ÈĒĒμ |
| SK10141 | ÉĒĒμ |
| SK10142 | ÊĒĒμ |
| 56A141-4 | ËĒĒμ |
| ECG1839 | ËĒĒμ |
| 1-424-115-11 | ÌĒĒμ |
| SK10144 | ÌĒĒμ |
| ECG1841 | ÍĒĒμ |
| 185899 | ÎĒĒμ |
| EA33X8798 | ÎĒĒμ |
| EW84X895 | ÎĒĒμ |
| NTE1843 | ÎĒĒμ |
| TA7358P | ÎĒĒμ |
| 8-759-710-69 | ÏĒĒμ |
| UPC1470H | ÏĒĒμ |
| 8-749-971-15 | ƉĒĒμ |
| SK10148 | ƉĒĒμ |
| SK10149 | ÑĒĒμ |
| 9339-029-60112 | ÈĒĒμ |
| SK10150 | ÈĒĒμ |
| 4835-209-87066 | ÉĒĒμ |
| 9336-301-50112 | ÉĒĒμ |
| ECG1852 | ÉĒĒμ |
| TDA1013A | ÉĒĒμ |
| 4822-209-11157 | ÉĒĒμ |
| 9338-747-00112 | ÊĒĒμ |
| 4822-209-72587 | ËĒĒμ |
| SK10153 | ËĒĒμ |
| 6192100390 | ÌĒĒμ |
| SK10154 | ÌĒĒμ |
| ECG1856 | ÍĒĒμ |
| 4835-209-87091 | ÎĒĒμ |
| SK10156 | ÎĒĒμ |
| AN5136K | ÏĒĒμ |
| NTE1861 | ÏĒĒμ |
| NTE1862 | ƉĒĒμ |
| 6192140400 | ÑĒĒμ |

| | |
|----------------|------|
| RHIX0325C | ÑÈÈμ |
| ECG1872 | ÊÈÈμ |
| 8-749-922-30 | ÌÈÈμ |
| SK10166 | ÌÈÈμ |
| NTE1877 | ÍÈÈμ |
| ECG1879 | ÎÈÈμ |
| ECG1880 | ÏÈÈμ |
| 177619 | ÐÈÈμ |
| ECG1882 | ÑÈÈμ |
| 46-132070-3 | ÈÌÈμ |
| STK5372 | ÈÌÈμ |
| STK5479 | ÉÌÈμ |
| STK6720H | ÊÌÈμ |
| X44672210 | ÊÌÈμ |
| 936-00149 | ÏÈÈμ |
| ICP-F10 | ÏÈÈμ |
| 926-00578 | ÏÈÈμ |
| F15(ICP) | ÏÈÈμ |
| 1813900148 | ÐÌÈμ |
| EW10X0076 | ÐÌÈμ |
| SK10182 | ÐÌÈμ |
| ECG15008 | ÑÌÈμ |
| SK10183 | ÑÌÈμ |
| EW10X0033 | ÉÌÈμ |
| NTE15009E | ÉÌÈμ |
| 180060 | ÉÌÈμ |
| ICP-N5 | ÉÌÈμ |
| 084700R402 | ÊÌÈμ |
| 1CP-N10 | ÊÌÈμ |
| ICP-N10 | ÊÌÈμ |
| 1CP-N15 | ËÌÈμ |
| NTE15021E | ËÌÈμ |
| 191738 | ÌÌÈμ |
| ICP-N20 | ÌÌÈμ |
| 1CP-N25 | ÌÌÈμ |
| SK10189 | ÌÌÈμ |
| 9338-522-80112 | ÌÌÈμ |
| 9339-213-30112 | ÌÌÈμ |
| 9350-030-50112 | ÌÌÈμ |
| SK10190 | ÌÌÈμ |
| GM71256-12 | ÌÌÈμ |
| HM50256-15 | ÌÌÈμ |
| HM50256P-20 | ÌÌÈμ |
| LH21245-20 | ÌÌÈμ |
| M5M4256P-10 | ÌÌÈμ |
| MB81256-10 | ÌÌÈμ |
| MCM6256B-12 | ÌÌÈμ |
| MN41256A-15 | ÌÌÈμ |
| SK10191 | ÌÌÈμ |

| | |
|---------------|------|
| TMM41256AP-20 | ΐΐΈμ |
| TMM41256CP-20 | ΐΐΈμ |
| TMS4256-20NL | ΐΐΈμ |
| UPD41256D-10 | ΐΐΈμ |
| 147339 | ΐΘΈμ |
| EP84X136 | ΐΘΈμ |
| SK10221 | ΐΘΈμ |
| NTE1602 | ΐΘΈμ |
| 15-3025008-1 | ΐΘΈμ |
| 51S90480A33 | ΐΘΈμ |
| EW84X486 | ΐΘΈμ |
| 148719 | ΘΘΈμ |
| 51X90433A99 | ΘΘΈμ |
| EW84X148 | ΘΘΈμ |
| 148717 | ŃΘΈμ |
| 5190458A80 | ŃΘΈμ |
| AN5703 | ŃΘΈμ |
| 15-3025089-1 | ΈϚΈμ |
| SK10233 | ΈϚΈμ |
| EA33X8706 | ΈϚΈμ |
| KA2225(IC) | ΈϚΈμ |
| ECG1641 | ΈϚΈμ |
| 15-3025102-1 | ΈϚΈμ |
| ECG1670 | ΈϚΈμ |
| SK10241 | ΈϚΈμ |
| KA5560N | ΐϚΈμ |
| ULN8160 | ΐϚΈμ |
| 46-13660-3 | ΐϚΈμ |
| BA6304CN | ΐϚΈμ |
| NTE1679 | ΐϚΈμ |
| L296 | ΐϚΈμ |
| 156912 | ΘϚΈμ |
| HA11749 | ΘϚΈμ |
| 1166-5197 | ŃϚΈμ |
| 5649-3 | ŃϚΈμ |
| KAA2791 | ŃϚΈμ |
| TDA2791DP | ŃϚΈμ |
| LA7506 | ΈΈΈμ |
| ECG2026 | ΈΈΈμ |
| UDN6164AC | ΈΈΈμ |
| ICL7126CPL | ΈΈΈμ |
| 7106CDL | ΐΈΈμ |
| NTE2051 | ΐΈΈμ |
| ADD3501CCN | ΐΈΈμ |
| SK10281 | ΐΈΈμ |
| 307-085-9-001 | ΐΈΈμ |
| MC14433L | ΐΈΈμ |
| ECG2064 | ŃΈΈμ |
| TSC7126RCPL | ŃΈΈμ |

| | |
|---------------|------|
| NTE2065 | ÈĚÉμ |
| 2002900042 | ÍĚÉμ |
| NTE2074 | ÍĚÉμ |
| 46-13307-3 | ΘĚÉμ |
| NTE2077 | ΘĚÉμ |
| M54521P | ŇĚÉμ |
| 15-3025109-1 | ÈìÉμ |
| NTE2062 | ÈìÉμ |
| 9147 | ÉìÉμ |
| AM9147D-55 | ÉìÉμ |
| C2147 | ÉìÉμ |
| HM4847 | ÉìÉμ |
| HMF847P-3 | ÉìÉμ |
| IM2147D-3 | ÉìÉμ |
| MBM2147E | ÉìÉμ |
| MBM2147HC | ÉìÉμ |
| MCM2147-100 | ÉìÉμ |
| MCM2147C-100 | ÉìÉμ |
| MCM2147P-55 | ÉìÉμ |
| MK2147 | ÉìÉμ |
| MK2147J-70 | ÉìÉμ |
| MK2147N-90 | ÉìÉμ |
| MM2147J-1 | ÉìÉμ |
| MM2147N3 | ÉìÉμ |
| SK10296 | ÉìÉμ |
| TMM315DC | ÉìÉμ |
| TMS2147 | ÉìÉμ |
| TMS2147J-5 | ÉìÉμ |
| TMS2147N-7 | ÉìÉμ |
| UPD2147C | ÉìÉμ |
| UPD2147D-2 | ÉìÉμ |
| 4164-15 | ÈìÉμ |
| 4564(RAM) | ÈìÉμ |
| 612514 | ÈìÉμ |
| 6665(RAM) | ÈìÉμ |
| 8264-15(RAM) | ÈìÉμ |
| AB4164ANP15 | ÈìÉμ |
| B2164-20 | ÈìÉμ |
| B2164A-15 | ÈìÉμ |
| C2164A-15 | ÈìÉμ |
| D2164-25(RAM) | ÈìÉμ |
| D4164-1(RAM) | ÈìÉμ |
| D4164C3(RAM) | ÈìÉμ |
| HM4864-20 | ÈìÉμ |
| HM4864AP-15 | ÈìÉμ |
| HM4864P-3L | ÈìÉμ |
| M5K4164ANP12 | ÈìÉμ |
| MB8264-15 | ÈìÉμ |
| MBM8264 | ÈìÉμ |

| | |
|--------------|------|
| MBM8264-20 | ÊìÉµ |
| MK4564-15 | ÊìÉµ |
| MK4564J-20 | ÊìÉµ |
| MK4564P-15 | ÊìÉµ |
| MSM3764-20RS | ÊìÉµ |
| P2164-20 | ÊìÉµ |
| SK10297 | ÊìÉµ |
| TMM4164C-4 | ÊìÉµ |
| TMM4164P3 | ÊìÉµ |
| UPD164-3 | ÊìÉµ |
| UPD4164C | ÊìÉµ |
| 148954 | ËìÉµ |
| 51S90458A34 | ËìÉµ |
| MN1206 | ËìÉµ |
| ECG3085 | ŃíÉµ |
| NTE3094 | ÉðÉµ |
| 5190305A31 | ŃÊÉµ |
| EW84X42 | ŃÊÉµ |
| 144023 | ËËÉµ |
| ECG9401 | ËËÉµ |
| 745-8555 | ÉËÉµ |
| SK10449 | ÉËÉµ |
| XR-L555CN | ÉËÉµ |
| LMC555CM | ËËÉµ |
| NTE955SM | ËËÉµ |
| CS2917-B8 | ËËÉµ |
| LM2917N-8 | ËËÉµ |
| CA324M | ìËÉµ |
| NJM324M | ìËÉµ |
| ECG978SM | íËÉµ |
| NTE978C | îËÉµ |
| NJM301M | ïËÉµ |
| ECG6809E | ðËÉµ |
| MC6809E | ðËÉµ |
| NTE6809E | ðËÉµ |
| S6809EN | ðËÉµ |
| SK10469 | ÉíÉµ |
| TDA2593N | ÊíÉµ |
| TDA4600-2 | ËíÉµ |
| ECG7003 | ìíÉµ |
| ECG7004 | ííÉµ |
| HA13421 | îíÉµ |
| TA7774P | ïíÉµ |
| ECG7006 | θίÉµ |
| SK10476 | θίÉµ |
| LA7629 | ŃíÉµ |
| ECG7009 | ËîÉµ |
| 200137 | ÉîÉµ |
| SK10479 | ÉîÉµ |

| | |
|--------------|------|
| X1190CE | ÉÎÊμ |
| ECG7013 | ÏËμ |
| UPC1490HA | ÏËμ |
| M51376SP | ÏËμ |
| ECG7015 | ÏËμ |
| KM41C464P-10 | ÏËμ |
| SK10484 | ÏËμ |
| ECG7017 | ΘÎÊμ |
| LA7655N | ΝÎÊμ |
| SK10488 | ΝÎÊμ |
| MPC1520CA | ËÏÊμ |
| ECG1644 | ÉÏÊμ |
| ECG1645 | ËÏÊμ |
| SK10492 | ËÏÊμ |
| SK10493 | ÏËμ |
| ECG1867 | ÏËμ |
| ECG1868 | ΘÏÊμ |
| ECG1869SM | ΝÏÊμ |
| M5236L | ËΘÊμ |
| SK10501 | ËΘÊμ |
| ECG1895 | ËΘÊμ |
| SK10505 | ÏΘÊμ |
| STR30125 | ÏΘÊμ |
| ECG1899 | ÏΘÊμ |
| ECG1865 | ΘΘÊμ |
| SK10514 | ËÇÊμ |
| SK10515 | ÏÇÊμ |
| SK10516 | ÏÇÊμ |
| SK10519 | ΘÇÊμ |
| SK10521 | ËËÊμ |
| 1802 CPU | ÏËÏμ |
| 91640 | ÏËÏμ |
| HCMP1802 | ÏËÏμ |
| 1805 CPU | ÏËÏμ |
| 1806 CPU | ΘËÏμ |
| 1822 RAM | ÏËÏμ |
| HMPS1822 | ÏËÏμ |
| CDP1823C | ÏËÏμ |
| 1824 RAM | ÏËÏμ |
| 87081E | ÏËÏμ |
| HMPS1824 | ÏËÏμ |
| CDP1826CE | ÏËÏμ |
| CDP1851CE | ËËÏμ |
| 1852 IO PORT | ËËÏμ |
| HCMP1852 | ËËÏμ |
| CDP1853C | ËËÏμ |
| SK1853 | ËËÏμ |
| HCMP1855 | ÏËÏμ |
| CDP1862CE | ÏËÏμ |

| | |
|-------------------|------|
| CDP1864CE | ፅፂ፲፱ |
| SK1869 | ፺ፂ፲፱ |
| HCMP1871 | ፂ፲፲፱ |
| SK1872 | ፂ፲፲፱ |
| CDP1875C | ፲፲፲፱ |
| CDP1876CE | ፲፲፲፱ |
| SK1877 | ፲፲፲፱ |
| TA10981C RCA | ፲፲፲፱ |
| CDP1866 UPGRADE | ፂ፲፲፱ |
| CDP1867 UPGRADE | ፂ፲፲፱ |
| CDP1883C | ፂ፲፲፱ |
| E-00620-0029 | ፅ፲፲፱ |
| MC6820 | ፅ፲፲፱ |
| NTE6821 | ፅ፲፲፱ |
| F6800 | ፺፲፲፱ |
| HD46800P | ፺፲፲፱ |
| MBL6800M | ፺፲፲፱ |
| MC6800CP | ፺፲፲፱ |
| SK1901 | ፺፲፲፱ |
| ADC0804LCD | ፲፲፲፱ |
| SK1911 | ፲፲፲፱ |
| 88922010 | ፲፲፲፱ |
| C2732 | ፲፲፲፱ |
| ECG2732 | ፲፲፲፱ |
| HN462732AG-25 | ፲፲፲፱ |
| MBM2732-45 | ፲፲፲፱ |
| 74S157 | ፲፲፲፱ |
| NTE74S157 | ፲፲፲፱ |
| ECG74S153 | ፲፲፲፱ |
| POSN74S153N | ፲፲፲፱ |
| 37-74S02 | ፅ፲፲፱ |
| ECG74502 | ፅ፲፲፱ |
| SK1917 | ፅ፲፲፱ |
| 0066-717AX-XXBX | ፺፲፲፱ |
| 37-74LS374(ATARI) | ፺፲፲፱ |
| 621432-1 | ፺፲፲፱ |
| 74LS374PC | ፺፲፲፱ |
| DM74LS374N | ፺፲፲፱ |
| GMB74LS374DP | ፺፲፲፱ |
| LS374 | ፺፲፲፱ |
| N74LS374 | ፺፲፲፱ |
| P61LS374*H | ፺፲፲፱ |
| T74LS374 | ፺፲፲፱ |
| 74LS251 | ፂ፲፲፱ |
| DM74LS251J | ፂ፲፲፱ |
| F74LS251DC | ፂ፲፲፱ |
| NTE74LS251 | ፂ፲፲፱ |
| SN74LS251NDS | ፂ፲፲፱ |
| FD-1081-DJ | ፂ፲፲፱ |

| | |
|---------------|------|
| SK1920 | Ēīμ |
| 2N74LS197N | Ēīμ |
| ECG74LS197 | Ēīμ |
| HD74LS197P | Ēīμ |
| NTE74LS197 | Ēīμ |
| DM74LS173 | īīμ |
| HD74LS173 | īīμ |
| N74LS173N | īīμ |
| 74LS158PC | īīμ |
| DM74LS15BN | īīμ |
| HD74LS158 | īīμ |
| MB74LS158M | īīμ |
| SK1923 | īīμ |
| DM74LS09 | īīμ |
| GMB74LS09DP | īīμ |
| M74LS09P | īīμ |
| N74LS09N | īīμ |
| SN74LS09 | īīμ |
| CD22100 | íçīμ |
| CD22101E | îçīμ |
| SK22102 | ïçīμ |
| 13-105-6 | ðçīμ |
| 2114-2 | ðçīμ |
| 2114/2114L | ðçīμ |
| 2114BCA | ðçīμ |
| 2114C-3 | ðçīμ |
| 2114CCA | ðçīμ |
| 2114L | ðçīμ |
| 472114-4 | ðçīμ |
| 5340-09409-XO | ðçīμ |
| 9114 RAM | ðçīμ |
| 9114C | ðçīμ |
| AM9114BC | ðçīμ |
| AM9114C | ðçīμ |
| AM9114PC | ðçīμ |
| ECG2114 | ðçīμ |
| F2114PC-3 | ðçīμ |
| HD472114P-4 | ðçīμ |
| M2114 | ðçīμ |
| MCM2114 | ðçīμ |
| MCM2114P-30 | ðçīμ |
| MM2114N-3 | ðçīμ |
| MSM2114 | ðçīμ |
| SK2214 | ðçīμ |
| SYP2114-3 | ðçīμ |
| TMS2114 | ðçīμ |
| UPD21143 | ðçīμ |
| UPD2114LC-1 | ðçīμ |
| CD22859 | îĒīμ |

| | |
|-----------------|------|
| 2516 EPROM | ÈÊÎµ |
| 316-1468 | ÈÊÎµ |
| D2716 | ÈÊÎµ |
| G5316 | ÈÊÎµ |
| HN4716 | ÈÊÎµ |
| MCM2716 | ÈÊÎµ |
| MK2716T | ÈÊÎµ |
| MN2716 | ÈÊÎµ |
| SK2716 | ÈÊÎµ |
| TMS2516JL | ÈÊÎµ |
| TMS2716C | ÈÊÎµ |
| 0066-124BX-XX2X | ÌÊÎµ |
| 3110001 | ÌÊÎµ |
| 3880 MPU | ÌÊÎµ |
| D780C-1 | ÌÊÎµ |
| MK3880J | ÌÊÎµ |
| MK3880P | ÌÊÎµ |
| SK2880 | ÌÊÎµ |
| UPD780D | ÌÊÎµ |
| Z80 | ÌÊÎµ |
| Z80-CPU-CS | ÌÊÎµ |
| Z80A | ÌÊÎµ |
| Z80A-CPUB1 | ÌÊÎµ |
| Z8400APS | ÌÊÎµ |
| MK3881J | ÌÊÎµ |
| MK3881P | ÌÊÎµ |
| SK2881 | ÌÊÎµ |
| Z80-PIOB1 | ÌÊÎµ |
| Z80A-PIO-PS | ÌÊÎµ |
| Z8420 | ÌÊÎµ |
| ECG3882 | ÌÊÎµ |
| MK3882N | ÌÊÎµ |
| MKL3882CP-4N | ÌÊÎµ |
| Z80-CTC-CS | ÌÊÎµ |
| Z80A-CTC | ÌÊÎµ |
| Z80A-CTCD1 | ÌÊÎµ |
| Z8430APS | ÌÊÎµ |
| 16220 | ÑÏÎµ |
| 32-23555-1 | ÑÏÎµ |
| 43122874 | ÑÏÎµ |
| 80053 | ÑÏÎµ |
| 80071 | ÑÏÎµ |
| 80083 | ÑÏÎµ |
| 80116 | ÑÏÎµ |
| HEP-591 | ÑÏÎµ |
| SMA595819-1 | ÑÏÎµ |
| 09-308017 | ÈÏÎµ |
| 19A116796-1 | ÈÏÎµ |
| 276A01 | ÈÏÎµ |

| | |
|-------------------|-------|
| 3502-1 | ÈĬĭμ |
| 417-123 HEATH | ÈĬĭμ |
| 51S10276A01 | ÈĬĭμ |
| 730547 | ÈĬĭμ |
| 8007-4 | ÈĬĭμ |
| 8009-4 | ÈĬĭμ |
| 95298 | ÈĬĭμ |
| CA3014 | ÈĬĭμ |
| ECG704 | ÈĬĭμ |
| IC3014 | ÈĬĭμ |
| IRIC501 | ÈĬĭμ |
| MC1314G | ÈĬĭμ |
| R3502 | ÈĬĭμ |
| SFD-807 | ÈĬĭμ |
| TA5117 | ÈĬĭμ |
| 15-34202-1 | ÑĬĬĭμ |
| 51-04488D03 | ÑĬĬĭμ |
| 80700 | ÑĬĬĭμ |
| 83511 | ÑĬĬĭμ |
| CA3052E | ÑĬĬĭμ |
| GEIC-210 | ÑĬĬĭμ |
| M8D03 MOTOROLA | ÑĬĬĭμ |
| TA5672 | ÑĬĬĭμ |
| 0031015012 PHILCO | ÈĎĬĭμ |
| 02-091128 | ÈĎĬĭμ |
| 02-341128 | ÈĎĬĭμ |
| 02-537666 | ÈĎĬĭμ |
| 06300069 | ÈĎĬĭμ |
| 082-1 | ÈĎĬĭμ |
| 09-308098 | ÈĎĬĭμ |
| 1001GE | ÈĎĬĭμ |
| 1025-4172 | ÈĎĬĭμ |
| 1064 GE | ÈĎĬĭμ |
| 111-4-2020-0460 | ÈĎĬĭμ |
| 1126-0247 | ÈĎĬĭμ |
| 1149-6729 | ÈĎĬĭμ |
| 1165 GE | ÈĎĬĭμ |
| 1173 GE | ÈĎĬĭμ |
| 1179 | ÈĎĬĭμ |
| 1193 | ÈĎĬĭμ |
| 13-29-6 | ÈĎĬĭμ |
| 13-45300 | ÈĎĬĭμ |
| 130751 | ÈĎĬĭμ |
| 1462516-1 R8 | ÈĎĬĭμ |
| 1462931-2 | ÈĎĬĭμ |
| 146806 | ÈĎĬĭμ |
| 15-31015-0 | ÈĎĬĭμ |
| 15-33201-1 | ÈĎĬĭμ |
| 15-35059-1 | ÈĎĬĭμ |

| | |
|-----------------|------|
| 156477 | ÈΘÎμ |
| 167-018A | ÈΘÎμ |
| 1X0017TA | ÈΘÎμ |
| 2005-1 | ÈΘÎμ |
| 2119-101-0500 | ÈΘÎμ |
| 221-48 | ÈΘÎμ |
| 221-48-01 REV M | ÈΘÎμ |
| 2360092 | ÈΘÎμ |
| 2516 | ÈΘÎμ |
| 266P30102 | ÈΘÎμ |
| 33201-1 | ÈΘÎμ |
| 3686-1 | ÈΘÎμ |
| 37001009 | ÈΘÎμ |
| 40260-04600 | ÈΘÎμ |
| 41SI-HA1128 | ÈΘÎμ |
| 4206104970 | ÈΘÎμ |
| 4206105870 | ÈΘÎμ |
| 46-13145-3 | ÈΘÎμ |
| 46-1384-3 | ÈΘÎμ |
| 51-070177A02 | ÈΘÎμ |
| 51-90305A61 | ÈΘÎμ |
| 51S10655B13 | ÈΘÎμ |
| 51X90458A51 | ÈΘÎμ |
| 56A3-1 | ÈΘÎμ |
| 61200-5.2 | ÈΘÎμ |
| 61200S-1 | ÈΘÎμ |
| 61C001-3 | ÈΘÎμ |
| 6644000100 | ÈΘÎμ |
| 668-141A | ÈΘÎμ |
| 66F0772 | ÈΘÎμ |
| 7221A | ÈΘÎμ |
| 73C180475-4 | ÈΘÎμ |
| 73C180475004 | ÈΘÎμ |
| 73C182186-2 | ÈΘÎμ |
| 76666 IC | ÈΘÎμ |
| 80317 | ÈΘÎμ |
| 81094 | ÈΘÎμ |
| 83356 | ÈΘÎμ |
| 93406 | ÈΘÎμ |
| 99S082-1 | ÈΘÎμ |
| AN221 | ÈΘÎμ |
| AN240PD | ÈΘÎμ |
| AN241B | ÈΘÎμ |
| AN241PD | ÈΘÎμ |
| B0356711 | ÈΘÎμ |
| CA2065 | ÈΘÎμ |
| CA3065E | ÈΘÎμ |
| CA3065N | ÈΘÎμ |
| ECG1162 | ÈΘÎμ |

| | |
|---------------|------|
| EP84X73 | Έθίμ |
| F130A | Έθίμ |
| GE1162 | Έθίμ |
| GEIC-2 | Έθίμ |
| GL3201 | Έθίμ |
| HA1124AD | Έθίμ |
| HA1125A | Έθίμ |
| HA1128E | Έθίμ |
| HEP-C6063P | Έθίμ |
| IC-308 | Έθίμ |
| IMC1358P | Έθίμ |
| ITT3065N | Έθίμ |
| IX0017TAZZ | Έθίμ |
| KA2120 | Έθίμ |
| LA1363W | Έθίμ |
| LA1365TV | Έθίμ |
| LM3065N | Έθίμ |
| LSC10089 | Έθίμ |
| M15143P | Έθίμ |
| M5144BP | Έθίμ |
| MA3065 | Έθίμ |
| MC1358P | Έθίμ |
| NS-3065 | Έθίμ |
| NTE712 | Έθίμ |
| R2516-2 | Έθίμ |
| RE378-IC | Έθίμ |
| RH-1X0038CEZZ | Έθίμ |
| RH-IX0043CEZZ | Έθίμ |
| SC9436P | Έθίμ |
| SI-MC1358P | Έθίμ |
| SL23147 | Έθίμ |
| SN76666 | Έθίμ |
| TA176AP | Έθίμ |
| TA7176 IC | Έθίμ |
| TA7176FA-1 | Έθίμ |
| TA7671 IC | Έθίμ |
| TCG712 | Έθίμ |
| TVSAN241 | Έθίμ |
| TVSAN241D | Έθίμ |
| U7F7065354 | Έθίμ |
| UA3065P | Έθίμ |
| ULN2165N | Έθίμ |
| X0017TA | Έθίμ |
| XX0043CE | Έθίμ |
| ZQ-108-01 | Έθίμ |
| 1462560-1 | Έθίμ |
| 2580 | Έθίμ |
| 86X0056-001 | Έθίμ |
| CA3067 | Έθίμ |

| | |
|-------------|------|
| CXL729 | ÉĐÍμ |
| LM3067N | ÉĐÍμ |
| SK3074 | ÉĐÍμ |
| TM729 | ÉĐÍμ |
| UA3067PC | ÉĐÍμ |
| WEP2009 | ÉĐÍμ |
| 095 | ÉĐÍμ |
| 13-40-6 | ÉĐÍμ |
| 2002500711 | ÉĐÍμ |
| 21A101-016 | ÉĐÍμ |
| 3677 | ÉĐÍμ |
| 46-5002-13 | ÉĐÍμ |
| 56L102 | ÉĐÍμ |
| 612069 | ÉĐÍμ |
| 69B1Z | ÉĐÍμ |
| 80374 | ÉĐÍμ |
| A101-106 | ÉĐÍμ |
| CA3071 | ÉĐÍμ |
| FF274 | ÉĐÍμ |
| IC-13 | ÉĐÍμ |
| IC510(R) | ÉĐÍμ |
| LM3071N | ÉĐÍμ |
| MC1371P | ÉĐÍμ |
| NTE715 | ÉĐÍμ |
| SE5-0931 | ÉĐÍμ |
| SL23905 | ÉĐÍμ |
| TA5702 RCA | ÉĐÍμ |
| U7F7781394 | ÉĐÍμ |
| UA781DC | ÉĐÍμ |
| ULN2127N | ÉĐÍμ |
| 138380 | ÉĐÍμ |
| 1464439-3 | ÉĐÍμ |
| 1464460-3 | ÉĐÍμ |
| 2799-1 IC | ÉĐÍμ |
| 3952 | ÉĐÍμ |
| 3L4-9008-51 | ÉĐÍμ |
| 4082799-2 | ÉĐÍμ |
| 4439-3 | ÉĐÍμ |
| 4460-3 | ÉĐÍμ |
| 51S10638A01 | ÉĐÍμ |
| 5932 | ÉĐÍμ |
| 81663 | ÉĐÍμ |
| 88-9841R | ÉĐÍμ |
| CA3090 | ÉĐÍμ |
| CA3090E | ÉĐÍμ |
| EX4358 | ÉĐÍμ |
| R4439-1 | ÉĐÍμ |
| SK3078 | ÉĐÍμ |
| TA5932A | ÉĐÍμ |

| | |
|---------------|------|
| TVCM58 | ËÐÎµ |
| 171179-027 | ËËÎµ |
| 21A101-001 | ËËÎµ |
| 46-5002-10 | ËËÎµ |
| 57C29-1 | ËËÎµ |
| CA3041E | ËËÎµ |
| GE-706 | ËËÎµ |
| IRIC507 | ËËÎµ |
| 000074020 | ËËÎµ |
| 072 | ËËÎµ |
| 126871 | ËËÎµ |
| 1462434-1 | ËËÎµ |
| 23119007 | ËËÎµ |
| 2434-1 | ËËÎµ |
| 4206002300 | ËËÎµ |
| 46-1347-3 | ËËÎµ |
| 515-10408A-01 | ËËÎµ |
| 99-S-072 X1 | ËËÎµ |
| CA3042E | ËËÎµ |
| H1126D | ËËÎµ |
| IRIC506 | ËËÎµ |
| R2432-1 | ËËÎµ |
| SK3102 | ËËÎµ |
| TA-7051P | ËËÎµ |
| TVCM51 | ËËÎµ |
| 09-308010 | ËËÎµ |
| 133-001B | ËËÎµ |
| 2871-1 | ËËÎµ |
| 3406519-031 | ËËÎµ |
| 3L4-9006-1 | ËËÎµ |
| 587012 DYNACO | ËËÎµ |
| 880-102-00 | ËËÎµ |
| CA3012T | ËËÎµ |
| GEIC-83 | ËËÎµ |
| KLH4795 | ËËÎµ |
| SK3129 | ËËÎµ |
| 14-1007-00 | ËËÎµ |
| 14-2007-02 | ËËÎµ |
| 221-37 | ËËÎµ |
| 221-40 | ËËÎµ |
| 746C | ËËÎµ |
| C6089 | ËËÎµ |
| GEIC-3 | ËËÎµ |
| IC-25 | ËËÎµ |
| IRIC502 | ËËÎµ |
| MC1328G | ËËÎµ |
| RE302-IC | ËËÎµ |
| SL21441 | ËËÎµ |
| TA7053M | ËËÎµ |

| | |
|------------|------|
| U5D7746394 | ÊÊĭμ |
| U8F7746394 | ÊÊĭμ |
| UA746HC | ÊÊĭμ |
| 07B1Z | ÊÊĭμ |
| 07B3D | ÊÊĭμ |
| 13-0089 | ÊÊĭμ |
| 1465648-2 | ÊÊĭμ |
| 15-34408-2 | ÊÊĭμ |
| 19A1164451 | ÊÊĭμ |
| 221-34 | ÊÊĭμ |
| 442-28 | ÊÊĭμ |
| 5300743 | ÊÊĭμ |
| 612007-2 | ÊÊĭμ |
| 7311325 | ÊÊĭμ |
| 90397 | ÊÊĭμ |
| C6062P | ÊÊĭμ |
| CA2111AE | ÊÊĭμ |
| CXL709 | ÊÊĭμ |
| ECG708 | ÊÊĭμ |
| GEL2111 | ÊÊĭμ |
| HEP-C6082P | ÊÊĭμ |
| IC504(R) | ÊÊĭμ |
| LM2111 | ÊÊĭμ |
| M2058 BA | ÊÊĭμ |
| MC1357PQ | ÊÊĭμ |
| PTC-703 | ÊÊĭμ |
| RE301-IC | ÊÊĭμ |
| SK3135 | ÊÊĭμ |
| SN76643A | ÊÊĭμ |
| TM708 | ÊÊĭμ |
| TVCM-5 | ÊÊĭμ |
| ULN2111 | ÊÊĭμ |
| 025-1 | ÎÊĭμ |
| 132313 | ÎÊĭμ |
| 1462554-2 | ÎÊĭμ |
| 15-43638-1 | ÎÊĭμ |
| 221-Z9009 | ÎÊĭμ |
| 2554-4 | ÎÊĭμ |
| 554-2 | ÎÊĭμ |
| 612025-1 | ÎÊĭμ |
| 80388 | ÎÊĭμ |
| CA3068 | ÎÊĭμ |
| HA1133 | ÎÊĭμ |
| TA5914 | ÎÊĭμ |
| 10594C01 | İÊĭμ |
| 221-90 | İÊĭμ |
| 2665-2 | İÊĭμ |
| 3075E IC | İÊĭμ |
| 3596354 | İÊĭμ |

| | |
|---------------|------|
| 4082665-1 | İĒİμ |
| 51-10594C01 | İĒİμ |
| 51S10619A01 | İĒİμ |
| 619692-1 | İĒİμ |
| 88-9842R | İĒİμ |
| 969201 | İĒİμ |
| CA3075D | İĒİμ |
| GEIC-15 | İĒİμ |
| LM3075 | İĒİμ |
| NTE723 | İĒİμ |
| SFC6032 | İĒİμ |
| SN76675N | İĒİμ |
| T2G IC | İĒİμ |
| TVCM-16 | İĒİμ |
| UA3075PC | İĒİμ |
| 136145 | ĐĒİμ |
| 221-Z9035 | ĐĒİμ |
| 4437-1 | ĐĒİμ |
| 6003 LITTON | ĐĒİμ |
| 80891 | ĐĒİμ |
| 9693-1 | ĐĒİμ |
| DM-88 | ĐĒİμ |
| NTE787 | ĐĒİμ |
| SK3146 | ĐĒİμ |
| 09-308099 | ŇĒİμ |
| 221-69 | ŇĒİμ |
| 22169 | ŇĒİμ |
| 66F1771 | ŇĒİμ |
| CA3121 | ŇĒİμ |
| ECG791 | ŇĒİμ |
| NTE791 | ŇĒİμ |
| REN791 | ŇĒİμ |
| ULN2269A | ŇĒİμ |
| 24MW997 | ĚĒİμ |
| PC-20006 | ĚĒİμ |
| SK3152 | ĚĒİμ |
| STK-011C | ĚĒİμ |
| STK-011F | ĚĒİμ |
| TM1024 | ĚĒİμ |
| STK-016A | ĚĚİμ |
| STK-016DA | ĚĚİμ |
| STK-016L | ĚĚİμ |
| GE-722 | ĚĚİμ |
| RH-EX0034CEZZ | ĚĚİμ |
| STK-018B | ĚĚİμ |
| STK-018F | ĚĚİμ |
| STK-020B | ĚĚİμ |
| STK-020E | ĚĚİμ |
| STK-020Y | ĚĚİμ |

| | |
|---------------|------|
| 138699 RCA | ĒĒĭμ |
| 1465158-1 | ĒĒĭμ |
| 1655158-1 | ĒĒĭμ |
| 51-13753A19 | ĒĒĭμ |
| 5159-1 | ĒĒĭμ |
| 612334-1 | ĒĒĭμ |
| 81823 | ĒĒĭμ |
| CA3126EM | ĒĒĭμ |
| ECG797 | ĒĒĭμ |
| PTC769 | ĒĒĭμ |
| SK3158 | ĒĒĭμ |
| TM797 | ĒĒĭμ |
| ULN2262 | ĒĒĭμ |
| UPB7787354 | ĒĒĭμ |
| GEIC8 | ĭĒĭμ |
| MC1304P | ĭĒĭμ |
| SN76104N | ĭĒĭμ |
| ULN2120A | ĭĒĭμ |
| 051-0050-00 | ĭĒĭμ |
| 1076-2870 | ĭĒĭμ |
| 17857 | ĭĒĭμ |
| 17891 | ĭĒĭμ |
| 2057A32-33 | ĭĒĭμ |
| 221-Z9027 | ĭĒĭμ |
| 3500A IC | ĭĒĭμ |
| 4154011560 | ĭĒĭμ |
| 45810-1678 | ĭĒĭμ |
| 51-42908501 | ĭĒĭμ |
| 51S40464P01 | ĭĒĭμ |
| 5724P | ĭĒĭμ |
| 61K001-10 | ĭĒĭμ |
| 83513 | ĭĒĭμ |
| 85653 | ĭĒĭμ |
| 9019 FISHER | ĭĒĭμ |
| CA1310E | ĭĒĭμ |
| ETI-22 | ĭĒĭμ |
| HA1156 | ĭĒĭμ |
| HC10004010 | ĭĒĭμ |
| KGE46278 | ĭĒĭμ |
| M5153P | ĭĒĭμ |
| MC1310P | ĭĒĭμ |
| PC-20045 | ĭĒĭμ |
| RH-1X0429AGZZ | ĭĒĭμ |
| SN76115 | ĭĒĭμ |
| TM801 | ĭĒĭμ |
| TVCM-73 | ĭĒĭμ |
| ULN2210 | ĭĒĭμ |
| ULX2210D | ĭĒĭμ |
| XT1310N | ĭĒĭμ |

| | |
|-----------------|------|
| 156-0053-00 | ÎĒĭμ |
| 19A116841P1 | ÎĒĭμ |
| 221-Z9019 | ÎĒĭμ |
| 43A223046-1 | ÎĒĭμ |
| 723 | ÎĒĭμ |
| 723HM | ÎĒĭμ |
| CA723 TO-5 | ÎĒĭμ |
| FD-1073-AY | ÎĒĭμ |
| IC-43 ELCOM | ÎĒĭμ |
| L123T1 | ÎĒĭμ |
| LM723 TO-5 | ÎĒĭμ |
| LM723H | ÎĒĭμ |
| MC1723CG | ÎĒĭμ |
| NTE923 | ÎĒĭμ |
| SG723T | ÎĒĭμ |
| SL21885 | ÎĒĭμ |
| TBA281 | ÎĒĭμ |
| TDB723 | ÎĒĭμ |
| U5F7723393 | ÎĒĭμ |
| UA723 METAL CAN | ÎĒĭμ |
| UA723CT | ÎĒĭμ |
| UA723ML | ÎĒĭμ |
| XO-453 | ÎĒĭμ |
| 1421763-1 | ÎĒĭμ |
| 17-2101 | ÎĒĭμ |
| 21-3870 | ÎĒĭμ |
| 3008340-00 | ÎĒĭμ |
| 398-13222-1 | ÎĒĭμ |
| 5060-09424-00 | ÎĒĭμ |
| 7012109-01 | ÎĒĭμ |
| 723PC | ÎĒĭμ |
| 89763 | ÎĒĭμ |
| CA723E | ÎĒĭμ |
| FU9A7723393 | ÎĒĭμ |
| IC-20 | ÎĒĭμ |
| L123CB | ÎĒĭμ |
| LM723N | ÎĒĭμ |
| MC1723CP | ÎĒĭμ |
| RC723DB | ÎĒĭμ |
| SL21385 | ÎĒĭμ |
| SN52723N | ÎĒĭμ |
| TDB723A | ÎĒĭμ |
| UA723 14 LEADS | ÎĒĭμ |
| UA723CA | ÎĒĭμ |
| UA723MN | ÎĒĭμ |
| XO-422 | ÎĒĭμ |
| 10655B03 | ÐĒĭμ |
| 1461 | ÐĒĭμ |
| 177A03 | ÐĒĭμ |

| | |
|--------------|------|
| 229-1301-44 | ᠳᠡᠢᠮ |
| 4-2060-09700 | ᠳᠡᠢᠮ |
| 44B1 | ᠳᠡᠢᠮ |
| 4613124-3 | ᠳᠡᠢᠮ |
| 51M70177A03 | ᠳᠡᠢᠮ |
| 612044-1 | ᠳᠡᠢᠮ |
| 71D70177A03 | ᠳᠡᠢᠮ |
| C6075P | ᠳᠡᠢᠮ |
| ECG738 | ᠳᠡᠢᠮ |
| IC-297 ELCOM | ᠳᠡᠢᠮ |
| MC1398 | ᠳᠡᠢᠮ |
| NTE738 | ᠳᠡᠢᠮ |
| RE313-IC | ᠳᠡᠢᠮ |
| SN76298N | ᠳᠡᠢᠮ |
| TA8724 | ᠳᠡᠢᠮ |
| ULN2298A | ᠳᠡᠢᠮ |
| WEP2035 | ᠳᠡᠢᠮ |
| ZN37003008 | ᠳᠡᠢᠮ |
| 221-Z9011 | ᠨᠡᠢᠮ |
| 3L4-9004-4 | ᠨᠡᠢᠮ |
| 905-160 | ᠨᠡᠢᠮ |
| ECG743 | ᠨᠡᠢᠮ |
| LM1800N | ᠨᠡᠢᠮ |
| MC1311P | ᠨᠡᠢᠮ |
| REN743 | ᠨᠡᠢᠮ |
| TVCM-29 | ᠨᠡᠢᠮ |
| UA758N | ᠨᠡᠢᠮ |
| ULN2244N | ᠨᠡᠢᠮ |
| XR1800P | ᠨᠡᠢᠮ |
| 19A13-4339 | ᠡᠢᠮ |
| 2880550D | ᠡᠢᠮ |
| 3598173 | ᠡᠢᠮ |
| 6001 | ᠡᠢᠮ |
| 905-61 | ᠡᠢᠮ |
| D36667 | ᠡᠢᠮ |
| MX-3364 | ᠡᠢᠮ |
| TA6746 | ᠡᠢᠮ |
| TBA810AD | ᠡᠢᠮ |
| TBA810AS | ᠡᠢᠮ |
| TBAOS | ᠡᠢᠮ |
| WEP2098/1115 | ᠡᠢᠮ |
| 222-74 | ᠢᠢᠮ |
| CA3170E | ᠢᠢᠮ |
| TM982 | ᠢᠢᠮ |
| 221-86-01 | ᠢᠢᠮ |
| 56D25 | ᠢᠢᠮ |
| 88055 | ᠢᠢᠮ |
| CA1394G | ᠢᠢᠮ |
| NTE836 | ᠢᠢᠮ |

| | |
|---------------|------|
| UA1394T | İİİµ |
| 221-96 REV H | İİİµ |
| 221-96H | İİİµ |
| 83870L | İİİµ |
| CA3135E | İİİµ |
| NTE818 | İİİµ |
| ULN2261A | İİİµ |
| 1466701-1 | İİİµ |
| 83271 | İİİµ |
| CA3143L | İİİµ |
| SK3213 | İİİµ |
| 142341 | Đİİµ |
| 1465629-2 | Đİİµ |
| 146762 | Đİİµ |
| 2815-2 | Đİİµ |
| 5629-3 | Đİİµ |
| 85719 | Đİİµ |
| CA3144G | Đİİµ |
| SK3214 | Đİİµ |
| 10655A01 | Ñİİµ |
| 177A01 | Ñİİµ |
| 51-10655A01 | Ñİİµ |
| 51M70177A01 | Ñİİµ |
| 51S10655A01-3 | Ñİİµ |
| 70177A01 | Ñİİµ |
| CA3125 | Ñİİµ |
| GEIC-234 | Ñİİµ |
| SK3216 | Ñİİµ |
| TA6404 | Ñİİµ |
| 18600-154 | Ëİİµ |
| 280-001 | Ëİİµ |
| 37510-164 | Ëİİµ |
| 741340 | Ëİİµ |
| 88510-177 | Ëİİµ |
| 992248 | Ëİİµ |
| EA33X8500 | Ëİİµ |
| IP20-0141 | Ëİİµ |
| RE344-M | Ëİİµ |
| TA7061(AP) | Ëİİµ |
| TA7061P | Ëİİµ |
| 260-10-035 | İİİµ |
| 90-35 | İİİµ |
| IP20-0014 | İİİµ |
| REN1102 | İİİµ |
| TA7062AP | İİİµ |
| 44T-100-119 | İİİµ |
| 90-74 | İİİµ |
| GEIC-91 | İİİµ |
| QTVCM-77 | İİİµ |

| | |
|--------------|------|
| TA7060AP | İİİµ |
| TA7060PR | İİİµ |
| 221-Z9110 | İİİµ |
| GEIC-67 | İİİµ |
| 221-Z9109 | İİİµ |
| GEIC64 | İİİµ |
| AN220 | Đİİµ |
| GEIC-88 | Đİİµ |
| SK3228 | Đİİµ |
| 41C-409 | Ñİİµ |
| GEIC-319 | Ñİİµ |
| M5115P-9085 | Ñİİµ |
| TM1110 | Ñİİµ |
| IG00134 | ÈĐİµ |
| TA7203A | ÈĐİµ |
| 02-124422 | ÉĐİµ |
| 051-0055-02 | ÉĐİµ |
| 1053-25 | ÉĐİµ |
| 18801-107 | ÉĐİµ |
| 37C-500-128 | ÉĐİµ |
| 5002-031 | ÉĐİµ |
| 741687 | ÉĐİµ |
| 916110 | ÉĐİµ |
| ECG1155 | ÉĐİµ |
| GEIC-179 | ÉĐİµ |
| KGE46259 | ÉĐİµ |
| PTC780 | ÉĐİµ |
| RE357-IC | ÉĐİµ |
| TA7205 | ÉĐİµ |
| TM1155 | ÉĐİµ |
| 02-276600 | ÈĐİµ |
| 09A02 | ÈĐİµ |
| 46-5002-17 | ÈĐİµ |
| 9010 FISHER | ÈĐİµ |
| GEIC-217 | ÈĐİµ |
| MC1350 | ÈĐİµ |
| SC70231P | ÈĐİµ |
| SN766008 | ÈĐİµ |
| TRO-9010 | ÈĐİµ |
| 13-67-6 | ÌĐİµ |
| 221-49 | ÌĐİµ |
| 612072-1 | ÌĐİµ |
| GEIC-30 | ÌĐİµ |
| IC-293 ELCOM | ÌĐİµ |
| MC1326P | ÌĐİµ |
| RE312-IC | ÌĐİµ |
| TVCM-21 | ÌĐİµ |
| ULN2226A | ÌĐİµ |
| ZEN609 | ÌĐİµ |

| | |
|-------------|------|
| 177A02 | ÍÐiμ |
| 23119025 | ÍÐiμ |
| 46-5002-8B | ÍÐiμ |
| 51D0177A02 | ÍÐiμ |
| 51M70177A02 | ÍÐiμ |
| 5609-1 | ÍÐiμ |
| 56D9-1 | ÍÐiμ |
| 71-70177A02 | ÍÐiμ |
| ECG748 | ÍÐiμ |
| GEIC-183 | ÍÐiμ |
| IC-8 PHILCO | ÍÐiμ |
| J24127O | ÍÐiμ |
| MC1351P | ÍÐiμ |
| REN748 | ÍÐiμ |
| SC5425P | ÍÐiμ |
| SK3236 | ÍÐiμ |
| TA7073A | ÍÐiμ |
| ULN2277 | ÍÐiμ |
| 21M506 | ÎÐiμ |
| 57A02-21 | ÎÐiμ |
| GEIC-34 | ÎÐiμ |
| MC1312P | ÎÐiμ |
| NTE799 | ÎÐiμ |
| TRO9032 | ÎÐiμ |
| XC1312A | ÎÐiμ |
| 1047-25 | ÊÇÆÆ |
| 161193 | ÊÇÆÆ |
| 37510-165 | ÊÇÆÆ |
| 38C-200-108 | ÊÇÆÆ |
| 566H-N | ÊÇÆÆ |
| 8821081 | ÊÇÆÆ |
| C566H IC | ÊÇÆÆ |
| C566H2 IC | ÊÇÆÆ |
| GEIC-135 | ÊÇÆÆ |
| QQ-M33566AA | ÊÇÆÆ |
| REN1052 | ÊÇÆÆ |
| TA70639 | ÊÇÆÆ |
| UPC566H | ÊÇÆÆ |
| UPC566H-N | ÊÇÆÆ |
| 13-69-6 | ÎÇÆÆ |
| 221-Z9096 | ÎÇÆÆ |
| 612082-1 | ÎÇÆÆ |
| 73B141789-1 | ÎÇÆÆ |
| 87932L | ÎÇÆÆ |
| GEIC-244 | ÎÇÆÆ |
| MC1391 | ÎÇÆÆ |
| SKVT7504 | ÎÇÆÆ |
| UA1391T | ÎÇÆÆ |
| ECG803 | ËËÆÆ |

| | |
|-----------------|------|
| SK3278 | ËÈÆÆ |
| 14-2058-01 | ÌÈÆÆ |
| 15-43251-2 | ÌÈÆÆ |
| 1C202 | ÌÈÆÆ |
| 221-Z9029 | ÌÈÆÆ |
| 266P10202 | ÌÈÆÆ |
| 46-5002-18 | ÌÈÆÆ |
| CXL747 | ÌÈÆÆ |
| IC-18 PHILCO | ÌÈÆÆ |
| M5169P | ÌÈÆÆ |
| MC1330A1P | ÌÈÆÆ |
| NTE747 | ÌÈÆÆ |
| SC9430P | ÌÈÆÆ |
| TCG747 | ÌÈÆÆ |
| WEP2037 | ÌÈÆÆ |
| 051-001-100 | ÍÈÆÆ |
| 051-0011-02 | ÍÈÆÆ |
| 09-308043 | ÍÈÆÆ |
| 51-001-100 | ÍÈÆÆ |
| 916067 | ÍÈÆÆ |
| G09-007-A | ÍÈÆÆ |
| G09-009-B | ÍÈÆÆ |
| G09-029-D | ÍÈÆÆ |
| IP20-0142 | ÍÈÆÆ |
| NTE1103 | ÍÈÆÆ |
| REN1103 | ÍÈÆÆ |
| TA7063A | ÍÈÆÆ |
| TA7063P-C | ÍÈÆÆ |
| TM1103 | ÍÈÆÆ |
| 2057A32-35 | ÎÈÆÆ |
| 916109 | ÎÈÆÆ |
| RE376-IC | ÎÈÆÆ |
| TA7204P | ÎÈÆÆ |
| 23119011 | ÏÈÆÆ |
| IX0035 | ÏÈÆÆ |
| RH-IX0042CEZZ | ÏÈÆÆ |
| 111-4-2060-0260 | ÐÈÆÆ |
| 1114206003900 | ÐÈÆÆ |
| 221-Z9134 | ÐÈÆÆ |
| 4206002600 | ÐÈÆÆ |
| 46-13101-3 | ÐÈÆÆ |
| ECG1080 | ÐÈÆÆ |
| HA1152 | ÐÈÆÆ |
| NTE1080 | ÐÈÆÆ |
| SI-TA7075P | ÐÈÆÆ |
| TA7075PL | ÐÈÆÆ |
| 221-Z9117 | ÑÈÆÆ |
| B0313600 | ÑÈÆÆ |
| REN1131 | ÑÈÆÆ |

| | |
|---------------|------|
| TM1131 | ÑÈÆÆ |
| 6644001800 | ÈÉÆÆ |
| RE374-IC | ÈÉÆÆ |
| TM1132 | ÈÉÆÆ |
| 000LA1201 | ÉÉÆÆ |
| 02-121201 | ÉÉÆÆ |
| 1002-0006 | ÉÉÆÆ |
| 14LQ007 | ÉÉÆÆ |
| 1C-507 | ÉÉÆÆ |
| 307-005-9-001 | ÉÉÆÆ |
| 57A29-1 | ÉÉÆÆ |
| 740-8160-190 | ÉÉÆÆ |
| 7910122-01 | ÉÉÆÆ |
| 8820359 | ÉÉÆÆ |
| A1200 IC | ÉÉÆÆ |
| A1201C-W IC | ÉÉÆÆ |
| EA33X8367 | ÉÉÆÆ |
| IC-24 ELCOM | ÉÉÆÆ |
| LA1200 | ÉÉÆÆ |
| LA1201B | ÉÉÆÆ |
| LA1201FM-C | ÉÉÆÆ |
| MX3013 | ÉÉÆÆ |
| RE335-IC | ÉÉÆÆ |
| TM1003 | ÉÉÆÆ |
| B0314000 | ÈÉÆÆ |
| 221-Z9111 | ÌÉÆÆ |
| NTE1072 | ÌÉÆÆ |
| 01-119185-03 | ÈÌÆÆ |
| 17-2004 | ÈÌÆÆ |
| 37-LM380N | ÈÌÆÆ |
| E-00620-0048 | ÈÌÆÆ |
| HE-442-686 | ÈÌÆÆ |
| NTE740A | ÈÌÆÆ |
| SK3328 | ÈÌÆÆ |
| ULN2280A | ÈÌÆÆ |
| WEP2018 | ÈÌÆÆ |
| 000074010 | ÈÌÆÆ |
| 09-308064 | ÈÌÆÆ |
| 17-1179-051 | ÈÌÆÆ |
| 21M532 | ÈÌÆÆ |
| 740-9003-301 | ÈÌÆÆ |
| 90200090 | ÈÌÆÆ |
| G09-009 | ÈÌÆÆ |
| LA3301 | ÈÌÆÆ |
| RE326-IC | ÈÌÆÆ |
| TM1006 | ÈÌÆÆ |
| 221-Z9105 | ÏÌÆÆ |
| HA1202 | ÏÌÆÆ |
| 223-Z9001 | ÏÌÆÆ |

| | |
|-----------------|------|
| NTE1040 | ÏÏÆÆ |
| EP84X72 | ÐÌÆÆ |
| SK3363 | ÐÌÆÆ |
| 147232 | ÑÌÆÆ |
| ECG1660 | ÑÌÆÆ |
| 167-008A | ÈÍÆÆ |
| 200X2100-022 | ÈÍÆÆ |
| 46-1357-3 | ÈÍÆÆ |
| 905-105 | ÈÍÆÆ |
| B0306000 | ÈÍÆÆ |
| GEIC-149 | ÈÍÆÆ |
| HA1126D | ÈÍÆÆ |
| LA1364N | ÈÍÆÆ |
| PTC754 | ÈÍÆÆ |
| RH-IX0020CE | ÈÍÆÆ |
| TA7070P | ÈÍÆÆ |
| TM1004 | ÈÍÆÆ |
| ECG1039 | ÈÍÆÆ |
| SK3366 | ÈÍÆÆ |
| HA1203 | ÊÍÆÆ |
| 000HA1306U | ÈÍÆÆ |
| GEIC-162 | ÈÍÆÆ |
| SK3368 | ÈÍÆÆ |
| HA1314 | ÏÏÆÆ |
| GEIC-168 | ÏÏÆÆ |
| 051-0036-0102 | ÏÏÆÆ |
| 740-9011-322 | ÏÏÆÆ |
| HA1322 | ÏÏÆÆ |
| RE351-IC | ÏÏÆÆ |
| 221-Z9131 | ÏÏÆÆ |
| SK3373 | ÏÏÆÆ |
| ECG1010 | ÑÌÆÆ |
| SK3376 | ÑÌÆÆ |
| ECG1028 | ÏÏÆÆ |
| REN1028 | ÏÏÆÆ |
| 02-257310 | ËÏÆÆ |
| 10-004 IC | ËÏÆÆ |
| 1128-25 | ËÏÆÆ |
| 2906-006 | ËÏÆÆ |
| 510157-1950 | ËÏÆÆ |
| AN103 | ËÏÆÆ |
| C3001 RCA | ËÏÆÆ |
| C3001A IC | ËÏÆÆ |
| GE-1192 | ËÏÆÆ |
| K1A7310P IC | ËÏÆÆ |
| MC3001 JCPENNEY | ËÏÆÆ |
| MX-3545 | ËÏÆÆ |
| SK3445 | ËÏÆÆ |
| TA7310P | ËÏÆÆ |

| | |
|----------------|------|
| TA7310P-Y | ËÏÆÆ |
| WEP2120/1192 | ËÏÆÆ |
| ECG1097 | ÏÏÆÆ |
| M5106P | ÏÏÆÆ |
| SK3446 | ÏÏÆÆ |
| M5118 | ÏÏÆÆ |
| 221-82 | ÑÏÆÆ |
| N2212 | ÑÏÆÆ |
| ULN2212B | ÑÏÆÆ |
| SK3456 | ÉÐÆÆ |
| 4150002031 | ÉÐÆÆ |
| AN203AA | ÉÐÆÆ |
| ECG1054 | ÉÐÆÆ |
| SK3457 | ÉÐÆÆ |
| AN211 | ËÐÆÆ |
| AN211B | ËÐÆÆ |
| NTE1056 | ËÐÆÆ |
| TM1056 | ËÐÆÆ |
| 5350231 | ÌÐÆÆ |
| AN214 | ÌÐÆÆ |
| AN214QR | ÌÐÆÆ |
| GEIC-49 | ÌÐÆÆ |
| QTVCM-74 | ÌÐÆÆ |
| SK3459 | ÌÐÆÆ |
| 1114-4458 | ÍÐÆÆ |
| AN217 | ÍÐÆÆ |
| AN217BB | ÍÐÆÆ |
| AN217PBB | ÍÐÆÆ |
| PC-20069 | ÍÐÆÆ |
| WEP2260/1060 | ÍÐÆÆ |
| 2056-04 | ÎÐÆÆ |
| 577A IC | ÎÐÆÆ |
| 741852 | ÎÐÆÆ |
| C577A IC | ÎÐÆÆ |
| DDEY064001 | ÎÐÆÆ |
| MPC577H | ÎÐÆÆ |
| NTE1082 | ÎÐÆÆ |
| RH-1X1012AFZZ | ÎÐÆÆ |
| UPC577A | ÎÐÆÆ |
| YEADUPC577H | ÎÐÆÆ |
| 02-781050 | ÏÐÆÆ |
| 14305 EPSON | ÏÐÆÆ |
| 159355 | ÏÐÆÆ |
| 2000-008 | ÏÐÆÆ |
| 221-Z9044 | ÏÐÆÆ |
| 307-112-9-002 | ÏÐÆÆ |
| 4835-209-87252 | ÏÐÆÆ |
| 6123999001 | ÏÐÆÆ |
| 78005AP | ÏÐÆÆ |

| | |
|--------------------|------|
| 78L054 | ïÐÆÆ |
| 78L05AVP | ïÐÆÆ |
| 78L55 | ïÐÆÆ |
| 8052805 | ïÐÆÆ |
| AN78N05 | ïÐÆÆ |
| DM-104 | ïÐÆÆ |
| F78L05AWC | ïÐÆÆ |
| I02A98L050 | ïÐÆÆ |
| L78N05 | ïÐÆÆ |
| LM78L05ACZ | ïÐÆÆ |
| LM78L35CZ | ïÐÆÆ |
| M78L05A | ïÐÆÆ |
| MC78L05ACP | ïÐÆÆ |
| MC78L05CP | ïÐÆÆ |
| MX-3198 | ïÐÆÆ |
| NJM78L05K | ïÐÆÆ |
| REN977 | ïÐÆÆ |
| TA78L005AP-Y | ïÐÆÆ |
| TVSL78N05 | ïÐÆÆ |
| UA78L05AWC | ïÐÆÆ |
| UA78L05WC | ïÐÆÆ |
| UPC78L05J | ïÐÆÆ |
| YEAMNJM78L05 | ïÐÆÆ |
| 06016 | ÈÇÇÆ |
| 10650A01 | ÈÇÇÆ |
| 1231-0132 | ÈÇÇÆ |
| 1458 | ÈÇÇÆ |
| 1458P1 | ÈÇÇÆ |
| 148728 | ÈÇÇÆ |
| 15-34502-2 | ÈÇÇÆ |
| 179-56228-01 | ÈÇÇÆ |
| 191868 | ÈÇÇÆ |
| 21-3878 | ÈÇÇÆ |
| 221-Z9034 | ÈÇÇÆ |
| 307-046 DYNASCAN | ÈÇÇÆ |
| 3790-1034 | ÈÇÇÆ |
| 447-40 | ÈÇÇÆ |
| 4558CV IC | ÈÇÇÆ |
| 4558DA | ÈÇÇÆ |
| 46-13310-3 | ÈÇÇÆ |
| 5-3901 | ÈÇÇÆ |
| 514-103240 | ÈÇÇÆ |
| 51X90458A84 | ÈÇÇÆ |
| 551-009-00 KIMBALL | ÈÇÇÆ |
| 55100900 | ÈÇÇÆ |
| 56A40-1 | ÈÇÇÆ |
| 56L120 | ÈÇÇÆ |
| 6124940001 | ÈÇÇÆ |
| 6754P1 GE | ÈÇÇÆ |

| | |
|--------------------|------|
| 8-750-145-58 | ÈÇÇÆ |
| 8-795-145-58 | ÈÇÇÆ |
| 88371 | ÈÇÇÆ |
| 991-025244 | ÈÇÇÆ |
| A-1061 DELTA PRODS | ÈÇÇÆ |
| AN6352 | ÈÇÇÆ |
| AN6558 | ÈÇÇÆ |
| B0350602 | ÈÇÇÆ |
| C36669 | ÈÇÇÆ |
| CA1458E | ÈÇÇÆ |
| EAS00-06100 | ÈÇÇÆ |
| EW84X192 | ÈÇÇÆ |
| EW84X69 | ÈÇÇÆ |
| FD1073EF | ÈÇÇÆ |
| HA1-2655 | ÈÇÇÆ |
| HA17458PS | ÈÇÇÆ |
| IG00139 | ÈÇÇÆ |
| IJJ-NJM4558DE | ÈÇÇÆ |
| LA6458D | ÈÇÇÆ |
| MB3607 | ÈÇÇÆ |
| MC1458CN | ÈÇÇÆ |
| MC1458P | ÈÇÇÆ |
| MC1558P1 | ÈÇÇÆ |
| MC4558CPI | ÈÇÇÆ |
| ML1458S | ÈÇÇÆ |
| NJM4558C | ÈÇÇÆ |
| NJM4558DM | ÈÇÇÆ |
| NTE778A | ÈÇÇÆ |
| RC1458DN | ÈÇÇÆ |
| RC4558DN | ÈÇÇÆ |
| RCAIU2A | ÈÇÇÆ |
| SG1458M | ÈÇÇÆ |
| SN72558P | ÈÇÇÆ |
| TA75559P | ÈÇÇÆ |
| TL4558C | ÈÇÇÆ |
| UA1458 | ÈÇÇÆ |
| UPC4557C | ÈÇÇÆ |
| UPC4558P | ÈÇÇÆ |
| VHIRC4558P/-1 | ÈÇÇÆ |
| WEP2053/778A | ÈÇÇÆ |
| 221-Z9160 | ÈÇÇÆ |
| 87-0217 | ÈÇÇÆ |
| GEIC-139 | ÈÇÇÆ |
| 2000-006 | ÌÇÇÆ |
| 942H2 | ÌÇÇÆ |
| ECG1195 | ÌÇÇÆ |
| NTE1195 | ÌÇÇÆ |
| UPC592HZ | ÌÇÇÆ |
| ESI-UPC30C | ÍÇÇÆ |

| | |
|-----------------|------|
| SK3470 | ÍÇÇÆ |
| 02-310023 | ÎÇÇÆ |
| 21A101-005 | ÏÇÇÆ |
| ECG1046 | ÏÇÇÆ |
| NTE1046 | ÏÇÇÆ |
| SK3471 | ÏÇÇÆ |
| TVSUPC23C | ÏÇÇÆ |
| 3790-2014 | ÏÇÇÆ |
| C555H IC | ÏÇÇÆ |
| RE342-M | ÏÇÇÆ |
| UPC555H | ÏÇÇÆ |
| REN1081 | ÐÇÇÆ |
| UPC1025 | ÐÇÇÆ |
| GEIC-104 | ÑÇÇÆ |
| TA7122AP | ÑÇÇÆ |
| TA7122AR | ÑÇÇÆ |
| 0207120 | ÈÈÇÆ |
| 051-0020-03 | ÈÈÇÆ |
| 051-0035-04 | ÈÈÇÆ |
| 17-1179-045 | ÈÈÇÆ |
| 46-13173-3 | ÈÈÇÆ |
| 58840-203 | ÈÈÇÆ |
| 742363 | ÈÈÇÆ |
| 905-201 | ÈÈÇÆ |
| B0311008 | ÈÈÇÆ |
| G09-008-C | ÈÈÇÆ |
| G09-017-D | ÈÈÇÆ |
| NTE1087 | ÈÈÇÆ |
| RH-IX0408AGZZ | ÈÈÇÆ |
| TA7120C | ÈÈÇÆ |
| TA7120P-B | ÈÈÇÆ |
| TCG1087 | ÈÈÇÆ |
| WEP2093/1087 | ÈÈÇÆ |
| 23119993 | ÈÈÇÆ |
| ECG1130 | ÈÈÇÆ |
| RE354-IC | ÈÈÇÆ |
| TM1130 | ÈÈÇÆ |
| A1111 | ÈÈÇÆ |
| E11-21 | ÈÈÇÆ |
| 16701 | ÏÈÇÆ |
| TA7055P | ÏÈÇÆ |
| GEIC-291 | ÏÈÇÆ |
| 09-308038 | ÏÈÇÆ |
| 25840-165 | ÏÈÇÆ |
| 554C IC (JAPAN) | ÏÈÇÆ |
| 58810-171 | ÏÈÇÆ |
| 8710-172 | ÏÈÇÆ |
| EA33X8372 | ÏÈÇÆ |
| MPC554 | ÏÈÇÆ |

| | |
|------------------|------|
| RE330-1C | ÎÈÇÆ |
| TM1142 | ÎÈÇÆ |
| C573 IC | ÏÈÇÆ |
| NTE1184 | ÏÈÇÆ |
| 11119027 | ÐÈÇÆ |
| 18411-106 | ÐÈÇÆ |
| 38C-200-105 | ÐÈÇÆ |
| 51X90507A20 | ÐÈÇÆ |
| AN5730 | ÐÈÇÆ |
| GEIC-181 | ÐÈÇÆ |
| TA7130P | ÐÈÇÆ |
| 2119-101-1301 | ÑÈÇÆ |
| 46-1396-3 | ÑÈÇÆ |
| B0311402 | ÑÈÇÆ |
| NTE1128 | ÑÈÇÆ |
| TA7124P | ÑÈÇÆ |
| TM1128 | ÑÈÇÆ |
| 23119989 | ÈÈÇÆ |
| ECG1134 | ÈÈÇÆ |
| REN1134 | ÈÈÇÆ |
| TM1134 | ÈÈÇÆ |
| 221-Z9161 | ÈÈÇÆ |
| 87-0246 | ÈÈÇÆ |
| NTE1223 | ÈÈÇÆ |
| 911-000-3-02 | ÈÈÇÆ |
| AN210C | ÈÈÇÆ |
| GEIC-47 | ÈÈÇÆ |
| ECG1074 | ÈÈÇÆ |
| RH-IX0023CEZZ IF | ÈÈÇÆ |
| AN277AB | ÌÈÇÆ |
| GEIC-63 | ÌÈÇÆ |
| REN1073 | ÌÈÇÆ |
| A4030P | ÌÈÇÆ |
| NTE1009 | ÌÈÇÆ |
| 1081K94-6 | ÐÈÇÆ |
| 131AS471 | ÐÈÇÆ |
| 1820-0203 H-P | ÐÈÇÆ |
| 19A116297P3 | ÐÈÇÆ |
| 1CL-741C-TY | ÐÈÇÆ |
| 276-010 | ÐÈÇÆ |
| 2RS362A | ÐÈÇÆ |
| 2RS362AA | ÐÈÇÆ |
| 2RS362C | ÐÈÇÆ |
| 2RS362LK | ÐÈÇÆ |
| 2RS362Y | ÐÈÇÆ |
| 3741S IC | ÐÈÇÆ |
| 46156741P1 | ÐÈÇÆ |
| 508511 | ÐÈÇÆ |
| 717399-49 | ÐÈÇÆ |

| | |
|--------------|------|
| 741HM | ÐÊÇÆ |
| 85776 | ÐÊÇÆ |
| AD502J | ÐÊÇÆ |
| AD514J | ÐÊÇÆ |
| AD741C | ÐÊÇÆ |
| AD741LH | ÐÊÇÆ |
| AM741T | ÐÊÇÆ |
| CA3741CS | ÐÊÇÆ |
| CA741 | ÐÊÇÆ |
| CA741S | ÐÊÇÆ |
| ECG941 | ÐÊÇÆ |
| GEIC-263 | ÐÊÇÆ |
| HC1000217 | ÐÊÇÆ |
| IC40 | ÐÊÇÆ |
| ICL741CH | ÐÊÇÆ |
| ITT741-5 | ÐÊÇÆ |
| LH201H | ÐÊÇÆ |
| LM741C | ÐÊÇÆ |
| M5141 | ÐÊÇÆ |
| MC1741CG | ÐÊÇÆ |
| ML741CT | ÐÊÇÆ |
| PA7741 | ÐÊÇÆ |
| PM741CJ | ÐÊÇÆ |
| REN941 | ÐÊÇÆ |
| SC5175G | ÐÊÇÆ |
| SG741 | ÐÊÇÆ |
| SK3553 | ÐÊÇÆ |
| SL23486 | ÐÊÇÆ |
| SN72471L | ÐÊÇÆ |
| T2741WV | ÐÊÇÆ |
| TBA221/741C | ÐÊÇÆ |
| TBA222C | ÐÊÇÆ |
| TL431C | ÐÊÇÆ |
| U5F7747312 | ÐÊÇÆ |
| UA741EC | ÐÊÇÆ |
| UA741ML | ÐÊÇÆ |
| UC7471C | ÐÊÇÆ |
| UPC151A | ÐÊÇÆ |
| 1820-0298 | ÎËÇÆ |
| 2630563 | ÎËÇÆ |
| 2RS372-14 | ÎËÇÆ |
| 2RS372A-3 | ÎËÇÆ |
| 2RS372B | ÎËÇÆ |
| 2RS372L | ÎËÇÆ |
| 2RS372R | ÎËÇÆ |
| 3006206-00 | ÎËÇÆ |
| 351-1014-020 | ÎËÇÆ |
| 38265-00010 | ÎËÇÆ |
| 569-0690-321 | ÎËÇÆ |

| | |
|----------------|------|
| 8584060-302 | ÏËÇÆ |
| CA3020AT | ÏËÇÆ |
| GEIC-236 | ÏËÇÆ |
| IC-23 ELCOM | ÏËÇÆ |
| SK134588-1 | ÏËÇÆ |
| TM784 | ÏËÇÆ |
| 09-308002 | ÏËÇÆ |
| 118236-1 | ÏËÇÆ |
| 13-076001 | ÏËÇÆ |
| 1465263 | ÏËÇÆ |
| 1820-0306 | ÏËÇÆ |
| 206-028-1 | ÏËÇÆ |
| 2RS373-10 | ÏËÇÆ |
| 2RS373A-1 | ÏËÇÆ |
| 2RS373AB | ÏËÇÆ |
| 2RS373G | ÏËÇÆ |
| 2RS373P | ÏËÇÆ |
| 3006207-00 | ÏËÇÆ |
| 351-1011-032 | ÏËÇÆ |
| 44-178620-01 | ÏËÇÆ |
| 587028 DYNACO | ÏËÇÆ |
| 74004-1 | ÏËÇÆ |
| 8000-0004-P090 | ÏËÇÆ |
| 86147 | ÏËÇÆ |
| 9694-1 | ÏËÇÆ |
| CA3028AF | ÏËÇÆ |
| CA3028BF | ÏËÇÆ |
| CA3028T | ÏËÇÆ |
| DDEY002001 | ÏËÇÆ |
| LM3028 | ÏËÇÆ |
| LM3028BH | ÏËÇÆ |
| M2002 | ÏËÇÆ |
| TA5345 | ÏËÇÆ |
| TM724 | ÏËÇÆ |
| 09-308067 | ÐËÇÆ |
| 3511071030 | ÐËÇÆ |
| 747CE | ÐËÇÆ |
| 86607 | ÐËÇÆ |
| AM747HM | ÐËÇÆ |
| CA3747CT | ÐËÇÆ |
| FU5F7747393 | ÐËÇÆ |
| HA17747M | ÐËÇÆ |
| LM747C | ÐËÇÆ |
| M574K | ÐËÇÆ |
| ML747CT | ÐËÇÆ |
| PM747CJ | ÐËÇÆ |
| RM747T | ÐËÇÆ |
| SN52747L | ÐËÇÆ |
| SSS747CK | ÐËÇÆ |

| | |
|---------------------|------|
| TBB747 | ÐËÇÆ |
| UA747 | ÐËÇÆ |
| UA747CL | ÐËÇÆ |
| UA747K | ÐËÇÆ |
| USF7747393 | ÐËÇÆ |
| 1826-0078 H-P | ÏÇÆ |
| 700848A | ÏÇÆ |
| CA3029A | ÏÇÆ |
| CA3030AE | ÏÇÆ |
| CA3037AE | ÏÇÆ |
| CA3038AE | ÏÇÆ |
| NTE908 | ÏÇÆ |
| 156 0017 | ÎÇÆ |
| 31-0042-1 | ÎÇÆ |
| CA3010A | ÎÇÆ |
| CA3015 BA | ÎÇÆ |
| D34002412-001 | ÎÇÆ |
| NTE903 | ÎÇÆ |
| 133P946B | ÎÇÆ |
| 2106-1528 BURROUGHS | ÎÇÆ |
| 51793700 | ÎÇÆ |
| 674-64655 | ÎÇÆ |
| 80944 | ÎÇÆ |
| 83108 | ÎÇÆ |
| 87149 | ÎÇÆ |
| CA3056A | ÎÇÆ |
| CA3059 | ÎÇÆ |
| CA3079E | ÎÇÆ |
| JA424 | ÎÇÆ |
| SC1182 | ÎÇÆ |
| SG3059J | ÎÇÆ |
| SL447 | ÎÇÆ |
| 179-46447-48 | ÑÌÇÆ |
| 266P75201 | ÑÌÇÆ |
| 94791 | ÑÌÇÆ |
| GEIC-258 | ÑÌÇÆ |
| M5109P | ÑÌÇÆ |
| UA3054PC | ÑÌÇÆ |
| 1820-0297 H-P | ÊÍÇÆ |
| ECG900 | ÊÍÇÆ |
| SK3547 | ÊÍÇÆ |
| 100-6400-003 | ËÍÇÆ |
| 16570007-1 | ËÍÇÆ |
| 4833546 | ËÍÇÆ |
| 645125-1 | ËÍÇÆ |
| 86368 | ËÍÇÆ |
| CA3049 | ËÍÇÆ |
| LA3026 | ËÍÇÆ |
| SK3548 | ËÍÇÆ |

| | |
|--------------------|------|
| 04040505 | ÍÍÇÆ |
| 13-0136 | ÍÍÇÆ |
| 144178 | ÍÍÇÆ |
| 14500016-002 | ÍÍÇÆ |
| 17862 | ÍÍÇÆ |
| 1CL-741-LNC | ÍÍÇÆ |
| 2166-001 HONEYWELL | ÍÍÇÆ |
| 266P62103 | ÍÍÇÆ |
| 34-194 | ÍÍÇÆ |
| 43A393605 | ÍÍÇÆ |
| 46447-55 | ÍÍÇÆ |
| 551-023-00 | ÍÍÇÆ |
| 615246-1 MAGNAVOX | ÍÍÇÆ |
| 660327-1 | ÍÍÇÆ |
| 660388-1 | ÍÍÇÆ |
| 709A | ÍÍÇÆ |
| 733W00021 | ÍÍÇÆ |
| 741DC | ÍÍÇÆ |
| 87031 | ÍÍÇÆ |
| A101-862 | ÍÍÇÆ |
| AD741KN | ÍÍÇÆ |
| AN1741 | ÍÍÇÆ |
| CA741CE | ÍÍÇÆ |
| E-00620-0047 | ÍÍÇÆ |
| ECG941M | ÍÍÇÆ |
| FU9A7741393 | ÍÍÇÆ |
| HA17741G | ÍÍÇÆ |
| HE-442-22 | ÍÍÇÆ |
| ICL-8741-PA | ÍÍÇÆ |
| ITT741 | ÍÍÇÆ |
| L741-4 | ÍÍÇÆ |
| LM741CN | ÍÍÇÆ |
| LM741N | ÍÍÇÆ |
| MC1741CL | ÍÍÇÆ |
| MC1741P | ÍÍÇÆ |
| MM741 | ÍÍÇÆ |
| PM741CY | ÍÍÇÆ |
| RC741N | ÍÍÇÆ |
| RWC104 | ÍÍÇÆ |
| SG741CM | ÍÍÇÆ |
| SL08797 | ÍÍÇÆ |
| SL23252 | ÍÍÇÆ |
| SN72741J | ÍÍÇÆ |
| TA7504P | ÍÍÇÆ |
| TM941M | ÍÍÇÆ |
| UA741 DIP | ÍÍÇÆ |
| UA741CA | ÍÍÇÆ |
| UA741DC | ÍÍÇÆ |
| UA741TC | ÍÍÇÆ |

| | |
|---------------------|------|
| UPC741 | ÍÏÇÆ |
| XO-393 | ÍÏÇÆ |
| 46447-15 | ÍÏÇÆ |
| 85963 | ÍÏÇÆ |
| CA1458S | ÍÏÇÆ |
| CA1558T | ÍÏÇÆ |
| LM1458T | ÍÏÇÆ |
| MA709C | ÍÏÇÆ |
| MC1458L | ÍÏÇÆ |
| N5558T | ÍÏÇÆ |
| RM4558TE | ÍÏÇÆ |
| SK3555 | ÍÏÇÆ |
| SN72709L | ÍÏÇÆ |
| UA1458HC | ÍÏÇÆ |
| 00352980 RITE AUTO | ÍÏÇÆ |
| 221-Z9148 | ÍÏÇÆ |
| 561-0884-047 | ÍÏÇÆ |
| CA747CE | ÍÏÇÆ |
| CA747F | ÍÏÇÆ |
| HA17747G | ÍÏÇÆ |
| LM747CD | ÍÏÇÆ |
| LM747ED | ÍÏÇÆ |
| MB3608 | ÍÏÇÆ |
| MC1747CP2 | ÍÏÇÆ |
| N5747A | ÍÏÇÆ |
| RC747DC | ÍÏÇÆ |
| RWC105 | ÍÏÇÆ |
| SG747N | ÍÏÇÆ |
| SN72747N | ÍÏÇÆ |
| UA747A | ÍÏÇÆ |
| UA747CN | ÍÏÇÆ |
| UA747N | ÍÏÇÆ |
| UA747V | ÍÏÇÆ |
| 08210008 | ÉÎÇÆ |
| 141277 ELECTROHOME | ÉÎÇÆ |
| 155712 | ÉÎÇÆ |
| 21-5027 | ÉÎÇÆ |
| 25A-UA555 | ÉÎÇÆ |
| 307-065 DYNASCAN | ÉÎÇÆ |
| 44-10551-01 | ÉÎÇÆ |
| 51-06332A00 | ÉÎÇÆ |
| 5431-09449 | ÉÎÇÆ |
| 555 | ÉÎÇÆ |
| 555C | ÉÎÇÆ |
| 569-0773-600 | ÉÎÇÆ |
| 76-120-001 | ÉÎÇÆ |
| 901523-01 COMMODORE | ÉÎÇÆ |
| CA555E | ÉÎÇÆ |
| EAQ00-11100 | ÉÎÇÆ |

| | |
|---------------|------|
| HA17555 | ÉÏÇÆ |
| IC-555 | ÉÏÇÆ |
| LB8555D | ÉÏÇÆ |
| LM555CN | ÉÏÇÆ |
| M51841P | ÉÏÇÆ |
| MC1555 | ÉÏÇÆ |
| MX5741 | ÉÏÇÆ |
| NE555N | ÉÏÇÆ |
| NTE955M | ÉÏÇÆ |
| RC555NB | ÉÏÇÆ |
| RM555DE | ÉÏÇÆ |
| SE555JG | ÉÏÇÆ |
| SG555CM | ÉÏÇÆ |
| SN72555 | ÉÏÇÆ |
| TA6710A | ÉÏÇÆ |
| TDB0555DP | ÉÏÇÆ |
| UA555TC | ÉÏÇÆ |
| X440095550 | ÉÏÇÆ |
| 1820-0223 | ÉÏÇÆ |
| 1CL-101-TY | ÉÏÇÆ |
| 1CL-301A-TY | ÉÏÇÆ |
| 587710 DYNACO | ÉÏÇÆ |
| 748HC | ÉÏÇÆ |
| 92063 | ÉÏÇÆ |
| AD301AH | ÉÏÇÆ |
| AM301AT | ÉÏÇÆ |
| AMLM301A | ÉÏÇÆ |
| CA101AT | ÉÏÇÆ |
| CA201S | ÉÏÇÆ |
| CA301T | ÉÏÇÆ |
| ICL-101-TY | ÉÏÇÆ |
| ICL-301A-TY | ÉÏÇÆ |
| L148T2 | ÉÏÇÆ |
| LM201AH | ÉÏÇÆ |
| LM301 | ÉÏÇÆ |
| LM301AT | ÉÏÇÆ |
| ML301AT | ÉÏÇÆ |
| MLM301AG | ÉÏÇÆ |
| RC748T | ÉÏÇÆ |
| SG101AT | ÉÏÇÆ |
| SG201T | ÉÏÇÆ |
| SN52101L | ÉÏÇÆ |
| T0A1748V | ÉÏÇÆ |
| TA6548 | ÉÏÇÆ |
| UA201AH | ÉÏÇÆ |
| UPC157A | ÉÏÇÆ |
| 21-3851 | ÉÏÇÆ |
| 901523-04 | ÉÏÇÆ |
| CA111T | ÉÏÇÆ |

| | |
|---------------------|------|
| CA311S | ËÏÇÆ |
| FD-1073-ED | ËÏÇÆ |
| LM311 CAN | ËÏÇÆ |
| LM311T | ËÏÇÆ |
| MLM331G | ËÏÇÆ |
| SG211T | ËÏÇÆ |
| UA311H | ËÏÇÆ |
| 133P80325L2 | ÏÏÇÆ |
| 306-910 | ÏÏÇÆ |
| 51R84621K26 | ÏÏÇÆ |
| 85126A | ÏÏÇÆ |
| 87083B | ÏÏÇÆ |
| CA3130AS | ÏÏÇÆ |
| CA3130S | ÏÏÇÆ |
| HE-442-623 | ÏÏÇÆ |
| P80325 | ÏÏÇÆ |
| TA6465A | ÏÏÇÆ |
| 1147-0291 | ÏÏÇÆ |
| 152364 | ÏÏÇÆ |
| 2118-8297 BURROUGHS | ÏÏÇÆ |
| 2316-6275 BURROUGHS | ÏÏÇÆ |
| 295-95-1 | ÏÏÇÆ |
| 39-077-0 | ÏÏÇÆ |
| 51X90458A07 | ÏÏÇÆ |
| 56A-2-0339 | ÏÏÇÆ |
| 72-95-009 RELIANCE | ÏÏÇÆ |
| 8050339 | ÏÏÇÆ |
| 87716 | ÏÏÇÆ |
| 93262 | ÏÏÇÆ |
| AN6912N | ÏÏÇÆ |
| CA139AG | ÏÏÇÆ |
| CA239A | ÏÏÇÆ |
| CA239G | ÏÏÇÆ |
| CA339AG | ÏÏÇÆ |
| E3GF-14A607-JA | ÏÏÇÆ |
| EAS00-05800 | ÏÏÇÆ |
| FBT00-116 LAMBDA | ÏÏÇÆ |
| HA17901G | ÏÏÇÆ |
| LM139AD | ÏÏÇÆ |
| LM239 | ÏÏÇÆ |
| LM239AN | ÏÏÇÆ |
| LM2901 | ÏÏÇÆ |
| LM3302J | ÏÏÇÆ |
| LM339A | ÏÏÇÆ |
| LM339DP | ÏÏÇÆ |
| MB4204C | ÏÏÇÆ |
| MLM139AL | ÏÏÇÆ |
| MLM2901P | ÏÏÇÆ |
| NJM2901N | ÏÏÇÆ |

| | |
|----------------|------|
| SG339AN | ÍÏÇÆ |
| TA75339 | ÍÏÇÆ |
| UPC177C | ÍÏÇÆ |
| 11242096 | ÌÐÇÆ |
| 15-37833-2 | ÌÐÇÆ |
| 1820-0058 | ÌÐÇÆ |
| 2036-68 | ÌÐÇÆ |
| 30677435-001 | ÌÐÇÆ |
| 41180 | ÌÐÇÆ |
| 508523 | ÌÐÇÆ |
| 569-0964-001 | ÌÐÇÆ |
| 709CN | ÌÐÇÆ |
| 84667800 | ÌÐÇÆ |
| 989709 | ÌÐÇÆ |
| G390076S1 | ÌÐÇÆ |
| IC-27 ELCOM | ÌÐÇÆ |
| KS-20971-L1 | ÌÐÇÆ |
| M1C709-5 | ÌÐÇÆ |
| MC1709CP2 | ÌÐÇÆ |
| N5709T | ÌÐÇÆ |
| PA7001/502 | ÌÐÇÆ |
| RC709DP | ÌÐÇÆ |
| SK3590 | ÌÐÇÆ |
| SN72709N | ÌÐÇÆ |
| U6A7709393 | ÌÐÇÆ |
| UA709C | ÌÐÇÆ |
| UA709PC | ÌÐÇÆ |
| 06300342 | ÍÐÇÆ |
| 103A98M050 | ÍÐÇÆ |
| 1421753-1 | ÍÐÇÆ |
| 15-3015732 | ÍÐÇÆ |
| 17-2003 | ÍÐÇÆ |
| 194305 | ÍÐÇÆ |
| 21-5054 | ÍÐÇÆ |
| 221-166-00 | ÍÐÇÆ |
| 221-Z9043 | ÍÐÇÆ |
| 276-1770 | ÍÐÇÆ |
| 3790-1014 | ÍÐÇÆ |
| 46-132850-3 | ÍÐÇÆ |
| 4835-209-87259 | ÍÐÇÆ |
| 51X90480A07 | ÍÐÇÆ |
| 5C004 | ÍÐÇÆ |
| 612479-1 | ÍÐÇÆ |
| 662597 | ÍÐÇÆ |
| 7805A | ÍÐÇÆ |
| 7805UC | ÍÐÇÆ |
| 78M05HF | ÍÐÇÆ |
| 8-759-924-12 | ÍÐÇÆ |
| 810039-000 | ÍÐÇÆ |

| | |
|-----------------|------|
| AN7805 | ÍÐÇÆ |
| B0372540 | ÍÐÇÆ |
| C014348 | ÍÐÇÆ |
| E-620-140 BALLY | ÍÐÇÆ |
| EW84X453 | ÍÐÇÆ |
| FUA7805UC | ÍÐÇÆ |
| HA17805 | ÍÐÇÆ |
| HEP-C6110P | ÍÐÇÆ |
| L129 | ÍÐÇÆ |
| L78M05A | ÍÐÇÆ |
| L78M5LU | ÍÐÇÆ |
| LM340AT5.0 | ÍÐÇÆ |
| LM340T-5.0 | ÍÐÇÆ |
| LM340U5 | ÍÐÇÆ |
| LM342P5.0 | ÍÐÇÆ |
| LM78M05 | ÍÐÇÆ |
| M73260900 | ÍÐÇÆ |
| MC7805A | ÍÐÇÆ |
| MC7805BT | ÍÐÇÆ |
| MC7805P | ÍÐÇÆ |
| MC78M05CT | ÍÐÇÆ |
| ML7805A | ÍÐÇÆ |
| NE78M05 | ÍÐÇÆ |
| NJM78M05FA | ÍÐÇÆ |
| RC7805 | ÍÐÇÆ |
| RH-IX0014PAZZ | ÍÐÇÆ |
| SFC2805EC | ÍÐÇÆ |
| SG7805ACR | ÍÐÇÆ |
| SK3591 | ÍÐÇÆ |
| TCG960 | ÍÐÇÆ |
| TL7805 | ÍÐÇÆ |
| UA7805 | ÍÐÇÆ |
| UA7805CT | ÍÐÇÆ |
| UA7805UGH | ÍÐÇÆ |
| UA78M05C | ÍÐÇÆ |
| UC7805ACT | ÍÐÇÆ |
| UPC14305H | ÍÐÇÆ |
| UPC78M05H | ÍÐÇÆ |
| 0066-792AX-XXCX | ÍÐÇÆ |
| 1254-1694 | ÍÐÇÆ |
| 1330-9224 | ÍÐÇÆ |
| 144682 | ÍÐÇÆ |
| 186773 | ÍÐÇÆ |
| 221-101 | ÍÐÇÆ |
| 221-296-04 | ÍÐÇÆ |
| 266P93402 | ÍÐÇÆ |
| 32119-102-760 | ÍÐÇÆ |
| 37-7812 | ÍÐÇÆ |
| 4835-209-87827 | ÍÐÇÆ |

| | |
|------------------|------|
| 51X90480A66 | ÎÐÇÆ |
| 78012AP | ÎÐÇÆ |
| 7812(IC) | ÎÐÇÆ |
| 7812CU | ÎÐÇÆ |
| 78M12C | ÎÐÇÆ |
| 8-759-982-13 | ÎÐÇÆ |
| A514-062025 | ÎÐÇÆ |
| AN7812 | ÎÐÇÆ |
| AN78M12(LB) | ÎÐÇÆ |
| B0373230 | ÎÐÇÆ |
| FS-7812 | ÎÐÇÆ |
| FUA7812UC | ÎÐÇÆ |
| HA17812P | ÎÐÇÆ |
| HEP-C6113P | ÎÐÇÆ |
| L7812CV | ÎÐÇÆ |
| L78M12LU | ÎÐÇÆ |
| L78N12-RA | ÎÐÇÆ |
| LM340T-12 | ÎÐÇÆ |
| LM341-12 | ÎÐÇÆ |
| LM342P12 | ÎÐÇÆ |
| LM78M12 | ÎÐÇÆ |
| M73260901 | ÎÐÇÆ |
| MC7809C | ÎÐÇÆ |
| MC7812ACP | ÎÐÇÆ |
| MC7812CP | ÎÐÇÆ |
| MC78M12C | ÎÐÇÆ |
| ML7812 | ÎÐÇÆ |
| NJM7812FA | ÎÐÇÆ |
| OM340U12 | ÎÐÇÆ |
| S-95596 | ÎÐÇÆ |
| SG340-12R | ÎÐÇÆ |
| TA78012AP | ÎÐÇÆ |
| TDB7812T | ÎÐÇÆ |
| TL7812KC TI | ÎÐÇÆ |
| TVSUC78M1ZHZ | ÎÐÇÆ |
| UA7812CKC | ÎÐÇÆ |
| UA7812UC | ÎÐÇÆ |
| UA78M12C | ÎÐÇÆ |
| UC7812ACT | ÎÐÇÆ |
| UGH7812 | ÎÐÇÆ |
| UPC7812H | ÎÐÇÆ |
| X0473 | ÎÐÇÆ |
| 149038 | ÎÐÇÆ |
| 21-3842 | ÎÐÇÆ |
| 37-LM340T15 | ÎÐÇÆ |
| 4822-130-41224 | ÎÐÇÆ |
| 587013 DYNACO | ÎÐÇÆ |
| 7815 IC VOLT REG | ÎÐÇÆ |
| 801830 | ÎÐÇÆ |

| | |
|------------------|------|
| AN78M15LB | İĐÇÆ |
| FUA7815C | İĐÇÆ |
| HA178M15 | İĐÇÆ |
| L131 | İĐÇÆ |
| LM340-15KC TI | İĐÇÆ |
| LM340T-15R | İĐÇÆ |
| LM341P-15 | İĐÇÆ |
| LM7815C | İĐÇÆ |
| LM78M15CT | İĐÇÆ |
| MC7815 | İĐÇÆ |
| MC7815ACT | İĐÇÆ |
| MC7815CT | İĐÇÆ |
| MC78M15CP | İĐÇÆ |
| NTE968 | İĐÇÆ |
| SFC2815E | İĐÇÆ |
| SG7815ACP | İĐÇÆ |
| TA78015P | İĐÇÆ |
| TL7815 | İĐÇÆ |
| UA7815C | İĐÇÆ |
| UA7815KC TI | İĐÇÆ |
| UA78M15 | İĐÇÆ |
| UA78M15UC | İĐÇÆ |
| UPC14315 | İĐÇÆ |
| UPC7815H | İĐÇÆ |
| 21-3863 | ĐĐÇÆ |
| RC3403 | ĐĐÇÆ |
| ECG989 | ÑĐÇÆ |
| LM565CN | ÑĐÇÆ |
| NE565N | ÑĐÇÆ |
| 1820-0493 | ÈÇÈÆ |
| 221-93 D-04 | ÈÇÈÆ |
| 221-93-01 | ÈÇÈÆ |
| 88039 | ÈÇÈÆ |
| 96680 | ÈÇÈÆ |
| CA107E | ÈÇÈÆ |
| CA307 | ÈÇÈÆ |
| ECG976 | ÈÇÈÆ |
| LM107N | ÈÇÈÆ |
| LM207N | ÈÇÈÆ |
| LM307DE | ÈÇÈÆ |
| LM307P | ÈÇÈÆ |
| MLM307U | ÈÇÈÆ |
| SG207D | ÈÇÈÆ |
| SG307N | ÈÇÈÆ |
| SN72307JA | ÈÇÈÆ |
| SSS107P | ÈÇÈÆ |
| 1826-0167 H-P | ĐÈÈÆ |
| 87478 FORM LEADS | ĐÈÈÆ |
| CA3094S | ĐÈÈÆ |

| | |
|---------------|------|
| 156-0176-00 | ÏÉÈÆ |
| 1820-0430 H-P | ÏÉÈÆ |
| 300832-00 | ÏÉÈÆ |
| 442-30 | ÏÉÈÆ |
| 7805CDA | ÏÉÈÆ |
| 810032-000 | ÏÉÈÆ |
| DG-LAS1505 | ÏÉÈÆ |
| GE-309K | ÏÉÈÆ |
| LAS1505 | ÏÉÈÆ |
| LLM340K5 | ÏÉÈÆ |
| LM309K | ÏÉÈÆ |
| LM340AK5.0 | ÏÉÈÆ |
| LM340K5 | ÏÉÈÆ |
| LM7805CK | ÏÉÈÆ |
| MC7805BK | ÏÉÈÆ |
| NTE309K | ÏÉÈÆ |
| SFC2805RC | ÏÉÈÆ |
| SG7805ACK | ÏÉÈÆ |
| SK3629 | ÏÉÈÆ |
| TA78005M | ÏÉÈÆ |
| UA309KC | ÏÉÈÆ |
| UA7805DA | ÏÉÈÆ |
| UA7805MKA TI | ÏÉÈÆ |
| UGJ7109393 | ÏÉÈÆ |
| 10-010 IC | ÐÉÈÆ |
| 44T-300-100 | ÐÉÈÆ |
| 7808 | ÐÉÈÆ |
| 780C | ÐÉÈÆ |
| AN7808 | ÐÉÈÆ |
| DM-92 | ÐÉÈÆ |
| FUA7808C | ÐÉÈÆ |
| HA17808 | ÐÉÈÆ |
| HE-442-691 | ÐÉÈÆ |
| LM320T8.0 | ÐÉÈÆ |
| LM340T-8 | ÐÉÈÆ |
| LM341P-8.0 | ÐÉÈÆ |
| LM7808C | ÐÉÈÆ |
| LM78M08CT | ÐÉÈÆ |
| MC7808ACP | ÐÉÈÆ |
| MC7808CP | ÐÉÈÆ |
| MC78M08C | ÐÉÈÆ |
| NJM78M08 | ÐÉÈÆ |
| SA7808CU | ÐÉÈÆ |
| SG340-08R | ÐÉÈÆ |
| SN72908 | ÐÉÈÆ |
| TDC7808 | ÐÉÈÆ |
| UA7808CKC | ÐÉÈÆ |
| UA7808KC TI | ÐÉÈÆ |
| UA78M08 | ÐÉÈÆ |

| | |
|-----------------|------|
| UA78M08UGH | ÐÉÈÆ |
| UPC7808H | ÐÉÈÆ |
| 1709-1 IC | ÑÊÈÆ |
| 442-39 | ÑÊÈÆ |
| 569-0964-002 | ÑÊÈÆ |
| 87965 | ÑÊÈÆ |
| 91787 | ÑÊÈÆ |
| A514-062212 | ÑÊÈÆ |
| CA201G | ÑÊÈÆ |
| CA301E | ÑÊÈÆ |
| GEIC-304 | ÑÊÈÆ |
| IG00162 | ÑÊÈÆ |
| LM201N | ÑÊÈÆ |
| LM301AP1 | ÑÊÈÆ |
| ML748CS | ÑÊÈÆ |
| RC748ND | ÑÊÈÆ |
| SK3641 | ÑÊÈÆ |
| SN72301AP | ÑÊÈÆ |
| U9T7101392 | ÑÊÈÆ |
| UPC301AN | ÑÊÈÆ |
| 1421754 | ÉËÈÆ |
| 149018 | ÉËÈÆ |
| 163434 | ÉËÈÆ |
| 1754-1 | ÉËÈÆ |
| 17883 | ÉËÈÆ |
| 220-037 DRACON | ÉËÈÆ |
| 221-129A-01 | ÉËÈÆ |
| 324 DIP | ÉËÈÆ |
| 48-2342 | ÉËÈÆ |
| 5300725 | ÉËÈÆ |
| 6001 ENERGY TEC | ÉËÈÆ |
| 80233 | ÉËÈÆ |
| 84927 | ÉËÈÆ |
| 85A01 | ÉËÈÆ |
| 86593 | ÉËÈÆ |
| 87161 | ÉËÈÆ |
| 88187 | ÉËÈÆ |
| 90447 | ÉËÈÆ |
| 91960 | ÉËÈÆ |
| CA124E | ÉËÈÆ |
| CA324E | ÉËÈÆ |
| E3FF-14A607-AA | ÉËÈÆ |
| EKG987 | ÉËÈÆ |
| HA17902 | ÉËÈÆ |
| HE-442-602 | ÉËÈÆ |
| LM124A | ÉËÈÆ |
| LM124N | ÉËÈÆ |
| LM224AF | ÉËÈÆ |
| LM224J | ÉËÈÆ |

| | |
|---------------|------|
| LM2902N | ÉËÈÆ |
| LM324A | ÉËÈÆ |
| LM324AN | ÉËÈÆ |
| LM324N | ÉËÈÆ |
| MLM2902P | ÉËÈÆ |
| MLM324P1 | ÉËÈÆ |
| SG224J | ÉËÈÆ |
| SK3643 | ÉËÈÆ |
| UPC451 | ÉËÈÆ |
| 418073P1 | ÊËÈÆ |
| AM748DM | ÊËÈÆ |
| CA748CN | ÊËÈÆ |
| CA748N | ÊËÈÆ |
| LM748N | ÊËÈÆ |
| N5748V | ÊËÈÆ |
| SG748CM | ÊËÈÆ |
| SL748C | ÊËÈÆ |
| SN72748N | ÊËÈÆ |
| TBB0748B | ÊËÈÆ |
| UA748CN | ÊËÈÆ |
| UA748J | ÊËÈÆ |
| UA748MP | ÊËÈÆ |
| UA748TC | ÊËÈÆ |
| 1CL-748C-TY | ÊËÈÆ |
| AM748T | ÊËÈÆ |
| CA748S | ÊËÈÆ |
| LM748CH | ÊËÈÆ |
| N5748T | ÊËÈÆ |
| SG748CT | ÊËÈÆ |
| SN52748P | ÊËÈÆ |
| TBB0748 | ÊËÈÆ |
| U5B7748312 | ÊËÈÆ |
| UA748HC | ÊËÈÆ |
| 1826-0218 H-P | ÏËÈÆ |
| CA3100S | ÏËÈÆ |
| ECG871 | ÏËÈÆ |
| SK3646 | ÏËÈÆ |
| 3012354-00 | ÏËÈÆ |
| 89632 | ÏËÈÆ |
| CA111E | ÏËÈÆ |
| CA311E | ÏËÈÆ |
| HA1-2111-2 | ÏËÈÆ |
| LM211D | ÏËÈÆ |
| LM311JG | ÏËÈÆ |
| LM311P | ÏËÈÆ |
| SG111D | ÏËÈÆ |
| SG311D | ÏËÈÆ |
| SN72311P | ÏËÈÆ |
| UA311TC | ÏËÈÆ |

| | |
|------------------|------|
| 103B98M060 | ÏÈÆ |
| 221-Z9150 | ÏÈÆ |
| 7806 IC VOLT REG | ÏÈÆ |
| AN7806 | ÏÈÆ |
| GE-962 | ÏÈÆ |
| HA178M06P | ÏÈÆ |
| L78M06 | ÏÈÆ |
| LM340-6KC TI | ÏÈÆ |
| LM340T-6.0R | ÏÈÆ |
| LM341P-6.0 | ÏÈÆ |
| LM78M06 | ÏÈÆ |
| MC7706CP | ÏÈÆ |
| MC7806ACP | ÏÈÆ |
| MC7806CP | ÏÈÆ |
| MC78M06C | ÏÈÆ |
| NJM78M06 | ÏÈÆ |
| SA7806CU | ÏÈÆ |
| SG7806ACP | ÏÈÆ |
| TDB7806 | ÏÈÆ |
| UA7806 | ÏÈÆ |
| UA7806KC TI | ÏÈÆ |
| UA78M06 | ÏÈÆ |
| UA78M06UGH | ÏÈÆ |
| 7824CU | ÏÈÆ |
| 800458-000 | ÏÈÆ |
| ECG972 | ÏÈÆ |
| HA17824 | ÏÈÆ |
| HE-442-60 | ÏÈÆ |
| L7824CV | ÏÈÆ |
| LM340T-24 | ÏÈÆ |
| LM341-24 | ÏÈÆ |
| LM7824CT | ÏÈÆ |
| MC7724CP | ÏÈÆ |
| MC7824ACP | ÏÈÆ |
| MC7824CP | ÏÈÆ |
| MC78M24CP | ÏÈÆ |
| NJM78M24 | ÏÈÆ |
| SA7824CU | ÏÈÆ |
| SG7824ACP | ÏÈÆ |
| TCG972 | ÏÈÆ |
| TM972 | ÏÈÆ |
| UA7824CKC TI | ÏÈÆ |
| UA7824UGH | ÏÈÆ |
| UA78M24KC TI | ÏÈÆ |
| UPC7824 | ÏÈÆ |
| 21-3857 | ĐÍÈÆ |
| 3M320T5.0 | ĐÍÈÆ |
| 7905 | ĐÍÈÆ |
| 79M05 | ĐÍÈÆ |

| | |
|------------------|------|
| AN7905T | ÐÍÈÆ |
| ECG961 | ÐÍÈÆ |
| FUA7905UC | ÐÍÈÆ |
| HE-442-630 | ÐÍÈÆ |
| LM320T-5 | ÐÍÈÆ |
| LM7905C | ÐÍÈÆ |
| LM79M05CP | ÐÍÈÆ |
| MC7905ACP | ÐÍÈÆ |
| MC7905CT | ÐÍÈÆ |
| SG7905ACP | ÐÍÈÆ |
| SN72905 | ÐÍÈÆ |
| UA7905AC | ÐÍÈÆ |
| UA7905UC | ÐÍÈÆ |
| UA79M05C | ÐÍÈÆ |
| UC7905ACT | ÐÍÈÆ |
| 7906 IC VOLT REG | ÑÍÈÆ |
| AN79M06LB | ÑÍÈÆ |
| HEP-C6120P | ÑÍÈÆ |
| LM7906C | ÑÍÈÆ |
| MC7906A | ÑÍÈÆ |
| MC7906C | ÑÍÈÆ |
| MC7906T | ÑÍÈÆ |
| UA7906 | ÑÍÈÆ |
| UA7906UC | ÑÍÈÆ |
| UA79M06UC | ÑÍÈÆ |
| 37-7912 | ÈÎÈÆ |
| 7912 IC VOLT REG | ÈÎÈÆ |
| 79M12C | ÈÎÈÆ |
| AMX4188 | ÈÎÈÆ |
| EAS00-09700 | ÈÎÈÆ |
| HEP-C6122P | ÈÎÈÆ |
| LM7912 | ÈÎÈÆ |
| LM79M12CP | ÈÎÈÆ |
| MC7912A | ÈÎÈÆ |
| MC7912C | ÈÎÈÆ |
| MC7912T | ÈÎÈÆ |
| SG7912P | ÈÎÈÆ |
| UA7912 | ÈÎÈÆ |
| UA7912UC | ÈÎÈÆ |
| UA79M12CKC | ÈÎÈÆ |
| UC7912CT | ÈÎÈÆ |
| 17-2048 | ÉÎÈÆ |
| 514-103685 | ÉÎÈÆ |
| 7915 IC VOLT REG | ÉÎÈÆ |
| A514-103685 | ÉÎÈÆ |
| ECG969 | ÉÎÈÆ |
| LM320T15 | ÉÎÈÆ |
| LM79M15 | ÉÎÈÆ |
| MC7915AC | ÉÎÈÆ |

| | |
|--------------|------|
| MC7915CP | ÉÏÈÆ |
| NTE969 | ÉÏÈÆ |
| SK3674 | ÉÏÈÆ |
| UA7915C | ÉÏÈÆ |
| UA7915UGH | ÉÏÈÆ |
| UC7915ACT | ÉÏÈÆ |
| 7924 IC | ÉÏÈÆ |
| AN7924 | ÉÏÈÆ |
| LM320MP-24 | ÉÏÈÆ |
| LM7924C | ÉÏÈÆ |
| MC7924AC | ÉÏÈÆ |
| MC7924CP | ÉÏÈÆ |
| NTE971 | ÉÏÈÆ |
| UA7924C | ÉÏÈÆ |
| UA7924UGH | ÉÏÈÆ |
| UPC7924H | ÉÏÈÆ |
| 17-2037 | ÉÏÈÆ |
| 50210-197 | ÉÏÈÆ |
| 801823 | ÉÏÈÆ |
| 83053 | ÉÏÈÆ |
| 86353 | ÉÏÈÆ |
| A514-062023 | ÉÏÈÆ |
| E-00620-0126 | ÉÏÈÆ |
| HA17301G | ÉÏÈÆ |
| LM2900N | ÉÏÈÆ |
| LM3900 | ÉÏÈÆ |
| MC3401L | ÉÏÈÆ |
| RC3401DB | ÉÏÈÆ |
| TM992 | ÉÏÈÆ |
| 21-3777 | ÉÏÈÆ |
| 313-0022 | ÉÏÈÆ |
| 551-030-00 | ÉÏÈÆ |
| 556 IC | ÉÏÈÆ |
| 556J | ÉÏÈÆ |
| 5A-9002 | ÉÏÈÆ |
| ECG978 | ÉÏÈÆ |
| LM556N | ÉÏÈÆ |
| NE556 | ÉÏÈÆ |
| NTE978 | ÉÏÈÆ |
| SG556CN | ÉÏÈÆ |
| TDB0556A | ÉÏÈÆ |
| XR556V | ÉÏÈÆ |
| AM307T | ÏÏÈÆ |
| CA107S | ÏÏÈÆ |
| CA307S | ÏÏÈÆ |
| LM207H | ÏÏÈÆ |
| MLM107G | ÏÏÈÆ |
| SFC2207 | ÏÏÈÆ |
| SG307T | ÏÏÈÆ |

| | |
|---------------------|-----|
| SSS107J | ÿÿÿ |
| UA107H | ÿÿÿ |
| 88179 | ÿÿÿ |
| CA158AT | ÿÿÿ |
| CA258AT | ÿÿÿ |
| CA358AT | ÿÿÿ |
| LM158AH | ÿÿÿ |
| LM258AH | ÿÿÿ |
| LM258T | ÿÿÿ |
| LM358AT | ÿÿÿ |
| MLM158G | ÿÿÿ |
| SK3691 | ÿÿÿ |
| 0066-034BX-XXAX | ÿÿÿ |
| 1175-8000 | ÿÿÿ |
| 153568 | ÿÿÿ |
| 195606 | ÿÿÿ |
| 303057-12 REGENCY | ÿÿÿ |
| 4835-209-87079 | ÿÿÿ |
| 51X90266A45 | ÿÿÿ |
| 70005BB | ÿÿÿ |
| 87964 | ÿÿÿ |
| 905-1238 | ÿÿÿ |
| AN6562 | ÿÿÿ |
| CA158A | ÿÿÿ |
| CA158G | ÿÿÿ |
| CA258E | ÿÿÿ |
| CA358A | ÿÿÿ |
| CA358G | ÿÿÿ |
| EW84X232 | ÿÿÿ |
| HA17904 | ÿÿÿ |
| LM158AN | ÿÿÿ |
| LM258AJ | ÿÿÿ |
| LM258P | ÿÿÿ |
| LM2904P | ÿÿÿ |
| LM358JG | ÿÿÿ |
| MLM158U | ÿÿÿ |
| MLM358U | ÿÿÿ |
| QC0069 | ÿÿÿ |
| TA75558S-1 | ÿÿÿ |
| UA798RM | ÿÿÿ |
| UPC358C | ÿÿÿ |
| 1517-2463 BURROUGHS | ÿÿÿ |
| CA555C | ÿÿÿ |
| CA555T | ÿÿÿ |
| MC1555G | ÿÿÿ |
| RM555T | ÿÿÿ |
| SN52555L | ÿÿÿ |
| UA555HM | ÿÿÿ |
| 51-90433A08 | ÿÿÿ |

| | |
|---------------|------|
| 78M18A | ËÐÈÆ |
| AN78M18 | ËÐÈÆ |
| HA17818P | ËÐÈÆ |
| L7818CV | ËÐÈÆ |
| LM340T-18 | ËÐÈÆ |
| LM7818CT | ËÐÈÆ |
| MC7818 | ËÐÈÆ |
| MC7818ACT | ËÐÈÆ |
| MC7818GT | ËÐÈÆ |
| MC78M18CP | ËÐÈÆ |
| NJM78H | ËÐÈÆ |
| PC78M16 | ËÐÈÆ |
| SG340-18R | ËÐÈÆ |
| TA78018AP | ËÐÈÆ |
| UA7818C | ËÐÈÆ |
| UA7818KC TI | ËÐÈÆ |
| UPC14318H | ËÐÈÆ |
| UPC78M18H | ËÐÈÆ |
| 1X0488CE | ÏÐÈÆ |
| 8821008 | ÏÐÈÆ |
| LS3350P | ÏÐÈÆ |
| RVTBA1330 | ÏÐÈÆ |
| WEPS143/1217 | ÏÐÈÆ |
| 742099 | ÐÐÈÆ |
| LA4400 | ÐÐÈÆ |
| ECG1453 | ÑÐÈÆ |
| SK3702 | ÑÐÈÆ |
| CX-089 IC | ÈÇÉÆ |
| IG0009 | ÈÇÉÆ |
| M5134-8266 | ÈÇÉÆ |
| RE343-IC | ÈÇÉÆ |
| 2360151 | ÈÇÉÆ |
| HA11228 | ÈÇÉÆ |
| 221-Z9127 | ÈÇÉÆ |
| RH-1X0047CEZZ | ÈÇÉÆ |
| SK3705 | ÈÇÉÆ |
| AN271B | ÈÇÉÆ |
| NTE1181 | ÈÇÉÆ |
| 4-1540-11510 | ÌÇÉÆ |
| HA1151 | ÌÇÉÆ |
| HA11516J | ÌÇÉÆ |
| RH-1X1030AFZ | ÌÇÉÆ |
| RH-IX1032AFZ | ÌÇÉÆ |
| 23119013 | ÌÇÉÆ |
| 23119032 | ÌÇÉÆ |
| 4206105370 | ÌÇÉÆ |
| IC-545 ELCOM | ÌÇÉÆ |
| TA7076P(FA-6) | ÌÇÉÆ |
| 307-107-9-003 | ÐÇÉÆ |

| | |
|---------------|------|
| ECG1208 | ÐÇÉÆ |
| TC5081P | ÐÇÉÆ |
| B0315500 | ÑÇÉÆ |
| SK3714 | ÑÇÉÆ |
| 000LA3300 | ÐÈÉÆ |
| 51-0038-00 | ÐÈÉÆ |
| 754-5853-300 | ÐÈÉÆ |
| GE-1005 | ÐÈÉÆ |
| NTE1005 | ÐÈÉÆ |
| SVI-LA3300 | ÐÈÉÆ |
| 158040 | ÑÈÉÆ |
| 78L82AC | ÑÈÉÆ |
| ECG981 | ÑÈÉÆ |
| LM78L08ACH | ÑÈÉÆ |
| M78L82 | ÑÈÉÆ |
| MC78L08AC | ÑÈÉÆ |
| MC78L08C | ÑÈÉÆ |
| NE78L08 | ÑÈÉÆ |
| NTE981 | ÑÈÉÆ |
| TM981 | ÑÈÉÆ |
| UA78L08AWC | ÑÈÉÆ |
| UA78L08WC | ÑÈÉÆ |
| 02-252222 | ÈÉÉÆ |
| 307-143-9-003 | ÈÉÉÆ |
| ECG1278 | ÈÉÉÆ |
| TA7222AP | ÈÉÉÆ |
| TA7209P | ÉÉÉÆ |
| GEIC-113 | ÈÉÉÆ |
| 02-360002 | ÈÉÉÆ |
| 1223909 | ÈÉÉÆ |
| ECG1167 | ÈÉÉÆ |
| PLL02 | ÈÉÉÆ |
| QQ-OPLL02AN | ÈÉÉÆ |
| SK3732 | ÈÉÉÆ |
| TM1167 | ÈÉÉÆ |
| B0480820 | ÌÉÉÆ |
| RH-IX1039AFZZ | ÌÉÉÆ |
| TC5082P | ÌÉÉÆ |
| ECG1216 | ÌÉÉÆ |
| NTE1216 | ÌÉÉÆ |
| ECG1214 | ÎÉÉÆ |
| SK3736 | ÎÉÉÆ |
| A3201 | ÏÉÉÆ |
| GEIC-75 | ÏÉÉÆ |
| SK3737 | ÏÉÉÆ |
| LA1355 | ÐÉÉÆ |
| A4430 | ÑÉÉÆ |
| LA44000Y | ÑÉÉÆ |
| LA4430 | ÑÉÉÆ |

| | |
|-----------------|------|
| 46-131357-3 | ÈÊÉÆ |
| GEIC-330 | ÈÊÉÆ |
| STK-435 | ÈÊÉÆ |
| 266P35801 | ÉÊÉÆ |
| GE-1219 | ÉÊÉÆ |
| STK-437 | ÉÊÉÆ |
| 1001-9685 | ÉÊÉÆ |
| 46-13185-3 | ÊÊÉÆ |
| 668-138A | ÊÊÉÆ |
| GEIC-176 | ÊÊÉÆ |
| RH-IX0001PAZZ | ÊÊÉÆ |
| TVSMPC596C | ÊÊÉÆ |
| UPC596C | ÊÊÉÆ |
| 1030-9607 | ËÊÉÆ |
| 61C001-2 | ËÊÉÆ |
| IC-535 ELCOM | ËÊÉÆ |
| TM1123 | ËÊÉÆ |
| 8000-00058-008 | ÌÊÉÆ |
| GEIC-336 | ÌÊÉÆ |
| NTE1260 | ÌÊÉÆ |
| 003526 | ÍÊÉÆ |
| 307-131-9-004 | ÍÊÉÆ |
| C1032H IC | ÍÊÉÆ |
| YEAMM5152L | ÍÊÉÆ |
| LA1222 | ÏÊÉÆ |
| SK3762 | ÏÊÉÆ |
| 1181-3201 | ÏÊÉÆ |
| 742362 | ÏÊÉÆ |
| EA33X8535 | ÏÊÉÆ |
| MC1309P | ÏÊÉÆ |
| PC-20070 | ÏÊÉÆ |
| RH-IX1014AFZZ | ÏÊÉÆ |
| ULN3809A | ÏÊÉÆ |
| 2079-92 | ÏÊÉÆ |
| AZQQ-001GEA | ÏÊÉÆ |
| BA511 | ÏÊÉÆ |
| BA521A | ÏÊÉÆ |
| GEIC-315 | ÏÊÉÆ |
| QQ-BB7521AX | ÏÊÉÆ |
| QQ-MBA511BX | ÏÊÉÆ |
| RE359-IC | ÏÊÉÆ |
| TM1165 | ÏÊÉÆ |
| BA318 | ÐÊÉÆ |
| 02-091137 | ÑÊÉÆ |
| 136146 | ÑÊÉÆ |
| 147-7034-01 | ÑÊÉÆ |
| 17870 | ÑÊÉÆ |
| 2007 EF JOHNSON | ÑÊÉÆ |
| 221-108A | ÑÊÉÆ |

| | |
|------------------|------|
| 29341-A H-KARDON | ÑĚÉÆ |
| 3596810 | ÑĚÉÆ |
| 38510-169 | ÑĚÉÆ |
| 442-92 | ÑĚÉÆ |
| 4438-2 | ÑĚÉÆ |
| 45391 | ÑĚÉÆ |
| 51-10658A01 | ÑĚÉÆ |
| 51S10658A01 | ÑĚÉÆ |
| 612077-1 | ÑĚÉÆ |
| 77B1Z | ÑĚÉÆ |
| 82284 | ÑĚÉÆ |
| 83796 | ÑĚÉÆ |
| 9018 FISHER | ÑĚÉÆ |
| AN377 | ÑĚÉÆ |
| CA3189E/17939 | ÑĚÉÆ |
| ECG788 | ÑĚÉÆ |
| GEIC-229 | ÑĚÉÆ |
| HG2041A | ÑĚÉÆ |
| LM3089N | ÑĚÉÆ |
| PTC767 | ÑĚÉÆ |
| R4438-2 RCA | ÑĚÉÆ |
| RH-IXTT02A | ÑĚÉÆ |
| SN76689N | ÑĚÉÆ |
| TA5628 | ÑĚÉÆ |
| TM788 | ÑĚÉÆ |
| TVCM-39 | ÑĚÉÆ |
| ULN2289 | ÑĚÉÆ |
| WEP2040 | ÑĚÉÆ |
| 307-144-9-001 | ÈÌÉÆ |
| MX-3619 | ÈÌÉÆ |
| 15-3011413-01X | ÉÌÉÆ |
| AN78L06 | ÉÌÉÆ |
| LM78L06CZ | ÉÌÉÆ |
| NJM78L06AV | ÉÌÉÆ |
| TA78L006AP | ÉÌÉÆ |
| UA78L06ACZ | ÉÌÉÆ |
| 1141-3119 | ÈÌÉÆ |
| 221-98 F-01 | ÈÌÉÆ |
| 51-13753A40 | ÈÌÉÆ |
| 56D65 | ÈÌÉÆ |
| 88796 IC | ÈÌÉÆ |
| CA1190GQM | ÈÌÉÆ |
| EP84X81 | ÈÌÉÆ |
| NTE1231 | ÈÌÉÆ |
| TDA1190Z | ÈÌÉÆ |
| ULN-2290Q | ÈÌÉÆ |
| 095 SONY | ÈÌÉÆ |
| 8-759-601-95 | ÈÌÉÆ |
| 905-234 | ÈÌÉÆ |

| | |
|---------------|------|
| CX095C | ËÌÉÆ |
| M5146P | ËÌÉÆ |
| SONY 095A | ËÌÉÆ |
| 136151-002 | ÏÏÉÆ |
| 15-3015131-4 | ÏÏÉÆ |
| 56A-2-2002 | ÏÏÉÆ |
| 6123320001 | ÏÏÉÆ |
| 69E19 | ÏÏÉÆ |
| 89974 | ÏÏÉÆ |
| ECG1374 | ÏÏÉÆ |
| TAP87544 | ÏÏÉÆ |
| TDA2008BV | ÏÏÉÆ |
| 266P32402 | ÏÏÉÆ |
| HA1366WR | ÏÏÉÆ |
| TM1261 | ÏÏÉÆ |
| 160576 | ÏÏÉÆ |
| 5350713 | ÏÏÉÆ |
| 744223 | ÏÏÉÆ |
| BA328 | ÏÏÉÆ |
| EA33X8708 | ÏÏÉÆ |
| LA3161 | ÏÏÉÆ |
| MB3105 | ÏÏÉÆ |
| RH-1X1121AFZZ | ÏÏÉÆ |
| SK3874 | ÏÏÉÆ |
| M51515 | ÏÏÉÆ |
| SK3875 | ÏÏÉÆ |
| 5350271 | ÏÏÉÆ |
| EW84X487 | ÏÏÉÆ |
| NTE1135 | ÏÏÉÆ |
| SK3876 | ÏÏÉÆ |
| 1020-25 | ÐÌÉÆ |
| 20C2 IC | ÐÌÉÆ |
| 5350182 | ÐÌÉÆ |
| 81C IC | ÐÌÉÆ |
| C20C1 IC | ÐÌÉÆ |
| ECG1075A | ÐÌÉÆ |
| RVUPC20C2 | ÐÌÉÆ |
| UPC20C1 | ÐÌÉÆ |
| WEP938 | ÐÌÉÆ |
| 46-13223-3 | ÑÏÉÆ |
| ECG1245 | ÑÏÉÆ |
| NTE1245 | ÑÏÉÆ |
| RH-IX0035TAZZ | ÑÏÉÆ |
| UPC1031H | ÑÏÉÆ |
| X0015TA | ÑÏÉÆ |
| 221-Z9179 | ÈÐÉÆ |
| MX-4479 | ÈÐÉÆ |
| UPC1353 | ÈÐÉÆ |
| D861C IC | ÉÐÉÆ |

| | |
|---------------------|------|
| MPD861C1 | ÉÐÉÆ |
| RH-IX1073AFZZ | ÉÐÉÆ |
| UPD861C | ÉÐÉÆ |
| 15-41627-2 | ÊÐÉÆ |
| 6123470002 | ÊÐÉÆ |
| CA3172 | ÊÐÉÆ |
| ECG821 | ÊÐÉÆ |
| TCG821 | ÊÐÉÆ |
| WEP821/821 | ÊÐÉÆ |
| SK3883 | ËÐÉÆ |
| LC7120 | ÌÐÉÆ |
| MN6043 | ÌÐÉÆ |
| 21A120-074 | ÍÐÉÆ |
| ECG1437 | ÍÐÉÆ |
| SK3885 | ÍÐÉÆ |
| SK3887 | ÎÐÉÆ |
| 74122 B-HOWELL | ÏÐÉÆ |
| EA33X8363 | ÏÐÉÆ |
| LA4101 | ÏÐÉÆ |
| TM1180 | ÏÐÉÆ |
| GE-1228 | ÐÐÉÆ |
| NTE1228 | ÐÐÉÆ |
| WEP1248/1228 | ÐÐÉÆ |
| A4051P IC | ÑÐÉÆ |
| LA4050P | ÑÐÉÆ |
| SK3890 | ÑÐÉÆ |
| 06300311 | ÈÇÊÆ |
| 3340 | ÈÇÊÆ |
| 48-2221 | ÈÇÊÆ |
| 5C009 | ÈÇÊÆ |
| ECG829 | ÈÇÊÆ |
| MFC604D | ÈÇÊÆ |
| 46447-25 | ÈÇÊÆ |
| LM1496N IC | ÈÇÊÆ |
| MC1496P | ÈÇÊÆ |
| NTE973D | ÈÇÊÆ |
| UA796DC | ÈÇÊÆ |
| 1100-9750 | ÈÉÊÆ |
| 15-5016T/IC7313AP | ÈÉÊÆ |
| 8-759-841-40 | ÈÉÊÆ |
| EA33X9559 | ÈÉÊÆ |
| IC7313AP SOUNDESIGN | ÈÉÊÆ |
| MX-5596 | ÈÉÊÆ |
| TA7313 IC | ÈÉÊÆ |
| TA7313FB | ÈÉÊÆ |
| NTE1273 | ÈÉÊÆ |
| 1081-3558 | ÈÉÊÆ |
| 146152 | ÈÉÊÆ |
| 1465637-2 | ÈÉÊÆ |

| | |
|----------------|------|
| 1465637-4 R9 | ÊÉÊÆ |
| 51S13753A50 | ÊÉÊÆ |
| 5637-1R | ÊÉÊÆ |
| 5637-4 IC | ÊÉÊÆ |
| 85304X | ÊÉÊÆ |
| 87682L | ÊÉÊÆ |
| 89915 | ÊÉÊÆ |
| 90228 | ÊÉÊÆ |
| 90232 IC | ÊÉÊÆ |
| CA3151G | ÊÉÊÆ |
| ECG986 | ÊÉÊÆ |
| SK3918 | ÊÉÊÆ |
| 15-41764-1 | ÊÉÊÆ |
| 612338-3 | ÊÉÊÆ |
| 86747 | ËÉËÆ |
| ECG822 | ËÉËÆ |
| TA10236 RCA IC | ËÉËÆ |
| 07-28777-42 | ÌÉÌÆ |
| 46-13172-3 | ÌÉÌÆ |
| 70119023 | ÌÉÌÆ |
| IMAN262 | ÌÉÌÆ |
| TM1263 | ÌÉÌÆ |
| 144017 | ÍÉÍÆ |
| 61C001-9 | ÍÉÍÆ |
| NTE1268 | ÍÉÍÆ |
| C1181 IC | ÎÉÎÆ |
| SK3922 | ÎÉÎÆ |
| 2SA564ARCU | ÏÉÏÆ |
| EA33X8545 | ÏÉÏÆ |
| UPC1182 | ÏÉÏÆ |
| LM381A | ÐÉÐÆ |
| NTE942 | ÐÉÐÆ |
| CA3232E | ÈÉÈÆ |
| FT8657C | ÈÉÈÆ |
| 1380-4729 | ÑÌÑÆ |
| 266P931010 | ÑÌÑÆ |
| 78L09A | ÑÌÑÆ |
| AN78M09 | ÑÌÑÆ |
| I03B98M090 | ÑÌÑÆ |
| L78M09SA | ÑÌÑÆ |
| NJM78L09K | ÑÌÑÆ |
| TA78L009P | ÑÌÑÆ |
| 1467533-501 | ÉÍÉÆ |
| 742921 | ÉÍÉÆ |
| ECG1439 | ÉÍÉÆ |
| SK3964 | ËÍËÆ |
| 3535110510009 | ÉÍÉÆ |
| C3806P IC | ÉÍÉÆ |
| IP20-0210 | ÉÍÉÆ |

| | |
|--------------|------|
| MC4044L | ÉÍÊÆ |
| 1-TR-016 | ÊÍÊÆ |
| 16483611 | ÊÍÊÆ |
| 56359592 | ÊÍÊÆ |
| 905-161 | ÊÍÊÆ |
| EA7316 | ÊÍÊÆ |
| EA7316B | ÊÍÊÆ |
| HD38993 | ÊÍÊÆ |
| LM8361 | ÊÍÊÆ |
| MM5387 | ÊÍÊÆ |
| MM5387AA-N | ÊÍÊÆ |
| MM5387N | ÊÍÊÆ |
| PC-20087 | ÊÍÊÆ |
| RVITMS1943N2 | ÊÍÊÆ |
| SK3966 | ÊÍÊÆ |
| TMS1943NL | ÊÍÊÆ |
| LA1320A | ËÍÊÆ |
| 02-540800 | ÏÍÊÆ |
| ECG1116 | ÏÍÊÆ |
| TBA800 | ÏÍÊÆ |
| SK3970 | ÏÍÊÆ |
| 02-781060 | ÏÍÊÆ |
| 39-033-2 | ÏÍÊÆ |
| 78L62WV | ÏÍÊÆ |
| F78L62WV | ÏÍÊÆ |
| NTE988 | ÏÍÊÆ |
| UA78L62ALP | ÏÍÊÆ |
| UA78L62LP | ÏÍÊÆ |
| 552 ITT | ÏÍÊÆ |
| DM-65 | ÏÍÊÆ |
| L201 | ÏÍÊÆ |
| MC1411PW | ÏÍÊÆ |
| SK3975 | ÏÍÊÆ |
| ULN-2011A | ÏÍÊÆ |
| XR2201CP | ÏÍÊÆ |
| CD4000A | ÏÐÊÆ |
| CD4000BMJ | ÏÐÊÆ |
| CM4000AE | ÏÐÊÆ |
| DA4000 | ÏÐÊÆ |
| HCC4000 | ÏÐÊÆ |
| HCF4000 | ÏÐÊÆ |
| HD4000 | ÏÐÊÆ |
| HEF4000BP | ÏÐÊÆ |
| SCL4000AE | ÏÐÊÆ |
| SCL4000E | ÏÐÊÆ |
| TA5361A | ÏÐÊÆ |
| TP4000BN | ÏÐÊÆ |
| 67-32720-01 | ÐÐÊÆ |
| ECG4000 | ÐÐÊÆ |

| | |
|----------------|------|
| MB84000 | ÐÐÊÆ |
| MC14000UBCL | ÐÐÊÆ |
| TC4000BP | ÐÐÊÆ |
| 1079-AE | ÑÐÊÆ |
| 142-01 LENKURT | ÑÐÊÆ |
| 14501343-011 | ÑÐÊÆ |
| 15-3015569-1 | ÑÐÊÆ |
| 178AS130 | ÑÐÊÆ |
| 221-182-08 | ÑÐÊÆ |
| 3187833-1B1 | ÑÐÊÆ |
| 36644 | ÑÐÊÆ |
| 4084507-0001 | ÑÐÊÆ |
| 44A18024-003 | ÑÐÊÆ |
| 46-13317-3 | ÑÐÊÆ |
| 51-P06478E001 | ÑÐÊÆ |
| 51S10655A17 | ÑÐÊÆ |
| 5602001 | ÑÐÊÆ |
| 619594-201 | ÑÐÊÆ |
| 8-759-240-01 | ÑÐÊÆ |
| 88555 | ÑÐÊÆ |
| 9763 DELCO | ÑÐÊÆ |
| AE927-2 | ÑÐÊÆ |
| CD4001AD | ÑÐÊÆ |
| CD4001BCN | ÑÐÊÆ |
| CD4001BMJ | ÑÐÊÆ |
| CM4001 | ÑÐÊÆ |
| CM4001BE | ÑÐÊÆ |
| F4001B | ÑÐÊÆ |
| F4001BPC | ÑÐÊÆ |
| H:4001 | ÑÐÊÆ |
| HBF4001AF | ÑÐÊÆ |
| HCC4001BF | ÑÐÊÆ |
| HCF4001BF | ÑÐÊÆ |
| HE-443-703 | ÑÐÊÆ |
| HEF4001BP | ÑÐÊÆ |
| I53D040010 | ÑÐÊÆ |
| IX0069CE | ÑÐÊÆ |
| LC4001BP | ÑÐÊÆ |
| MB84001B | ÑÐÊÆ |
| MC14001BCL | ÑÐÊÆ |
| MEM4001 | ÑÐÊÆ |
| MSM4001 | ÑÐÊÆ |
| NTE4001B | ÑÐÊÆ |
| QQ-004001AA | ÑÐÊÆ |
| RWC201 | ÑÐÊÆ |
| SCL4001BC | ÑÐÊÆ |
| SK4001B | ÑÐÊÆ |
| TA5455 | ÑÐÊÆ |
| TC4001BN | ÑÐÊÆ |

| | |
|--------------------|------|
| TM4001B | ÑÐËÆ |
| TP4001BN | ÑÐËÆ |
| UPD4001BC | ÑÐËÆ |
| WEP2272/4001B | ÑÐËÆ |
| 133P80238 | ÈÇËÆ |
| 1343-012 HONEYWELL | ÈÇËÆ |
| 179-71439-03 | ÈÇËÆ |
| 316-1464 | ÈÇËÆ |
| 418024-004 | ÈÇËÆ |
| 51R82822F25 | ÈÇËÆ |
| 64-309-802 | ÈÇËÆ |
| 87084A | ÈÇËÆ |
| CD4002 | ÈÇËÆ |
| CD4002AF | ÈÇËÆ |
| CD4002BE | ÈÇËÆ |
| CD4002E | ÈÇËÆ |
| CM4002AE | ÈÇËÆ |
| ECG4002B | ÈÇËÆ |
| F4002BDC | ÈÇËÆ |
| FD-1079-AF | ÈÇËÆ |
| HBF4002A | ÈÇËÆ |
| HCC4002B | ÈÇËÆ |
| HCF4002B | ÈÇËÆ |
| HD14002BP | ÈÇËÆ |
| HEF4002BD | ÈÇËÆ |
| HEF4002P | ÈÇËÆ |
| MB84002B | ÈÇËÆ |
| MC14002BCL | ÈÇËÆ |
| MSM4002 | ÈÇËÆ |
| SCL4002AE | ÈÇËÆ |
| SK4002 | ÈÇËÆ |
| TA5456 | ÈÇËÆ |
| TC4002B | ÈÇËÆ |
| TP4002AN | ÈÇËÆ |
| UPD4002C | ÈÇËÆ |
| 34006MOS | ÈÇËÆ |
| 551-032-00 | ÈÇËÆ |
| CD4006A | ÈÇËÆ |
| CD4006B | ÈÇËÆ |
| CD4006BMJ | ÈÇËÆ |
| CD4006MJ | ÈÇËÆ |
| CM4006B | ÈÇËÆ |
| F4006A | ÈÇËÆ |
| F4006BDC | ÈÇËÆ |
| FD-1079-BA | ÈÇËÆ |
| HCC4006 | ÈÇËÆ |
| HCF4006 | ÈÇËÆ |
| HD14006B | ÈÇËÆ |
| HEF4006BD | ÈÇËÆ |

| | |
|--------------|------|
| HEF4006P | ÉÇËÆ |
| MC14006B | ÉÇËÆ |
| MC14006L | ÉÇËÆ |
| SCL4006A | ÉÇËÆ |
| SCL4006B | ÉÇËÆ |
| SK4006B | ÉÇËÆ |
| 142-05 | ÉÇËÆ |
| 4084507-6 | ÊÇËÆ |
| BCL4007UBE | ÊÇËÆ |
| CD4007BCJ | ÊÇËÆ |
| CD4007UBD | ÊÇËÆ |
| CM4007A | ÊÇËÆ |
| F4007 | ÊÇËÆ |
| F4007UBM | ÉÇËÆ |
| GE-4007 | ÊÇËÆ |
| HCC4007UB | ÊÇËÆ |
| HCF4007UB | ÊÇËÆ |
| HD14007UBP | ÊÇËÆ |
| HEF4007UBDF | ÊÇËÆ |
| I87-04D | ÊÇËÆ |
| MC14007 | ÊÇËÆ |
| MC14007UBCP | ÉÇËÆ |
| N4007 | ÊÇËÆ |
| SCL4007UB | ÊÇËÆ |
| SK4007UB | ÊÇËÆ |
| TA5553 | ÊÇËÆ |
| TP4007 | ÊÇËÆ |
| 21-5190 | ÉÇËÆ |
| 4008 CMOS IC | ÉÇËÆ |
| CD4008A | ÉÇËÆ |
| CD4008BE | ÉÇËÆ |
| CM4008AE | ÉÇËÆ |
| F4008 | ÉÇËÆ |
| F4008BM | ÉÇËÆ |
| HCC4008AE | ÉÇËÆ |
| HCC4008BF | ÉÇËÆ |
| HCF4008BF | ÉÇËÆ |
| HE-443-928 | ÉÇËÆ |
| HEF4008BP | ÉÇËÆ |
| MB84008B | ÉÇËÆ |
| MC14008BAL | ÉÇËÆ |
| NTE4008B | ÉÇËÆ |
| SCL4008BC | ÉÇËÆ |
| TC4008B | ÉÇËÆ |
| TP4008BN | ÉÇËÆ |
| 2260600 | ÍÇËÆ |
| 80290 LITTON | ÍÇËÆ |
| CD4009A | ÍÇËÆ |
| CD4009AE | ÍÇËÆ |

| | |
|---------------|------|
| CD4009CN | ÍÇËÆ |
| CD4009UBF | ÍÇËÆ |
| GE-4009 | ÍÇËÆ |
| MC14009CP | ÍÇËÆ |
| SCL4009UB | ÍÇËÆ |
| SK4009UB | ÍÇËÆ |
| TC4009UB | ÍÇËÆ |
| CD40100 | ÎÇËÆ |
| CD40100F | ÎÇËÆ |
| HCC40100BF | ÎÇËÆ |
| NTE40100B | ÎÇËÆ |
| CD40101B | ÏÇËÆ |
| CD40102 | ÐÇËÆ |
| HCC40102BF | ÐÇËÆ |
| 40-103B | ÑÇËÆ |
| HCC40103BD | ÑÇËÆ |
| SK40103B | ÑÇËÆ |
| CD40104B | ÈËËÆ |
| CD40105B | ÉËËÆ |
| 221-182-14 | ÊËËÆ |
| C01011302 | ÊËËÆ |
| CD40106BCJ | ÊËËÆ |
| CD40106BM | ÊËËÆ |
| CD40106MJ | ÊËËÆ |
| HCF40106B | ÊËËÆ |
| HEF40106BDF | ÊËËÆ |
| MC14584B | ÊËËÆ |
| MC14584L | ÊËËÆ |
| SCL4584BE | ÊËËÆ |
| UPD4584BC | ÊËËÆ |
| CD40107BE | ËËËÆ |
| CD40108BE | ÌËËÆ |
| CD40109BE | ÍËËÆ |
| 51-P06478E004 | ÎËËÆ |
| 86939 | ÎËËÆ |
| BCL4010B | ÎËËÆ |
| CD4010AD | ÎËËÆ |
| CD4010B | ÎËËÆ |
| CD4010BE | ÎËËÆ |
| CD4010D | ÎËËÆ |
| CM4010 | ÎËËÆ |
| HBF4010 | ÎËËÆ |
| SCL4010 | ÎËËÆ |
| SK4010 | ÎËËÆ |
| TA5668X | ÎËËÆ |
| TP4010A | ÎËËÆ |
| SK40110B | ÎËËÆ |
| CD40114 | ÐËËÆ |
| SK40114B | ÐËËÆ |

| | |
|----------------|------|
| CD40116E | ÑÈËÆ |
| CD40117BE | ÉÉËÆ |
| 1079-AH | ÉÉËÆ |
| 11749159-1 | ÉÉËÆ |
| 1421736-1 | ÉÉËÆ |
| 147234 | ÉÉËÆ |
| 15-45141-1 | ÉÉËÆ |
| 164984 | ÉÉËÆ |
| 1733-1 IC | ÉÉËÆ |
| 221-182 | ÉÉËÆ |
| 276-2411 | ÉÉËÆ |
| 307-152-9-012 | ÉÉËÆ |
| 34011DC | ÉÉËÆ |
| 37051310 | ÉÉËÆ |
| 4011 CMOS IC | ÉÉËÆ |
| 514-059628 | ÉÉËÆ |
| 51X90480A12 | ÉÉËÆ |
| 5654-UPD4011C | ÉÉËÆ |
| 6622 DELCO | ÉÉËÆ |
| 741168 | ÉÉËÆ |
| 86022 | ÉÉËÆ |
| 88573 | ÉÉËÆ |
| 905-126 | ÉÉËÆ |
| 991-025515-002 | ÉÉËÆ |
| BCL4011B | ÉÉËÆ |
| CD4011AC | ÉÉËÆ |
| CD4011BCJ | ÉÉËÆ |
| CD4011BF | ÉÉËÆ |
| CD4011F | ÉÉËÆ |
| CM4011B | ÉÉËÆ |
| DSMFG-A | ÉÉËÆ |
| E25F-607-CA | ÉÉËÆ |
| F4011 | ÉÉËÆ |
| F4011BM | ÉÉËÆ |
| FD-1079-DC | ÉÉËÆ |
| HCC4011 | ÉÉËÆ |
| HCC4011B | ÉÉËÆ |
| HCF4011BE | ÉÉËÆ |
| HD4011 | ÉÉËÆ |
| HEF4011BDN | ÉÉËÆ |
| IGLC4011 | ÉÉËÆ |
| LC4011 | ÉÉËÆ |
| MB84011B | ÉÉËÆ |
| MC14011 | ÉÉËÆ |
| MC14011CD | ÉÉËÆ |
| MN4011B | ÉÉËÆ |
| MSM4011RS | ÉÉËÆ |
| P2753 | ÉÉËÆ |
| SCL4011 | ÉÉËÆ |

| | |
|---------------------|------|
| SCL4011BE | ÉÉËÆ |
| SW4011 | ÉÉËÆ |
| TA5681X | ÉÉËÆ |
| TC4011P | ÉÉËÆ |
| TP4011AN | ÉÉËÆ |
| TVSUPD4011BC | ÉÉËÆ |
| UPD4011BC | ÉÉËÆ |
| VHITC4011BP-1 | ÉÉËÆ |
| 1147-0218 | ÊÉËÆ |
| 1545-9852 BURROUGHS | ÊÉËÆ |
| 4012 CMOS | ÊÉËÆ |
| 51X90480A13 | ÊÉËÆ |
| 662862 | ÊÉËÆ |
| CD4012 | ÊÉËÆ |
| CD4012AF | ÊÉËÆ |
| CD4012BD | ÊÉËÆ |
| CD4012C | ÊÉËÆ |
| CD4012F | ÊÉËÆ |
| CM4012AE | ÊÉËÆ |
| ECG4012B | ÊÉËÆ |
| F4012BM | ÊÉËÆ |
| FD-1079-DG | ÊÉËÆ |
| HCC4012 | ÊÉËÆ |
| HCC4012BE | ÊÉËÆ |
| HCF4012BE | ÊÉËÆ |
| HD4012 | ÊÉËÆ |
| HEF4012BD | ÊÉËÆ |
| HEF4012P | ÊÉËÆ |
| MB84012B | ÊÉËÆ |
| MC14012BCL | ÊÉËÆ |
| MM4612 | ÊÉËÆ |
| SCL4012 | ÊÉËÆ |
| SCL4012BE | ÊÉËÆ |
| SW4012 | ÊÉËÆ |
| TA5682X | ÊÉËÆ |
| TM4012B | ÊÉËÆ |
| TP4012BN | ÊÉËÆ |
| 0066-214XX-XXDX | ÊÉËÆ |
| 11749283 | ÊÉËÆ |
| 145586 | ÊÉËÆ |
| 15-3013896-01X | ÊÉËÆ |
| 16002899 DELCO | ÊÉËÆ |
| 221-146 | ÊÉËÆ |
| 307-062 DYNASCAN | ÊÉËÆ |
| 4013 CMOS | ÊÉËÆ |
| 46-13315-3 | ÊÉËÆ |
| 514-101099 | ÊÉËÆ |
| 662861 | ÊÉËÆ |
| 87969 | ÊÉËÆ |

| | |
|---------------------|------|
| 905-1240 | ËËËÆ |
| 905-717 | ËËËÆ |
| A514-101099 | ËËËÆ |
| C4020P IC (HEP) | ËËËÆ |
| CD4013AE | ËËËÆ |
| CD4013BCN | ËËËÆ |
| CD4013BMJ | ËËËÆ |
| CD4013F | ËËËÆ |
| CM4013AE | ËËËÆ |
| DEC-170 | ËËËÆ |
| F4013B | ËËËÆ |
| F4013CP | ËËËÆ |
| HBF4013 | ËËËÆ |
| HCC4013AF | ËËËÆ |
| HCF4013 | ËËËÆ |
| HD14013B | ËËËÆ |
| HE-443-607 | ËËËÆ |
| HEF4013BP | ËËËÆ |
| IG00056 | ËËËÆ |
| INUPD4013BC | ËËËÆ |
| MB84013B | ËËËÆ |
| MC14013BCL | ËËËÆ |
| MM4613 | ËËËÆ |
| N4013 | ËËËÆ |
| QC0343 | ËËËÆ |
| SCL4013B | ËËËÆ |
| SK4013B | ËËËÆ |
| TA5675V | ËËËÆ |
| TC4013BP | ËËËÆ |
| TP4013AN | ËËËÆ |
| U9AC01359X | ËËËÆ |
| UPD4013C | ËËËÆ |
| CD40147 | ÏËËÆ |
| 1535-8559 BURROUGHS | ÏËËÆ |
| 4014A MOS IC | ÏËËÆ |
| CD4014AC | ÏËËÆ |
| CD4014B | ÏËËÆ |
| CD4014BF | ÏËËÆ |
| CD4014D | ÏËËÆ |
| CM4014A | ÏËËÆ |
| ECG4014B | ÏËËÆ |
| F4014BDC | ÏËËÆ |
| F4014CP | ÏËËÆ |
| HCC4014AF | ÏËËÆ |
| HCF4014 | ÏËËÆ |
| HD14014B | ÏËËÆ |
| HEF4014BD | ÏËËÆ |
| HEF4014P | ÏËËÆ |
| MC14014B | ÏËËÆ |

| | |
|-------------|------|
| MC14014CP | ÍÉËÆ |
| SCL4014 | ÍÉËÆ |
| SCL4014BC | ÍÉËÆ |
| SL58906 | ÍÉËÆ |
| TP4014A | ÍÉËÆ |
| 1033-2112 | ÎÉËÆ |
| 21-5192 | ÎÉËÆ |
| 34015PC | ÎÉËÆ |
| 733W00215 | ÎÉËÆ |
| 991-026609 | ÎÉËÆ |
| CD4015AD | ÎÉËÆ |
| CD4015BCJ | ÎÉËÆ |
| CD4015BF | ÎÉËÆ |
| CD4015D | ÎÉËÆ |
| CM4015 | ÎÉËÆ |
| DSMFG-B | ÎÉËÆ |
| F4015BDC | ÎÉËÆ |
| F4015CP | ÎÉËÆ |
| HCC4015AE | ÎÉËÆ |
| HCC4015BF | ÎÉËÆ |
| HD14015B | ÎÉËÆ |
| HEF4015BD | ÎÉËÆ |
| HEF4015P | ÎÉËÆ |
| MB84015 | ÎÉËÆ |
| MC14015BAL | ÎÉËÆ |
| MSM4015 | ÎÉËÆ |
| SCL4015 | ÎÉËÆ |
| SCL4015BE | ÎÉËÆ |
| SW4015 | ÎÉËÆ |
| TC4015 | ÎÉËÆ |
| TP4015A | ÎÉËÆ |
| 1200-3505 | ÏÉËÆ |
| 40160BPC | ÏÉËÆ |
| CD40160B | ÏÉËÆ |
| CD40160BMJ | ÏÉËÆ |
| D4160BC | ÏÉËÆ |
| F40160BC | ÏÉËÆ |
| F40160CP | ÏÉËÆ |
| HCF40160BE | ÏÉËÆ |
| HEF40160BPN | ÏÉËÆ |
| MC14160BAL | ÏÉËÆ |
| NTE40160B | ÏÉËÆ |
| SK40160B | ÏÉËÆ |
| 221-184-8 | ÐÉËÆ |
| 40161BPC | ÐÉËÆ |
| CD40161A | ÐÉËÆ |
| CD40161BCJ | ÐÉËÆ |
| CD40161BF | ÐÉËÆ |
| CD40161E | ÐÉËÆ |

| | |
|------------------|------|
| F40161 | ÐÉËÆ |
| F40161BM | ÐÉËÆ |
| HCC40161BF | ÐÉËÆ |
| HEF40161B | ÐÉËÆ |
| MC14161 | ÐÉËÆ |
| MC14161CP | ÐÉËÆ |
| SCL4161BC | ÐÉËÆ |
| TC40161 | ÐÉËÆ |
| 340162PC | ÑÉËÆ |
| 40162PC | ÑÉËÆ |
| CD40162BCN | ÑÉËÆ |
| CD40162CN | ÑÉËÆ |
| F40162 | ÑÉËÆ |
| F40162BM | ÑÉËÆ |
| HCC40162BF | ÑÉËÆ |
| HEF40162B | ÑÉËÆ |
| MC14162 | ÑÉËÆ |
| MC14162BCP | ÑÉËÆ |
| SCL4162BC | ÑÉËÆ |
| TC40162BP | ÑÉËÆ |
| 40163BPC | ÈËËÆ |
| CD40163BCN | ÈËËÆ |
| CD40163CN | ÈËËÆ |
| F40163 | ÈËËÆ |
| F40163BM | ÈËËÆ |
| HCC40163BF | ÈËËÆ |
| HEF40163B | ÈËËÆ |
| MC14163 | ÈËËÆ |
| MC14163BCP | ÈËËÆ |
| SCL4163BC | ÈËËÆ |
| TC40163BP | ÈËËÆ |
| 0N198382-2 | ÉËËÆ |
| 141567 | ÉËËÆ |
| 142173 WURLITZER | ÉËËÆ |
| 15-45185-2 | ÉËËÆ |
| 157992 MEMOREX | ÉËËÆ |
| 178AS128 | ÉËËÆ |
| 307-076 DYNASCAN | ÉËËÆ |
| 37-4016 | ÉËËÆ |
| 404016 | ÉËËÆ |
| 51-10655A21 | ÉËËÆ |
| 5300719 | ÉËËÆ |
| 73B141723-1 | ÉËËÆ |
| 86016 | ÉËËÆ |
| A514-062142 | ÉËËÆ |
| CD4016A | ÉËËÆ |
| CD4016B | ÉËËÆ |
| CD4016BE | ÉËËÆ |
| CD4016CN | ÉËËÆ |

| | |
|------------------|------|
| CD4016MJ | ÉÊËÆ |
| DEC-193 | ÉÊËÆ |
| F4016B | ÉÊËÆ |
| F4016C | ÉÊËÆ |
| GE-4016B | ÉÊËÆ |
| HCC4016AE | ÉÊËÆ |
| HCC4016BF | ÉÊËÆ |
| HD14016B | ÉÊËÆ |
| HE-442-99 | ÉÊËÆ |
| HEF4016BP | ÉÊËÆ |
| IG00059 | ÉÊËÆ |
| MB84016B | ÉÊËÆ |
| MC14016BCL | ÉÊËÆ |
| MEM4016 | ÉÊËÆ |
| N4016 | ÉÊËÆ |
| SCL4016 | ÉÊËÆ |
| SK4016 | ÉÊËÆ |
| TA5460 | ÉÊËÆ |
| TA5460AX | ÉÊËÆ |
| TC4016BP | ÉÊËÆ |
| TP4016A | ÉÊËÆ |
| WEP2275/4016 | ÉÊËÆ |
| 06300317 | ÉÊËÆ |
| 340174DC | ÉÊËÆ |
| 40174BPC | ÉÊËÆ |
| CD40174 | ÉÊËÆ |
| CD40174BE | ÉÊËÆ |
| CD40174E | ÉÊËÆ |
| F40174 | ÉÊËÆ |
| F40174BM | ÉÊËÆ |
| HCC40174BF | ÉÊËÆ |
| HE-443-836 | ÉÊËÆ |
| HEF40174BP | ÉÊËÆ |
| MC14174 | ÉÊËÆ |
| MC14174BCP | ÉÊËÆ |
| SCL40174AE | ÉÊËÆ |
| SK40174B | ÉÊËÆ |
| 340175BPC | ÉÊËÆ |
| CD40175B | ÉÊËÆ |
| CD40175BMJ | ÉÊËÆ |
| F40175BDC | ÉÊËÆ |
| HEF40175BPN | ÉÊËÆ |
| MC140175BAL | ÉÊËÆ |
| MC14175B | ÉÊËÆ |
| NTE40175B | ÉÊËÆ |
| 142-10 | ÌÊËÆ |
| 307-116 DYNASCAN | ÌÊËÆ |
| 34017DC | ÌÊËÆ |
| 569-0693-017 | ÌÊËÆ |

| | |
|-------------|------|
| A514-101391 | ÏËÏÏ |
| CD4017AD | ÏËÏÏ |
| CD4017BCJ | ÏËÏÏ |
| CD4017BF | ÏËÏÏ |
| CD4017D | ÏËÏÏ |
| CM4017 | ÏËÏÏ |
| ECG4017B | ÏËÏÏ |
| F4017BDC | ÏËÏÏ |
| F4017CP | ÏËÏÏ |
| HCC4017A | ÏËÏÏ |
| HCC4017BE | ÏËÏÏ |
| HCF4017BF | ÏËÏÏ |
| HE-443-929 | ÏËÏÏ |
| HEF4017BP | ÏËÏÏ |
| MB84017B | ÏËÏÏ |
| MC14017BCL | ÏËÏÏ |
| MSM4017 | ÏËÏÏ |
| SCL4017AE | ÏËÏÏ |
| SK4017 | ÏËÏÏ |
| TA5684 | ÏËÏÏ |
| TC4017B | ÏËÏÏ |
| TP4017AN | ÏËÏÏ |
| UPD4017C | ÏËÏÏ |
| CD40181B | ÏËÏÏ |
| MC14581BAL | ÏËÏÏ |
| SCL4581B | ÏËÏÏ |
| 34582DC | ÏËÏÏ |
| 40182BPC | ÏËÏÏ |
| CD40182B | ÏËÏÏ |
| ECG40182B | ÏËÏÏ |
| HCF40182BE | ÏËÏÏ |
| MC14582BAL | ÏËÏÏ |
| SCL4582AE | ÏËÏÏ |
| SK40182B | ÏËÏÏ |
| 34018PC | ÏËÏÏ |
| CD4018A | ÏËÏÏ |
| CD4018B | ÏËÏÏ |
| CD4018BD | ÏËÏÏ |
| CD4018BMJ | ÏËÏÏ |
| CD4018E | ÏËÏÏ |
| ECG4018B | ÏËÏÏ |
| F4018B | ÏËÏÏ |
| F4018BPC | ÏËÏÏ |
| HCC4018A | ÏËÏÏ |
| HCC4018BE | ÏËÏÏ |
| HCF4018BF | ÏËÏÏ |
| HEF4018BDF | ÏËÏÏ |
| MC14018 | ÏËÏÏ |
| MC14018BCP | ÏËÏÏ |

| | |
|----------------|------|
| NTE4018B | ÏËËÆ |
| SCL4018B | ÏËËÆ |
| SK4018 | ÏËËÆ |
| TP4018 | ÏËËÆ |
| TP4018BN | ÏËËÆ |
| 40192BPC | ÐËËÆ |
| CD40192BCJ | ÐËËÆ |
| CD40192BM | ÐËËÆ |
| CD40192E | ÐËËÆ |
| F40192B | ÐËËÆ |
| F40192BPC | ÐËËÆ |
| HCC40192BF | ÐËËÆ |
| HEF40192B | ÐËËÆ |
| HEF40192BPN | ÐËËÆ |
| SCL4192B | ÐËËÆ |
| SK40192B | ÐËËÆ |
| 340193DC | ÑËËÆ |
| 40193BPC | ÑËËÆ |
| CD40193 | ÑËËÆ |
| CD40193BCN | ÑËËÆ |
| CD40193BMJ | ÑËËÆ |
| CD40193MJ | ÑËËÆ |
| F40193BC | ÑËËÆ |
| F40193CP | ÑËËÆ |
| HCF40193BE | ÑËËÆ |
| HEF40193BDF | ÑËËÆ |
| MB840193 | ÑËËÆ |
| SCL4193BE | ÑËËÆ |
| TC40193BP | ÑËËÆ |
| 40194BDC | ÈËËÆ |
| CD40194BE | ÈËËÆ |
| F40194 | ÈËËÆ |
| F40194BM | ÈËËÆ |
| HEF40194BD | ÈËËÆ |
| HEF40194P | ÈËËÆ |
| MC14194BAL | ÈËËÆ |
| MC14194L | ÈËËÆ |
| NTE40195B | ÉËËÆ |
| 34019DC | ÉËËÆ |
| 569-0694-019 | ÉËËÆ |
| 85701 | ÉËËÆ |
| 94047 IC | ÉËËÆ |
| C-011512-02 | ÉËËÆ |
| CD4019A | ÉËËÆ |
| CD4019B | ÉËËÆ |
| CD4019BE | ÉËËÆ |
| CD4019CN | ÉËËÆ |
| CM4019 | ÉËËÆ |
| E43F-14A607-FA | ÉËËÆ |

| | |
|---------------|------|
| F4019B | ÊËËÆ |
| F4019C | ÊËËÆ |
| HCC4019AE | ÊËËÆ |
| HCC4019BF | ÊËËÆ |
| HD174C192 | ÊËËÆ |
| HEF4019B | ÊËËÆ |
| HEF4019BPN | ÊËËÆ |
| MB84019 | ÊËËÆ |
| MC14019BCL | ÊËËÆ |
| MM4619 | ÊËËÆ |
| MSM40193 | ÊËËÆ |
| SCL4019 | ÊËËÆ |
| SCL4019BE | ÊËËÆ |
| SW4019 | ÊËËÆ |
| TC4019 | ÊËËÆ |
| TP4019A | ÊËËÆ |
| 7109085-001 | ÊËËÆ |
| SK40208B | ÊËËÆ |
| 21-5194 | ÏËËÆ |
| 4020 CM0S | ÏËËÆ |
| 404020 | ÏËËÆ |
| 9714 CHRYSLER | ÏËËÆ |
| CD4020AD | ÏËËÆ |
| CD4020BCJ | ÏËËÆ |
| CD4020BF | ÏËËÆ |
| CD4020D | ÏËËÆ |
| CM4020A | ÏËËÆ |
| F4020B | ÏËËÆ |
| F4020C | ÏËËÆ |
| HBF4020A | ÏËËÆ |
| HCC4020B | ÏËËÆ |
| HCF4020BE | ÏËËÆ |
| HEF4020B | ÏËËÆ |
| HEF4020BPN | ÏËËÆ |
| MB4020 | ÏËËÆ |
| MC14020BAL | ÏËËÆ |
| MSM4020 | ÏËËÆ |
| SCL4020B | ÏËËÆ |
| SK4020B | ÏËËÆ |
| TC4020BP | ÏËËÆ |
| TP4020BN | ÏËËÆ |
| 34021DC | ÍËËÆ |
| BCL4021B | ÍËËÆ |
| CD4021AE | ÍËËÆ |
| CD4021BCN | ÍËËÆ |
| CD4021BMJ | ÍËËÆ |
| CD4021E | ÍËËÆ |
| CM4021AE | ÍËËÆ |
| F4021BDC | ÍËËÆ |

| | |
|-------------|------|
| F4021PC | íÈÈÆ |
| HCC4021A | íÈÈÆ |
| HCC4021BE | íÈÈÆ |
| HCF4021BF | íÈÈÆ |
| HEF4021BD | íÈÈÆ |
| HEF4021P | íÈÈÆ |
| MC14021 | íÈÈÆ |
| MC14021BCP | íÈÈÆ |
| SCL4021AE | íÈÈÆ |
| SK4021 | íÈÈÆ |
| TC4021B | íÈÈÆ |
| TP4021A | íÈÈÆ |
| 1079-AN | îÈÈÆ |
| 34022BPC | îÈÈÆ |
| CD4022A | îÈÈÆ |
| CD4022BC | îÈÈÆ |
| CD4022BF | îÈÈÆ |
| CD4022C | îÈÈÆ |
| CD4022MJ | îÈÈÆ |
| F4022 | îÈÈÆ |
| F4022BM | îÈÈÆ |
| HCC4022A | îÈÈÆ |
| HCC4022BE | îÈÈÆ |
| HCF4022BF | îÈÈÆ |
| HE-443-783 | îÈÈÆ |
| HEF4022BP | îÈÈÆ |
| MB84022B | îÈÈÆ |
| MC14022BAL | îÈÈÆ |
| MSM4022 | îÈÈÆ |
| SCL4022ABC | îÈÈÆ |
| SCL4022BC | îÈÈÆ |
| SK4022B | îÈÈÆ |
| TP4022A | îÈÈÆ |
| 1079-AP | ïÈÈÆ |
| 34023 | ïÈÈÆ |
| 34023PC | ïÈÈÆ |
| 6535 DELCO | ïÈÈÆ |
| 88336ADJAS | ïÈÈÆ |
| A514-101845 | ïÈÈÆ |
| CD4023AD | ïÈÈÆ |
| CD4023B | ïÈÈÆ |
| CD4023BE | ïÈÈÆ |
| CD4023CN | ïÈÈÆ |
| CD4023MJ | ïÈÈÆ |
| ECG4023B | ïÈÈÆ |
| F4023BM | ïÈÈÆ |
| FD-1079-AP | ïÈÈÆ |
| HCC4023A | ïÈÈÆ |
| HCC4023BE | ïÈÈÆ |

| | |
|--------------|------|
| HCF4023BF | ÏËËÆ |
| HD74C10 | ÏËËÆ |
| HEF4023BDF | ÏËËÆ |
| LC4023B | ÏËËÆ |
| MC14023B | ÏËËÆ |
| MC14023CP | ÏËËÆ |
| NTE4023B | ÏËËÆ |
| SCL4023B | ÏËËÆ |
| SK4023B | ÏËËÆ |
| TC4023 | ÏËËÆ |
| TP4023A | ÏËËÆ |
| UPD4023BC | ÏËËÆ |
| 11749285 | ÐËËÆ |
| 154772 | ÐËËÆ |
| 221-184-03 | ÐËËÆ |
| 34024BPC | ÐËËÆ |
| 569-0694-024 | ÐËËÆ |
| 88835A | ÐËËÆ |
| CD4024 | ÐËËÆ |
| CD4024AF | ÐËËÆ |
| CD4024BD | ÐËËÆ |
| CD4024C | ÐËËÆ |
| CD4024F | ÐËËÆ |
| CM4024AE | ÐËËÆ |
| F4024 | ÐËËÆ |
| F4024BPC | ÐËËÆ |
| GE-4024B | ÐËËÆ |
| HCC4024AF | ÐËËÆ |
| HCF4024B | ÐËËÆ |
| HD14024BP | ÐËËÆ |
| HEF4024BDF | ÐËËÆ |
| KD2138 | ÐËËÆ |
| MC14024B | ÐËËÆ |
| MC14024CP | ÐËËÆ |
| P3702 | ÐËËÆ |
| SCL4024BC | ÐËËÆ |
| SL58914 | ÐËËÆ |
| TC4024BP | ÐËËÆ |
| TP4024A | ÐËËÆ |
| 616809-11 | ÑËËÆ |
| CD40257B | ÑËËÆ |
| 148732 | ÈËËÆ |
| 34025PC | ÈËËÆ |
| 51X90480A14 | ÈËËÆ |
| CD4025 | ÈËËÆ |
| CD4025AF | ÈËËÆ |
| CD4025BD | ÈËËÆ |
| CD4025C | ÈËËÆ |
| CD4025F | ÈËËÆ |

| | |
|-----------------|------|
| CM4025AE | ÈÌÈÆ |
| F4025BDC | ÈÌÈÆ |
| F4025CP | ÈÌÈÆ |
| HCC4025A | ÈÌÈÆ |
| HCC4025BE | ÈÌÈÆ |
| HCF4025BF | ÈÌÈÆ |
| HEF4025B | ÈÌÈÆ |
| HEF4025BPN | ÈÌÈÆ |
| MB84025 | ÈÌÈÆ |
| MC14025BAL | ÈÌÈÆ |
| MM4625 | ÈÌÈÆ |
| P3310 ALARM DEV | ÈÌÈÆ |
| SCL4025BC | ÈÌÈÆ |
| SL58915 | ÈÌÈÆ |
| TC4025BP | ÈÌÈÆ |
| TP4025AN | ÈÌÈÆ |
| VH1TC4025BP-1 | ÈÌÈÆ |
| CD4026 | ÉÌÈÆ |
| CD4026B | ÉÌÈÆ |
| CM4026A | ÉÌÈÆ |
| HCC4026AE | ÉÌÈÆ |
| HCC4026BF | ÉÌÈÆ |
| KD2135 | ÉÌÈÆ |
| SCL4026ABC | ÉÌÈÆ |
| SK4026 | ÉÌÈÆ |
| 1207-6907 | ÈÌÈÆ |
| 1D4027BC | ÈÌÈÆ |
| 34027DC | ÈÌÈÆ |
| 67-32720-02 | ÈÌÈÆ |
| 991-026022-001 | ÈÌÈÆ |
| CD4027AD | ÈÌÈÆ |
| CD4027BCJ | ÈÌÈÆ |
| CD4027BF | ÈÌÈÆ |
| CD4027D | ÈÌÈÆ |
| CM4027 | ÈÌÈÆ |
| ECG4027B | ÈÌÈÆ |
| F4027BC | ÈÌÈÆ |
| F4027C | ÈÌÈÆ |
| HBF4027 | ÈÌÈÆ |
| HCC4027B | ÈÌÈÆ |
| HCF4027BE | ÈÌÈÆ |
| HD4027 | ÈÌÈÆ |
| HEF4027BD | ÈÌÈÆ |
| HEF4027P | ÈÌÈÆ |
| LC4027B | ÈÌÈÆ |
| MC14027 | ÈÌÈÆ |
| MC14027BCP | ÈÌÈÆ |
| MPD14027BC | ÈÌÈÆ |
| RS4027 | ÈÌÈÆ |

| | |
|---------------|-----|
| SCL4027BC | ËËÆ |
| SL58916 | ËËÆ |
| TC4027BP | ËËÆ |
| TP4027 | ËËÆ |
| TVSUPD4027BC | ËËÆ |
| UPD4027BVC | ËËÆ |
| 1079-AR | ËËÆ |
| 34028PC | ËËÆ |
| 4028A MOS IC | ËËÆ |
| 70119063 | ËËÆ |
| A514-103699 | ËËÆ |
| CD4028AE | ËËÆ |
| CD4028BCJ | ËËÆ |
| CD4028BM | ËËÆ |
| CD4028CN | ËËÆ |
| CM4028A | ËËÆ |
| ECG4028B | ËËÆ |
| F4028BM | ËËÆ |
| F4028CP | ËËÆ |
| HCC4028A | ËËÆ |
| HCC4028BE | ËËÆ |
| HCF4028BF | ËËÆ |
| HE-443-713 | ËËÆ |
| HEF4028BP | ËËÆ |
| MB84028 | ËËÆ |
| MC14028ACP | ËËÆ |
| MC14028BCP | ËËÆ |
| P3581 DECODER | ËËÆ |
| SCL4028BC | ËËÆ |
| SL58917 | ËËÆ |
| TCG4028B | ËËÆ |
| TP4028AN | ËËÆ |
| UPD4028C | ËËÆ |
| 1465635-1 | ËËÆ |
| 221-Z9073 | ËËÆ |
| 5635-1 IC | ËËÆ |
| 83816 | ËËÆ |
| BCL4029B | ËËÆ |
| CD4029AE | ËËÆ |
| CD4029BCN | ËËÆ |
| CD4029BMJ | ËËÆ |
| CD4029E | ËËÆ |
| CM4029A | ËËÆ |
| F4029B | ËËÆ |
| F4029C | ËËÆ |
| HCC4029AF | ËËÆ |
| HCF4029B | ËËÆ |
| HEF4029BD | ËËÆ |
| HEF4029P | ËËÆ |

| | |
|---------------|-----|
| MC14029B | ÿÿÆ |
| MC14029CP | ÿÿÆ |
| SCL4029B | ÿÿÆ |
| SK4029B | ÿÿÆ |
| TC4029BP | ÿÿÆ |
| TP4029BN | ÿÿÆ |
| 133P80343L1 | ÿÿÆ |
| 34030BPC | ÿÿÆ |
| 410481-12A | ÿÿÆ |
| BCL4030B | ÿÿÆ |
| CD4030AE | ÿÿÆ |
| CD4030BD | ÿÿÆ |
| CD4030C | ÿÿÆ |
| CD4030F | ÿÿÆ |
| CM4030AE | ÿÿÆ |
| F4030B | ÿÿÆ |
| F4030C | ÿÿÆ |
| HCC4030AE | ÿÿÆ |
| HCC4030BF | ÿÿÆ |
| HD4030 | ÿÿÆ |
| HEF4030BDF | ÿÿÆ |
| HEP-C4030P | ÿÿÆ |
| MB84030 | ÿÿÆ |
| MC14507B | ÿÿÆ |
| MM4630 | ÿÿÆ |
| SCL4030 | ÿÿÆ |
| SCL4030BE | ÿÿÆ |
| SW4030 | ÿÿÆ |
| TP4030 | ÿÿÆ |
| TP4507 | ÿÿÆ |
| VHITC4030BP-1 | ÿÿÆ |
| 86020 | ÿÿÆ |
| CD4031AF | ÿÿÆ |
| CD4031BE | ÿÿÆ |
| CD4031CN | ÿÿÆ |
| DEC-194 | ÿÿÆ |
| F4031BDC | ÿÿÆ |
| F4031CP | ÿÿÆ |
| HCC4031BF | ÿÿÆ |
| HCF4031BE | ÿÿÆ |
| HEF4031BDF | ÿÿÆ |
| NTE4031B | ÿÿÆ |
| CD4032AE | ÿÿÆ |
| CD4032BF | ÿÿÆ |
| CM4032AE | ÿÿÆ |
| HCC4032AF | ÿÿÆ |
| HCF4032B | ÿÿÆ |
| HD14032BP | ÿÿÆ |
| MC14032BCL | ÿÿÆ |

| | |
|----------------|-----|
| NTE4032B | ÏËÆ |
| BCL4033AB | ÐËÆ |
| CD4033AE | ÐËÆ |
| CD4033BF | ÐËÆ |
| CM4033AE | ÐËÆ |
| HCC403BA | ÐËÆ |
| HCF4033BE | ÐËÆ |
| SCL4033ABE | ÐËÆ |
| SCL4033BE | ÐËÆ |
| BCL4034B | ÑËÆ |
| CD4034AF | ÑËÆ |
| CD4034BE | ÑËÆ |
| CD4034CN | ÑËÆ |
| CM4034A | ÑËÆ |
| F4034B | ÑËÆ |
| F4034BPC | ÑËÆ |
| HCC4034AE | ÑËÆ |
| HCC4034BF | ÑËÆ |
| HD14034B | ÑËÆ |
| MC14034BAL | ÑËÆ |
| NTE4034B | ÑËÆ |
| SCL4034B | ÑËÆ |
| TC4034B | ÑËÆ |
| 991-028616-001 | ÉËÆ |
| CD4035AE | ÉËÆ |
| CD4035BCN | ÉËÆ |
| CD4035C | ÉËÆ |
| CD4035MJ | ÉËÆ |
| ECG4035B | ÉËÆ |
| F4035BDC | ÉËÆ |
| F4035CP | ÉËÆ |
| HCC4035AE | ÉËÆ |
| HCC4035BF | ÉËÆ |
| HD14035B | ÉËÆ |
| HEF4035BDF | ÉËÆ |
| IG00101 | ÉËÆ |
| MC14035B | ÉËÆ |
| MC14035L | ÉËÆ |
| SCL4035 | ÉËÆ |
| SCL4035BE | ÉËÆ |
| TC4035 | ÉËÆ |
| TP4035A | ÉËÆ |
| CD4038 | ÉËÆ |
| CD4038B | ÉËÆ |
| CD4038F | ÉËÆ |
| ECG4038B | ÉËÆ |
| HCC4038B | ÉËÆ |
| HCF4038BE | ÉËÆ |
| MC14038 | ÉËÆ |

| | |
|----------------|------|
| MC14038BCP | ÉÍËÆ |
| TC4038B | ÉÍËÆ |
| 142-08 | ÉÍËÆ |
| 34040DC | ÉÍËÆ |
| 551-064 LOWREY | ÉÍËÆ |
| CD4040 | ÉÍËÆ |
| CD4040AF | ÉÍËÆ |
| CD4040BE | ÉÍËÆ |
| CD4040CN | ÉÍËÆ |
| CD4040MJ | ÉÍËÆ |
| D4040BC | ÉÍËÆ |
| F4040BC | ÉÍËÆ |
| F4040C | ÉÍËÆ |
| HCC4040AE | ÉÍËÆ |
| HCC4040BF | ÉÍËÆ |
| HD14040B | ÉÍËÆ |
| HEF4040BD | ÉÍËÆ |
| HEF4040P | ÉÍËÆ |
| MB84040B | ÉÍËÆ |
| MC14040BCP | ÉÍËÆ |
| SCL4040ABE | ÉÍËÆ |
| SCL4040BE | ÉÍËÆ |
| TC4040 | ÉÍËÆ |
| TP4040A | ÉÍËÆ |
| UPD4040C | ÉÍËÆ |
| 86129 | ÉÍËÆ |
| CD4041AE | ÉÍËÆ |
| CD4041BMT | ÉÍËÆ |
| CD4041F | ÉÍËÆ |
| CD4041UBF | ÉÍËÆ |
| ECG4041 | ÉÍËÆ |
| F4041BDC | ÉÍËÆ |
| F4041CP | ÉÍËÆ |
| HCC4041UB | ÉÍËÆ |
| HCF4041UBE | ÉÍËÆ |
| HEF4041BP | ÉÍËÆ |
| SCL4041UB | ÉÍËÆ |
| TP4041 | ÉÍËÆ |
| 1191-3365 | ÏÏËÆ |
| 514-101843 | ÏÏËÆ |
| 804001 | ÏÏËÆ |
| CD4042A | ÏÏËÆ |
| CD4042B | ÏÏËÆ |
| CD4042BE | ÏÏËÆ |
| CD4042CN | ÏÏËÆ |
| CD4042MJ | ÏÏËÆ |
| ECG4042B | ÏÏËÆ |
| F4042BDC | ÏÏËÆ |
| F4042CP | ÏÏËÆ |

| | |
|--------------|-----|
| HCC4042AE | ÿÿÆ |
| HCC4042BF | ÿÿÆ |
| HD14042B | ÿÿÆ |
| HEF4042BD | ÿÿÆ |
| HEF4042P | ÿÿÆ |
| MC14042B | ÿÿÆ |
| MC14042CP | ÿÿÆ |
| SCL4042AE | ÿÿÆ |
| SK4042 | ÿÿÆ |
| TC4042B | ÿÿÆ |
| TP4042AN | ÿÿÆ |
| 34043 MOS | ÿÿÆ |
| BCL4043B | ÿÿÆ |
| CD4043AE | ÿÿÆ |
| CD4043BCJ | ÿÿÆ |
| CD4043BMJ | ÿÿÆ |
| CD4043F | ÿÿÆ |
| ECG4043B | ÿÿÆ |
| F4043BDC | ÿÿÆ |
| FD-1079-CJ | ÿÿÆ |
| HCC4043B | ÿÿÆ |
| HCF4043BE | ÿÿÆ |
| HD4043A | ÿÿÆ |
| HEF4043BP | ÿÿÆ |
| MC14043B | ÿÿÆ |
| MC14043L | ÿÿÆ |
| SCL4043ABC | ÿÿÆ |
| SIL4043 | ÿÿÆ |
| TC4043BP | ÿÿÆ |
| UPD4043C | ÿÿÆ |
| 4044A MOS IC | ÿÿÆ |
| CD4044AC | ÿÿÆ |
| CD4044B | ÿÿÆ |
| CD4044BF | ÿÿÆ |
| CD4044E | ÿÿÆ |
| CM4044AE | ÿÿÆ |
| F4044BC | ÿÿÆ |
| F4044CP | ÿÿÆ |
| HCF4044B | ÿÿÆ |
| HD14044BP | ÿÿÆ |
| HEF4044BDF | ÿÿÆ |
| MC14044 | ÿÿÆ |
| MC14044BCP | ÿÿÆ |
| SCL4044 | ÿÿÆ |
| SCL4044B | ÿÿÆ |
| SK4044 | ÿÿÆ |
| TP4044A | ÿÿÆ |
| UPD4044C | ÿÿÆ |
| CD4045AF | ÿÿÆ |

| | |
|---------------------|-----|
| CD4045E | ÏËÆ |
| CM4045AE | ÏËÆ |
| HCC4045AF | ÏËÆ |
| HCF4045B | ÏËÆ |
| SK4045B | ÏËÆ |
| 1546-0256 BURROUGHS | ÐÍÆ |
| 4046DC | ÐÍÆ |
| CD4046 | ÐÍÆ |
| CD4046AF | ÐÍÆ |
| CD4046BD | ÐÍÆ |
| CD4046C | ÐÍÆ |
| CD4046F | ÐÍÆ |
| EKG980 | ÐÍÆ |
| F4046BDC | ÐÍÆ |
| F4046CP | ÐÍÆ |
| HCC4046B | ÐÍÆ |
| HCF4046BD | ÐÍÆ |
| HD14046BP | ÐÍÆ |
| HEF4046BDF | ÐÍÆ |
| MC14046 | ÐÍÆ |
| MC14046BCP | ÐÍÆ |
| NTE980 | ÐÍÆ |
| SCL4046BE | ÐÍÆ |
| 307-187 DYNASCAN | ÑÍÆ |
| BCL4047B | ÑÍÆ |
| CD4047AE | ÑÍÆ |
| CD4047BCN | ÑÍÆ |
| CD4047BMJ | ÑÍÆ |
| CD4047E | ÑÍÆ |
| CM4047AE | ÑÍÆ |
| F4047BC | ÑÍÆ |
| F4047C | ÑÍÆ |
| HCC4047AF | ÑÍÆ |
| HCF4047B | ÑÍÆ |
| HCF4047BP | ÑÍÆ |
| SCL4047B | ÑÍÆ |
| SK4047B | ÑÍÆ |
| CD4048 | ËÏÆ |
| CD4048B | ËÏÆ |
| CD4048BF | ËÏÆ |
| CD4048E | ËÏÆ |
| CM4048AE | ËÏÆ |
| HCC4048AF | ËÏÆ |
| HCF4048B | ËÏÆ |
| NTE4048B | ËÏÆ |
| 1147-0234 | ÉÏÆ |
| 147496 | ÉÏÆ |
| 17-2030 | ÉÏÆ |
| 21C018 | ÉÏÆ |

| | |
|---------------------|-----|
| 2663-9252 BURROUGHS | ÉÏÆ |
| 404049 | ÉÏÆ |
| 4773 DELCO | ÉÏÆ |
| 544-3001-140 | ÉÏÆ |
| 801883 | ÉÏÆ |
| 900924503 | ÉÏÆ |
| CD4049 | ÉÏÆ |
| CD4049C | ÉÏÆ |
| CD4049UB | ÉÏÆ |
| CM4049 | ÉÏÆ |
| DSMFG-C | ÉÏÆ |
| F4049 | ÉÏÆ |
| F4049BM | ÉÏÆ |
| F4049PC | ÉÏÆ |
| GE-4049 | ÉÏÆ |
| HCC4049UB | ÉÏÆ |
| HCF4049UBE | ÉÏÆ |
| HD4049 | ÉÏÆ |
| HEF4049P | ÉÏÆ |
| ITTC4049BP | ÉÏÆ |
| MC14049B | ÉÏÆ |
| MC14049UBCL | ÉÏÆ |
| MN4049B | ÉÏÆ |
| P3703 ALARM DEV | ÉÏÆ |
| SCL4049 | ÉÏÆ |
| SCL4449UB | ÉÏÆ |
| SL58922 | ÉÏÆ |
| TC4049BP | ÉÏÆ |
| TP4049AN | ÉÏÆ |
| UPD4049C | ÉÏÆ |
| X0413Z3 | ÉÏÆ |
| XO-413Z3 | ÉÏÆ |
| 07-28816-85 | ÉÏÆ |
| 144970 | ÉÏÆ |
| 25A-MC14050B | ÉÏÆ |
| 34050DC | ÉÏÆ |
| 4050 | ÉÏÆ |
| 569-0690-550 | ÉÏÆ |
| 70119064 | ÉÏÆ |
| 991-028650-001 | ÉÏÆ |
| C-101816-02 | ÉÏÆ |
| C010816 | ÉÏÆ |
| CD4050A | ÉÏÆ |
| CD4050B | ÉÏÆ |
| CD4050BE | ÉÏÆ |
| CD4050C | ÉÏÆ |
| CD4050F | ÉÏÆ |
| CM4050AE | ÉÏÆ |
| CO10816 | ÉÏÆ |

| | |
|--------------------|-----|
| ECG4050B | ËËÆ |
| F4050BDC | ËËÆ |
| F4050CP | ËËÆ |
| GE-4050B | ËËÆ |
| HCC4050B | ËËÆ |
| HCF4050BD | ËËÆ |
| HCF4050P | ËËÆ |
| HE-443-991 | ËËÆ |
| HEP-C4050P | ËËÆ |
| MB84050 | ËËÆ |
| MC14050BAL | ËËÆ |
| MEM4050 | ËËÆ |
| N4050 | ËËÆ |
| RS4050 | ËËÆ |
| SCL4050BE | ËËÆ |
| SW4050 | ËËÆ |
| TCG4050B | ËËÆ |
| TP4050AN | ËËÆ |
| 1-1065 GRAPHIC RES | ËËÆ |
| 22-0028-00 | ËËÆ |
| 4051 | ËËÆ |
| 551-043 KIMBALL | ËËÆ |
| 662865 | ËËÆ |
| 905-380 | ËËÆ |
| C014336(1) | ËËÆ |
| CD4051AE | ËËÆ |
| CD4051BCN | ËËÆ |
| CD4051BF | ËËÆ |
| CD4051D | ËËÆ |
| CM4051 | ËËÆ |
| CO14336(1) | ËËÆ |
| F4051B | ËËÆ |
| F4051BPC | ËËÆ |
| GE-4051 | ËËÆ |
| HCC4051AF | ËËÆ |
| HCF4051B | ËËÆ |
| HD14051BP | ËËÆ |
| HEF4051BP | ËËÆ |
| HI1818A | ËËÆ |
| MB84051 | ËËÆ |
| MC14051BAL | ËËÆ |
| MC4051B | ËËÆ |
| NTE4051B | ËËÆ |
| SCL4051BE | ËËÆ |
| TC4051 | ËËÆ |
| TP4051A | ËËÆ |
| 1200-3497 | ËËÆ |
| 263P05209 | ËËÆ |
| 409-051-2801 | ËËÆ |

| | |
|----------------|-----|
| 51340035 | ÿÿÆ |
| 99195-1 | ÿÿÆ |
| BU4052B | ÿÿÆ |
| CD4052AF | ÿÿÆ |
| CD4052BD | ÿÿÆ |
| CD4052C | ÿÿÆ |
| CD4052F | ÿÿÆ |
| CM4052B | ÿÿÆ |
| EW84X470 | ÿÿÆ |
| F4052C | ÿÿÆ |
| HBF4052A | ÿÿÆ |
| HCC4052B | ÿÿÆ |
| HCF4052BE | ÿÿÆ |
| HEF4052B | ÿÿÆ |
| HEF4052BPN | ÿÿÆ |
| M4052BP | ÿÿÆ |
| MC14052B | ÿÿÆ |
| MN4052B | ÿÿÆ |
| QC0081 | ÿÿÆ |
| SK4052 | ÿÿÆ |
| TC4052B | ÿÿÆ |
| TP4052AN | ÿÿÆ |
| UPC4052BC | ÿÿÆ |
| VHITC4052BP1 | ÿÿÆ |
| 1313-5793 | ÿÿÆ |
| 152D040530 | ÿÿÆ |
| 22-0024-00 | ÿÿÆ |
| 34053PC | ÿÿÆ |
| 4053A MOS IC | ÿÿÆ |
| 409-132-7909 | ÿÿÆ |
| 4835-209-17033 | ÿÿÆ |
| 8-759-040-53 | ÿÿÆ |
| B0470532 | ÿÿÆ |
| CD4053 | ÿÿÆ |
| CD4053B | ÿÿÆ |
| CD4053BE | ÿÿÆ |
| CD4053E | ÿÿÆ |
| D4053BC | ÿÿÆ |
| F4053BC | ÿÿÆ |
| HCC4053A | ÿÿÆ |
| HCC4053BE | ÿÿÆ |
| HCF4053BF | ÿÿÆ |
| HD4053A | ÿÿÆ |
| HEF4053BP | ÿÿÆ |
| MB84053 | ÿÿÆ |
| MC14053A | ÿÿÆ |
| MC14053BCP | ÿÿÆ |
| NTE4053B | ÿÿÆ |
| SCL4053 | ÿÿÆ |

| | |
|------------------|-----|
| SCL4053BC | ÏËÆ |
| SK4053 | ÏËÆ |
| TC4053BP | ÏËÆ |
| TP4053B | ÏËÆ |
| UPD4053 | ÏËÆ |
| UPD4053C | ÏËÆ |
| CD4054AF | ÏËÆ |
| CD4054BF | ÏËÆ |
| HCC4054A | ÏËÆ |
| HCC4054BE | ÏËÆ |
| HCF4054BF | ÏËÆ |
| SK4054B | ÏËÆ |
| 34055DC | ÏËÆ |
| CD4055A | ÏËÆ |
| CD4055B | ÏËÆ |
| CD4055D | ÏËÆ |
| F4055PC | ÏËÆ |
| HCC4055BF | ÏËÆ |
| HEP-C4055P | ÏËÆ |
| MD4055BE | ÏËÆ |
| SK4055B | ÏËÆ |
| 307-182 DYNASCAN | ÐËÆ |
| CD4056AE | ÐËÆ |
| CD4056BE | ÐËÆ |
| CD4056F | ÐËÆ |
| HCC4056BF | ÐËÆ |
| HEP-C4056P | ÐËÆ |
| NTE4056B | ÐËÆ |
| TC4056B | ÐËÆ |
| CD4059AE | ÑËÆ |
| HEF4059B | ÑËÆ |
| 5072 DELCO | ËËÆ |
| CD4060A | ËËÆ |
| CD4060B | ËËÆ |
| CD4060BE | ËËÆ |
| CD4060CN | ËËÆ |
| CD4060MJ | ËËÆ |
| HCC4060BE | ËËÆ |
| HCF4060BF | ËËÆ |
| HEF4060BPN | ËËÆ |
| MC14060BAL | ËËÆ |
| NTE4060B | ËËÆ |
| SCL4060BC | ËËÆ |
| SK4060B | ËËÆ |
| CD4063BF | ÉËÆ |
| HCC4063BE | ÉËÆ |
| HCF4063BF | ÉËÆ |
| MC1406B | ÉËÆ |
| SK4063B | ÉËÆ |

| | |
|----------------|------|
| 0061-238-00001 | ËÏËÆ |
| 1225-4975 | ËÏËÆ |
| 148734 | ËÏËÆ |
| 17-2113 | ËÏËÆ |
| 2002020077 | ËÏËÆ |
| 263P06602 | ËÏËÆ |
| 32109-410-270 | ËÏËÆ |
| 3L49027-4 | ËÏËÆ |
| 4084507-12 | ËÏËÆ |
| 46-13296-3 | ËÏËÆ |
| 51X90458A88 | ËÏËÆ |
| 8-759-000-49 | ËÏËÆ |
| 804030 | ËÏËÆ |
| A514-102661 | ËÏËÆ |
| BO470662 | ËÏËÆ |
| CD4066A | ËÏËÆ |
| CD4066B | ËÏËÆ |
| CD4066BE | ËÏËÆ |
| CD4066CN | ËÏËÆ |
| CD4066MJ | ËÏËÆ |
| F4066 | ËÏËÆ |
| F4066BM | ËÏËÆ |
| FD-1079-DS | ËÏËÆ |
| HCC4066BF | ËÏËÆ |
| HD14066B | ËÏËÆ |
| HEF4066BD | ËÏËÆ |
| HEF4066P | ËÏËÆ |
| INUPD4066BC | ËÏËÆ |
| MB84066B | ËÏËÆ |
| MC14066BAL | ËÏËÆ |
| MN4066B | ËÏËÆ |
| MSM4066RS | ËÏËÆ |
| Q7478A | ËÏËÆ |
| SCL4066B | ËÏËÆ |
| SK4066B | ËÏËÆ |
| TC4066BP | ËÏËÆ |
| TVSTC4066BP | ËÏËÆ |
| UPC4066 | ËÏËÆ |
| UPD4066B-1 | ËÏËÆ |
| UPD4066G | ËÏËÆ |
| 179-71439-48 | ËÏËÆ |
| CD4067 | ËÏËÆ |
| CD4067B | ËÏËÆ |
| CD4067F | ËÏËÆ |
| F4067BC | ËÏËÆ |
| F4067C | ËÏËÆ |
| HCC4067AF | ËÏËÆ |
| HCF4067B | ËÏËÆ |
| HEF4067B | ËÏËÆ |

| | |
|---------------------|-----|
| MC14067 | ËËÆ |
| NTE4067B | ËËÆ |
| 1545-8052 BURROUGHS | ËËÆ |
| 34068DC | ËËÆ |
| 4068BP | ËËÆ |
| 5A-9154 | ËËÆ |
| CD4068A | ËËÆ |
| CD4068BE | ËËÆ |
| CM4068AE | ËËÆ |
| F4068BDC | ËËÆ |
| F4068CP | ËËÆ |
| HCC4068B | ËËÆ |
| HCF4068BE | ËËÆ |
| HEF4068B | ËËÆ |
| HEF4068BPN | ËËÆ |
| MC14068 | ËËÆ |
| MC14068BCP | ËËÆ |
| SCL4068B | ËËÆ |
| SK4068B | ËËÆ |
| WESC-145 | ËËÆ |
| 1135-3299 | ËËÆ |
| 144971 | ËËÆ |
| 152935 | ËËÆ |
| 1740-1 IC | ËËÆ |
| 221-182-04 | ËËÆ |
| 34069DC | ËËÆ |
| 4069UBC | ËËÆ |
| 483520917279 | ËËÆ |
| 51X90507A99 | ËËÆ |
| 5A-8971 | ËËÆ |
| 8-759-904-69 | ËËÆ |
| 991-027359 | ËËÆ |
| C-011465-01 | ËËÆ |
| CD4069C | ËËÆ |
| CD4069MJ | ËËÆ |
| CD4069UBE | ËËÆ |
| CO1146501 ATARI | ËËÆ |
| DM-77 | ËËÆ |
| F4069UB | ËËÆ |
| HB544 | ËËÆ |
| HCC4069BF | ËËÆ |
| HCF4069BE | ËËÆ |
| HCF4069UBF | ËËÆ |
| HEF4069BD | ËËÆ |
| HEF4069UBDF | ËËÆ |
| LC4069UB | ËËÆ |
| MC14069B | ËËÆ |
| MC14069UBAL | ËËÆ |
| MSM4069 | ËËÆ |

| | |
|---------------------|-----|
| P3705 ALARM DEV | ÏËÆ |
| SCL4069UBC | ÏËÆ |
| SK4069UB | ÏËÆ |
| TC4069BP | ÏËÆ |
| TM4069 | ÏËÆ |
| UPD4069 | ÏËÆ |
| UPD4069UBC | ÏËÆ |
| 1538-9463 BURROUGHS | ÏËÆ |
| 34070PC | ÏËÆ |
| A514-103488 | ÏËÆ |
| CD4070AD | ÏËÆ |
| CD4070BCJ | ÏËÆ |
| CD4070BF | ÏËÆ |
| CD4070D | ÏËÆ |
| CM4070A | ÏËÆ |
| F4070B | ÏËÆ |
| F4070BPC | ÏËÆ |
| HCC4070A | ÏËÆ |
| HCC4070BE | ÏËÆ |
| HCF4070BF | ÏËÆ |
| HEF4070BD | ÏËÆ |
| HEF4070P | ÏËÆ |
| MC14070BCL | ÏËÆ |
| NTE4070B | ÏËÆ |
| SK4070 | ÏËÆ |
| 1229-4633 | ÏËÆ |
| 161732 | ÏËÆ |
| 34071DC | ÏËÆ |
| 46-13816-3 | ÏËÆ |
| 551-034-00 | ÏËÆ |
| 88830 | ÏËÆ |
| BCL4071B | ÏËÆ |
| CD4071AE | ÏËÆ |
| CD4071BCN | ÏËÆ |
| CD4071BMJ | ÏËÆ |
| CD4071F | ÏËÆ |
| D14071 | ÏËÆ |
| F4071 | ÏËÆ |
| F4071BM | ÏËÆ |
| HCC4071A | ÏËÆ |
| HCC4071BE | ÏËÆ |
| HCF4071BF | ÏËÆ |
| HEF4071B | ÏËÆ |
| HEF4071BPN | ÏËÆ |
| MB84071 | ÏËÆ |
| MC14071BAL | ÏËÆ |
| MN4071B | ÏËÆ |
| QC0234 | ÏËÆ |
| RH-IX0080CEZZ | ÏËÆ |

| | |
|----------------|------|
| SCL4071BE | ÏËÆ |
| SL58928 | ÏËÆ |
| TC4071BP | ÏËÆ |
| UPD4071C | ÏËÆ |
| 34072DC | ÐËÆ |
| CD4072 | ÐËÆ |
| CD4072AF | ÐËÆ |
| CD4072BD | ÐËÆ |
| CD4072D | ÐËÆ |
| F4072 | ÐËÆ |
| F4072BM | ÐËÆ |
| HCC4072B | ÐËÆ |
| HCF4072BE | ÐËÆ |
| HEF4072B | ÐËÆ |
| HEF4072BP | ÐËÆ |
| MB84072B | ÐËÆ |
| MC14072BCL | ÐËÆ |
| N4072 | ÐËÆ |
| SCL4072AE | ÐËÆ |
| SIL4072 | ÐËÆ |
| TC4072B | ÐËÆ |
| 133P80342L2 | ÑËÆ |
| 34073DC | ÑËÆ |
| 991-028684-001 | ÑËÆ |
| CD4073AE | ÑËÆ |
| CD4073BCJ | ÑËÆ |
| CD4073BM | ÑËÆ |
| CM4073A | ÑËÆ |
| F4073 | ÑËÆ |
| F4073BDC | ÑËÆ |
| F4073CP | ÑËÆ |
| HCF4073B | ÑËÆ |
| HD14073BP | ÑËÆ |
| HEF4073BP | ÑËÆ |
| LC4073B | ÑËÆ |
| MC14073B | ÑËÆ |
| MC14073L | ÑËÆ |
| SCL4073 | ÑËÆ |
| SCL4073BE | ÑËÆ |
| TC4073B | ÑËÆ |
| 34075DC | ÈÐËÆ |
| BCL4075B | ÈÐËÆ |
| CD4075AE | ÈÐËÆ |
| CD4075BCN | ÈÐËÆ |
| CD4075BMJ | ÈÐËÆ |
| CD4075F | ÈÐËÆ |
| F4075B | ÈÐËÆ |
| F4075BPC | ÈÐËÆ |
| HCC4075BE | ÈÐËÆ |

| | |
|-----------------|------|
| HCF4075BF | ÈÐËÆ |
| HEF4075BD | ÈÐËÆ |
| HEF4075P | ÈÐËÆ |
| MC14075 | ÈÐËÆ |
| MC14075BCP | ÈÐËÆ |
| P3708 ALARM DEV | ÈÐËÆ |
| SCL4075BC | ÈÐËÆ |
| SK4075B | ÈÐËÆ |
| TP4075A | ÈÐËÆ |
| 51R84887K03 | ÉÐËÆ |
| BCL4076B | ÉÐËÆ |
| CD4076AF | ÉÐËÆ |
| CD4076BCN | ÉÐËÆ |
| CD4076BMJ | ÉÐËÆ |
| CM4076AE | ÉÐËÆ |
| F4076BC | ÉÐËÆ |
| F4076C | ÉÐËÆ |
| HCC4076BF | ÉÐËÆ |
| HD14076B | ÉÐËÆ |
| HEF4076BPN | ÉÐËÆ |
| MC14076BCL | ÉÐËÆ |
| SCL4076 | ÉÐËÆ |
| SIL4076 | ÉÐËÆ |
| TC4076BP | ÉÐËÆ |
| 179-56480-33 | ÊÐËÆ |
| 34077PC | ÊÐËÆ |
| BCL4077B | ÊÐËÆ |
| CD4077AF | ÊÐËÆ |
| CD4077BF | ÊÐËÆ |
| CD4077F | ÊÐËÆ |
| ECG4077B | ÊÐËÆ |
| F4077BDC | ÊÐËÆ |
| F4077CP | ÊÐËÆ |
| HCC4077BF | ÊÐËÆ |
| HD14077B | ÊÐËÆ |
| HEF4077BPN | ÊÐËÆ |
| MC14077BCL | ÊÐËÆ |
| SCL4077BC | ÊÐËÆ |
| SL58929 | ÊÐËÆ |
| 21-5201 | ËÐËÆ |
| 418024-29 | ËÐËÆ |
| CD4078 | ËÐËÆ |
| CD4078BCN | ËÐËÆ |
| CD4078C | ËÐËÆ |
| CD4078MJ | ËÐËÆ |
| F4078 | ËÐËÆ |
| F4078BM | ËÐËÆ |
| F4078PC | ËÐËÆ |
| HCF4078B | ËÐËÆ |

| | |
|------------------|------|
| HD14078BP | ËÐËÆ |
| HEF4078BP | ËÐËÆ |
| MB84078B | ËÐËÆ |
| MC14078BCL | ËÐËÆ |
| NTE4078B | ËÐËÆ |
| SCL4078BE | ËÐËÆ |
| TC4078B | ËÐËÆ |
| UPD4078BC | ËÐËÆ |
| 11-103 | ÌÐËÆ |
| 148253 WURLITZER | ÌÐËÆ |
| 1803-1 | ÌÐËÆ |
| 307-117 DYNASCAN | ÌÐËÆ |
| 34081DC | ÌÐËÆ |
| 514-062145 | ÌÐËÆ |
| 551-051-00 | ÌÐËÆ |
| 87661 | ÌÐËÆ |
| 905-220 | ÌÐËÆ |
| A514-101393 | ÌÐËÆ |
| CD4081AD | ÌÐËÆ |
| CD4081BCJ | ÌÐËÆ |
| CD4081BF | ÌÐËÆ |
| CD4081E | ÌÐËÆ |
| CM4081A | ÌÐËÆ |
| ECG4081B | ÌÐËÆ |
| F4081BDC | ÌÐËÆ |
| F4081CP | ÌÐËÆ |
| HCC4081BE | ÌÐËÆ |
| HCF4081BF | ÌÐËÆ |
| HD4081BP | ÌÐËÆ |
| HEF4081BDF | ÌÐËÆ |
| IG00120 | ÌÐËÆ |
| INUPD4081C | ÌÐËÆ |
| MC14081 | ÌÐËÆ |
| MC14081BCB | ÌÐËÆ |
| MC14081P | ÌÐËÆ |
| N4081 | ÌÐËÆ |
| RH-1X0084CEZZ | ÌÐËÆ |
| SCL4081B | ÌÐËÆ |
| SK4081B | ÌÐËÆ |
| TC4081BP | ÌÐËÆ |
| TP4081A | ÌÐËÆ |
| X0401 | ÌÐËÆ |
| 1820-1409 | ÍÐËÆ |
| 46-13316-3 | ÍÐËÆ |
| CD4082 | ÍÐËÆ |
| CD4082B | ÍÐËÆ |
| CD4082BF | ÍÐËÆ |
| CD4082MJ | ÍÐËÆ |
| F4082BC | ÍÐËÆ |

| | |
|----------------|------|
| F4082C | ÍÐËÆ |
| HCC4082BF | ÍÐËÆ |
| HD14082B | ÍÐËÆ |
| HEF4082BDF | ÍÐËÆ |
| LC4082B | ÍÐËÆ |
| MC14082 | ÍÐËÆ |
| MC14082BCP | ÍÐËÆ |
| P3710 | ÍÐËÆ |
| SCL4082BE | ÍÐËÆ |
| TC4082BP | ÍÐËÆ |
| 34085PC | ÎÐËÆ |
| CD4085BE | ÎÐËÆ |
| F4085B | ÎÐËÆ |
| F4085BPC | ÎÐËÆ |
| HCC4085BF | ÎÐËÆ |
| HEF4085B | ÎÐËÆ |
| HEF4085BPN | ÎÐËÆ |
| SCL4085B | ÎÐËÆ |
| SL42327 | ÎÐËÆ |
| 339-03-1270 | ÏÐËÆ |
| 991-026614 | ÏÐËÆ |
| CD4086BE | ÏÐËÆ |
| ECG4086B | ÏÐËÆ |
| F4086BDC | ÏÐËÆ |
| F4086CP | ÏÐËÆ |
| HCF4086B | ÏÐËÆ |
| HEF4086BD | ÏÐËÆ |
| HEF4086P | ÏÐËÆ |
| SCL4086B | ÏÐËÆ |
| SK4086B | ÏÐËÆ |
| CD4089 | ÐÐËÆ |
| CD4089BE | ÐÐËÆ |
| CD4089E | ÐÐËÆ |
| HCC4089B | ÐÐËÆ |
| HCF4089BE | ÐÐËÆ |
| 119-1 MAGNAVOX | ÑÐËÆ |
| 34093PC | ÑÐËÆ |
| BCL4093B | ÑÐËÆ |
| CD4093AE | ÑÐËÆ |
| CD4093BCN | ÑÐËÆ |
| CD4093BMJ | ÑÐËÆ |
| CD4093F | ÑÐËÆ |
| F4093B | ÑÐËÆ |
| F4093BPC | ÑÐËÆ |
| HCC4093BF | ÑÐËÆ |
| HD14093B | ÑÐËÆ |
| HEF4093B | ÑÐËÆ |
| HEF4093BPN | ÑÐËÆ |
| MC14093B | ÑÐËÆ |

| | |
|---------------|------|
| MC14093CP | ÑÐËÆ |
| SCL4093B | ÑÐËÆ |
| SK4093B | ÑÐËÆ |
| TCG4093B | ÑÐËÆ |
| 6123350001 | ÈÇÌÆ |
| CD4094AE | ÈÇÌÆ |
| CD4094BE | ÈÇÌÆ |
| CD4094F | ÈÇÌÆ |
| HCC4094BF | ÈÇÌÆ |
| HEF4094B | ÈÇÌÆ |
| MC14094B | ÈÇÌÆ |
| MC14094CP | ÈÇÌÆ |
| SCL4094 | ÈÇÌÆ |
| SK4094 | ÈÇÌÆ |
| 1820-1663 H-P | ÉÇÌÆ |
| ECG4095B | ÉÇÌÆ |
| HCF4095B | ÉÇÌÆ |
| SK4095B | ÉÇÌÆ |
| CD4096BE | ÈÇÌÆ |
| HCC4096BF | ÈÇÌÆ |
| NTE4096B | ÈÇÌÆ |
| CD4097B | ÈÇÌÆ |
| HCC4097BE | ÈÇÌÆ |
| HCF4097BF | ÈÇÌÆ |
| MC14097BCP | ÈÇÌÆ |
| 1147-0267 | ÌÇÌÆ |
| 17-2172 | ÌÇÌÆ |
| 51X90458A90 | ÌÇÌÆ |
| 905-241 | ÌÇÌÆ |
| CD4098A | ÌÇÌÆ |
| CD4098B | ÌÇÌÆ |
| CD4098D | ÌÇÌÆ |
| CD4528B | ÌÇÌÆ |
| CD4528CN | ÌÇÌÆ |
| E1BF-FA | ÌÇÌÆ |
| ECG4528B | ÌÇÌÆ |
| F4528BDC | ÌÇÌÆ |
| HCC4098B | ÌÇÌÆ |
| HCF4098BE | ÌÇÌÆ |
| HEF4528BD | ÌÇÌÆ |
| HEF4528P | ÌÇÌÆ |
| MC14528BAL | ÌÇÌÆ |
| MC14528CP | ÌÇÌÆ |
| NTE4098B | ÌÇÌÆ |
| SCL4528BE | ÌÇÌÆ |
| TC4528B | ÌÇÌÆ |
| UPD4528BC | ÌÇÌÆ |
| X0414 | ÌÇÌÆ |
| XO-414 | ÌÇÌÆ |

| | |
|----------------|------|
| 21-5203 | ÍÇÌÆ |
| 514-103702 | ÍÇÌÆ |
| CD4099B | ÍÇÌÆ |
| CD4099BE | ÍÇÌÆ |
| CD4099CN | ÍÇÌÆ |
| ECG4099B | ÍÇÌÆ |
| HCC4099BF | ÍÇÌÆ |
| MB84099 | ÍÇÌÆ |
| MC14099BCL | ÍÇÌÆ |
| MC14099P | ÍÇÌÆ |
| SCL4099BE | ÍÇÌÆ |
| TC4099BP | ÍÇÌÆ |
| SK4325 | ÎÇÌÆ |
| SK4326 | ÏÇÌÆ |
| 17-2031 | ËËÌÆ |
| 4502 IC | ËËÌÆ |
| CD4079AE | ËËÌÆ |
| CD4502BF | ËËÌÆ |
| E-620-32 BALLY | ËËÌÆ |
| HCC4502BE | ËËÌÆ |
| HCF4502BF | ËËÌÆ |
| HEF4502BDF | ËËÌÆ |
| MC14502BAL | ËËÌÆ |
| MC14502CP | ËËÌÆ |
| SCL4502BE | ËËÌÆ |
| 1143-0618 | ÌËÌÆ |
| 152365 | ÌËÌÆ |
| 51X90458A15 | ÌËÌÆ |
| CD4503BC | ÌËÌÆ |
| CD4503CN | ÌËÌÆ |
| F40097 | ÌËÌÆ |
| ITTC5012BP | ÌËÌÆ |
| MC14503BCP | ÌËÌÆ |
| MC14503P | ÌËÌÆ |
| TC5012BP | ÌËÌÆ |
| SK4506UB | ÌËÌÆ |
| CD4508BE | ÌËÌÆ |
| CM4508 | ÌËÌÆ |
| HCC4508B | ÌËÌÆ |
| HCF4508BE | ÌËÌÆ |
| HEF4508B | ÌËÌÆ |
| MC14508B | ÌËÌÆ |
| MC14508BL | ÌËÌÆ |
| NTE4508B | ÌËÌÆ |
| SK4508B | ÌËÌÆ |
| 34510PC | ÌËÌÆ |
| 87373 | ÌËÌÆ |
| CD4074AE | ÌËÌÆ |
| CD4510BCJ | ÌËÌÆ |

| | |
|--------------|------|
| CD4510BM | ïÈìÆ |
| F4510 | ïÈìÆ |
| F4510BM | ïÈìÆ |
| HCC4510BE | ïÈìÆ |
| HCF4510BF | ïÈìÆ |
| HEF4510BD | ïÈìÆ |
| HEF4510P | ïÈìÆ |
| MC14510BCL | ïÈìÆ |
| NTE4510B | ïÈìÆ |
| SCL4510BC | ïÈìÆ |
| SK4510B | ïÈìÆ |
| 14588 IC | ÐÈìÆ |
| 34511BDC | ÐÈìÆ |
| 544-3001-143 | ÐÈìÆ |
| BCL4511B | ÐÈìÆ |
| CD4511 | ÐÈìÆ |
| CD4511AF | ÐÈìÆ |
| CD4511BD | ÐÈìÆ |
| CD4511CN | ÐÈìÆ |
| CD4511MJ | ÐÈìÆ |
| ECG4511B | ÐÈìÆ |
| F4511BDC | ÐÈìÆ |
| HCC4511B | ÐÈìÆ |
| HCF4511BE | ÐÈìÆ |
| HEF4511B | ÐÈìÆ |
| HEF4511BPN | ÐÈìÆ |
| MC14511BAL | ÐÈìÆ |
| MC14511BP | ÐÈìÆ |
| MD4511BE | ÐÈìÆ |
| SCL4511B | ÐÈìÆ |
| SK4511 | ÐÈìÆ |
| TC4511BP | ÐÈìÆ |
| UPD4511 | ÐÈìÆ |
| 34512PC | ÑÈìÆ |
| 86788 | ÑÈìÆ |
| 972999-4512 | ÑÈìÆ |
| BCL4512B | ÑÈìÆ |
| CD4512BC | ÑÈìÆ |
| CD4512BF | ÑÈìÆ |
| DM-109 | ÑÈìÆ |
| F4512BC | ÑÈìÆ |
| F4512PC | ÑÈìÆ |
| HCC4512BF | ÑÈìÆ |
| HD14512B | ÑÈìÆ |
| HEF4512BPN | ÑÈìÆ |
| MC14512BAL | ÑÈìÆ |
| MSM4512 | ÑÈìÆ |
| SCL4512BE | ÑÈìÆ |
| TC4512B | ÑÈìÆ |

| | |
|---------------|------|
| TP4512AN | ÑÈÌÆ |
| SK4513B | ÈÉÌÆ |
| 25A-MC14514B | ÈÉÌÆ |
| 37-4514B | ÈÉÌÆ |
| CD4064 | ÈÉÌÆ |
| CD4514B | ÈÉÌÆ |
| CD4514BE | ÈÉÌÆ |
| CD4514CN | ÈÉÌÆ |
| CM4514BE | ÈÉÌÆ |
| F4514 | ÈÉÌÆ |
| F4514BM | ÈÉÌÆ |
| HCC4514B | ÈÉÌÆ |
| HCF4514BE | ÈÉÌÆ |
| HE-443-871 | ÈÉÌÆ |
| HEF4514BP | ÈÉÌÆ |
| MC14514B | ÈÉÌÆ |
| MC14514CP | ÈÉÌÆ |
| MSM4514RS | ÈÉÌÆ |
| SCL4514BC | ÈÉÌÆ |
| SK4514B | ÈÉÌÆ |
| TCG4514B | ÈÉÌÆ |
| VH1TC4514BP-1 | ÈÉÌÆ |
| 443-707 HEATH | ÊÉÌÆ |
| CD4065A | ÊÉÌÆ |
| CD4515BC | ÊÉÌÆ |
| CD4515BF | ÊÉÌÆ |
| CM4515B | ÊÉÌÆ |
| F4515B | ÊÉÌÆ |
| F4515BM | ÊÉÌÆ |
| HCC4515B | ÊÉÌÆ |
| HCF4515BE | ÊÉÌÆ |
| HE-443-707 | ÊÉÌÆ |
| HEF4515BP | ÊÉÌÆ |
| MC14515B | ÊÉÌÆ |
| MC14515L | ÊÉÌÆ |
| SCL4515B | ÊÉÌÆ |
| SK4515 | ÈÉÌÆ |
| TP4515B | ÊÉÌÆ |
| 341516BDC | ÈÉÌÆ |
| 83925 | ÈÉÌÆ |
| CD4080AE | ÈÉÌÆ |
| CD4516BCN | ÈÉÌÆ |
| CD4516CN | ÈÉÌÆ |
| ECG4516B | ÈÉÌÆ |
| F4516BCP | ÈÉÌÆ |
| FD-1079-BT | ÈÉÌÆ |
| HCF4516B | ÈÉÌÆ |
| HD14516BP | ÈÉÌÆ |
| HEF4516BDF | ÈÉÌÆ |

| | |
|------------|------|
| MC14516 | ËËÌÆ |
| MC14516BCP | ËËÌÆ |
| QR3874446 | ËËÌÆ |
| SCL4516BE | ËËÌÆ |
| TC4516B | ËËÌÆ |
| CD4517 | ÌËÌÆ |
| CD4517F | ÌËÌÆ |
| HCC4517BE | ÌËÌÆ |
| HCF4517BF | ÌËÌÆ |
| HEF4517BDF | ÌËÌÆ |
| MC14517BAL | ÌËÌÆ |
| MC14517P | ÌËÌÆ |
| SCL4517BE | ÌËÌÆ |
| 34518PC | ÍËÌÆ |
| CD4083A | ÍËÌÆ |
| CD4518BCN | ÍËÌÆ |
| CD4518BMJ | ÍËÌÆ |
| CD4518MJ | ÍËÌÆ |
| ECG4518B | ÍËÌÆ |
| F4518BPC | ÍËÌÆ |
| HCC4518B | ÍËÌÆ |
| HCF4518BE | ÍËÌÆ |
| HE-443-737 | ÍËÌÆ |
| HEF4518BP | ÍËÌÆ |
| MB84518B | ÍËÌÆ |
| MC14518BCP | ÍËÌÆ |
| NTE4518B | ÍËÌÆ |
| SCL4518BE | ÍËÌÆ |
| TC4518 | ÍËÌÆ |
| TP4518AN | ÍËÌÆ |
| 221-184 | ÎËÌÆ |
| 46-13491-3 | ÎËÌÆ |
| 991-026006 | ÎËÌÆ |
| CD4084AE | ÎËÌÆ |
| CD4520AF | ÎËÌÆ |
| CD4520BD | ÎËÌÆ |
| CD4520CN | ÎËÌÆ |
| CM4520B | ÎËÌÆ |
| F4520B | ÎËÌÆ |
| F4520BPC | ÎËÌÆ |
| HCF4520B | ÎËÌÆ |
| HD14520BP | ÎËÌÆ |
| HEF4520BP | ÎËÌÆ |
| MB4520 | ÎËÌÆ |
| MC14520B | ÎËÌÆ |
| MC14520CP | ÎËÌÆ |
| NTE4520B | ÎËÌÆ |
| SCL4520BE | ÎËÌÆ |
| TC4520 | ÎËÌÆ |

| | |
|--------------|------|
| TM4520B | ÎÈÌÆ |
| UPD4520C | ÎÈÌÆ |
| F4521BDC | ÏÈÌÆ |
| MC14521B | ÏÈÌÆ |
| CD4522BCN | ÐÈÌÆ |
| F4522BPC | ÐÈÌÆ |
| HEF4522BP | ÐÈÌÆ |
| SCL4522BE | ÐÈÌÆ |
| SK4526B | ÑÈÌÆ |
| CD4088 | ÈÈÌÆ |
| CD4527B | ÈÈÌÆ |
| CD4527BMJ | ÈÈÌÆ |
| ECG4527B | ÈÈÌÆ |
| HCF4527B | ÈÈÌÆ |
| HD14527BP | ÈÈÌÆ |
| MB4527 | ÈÈÌÆ |
| MC14527BCL | ÈÈÌÆ |
| NTE4527B | ÈÈÌÆ |
| SK4527B | ÈÈÌÆ |
| 8030529 | ÈÈÌÆ |
| MC14529B | ÈÈÌÆ |
| 34531PC | ÈÈÌÆ |
| F4531BDC | ÈÈÌÆ |
| MC14531B | ÈÈÌÆ |
| SK4531B | ÈÈÌÆ |
| CD4532 | ÈÈÌÆ |
| CD4532F | ÈÈÌÆ |
| F4532BC | ÈÈÌÆ |
| F4532CP | ÈÈÌÆ |
| HCF4532B | ÈÈÌÆ |
| HD14532BP | ÈÈÌÆ |
| MC14532 | ÈÈÌÆ |
| MC14532BCP | ÈÈÌÆ |
| SCL4532 | ÈÈÌÆ |
| SK4532B | ÈÈÌÆ |
| CD4536B | ÌÈÌÆ |
| ECG4536B | ÌÈÌÆ |
| HD14536BP | ÌÈÌÆ |
| MC14536BCL | ÌÈÌÆ |
| MC14536P | ÌÈÌÆ |
| 145S01 | ÌÈÌÆ |
| 179-56480-56 | ÌÈÌÆ |
| 51R40145S01 | ÌÈÌÆ |
| 94046 | ÌÈÌÆ |
| CD4538BCN | ÌÈÌÆ |
| E3GF-KA | ÌÈÌÆ |
| F4538BDC | ÌÈÌÆ |
| HEF4538BDF | ÌÈÌÆ |
| MC14538B | ÌÈÌÆ |

| | |
|----------------|------|
| N7400010FMCACA | ÍÈÌÆ |
| UPD4538 | ÍÈÌÆ |
| 34539PC | ÎÈÌÆ |
| F4539B | ÎÈÌÆ |
| HEF4539BP | ÎÈÌÆ |
| MC14539B | ÎÈÌÆ |
| SK4539B | ÎÈÌÆ |
| CD4541BCJ | ÏÈÌÆ |
| ECG4541B | ÏÈÌÆ |
| MC14541 | ÏÈÌÆ |
| MC14541BCP | ÏÈÌÆ |
| 17-2044 | ÐÈÌÆ |
| 5A-8970 | ÐÈÌÆ |
| CD4543BCJ | ÐÈÌÆ |
| CD4543BMJ | ÐÈÌÆ |
| E-00620-0038 | ÐÈÌÆ |
| HD14543B | ÐÈÌÆ |
| HEF4543BPN | ÐÈÌÆ |
| MC14543BCL | ÐÈÌÆ |
| NTE4543B | ÐÈÌÆ |
| SK4543B | ÐÈÌÆ |
| HE14547B | ÑÈÌÆ |
| SK4547B | ÑÈÌÆ |
| MC14551BCP | ÈÈÌÆ |
| ECG4553B | ÈÈÌÆ |
| SK4553B | ÈÈÌÆ |
| 150419 | ÈÈÌÆ |
| 34555PC | ÈÈÌÆ |
| 551-057-00 | ÈÈÌÆ |
| BCL4555B | ÈÈÌÆ |
| CD4555 | ÈÈÌÆ |
| CD4555BF | ÈÈÌÆ |
| ECG4555B | ÈÈÌÆ |
| F4555BDC | ÈÈÌÆ |
| FD-1079-BL | ÈÈÌÆ |
| HCF4555B | ÈÈÌÆ |
| HD14555BP | ÈÈÌÆ |
| HEF4555BP | ÈÈÌÆ |
| MC14555 | ÈÈÌÆ |
| MC14555BCP | ÈÈÌÆ |
| NTE4555B | ÈÈÌÆ |
| SCL4555BD | ÈÈÌÆ |
| SL58939 | ÈÈÌÆ |
| UPD4555C | ÈÈÌÆ |
| 514-103701 | ÈÈÌÆ |
| CD4092A | ÈÈÌÆ |
| CD4556BE | ÈÈÌÆ |
| CD4556PC | ÈÈÌÆ |
| F4556BC | ÈÈÌÆ |

| | |
|------------|------|
| F4556BPC | ËËÌÆ |
| HCC4556BE | ËËÌÆ |
| HCF4556BF | ËËÌÆ |
| HEF4556B | ËËÌÆ |
| HEF4556BPN | ËËÌÆ |
| MC14556 | ËËÌÆ |
| MC14556BCP | ËËÌÆ |
| MSM4556 | ËËÌÆ |
| SCL4556BD | ËËÌÆ |
| SL58940 | ËËÌÆ |
| UPD4556C | ËËÌÆ |
| HD14558B | ÌËÌÆ |
| NTE4558B | ÌËÌÆ |
| CD4562BJP | ÎËÌÆ |
| NTE4562B | ÎËÌÆ |
| NTE4566B | ÏËÌÆ |
| HD14568B | ÐËÌÆ |
| MC14568B | ÐËÌÆ |
| ECG4569B | ÑËÌÆ |
| NTE4569B | ÑËÌÆ |
| 4583-BPC | ÈÌÆ |
| F4583BDC | ÉÌÆ |
| MC14583BCP | ÉÌÆ |
| ECG4584B | ÊÌÆ |
| CD4585 | ÊÌÆ |
| CD4585F | ÊÌÆ |
| HD14585B | ÊÌÆ |
| HEF4585BPN | ÊÌÆ |
| MC14585BCL | ÊÌÆ |
| MC14585P | ÊÌÆ |
| SK4585B | ÊÌÆ |
| ECG4597B | ÏÌÆ |
| CD4598BJP | ÏÌÆ |
| NTE4598B | ÏÌÆ |
| CD4724BCJ | ÏÌÆ |
| F4724 | ÏÌÆ |
| HEF4724B | ÏÌÆ |
| 2911501 | ÈÎÆ |
| ECG1217 | ÈÎÆ |
| LA3350A | ÈÎÆ |
| Q7668 | ÈÎÆ |
| ECG1632 | ÏÎÆ |
| TDA2577A | ÏÎÆ |
| LM1823 | ÍÎÆ |
| ECG1319 | ÏÎÆ |
| 415101379C | ÏÎÆ |
| NTE1661 | ÏÎÆ |
| ECG1370 | ÐÎÆ |
| SK4821 | ÐÎÆ |

| | |
|------------------|------|
| 11119113 | ÑÏÆ |
| 5113753A67 | ÑÏÆ |
| EW84X0978 | ÑÏÆ |
| 56A138-1 | ÈÏÆ |
| ECG1572 | ÈÏÆ |
| MX6829 | ÈÏÆ |
| SK4825 | ÈÏÆ |
| 6124800001 | ÉÏÆ |
| LF347N | ÉÏÆ |
| TL084 | ÉÏÆ |
| HA1392 | ÈÏÆ |
| LA4192 | ÈÏÆ |
| ECG1664 | ÏÏÆ |
| 1033-1874 | ÏÏÆ |
| ECG1628 | ÏÏÆ |
| M54543LB | ÏÏÆ |
| LA1140 | ÏÏÆ |
| LA7806 | ÐÏÆ |
| LC7131 | ÑÏÆ |
| M51182L | ÈÏÆ |
| LF13331N | ÉÏÆ |
| MOC5009 | ÈÇÍÆ |
| 25A-P5101L | ÐÉÍÆ |
| HM6551 | ÐÉÍÆ |
| MWS5101EL3 | ÐÉÍÆ |
| S5101 RAM | ÐÉÍÆ |
| SK5101 | ÐÉÍÆ |
| XO-356 | ÐÉÍÆ |
| IM6514C | ÈÉÍÆ |
| MSM5114 | ÈÉÍÆ |
| S5614 RAM | ÈÉÍÆ |
| TC5514 | ÈÉÍÆ |
| 75188 | ÈÍÍÆ |
| DS1488J | ÈÍÍÆ |
| FD-1073-EH | ÈÍÍÆ |
| HD75188P | ÈÍÍÆ |
| IC-1488 OHIO SCI | ÈÍÍÆ |
| MC1488/ | ÈÍÍÆ |
| MC1488CP | ÈÍÍÆ |
| MC1488N | ÈÍÍÆ |
| SG1488 | ÈÍÍÆ |
| SN74188N | ÈÍÍÆ |
| UA1488D | ÈÍÍÆ |
| X440751880 | ÈÍÍÆ |
| 08210048 | ÉÍÍÆ |
| 75189 | ÉÍÍÆ |
| DS1489 | ÉÍÍÆ |
| DS1489AN/ | ÉÍÍÆ |
| GD75189A | ÉÍÍÆ |

| | |
|-----------------|------|
| HE-443-795 | ÉÏÆ |
| IT75189ME | ÉÏÆ |
| MC1489A/ | ÉÏÆ |
| MC1489F | ÉÏÆ |
| MC1489P | ÉÏÆ |
| SG1489N | ÉÏÆ |
| SN75189AN | ÉÏÆ |
| UA1489AD | ÉÏÆ |
| UA1489D | ÉÏÆ |
| UA1489PCQR | ÉÏÆ |
| XR1489P | ÉÏÆ |
| 5A9003 WILLIAMS | ËÏÆ |
| EF6810P | ËÏÆ |
| HD6810 | ËÏÆ |
| MC6810 | ËÏÆ |
| MCM6810 | ËÏÆ |
| S6810 | ËÏÆ |
| 0066-450XX-XXBX | ÍÐÆÇ |
| 1065-4861 | ÍÐÆÇ |
| 138311 | ÍÐÆÇ |
| 17-1000 | ÍÐÆÇ |
| 1820-0856 H-P | ÍÐÆÇ |
| 225A6946-P000 | ÍÐÆÇ |
| 3008181-00 | ÍÐÆÇ |
| 3520041-001 | ÍÐÆÇ |
| 435-21026-0A | ÍÐÆÇ |
| 50010002 | ÍÐÆÇ |
| 51S10611A11 | ÍÐÆÇ |
| 569-0773-800 | ÍÐÆÇ |
| 68A9025 | ÍÐÆÇ |
| 7400-9A | ÍÐÆÇ |
| 7400PC | ÍÐÆÇ |
| 800024-001 | ÍÐÆÇ |
| 9002PC | ÍÐÆÇ |
| 930347-3 | ÍÐÆÇ |
| A00 (1C) | ÍÐÆÇ |
| DM7400 | ÍÐÆÇ |
| FD-1073-BF | ÍÐÆÇ |
| HC10004110 | ÍÐÆÇ |
| HD7400P | ÍÐÆÇ |
| IC-7400 | ÍÐÆÇ |
| ITT7400N | ÍÐÆÇ |
| LB3000 | ÍÐÆÇ |
| MB601 | ÍÐÆÇ |
| MC7400L | ÍÐÆÇ |
| N7400A | ÍÐÆÇ |
| N8480N | ÍÐÆÇ |
| RE382-IC | ÍÐÆÇ |
| RS7400 IC | ÍÐÆÇ |

| | |
|------------------|------|
| SL57301 | ÍÐÆÇ |
| SN7400A | ÍÐÆÇ |
| TD1401 | ÍÐÆÇ |
| TD3400P | ÍÐÆÇ |
| U6AN00059X | ÍÐÆÇ |
| UPB7400C | ÍÐÆÇ |
| X0420 | ÍÐÆÇ |
| ZN7400E | ÍÐÆÇ |
| 138312 WURLITZER | ÎÐÆÇ |
| 1805 | ÎÐÆÇ |
| 21-5211 | ÎÐÆÇ |
| 43A223007 | ÎÐÆÇ |
| 56A-1-7401 | ÎÐÆÇ |
| 7401DC | ÎÐÆÇ |
| 8881 | ÎÐÆÇ |
| 9N01DC | ÎÐÆÇ |
| DM7401N | ÎÐÆÇ |
| FLH201 | ÎÐÆÇ |
| HD7401 | ÎÐÆÇ |
| IC-74 ELCOM | ÎÐÆÇ |
| M53201 | ÎÐÆÇ |
| MC7401L | ÎÐÆÇ |
| N7401A | ÎÐÆÇ |
| NTE7401 | ÎÐÆÇ |
| SL16794 | ÎÐÆÇ |
| SN7401N | ÎÐÆÇ |
| TM401B1 | ÎÐÆÇ |
| UPB215D | ÎÐÆÇ |
| ZN7401E | ÎÐÆÇ |
| 138313 | ÏÐÆÇ |
| 1741-0119 | ÏÐÆÇ |
| 21-5002 | ÏÐÆÇ |
| 37-7402 | ÏÐÆÇ |
| 48-2005 | ÏÐÆÇ |
| 55002 | ÏÐÆÇ |
| 611564 | ÏÐÆÇ |
| 7402-6A | ÏÐÆÇ |
| 7402PC | ÏÐÆÇ |
| 9N02 | ÏÐÆÇ |
| A514-059465 | ÏÐÆÇ |
| DM7402N | ÏÐÆÇ |
| FJH221 | ÏÐÆÇ |
| HD2511P | ÏÐÆÇ |
| HEP-C3002P | ÏÐÆÇ |
| IC-82 ELCOM | ÏÐÆÇ |
| LB3008 | ÏÐÆÇ |
| MC7402 | ÏÐÆÇ |
| MIC7402N | ÏÐÆÇ |
| N7402N | ÏÐÆÇ |

| | |
|-------------------|------|
| RS276-7402 | İĐÆÇ |
| SL16795 | İĐÆÇ |
| SN7402N | İĐÆÇ |
| TL7402N | İĐÆÇ |
| UPB232C | İĐÆÇ |
| US7402J | İĐÆÇ |
| XO-421 | İĐÆÇ |
| 11274-1 | ĐĐÆÇ |
| 1820-0864 H-P | ĐĐÆÇ |
| 5654-M53203P | ĐĐÆÇ |
| 7403N | ĐĐÆÇ |
| 9012 IC | ĐĐÆÇ |
| 9N03PC | ĐĐÆÇ |
| DM7403N | ĐĐÆÇ |
| FLH291 | ĐĐÆÇ |
| HEP-C7403P | ĐĐÆÇ |
| M53203P | ĐĐÆÇ |
| MIC7403J | ĐĐÆÇ |
| N7403F | ĐĐÆÇ |
| NTE7403 | ĐĐÆÇ |
| SN7403 | ĐĐÆÇ |
| T7403D1 | ĐĐÆÇ |
| TVSSN7403N | ĐĐÆÇ |
| US7403J | ĐĐÆÇ |
| 007-1695301 | ÑĐÆÇ |
| 138314 WURLITZER | ÑĐÆÇ |
| 17-1004 | ÑĐÆÇ |
| 1820-0174 H-P | ÑĐÆÇ |
| 205232-00 | ÑĐÆÇ |
| 236-0007 | ÑĐÆÇ |
| 3520048-001 | ÑĐÆÇ |
| 398-13632-1 | ÑĐÆÇ |
| 4663001A0909 | ÑĐÆÇ |
| 51320002 | ÑĐÆÇ |
| 569-0882-604 | ÑĐÆÇ |
| 733W00064 | ÑĐÆÇ |
| 7404-9A | ÑĐÆÇ |
| 8000-00028-042 | ÑĐÆÇ |
| 8490 IC | ÑĐÆÇ |
| 9016 IC | ÑĐÆÇ |
| 9N04DC | ÑĐÆÇ |
| A514-061987 | ÑĐÆÇ |
| DM7404 | ÑĐÆÇ |
| F-5404DM OHIO SCI | ÑĐÆÇ |
| FJH241 | ÑĐÆÇ |
| HD2522P | ÑĐÆÇ |
| HEP-C7404P | ÑĐÆÇ |
| ITT7404N | ÑĐÆÇ |
| LB3006 | ÑĐÆÇ |

| | |
|---------------|------|
| MC7404 | ÑÐÆÇ |
| MIC7404N | ÑÐÆÇ |
| N7404N | ÑÐÆÇ |
| N8890N | ÑÐÆÇ |
| RH-IX0012PAZZ | ÑÐÆÇ |
| SK7404 | ÑÐÆÇ |
| SN7404AN | ÑÐÆÇ |
| TD3404A | ÑÐÆÇ |
| U6AN00459X | ÑÐÆÇ |
| UPB7404C | ÑÐÆÇ |
| X0402X | ÑÐÆÇ |
| ZN7404 | ÑÐÆÇ |
| 17-1024 | ÈÇÇÇ |
| 19A116180P22 | ÈÇÇÇ |
| 3008184-00 | ÈÇÇÇ |
| 5280-09549-00 | ÈÇÇÇ |
| 611845 | ÈÇÇÇ |
| 7405-9A | ÈÇÇÇ |
| 8891 | ÈÇÇÇ |
| 9N05DC | ÈÇÇÇ |
| A514-060021 | ÈÇÇÇ |
| ECG7405 | ÈÇÇÇ |
| HD2523 | ÈÇÇÇ |
| HE-443-642 | ÈÇÇÇ |
| LH6055W | ÈÇÇÇ |
| MC7405L | ÈÇÇÇ |
| MMIC7405N | ÈÇÇÇ |
| N7405N | ÈÇÇÇ |
| PA7001/528 | ÈÇÇÇ |
| SN7405N | ÈÇÇÇ |
| TL7405N | ÈÇÇÇ |
| UPB7405C | ÈÇÇÇ |
| XO-403 | ÈÇÇÇ |
| 007-1696901 | ÈÇÇÇ |
| 1607A80 | ÈÇÇÇ |
| 178738 | ÈÇÇÇ |
| 2420SN07406 | ÈÇÇÇ |
| 37-7406 | ÈÇÇÇ |
| 48-2013 | ÈÇÇÇ |
| 51X90495A17 | ÈÇÇÇ |
| 569-0882-606 | ÈÇÇÇ |
| 7406 | ÈÇÇÇ |
| 800651-001 | ÈÇÇÇ |
| 9N06DC | ÈÇÇÇ |
| AMX3675 | ÈÇÇÇ |
| EAQ00-07500 | ÈÇÇÇ |
| FLH481 | ÈÇÇÇ |
| HE-443-698 | ÈÇÇÇ |
| ITT7406N | ÈÇÇÇ |

| | |
|---------------|------|
| MC7406L | ÉÇÇÇ |
| N7406 | ÉÇÇÇ |
| NTE7406 | ÉÇÇÇ |
| RS 7406(TTL) | ÉÇÇÇ |
| SL57307 | ÉÇÇÇ |
| TD3406AP | ÉÇÇÇ |
| VH1HD7406//-1 | ÉÇÇÇ |
| 17-1016 | ÊÇÇÇ |
| 22-0004-00 | ÊÇÇÇ |
| 37-7407 | ÊÇÇÇ |
| 569-0882-607 | ÊÇÇÇ |
| 7407DC | ÊÇÇÇ |
| 801888 | ÊÇÇÇ |
| 9N07DC | ÉÇÇÇ |
| DM7407 | ÊÇÇÇ |
| FD-1073-BL | ÊÇÇÇ |
| HE-443-1020 | ÊÇÇÇ |
| M53207 | ÊÇÇÇ |
| MC7407L | ÊÇÇÇ |
| N7407 | ÊÇÇÇ |
| NTE7407 | ÊÇÇÇ |
| SL57308 | ÉÇÇÇ |
| T7407D1 | ÊÇÇÇ |
| U9A9N0759X | ÊÇÇÇ |
| X420100070 | ÊÇÇÇ |
| 007-1699301 | ËÇÇÇ |
| 17-1008 | ËÇÇÇ |
| 1820-0870 H-P | ËÇÇÇ |
| 2899343-00 | ËÇÇÇ |
| 374109-1 | ËÇÇÇ |
| 50010096 | ËÇÇÇ |
| 569-0882-608 | ËÇÇÇ |
| 7408-6A | ËÇÇÇ |
| 7408PC | ËÇÇÇ |
| 94152 | ËÇÇÇ |
| C7408P | ËÇÇÇ |
| F-7408PC | ÉÇÇÇ |
| GE-7408 | ËÇÇÇ |
| HD7408P | ËÇÇÇ |
| IC-7408 | ËÇÇÇ |
| M53208 | ËÇÇÇ |
| MC3101 | ËÇÇÇ |
| MC7408P | ËÇÇÇ |
| N7408A | ÉÇÇÇ |
| RS 7408(TTL) | ÉÇÇÇ |
| SK7408 | ËÇÇÇ |
| SN7408 | ËÇÇÇ |
| TL7408N | ËÇÇÇ |
| UPB234C | ËÇÇÇ |

| | |
|------------------|------|
| WEP7408/7408 | ÈÇÇÇ |
| ZN7408E | ÈÇÇÇ |
| 569-0882-609 | ÌÇÇÇ |
| 7409N | ÌÇÇÇ |
| 9N09PC | ÌÇÇÇ |
| ECG7409 | ÌÇÇÇ |
| HD7409P | ÌÇÇÇ |
| M53209 | ÌÇÇÇ |
| MC7409P | ÌÇÇÇ |
| N7409F | ÌÇÇÇ |
| SN7409 | ÌÇÇÇ |
| TD3409A | ÌÇÇÇ |
| U6AN00959X | ÌÇÇÇ |
| ZN7409 | ÌÇÇÇ |
| 007-1695901 | ÍÇÇÇ |
| 138316 WURLITZER | ÍÇÇÇ |
| 1820-0068 | ÍÇÇÇ |
| 205211-00 | ÍÇÇÇ |
| 3520042-001 | ÍÇÇÇ |
| 4663001A912 | ÍÇÇÇ |
| 55005 | ÍÇÇÇ |
| 611566 | ÍÇÇÇ |
| 7410-6A | ÍÇÇÇ |
| 7410PC | ÍÇÇÇ |
| 9003 | ÍÇÇÇ |
| 9N10 | ÍÇÇÇ |
| A514-061986 | ÍÇÇÇ |
| ECG7410 | ÍÇÇÇ |
| FLH111 | ÍÇÇÇ |
| HD7410 | ÍÇÇÇ |
| HEP-C7410P | ÍÇÇÇ |
| ITT7410N | ÍÇÇÇ |
| M53210 | ÍÇÇÇ |
| MC7410 | ÍÇÇÇ |
| MIC7410N | ÍÇÇÇ |
| N7410N | ÍÇÇÇ |
| N8879N | ÍÇÇÇ |
| RS276-7410 | ÍÇÇÇ |
| SL16801 | ÍÇÇÇ |
| SN7410 | ÍÇÇÇ |
| TD1402 | ÍÇÇÇ |
| TD3410P | ÍÇÇÇ |
| U9AN01059X | ÍÇÇÇ |
| US7410A | ÍÇÇÇ |
| 006-0000162 | ÎÇÇÇ |
| 25A-74107N | ÎÇÇÇ |
| 551-019 | ÎÇÇÇ |
| 733W00103 | ÎÇÇÇ |
| 74107PC | ÎÇÇÇ |

| | |
|------------------|------|
| 9H107PC | ÎÇÇÇ |
| A514-054489 | ÎÇÇÇ |
| DM8502 | ÎÇÇÇ |
| FJJ261 | ÎÇÇÇ |
| HD74107 | ÎÇÇÇ |
| M53307 | ÎÇÇÇ |
| MC74107L | ÎÇÇÇ |
| N74107 | ÎÇÇÇ |
| NTE74107 | ÎÇÇÇ |
| SK74107 | ÎÇÇÇ |
| SN74107N | ÎÇÇÇ |
| U6A7410759X | ÎÇÇÇ |
| UPB74107C | ÎÇÇÇ |
| ZN74107E | ÎÇÇÇ |
| 37-74109 | ÎÇÇÇ |
| 74109DC | ÎÇÇÇ |
| 9024PC | ÎÇÇÇ |
| ITT74109N | ÎÇÇÇ |
| N74109B | ÎÇÇÇ |
| SN74109 | ÎÇÇÇ |
| 8829 IC | ÐÇÇÇ |
| N8829 | ÐÇÇÇ |
| SN74110 | ÐÇÇÇ |
| 1820-0907 H-P | ÑÇÇÇ |
| 7412 IC | ÑÇÇÇ |
| 8471 IC | ÑÇÇÇ |
| A514-063882 | ÑÇÇÇ |
| HD7412P | ÑÇÇÇ |
| N7412 | ÑÇÇÇ |
| N8471N | ÑÇÇÇ |
| SN7412 | ÑÇÇÇ |
| U9AN01259X | ÑÇÇÇ |
| 139955 WURLITZER | ÈÈÇÇ |
| 205292-00 | ÈÈÇÇ |
| 569-0882-721 | ÈÈÇÇ |
| 74121DC | ÈÈÇÇ |
| 801813 | ÈÈÇÇ |
| ECG74121 | ÈÈÇÇ |
| HD2543 | ÈÈÇÇ |
| HE-443-22 | ÈÈÇÇ |
| IC-74121 | ÈÈÇÇ |
| M53321 | ÈÈÇÇ |
| MIC74121J | ÈÈÇÇ |
| N74121F | ÈÈÇÇ |
| RH-IX0040PAZZ | ÈÈÇÇ |
| SN74121 | ÈÈÇÇ |
| TL74121N | ÈÈÇÇ |
| X0417 | ÈÈÇÇ |
| ZN74121 | ÈÈÇÇ |

| | |
|---------------|------|
| 569-0882-722 | ÉÈÇÇ |
| 74122N | ÉÈÇÇ |
| 9N122PC | ÉÈÇÇ |
| ITT74122N | ÉÈÇÇ |
| MC74122P | ÉÈÇÇ |
| N74122A | ÉÈÇÇ |
| SFC4122E | ÉÈÇÇ |
| SN74122N | ÉÈÇÇ |
| U6AN12259X | ÉÈÇÇ |
| 1698110 NCR | ÊÈÇÇ |
| 26123 AMD | ÊÈÇÇ |
| 569-0882-723 | ÊÈÇÇ |
| 74123PC | ÊÈÇÇ |
| AM26123 | ÊÈÇÇ |
| AMX3955 | ÊÈÇÇ |
| ECG74123 | ÊÈÇÇ |
| HD2561 | ÊÈÇÇ |
| HEP-C74123P | ÊÈÇÇ |
| M53323P | ÊÈÇÇ |
| MIC74123J | ÊÈÇÇ |
| N74123F | ÊÈÇÇ |
| REN74123 | ÊÈÇÇ |
| RS276-74123 | ÊÈÇÇ |
| SL58234 | ÊÈÇÇ |
| TM74123 | ÊÈÇÇ |
| X0041PA | ÊÈÇÇ |
| ZN74123E | ÊÈÇÇ |
| 5280-09408-X0 | ÊÈÇÇ |
| 74125DC | ÊÈÇÇ |
| C74125P IC | ÊÈÇÇ |
| DM74125N | ÊÈÇÇ |
| ECG74125 | ÊÈÇÇ |
| F74125PC | ÊÈÇÇ |
| HD74125P | ÊÈÇÇ |
| M53325P | ÊÈÇÇ |
| SK74125 | ÊÈÇÇ |
| TM74125 | ÊÈÇÇ |
| 74126 IC | ÌÈÇÇ |
| 8094 IC | ÌÈÇÇ |
| DM74126N | ÌÈÇÇ |
| ECG74126 | ÌÈÇÇ |
| HD74126P | ÌÈÇÇ |
| N74126 | ÌÈÇÇ |
| SN74126 | ÌÈÇÇ |
| 74128 | ÍÈÇÇ |
| GFB74128-DP | ÍÈÇÇ |
| NTE74128 | ÍÈÇÇ |
| TL74128 | ÍÈÇÇ |
| 21-5007 | ÎÈÇÇ |

| | |
|----------------|------|
| 37-7413 | ÎÈÇÇ |
| 569-0882-613 | ÎÈÇÇ |
| 7413DC | ÎÈÇÇ |
| 9N13DC | ÎÈÇÇ |
| ECG7413 | ÎÈÇÇ |
| GE-7413 | ÎÈÇÇ |
| HD7413P | ÎÈÇÇ |
| ITT7413N | ÎÈÇÇ |
| MC7413P | ÎÈÇÇ |
| N7413A | ÎÈÇÇ |
| RS 7413(TTL) | ÎÈÇÇ |
| SL57314 | ÎÈÇÇ |
| U6AN01359X | ÎÈÇÇ |
| ZN7413E | ÎÈÇÇ |
| 74132 | ÎÈÇÇ |
| 74132PC | ÎÈÇÇ |
| DM74132 | ÎÈÇÇ |
| GFB74132-DP | ÎÈÇÇ |
| M53332 | ÎÈÇÇ |
| N74132 | ÎÈÇÇ |
| NTE74132 | ÎÈÇÇ |
| SK74132 | ÎÈÇÇ |
| U6AN13259X | ÎÈÇÇ |
| 007-1696101 | ÐÈÇÇ |
| 21-5043 | ÐÈÇÇ |
| 7414 | ÐÈÇÇ |
| 7414PC | ÐÈÇÇ |
| 9N14PC | ÐÈÇÇ |
| ECG7414 | ÐÈÇÇ |
| HEP-C7414P | ÐÈÇÇ |
| M53214P | ÐÈÇÇ |
| N7414B | ÐÈÇÇ |
| SK7414 | ÐÈÇÇ |
| U6AN01459X | ÐÈÇÇ |
| XO-397 | ÐÈÇÇ |
| ECG74144 | ÉÈÇÇ |
| 13-0104 | ÉÈÇÇ |
| 1820-0491 H-P | ÉÈÇÇ |
| 3130-3193507 | ÉÈÇÇ |
| 74145DC | ÉÈÇÇ |
| 8000-00028-044 | ÉÈÇÇ |
| 93145PC | ÉÈÇÇ |
| DM74145N | ÉÈÇÇ |
| HD2555 | ÉÈÇÇ |
| HE-443-87 | ÉÈÇÇ |
| M53345P | ÉÈÇÇ |
| MIC74145J | ÉÈÇÇ |
| N74145B | ÉÈÇÇ |
| POSN74145N | ÉÈÇÇ |

| | |
|---------------|------|
| RS74145 IC | ÊÉÇÇ |
| TL74145N | ÊÉÇÇ |
| WEP74145 | ÊÉÇÇ |
| 1672701 NCR | ÌÉÇÇ |
| 4915632-00 | ÌÉÇÇ |
| 74150 | ÌÉÇÇ |
| 804002 | ÌÉÇÇ |
| A514-059468 | ÌÉÇÇ |
| ECG74150 | ÌÉÇÇ |
| HD2548 | ÌÉÇÇ |
| HEP-C74150P | ÌÉÇÇ |
| MC74150 | ÌÉÇÇ |
| N74150 | ÌÉÇÇ |
| RS 74150(TTL) | ÌÉÇÇ |
| SL57364 | ÌÉÇÇ |
| U6NN15059X | ÌÉÇÇ |
| ZN74150 | ÌÉÇÇ |
| 1741-1075 | ÍÉÇÇ |
| 3008038-00 | ÍÉÇÇ |
| 50010093 | ÍÉÇÇ |
| 74151 | ÍÉÇÇ |
| 74151APC | ÍÉÇÇ |
| 93151 | ÍÉÇÇ |
| DM74151 | ÍÉÇÇ |
| ECG74151 | ÍÉÇÇ |
| HD2549P | ÍÉÇÇ |
| HD74151P | ÍÉÇÇ |
| ITT74151N | ÍÉÇÇ |
| MC74151 | ÍÉÇÇ |
| N74151 | ÍÉÇÇ |
| NTE74151 | ÍÉÇÇ |
| SN74151A | ÍÉÇÇ |
| TM74151 | ÍÉÇÇ |
| UPB74151C | ÍÉÇÇ |
| 1820-0620 H-P | ÎÉÇÇ |
| 5280-09481-00 | ÎÉÇÇ |
| 74153 | ÎÉÇÇ |
| 801862 | ÎÉÇÇ |
| C74153P | ÎÉÇÇ |
| FD-1073-CM | ÎÉÇÇ |
| HD74153 | ÎÉÇÇ |
| L-612150 | ÎÉÇÇ |
| MC74153P | ÎÉÇÇ |
| N74153B | ÎÉÇÇ |
| SK74153 | ÎÉÇÇ |
| TL74153N | ÎÉÇÇ |
| US74153A | ÎÉÇÇ |
| 17-1154 | ÏÉÇÇ |
| 37-74154 | ÏÉÇÇ |

| | |
|---------------|------|
| 586-617 | İÉÇÇ |
| 74154DC | İÉÇÇ |
| 9311 | İÉÇÇ |
| 93154DC | İÉÇÇ |
| AM9311PC | İÉÇÇ |
| DM74154AN | İÉÇÇ |
| DM8213N | İÉÇÇ |
| FD-1073-CN | İÉÇÇ |
| HD2580 | İÉÇÇ |
| HE-443-623 | İÉÇÇ |
| ITT74154N | İÉÇÇ |
| MC74154 | İÉÇÇ |
| MIC74154J | İÉÇÇ |
| N74154F | İÉÇÇ |
| RS276-74154 | İÉÇÇ |
| SK74154 | İÉÇÇ |
| TL74154N | İÉÇÇ |
| UPB74154C | İÉÇÇ |
| ZN74154 | İÉÇÇ |
| 3008036-00 | ĐÉÇÇ |
| 74155 IC | ĐÉÇÇ |
| 93155 IC | ĐÉÇÇ |
| DM74155 | ĐÉÇÇ |
| FD-1073-DF | ĐÉÇÇ |
| HEP-C74155P | ĐÉÇÇ |
| M53355 | ĐÉÇÇ |
| MIC74155J | ĐÉÇÇ |
| N74155F | ĐÉÇÇ |
| SK74155 | ĐÉÇÇ |
| TL74155N | ĐÉÇÇ |
| ZN74155 | ĐÉÇÇ |
| 74156 | ÑÉÇÇ |
| 74156PC | ÑÉÇÇ |
| C74156P IC | ÑÉÇÇ |
| FLY161 | ÑÉÇÇ |
| ITT74156N | ÑÉÇÇ |
| MC74156P | ÑÉÇÇ |
| N74156B | ÑÉÇÇ |
| SFC4156E | ÑÉÇÇ |
| SN74156N | ÑÉÇÇ |
| UPB74156C | ÑÉÇÇ |
| 1820-0762 H-P | ÈÉÇÇ |
| 48-2090 | ÈÉÇÇ |
| 74157N | ÈÉÇÇ |
| 93157PC | ÈÉÇÇ |
| AM9322 | ÈÉÇÇ |
| DM74157N | ÈÉÇÇ |
| F-74157PC | ÈÉÇÇ |
| F74157PC | ÈÉÇÇ |

| | |
|----------------|------|
| HEP-C74157P | ÈÊÇÇ |
| MC74157P | ÈÊÇÇ |
| N74157N | ÈÊÇÇ |
| SN74157N | ÈÊÇÇ |
| X0114 | ÈÊÇÇ |
| N74158N | ÉÊÇÇ |
| 1177-6671 | ÉÊÇÇ |
| 17-1022 | ÈÊÇÇ |
| 21-5214 | ÈÊÇÇ |
| 51X90495A91 | ÈÊÇÇ |
| 7416DC | ÈÊÇÇ |
| 7812 TTL IC | ÈÊÇÇ |
| 9N16PC | ÈÊÇÇ |
| DM7812 | ÉÊÇÇ |
| FLH481T | ÈÊÇÇ |
| HE-443-73 | ÈÊÇÇ |
| KS10969-L5 | ÈÊÇÇ |
| MC7416 | ÈÊÇÇ |
| MIC7416N | ÈÊÇÇ |
| N7416F | ÈÊÇÇ |
| PTSN7416N | ÈÊÇÇ |
| SN7416 | ÉÊÇÇ |
| TD3416AP | ÈÊÇÇ |
| U9AN01659X | ÈÊÇÇ |
| XO-405 | ÈÊÇÇ |
| 21-5221 | ÈÊÇÇ |
| 74160 IC | ÈÊÇÇ |
| 9310 | ÈÊÇÇ |
| 93160 IC | ÈÊÇÇ |
| C74160AP IC | ÈÊÇÇ |
| ECG74160 | ÈÊÇÇ |
| HD74160P | ÈÊÇÇ |
| M53360P | ÈÊÇÇ |
| MC9310 | ÈÊÇÇ |
| N74160 | ÈÊÇÇ |
| NTE74160 | ÈÊÇÇ |
| SN74160N | ÉÊÇÇ |
| 21-5038 | ÌÊÇÇ |
| 37-74161 | ÌÊÇÇ |
| 5280-09489-00 | ÌÊÇÇ |
| 74161/9316 | ÌÊÇÇ |
| 8000-00038-003 | ÌÊÇÇ |
| 93161 | ÌÊÇÇ |
| AM9316 | ÌÊÇÇ |
| DM74161N | ÌÊÇÇ |
| FLJ411 | ÌÊÇÇ |
| IP20-0209 | ÌÊÇÇ |
| MB450 | ÌÊÇÇ |
| MC9316P | ÌÊÇÇ |

| | |
|-----------------|------|
| N74161B | İÊÇÇ |
| RE386-IC | İÊÇÇ |
| SL1626 TTL | İÊÇÇ |
| SN74161N | İÊÇÇ |
| ZN74161E | İÊÇÇ |
| 74162DC | İÊÇÇ |
| 93162PC | İÊÇÇ |
| DM74162N | İÊÇÇ |
| HD74162P | İÊÇÇ |
| M53362P | İÊÇÇ |
| MIC74162N | İÊÇÇ |
| N74162N | İÊÇÇ |
| SN74162 | İÊÇÇ |
| 21-5290 | İÊÇÇ |
| 74163DC | İÊÇÇ |
| 93163PC | İÊÇÇ |
| DM74163N | İÊÇÇ |
| FLJ431 | İÊÇÇ |
| IC-74163 | İÊÇÇ |
| M53363P | İÊÇÇ |
| MIC74163N | İÊÇÇ |
| N74163N | İÊÇÇ |
| SN74163 | İÊÇÇ |
| ZN74163 | İÊÇÇ |
| 1820-0294 H-P | İÊÇÇ |
| 3008256-00 | İÊÇÇ |
| 74164 | İÊÇÇ |
| 7570 IC | İÊÇÇ |
| 93164DC | İÊÇÇ |
| DM74164N | İÊÇÇ |
| DM8570J | İÊÇÇ |
| DM8579N | İÊÇÇ |
| F74164DC | İÊÇÇ |
| HD74164 | İÊÇÇ |
| IC-74164N | İÊÇÇ |
| M53364 | İÊÇÇ |
| MIC74164N | İÊÇÇ |
| N74164N | İÊÇÇ |
| SN74164 | İÊÇÇ |
| TL74164N | İÊÇÇ |
| ZN74164 | İÊÇÇ |
| 1820-1042 H-P | ĐÊÇÇ |
| 5280-09482-00 | ĐÊÇÇ |
| 74165DC | ĐÊÇÇ |
| 8590 IC | ĐÊÇÇ |
| C74165P IC | ĐÊÇÇ |
| DM7590N | ĐÊÇÇ |
| ECG74165 | ĐÊÇÇ |
| IC-74165 OHIO S | ĐÊÇÇ |

| | |
|------------------|------|
| MC74165 | ĐÊÇÇ |
| N74165 | ĐÊÇÇ |
| NTE74165 | ĐÊÇÇ |
| SN74165N | ĐÊÇÇ |
| U9BN16559N | ĐÊÇÇ |
| 1820-1107 H-P | ÑÊÇÇ |
| 74166 | ÑÊÇÇ |
| 74166PC | ÑÊÇÇ |
| C74166P IC | ÑÊÇÇ |
| FLJ461 | ÑÊÇÇ |
| M53366 | ÑÊÇÇ |
| N74166F | ÑÊÇÇ |
| SL57372 | ÑÊÇÇ |
| U7BN16659X | ÑÊÇÇ |
| 1348A12H01 | ÈÊÇÇ |
| 21-5165 | ÈÊÇÇ |
| 569-0882-617 | ÈÊÇÇ |
| 7417N | ÈÊÇÇ |
| 804009 | ÈÊÇÇ |
| 9N17DC | ÈÊÇÇ |
| DM7417 | ÈÊÇÇ |
| F7417PC | ÈÊÇÇ |
| HD7417P | ÈÊÇÇ |
| IC-7417 OHIO SCI | ÈÊÇÇ |
| MC7417 | ÈÊÇÇ |
| MIC7417N | ÈÊÇÇ |
| N7417N | ÈÊÇÇ |
| SK7417 | ÈÊÇÇ |
| T7417B1 | ÈÊÇÇ |
| U6AN01759X | ÈÊÇÇ |
| X0406 | ÈÊÇÇ |
| 205294-00 | ÉÊÇÇ |
| 74170DC | ÉÊÇÇ |
| 93170 IC | ÉÊÇÇ |
| DM74170 | ÉÊÇÇ |
| HEP-C74170P | ÉÊÇÇ |
| N74170 | ÉÊÇÇ |
| N82S130N | ÉÊÇÇ |
| SN74170J | ÉÊÇÇ |
| UPB2170D | ÉÊÇÇ |
| 74173DC | ÊÊÇÇ |
| DM8551 | ÊÊÇÇ |
| F74173DC | ÊÊÇÇ |
| SK74173 | ÊÊÇÇ |
| 1820-0788 H-P | ÊÊÇÇ |
| 37-74174 | ÊÊÇÇ |
| 74174 IC | ÊÊÇÇ |
| 801855 | ÊÊÇÇ |
| C74174P IC | ÊÊÇÇ |

| | |
|---------------------|------|
| F-74174PC | ÈÈÇÇ |
| F74174PC | ÈÈÇÇ |
| HD74174P | ÈÈÇÇ |
| ITT74174N | ÈÈÇÇ |
| MC74174P | ÈÈÇÇ |
| NTE74174 | ÈÈÇÇ |
| SN74174N | ÈÈÇÇ |
| ZN74174 | ÈÈÇÇ |
| 1820-0839 H-P | ÌÈÇÇ |
| 569-0882-775 | ÌÈÇÇ |
| 74175N | ÌÈÇÇ |
| 93175DC | ÌÈÇÇ |
| DM74175N | ÌÈÇÇ |
| F74175DC | ÌÈÇÇ |
| FLJ541 | ÌÈÇÇ |
| IC-74175 | ÌÈÇÇ |
| MC74175 | ÌÈÇÇ |
| N74175F | ÌÈÇÇ |
| SL57374 | ÌÈÇÇ |
| U6BN17559X | ÌÈÇÇ |
| XO-410 | ÌÈÇÇ |
| 7280 IC | ÌÈÇÇ |
| 74176PC | ÌÈÇÇ |
| 93176PC | ÌÈÇÇ |
| DM74176 | ÌÈÇÇ |
| DM8280N | ÌÈÇÇ |
| HEP-C74176P | ÌÈÇÇ |
| N74176N | ÌÈÇÇ |
| SK74176 | ÌÈÇÇ |
| U6AN17659X | ÌÈÇÇ |
| 7281 IC | ÌÈÇÇ |
| 74177N | ÌÈÇÇ |
| 901522-03 COMMODORE | ÌÈÇÇ |
| C74177P IC | ÌÈÇÇ |
| DM74177N | ÌÈÇÇ |
| ECG74177 | ÌÈÇÇ |
| HEP-C74177P | ÌÈÇÇ |
| N8281N | ÌÈÇÇ |
| SN74177 | ÌÈÇÇ |
| 74178 IC | ÌÈÇÇ |
| 8270 IC | ÌÈÇÇ |
| ECG74178 | ÌÈÇÇ |
| SK74178 | ÌÈÇÇ |
| U7AN17859X | ÌÈÇÇ |
| 74179 IC | ĐÈÇÇ |
| 8271 IC | ĐÈÇÇ |
| ECG74179 | ĐÈÇÇ |
| SK74179 | ĐÈÇÇ |
| U7BN17959X | ĐÈÇÇ |

| | |
|---------------|------|
| 1820-0435 H-P | ÑÈÇÇ |
| 74180N | ÑÈÇÇ |
| 93180PC | ÑÈÇÇ |
| DM74180 | ÑÈÇÇ |
| FD-1073-DP | ÑÈÇÇ |
| HD74180P | ÑÈÇÇ |
| M53380P | ÑÈÇÇ |
| MIC74180J | ÑÈÇÇ |
| N74180F | ÑÈÇÇ |
| SK74180 | ÑÈÇÇ |
| T74180B1 | ÑÈÇÇ |
| U9AN18059X | ÑÈÇÇ |
| US74180J | ÑÈÇÇ |
| 1820-0606 H-P | ÈÌÇÇ |
| 74181 IC | ÈÌÇÇ |
| 9341 AMD | ÈÌÇÇ |
| AM9341 | ÈÌÇÇ |
| DM74181N | ÈÌÇÇ |
| HD2547P | ÈÌÇÇ |
| M53381P | ÈÌÇÇ |
| N74181 | ÈÌÇÇ |
| SFC4181E | ÈÌÇÇ |
| SN74181N | ÈÌÇÇ |
| UPB2181D | ÈÌÇÇ |
| 74182DC | ÉÌÇÇ |
| NTE4182 | ÉÌÇÇ |
| SN74182N | ÉÌÇÇ |
| 3007753-00 | ÈÌÇÇ |
| 74190DC | ÈÌÇÇ |
| 93190DC | ÈÌÇÇ |
| DM74190N | ÈÌÇÇ |
| HD74190P | ÈÌÇÇ |
| M53390P | ÈÌÇÇ |
| MIC74190J | ÈÌÇÇ |
| N74190F | ÈÌÇÇ |
| SL57382 | ÈÌÇÇ |
| U7BN19059N | ÈÌÇÇ |
| 21-5223 | ÈÌÇÇ |
| 74191 IC | ÈÌÇÇ |
| 93191 IC | ÈÌÇÇ |
| DM74191 | ÈÌÇÇ |
| FLJ211 | ÈÌÇÇ |
| ITT74191N | ÈÌÇÇ |
| MC74191 | ÈÌÇÇ |
| N74191 | ÈÌÇÇ |
| NTE74191 | ÈÌÇÇ |
| SN74191N | ÈÌÇÇ |
| ZN74191 | ÈÌÇÇ |
| 1820-0546 H-P | ÌÌÇÇ |

| | |
|--------------|------|
| 3008331-00 | İİÇÇ |
| 74192DC | İİÇÇ |
| 8560 | İİÇÇ |
| C74192P | İİÇÇ |
| DM7560N | İİÇÇ |
| ECG74192 | İİÇÇ |
| HD2541P | İİÇÇ |
| HEP-C74192P | İİÇÇ |
| MC74192 | İİÇÇ |
| N74192 | İİÇÇ |
| NTE74192 | İİÇÇ |
| SFC4192E | İİÇÇ |
| SN74192N | İİÇÇ |
| TL74192N | İİÇÇ |
| UPB74192C | İİÇÇ |
| 007-1698401 | İİÇÇ |
| 1698401 NCR | İİÇÇ |
| 276-1820 | İİÇÇ |
| 43C216447P1 | İİÇÇ |
| 569-0882-793 | İİÇÇ |
| 74193 | İİÇÇ |
| 7563 IC | İİÇÇ |
| 9366 | İİÇÇ |
| DM74193 | İİÇÇ |
| DM8563 | İİÇÇ |
| FD-1073-FN | İİÇÇ |
| HD2542P | İİÇÇ |
| HEP-C74193P | İİÇÇ |
| M53393P | İİÇÇ |
| MIC74193N | İİÇÇ |
| N74193N | İİÇÇ |
| RS74193 IC | İİÇÇ |
| SN74193 | İİÇÇ |
| TD74193BP | İİÇÇ |
| U7GN19359X | İİÇÇ |
| ZN74193 | İİÇÇ |
| 5036150-00 | İİÇÇ |
| 74195N | İİÇÇ |
| 9300PC | İİÇÇ |
| AM9300 | İİÇÇ |
| DM74195N | İİÇÇ |
| HD74195P | İİÇÇ |
| MC74195P | İİÇÇ |
| N74195B | İİÇÇ |
| SK74195 | İİÇÇ |
| UPB2195D | İİÇÇ |
| 443-628 | İİÇÇ |
| 74196DC | İİÇÇ |
| 8296 IC | İİÇÇ |

| | |
|--------------|------|
| DM7290 | İİÇÇ |
| DM8290 | İİÇÇ |
| DM8296J | İİÇÇ |
| GE-74196 | İİÇÇ |
| HD74196P | İİÇÇ |
| MC74196P | İİÇÇ |
| NTE74196 | İİÇÇ |
| RS74196 IC | İİÇÇ |
| SN74196J | İİÇÇ |
| U9AN19659X | İİÇÇ |
| 74197 | ĐİÇÇ |
| 8291 IC | ĐİÇÇ |
| DM7291 | ĐİÇÇ |
| DM8291 | ĐİÇÇ |
| FLJ391 | ĐİÇÇ |
| MC74197P | ĐİÇÇ |
| SK74197 | ĐİÇÇ |
| U6AN19759X | ĐİÇÇ |
| 74198 IC | ÑİÇÇ |
| 93198 IC | ÑİÇÇ |
| DM74198 | ÑİÇÇ |
| HD74198 | ÑİÇÇ |
| M53398P | ÑİÇÇ |
| SK74198 | ÑİÇÇ |
| TL74198N | ÑİÇÇ |
| UPB74198D | ÑİÇÇ |
| 74199DC | ÉİÇÇ |
| 93199DC | ÉİÇÇ |
| DM74199N | ÉİÇÇ |
| HD74199P | ÉİÇÇ |
| N74199 | ÉİÇÇ |
| SK74199 | ÉİÇÇ |
| TL74199N | ÉİÇÇ |
| 007-1695101 | ÉİÇÇ |
| 138318 | ÉİÇÇ |
| 1820-0069 | ÉİÇÇ |
| 21-5008 | ÉİÇÇ |
| 3008187-00 | ÉİÇÇ |
| 443-2 | ÉİÇÇ |
| 514-059466 | ÉİÇÇ |
| 569-0882-620 | ÉİÇÇ |
| 7420 | ÉİÇÇ |
| 7420DC | ÉİÇÇ |
| 885540026-3 | ÉİÇÇ |
| 9004076-04 | ÉİÇÇ |
| 9N20 | ÉİÇÇ |
| A06 IC | ÉİÇÇ |
| DM7420N | ÉİÇÇ |
| FJH111 | ÉİÇÇ |

| | |
|---------------|------|
| HD2504P | ÉÍÇÇ |
| HEP-C7420P | ÉÍÇÇ |
| ITT7420N | ÉÍÇÇ |
| MB402 | ÉÍÇÇ |
| MC7420P | ÉÍÇÇ |
| N7420A | ÉÍÇÇ |
| PA7001/519 | ÉÍÇÇ |
| SFC420E | ÉÍÇÇ |
| SN29004 | ÉÍÇÇ |
| SN7420N | ÉÍÇÇ |
| TD3420A | ÉÍÇÇ |
| U6AN02059X | ÉÍÇÇ |
| UPB7420C | ÉÍÇÇ |
| ZN7420E | ÉÍÇÇ |
| 7422PC | ÊÍÇÇ |
| HD7422 | ÊÍÇÇ |
| SN7422 | ÊÍÇÇ |
| ECG74221 | ËÍÇÇ |
| SN74221N | ËÍÇÇ |
| 7423N | ÌÍÇÇ |
| 9N23PC | ÌÍÇÇ |
| ECG7423 | ÌÍÇÇ |
| HEP-C7423P | ÌÍÇÇ |
| N7423F | ÌÍÇÇ |
| SL57318 | ÌÍÇÇ |
| U6BN02359X | ÌÍÇÇ |
| 1820-0655 H-P | ÌÍÇÇ |
| 44-10671-01 | ÌÍÇÇ |
| 7425DC | ÌÍÇÇ |
| 9N25 | ÌÍÇÇ |
| DM7425 | ÌÍÇÇ |
| FLH521 | ÌÍÇÇ |
| ITT7425N | ÌÍÇÇ |
| M53225P | ÌÍÇÇ |
| MIC7425N | ÌÍÇÇ |
| N8815 | ÌÍÇÇ |
| SL57319 | ÌÍÇÇ |
| U6AN02559X | ÌÍÇÇ |
| DM74251 | ÌÍÇÇ |
| ECG74251 | ÌÍÇÇ |
| 178739 | ÌÍÇÇ |
| 7426 IC | ÌÍÇÇ |
| 7810 TTL IC | ÌÍÇÇ |
| 9N26PC | ÌÍÇÇ |
| DM7810 | ÌÍÇÇ |
| DM8810J | ÌÍÇÇ |
| FJH301 | ÌÍÇÇ |
| HD7426 | ÌÍÇÇ |
| MC7426 | ÌÍÇÇ |

| | |
|-----------------|------|
| MIC7426N | İİÇÇ |
| N7426F | İİÇÇ |
| SK7426 | İİÇÇ |
| T7426B1 | İİÇÇ |
| U6AN02659X | İİÇÇ |
| 0066-585XX-XXAX | ĐÍÇÇ |
| 21-5010 | ĐÍÇÇ |
| 48-2045 | ĐÍÇÇ |
| 7427 | ĐÍÇÇ |
| 7427PC | ĐÍÇÇ |
| 9N27PC | ĐÍÇÇ |
| ECG7427 | ĐÍÇÇ |
| HD7427 | ĐÍÇÇ |
| M53227P | ĐÍÇÇ |
| N7427F | ĐÍÇÇ |
| NTE7427 | ĐÍÇÇ |
| SK7427 | ĐÍÇÇ |
| U6AN02759X | ĐÍÇÇ |
| ZN7427E | ĐÍÇÇ |
| 7428N | ÑÍÇÇ |
| GFB7428-DP | ÑÍÇÇ |
| MIC7428J | ÑÍÇÇ |
| SK7428 | ÑÍÇÇ |
| T7428D1 | ÑÍÇÇ |
| 74290DC | ÊÍÇÇ |
| F74290DC | ÊÍÇÇ |
| SN74290N | ÊÍÇÇ |
| 7436593N | ÊÍÇÇ |
| SK74293 | ÊÍÇÇ |
| 133P00195 | ÊÍÇÇ |
| 1820-0070 | ÊÍÇÇ |
| 3520047-001 | ÊÍÇÇ |
| 4663001A915 | ÊÍÇÇ |
| 569-0882-630 | ÊÍÇÇ |
| 7430-6A | ÊÍÇÇ |
| 7430N | ÊÍÇÇ |
| 9003642-03 | ÊÍÇÇ |
| 9N30DC | ÊÍÇÇ |
| DM7430 | ÊÍÇÇ |
| FD-1073-BS | ÊÍÇÇ |
| HD2508 | ÊÍÇÇ |
| HE-443-3 | ÊÍÇÇ |
| IC-71 ELCOM | ÊÍÇÇ |
| M5310 | ÊÍÇÇ |
| MB403 | ÊÍÇÇ |
| MC7430P | ÊÍÇÇ |
| N7430A | ÊÍÇÇ |
| N8808N | ÊÍÇÇ |
| SK7430 | ÊÍÇÇ |

| | |
|---------------|------|
| SN7430N | ÊÎÇÇ |
| TD3430A | ÊÎÇÇ |
| TM7430 | ÊÎÇÇ |
| UPB204D | ÊÎÇÇ |
| XAA105 | ÊÎÇÇ |
| 138381 | ÊÎÇÇ |
| 1820-0661 H-P | ÊÎÇÇ |
| 48-2055 | ÊÎÇÇ |
| 569-0882-632 | ÊÎÇÇ |
| 7432DC | ÊÎÇÇ |
| 9N32 | ÊÎÇÇ |
| DM7432 | ÊÎÇÇ |
| FLH631 | ÊÎÇÇ |
| HEP-C7432P | ÊÎÇÇ |
| MC3003 | ÊÎÇÇ |
| MIC7432J | ÊÎÇÇ |
| N7432F | ÊÎÇÇ |
| RS276-7432 | ÊÎÇÇ |
| SN7432 | ÊÎÇÇ |
| US7432A | ÊÎÇÇ |
| ZN7432 | ÊÎÇÇ |
| 569-0882-633 | ÏÎÇÇ |
| GFB7433-DP | ÏÎÇÇ |
| MIC7433AJ | ÏÎÇÇ |
| N7433 | ÏÎÇÇ |
| SN7433 | ÏÎÇÇ |
| TL7433 | ÏÎÇÇ |
| DM8095N | ÏÎÇÇ |
| SK74365 | ÏÎÇÇ |
| DM74366N | ÏÎÇÇ |
| N74366AN | ÏÎÇÇ |
| SN74366N | ÏÎÇÇ |
| DM8097N | ÏÎÇÇ |
| SK74367 | ÏÎÇÇ |
| DM74368N | ÐÎÇÇ |
| N74368AN | ÐÎÇÇ |
| SN74368N | ÐÎÇÇ |
| 1820-0539 H-P | ÑÎÇÇ |
| 733W00066 | ÑÎÇÇ |
| 7437N | ÑÎÇÇ |
| 9N37PC | ÑÎÇÇ |
| EAQ00-11300 | ÑÎÇÇ |
| HD2552 | ÑÎÇÇ |
| HEP-C7437P | ÑÎÇÇ |
| MB435 | ÑÎÇÇ |
| N7437 | ÑÎÇÇ |
| NTE7437 | ÑÎÇÇ |
| SN7437 | ÑÎÇÇ |
| U6AN03759X | ÑÎÇÇ |

| | |
|---------------|------|
| ZN7437 | ÑİÇÇ |
| 443-77 | ËİÇÇ |
| 68A9037 | ËİÇÇ |
| 7438-3 IBM | ËİÇÇ |
| 7438N | ËİÇÇ |
| 9N38DC | ËİÇÇ |
| C7438 | ËİÇÇ |
| FLH541 | ËİÇÇ |
| HD7438P | ËİÇÇ |
| ITT7438N | ËİÇÇ |
| MB434 | ËİÇÇ |
| MIC7438J | ËİÇÇ |
| N7438F | ËİÇÇ |
| SFC438E | ËİÇÇ |
| SN7438 | ËİÇÇ |
| TM7438 | ËİÇÇ |
| UPB7438C | ËİÇÇ |
| ZN7438E | ËİÇÇ |
| N7439N | ËİÇÇ |
| ECG74390 | ËİÇÇ |
| 007-1695701 | ËİÇÇ |
| 1741-0473 | ËİÇÇ |
| 19A116180P7 | ËİÇÇ |
| 40-065-19-016 | ËİÇÇ |
| 55034 | ËİÇÇ |
| 7440-6A | ËİÇÇ |
| 7440PC | ËİÇÇ |
| 9001549-02 | ËİÇÇ |
| 9N40 | ËİÇÇ |
| C7440 | ËİÇÇ |
| FD-1073-BU | ËİÇÇ |
| HD2501P | ËİÇÇ |
| HEP-C7440P | ËİÇÇ |
| LB3009 | ËİÇÇ |
| MC7440 | ËİÇÇ |
| MIC7440N | ËİÇÇ |
| N7440N | ËİÇÇ |
| PA7001/522 | ËİÇÇ |
| SL57327 | ËİÇÇ |
| TD1405P | ËİÇÇ |
| TL7440N | ËİÇÇ |
| UPB205D | ËİÇÇ |
| XAA106 | ËİÇÇ |
| 17-1042 | İİÇÇ |
| 1820-0214 H-P | İİÇÇ |
| 43A223029P1 | İİÇÇ |
| 611071 | İİÇÇ |
| 7442AN | İİÇÇ |
| 7442PC | İİÇÇ |

| | |
|---------------|------|
| 9352 | İİÇÇ |
| C7442 | İİÇÇ |
| DM8842J | İİÇÇ |
| FLH281 | İİÇÇ |
| HD7442 | İİÇÇ |
| HE-443-53 | İİÇÇ |
| ITT7442N | İİÇÇ |
| M5362P | İİÇÇ |
| MC7442P | İİÇÇ |
| N7442A | İİÇÇ |
| N7442N | İİÇÇ |
| SL57329 | İİÇÇ |
| SN7442N | İİÇÇ |
| U6BN04259X | İİÇÇ |
| UPB7442C | İİÇÇ |
| ZN7442 | İİÇÇ |
| 7443AN | İİÇÇ |
| 7443PC | İİÇÇ |
| ECG7443A | İİÇÇ |
| HD7443 | İİÇÇ |
| ITT7443N | İİÇÇ |
| MC7443L | İİÇÇ |
| N7443 | İİÇÇ |
| NTE7443 | İİÇÇ |
| SN7443A | İİÇÇ |
| T7443D1 | İİÇÇ |
| US7443A | İİÇÇ |
| 7444APC | İİÇÇ |
| 9354 IC | İİÇÇ |
| HD2538 | İİÇÇ |
| HD7444AP | İİÇÇ |
| M53244P | İİÇÇ |
| MIC7444J | İİÇÇ |
| N7444F | İİÇÇ |
| SL57331 | İİÇÇ |
| SN7444N | İİÇÇ |
| U6BN04459X | İİÇÇ |
| 1820-0468 H-P | İİÇÇ |
| 7445N | İİÇÇ |
| 9345DC | İİÇÇ |
| DM7445N | İİÇÇ |
| HD2531P | İİÇÇ |
| ITT7445N | İİÇÇ |
| MC7445 | İİÇÇ |
| MIC7445N | İİÇÇ |
| NTE7445 | İİÇÇ |
| SN7445 | İİÇÇ |
| U9BA40559X | İİÇÇ |
| 1820-1037 H-P | ĐİÇÇ |

| | |
|----------------|------|
| 7446AN | ĐİÇÇ |
| 7446PC | ĐİÇÇ |
| 9317C | ĐİÇÇ |
| 9357APC | ĐİÇÇ |
| DM7446A | ĐİÇÇ |
| DM8846J | ĐİÇÇ |
| FLL121U | ĐİÇÇ |
| HD7446P | ĐİÇÇ |
| MC7446 | ĐİÇÇ |
| NTE7446 | ĐİÇÇ |
| SN7446A | ĐİÇÇ |
| U7BN046591 | ĐİÇÇ |
| US7446A | ĐİÇÇ |
| 21-5216 | ÑİÇÇ |
| 514-103698 | ÑİÇÇ |
| 569-0882-647 | ÑİÇÇ |
| 7447ADC | ÑİÇÇ |
| 7447BPC | ÑİÇÇ |
| 8000-00045-004 | ÑİÇÇ |
| 9357BPC | ÑİÇÇ |
| DM7447 | ÑİÇÇ |
| DM8847 | ÑİÇÇ |
| FLL121T | ÑİÇÇ |
| HD2532 | ÑİÇÇ |
| HD7447AP | ÑİÇÇ |
| HEP-C7447P | ÑİÇÇ |
| J1000-7447 | ÑİÇÇ |
| MC7447 | ÑİÇÇ |
| MIC7447N | ÑİÇÇ |
| QTVCM-503 | ÑİÇÇ |
| SK7447 | ÑİÇÇ |
| SN7447AN | ÑİÇÇ |
| TL7447AN | ÑİÇÇ |
| 007-1698901 | ÈĐÇÇ |
| 19A116180P8 | ÈĐÇÇ |
| 569-0882-650 | ÈĐÇÇ |
| 7450N | ÈĐÇÇ |
| 9005 IC | ÈĐÇÇ |
| 9N50PC | ÈĐÇÇ |
| DM7450N | ÈĐÇÇ |
| HD2506P | ÈĐÇÇ |
| HEP-C3050L | ÈĐÇÇ |
| M53250 | ÈĐÇÇ |
| MB405 | ÈĐÇÇ |
| MC7450P | ÈĐÇÇ |
| N7450A | ÈĐÇÇ |
| N8840N | ÈĐÇÇ |
| SFC450E | ÈĐÇÇ |
| SN7450 | ÈĐÇÇ |

| | |
|---------------|------|
| TD3450A | ÈÐÇÇ |
| U6AN05059X | ÈÐÇÇ |
| UPB7450C | ÈÐÇÇ |
| ZN7450E | ÈÐÇÇ |
| 1820-0063 H-P | ÉÐÇÇ |
| 435-21034-0A | ÉÐÇÇ |
| 7451-9A | ÉÐÇÇ |
| 930347-12 | ÉÐÇÇ |
| A12 IC | ÉÐÇÇ |
| ECG7451 | ÉÐÇÇ |
| GE-7451 | ÉÐÇÇ |
| HD7451P | ÉÐÇÇ |
| LS7451 | ÉÐÇÇ |
| MC7451P | ÉÐÇÇ |
| N7451A | ÉÐÇÇ |
| PA7001/523 | ÉÐÇÇ |
| SL57337 | ÉÐÇÇ |
| TD3451A | ÉÐÇÇ |
| U6AN05159X | ÉÐÇÇ |
| UPB7451C | ÉÐÇÇ |
| ZN7451E | ÉÐÇÇ |
| 477-0417-002 | ÉÐÇÇ |
| 7453DC | ÈÐÇÇ |
| 9N53DC | ÈÐÇÇ |
| ECG7453 | ÈÐÇÇ |
| HD2512P | ÈÐÇÇ |
| M53253 | ÈÐÇÇ |
| MC7453L | ÈÐÇÇ |
| N7453 | ÈÐÇÇ |
| NTE7453 | ÈÐÇÇ |
| SL57338 | ÈÐÇÇ |
| T7453D1 | ÈÐÇÇ |
| UPB208D | ÈÐÇÇ |
| ZN7453 | ÈÐÇÇ |
| 1820-0074 H-P | ÈÐÇÇ |
| 55029 | ÈÐÇÇ |
| 7454DC | ÈÐÇÇ |
| 930347-6 | ÈÐÇÇ |
| A13 IC | ÈÐÇÇ |
| ECG7454 | ÈÐÇÇ |
| HD2514 | ÈÐÇÇ |
| HEP-C7454P | ÈÐÇÇ |
| MC7454L | ÈÐÇÇ |
| N7454 | ÈÐÇÇ |
| NTE4754 | ÈÐÇÇ |
| SL57339 | ÈÐÇÇ |
| TL7454N | ÈÐÇÇ |
| UPB7454C | ÈÐÇÇ |
| ZN7454E | ÈÐÇÇ |

| | |
|---------------|------|
| 398-8972-1 | İĐÇÇ |
| 7460N | İĐÇÇ |
| 9N60 | İĐÇÇ |
| DM7460 | İĐÇÇ |
| FLY101 | İĐÇÇ |
| HD7460P | İĐÇÇ |
| M5304 | İĐÇÇ |
| MB406 | İĐÇÇ |
| MC7460P | İĐÇÇ |
| N7460F | İĐÇÇ |
| SFC460E | İĐÇÇ |
| SN7460N | İĐÇÇ |
| TD3460AP | İĐÇÇ |
| U9AN06059X | İĐÇÇ |
| US7460A | İĐÇÇ |
| 373411-1 | İĐÇÇ |
| 7470N | İĐÇÇ |
| 9N70PC | İĐÇÇ |
| ECG7470 | İĐÇÇ |
| HD2539P | İĐÇÇ |
| M53270P | İĐÇÇ |
| MC7470L | İĐÇÇ |
| N7470 | İĐÇÇ |
| NTE7470 | İĐÇÇ |
| SN7470N | İĐÇÇ |
| UPB211D | İĐÇÇ |
| ZN7470E | İĐÇÇ |
| 373424-1 | İĐÇÇ |
| 7472DC | İĐÇÇ |
| 9N72 | İĐÇÇ |
| DM7472 | İĐÇÇ |
| FLJ111 | İĐÇÇ |
| HD7472P | İĐÇÇ |
| M53272 | İĐÇÇ |
| MB407 | İĐÇÇ |
| MC7472P | İĐÇÇ |
| N7472F | İĐÇÇ |
| SL57342 | İĐÇÇ |
| T7472D1 | İĐÇÇ |
| U6AN07259X | İĐÇÇ |
| US7472A | İĐÇÇ |
| 1030-25 | İĐÇÇ |
| 1820-0075 H-P | İĐÇÇ |
| 276-1803 | İĐÇÇ |
| 443-5 | İĐÇÇ |
| 558881 | İĐÇÇ |
| 7473-9A | İĐÇÇ |
| 801829 | İĐÇÇ |
| 9N73DC | İĐÇÇ |

| | |
|----------------|------|
| DM7473N | İĐÇÇ |
| ECG7473 | İĐÇÇ |
| HD2515 | İĐÇÇ |
| HE-443-5 | İĐÇÇ |
| IC-7473 | İĐÇÇ |
| ITT7473N | İĐÇÇ |
| M5327P | İĐÇÇ |
| MC7473P | İĐÇÇ |
| N7473A | İĐÇÇ |
| PA7001/531 | İĐÇÇ |
| RS276-7473 | İĐÇÇ |
| SL16806 | İĐÇÇ |
| T7473B1 | İĐÇÇ |
| TD3473AP | İĐÇÇ |
| U9AN07359X | İĐÇÇ |
| UPB7473C | İĐÇÇ |
| XAA107 | İĐÇÇ |
| 007-1699801 | ĐĐÇÇ |
| 17-1074 | ĐĐÇÇ |
| 19A116180P16 | ĐĐÇÇ |
| 2868536-1 | ĐĐÇÇ |
| 37-7474 | ĐĐÇÇ |
| 443-6 | ĐĐÇÇ |
| 50010019 | ĐĐÇÇ |
| 558882 | ĐĐÇÇ |
| 733W00067 | ĐĐÇÇ |
| 7474-9A | ĐĐÇÇ |
| 8000-00038-007 | ĐĐÇÇ |
| 881916 | ĐĐÇÇ |
| 9003152 | ĐĐÇÇ |
| 9N74PC | ĐĐÇÇ |
| DM7474 | ĐĐÇÇ |
| DM8510J | ĐĐÇÇ |
| FD-1073-CD | ĐĐÇÇ |
| HD2510 | ĐĐÇÇ |
| HE-443-6 | ĐĐÇÇ |
| IC-97ELCOM | ĐĐÇÇ |
| M53274 | ĐĐÇÇ |
| MB420 | ĐĐÇÇ |
| MIC7474N | ĐĐÇÇ |
| N7474N | ĐĐÇÇ |
| PA7001/529 | ĐĐÇÇ |
| RS 7474(TTL) | ĐĐÇÇ |
| SK7474 | ĐĐÇÇ |
| SN7474J | ĐĐÇÇ |
| TD3474AP | ĐĐÇÇ |
| U6AN07459X | ĐĐÇÇ |
| UPB7474C | ĐĐÇÇ |
| X0423 | ĐĐÇÇ |

| | |
|---------------|------|
| 1699901 NCR | ÑĐÇÇ |
| 21-5046 | ÑĐÇÇ |
| 37-7475 | ÑĐÇÇ |
| 48-0104 | ÑĐÇÇ |
| 569-0882-675 | ÑĐÇÇ |
| 7011203-03 | ÑĐÇÇ |
| 7475DC | ÑĐÇÇ |
| 801845 | ÑĐÇÇ |
| 9N75 | ÑĐÇÇ |
| DM7475 | ÑĐÇÇ |
| FJJ181 | ÑĐÇÇ |
| HD2517P | ÑĐÇÇ |
| HEP-C3075P | ÑĐÇÇ |
| IC-96 ELCOM | ÑĐÇÇ |
| M53275P | ÑĐÇÇ |
| MIC7475J | ÑĐÇÇ |
| N7475F | ÑĐÇÇ |
| RS276-7475 | ÑĐÇÇ |
| SL57345 | ÑĐÇÇ |
| SN7475N | ÑĐÇÇ |
| TL7475N | ÑĐÇÇ |
| UPB217C | ÑĐÇÇ |
| ZN7475 | ÑĐÇÇ |
| 1820-0858 H-P | ÈÇÈÇ |
| 373414-1 | ÈÇÈÇ |
| 569-0882-676 | ÈÇÈÇ |
| 733W00069 | ÈÇÈÇ |
| 7476DC | ÈÇÈÇ |
| 8500 | ÈÇÈÇ |
| 9N76PC | ÈÇÈÇ |
| DM7476N | ÈÇÈÇ |
| ECG7476 | ÈÇÈÇ |
| FLJ131 | ÈÇÈÇ |
| HD7476 | ÈÇÈÇ |
| HL19010 | ÈÇÈÇ |
| IC-99 ELCOM | ÈÇÈÇ |
| J4-1076 | ÈÇÈÇ |
| MC7476L | ÈÇÈÇ |
| N7476 | ÈÇÈÇ |
| N7476N | ÈÇÈÇ |
| RS 7476(TTL) | ÈÇÈÇ |
| SK7476 | ÈÇÈÇ |
| SN7476J | ÈÇÈÇ |
| TL7476N | ÈÇÈÇ |
| UPB224D | ÈÇÈÇ |
| X0005PA | ÈÇÈÇ |
| 1820-0362 H-P | ÈÇÈÇ |
| 7480DC | ÈÇÈÇ |
| 9380 IC | ÈÇÈÇ |

| | |
|------------|------|
| FLH221 | ÉÇÈÇ |
| M53280P | ÉÇÈÇ |
| MC7480P | ÉÇÈÇ |
| N7480A | ÉÇÈÇ |
| N8268N | ÉÇÈÇ |
| SN7480 | ÉÇÈÇ |
| TL7480N | ÉÇÈÇ |
| US7480A | ÉÇÈÇ |
| 5512CPE | ÊÇÈÇ |
| 7481N | ÊÇÈÇ |
| ECG7481 | ÊÇÈÇ |
| IM5502C | ÊÇÈÇ |
| IM5512CPE | ÊÇÈÇ |
| MC4005P | ÉÇÈÇ |
| MC4305P | ÊÇÈÇ |
| MCM4005P | ÊÇÈÇ |
| SN7481 | ÊÇÈÇ |
| T7481B1 | ÊÇÈÇ |
| 133P80026 | ËÇÈÇ |
| 3012683-00 | ËÇÈÇ |
| 7283 IC | ËÇÈÇ |
| 7483AN | ËÇÈÇ |
| 7483PC | ËÇÈÇ |
| 9283PC | ËÇÈÇ |
| DM7283 | ËÇÈÇ |
| DM7483N | ËÇÈÇ |
| ECG7483 | ËÇÈÇ |
| HD2535 | ËÇÈÇ |
| HD7483AP | ËÇÈÇ |
| KS20969-L2 | ËÇÈÇ |
| MC7483L | ËÇÈÇ |
| N7483 | ËÇÈÇ |
| NTE7483 | ËÇÈÇ |
| SL57349 | ËÇÈÇ |
| SN7483N | ËÇÈÇ |
| TL7483N | ËÇÈÇ |
| US7483A | ËÇÈÇ |
| ZN7483E | ËÇÈÇ |
| 21-5047 | ÌÇÈÇ |
| 7485 | ÌÇÈÇ |
| 9385DC | ÌÇÈÇ |
| DM7485N | ÌÇÈÇ |
| GE-7485 | ÌÇÈÇ |
| M53285 | ÌÇÈÇ |
| MC7485P | ÌÇÈÇ |
| N7485N | ÌÇÈÇ |
| RS7485 IC | ÌÇÈÇ |
| SN7485 | ÌÇÈÇ |
| U9BN08559X | ÌÇÈÇ |

| | |
|----------------|------|
| ZN7485E | İÇÈÇ |
| 1820-0282 H-P | ÍÇÈÇ |
| 276-1827 | ÍÇÈÇ |
| 373410-1 | ÍÇÈÇ |
| 514-061988 | ÍÇÈÇ |
| 611844 | ÍÇÈÇ |
| 7486N | ÍÇÈÇ |
| 9001349-03 | ÍÇÈÇ |
| A514-061988 | ÍÇÈÇ |
| ECG7486 | ÍÇÈÇ |
| GE-7486 | ÍÇÈÇ |
| HD7486P | ÍÇÈÇ |
| KO-09D-336-930 | ÍÇÈÇ |
| MB449 | ÍÇÈÇ |
| MIC7486J | ÍÇÈÇ |
| N7486F | ÍÇÈÇ |
| RS276-7486 | ÍÇÈÇ |
| SL57351 | ÍÇÈÇ |
| TD3486AP | ÍÇÈÇ |
| U9AN08659X | ÍÇÈÇ |
| US7486J | ÍÇÈÇ |
| 1-0064 RAM | ÎÇÈÇ |
| 3101 AMD | ÎÇÈÇ |
| 7489DC | ÎÇÈÇ |
| 93435 IC | ÎÇÈÇ |
| DM7489N | ÎÇÈÇ |
| HD7489 | ÎÇÈÇ |
| M53289P | ÎÇÈÇ |
| SK7489 | ÎÇÈÇ |
| ZN7489 | ÎÇÈÇ |
| 16088 TTL | ÏÇÈÇ |
| 1820-0055 H-P | ÏÇÈÇ |
| 276-1808 | ÏÇÈÇ |
| 443-7 | ÏÇÈÇ |
| 611572 | ÏÇÈÇ |
| 7490 | ÏÇÈÇ |
| 7490AN | ÏÇÈÇ |
| 7490PC | ÏÇÈÇ |
| 905-102 | ÏÇÈÇ |
| A17 IC | ÏÇÈÇ |
| DM7490N | ÏÇÈÇ |
| ECG7490 | ÏÇÈÇ |
| HD2519 | ÏÇÈÇ |
| HD7490AP | ÏÇÈÇ |
| HEP-C3800P | ÏÇÈÇ |
| ITT7490N | ÏÇÈÇ |
| LB3150 | ÏÇÈÇ |
| MC7490L | ÏÇÈÇ |
| N7490 | ÏÇÈÇ |

| | |
|-------------|------|
| NTE7490 | İÇÈÇ |
| RS7490 IC | İÇÈÇ |
| SN7490A | İÇÈÇ |
| TD3490A | İÇÈÇ |
| TL7490N | İÇÈÇ |
| U9AN09059X | İÇÈÇ |
| US7490J | İÇÈÇ |
| XO-425 | İÇÈÇ |
| ZN7490E | İÇÈÇ |
| 1699501 NCR | ĐÇÈÇ |
| 205260-00 | ĐÇÈÇ |
| 37-7492 | ĐÇÈÇ |
| 611573 | ĐÇÈÇ |
| 7492ADC | ĐÇÈÇ |
| 7492N | ĐÇÈÇ |
| 9003445-03 | ĐÇÈÇ |
| C3801P | ĐÇÈÇ |
| DM8532 | ĐÇÈÇ |
| FJJ152 | ĐÇÈÇ |
| HD2521 | ĐÇÈÇ |
| HD7492AP | ĐÇÈÇ |
| HEP-C3801P | ĐÇÈÇ |
| ITT7492N | ĐÇÈÇ |
| KS20969-L3 | ĐÇÈÇ |
| MC7492 | ĐÇÈÇ |
| MIC7492J | ĐÇÈÇ |
| N7492F | ĐÇÈÇ |
| RS276-7492 | ĐÇÈÇ |
| SL16809 | ĐÇÈÇ |
| SN7492AN | ĐÇÈÇ |
| TL7492N | ĐÇÈÇ |
| UPB222D | ĐÇÈÇ |
| ZN7492A | ĐÇÈÇ |
| 1000101 | ÑÇÈÇ |
| 1741-0895 | ÑÇÈÇ |
| 21-5019 | ÑÇÈÇ |
| 314-0005 | ÑÇÈÇ |
| 5359271 | ÑÇÈÇ |
| 741348 | ÑÇÈÇ |
| 7493ADC | ÑÇÈÇ |
| 7493N | ÑÇÈÇ |
| 9001345-02 | ÑÇÈÇ |
| A18 IC | ÑÇÈÇ |
| DM7493N | ÑÇÈÇ |
| ECG7493 | ÑÇÈÇ |
| FJJ211 | ÑÇÈÇ |
| HD7493A | ÑÇÈÇ |
| HL19006 | ÑÇÈÇ |
| ITT7493N | ÑÇÈÇ |

| | |
|--------------|------|
| MC7493L | ÑÇÈÇ |
| N7493 | ÑÇÈÇ |
| NTE7493A | ÑÇÈÇ |
| SK7493 | ÑÇÈÇ |
| SN7493N | ÑÇÈÇ |
| TL7493N | ÑÇÈÇ |
| U9AN09359X | ÑÇÈÇ |
| US7493J | ÑÇÈÇ |
| ZN7493AE | ÑÇÈÇ |
| 7494 IC | ÈÈÈÇ |
| 9394 IC | ÈÈÈÇ |
| HD2533 | ÈÈÈÇ |
| MC7494L | ÈÈÈÇ |
| N7494 | ÈÈÈÇ |
| NTE7494 | ÈÈÈÇ |
| SN7494N | ÈÈÈÇ |
| ZN7494 | ÈÈÈÇ |
| 1741-0952 | ÈÈÈÇ |
| 3008150-00 | ÈÈÈÇ |
| 7495 | ÈÈÈÇ |
| 7495APC | ÈÈÈÇ |
| 8580 | ÈÈÈÇ |
| A19 IC | ÈÈÈÇ |
| DM8580 | ÈÈÈÇ |
| FJJ231 | ÈÈÈÇ |
| HE-443-680 | ÈÈÈÇ |
| ITT7495N | ÈÈÈÇ |
| M5395 | ÈÈÈÇ |
| MC7495A | ÈÈÈÇ |
| MIC7495J | ÈÈÈÇ |
| N7495AN | ÈÈÈÇ |
| SK7495 | ÈÈÈÇ |
| SN7495N | ÈÈÈÇ |
| U6AN09559X | ÈÈÈÇ |
| ZN7495 | ÈÈÈÇ |
| 11276-1 | ÈÈÈÇ |
| 569-0882-696 | ÈÈÈÇ |
| 7496PC | ÈÈÈÇ |
| DM7496 | ÈÈÈÇ |
| FD-1073-CR | ÈÈÈÇ |
| HD2546P | ÈÈÈÇ |
| ITT7496N | ÈÈÈÇ |
| MC7496 | ÈÈÈÇ |
| MIC7496N | ÈÈÈÇ |
| N7496N | ÈÈÈÇ |
| SL57358 | ÈÈÈÇ |
| U7BN09659X | ÈÈÈÇ |
| 1667601 NCR | ÈÈÈÇ |
| 37-7497 | ÈÈÈÇ |

| | |
|------------|------|
| 7497N | ËËËÇ |
| FLJ331 | ËËËÇ |
| SK7497 | ËËËÇ |
| 2983-38 | ÌËËÇ |
| ECG74C02 | ÌËËÇ |
| 22-7404 | ÍËËÇ |
| 72468-001 | ÍËËÇ |
| 991-025225 | ÍËËÇ |
| NTE74C04 | ÍËËÇ |
| 74C10 | ÎËËÇ |
| NTE74C10 | ÎËËÇ |
| MM74C107N | ÏËËÇ |
| 147367 | ÐËËÇ |
| MM74C151N | ÐËËÇ |
| 74C154 | ÑËËÇ |
| MM74C154N | ÑËËÇ |
| 74C157 | ÈËËÇ |
| NTE74C157 | ÈËËÇ |
| 74C161 | ÉËËÇ |
| NTE74C161 | ÉËËÇ |
| 72412-001 | ÊËËÇ |
| ECG74C164 | ÊËËÇ |
| 74C173 | ËËËÇ |
| NTE74C173 | ËËËÇ |
| 40174 | ÌËËÇ |
| ECG74C174 | ÌËËÇ |
| 612261-1 | ÍËËÇ |
| ECG74C175 | ÍËËÇ |
| 74C192 | ÎËËÇ |
| NTE74C192 | ÎËËÇ |
| 74C193 | ÏËËÇ |
| NTE74C193 | ÏËËÇ |
| 74C20N | ÐËËÇ |
| NTE74C20 | ÐËËÇ |
| ECG74C221 | ÑËËÇ |
| ECG74C240 | ÈËËÇ |
| ECG74C244 | ÉËËÇ |
| SK74C244 | ÉËËÇ |
| NTE74C30 | ËËËÇ |
| MM74C32N | ÌËËÇ |
| 612427-1 | ÎËËÇ |
| MM74C374 | ÎËËÇ |
| 74C48N | ÏËËÇ |
| SK74C48 | ÏËËÇ |
| ECG74C73 | ÐËËÇ |
| 72477-001 | ÑËËÇ |
| NTE74C76 | ÑËËÇ |
| NTE74C901 | ÈËËÇ |
| MM74C902N | ÉËËÇ |

| | |
|---------------------|------|
| MM74C903 | ÊËËÇ |
| MM74C904 | ËËËÇ |
| 74C922N | ÏËËÇ |
| NTE74C922 | ÏËËÇ |
| ECG74C923 | ÍËËÇ |
| SK74C923 | ÏËËÇ |
| MM74C925 | ÏËËÇ |
| NTE74C93 | ÏËËÇ |
| MM74C95N | ÐËËÇ |
| 1699601 NCR | ÑËËÇ |
| 43C216410P1 | ÑËËÇ |
| 717126-505 | ÑËËÇ |
| 74H04PC | ÑËËÇ |
| 9H04DC | ÑËËÇ |
| DM74H04J | ÑËËÇ |
| ITT74H04N | ÑËËÇ |
| MC3108 | ÑËËÇ |
| N8H90N | ÑËËÇ |
| SL58005 | ÑËËÇ |
| U6AH00459X | ÑËËÇ |
| 0066-453XX-XXAX | ÈÌËÇ |
| 21-5168 | ÈÌËÇ |
| 3102006 | ÈÌËÇ |
| 44-10677-01 | ÈÌËÇ |
| 74LS00 | ÈÌËÇ |
| 74LS00PC | ÈÌËÇ |
| 921521-01 COMMODORE | ÈÌËÇ |
| 9LS00CDC | ÈÌËÇ |
| DM74LS00 | ÈÌËÇ |
| EAQ00-12100 | ÈÌËÇ |
| GMB74LS00-DC | ÈÌËÇ |
| HE-443-728 | ÈÌËÇ |
| LS00 | ÈÌËÇ |
| MB74LS00 | ÈÌËÇ |
| N74LS00N | ÈÌËÇ |
| SK74LS00 | ÈÌËÇ |
| SN74LS00M | ÈÌËÇ |
| T74LS00D1 | ÈÌËÇ |
| X420300000 | ÈÌËÇ |
| SK74LS01 | ÉÌËÇ |
| 1820-1144 H-P | ÊÌËÇ |
| 314-0078 | ÊÌËÇ |
| 56A-1-LS02 | ÊÌËÇ |
| 74LS02N | ÊÌËÇ |
| 9LS02 | ÊÌËÇ |
| AMX-3551 | ÊÌËÇ |
| DM74LS02N | ÊÌËÇ |
| GMB74LS02-DC | ÊÌËÇ |
| HEP-C74LS02P | ÊÌËÇ |

| | |
|--------------|------|
| LS02 | ÊÌÈÇ |
| MB74LS02M | ÊÌÈÇ |
| NTE74LS02 | ÊÌÈÇ |
| SN74LS02J | ÊÌÈÇ |
| T74LS02B1 | ÊÌÈÇ |
| X420300020 | ÊÌÈÇ |
| 514-101084 | ÊÌÈÇ |
| 74LS03PC | ÊÌÈÇ |
| 9LS03PC | ÊÌÈÇ |
| DM74LS03J | ÊÌÈÇ |
| GMB74LS03-DC | ÊÌÈÇ |
| HEP-C74LS03P | ÊÌÈÇ |
| MB74LS03 | ÊÌÈÇ |
| N74LS03N | ÊÌÈÇ |
| SK74LS03 | ÊÌÈÇ |
| SN74LS03N | ÊÌÈÇ |
| 08210002 | ÏÌÈÇ |
| 22-0003-02 | ÏÌÈÇ |
| 3102008 | ÏÌÈÇ |
| 48-2302 | ÏÌÈÇ |
| 56A-1-LS04 | ÏÌÈÇ |
| 74LS04NA | ÏÌÈÇ |
| 8409-08004 | ÏÌÈÇ |
| 9L04PC | ÏÌÈÇ |
| A514-101085 | ÏÌÈÇ |
| DM74LS04N | ÏÌÈÇ |
| EAQ00-12200 | ÏÌÈÇ |
| GD74LS04 | ÏÌÈÇ |
| HE-443-755 | ÏÌÈÇ |
| ITT74LS04N | ÏÌÈÇ |
| MB74LS04 | ÏÌÈÇ |
| NTE74LS04 | ÏÌÈÇ |
| SK74LS04 | ÏÌÈÇ |
| T74LS04B1 | ÏÌÈÇ |
| XO-418 | ÏÌÈÇ |
| 3102009 | ÏÌÈÇ |
| 74LS05N | ÏÌÈÇ |
| 9LS05 | ÏÌÈÇ |
| DM74LS05 | ÏÌÈÇ |
| FD-1081-CU | ÏÌÈÇ |
| HE-443-818 | ÏÌÈÇ |
| M74LS05P | ÏÌÈÇ |
| N74LS05F | ÏÌÈÇ |
| SK74LS05 | ÏÌÈÇ |
| T74LS05 | ÏÌÈÇ |
| X420300050 | ÏÌÈÇ |
| 0N74LS08N | ÏÌÈÇ |
| 21-5174 | ÏÌÈÇ |
| 37-74LS08 | ÏÌÈÇ |

| | |
|---------------|------|
| 74LS08N | İİÈÇ |
| 901521-03 | İİÈÇ |
| 9LS08PC | İİÈÇ |
| DM74LS08N | İİÈÇ |
| FD-1081-AB | İİÈÇ |
| HE-443-780 | İİÈÇ |
| LS08 | İİÈÇ |
| N74LS08 | İİÈÇ |
| SK74LS08 | İİÈÇ |
| T74LS08 | İİÈÇ |
| VH1SN74LS08-1 | İİÈÇ |
| 37-74LS10 | İİÈÇ |
| 5A-9235 | İİÈÇ |
| 74LS10PC | İİÈÇ |
| A514-101087 | İİÈÇ |
| CO14341(1) | İİÈÇ |
| EAQ00-12400 | İİÈÇ |
| HD74LS10 | İİÈÇ |
| ITT74LS10 | İİÈÇ |
| MB74LS10 | İİÈÇ |
| N74LS10N | İİÈÇ |
| SN74LS10 | İİÈÇ |
| SN74LS10NDS | İİÈÇ |
| TM74LS10 | İİÈÇ |
| 37-74LS107 | ĐİÈÇ |
| 74LS107 | ĐİÈÇ |
| 74LS107PC | ĐİÈÇ |
| A514-101094 | ĐİÈÇ |
| DM74LS107N | ĐİÈÇ |
| HD74LS107P | ĐİÈÇ |
| M74LS107 | ĐİÈÇ |
| MB74LS107 | ĐİÈÇ |
| N74LS107 | ĐİÈÇ |
| SK74LS107 | ĐİÈÇ |
| SN74LS107N | ĐİÈÇ |
| 314-0237 | ÑİÈÇ |
| 74LS109 | ÑİÈÇ |
| 74LS109PC | ÑİÈÇ |
| 9LS109PC | ÑİÈÇ |
| ECG74LS109A | ÑİÈÇ |
| HD74LS109P | ÑİÈÇ |
| LS109 | ÑİÈÇ |
| M74LS109P | ÑİÈÇ |
| MB74LS109M | ÑİÈÇ |
| N74LS109F | ÑİÈÇ |
| SN74LS109 | ÑİÈÇ |
| T74LS109 | ÑİÈÇ |
| 22-0006-02 | ÈÍÈÇ |
| 50010161LS | ÈÍÈÇ |

| | |
|---------------|------|
| 74LS11N | ÉÍÈÇ |
| 9LS11PC | ÈÍÈÇ |
| ECG74LS11 | ÈÍÈÇ |
| HD74LS11P | ÈÍÈÇ |
| ITT74LS11N | ÈÍÈÇ |
| MB74LS11M | ÈÍÈÇ |
| NTE74LS11 | ÈÍÈÇ |
| SN74LS11JDS | ÈÍÈÇ |
| T74LS11B1 | ÈÍÈÇ |
| 74LS113PC | ÉÍÈÇ |
| HD74LS113P | ÉÍÈÇ |
| MB74LS113M | ÉÍÈÇ |
| SK74LS113 | ÉÍÈÇ |
| 74LS114 | ÉÍÈÇ |
| ECG74LS114 | ÈÍÈÇ |
| M74LS114P | ÈÍÈÇ |
| N74LS114N | ÈÍÈÇ |
| SN74LS114N | ÈÍÈÇ |
| 74LS12J | ÈÍÈÇ |
| DM74LS12N | ÈÍÈÇ |
| LS12 | ÈÍÈÇ |
| RC74LS12DB | ÈÍÈÇ |
| SN74LS12 | ÈÍÈÇ |
| 74LS122C | ÏÈÇ |
| 74LS122P | ÏÈÇ |
| MB74LS122M | ÏÈÇ |
| SN74LS122J | ÏÈÇ |
| 610002-123 | ÏÈÇ |
| DM74LS123 | ÏÈÇ |
| EAQ00-12900 | ÏÈÇ |
| GMB74LS123-DC | ÏÈÇ |
| ITT74LS123 | ÏÈÇ |
| M74LS123P | ÏÈÇ |
| N74LS123A | ÏÈÇ |
| N74LS123N | ÏÈÇ |
| RC74LS123DB | ÏÈÇ |
| SN74LS123 | ÏÈÇ |
| X0-436 | ÏÈÇ |
| 74LS125A | ÏÈÇ |
| 74LS125P | ÏÈÇ |
| DM74LS125 | ÏÈÇ |
| ECG74LS125 | ÏÈÇ |
| F74LS125PC | ÏÈÇ |
| M74260914 | ÏÈÇ |
| SN74LS125 | ÏÈÇ |
| ECG74LS13 | ÏÈÇ |
| 74LS133B1 | ĐÍÈÇ |
| 74LS133P2 | ĐÍÈÇ |
| DN74LS133P | ĐÍÈÇ |

| | |
|---------------|------|
| F74LS133PC | ĐÍÈÇ |
| MB74LS133M | ĐÍÈÇ |
| SN74LS133N | ĐÍÈÇ |
| 74LS136 | ÑÍÈÇ |
| 9LS136 | ÑÍÈÇ |
| DM74LS136J | ÑÍÈÇ |
| HD74LS136 | ÑÍÈÇ |
| M74LS136P | ÑÍÈÇ |
| N74LS136F | ÑÍÈÇ |
| RC74LS136DB | ÑÍÈÇ |
| SN74LS136 | ÑÍÈÇ |
| VHIHD74LS136P | ÑÍÈÇ |
| 150440 | ÊÎÈÇ |
| 22-0013-02 | ÊÎÈÇ |
| 74LS138 | ÊÎÈÇ |
| 74LS138PC | ÊÎÈÇ |
| 9LS138CDC | ÊÎÈÇ |
| C014344(1) | ÊÎÈÇ |
| DM74ALS138N | ÊÎÈÇ |
| DN74LS138P2 | ÊÎÈÇ |
| FD-1081-AR | ÊÎÈÇ |
| HD74LS138P | ÊÎÈÇ |
| IC-74LS138 | ÊÎÈÇ |
| ITT74LS138N | ÊÎÈÇ |
| MB74LS138 | ÊÎÈÇ |
| NTE74LS138 | ÊÎÈÇ |
| RC74LS138DB | ÊÎÈÇ |
| SN74ALS138N | ÊÎÈÇ |
| SN74LS138PC | ÊÎÈÇ |
| X0437 | ÊÎÈÇ |
| 314-0087 | ÊÎÈÇ |
| 74LS139 | ÊÎÈÇ |
| 74LS139P | ÊÎÈÇ |
| AMX3800 | ÊÎÈÇ |
| DN74LS139P2 | ÊÎÈÇ |
| F74LS139PC | ÊÎÈÇ |
| M74LS139P | ÊÎÈÇ |
| P61LS139*H | ÊÎÈÇ |
| SN74LS139N | ÊÎÈÇ |
| X420301390 | ÊÎÈÇ |
| 21-5163 | ÊÎÈÇ |
| 56A-1-LS14 | ÊÎÈÇ |
| 74LS14N | ÊÎÈÇ |
| 9LS14 | ÊÎÈÇ |
| AMX-3716 | ÊÎÈÇ |
| DM74LS14J | ÊÎÈÇ |
| EA000-17200 | ÊÎÈÇ |
| GMB74LS14-DC | ÊÎÈÇ |
| HEP-C74LS14P | ÊÎÈÇ |

| | |
|--------------|------|
| LS14 | ÊÎÈÇ |
| N74LS14N | ÊÎÈÇ |
| RC74LS14 | ÊÎÈÇ |
| SK74LS14 | ÊÎÈÇ |
| T74LS14B1 | ÊÎÈÇ |
| SK74LS145 | ÊÎÈÇ |
| 74LS15 | ÏÈÇ |
| 74LS15P | ÏÈÇ |
| ECG74LS15 | ÏÈÇ |
| LS15 | ÏÈÇ |
| SN74LS15J | ÏÈÇ |
| T74LS15D1 | ÏÈÇ |
| 22-0030-02 | ÏÈÇ |
| 74LS151 | ÏÈÇ |
| 9LS151 | ÏÈÇ |
| DM74LS151 | ÏÈÇ |
| FD-1081-AS | ÏÈÇ |
| HD74LS151AP | ÏÈÇ |
| ITT74LS151N | ÏÈÇ |
| NTE74LS151 | ÏÈÇ |
| RC74LS151J | ÏÈÇ |
| T74LS151 | ÏÈÇ |
| 21-5152 | ÏÈÇ |
| 56A-1-LS153 | ÏÈÇ |
| 74LS153PC | ÏÈÇ |
| DM74LS153 | ÏÈÇ |
| DN74LS153P2 | ÏÈÇ |
| HD74LS153 | ÏÈÇ |
| M74LS153P | ÏÈÇ |
| NTE74LS153 | ÏÈÇ |
| RC74LS153J | ÏÈÇ |
| T74LS153B1 | ÏÈÇ |
| 56A-1-LS155 | ÐÎÈÇ |
| 74LS155P | ÐÎÈÇ |
| EAQ00-13000 | ÐÎÈÇ |
| F74LS155P | ÐÎÈÇ |
| NTE74LS155 | ÐÎÈÇ |
| SN74LS155AN | ÐÎÈÇ |
| T74LS155B1 | ÐÎÈÇ |
| 410-051-5808 | ÑÎÈÇ |
| 74LS156B1 | ÑÎÈÇ |
| 74LS156PC | ÑÎÈÇ |
| DN74LS156 | ÑÎÈÇ |
| F74LS156P | ÑÎÈÇ |
| LS156 | ÑÎÈÇ |
| SK74LS156 | ÑÎÈÇ |
| T74LS156B1 | ÑÎÈÇ |
| 22-0015-00 | ÈÏÈÇ |
| 37-74LS157 | ÈÏÈÇ |

| | |
|-----------------|------|
| 74LS157N | ËÏÈÇ |
| 9LS157PC | ËÏÈÇ |
| DN74LS157P2 | ËÏÈÇ |
| GD74LS157 | ËÏÈÇ |
| HE-443-799 | ËÏÈÇ |
| ITT74LS157N | ËÏÈÇ |
| MB74LS157 | ËÏÈÇ |
| POSN74LS157N | ËÏÈÇ |
| RC74LS157J | ËÏÈÇ |
| SN74LS157N | ËÏÈÇ |
| 0066-183AX-XXHX | ÉÏÈÇ |
| 314-0097 | ÉÏÈÇ |
| 50010035LS | ÉÏÈÇ |
| 74LS161AN | ÉÏÈÇ |
| 74LS161PC | ÉÏÈÇ |
| DM74LS161 | ÉÏÈÇ |
| ECG74LS161 | ÉÏÈÇ |
| HD74LS161 | ÉÏÈÇ |
| HE-443-757 | ÉÏÈÇ |
| M74LS161 | ÉÏÈÇ |
| MB74LS161 | ÉÏÈÇ |
| N74LS161 | ÉÏÈÇ |
| N74LS161F | ÉÏÈÇ |
| RC74LS161 | ÉÏÈÇ |
| SK74LS161 | ÉÏÈÇ |
| SN74LS161N | ÉÏÈÇ |
| X0440 | ÉÏÈÇ |
| 21-5176 | ËÏÈÇ |
| 44-10690-01 | ÉÏÈÇ |
| 74LS163DC | ËÏÈÇ |
| 9LS163CDC | ËÏÈÇ |
| DM74LS163N | ËÏÈÇ |
| GMB74LS163-DC | ËÏÈÇ |
| HD74LS163P | ËÏÈÇ |
| M74LS163 | ËÏÈÇ |
| MB74LS163 | ËÏÈÇ |
| N74LS163 | ÉÏÈÇ |
| N74LS163F | ËÏÈÇ |
| RC74LS163DB | ËÏÈÇ |
| SN74LS163 | ËÏÈÇ |
| T74LS163 | ËÏÈÇ |
| 21-5265 | ËÏÈÇ |
| 74LS164 | ËÏÈÇ |
| 9LS164 | ËÏÈÇ |
| DM74LS164 | ËÏÈÇ |
| FD-1081-CK | ËÏÈÇ |
| HE-443-769 | ËÏÈÇ |
| M74LS164P | ËÏÈÇ |
| NTE74LS164 | ËÏÈÇ |

| | |
|-----------------|------|
| T74LS164 | ËÏÈÇ |
| 74LS168 | ÏÏÈÇ |
| 74LS168B1 | ÏÏÈÇ |
| 74LS168J | ÏÏÈÇ |
| DM74LS168 | ÏÏÈÇ |
| N74LS168AF | ÏÏÈÇ |
| SN74LS168 | ÏÏÈÇ |
| SN74LS168J | ÏÏÈÇ |
| T74LS168D1 | ÏÏÈÇ |
| 74LS169AN | ÏÏÈÇ |
| 74LS169J | ÏÏÈÇ |
| DM74LS169 | ÏÏÈÇ |
| ECG74LS169A | ÏÏÈÇ |
| NTE74LS169A | ÏÏÈÇ |
| SN74LS169AJ | ÏÏÈÇ |
| T74LS169B1 | ÏÏÈÇ |
| 21-5159 | ÏÏÈÇ |
| 37-74LS174 | ÏÏÈÇ |
| 54LS174 PAC MAN | ÏÏÈÇ |
| 74LS174PC | ÏÏÈÇ |
| AMX3565 | ÏÏÈÇ |
| DN74LS174P | ÏÏÈÇ |
| GMB74LS174-DC | ÏÏÈÇ |
| HE-443-879 | ÏÏÈÇ |
| M74LS174 | ÏÏÈÇ |
| N74LS174 | ÏÏÈÇ |
| NTE74LS174 | ÏÏÈÇ |
| RC74LS174DC | ÏÏÈÇ |
| SN74LS174N | ÏÏÈÇ |
| 0066-248AX-XXCX | ÏÏÈÇ |
| 3102023 | ÏÏÈÇ |
| 74LS175DC | ÏÏÈÇ |
| 901521-34 | ÏÏÈÇ |
| 9LS175PC | ÏÏÈÇ |
| ECG74LS175 | ÏÏÈÇ |
| HD74LS175 | ÏÏÈÇ |
| ITT74LS175 | ÏÏÈÇ |
| M74LS175P | ÏÏÈÇ |
| N74LS175 | ÏÏÈÇ |
| ON74LS175N | ÏÏÈÇ |
| RC74LS175J | ÏÏÈÇ |
| T74LS175 | ÏÏÈÇ |
| 17-1291 | ĐÏÈÇ |
| 74LS191DC | ĐÏÈÇ |
| 9LS191CDC | ĐÏÈÇ |
| DM74LS191N | ĐÏÈÇ |
| HD74LS191 | ĐÏÈÇ |
| ITT74LS191N | ĐÏÈÇ |
| MB74LS191M | ĐÏÈÇ |

| | |
|-----------------|------|
| NTE74LS191 | ĐİÈÇ |
| RC74LS191J | ĐİÈÇ |
| T74LS191 | ĐİÈÇ |
| 21-5187 | ÑİÈÇ |
| 74LS193 | ÑİÈÇ |
| 901521-26 | ÑİÈÇ |
| DM74LS193 | ÑİÈÇ |
| ECG74LS193 | ÑİÈÇ |
| HE-443-815 | ÑİÈÇ |
| ITT74LS193N | ÑİÈÇ |
| MB74LS193M | ÑİÈÇ |
| NTE74LS193 | ÑİÈÇ |
| RC74LS193J | ÑİÈÇ |
| SN74LS193N | ÑİÈÇ |
| 74LS194 | ÈĐÈÇ |
| 74LS194P | ÈĐÈÇ |
| DM74LS194N | ÈĐÈÇ |
| F74LS194 | ÈĐÈÇ |
| MB74LS194 | ÈĐÈÇ |
| SN74LS194 | ÈĐÈÇ |
| T74LS194B1 | ÈĐÈÇ |
| 74LS195 | ÉĐÈÇ |
| 74LS195DC | ÉĐÈÇ |
| 93L00PC | ÉĐÈÇ |
| 9LS195CDC | ÉĐÈÇ |
| DM74LS195J | ÉĐÈÇ |
| HD74LS195 | ÉĐÈÇ |
| HE-443-718 | ÉĐÈÇ |
| N74LS195 | ÉĐÈÇ |
| NTE74LS195A | ÉĐÈÇ |
| SN74LS195AN | ÉĐÈÇ |
| T74LS195AB1 | ÉĐÈÇ |
| 74LS196 | ÊĐÈÇ |
| 74LS196PC | ÊĐÈÇ |
| ECG74LS196 | ÊĐÈÇ |
| HD74LS196P | ÊĐÈÇ |
| N74LS196F | ÊĐÈÇ |
| SN74LS196 | ÊĐÈÇ |
| 0066-553XX-XXCX | ËĐÈÇ |
| 3102011 | ËĐÈÇ |
| 514-101089 | ËĐÈÇ |
| 74LS20N | ËĐÈÇ |
| 9LS20PC | ËĐÈÇ |
| DM74LS20J | ËĐÈÇ |
| GMB74LS20-DC | ËĐÈÇ |
| HEP-C74LS20P | ËĐÈÇ |
| MB74LS20 | ËĐÈÇ |
| N74LS20N | ËĐÈÇ |
| SN74LS20J | ËĐÈÇ |

| | |
|--------------|------|
| TM74LS20 | ËÐÈÇ |
| 74LS22DC | ÌÐÈÇ |
| 74LS22PC | ÌÐÈÇ |
| HD74LS22 | ÌÐÈÇ |
| NTE74LS22 | ÌÐÈÇ |
| SN74LS22N | ÌÐÈÇ |
| 178744 | ÌÐÈÇ |
| AMX3810 | ÌÐÈÇ |
| ECG74LS221 | ÌÐÈÇ |
| HD74LS221P | ÌÐÈÇ |
| M74LS221 | ÌÐÈÇ |
| N74LS221 | ÌÐÈÇ |
| POSN74LS221N | ÌÐÈÇ |
| RC74LS221J | ÌÐÈÇ |
| SN74LS221N | ÌÐÈÇ |
| 21-5273 | ÎÐÈÇ |
| 74LS240N | ÎÐÈÇ |
| DN74LS240P | ÎÐÈÇ |
| GD74LS240 | ÎÐÈÇ |
| HE-443-754 | ÎÐÈÇ |
| N74LS240 | ÎÐÈÇ |
| RC74LS240 | ÎÐÈÇ |
| SK74LS240 | ÎÐÈÇ |
| SN74LS240N | ÎÐÈÇ |
| 17-1241 | ÏÐÈÇ |
| 50019247LS | ÏÐÈÇ |
| 74LS241PC | ÏÐÈÇ |
| FD-1081-DF | ÏÐÈÇ |
| HE-443-824 | ÏÐÈÇ |
| NTE74LS241 | ÏÐÈÇ |
| RC74LS241J | ÏÐÈÇ |
| SN74LS241N | ÏÐÈÇ |
| 0N74LS244N | ÈÇÉÇ |
| 37-74LS244 | ÈÇÉÇ |
| 74LS244DC | ÈÇÉÇ |
| 804023 | ÈÇÉÇ |
| CO14313 | ÈÇÉÇ |
| DN74LS244P3 | ÈÇÉÇ |
| FD-1081-CA | ÈÇÉÇ |
| HD74LS244P | ÈÇÉÇ |
| M74LS244P | ÈÇÉÇ |
| N74LS244N | ÈÇÉÇ |
| RC74LS244 | ÈÇÉÇ |
| SK74LS244 | ÈÇÉÇ |
| SN74LS244DC | ÈÇÉÇ |
| T74LS244B1 | ÈÇÉÇ |
| 74LS248 | ÈÇÉÇ |
| 74LS248PC | ÈÇÉÇ |
| ECG74LS248 | ÈÇÉÇ |

| | |
|---------------|------|
| MB74LS248 | ËÇÉÇ |
| SN74LS248N | ËÇÉÇ |
| 74LS249N | ÌÇÉÇ |
| DM74LS249N | ÌÇÉÇ |
| HD74LS249P | ÌÇÉÇ |
| SN74LS249 | ÌÇÉÇ |
| 37-74LS253 | ÌÇÉÇ |
| 74LS253PC | ÌÇÉÇ |
| 9LS253 | ÌÇÉÇ |
| DM8214 | ÌÇÉÇ |
| FD-1081-DM | ÌÇÉÇ |
| HEP-C74LS253P | ÌÇÉÇ |
| N74LS253 | ÌÇÉÇ |
| RC74LS253DB | ÌÇÉÇ |
| SN74LS253 | ÌÇÉÇ |
| TM74LS253 | ÌÇÉÇ |
| 21-5277 | ÌÇÉÇ |
| 5281-09485-00 | ÌÇÉÇ |
| 74LS257ADC | ÌÇÉÇ |
| 74LS257PC | ÌÇÉÇ |
| 93LS257PC | ÌÇÉÇ |
| DM74LS257N | ÌÇÉÇ |
| GMB74LS257-DC | ÌÇÉÇ |
| HE-443-802 | ÌÇÉÇ |
| M74LS257AP | ÌÇÉÇ |
| N74LS257AN | ÌÇÉÇ |
| RC74LS257DB | ÌÇÉÇ |
| SN74LS257 | ÌÇÉÇ |
| SN74LS257N | ÌÇÉÇ |
| 74LS258 | ÌÇÉÇ |
| 74LS258DC | ÌÇÉÇ |
| 93LS258 | ÌÇÉÇ |
| DM74LS258BN | ÌÇÉÇ |
| FD-1081-BD | ÌÇÉÇ |
| ITT74LS258 | ÌÇÉÇ |
| N74LS258AN | ÌÇÉÇ |
| RC74LS258DB | ÌÇÉÇ |
| SN74LS258 | ÌÇÉÇ |
| T74LS258 | ÌÇÉÇ |
| 21-5278 | ĐÇÉÇ |
| 50010224LS | ĐÇÉÇ |
| 74LS259PC | ĐÇÉÇ |
| DM74LS259 | ĐÇÉÇ |
| FD-1081-BR | ĐÇÉÇ |
| HE-443-804 | ĐÇÉÇ |
| N74LS259 | ĐÇÉÇ |
| SK74LS259 | ĐÇÉÇ |
| T74LS259B1 | ĐÇÉÇ |
| 74LS26 | ÑÇÉÇ |

| | |
|---------------|------|
| 74LS26P | ÑÇÉÇ |
| DM74LS26 | ÑÇÉÇ |
| ECG74LS26 | ÑÇÉÇ |
| HD74LS26P | ÑÇÉÇ |
| SK74LS26 | ÑÇÉÇ |
| T74LS26B1 | ÑÇÉÇ |
| 74LS260DC | ÈÈÉÇ |
| 74LS260P | ÈÈÉÇ |
| N74LS260 | ÈÈÉÇ |
| SN74LS260J | ÈÈÉÇ |
| T74LS260B1 | ÈÈÉÇ |
| 74LS266N | ÈÈÉÇ |
| 9386PC | ÈÈÉÇ |
| DM74LS266 | ÈÈÉÇ |
| GMB74LS266-DC | ÈÈÉÇ |
| M74LS266 | ÈÈÉÇ |
| N74LS266 | ÈÈÉÇ |
| N8242N | ÈÈÉÇ |
| SN74LS266N | ÈÈÉÇ |
| 17-1028 | ÈÈÉÇ |
| 37-74LS27 | ÈÈÉÇ |
| 74LS27DC | ÈÈÉÇ |
| 901521-22 | ÈÈÉÇ |
| DM74LS27 | ÈÈÉÇ |
| FD-1081-CC | ÈÈÉÇ |
| HE-443-800 | ÈÈÉÇ |
| M74260913 | ÈÈÉÇ |
| N74LS27F | ÈÈÉÇ |
| SN74LS27 | ÈÈÉÇ |
| TM74LS27 | ÈÈÉÇ |
| 314-0100 | ÈÈÉÇ |
| 74LS273 | ÈÈÉÇ |
| AMX4227 | ÈÈÉÇ |
| HD74LS273P | ÈÈÉÇ |
| MB74LS273M | ÈÈÉÇ |
| NTE74LS273 | ÈÈÉÇ |
| RC74LS273J | ÈÈÉÇ |
| SN74LS273N | ÈÈÉÇ |
| 74LS279D | ÌÈÉÇ |
| 74LS279N | ÌÈÉÇ |
| DM74LS279 | ÌÈÉÇ |
| HD74LS279P | ÌÈÉÇ |
| N74LS279F | ÌÈÉÇ |
| SN74LS279F | ÌÈÉÇ |
| T74LS279B1 | ÌÈÉÇ |
| SK74LS28 | ÌÈÉÇ |
| 74LS280PC | ÌÈÉÇ |
| ECG74LS280 | ÌÈÉÇ |
| HD74LS280P | ÌÈÉÇ |

| | |
|-----------------|------|
| MB74LS280 | ÎÈÉÇ |
| SN74LS280 | ÎÈÉÇ |
| 74LS290PC | ÏÈÉÇ |
| HD74LS290 | ÏÈÉÇ |
| N74LS290 | ÏÈÉÇ |
| SN74LS290 | ÏÈÉÇ |
| 74LS293 | ÐÈÉÇ |
| ECG74LS293 | ÐÈÉÇ |
| M74LS293P | ÐÈÉÇ |
| SK74LS293 | ÐÈÉÇ |
| T74LS293B1 | ÐÈÉÇ |
| 74LS298DC | ÑÈÉÇ |
| 93LS298CDC | ÑÈÉÇ |
| DM74LS298N | ÑÈÉÇ |
| HD74LS298P | ÑÈÉÇ |
| N74LS298 | ÑÈÉÇ |
| SN74LS298N | ÑÈÉÇ |
| 0066-603XX-XXHX | ÈÈÉÇ |
| 314-0067 | ÈÈÉÇ |
| 74LS30N | ÈÈÉÇ |
| 9LS30PC | ÈÈÉÇ |
| DM74LS30N | ÈÈÉÇ |
| FD-1081-BW | ÈÈÉÇ |
| HE-443-732 | ÈÈÉÇ |
| M74LS30 | ÈÈÉÇ |
| N74LS30 | ÈÈÉÇ |
| PBM74LS30P | ÈÈÉÇ |
| T74LS30 | ÈÈÉÇ |
| XO-432 | ÈÈÉÇ |
| 17-1033 | ÈÈÉÇ |
| 2362301 | ÈÈÉÇ |
| 44-10683-01 | ÈÈÉÇ |
| 74LS32DC | ÈÈÉÇ |
| 804010 | ÈÈÉÇ |
| DM74ALS32N | ÈÈÉÇ |
| DN74LS32P1 | ÈÈÉÇ |
| GD74LS32 | ÈÈÉÇ |
| HE-443-875 | ÈÈÉÇ |
| LS32 | ÈÈÉÇ |
| MB74LS32M | ÈÈÉÇ |
| NTE74LS32 | ÈÈÉÇ |
| SN74ALS32N | ÈÈÉÇ |
| SN75LS32N | ÈÈÉÇ |
| X0433 | ÈÈÉÇ |
| 74LS322N | ÈÈÉÇ |
| F74LS322P | ÈÈÉÇ |
| SN74LS322 | ÈÈÉÇ |
| 74LS33B1 | ÈÈÉÇ |
| 74LS33DC | ÈÈÉÇ |

| | |
|-------------|------|
| 74LS33N | ËËËÇ |
| DN74LS33 | ËËËÇ |
| MB74LS33M | ËËËÇ |
| NTE74LS33 | ËËËÇ |
| T74LS33 | ËËËÇ |
| NTE74LS348 | ÏËËÇ |
| SK74LS352 | ÏËËÇ |
| ECG74LS364 | ÏËËÇ |
| N74LS364N | ÏËËÇ |
| 17-1267 | ÐËËÇ |
| 314-0102 | ÐËËÇ |
| 56A-1-LS367 | ÐËËÇ |
| 74LS367A | ÐËËÇ |
| 74LS367DC | ÐËËÇ |
| 8097 | ÐËËÇ |
| DM74LS367AN | ÐËËÇ |
| ECG74LS367 | ÐËËÇ |
| HD74LS367AP | ÐËËÇ |
| ITT74LS367 | ÐËËÇ |
| M74LS367A | ÐËËÇ |
| MB74LS367A | ÐËËÇ |
| N74LS367N | ÐËËÇ |
| SN74LS367 | ÐËËÇ |
| SN74LS367N | ÐËËÇ |
| X420303670 | ÐËËÇ |
| 74LS37PC | ÑËËÇ |
| F74LS37PC | ÑËËÇ |
| SN74LS37N | ÑËËÇ |
| 74LS373 | ÈËËÇ |
| 74LS373N | ÈËËÇ |
| 901521-29 | ÈËËÇ |
| DN74LS373P2 | ÈËËÇ |
| ECG74LS373 | ÈËËÇ |
| GD74LS373 | ÈËËÇ |
| LS373 | ÈËËÇ |
| MB74LS373P | ÈËËÇ |
| SK74LS373 | ÈËËÇ |
| T74LS373 | ÈËËÇ |
| 17-1277 | ÈËËÇ |
| 74LS377 | ÈËËÇ |
| ECG74LS377 | ÈËËÇ |
| N74LS377 | ÈËËÇ |
| RC74LS377 | ÈËËÇ |
| SK74LS377 | ÈËËÇ |
| SN74LS377PC | ÈËËÇ |
| 74LS378PC | ÈËËÇ |
| LS378 | ÈËËÇ |
| NTE74LS378 | ÈËËÇ |
| SN74LS378N | ÈËËÇ |

| | |
|-----------------|------|
| LS379 | ËËÉÇ |
| SN74LS379J | ËËÉÇ |
| 74LS38 | ÌËÉÇ |
| 9LS38 | ÌËÉÇ |
| DM74ALS38N | ÌËÉÇ |
| DN74LS38P1 | ÌËÉÇ |
| HD74LS38 | ÌËÉÇ |
| ITT74LS38N | ÌËÉÇ |
| MB74LS38M | ÌËÉÇ |
| SK74LS38 | ÌËÉÇ |
| T74LS38 | ÌËÉÇ |
| 74LS386C | ÍËÉÇ |
| 74LS386P | ÍËÉÇ |
| HD74LS386P | ÍËÉÇ |
| SK74LS386 | ÍËÉÇ |
| 08210064 | ÎËÉÇ |
| 74LS393N | ÎËÉÇ |
| DM74LS393 | ÎËÉÇ |
| F74LS393P | ÎËÉÇ |
| M74LS393P | ÎËÉÇ |
| SN74LS393 | ÎËÉÇ |
| NTE74LS398 | ÌËÉÇ |
| SK74LS399 | ÐËÉÇ |
| 0066-661XX-XXCX | ÈËÉÇ |
| 21-5250 | ÈËÉÇ |
| 514-102579 | ÈËÉÇ |
| 74LS42PC | ÈËÉÇ |
| 9LS42CDC | ÈËÉÇ |
| DM74LS42J | ÈËÉÇ |
| FD-1081-DB | ÈËÉÇ |
| HE-443-807 | ÈËÉÇ |
| MB74LS42 | ÈËÉÇ |
| N74LS42N | ÈËÉÇ |
| SN74LS42N | ÈËÉÇ |
| TM74LS42 | ÈËÉÇ |
| ECG7FLS48 | ÊËÉÇ |
| 74LS49 IC | ÈËÉÇ |
| DM74LS49 | ÈËÉÇ |
| HD74LS49 | ÈËÉÇ |
| SK74LS49 | ÈËÉÇ |
| 74LS490PC | ÌËÉÇ |
| F74LS490PC | ÌËÉÇ |
| N74LS490 | ÌËÉÇ |
| SK74LS490 | ÌËÉÇ |
| 74LS51 | ÍËÉÇ |
| 9LS51 | ÍËÉÇ |
| DM74LS51 | ÍËÉÇ |
| ECG74LS51 | ÍËÉÇ |
| HD74LS51P | ÍËÉÇ |

| | |
|-------------|------|
| M74LS51 | İËÉÇ |
| N74LS51 | İËÉÇ |
| SK74LS51 | İËÉÇ |
| T74LS51B1 | İËÉÇ |
| 74LS54D | İËÉÇ |
| 74LS54P | İËÉÇ |
| ECG74LS54 | İËÉÇ |
| LS54 | İËÉÇ |
| SK74LS54 | İËÉÇ |
| T74LS54 | İËÉÇ |
| NTE74LS55 | İËÉÇ |
| NTE74LS624 | ĐËÉÇ |
| SN74LS624N | ĐËÉÇ |
| SN74LS625 | ÑËÉÇ |
| LS626 | ÈİÉÇ |
| SN74LS626J | ÈİÉÇ |
| SK74LS627 | ÉİÉÇ |
| 56A52-1 | ÊİÉÇ |
| ECG74LS629 | ÊİÉÇ |
| SN74LS629J | ÊİÉÇ |
| NTE74LS73 | İİÉÇ |
| 08210033 | İİÉÇ |
| 22-0011-02 | İİÉÇ |
| 37-74LS74 | İİÉÇ |
| 50010019LS | İİÉÇ |
| 56A-1-LS74 | İİÉÇ |
| 74LS74A | İİÉÇ |
| 74LS74N | İİÉÇ |
| 9LS74 | İİÉÇ |
| AMX3558 | İİÉÇ |
| EAQ00-12700 | İİÉÇ |
| FD-1081-AN | İİÉÇ |
| HD74LS74 | İİÉÇ |
| HE-443-730 | İİÉÇ |
| ITT74LS74N | İİÉÇ |
| M74LS74P | İİÉÇ |
| MB74LS74M | İİÉÇ |
| N74LS74AF | İİÉÇ |
| NTE74LS74A | İİÉÇ |
| RC74LS74DB | İİÉÇ |
| SN74LS74 | İİÉÇ |
| SN74LS74APC | İİÉÇ |
| T74LS74B1 | İİÉÇ |
| XO-434 | İİÉÇ |
| 514-101092 | ĐİÉÇ |
| 9LS75 | ĐİÉÇ |
| DM74LS75 | ĐİÉÇ |
| FD-1081-AP | ĐİÉÇ |
| HE-443-781 | ĐİÉÇ |

| | |
|---------------------|------|
| M74LS75 | ᎠÍÉÇ |
| N74LS75F | ᎠÍÉÇ |
| SK74LS75N | ᎠÍÉÇ |
| X0394 | ᎠÍÉÇ |
| 74LS76AJ | ᎡÍÉÇ |
| 74LS76APC | ᎡÍÉÇ |
| 74LS76N | ᎡÍÉÇ |
| F74LS76 | ᎡÍÉÇ |
| F74LS76PC | ᎡÍÉÇ |
| LS76A | ᎡÍÉÇ |
| N74LS76N | ᎡÍÉÇ |
| RC74LS76DC | ᎡÍÉÇ |
| SN74LS76AJ | ᎡÍÉÇ |
| 74LS77J | ÉÍÉÇ |
| ECG74LS77 | ÉÍÉÇ |
| SK74LS77 | ÉÍÉÇ |
| 74LS78PC | ÉÍÉÇ |
| HD74LS78 | ÉÍÉÇ |
| MB74LS78AM | ÉÍÉÇ |
| SK74LS78 | ÉÍÉÇ |
| T74LS78B1 | ÉÍÉÇ |
| NTE74LS83A | ÉÍÉÇ |
| 44-10685-01 | ÉÍÉÇ |
| 74LS85PC | ÉÍÉÇ |
| DM74LS85 | ÉÍÉÇ |
| ECG74LS85 | ÉÍÉÇ |
| HD74LS85P | ÉÍÉÇ |
| MB74LS85 | ÉÍÉÇ |
| N74LS85N | ÉÍÉÇ |
| SN74LS85N | ÉÍÉÇ |
| 0066-883XX-XXDX | ÏÍÉÇ |
| 22-0027-02 | ÏÍÉÇ |
| 46-131126-3 | ÏÍÉÇ |
| 56A-1-LS86 | ÏÍÉÇ |
| 74LS86N | ÏÍÉÇ |
| 901521-32 COMMODORE | ÏÍÉÇ |
| A514-101093 | ÏÍÉÇ |
| DM74LS86N | ÏÍÉÇ |
| GMB74LS86-DC | ÏÍÉÇ |
| HEP-C74LS86P | ÏÍÉÇ |
| LS86N | ÏÍÉÇ |
| M74LS86BP | ÏÍÉÇ |
| MB74LS86P | ÏÍÉÇ |
| N74LS86N | ÏÍÉÇ |
| Q7402 | ÏÍÉÇ |
| SN74LS86AN | ÏÍÉÇ |
| TM74LS86 | ÏÍÉÇ |
| 314-0142 | ÏÍÉÇ |
| 74LS90DC | ÏÍÉÇ |

| | |
|--------------|------|
| 9LS90CDC | ÍÍÉÇ |
| DM74LS90N | ÍÍÉÇ |
| FC74LS90 | ÍÍÉÇ |
| ITT74LS90N | ÍÍÉÇ |
| N74LS90F | ÍÍÉÇ |
| RC74LS90DB | ÍÍÉÇ |
| SN74LS90 | ÍÍÉÇ |
| 74LS92 | ÏÏÉÇ |
| ECG74LS92 | ÏÏÉÇ |
| M74LS92P | ÏÏÉÇ |
| SN74LS92 | ÏÏÉÇ |
| 08210022 | ÏÏÉÇ |
| 74LS93 | ÏÏÉÇ |
| 9LS93 | ÏÏÉÇ |
| DM74LS93J | ÏÏÉÇ |
| FD-1081-CF | ÏÏÉÇ |
| HEP-C74LS93P | ÏÏÉÇ |
| M74LS93P | ÏÏÉÇ |
| N74LS93N | ÏÏÉÇ |
| RC74LS93DC | ÏÏÉÇ |
| SN74LS93N | ÏÏÉÇ |
| 0N74S00N | ĐÍÉÇ |
| 2899571-00 | ĐÍÉÇ |
| 50254600 | ĐÍÉÇ |
| 74S00 | ĐÍÉÇ |
| 9S00 | ĐÍÉÇ |
| DM74S00J | ĐÍÉÇ |
| HD74S00 | ĐÍÉÇ |
| MB74S00 | ĐÍÉÇ |
| N74S00N | ĐÍÉÇ |
| SN74S00 | ĐÍÉÇ |
| U6AS00059X | ĐÍÉÇ |
| 17-1007 | ŃÍÉÇ |
| 314-0046 | ŃÍÉÇ |
| 569-0883-204 | ŃÍÉÇ |
| 74S04PC | ŃÍÉÇ |
| AMX-4945 | ŃÍÉÇ |
| ECG74S04 | ŃÍÉÇ |
| HD74S04P | ŃÍÉÇ |
| MB74S04 | ŃÍÉÇ |
| N74S04N | ŃÍÉÇ |
| SN74S04 | ŃÍÉÇ |
| U9AS00459X | ŃÍÉÇ |
| 74S11P | ÊÍÉÇ |
| ECG74S11 | ÊÍÉÇ |
| HD74S11 | ÊÍÉÇ |
| MB74S11 | ÊÍÉÇ |
| SN74S11 | ÊÍÉÇ |
| 74S112N | ÊÍÉÇ |

| | |
|--------------|------|
| DM74S112N | ÉÎÉÇ |
| M5S112P | ÉÎÉÇ |
| SN74S112N | ÉÎÉÇ |
| 74S174P | ÊÎÉÇ |
| ECG74S174 | ÊÎÉÇ |
| MB74S174 | ÊÎÉÇ |
| SN74S174N | ÉÎÉÇ |
| 74S20P | ËÎÉÇ |
| ECG74S20 | ËÎÉÇ |
| HD74S20 | ËÎÉÇ |
| NTE74S20 | ËÎÉÇ |
| SN74S20N | ËÎÉÇ |
| DM74S22N | ÏÎÉÇ |
| SK74S22 | ÏÎÉÇ |
| 74S32 | ÏÎÉÇ |
| DM74S32 | ÏÎÉÇ |
| F74S32PC | ÏÎÉÇ |
| 74S74 | ÏÎÉÇ |
| DM74S74N | ÏÎÉÇ |
| F74S74PC | ÏÎÉÇ |
| SK74S74 | ÏÎÉÇ |
| 314-0274 | ÏÎÉÇ |
| 74S86PC | ÏÎÉÇ |
| F74S86 | ÏÎÉÇ |
| HD74S86P | ÏÎÉÇ |
| SN74S86 | ÏÎÉÇ |
| 75454BTC | ÐÎÉÇ |
| F7545BRC | ÐÎÉÇ |
| SN75454BN | ÐÎÉÇ |
| NTE1423 | ÉÏÉÇ |
| NTE1424 | ËÏÉÇ |
| ECG1591 | ÏÏÉÇ |
| NTE1591 | ÏÏÉÇ |
| HA1374A | ÏÏÉÇ |
| NTE1525 | ÏÏÉÇ |
| TA7303P | ÏÏÉÇ |
| 905-305 | ÏÏÉÇ |
| HA12413 | ÏÏÉÇ |
| MX-4542 | ÏÏÉÇ |
| 06300115 | ÐÏÉÇ |
| 2365061 | ÐÏÉÇ |
| 50SI-HA11446 | ÐÏÉÇ |
| EP84X221 | ÐÏÉÇ |
| HA11436 | ÐÏÉÇ |
| NTE1650 | ÐÏÉÇ |
| ECG1486 | ÑÏÉÇ |
| SK7607 | ÑÏÉÇ |
| SK7609 | ÈÐÉÇ |
| HA12402 | ÈÐÉÇ |

| | |
|-----------------|------|
| TA7613P | ÊĐÉÇ |
| TDA1083A | ÊĐÉÇ |
| ULN2204 | ÊĐÉÇ |
| SK7613 | ËĐÉÇ |
| SK7614 | ÌĐÉÇ |
| SK7615 | ÍĐÉÇ |
| C010174-02 | ÎĐÉÇ |
| MC1372 | ÏĐÉÇ |
| 76-100-001 | ÏĐÉÇ |
| AMX4326 | ÏĐÉÇ |
| MC1733CP | ÏĐÉÇ |
| SG733CP | ÏĐÉÇ |
| SN72733N | ÏĐÉÇ |
| UA733DC | ÏĐÉÇ |
| AN5436 | ĐĐÉÇ |
| EW84X1009 | ĐĐÉÇ |
| 1004-2042 | ÈÇÊÇ |
| BA1320 | ÈÇÊÇ |
| SK7620 | ÈÇÊÇ |
| SK7621 | ÉÇÊÇ |
| ECG1381 | ÉÇÊÇ |
| 1200-4925 | ÈÇÊÇ |
| SK7623 | ÈÇÊÇ |
| 5190528A30 | ÌÇÊÇ |
| BN5416 | ÌÇÊÇ |
| NTE1683 | ÌÇÊÇ |
| TVSBN5416A | ÌÇÊÇ |
| 51X90433A33 | ÌÇÊÇ |
| NTE1400 | ÍÇÊÇ |
| SK7628 | ÎÇÊÇ |
| AN7130E | ĐÇÊÇ |
| SK7630 | ĐÇÊÇ |
| M51355BP | ŃÇÊÇ |
| 46-13547-3 | ÈËÊÇ |
| M51356BP | ÈËÊÇ |
| 08200040 | ÉËÊÇ |
| M51204LA | ÉËÊÇ |
| 126-1 MAG-IC | ÊËÊÇ |
| 6123940002 | ÊËÊÇ |
| TDA2541 | ÊËÊÇ |
| SK7636 | ËËÊÇ |
| LM3915CN | ÌËÊÇ |
| ECG1508 | ÍËÊÇ |
| LM3914N | ÍËÊÇ |
| LF353 DIP | ÎËÊÇ |
| SK7641 | ÎËÊÇ |
| 1820-0247 H-P | ÏËÊÇ |
| LM305 METAL CAN | ÏËÊÇ |
| NTE1928 | ÏËÊÇ |

| | |
|------------------|------|
| UA305C | ÏÊËÇ |
| LM376N | ÐÊËÇ |
| X440193050 | ÐÊËÇ |
| NTE1900 | ÑÊËÇ |
| MC3357P | ÈÊËÇ |
| 06300058 | ÉÊËÇ |
| 46-13588-9 | ÉÊËÇ |
| EXT95423C | ÉÊËÇ |
| Q7293 SANYO | ÉÊËÇ |
| STR380 | ÉÊËÇ |
| 2364131 | ÈÊËÇ |
| 51X90480A95 | ÊÊËÇ |
| SK7647 | ÊÊËÇ |
| TVSSTR381 | ÉÊËÇ |
| 42069-70232 | ËÊËÇ |
| 8-759-110-17 | ËÊËÇ |
| ECG1563 | ËÊËÇ |
| RVIVPC1018CE | ËÊËÇ |
| UPC1018C-F | ËÊËÇ |
| 8-759-101-80 | ÌÊËÇ |
| ECG1293 | ÌÊËÇ |
| UPC1185H | ÌÊËÇ |
| C1188 IC | ÌÊËÇ |
| HA1370 | ÌÊËÇ |
| UPC1188H | ÌÊËÇ |
| UPC1222 | ÎÊËÇ |
| C1277H IC | ÏÊËÇ |
| SK7652 | ÏÊËÇ |
| 178692 | ÐÊËÇ |
| 23685015 | ÐÊËÇ |
| 8-759-105-82 | ÐÊËÇ |
| ECG1676 | ÐÊËÇ |
| MX-6160 | ÐÊËÇ |
| SK7653 | ÐÊËÇ |
| UPC1378H | ÐÊËÇ |
| UPC1378HL | ÐÊËÇ |
| 15-5021/ICLM8363 | ÑÊËÇ |
| LM8363D | ÑÊËÇ |
| 1X0087TA | ÈÊËÇ |
| EW84X18 | ÈÊËÇ |
| RH-1X0087TAZZ | ÈÊËÇ |
| 46-13339-3 | ÉÊËÇ |
| LB1332AK | ÉÊËÇ |
| 8-759-801-25 | ÊÊËÇ |
| LA4125 | ÊÊËÇ |
| NTE1382 | ÊÊËÇ |
| ECG1327 | ËÊËÇ |
| STK082 | ËÊËÇ |
| NTE1379 | ÌÊËÇ |

| | |
|----------------|------|
| SK7664 | ÎËËÇ |
| ECG1387 | ÏËËÇ |
| 1175-0056 | ÐËËÇ |
| TA7232P | ÐËËÇ |
| NTE1498 | ÑËËÇ |
| 65-27328-01 | ÈËËÇ |
| SK7668 | ËËËÇ |
| 1173-4613 | ÉËËÇ |
| B0325270 | ÉËËÇ |
| SK7669 | ÉËËÇ |
| EA33X8569 | ÊËËÇ |
| TA7614A | ÊËËÇ |
| TA7614P | ÊËËÇ |
| 06300160 | ÏËËÇ |
| 1259-4917 | ÏËËÇ |
| 2002400638 | ÏËËÇ |
| ECG1576 | ÏËËÇ |
| K1A7630 | ÏËËÇ |
| NTE1576 | ÏËËÇ |
| SK7672 | ÏËËÇ |
| TA7630FA | ÏËËÇ |
| TIA7630 | ÏËËÇ |
| 46-13645-3 | ÏËËÇ |
| E-TA7343PS | ÏËËÇ |
| IX0086TA | ÏËËÇ |
| SK7673 | ÏËËÇ |
| TA7343PS | ÏËËÇ |
| 11119031 | ÏËËÇ |
| 6192020190 | ÏËËÇ |
| KIA7640AP | ÏËËÇ |
| SITA7640AP1XX | ÏËËÇ |
| TA7640AP | ÏËËÇ |
| B0356221 | ÏËËÇ |
| TA7632 IC | ÏËËÇ |
| 105DE76440 | ÐËËÇ |
| 1228-4410 | ÐËËÇ |
| 2119-101-9709 | ÐËËÇ |
| 56 SI TA7644BP | ÐËËÇ |
| 67-32009-01 | ÐËËÇ |
| B0356446 | ÐËËÇ |
| I05DE76440 | ÐËËÇ |
| NTE1547 | ÐËËÇ |
| TA7644A | ÐËËÇ |
| TA7644BPFA-1 | ÐËËÇ |
| 1000-6963 | ÑËËÇ |
| ECG1571 | ÑËËÇ |
| TA7658 IC | ÑËËÇ |
| 46-13830-3 | ÈÏËÇ |
| SK7678 | ÈÏËÇ |

| | |
|---------------------|------|
| TA7664AP FA-1 | ÈÌÊÇ |
| TA7664P(FA-1) | ÈÌÊÇ |
| B0356690 | ÉÌÊÇ |
| TA7668A | ÈÌÊÇ |
| TA7668P | ÉÌÊÇ |
| CA3228E | ÈÌÊÇ |
| SK7680 | ÈÌÊÇ |
| 1X0224CEZZ | ÈÌÊÇ |
| ECG1570 | ÈÌÊÇ |
| IX0224CE | ÈÌÊÇ |
| RH-1X0224CEZZ | ÈÌÊÇ |
| SK7681 | ÈÌÊÇ |
| TA7681FA | ÈÌÊÇ |
| 2107-7169 BURROUGHS | ÌÌÊÇ |
| CA3078AS | ÌÌÊÇ |
| SK7682 | ÌÌÊÇ |
| CA3078AE | ÎÌÊÇ |
| 612496-1 | ÎÌÊÇ |
| AE904-08 | ÎÌÊÇ |
| NTE1655 | ÎÌÊÇ |
| ULN-2245A | ÎÌÊÇ |
| 5442018-1 | ÎÌÊÇ |
| CA3160S | ÎÌÊÇ |
| CA3160AE | ĐÌÊÇ |
| 1465646-4 | ÑÌÊÇ |
| 51538751 | ÑÌÊÇ |
| 91654 | ÑÌÊÇ |
| CA3210 | ÑÌÊÇ |
| S646-1 | ÑÌÊÇ |
| 1421760-1 | ÉÌÊÇ |
| 1760-1 | ÈÌÊÇ |
| 90076 | ÈÌÊÇ |
| TA10641 RCA | ÈÌÊÇ |
| 5300728 | ÉÌÊÇ |
| SK7694 | ÉÌÊÇ |
| CA3260AT | ÈÌÊÇ |
| 1826-0917 H-P | ÈÌÊÇ |
| CA3260E | ÈÌÊÇ |
| 2-8758-084 | ÌÌÊÇ |
| CA3240 | ÌÌÊÇ |
| SK7697 | ÌÌÊÇ |
| CA3240E1 | ÌÌÊÇ |
| CA3219AE | ÎÌÊÇ |
| SN75437N | ÎÌÊÇ |
| 149016 | ÎÌÊÇ |
| CD3226 | ÎÌÊÇ |
| 157128 | ĐÌÊÇ |
| CA3194E | ĐÌÊÇ |
| CA3209 | ÑÌÊÇ |

| | |
|--------------|------|
| SK7702 | ÑÎÊÇ |
| 8-749-956-30 | ËÎÊÇ |
| SK7703 | ËÎÊÇ |
| STK563F | ËÎÊÇ |
| M51544A | ÉÎÊÇ |
| NTE1517 | ÉÎÊÇ |
| ECG1725 | ÉÎÊÇ |
| HA11440A | ËÎÊÇ |
| ECG1378 | ËÎÊÇ |
| TDA2006BV | ËÎÊÇ |
| 1006-7445 | ÏÎÊÇ |
| 612332-6 | ÏÎÊÇ |
| NTE1376 | ÏÎÊÇ |
| ECG856 | ÏÎÊÇ |
| MC1373PQ | ÏÎÊÇ |
| MC1709CP1 | ÏÎÊÇ |
| MC3423P1 | ÏÎÊÇ |
| ECG1687 | ÐÎÊÇ |
| SK7711 | ÐÎÊÇ |
| UA2240DC | ÑÎÊÇ |
| 221-187A | ËÎÊÇ |
| 93434 | ËÎÊÇ |
| ECG1682 | ËÎÊÇ |
| 06497 | ÉÎÊÇ |
| 96496 | ÉÎÊÇ |
| TA11439 RCA | ÉÎÊÇ |
| 1780-1 | ËÎÊÇ |
| SK7715 | ËÎÊÇ |
| 221-175-01 | ËÎÊÇ |
| 94884 | ËÎÊÇ |
| NTE874 | ËÎÊÇ |
| TA11518 RCA | ËÎÊÇ |
| 221-179-01 | ÏÎÊÇ |
| 91685 | ÏÎÊÇ |
| CA3234 | ÏÎÊÇ |
| SK7718 | ÏÎÊÇ |
| TA10910X RCA | ÏÎÊÇ |
| 15-3025067-1 | ÏÎÊÇ |
| 46-13546-3 | ÏÎÊÇ |
| EXT95427C | ÏÎÊÇ |
| STR382 | ÏÎÊÇ |
| NE558 | ÏÎÊÇ |
| NTE926 | ÏÎÊÇ |
| GE-1258 | ÏÎÊÇ |
| SK7722 | ÏÎÊÇ |
| KC582C | ÐÎÊÇ |
| ECG1257 | ÑÎÊÇ |
| NTE1257 | ÑÎÊÇ |
| SK7725 | ÈÐÊÇ |

| | |
|---------------|------|
| 327-1 | ÉÐÊÇ |
| 612370001 | ÉÐÊÇ |
| NTE1566 | ÉÐÊÇ |
| 221-178 | ÊÐÊÇ |
| SK7729 | ÊÐÊÇ |
| ECG810A | ËÐÊÇ |
| SN76021N | ËÐÊÇ |
| NTE860 | ÌÐÊÇ |
| ECG3470 | ÌÐÊÇ |
| MC3470P | ÌÐÊÇ |
| M51354P | ÌÐÊÇ |
| 102DB13820 | ÐÐÊÇ |
| ECG1616 | ÐÐÊÇ |
| RH-1X0213CEZZ | ÐÐÊÇ |
| 103S079100 | ÑÐÊÇ |
| 178695 | ÑÐÊÇ |
| 3266621 | ÑÐÊÇ |
| 56A355-1 | ÑÐÊÇ |
| I03D079100 | ÑÐÊÇ |
| MX-2269 | ÑÐÊÇ |
| RH-IX0260CEZZ | ÑÐÊÇ |
| CA3238E TRANS | ÈÇÈÇ |
| ECG1934 | ÈÇÈÇ |
| 3122P | ÈÇÈÇ |
| SI-3122P | ÈÇÈÇ |
| NTE1938 | ÈÇÈÇ |
| ECG1940 | ÌÇÈÇ |
| 370-2 | ÌÇÈÇ |
| 612370-2 | ÌÇÈÇ |
| N6123700001 | ÌÇÈÇ |
| 4H 209 80786 | ÌÇÈÇ |
| MC1422P1 | ÌÇÈÇ |
| LM336Z-2-5 | ÐÇÈÇ |
| ECG1015 | ÑÇÈÇ |
| 1041-69 | ÈÈÈÇ |
| LD3001 | ÈÈÈÇ |
| SK7755 | ÈÈÈÇ |
| NTE1019 | ÈÈÈÇ |
| HA1311 | ÈÈÈÇ |
| ECG1033 | ÈÈÈÇ |
| HA1312W | ÈÈÈÇ |
| GEIC-116 | ÌÈÈÇ |
| NTE1047 | ÌÈÈÇ |
| AN136 | ÌÈÈÇ |
| NTE1053 | ÌÈÈÇ |
| AN2065 | ÌÈÈÇ |
| GEIC-46 | ÌÈÈÇ |
| AN231 | ÌÈÈÇ |
| SK7764 | ÌÈÈÇ |

| | |
|-------------|------|
| GEIC57 | ÐÈÈÇ |
| GEIC-132 | ÑÈÈÇ |
| UPC561 | ÑÈÈÇ |
| GEIC-120 | ÈÈÈÇ |
| SK7767 | ÈÈÈÇ |
| GEIC-126 | ÉÈÈÇ |
| NTE1091 | ÉÈÈÇ |
| GEIC-157 | ÊÈÈÇ |
| NTE1094 | ÊÈÈÇ |
| M51124 | ËÈÈÇ |
| ECG1106 | ÌÈÈÇ |
| SK7771 | ÌÈÈÇ |
| GEIC-276 | ÍÈÈÇ |
| TA7092P | ÍÈÈÇ |
| TA7092P-D | ÍÈÈÇ |
| GEIC-39 | ÎÈÈÇ |
| LA1374 | ÎÈÈÇ |
| M5155P | ÏÈÈÇ |
| GEIC-197 | ÐÈÈÇ |
| SK7775 | ÐÈÈÇ |
| ECG1137 | ÑÈÈÇ |
| SK7776 | ÑÈÈÇ |
| GEIC296 | ÈÈÈÇ |
| GEIC-153 | ÊÈÈÇ |
| SK7783 | ÊÈÈÇ |
| ITA7176AP | ËÈÈÇ |
| 221-Z9067 | ÌÈÈÇ |
| NTE1240 | ÌÈÈÇ |
| ECG1265 | ÍÈÈÇ |
| DDEY132001 | ÎÈÈÇ |
| S042P | ÎÈÈÇ |
| SK7790 | ÏÈÈÇ |
| ECG1431 | ÐÈÈÇ |
| AN7311 | ÑÈÈÇ |
| SK7794 | ÑÈÈÇ |
| LA1231N | ÈÈÈÇ |
| ECG1452 | ÉÈÈÇ |
| LA3150 | ÊÈÈÇ |
| NTE1460 | ËÈÈÇ |
| ECG1470 | ÌÈÈÇ |
| ECG1472 | ÍÈÈÇ |
| AN6875 | ÎÈÈÇ |
| ECG1519 | ÏÈÈÇ |
| TA7612P | ÏÈÈÇ |
| 46-131060-3 | ÐÈÈÇ |
| EW84X499 | ÐÈÈÇ |
| SK7804 | ÐÈÈÇ |
| SK7806 | ÑÈÈÇ |
| SK7807 | ÈÌÈÇ |

| | |
|-------------|------|
| IX0225CE | ÉÌÈÇ |
| NTE1377 | ÉÌÈÇ |
| X0225C | ÉÌÈÇ |
| SK7809 | ÈÌÈÇ |
| 5353591 | ÈÌÈÇ |
| STK5451 | ÈÌÈÇ |
| NTE826 | ÏÈÇ |
| NTE1391 | ÏÈÇ |
| NTE1390 | ÏÈÇ |
| 06300154 | ÐÌÈÇ |
| SK7817 | ÐÌÈÇ |
| AN6387 | ÑÌÈÇ |
| SK7827 | ÑÌÈÇ |
| MX-6093 | ÉÍÈÇ |
| RH-IX0212CE | ÈÍÈÇ |
| X0212CE | ÈÍÈÇ |
| SN74HC00N | ÏÌÈÇ |
| MM74HC02N | ÏÌÈÇ |
| CD74HC03E | ÐÍÈÇ |
| SN74HC03N | ÐÍÈÇ |
| I55D4HC040 | ÑÍÈÇ |
| SN74HC04ANS | ÑÍÈÇ |
| CD74HC08E | ÈÎÈÇ |
| SN74HC08N | ÈÎÈÇ |
| MM74HC10N | ÉÎÈÇ |
| CD74HC107E | ÈÏÈÇ |
| SN74HC107N | ÈÏÈÇ |
| MM74HC109N | ÈÏÈÇ |
| CD74HC11E | ÏÈÇ |
| SN74HC11N | ÏÈÇ |
| MM74HC112N | ÏÈÇ |
| CD74HC123E | ÏÈÇ |
| SN74HC123N | ÏÈÇ |
| MM74HC125N | ÏÈÇ |
| CD74HC126E | ÐÏÈÇ |
| SN74HC126N | ÐÏÈÇ |
| MM74HC132N | ÑÏÈÇ |
| CD74HC137E | ÈÏÈÇ |
| SN74HC137N | ÈÏÈÇ |
| MC74HC138N | ÉÏÈÇ |
| SN74HC138N | ÉÏÈÇ |
| MM74HC139N | ÈÏÈÇ |
| CD74HC14E | ÈÏÈÇ |
| SN74HC14N | ÈÏÈÇ |
| SK7C147 | ÏÈÇ |
| MC74HC151N | ÏÈÇ |
| TC74HC151P | ÏÈÇ |
| SK7C153 | ÏÈÇ |
| MC74HC154N | ÏÈÇ |

| | |
|------------|------|
| TC74HC154P | İİËÇ |
| SK7C157 | ĐİËÇ |
| MC74HC158N | ÑİËÇ |
| TC74HC158P | ÑİËÇ |
| SK7C160 | ÈÐËÇ |
| MC74HC161N | ÉÐËÇ |
| TC74HC161P | ÉÐËÇ |
| SK7C162 | ÊÐËÇ |
| MC74HC163N | ËÐËÇ |
| TC74HC163P | ËÐËÇ |
| SK7C164 | ÌÐËÇ |
| MC74HC165N | ÍÐËÇ |
| TC74HC165P | ÍÐËÇ |
| SN74HC166N | ÎÐËÇ |
| MM74HC173N | İÐËÇ |
| SK7C174 | ÐÐËÇ |
| SK7C175 | ÑÐËÇ |
| MC74HC181N | ÈÇİÇ |
| TC74HC181P | ÈÇİÇ |
| SK7C182 | ÉÇİÇ |
| MC74HC190N | ÊÇİÇ |
| TC74HC190P | ÊÇİÇ |
| SK7C191 | ËÇİÇ |
| MC74HC192N | ÌÇİÇ |
| TC74HC192P | ÌÇİÇ |
| SK7C193 | ÍÇİÇ |
| MC74HC194N | ÎÇİÇ |
| TC74HC194P | ÎÇİÇ |
| SK7C195 | İÇİÇ |
| MC74HC20N | ÐÇİÇ |
| TC74HC20P | ÐÇİÇ |
| TC74HC21P | ÑÇİÇ |
| SK7C221 | ÈÈİÇ |
| CD74HC237E | ÈÈİÇ |
| SN74HC237N | ÈÈİÇ |
| SN74HC238N | ÈÈİÇ |
| MC74HC240N | ÌÈİÇ |
| TC74HC240P | ÌÈİÇ |
| SK7C241 | ÍÈİÇ |
| MC74HC244N | ÐÈİÇ |
| TC74HC244P | ÐÈİÇ |
| SK7C251 | ÈÉİÇ |
| MC74HC253N | ÉÉİÇ |
| TC74HC253P | ÉÉİÇ |
| SK7C257 | ÊÉİÇ |
| SK7C258 | ËÉİÇ |
| MC74HC259N | ÌÉİÇ |
| TC74HC259P | ÌÉİÇ |
| SK7C27 | ÍÉİÇ |

| | |
|--------------|------|
| MC74HC273N | ÎÈÌÇ |
| TC74HC273P | ÎÈÌÇ |
| SK7C280 | ÎÈÌÇ |
| MC74HC283N | ÐÈÌÇ |
| TC74HC283P | ÐÈÌÇ |
| MM74HC299N | ÈÈÌÇ |
| CD74HC30E | ÉÈÌÇ |
| SN74HC30N | ÉÈÌÇ |
| MM74HC32N | ÈÈÌÇ |
| CD74HC354E | ÈÈÌÇ |
| SN74HC354N | ÈÈÌÇ |
| MM74HC356N | ÌÈÌÇ |
| CD74HC365E | ÍÈÌÇ |
| SN74HC365N | ÍÈÌÇ |
| MM74HC366N | ÎÈÌÇ |
| CD74HC367E | ÎÈÌÇ |
| SN74HC367N | ÎÈÌÇ |
| MM74HC368N | ÐÈÌÇ |
| CD74HC373E | ÑÈÌÇ |
| SN74HC373N | ÑÈÌÇ |
| MM74HC374N | ÈÈÌÇ |
| CD74HC377E | ÉÈÌÇ |
| CD74HC390E | ÈÈÌÇ |
| SN74HC390N | ÈÈÌÇ |
| MM74HC393N | ÈÈÌÇ |
| CD74HC4002E | ÌÈÌÇ |
| SN74HC4002N | ÌÈÌÇ |
| CD74HC40103E | ÎÈÌÇ |
| CD74HC40105E | ÐÈÌÇ |
| SK7C4016 | ÈÌÌÇ |
| SK7C4017 | ÉÌÌÇ |
| MC74HC4020N | ÈÌÌÇ |
| TC74HC4020P | ÈÌÌÇ |
| SK7C4024 | ÈÌÌÇ |
| MC74HC4040N | ÌÌÌÇ |
| TC74HC4040P | ÌÌÌÇ |
| MM74HC4049N | ÌÌÌÇ |
| CD74HC4050E | ÌÌÌÇ |
| SN74HC4050N | ÌÌÌÇ |
| MM74HC4051N | ÐÌÌÇ |
| CD74HC4052E | ÑÌÌÇ |
| SN74HC4052N | ÑÌÌÇ |
| CD74HC4053E | ÈÌÌÇ |
| SN74HC4053N | ÈÌÌÇ |
| CD74HC4060E | ÈÌÌÇ |
| SN74HC4060N | ÈÌÌÇ |
| MM74HC4066N | ÈÌÌÇ |
| CD74HC4067E | ÌÌÌÇ |
| MM74HC4075N | ÌÌÌÇ |

| | |
|---------------|------|
| CD74HC4094E | İİÇ |
| MC74HC42N | İİÇ |
| TC74HC42P | İİÇ |
| SK7C423 | ĐİÇ |
| SK7C4351 | ÈİÇ |
| SK7C4352 | ÉİÇ |
| CD74HC4511E | İİÇ |
| SN74HC4511N | İİÇ |
| MM74HC4514N | İİÇ |
| CD74HC4515E | İİÇ |
| CD74HC4516E | İİÇ |
| SK7C4518 | ĐİÇ |
| SK7C4520 | ÑİÇ |
| MM74HC4538N | ÈİÇ |
| MC74HC4543N | ÉİÇ |
| CD74HC534E | ÈİÇ |
| SN74HC534N | ÈİÇ |
| MM74HC540N | İİÇ |
| CD74HC541E | İİÇ |
| SN74HC541N | İİÇ |
| MM74HC564N | İİÇ |
| CD74HC574E | ÑİÇ |
| SN74HC574N | ÑİÇ |
| SK7C597 | ÉĐİÇ |
| TC74HC670P | ÎĐİÇ |
| SK7C688 | İĐİÇ |
| SK7C7266 | ÑĐİÇ |
| SK7C73 | ÈÇİÇ |
| MC74HC74N | ÉÇİÇ |
| TC74HC74P | ÉÇİÇ |
| SK7C85 | ÈÇİÇ |
| CD74HC86E | ÌÇİÇ |
| SN74HC86N | ÌÇİÇ |
| 74LS00 | ÎÇİÇ |
| MM74HCT00N | ÎÇİÇ |
| 8026002 | İÇİÇ |
| CD74HCT03E | ĐÇİÇ |
| 8026004 | ÑÇİÇ |
| SK7CT04 | ÑÇİÇ |
| 8026008 | ÈÈİÇ |
| CD74HCT10E | ÉÈİÇ |
| SK7CT107 | ÈÈİÇ |
| MM74HCT109N | ÈÈİÇ |
| SK7CT11 | ÌÈİÇ |
| SK7CT112 | ÍÈİÇ |
| ZX74HCTLS123N | ÎÈİÇ |
| CD74HCT126E | ĐÈİÇ |
| 74LS132 | ÑÈİÇ |
| DN74LS132 | ÑÈİÇ |

| | |
|---------------|------|
| SK7CT132 | ÑÉÍÇ |
| SN74HCT137N | ÈÉÍÇ |
| CD74HCT138E | ÉÉÍÇ |
| SN74HCT138N | ÉÉÍÇ |
| MM74HCT139N | ÊÉÍÇ |
| 8026014 | ÈÉÍÇ |
| ZX74HCTLS14N | ÈÉÍÇ |
| NTE74LS147 | ÌÉÍÇ |
| CD74HCT153E | ÎÉÍÇ |
| CD74HCT154E | ÏÉÍÇ |
| SK7CT157 | ÐÉÍÇ |
| SK7CT158 | ÑÉÍÇ |
| CD74HCT160E | ÈÉÍÇ |
| CD74HCT161E | ÉÉÍÇ |
| ECG74LS162A | ÊÉÍÇ |
| CD74HCT163E | ËÉÍÇ |
| SK7CT164 | ÌÉÍÇ |
| NTE74LS165 | ÍÉÍÇ |
| DM74LS166N | ÎÉÍÇ |
| POSN74LS166N | ÏÉÍÇ |
| ZX74HCTLS166N | ÎÉÍÇ |
| SK7CT173 | ÏÉÍÇ |
| ZX74HCTLS174N | ÐÉÍÇ |
| CD74HCT181E | ÈÉÍÇ |
| CD74HCT182E | ÉÉÍÇ |
| NTE74LS190 | ÊÉÍÇ |
| ZX74HCTLS191N | ËÉÍÇ |
| SK7CT192 | ÌÉÍÇ |
| CD74HCT194E | ÎÉÍÇ |
| 8026195 | ÏÉÍÇ |
| SK7CT20 | ÐÉÍÇ |
| CD74HCT221E | ÈÍÍÇ |
| CD74HCT237E | ÉÍÍÇ |
| SK7CT238 | ËÍÍÇ |
| MM74HCT240N | ÌÍÍÇ |
| ZX74HCTLS240N | ÏÍÍÇ |
| SK7CT241 | ÎÍÍÇ |
| CD74HCT244E | ÐÍÍÇ |
| SN74HCT244N | ÐÍÍÇ |
| SK7CT251 | ÈÍÍÇ |
| CD74HCT257E | ÉÍÍÇ |
| MB74LS258 | ËÍÍÇ |
| SK7CT259 | ÌÍÍÇ |
| CD74HCT273E | ÏÍÍÇ |
| SK7CT280 | ÏÍÍÇ |
| SK7CT283 | ÐÍÍÇ |
| ECG74LS299 | ÈÍÍÇ |
| ZX74HCTLS299N | ÈÍÍÇ |
| 8026032 | ÉÍÍÇ |

| | |
|----------------|------|
| CD74HCT354E | ĚĪĶ |
| 08210068 | ĪĪĶ |
| CD74HCT365E | ĪĪĶ |
| HD74LS365AP | ĪĪĶ |
| CD74HCT366E | ĪĪĶ |
| ZX74HCTLS366AN | ĪĪĶ |
| 74LS368 | ĐĪĶ |
| M74LS368AP | ĐĪĶ |
| SK7CT368 | ĐĪĶ |
| CD74HCT373E | ŇĪĶ |
| SN74HCT373N | ŇĪĶ |
| MC74HCT374N | ĚĪĶ |
| TC74HCT374P | ĚĪĶ |
| 74LS390 | ĚĪĶ |
| SK7CT390 | ĚĪĶ |
| CD74HCT4002E | ĪĪĶ |
| CD74HCT40103E | ĪĪĶ |
| CD74HCT40105E | ĐĪĶ |
| SK7CT4016 | ĚĐĪĶ |
| SK7CT4020 | ĚĐĪĶ |
| SK7CT4040 | ĪĐĪĶ |
| CD74HCT4052E | ĪĐĪĶ |
| CD74HCT4059E | ŇĐĪĶ |
| CD74HCT4066E | ĚĶĪĶ |
| CD74HCT4075E | ĚĶĪĶ |
| CD74HCT42E | ĪĶĪĶ |
| ZX74HCTLS423N | ĪĶĪĶ |
| SK7CT4352 | ŇĶĪĶ |
| CD74HCT4511E | ĚĚĪĶ |
| CD74HCT4515E | ĪĚĪĶ |
| CD74HCT4518E | ĪĚĪĶ |
| CD74HCT4538E | ĐĚĪĶ |
| CD74HCT534E | ĚĚĪĶ |
| CD74HCT540E | ĚĚĪĶ |
| SN74HCT540N | ĚĚĪĶ |
| ECG74LS541 | ĚĚĪĶ |
| TC74HCT541P | ĚĚĪĶ |
| SN74HCT564N | ĪĚĪĶ |
| SK7CT574 | ĪĚĪĶ |
| CD74HCT583E | ĐĚĪĶ |
| 74LS670PC | ĪĚĪĶ |
| NTE74LS670 | ĪĚĪĶ |
| T74LS670B1 | ĪĚĪĶ |
| SK7CT688 | ĪĚĪĶ |
| ZX74HCTLS73AN | ĪĚĪĶ |
| SK7CT74 | ĐĚĪĶ |
| CD74HCT86E | ĚĚĪĶ |
| SK7CT93 | ĚĚĪĶ |
| SK7CU04 | ĚĚĪĶ |

| | |
|---------------|------|
| DM-107 | ËİİÇ |
| LM2903 | ËİİÇ |
| 1099-3616 | İİİÇ |
| 21-3854 | İİİÇ |
| 5642-2 | İİİÇ |
| LM1877N | İİİÇ |
| LM1877N-3 | İİİÇ |
| LM877 | İİİÇ |
| 1063-3618 | İİİÇ |
| 661973 | İİİÇ |
| NTE824 | İİİÇ |
| 020-1114-009 | İİİÇ |
| 09-308071 | İİİÇ |
| 18600-155 | İİİÇ |
| 3531-031-000 | İİİÇ |
| 518022S | İİİÇ |
| 729CA IC | İİİÇ |
| 740622 | İİİÇ |
| FUN14LH026 | İİİÇ |
| HA1115 | İİİÇ |
| HEP-C6068P | İİİÇ |
| LM1305 | İİİÇ |
| MC1305P | İİİÇ |
| NTE720 | İİİÇ |
| RE320-IC | İİİÇ |
| SK9014 | İİİÇ |
| TR2327422 | İİİÇ |
| U6A7729394 | İİİÇ |
| UA729 | İİİÇ |
| ULN2122N | İİİÇ |
| 102DC13710 | İİİÇ |
| 1195-6570 | İİİÇ |
| 21A120-049 | İİİÇ |
| 37003020 | İİİÇ |
| 51-13763A22 | İİİÇ |
| 56A75-1 | İİİÇ |
| 612303-1 | İİİÇ |
| 8-759-115-56 | İİİÇ |
| AN5310K | İİİÇ |
| AN5310U | İİİÇ |
| CN5310CM | İİİÇ |
| CN5311 | İİİÇ |
| CX556 | İİİÇ |
| ECG1416 | İİİÇ |
| MPC1372C | İİİÇ |
| RH-1X0178CEZZ | İİİÇ |
| TDA3570 | İİİÇ |
| TVSCN5310 | İİİÇ |
| UPC1352C | İİİÇ |

| | |
|-----------------|------|
| UPC1372C | İİİÇ |
| X0178CE | İİİÇ |
| HA17733M | ƏİİÇ |
| MC1733CG | ƏİİÇ |
| SN72733L | ƏİİÇ |
| UA733HC | ƏİİÇ |
| 51-90305A39 | ÑİİÇ |
| HA1220 | ÑİİÇ |
| ESEOAG-14AG74-A | ÈĐİÇ |
| SK9019 | ÈĐİÇ |
| 17-2122 | ÉĐİÇ |
| HE-442-682 | ÉĐİÇ |
| MSL912RS | ÉĐİÇ |
| UDN-6118A | ÉĐİÇ |
| X0415 | ÉĐİÇ |
| XO-415 DRIVER | ÉĐİÇ |
| 221-106 | ÈĐİÇ |
| CA3145 | ÈĐİÇ |
| NTE702 | ÈĐİÇ |
| 221-105 REV R | ÈĐİÇ |
| 6125710001 | ÈĐİÇ |
| CA3154E | ÈĐİÇ |
| SK9026 | ÈĐİÇ |
| 221-104 C | İĐİÇ |
| 84868L | İĐİÇ |
| CA3158G | İĐİÇ |
| NTE700 | İĐİÇ |
| 141573 | ÑĐİÇ |
| 1465819-3 R3 | ÑĐİÇ |
| 44A710072-002 | ÑĐİÇ |
| 710072-002 | ÑĐİÇ |
| 819-4 | ÑĐİÇ |
| CA3055 | ÑĐİÇ |
| CA3085E | ÑĐİÇ |
| 07-28815-100 | ÎÇİÇ |
| 67-51703-02 | ÎÇİÇ |
| ECG1402 | ÎÇİÇ |
| NTE1520 | ÎÇİÇ |
| UPC1360JE | ÎÇİÇ |
| 51X90305A45 | İÇİÇ |
| SK9044 | İÇİÇ |
| 51-90305A43 | ƏÇİÇ |
| ECG1412 | ƏÇİÇ |
| VHIAN6300//-1 | ƏÇİÇ |
| 1137-3180 | ÑÇİÇ |
| 151055 | ÑÇİÇ |
| 51-90433A35 | ÑÇİÇ |
| 61C001-36 | ÑÇİÇ |
| AN6330 | ÑÇİÇ |

| | |
|---------------|------|
| SN76670N | ÑÇİÇ |
| VHISN76670N-1 | ÑÇİÇ |
| SK9047 | ÈÈİÇ |
| 1126-6947 | ÈÈİÇ |
| 51-90305A40 | ÈÈİÇ |
| AN6340 | ÈÈİÇ |
| NTE1428 | ÉÉİÇ |
| 07-28778-72 | ÈÈİÇ |
| 144850 | ÈÈİÇ |
| 61C001-33 | ÈÈİÇ |
| ECG1425 | ÈÈİÇ |
| VHIAN6341//-1 | ÈÈİÇ |
| 1143-0477 | ÈÈİÇ |
| 15342 IC | ÈÈİÇ |
| AN6342 | ÈÈİÇ |
| ECG1427 | ÈÈİÇ |
| VH1AN6342//-1 | ÈÈİÇ |
| 144851 | ÌÈİÇ |
| AN6811 | ÌÈİÇ |
| DN811 | ÌÈİÇ |
| ECG1648 | ÌÈİÇ |
| MSC8204 | ÌÈİÇ |
| 07-28777-49 | ÌÈİÇ |
| 61C001-11 | ÌÈİÇ |
| SK9054 | ÌÈİÇ |
| 07-28977-70 | ÌÈİÇ |
| 221-Z9182 | ÌÈİÇ |
| AN640 | ÌÈİÇ |
| SK9055 | ÌÈİÇ |
| MT8865AE | ĐÈİÇ |
| 5113753A23 | ÑÈİÇ |
| AN53230 | ÑÈİÇ |
| SK9058 | ÑÈİÇ |
| CN5510 | ÈÉİÇ |
| F8804 IC | ÈÉİÇ |
| MT8804BE | ÈÉİÇ |
| 51-13753A25 | ÈÉİÇ |
| AN5720 | ÈÉİÇ |
| SK9061 | ÈÉİÇ |
| 51-90305A46 | ÈÉİÇ |
| ECG9402 | ÈÉİÇ |
| 1135-3315 | ÌÈİÇ |
| 51X90433A12 | ÌÈİÇ |
| DN852P | ÌÈİÇ |
| 07-28777-56 | ÌÈİÇ |
| 61C001-18 | ÌÈİÇ |
| MN6061A | ÌÈİÇ |
| MT8860 | ÌÈİÇ |
| 01-1865 | ÌÈİÇ |

| | |
|--------------------|------|
| 236-0082 | İÉİÇ |
| 37-LM323K | İÉİÇ |
| 78HV05CDA | İÉİÇ |
| DG-LAS1405 | İÉİÇ |
| L005-T1 | İÉİÇ |
| LLM223K | İÉİÇ |
| LM1405W | İÉİÇ |
| LM223K | İÉİÇ |
| LM340AK-5.0 | İÉİÇ |
| SA78HV05CDA | İÉİÇ |
| SG223 | İÉİÇ |
| SH123 | İÉİÇ |
| SH223KC | İÉİÇ |
| SH323SC | İÉİÇ |
| LM1870 | ĐÉİÇ |
| 007-16687C1 | ÑÉİÇ |
| 179-46447-16 | ÑÉİÇ |
| 2899018 | ÑÉİÇ |
| 711CL METAL CAN | ÑÉİÇ |
| 84380-1 | ÑÉİÇ |
| CD6439 | ÑÉİÇ |
| GEIC-253 | ÑÉİÇ |
| ITT711-5 METAL CAN | ÑÉİÇ |
| LM711H | ÑÉİÇ |
| MIC711 | ÑÉİÇ |
| PA7711-31 | ÑÉİÇ |
| SFC2711C | ÑÉİÇ |
| SL22044 | ÑÉİÇ |
| T1711V | ÑÉİÇ |
| U5F7711393 | ÑÉİÇ |
| UA711A | ÑÉİÇ |
| UA711CT | ÑÉİÇ |
| 39-076-0 | ÉÉİÇ |
| MX-3059 | ÉÉİÇ |
| 0071-0030 TMK | ÊÉİÇ |
| 206-5-0783-21011 | ÊÉİÇ |
| BA313 | ÉÉİÇ |
| LA3210 | ÊÉİÇ |
| NTE1210 | ÊÉİÇ |
| TA7137P | ÊÉİÇ |
| TM1210 | ÊÉİÇ |
| ULN-2801A | ÍÉİÇ |
| SK9079 | ÎÉİÇ |
| NTE2019 | İÉİÇ |
| ECG2020 | ĐÉİÇ |
| ULN-2815A | ĐÉİÇ |
| LM567 | ËÉİÇ |
| LM567GN | ËÉİÇ |
| NE567C | ËÉİÇ |

| | |
|--------------|------|
| NTE832 | ĒĒİÇ |
| XR-L567 | ĒĒİÇ |
| XR567C | ĒĒİÇ |
| 179-46447-21 | İĒİÇ |
| 50254400 | İĒİÇ |
| 9101600 | İĒİÇ |
| HA17715M | İĒİÇ |
| SL21384 | İĒİÇ |
| UA715HC | İĒİÇ |
| 654 ITT | ÎĒİÇ |
| ITT654 | ÎĒİÇ |
| M5425P | ÎĒİÇ |
| PBD352302 | ÎĒİÇ |
| TD62002C | ÎĒİÇ |
| XR2002CP | ÎĒİÇ |
| 610010-413 | İĒİÇ |
| 9667PC | İĒİÇ |
| L203 | İĒİÇ |
| MC1413PW | İĒİÇ |
| SK9093 | İĒİÇ |
| ULN-2013A | İĒİÇ |
| UPA2003C | İĒİÇ |
| XR2203CP | İĒİÇ |
| ECG2014 | ĐĒİÇ |
| LB1234 | ĐĒİÇ |
| NTE2014 | ĐĒİÇ |
| ULN-2004A | ĐĒİÇ |
| UPC2004C | ĐĒİÇ |
| NTE825 | ĐİİÇ |
| LM388N | ŇİİÇ |
| ECG924 | ÈİİÇ |
| MLM310G | ÈİİÇ |
| SN72310L | ÈİİÇ |
| UA310HC | ÈİİÇ |
| LM310N | ÉİİÇ |
| SK9129 | ÉİİÇ |
| NTE1578 | ÉİİÇ |
| ECG918 | İĐİÇ |
| SK9144 | İĐİÇ |
| LM318JG | ÎĐİÇ |
| SK9145 | ÎĐİÇ |
| LF355L | İĐİÇ |
| LF356T | İĐİÇ |
| LF357H | İĐİÇ |
| SK9146 | İĐİÇ |
| 905-239 | ĐĐİÇ |
| LF356N | ĐĐİÇ |
| LF357N | ĐĐİÇ |
| W1232 | ĐĐİÇ |

| | |
|-----------------|------|
| VN10KM | ÍÇÆÈ |
| 1820-0478 H-P | ÍÈÆÈ |
| HE-442-66 | ÍÈÆÈ |
| LM308H | ÍÈÆÈ |
| NTE938 | ÍÈÆÈ |
| SN72308AL | ÍÈÆÈ |
| UA308AHC | ÍÈÆÈ |
| CA308S | ÎÈÆÈ |
| LM308CN | ÎÈÆÈ |
| MLM308AU | ÎÈÆÈ |
| PM308 | ÎÈÆÈ |
| SG308Y | ÎÈÆÈ |
| 7908CU | ÏÈÆÈ |
| ECG965 | ÏÈÆÈ |
| LM7908CT | ÏÈÆÈ |
| MC7908ACP | ÏÈÆÈ |
| MC7908CT | ÏÈÆÈ |
| NTE965 | ÏÈÆÈ |
| SK9168 | ÏÈÆÈ |
| UA7908UC | ÏÈÆÈ |
| UPC7908H | ÏÈÆÈ |
| 221-167-05 | ÐÈÆÈ |
| 8-759-982-26 | ÐÈÆÈ |
| HE-442-644 | ÐÈÆÈ |
| LM78L12AGZ | ÐÈÆÈ |
| MC78L12AC | ÐÈÆÈ |
| MC78L12AGP | ÐÈÆÈ |
| MC78L12CZ | ÐÈÆÈ |
| NJM78L12A | ÐÈÆÈ |
| TA78L012AP | ÐÈÆÈ |
| UA78L12ALP | ÐÈÆÈ |
| AN78L15 | ÑÈÆÈ |
| LM78L15ACH | ÑÈÆÈ |
| LM78L15CZ | ÑÈÆÈ |
| MC78L15ACP | ÑÈÆÈ |
| MC78L15CG | ÑÈÆÈ |
| ML78L15A | ÑÈÆÈ |
| SK9170 | ÑÈÆÈ |
| UA78L15AC | ÑÈÆÈ |
| 179-46447-17 | ÈÉÆÈ |
| ECG940 | ÈÉÆÈ |
| IC-37 ELCOM | ÈÉÆÈ |
| NE536T | ÈÉÆÈ |
| UA740 METAL CAN | ÈÉÆÈ |
| 21-5030 | ÉÉÆÈ |
| RC4136 | ÉÉÆÈ |
| RC4136DD | ÉÉÆÈ |
| UA4136PC | ÉÉÆÈ |
| LM348J | ÊÉÆÈ |

| | |
|--------------|------|
| NTE948 | ÊÉÆÈ |
| UA348DC | ÊÉÆÈ |
| 1826-0009 | ËÉÆÈ |
| ECG925 | ËÉÆÈ |
| IC-36 ELCOM | ËÉÆÈ |
| SK9174 | ËÉÆÈ |
| U5T7725393 | ËÉÆÈ |
| UPC15JA | ËÉÆÈ |
| 128C213H01 | ÌÉÆÈ |
| 17-12097-1 | ÌÉÆÈ |
| 221-Z9143 | ÌÉÆÈ |
| 3006892-00 | ÌÉÆÈ |
| 32-805483-2 | ÌÉÆÈ |
| 43A21204P1 | ÌÉÆÈ |
| 55974-1 | ÌÉÆÈ |
| 710CE | ÌÉÆÈ |
| 85M02704 | ÌÉÆÈ |
| AD710CH | ÌÉÆÈ |
| G390077S1 | ÌÉÆÈ |
| ITT710-5 CAN | ÌÉÆÈ |
| MIC710-5 CAN | ÌÉÆÈ |
| PA7710-39 | ÌÉÆÈ |
| SG710C | ÌÉÆÈ |
| SL21436 | ÌÉÆÈ |
| T1710V | ÌÉÆÈ |
| UA710C CAN | ÌÉÆÈ |
| UA710T | ÌÉÆÈ |
| 1668602 NCR | ÍÉÆÈ |
| 43A212042P2 | ÍÉÆÈ |
| 619050-1 | ÍÉÆÈ |
| 710DC | ÍÉÆÈ |
| A110C IC | ÍÉÆÈ |
| FU6A7710393 | ÍÉÆÈ |
| ITT710 DIP | ÍÉÆÈ |
| MC1710CP2 | ÍÉÆÈ |
| NTE910D | ÍÉÆÈ |
| SFC1710CP | ÍÉÆÈ |
| SN72710J | ÍÉÆÈ |
| U6A7710393 | ÍÉÆÈ |
| UA710CJ | ÍÉÆÈ |
| UA710PC | ÍÉÆÈ |
| 133P80057 | ÎÉÆÈ |
| 17-12096-1 | ÎÉÆÈ |
| 19A116549P1 | ÎÉÆÈ |
| 2604688-3 | ÎÉÆÈ |
| 351-71400010 | ÎÉÆÈ |
| 46-136279-P1 | ÎÉÆÈ |
| 517999 | ÎÉÆÈ |
| 709HC | ÎÉÆÈ |

| | |
|-----------------|------|
| AA113852-2 | ÎÉÆÈ |
| FU5B7709393 | ÎÉÆÈ |
| LM709C | ÎÉÆÈ |
| MC1709CG | ÎÉÆÈ |
| ML709CT | ÎÉÆÈ |
| RL709T | ÎÉÆÈ |
| SL07040 | ÎÉÆÈ |
| SL21923 | ÎÉÆÈ |
| TA7502M IC | ÎÉÆÈ |
| TOA2709V | ÎÉÆÈ |
| UA709CL | ÎÉÆÈ |
| UA709T | ÎÉÆÈ |
| 221-172 | ÏÉÆÈ |
| NTE846 | ÏÉÆÈ |
| ECG1292 | ÐÉÆÈ |
| TBA120A | ÐÉÆÈ |
| TBA120S-4 | ÐÉÆÈ |
| NTE1289 | ÑÉÆÈ |
| ULN-2270Q | ÑÉÆÈ |
| ECG1290 | ÈÊÆÈ |
| NTE1290 | ÈÊÆÈ |
| 46-13341-3 | ÉÊÆÈ |
| ECG1454 | ÉÊÆÈ |
| ECG1388 | ÈÊÆÈ |
| SK9186 | ÈÊÆÈ |
| 6123040001 | ÈÊÆÈ |
| NTE1445 | ÈÊÆÈ |
| 46-13428-3 | ÏÊÆÈ |
| LA5112G | ÏÊÆÈ |
| LA5115N | ÏÊÆÈ |
| NTE1331 | ÍÊÆÈ |
| 09-308051 | ÎÊÆÈ |
| SN16923 | ÎÊÆÈ |
| SN76001AN | ÎÊÆÈ |
| TAA611B12 | ÎÊÆÈ |
| HA1377 | ÏÊÆÈ |
| ULX-3777W | ÏÊÆÈ |
| MX-3979 IC | ÐÊÆÈ |
| 06300090 | ÑÊÆÈ |
| 2002300023 | ÑÊÆÈ |
| 2364181 HITACHI | ÑÊÆÈ |
| 903-368 | ÑÊÆÈ |
| EP84X215 | ÑÊÆÈ |
| HA11423GS | ÑÊÆÈ |
| 2360611 HITACHI | ÈËÆÈ |
| SK9195 | ÈËÆÈ |
| HA11221 | ÉËÆÈ |
| 06300066 | ÈËÆÈ |
| 2364172 | ÈËÆÈ |

| | |
|-----------------|------|
| ECG1522 | ÊËÆÈ |
| UPC1366 | ÊËÆÈ |
| 11119032 | ÊËÆÈ |
| 148741 | ÊËÆÈ |
| 5351723 | ÊËÆÈ |
| C1363CA | ÊËÆÈ |
| SK9198 | ÊËÆÈ |
| UPC1363CA | ÊËÆÈ |
| 1465641-1 | ÑËÆÈ |
| 88202 | ÑËÆÈ |
| ECG841 | ÑËÆÈ |
| TA10280B RCA | ÑËÆÈ |
| CA3161 | ÈÌÆÈ |
| NTE2032 | ÈÌÆÈ |
| 88133 | ÉÌÆÈ |
| CA3162 | ÉÌÆÈ |
| NTE2054 | ÉÌÆÈ |
| 1421713-4 | ÈÌÆÈ |
| 1713-4 | ÈÌÆÈ |
| 87543 | ÈÌÆÈ |
| 91809 | ÈÌÆÈ |
| CA3163GW | ÈÌÆÈ |
| TA10266A RCA IC | ÈÌÆÈ |
| 221-132 REV E | ÌÌÆÈ |
| CA3177E | ÌÌÆÈ |
| TA10387 RCA IC | ÌÌÆÈ |
| LA4112 | ÎÌÆÈ |
| 2917N-8 | ÌÌÆÈ |
| ECG995 | ÌÌÆÈ |
| 16103860 | ÌÌÆÈ |
| ECG823 | ÌÌÆÈ |
| LM386A | ÌÌÆÈ |
| LM386N-1 | ÌÌÆÈ |
| TM823 | ÌÌÆÈ |
| 46-13302-3 | ÐÌÆÈ |
| C1356C2 | ÐÌÆÈ |
| LA1357AB | ÐÌÆÈ |
| LA1357R | ÐÌÆÈ |
| SK9211 | ÐÌÆÈ |
| 8-759-608-43 | ÑÌÆÈ |
| CX843A | ÑÌÆÈ |
| M51375AP | ÑÌÆÈ |
| 0066-004BX-XXAX | ÉÌÆÈ |
| 804036 | ÉÌÆÈ |
| LM317KCG | ÉÌÆÈ |
| SK9215 | ÉÌÆÈ |
| LM337KCG | ÉÌÆÈ |
| SK9216 | ÉÌÆÈ |
| LM319K | ÉÌÆÈ |

Sheet1

| | |
|-------------------|------|
| 37-LM319 | ËÍÆÈ |
| LM319F | ËÍÆÈ |
| NTE919D | ËÍÆÈ |
| 79LO5 | ÏÍÆÈ |
| IC-79L05 | ÏÍÆÈ |
| LM79L05ACZ | ÏÍÆÈ |
| MC79L05ACG | ÏÍÆÈ |
| MC79L05CG | ÏÍÆÈ |
| SK9219 | ÏÍÆÈ |
| ECG1903 | ÏÍÆÈ |
| LM79L12A | ÏÍÆÈ |
| MC79L12AC | ÏÍÆÈ |
| MC79L12C | ÏÍÆÈ |
| NTE1903 | ÏÍÆÈ |
| LM79L15 | ÏÍÆÈ |
| MC79L15 | ÏÍÆÈ |
| MC79L15ACZ | ÏÍÆÈ |
| MC79L15CZ | ÏÍÆÈ |
| 21-5028 | ÏÍÆÈ |
| 50010255 | ÏÍÆÈ |
| LM566CN | ÏÍÆÈ |
| NTE994M | ÏÍÆÈ |
| 4H 209 80751 | ÐÍÆÈ |
| NTE1396 | ÐÍÆÈ |
| TDA2005BM | ÐÍÆÈ |
| 544-2003-008 | ÑÍÆÈ |
| NPC544 | ÑÍÆÈ |
| TBA820 (14 LEADS) | ÑÍÆÈ |
| TDA1180 | ÊÍÆÈ |
| SK9228 | ÉÍÆÈ |
| 46-13298-3 | ÉÍÆÈ |
| 0070-0120 8-LDS | ËÍÆÈ |
| 577041 DYNACO | ËÍÆÈ |
| 156895 | ÏÍÆÈ |
| 8-759-951-02 | ÏÍÆÈ |
| ECG1558 | ÏÍÆÈ |
| SK9244 | ÏÍÆÈ |
| SK9245 | ÏÍÆÈ |
| 8-759-605-55 | ÏÍÆÈ |
| ECG1411 | ÏÍÆÈ |
| M5185P | ÏÍÆÈ |
| SK9246 | ÏÍÆÈ |
| ECG1430 | ÏÍÆÈ |
| M5186AL | ÏÍÆÈ |
| MP5186AP | ÏÍÆÈ |
| 15-3017119-1 | ÐÍÆÈ |
| 6123630001 SYL | ÐÍÆÈ |
| LM1880 | ÐÍÆÈ |
| 0079-0030 | ÑÍÆÈ |

| | |
|-----------------|------|
| 1184-8728 | ÑÏÆÈ |
| 21A120-204 | ÑÏÆÈ |
| 51-90305A89 | ÑÏÆÈ |
| H-IX0065CE | ÑÏÆÈ |
| NTE1550 | ÑÏÆÈ |
| SK9249 | ÑÏÆÈ |
| 2362991 HITACHI | ÈÐÆÈ |
| NTE1513 | ÈÐÆÈ |
| ECG1380 | ÉÐÆÈ |
| TDA2030BV | ÉÐÆÈ |
| 3L4-9020-11 | ÊÐÆÈ |
| 3L4-9020-15 | ÊÐÆÈ |
| 3L4-9020-2 | ÊÐÆÈ |
| 3L4-9020-6 | ÊÐÆÈ |
| 4H 209 81473 | ÊÐÆÈ |
| 51R80065C01 | ÊÐÆÈ |
| 9779 | ÊÐÆÈ |
| SK9252 | ÊÐÆÈ |
| TDA3020 | ÊÐÆÈ |
| MC3458G | ÎÐÆÈ |
| MC3458P1 | ÏÐÆÈ |
| 266P61401 | ÌÇÇÈ |
| M7611AP | ÌÇÇÈ |
| HA1368 | ÍÇÇÈ |
| ECG1284 | ÎÇÇÈ |
| SK9268 | ÎÇÇÈ |
| SK9269 | ÏÇÇÈ |
| 1224-6 IC | ÈÈÇÈ |
| 1465316 | ÈÈÇÈ |
| 1465316-1A | ÈÈÇÈ |
| 1465316-3 | ÈÈÇÈ |
| 1465316-6 | ÈÈÇÈ |
| 1465316-9 | ÈÈÇÈ |
| 51S33753A47 | ÈÈÇÈ |
| 5316-3 | ÈÈÇÈ |
| 5316-6 | ÈÈÇÈ |
| 612273-1 | ÈÈÇÈ |
| 86990 | ÈÈÇÈ |
| 88056 | ÈÈÇÈ |
| CA3153E | ÈÈÇÈ |
| CA3153GML | ÈÈÇÈ |
| GE-984 | ÈÈÇÈ |
| SK9276 | ÈÈÇÈ |
| TA6472HQ | ÈÈÇÈ |
| ULN2297A | ÈÈÇÈ |
| CA3290S | ÌÈÇÈ |
| 1820-0810 H-P | ÍÈÇÈ |
| 2903D | ÍÈÇÈ |
| BA6993 | ÍÈÇÈ |

| | |
|--------------|------|
| CA3290 DIP | ÍÈÇÈ |
| EW84X196 | ÍÈÇÈ |
| NJM2901D | ÍÈÇÈ |
| TDB0193DP | ÍÈÇÈ |
| SK9282 | ÎÈÇÈ |
| AN7918 | ÏÈÇÈ |
| LM320T-18 | ÏÈÇÈ |
| MC7918 | ÏÈÇÈ |
| MC7918ACT | ÏÈÇÈ |
| MC7918CP | ÏÈÇÈ |
| SG7918ACP | ÏÈÇÈ |
| UA7918C | ÏÈÇÈ |
| UA7918UGH | ÏÈÇÈ |
| AN5132 | ÈÈÇÈ |
| NTE1551 | ÈÈÇÈ |
| AN5435 | ÉÈÇÈ |
| SK9299 | ÉÈÇÈ |
| NTE1296 | ÑÈÇÈ |
| HA11251 | ÈÈÇÈ |
| AN7168 | ÈÈÇÈ |
| NTE1395 | ÈÈÇÈ |
| 21A120-052 | ÈÈÇÈ |
| 8-759-100-07 | ÈÈÇÈ |
| CN5411 | ÈÈÇÈ |
| CX557 | ÈÈÇÈ |
| ECG1552 | ÈÈÇÈ |
| PMC1367P | ÈÈÇÈ |
| AN5410 | ÈÈÇÈ |
| SK9315 | ÈÈÇÈ |
| LM391N | ÍÈÇÈ |
| SK9317 | ÍÈÇÈ |
| NE584 | ÎÈÇÈ |
| UDN7180 | ÎÈÇÈ |
| 06300052 | ÐÈÇÈ |
| 5320200170 | ÐÈÇÈ |
| ECG1496 | ÐÈÇÈ |
| IX0094CE | ÐÈÇÈ |
| SK9321 | ÐÈÇÈ |
| TA7609FB | ÐÈÇÈ |
| TA7609P GS-2 | ÐÈÇÈ |
| X0094CE | ÐÈÇÈ |
| SK9322 | ÑÈÇÈ |
| 46-13178-3 | ÈÌÇÈ |
| TA7504 IC | ÈÌÇÈ |
| AN256 | ÉÌÇÈ |
| EW84X423 | ÉÌÇÈ |
| SK9325 | ÈÌÇÈ |
| 146595 | ÈÌÇÈ |
| ECG1414 | ÈÌÇÈ |

| | |
|-----------------|------|
| SK9326 | ÈÌÇÈ |
| DG-LAS1512 | ÌÌÇÈ |
| LAS1512 | ÌÌÇÈ |
| LM340-12DA | ÌÌÇÈ |
| LM340KC12 | ÌÌÇÈ |
| MC7812ACK | ÌÌÇÈ |
| MC7812K | ÌÌÇÈ |
| SG7812ACK | ÌÌÇÈ |
| SG7812K | ÌÌÇÈ |
| UA7812CDA | ÌÌÇÈ |
| UA7812KC FCHILD | ÌÌÇÈ |
| UC7812ACK | ÌÌÇÈ |
| 7815CDA | ĐÌÇÈ |
| FBT 00 047 | ĐÌÇÈ |
| LAS1515 | ĐÌÇÈ |
| LM340AK15 | ĐÌÇÈ |
| LM7815KC | ĐÌÇÈ |
| MC7815AK | ĐÌÇÈ |
| NTE1916 | ĐÌÇÈ |
| SG7815CK | ĐÌÇÈ |
| TDB7815 | ĐÌÇÈ |
| UA7815KC | ĐÌÇÈ |
| UC7815ACK | ĐÌÇÈ |
| 276-1777 | ÑÌÇÈ |
| LLM317 | ÑÌÇÈ |
| LM317K | ÑÌÇÈ |
| MLM317 | ÑÌÇÈ |
| SK9333 | ÑÌÇÈ |
| DG-LAS1805 | ÉÌÇÈ |
| LLM320K5 | ÉÌÇÈ |
| MC7905CK | ÉÌÇÈ |
| SG7905CK | ÉÌÇÈ |
| UA7905CKA TI | ÉÌÇÈ |
| 7912CDA | ÉÌÇÈ |
| LAS1812 | ÉÌÇÈ |
| LMC7912CK | ÉÌÇÈ |
| SG7912ACK | ÉÌÇÈ |
| SG7912CK/340-12 | ÉÌÇÈ |
| UA7912KC FCHILD | ÉÌÇÈ |
| UC7912K | ÉÌÇÈ |
| ECG1919 | ÉÌÇÈ |
| LLM320K15 | ÉÌÇÈ |
| MC7915CK | ÉÌÇÈ |
| SG7915CK | ÉÌÇÈ |
| UA7915CKA TI | ÉÌÇÈ |
| UC7915CK | ÉÌÇÈ |
| LAS1612 | ÈÌÇÈ |
| LM1412W | ÈÌÇÈ |
| SK9337 | ÈÌÇÈ |

| | |
|-------------------|------|
| LM140K-15 | ÌÏÇÈ |
| MC78T15CZ | ÌÏÇÈ |
| FBT 00 100 | ÌÏÇÈ |
| LM350K | ÌÏÇÈ |
| TDB0117 | ÌÏÇÈ |
| LA78H05KC | ÏÏÇÈ |
| SK9340 | ÏÏÇÈ |
| 103-184W | ÏÏÇÈ |
| ECG933 | ÏÏÇÈ |
| LAS1912 | ÏÏÇÈ |
| SK9341 | ÏÏÇÈ |
| 103-192W | ĐÍÇÈ |
| LAS15CB | ĐÍÇÈ |
| NTE934 | ĐÍÇÈ |
| LAS1915 | ÑÍÇÈ |
| ECG935 | ÈÍÇÈ |
| LM338K | ÈÍÇÈ |
| L20V5 | ÈÍÇÈ |
| L20V15 | ÈÏÇÈ |
| 2SC1551RO | ÌÏÇÈ |
| 51S13753A48 | ĐÍÇÈ |
| HA11401 | ĐÍÇÈ |
| SK9354 | ĐÍÇÈ |
| 2363261 | ÑÍÇÈ |
| HA11434 | ÑÍÇÈ |
| 147437 | ÈÏÇÈ |
| HA11215A | ÈÏÇÈ |
| 13-100-6 | ÈÏÇÈ |
| 67-01603-01 | ÈÏÇÈ |
| NTE1738 | ÈÏÇÈ |
| ECG1581 | ÏÏÇÈ |
| SK9360 | ÏÏÇÈ |
| M51516 | ÏÏÇÈ |
| SK9361 | ÏÏÇÈ |
| 26266 GTE | ÑĐÇÈ |
| CA3140A METAL CAN | ÑĐÇÈ |
| CA3140T | ÑĐÇÈ |
| 28758-042 | ÈÇÈÈ |
| 733W02171 REV A | ÈÇÈÈ |
| 91801 ELECTRA | ÈÇÈÈ |
| CA3140A | ÈÇÈÈ |
| CA3140L | ÈÇÈÈ |
| 06300049 | ÈÇÈÈ |
| 1145-2786 | ÈÇÈÈ |
| 1421756-1 | ÈÇÈÈ |
| 1TA7607AP | ÈÇÈÈ |
| 20S1-TA7607AP | ÈÇÈÈ |
| 2119-101-9408 | ÈÇÈÈ |
| 23119901 | ÈÇÈÈ |

| | |
|----------------|------|
| 46-13188-3 | ÉÇÈÈ |
| 80 SI-M51358B | ÉÇÈÈ |
| B03544710 | ÉÇÈÈ |
| CA7607 | ÉÇÈÈ |
| ECG1545 | ÉÇÈÈ |
| KA2911 | ÉÇÈÈ |
| NTE1545 | ÉÇÈÈ |
| TA7606AP | ÉÇÈÈ |
| TA7607BP | ÉÇÈÈ |
| TDA2544 | ÉÇÈÈ |
| 15-3015734-1 | ÊÇÈÈ |
| 2002120067 | ÊÇÈÈ |
| 56A106-1 | ÊÇÈÈ |
| 6123940001 | ÉÇÈÈ |
| IX0092 | ÊÇÈÈ |
| NTE1413 | ÊÇÈÈ |
| RH-IX0252CEZZ | ÊÇÈÈ |
| TA11025 RCA | ÊÇÈÈ |
| TA7611AP-S | ÊÇÈÈ |
| X0092CE | ÊÇÈÈ |
| 1166-3829 | ÊÇÈÈ |
| 1465638-11 | ÊÇÈÈ |
| 1465638-6 | ÊÇÈÈ |
| 152051 | ÊÇÈÈ |
| 5638-10 | ÊÇÈÈ |
| CA3217E | ÊÇÈÈ |
| TA10806 RCA | ÊÇÈÈ |
| 90195 | ÌÇÈÈ |
| NTE845 | ÌÇÈÈ |
| ULN2265 | ÌÇÈÈ |
| 143765 | ÍÇÈÈ |
| 1716-2 | ÍÇÈÈ |
| CA3166E | ÍÇÈÈ |
| 15-3017045-001 | ÎÇÈÈ |
| 221-158 | ÎÇÈÈ |
| 221-158-01 C | ÎÇÈÈ |
| 221-98 B-01 | ÎÇÈÈ |
| 612305 | ÎÇÈÈ |
| 612362-2 | ÎÇÈÈ |
| 86254L | ÎÇÈÈ |
| 91876 | ÎÇÈÈ |
| A-9982-07 | ÎÇÈÈ |
| CA1190G | ÎÇÈÈ |
| NTE1231A | ÎÇÈÈ |
| TCG1231A | ÎÇÈÈ |
| 221-164 | ÌÇÈÈ |
| NTE867 | ÌÇÈÈ |
| HA11441 | ÈÈÈÈ |
| ECG1294 | ÈÈÈÈ |

| | |
|---------------|------|
| NTE1294 | ÈÈÈÈ |
| TBA820MT | ÈÈÈÈ |
| M51517LA | ÌÈÈÈ |
| M51103L | ÍÈÈÈ |
| NTE1362 | ÌÈÈÈ |
| BA223 | ÎÈÈÈ |
| SK9397 | ÏÈÈÈ |
| M5195 | ÏÈÈÈ |
| SK9399 | ÐÈÈÈ |
| UA798TC | ÐÈÈÈ |
| SK9401 | ÑÈÈÈ |
| 46-13604-3 | ÈÉÈÈ |
| EW84X910 | ÈÉÈÈ |
| LA7601W | ÈÉÈÈ |
| 0079-0510 | ÉÉÈÈ |
| 46-13527-3 | ÉÉÈÈ |
| LA7800 | ÉÉÈÈ |
| NTE1538 | ÉÉÈÈ |
| 8-759-878-02 | ÊÉÈÈ |
| LA7802 | ÊÉÈÈ |
| RH-IX0243CEZZ | ÊÉÈÈ |
| LA1202 | ËÉÈÈ |
| SK9405 | ËÉÈÈ |
| STK-457 | ÌÉÈÈ |
| ECG6887 | ËÏÈÈ |
| N8T97 | ËÏÈÈ |
| ECG6850 | ÏÏÈÈ |
| MC6850P | ÏÏÈÈ |
| ECG74S478 | ÏÏÈÈ |
| 74S113 | ÏÏÈÈ |
| MC3062P | ÏÏÈÈ |
| NTE74S113 | ÏÏÈÈ |
| ECG1635 | ÑÏÈÈ |
| SK9706 | ÑÏÈÈ |
| SK9707 | ÈÐÈÈ |
| SK9712 | ÍÐÈÈ |
| M51386L | ÏÐÈÈ |
| 160869 | ÏÐÈÈ |
| ECG1714S | ÏÐÈÈ |
| MPC1373H | ÏÐÈÈ |
| SK9715 | ÏÐÈÈ |
| VHIUPC1373H1 | ÏÐÈÈ |
| NTE15016 | ÐÐÈÈ |
| UPC1402CE | ÐÐÈÈ |
| SK9717 | ÑÐÈÈ |
| SK9718 | ÈÇÈÈ |
| AN3320K | ËÇÈÈ |
| AN3792 | ÌÇÈÈ |
| 1217-8976 | ÍÇÈÈ |

| | |
|----------------|------|
| AN3822K | ÍÇÊÈ |
| NTE1809 | ÍÇÊÈ |
| AN5070 | ÎÇÊÈ |
| NTE1688 | ÎÇÊÈ |
| 5190538A20 | ÏÇÊÈ |
| EW84X0451 | ÏÇÊÈ |
| SK9726 | ÏÇÊÈ |
| EW84X767 | ÐÇÊÈ |
| 23318409 | ÑÇÊÈ |
| ECG1835 | ÑÇÊÈ |
| 272P15901 | ÈÈÈÈ |
| AN5515-R | ÈÈÈÈ |
| SK9729 | ÈÈÈÈ |
| 8-759-402-35 | ÈÈÈÈ |
| IX0948CE | ÈÈÈÈ |
| SK9730 | ÈÈÈÈ |
| 1330-9257 | ÈÈÈÈ |
| 32119-102-730 | ÈÈÈÈ |
| 67-53315-01 | ÈÈÈÈ |
| I1SO58360 | ÈÈÈÈ |
| 221-303 | ÈÈÈÈ |
| 46-131237-3 | ÈÈÈÈ |
| DBXAN6291 | ÈÈÈÈ |
| QC0380 | ÈÈÈÈ |
| ECG1811 | ÌÈÈÈ |
| 1027-4850 | ÌÈÈÈ |
| ECG1812 | ÌÈÈÈ |
| 1217-9016 | ÎÈÈÈ |
| AN6366K | ÎÈÈÈ |
| MN6366 | ÎÈÈÈ |
| 4835-209-87114 | ÑÈÈÈ |
| MN1280L | ÑÈÈÈ |
| EW84X446 | ÈÈÈÈ |
| 1255-1131 | ÈÈÈÈ |
| BA6238AU | ÈÈÈÈ |
| NTE1834 | ÈÈÈÈ |
| 187660 | ÈÈÈÈ |
| 46-861379-3 | ÈÈÈÈ |
| 5323562 | ÈÈÈÈ |
| DTA124 | ÈÈÈÈ |
| DTA124S | ÈÈÈÈ |
| TG2SA1346 | ÈÈÈÈ |
| VSDTA124ES1 | ÈÈÈÈ |
| 187659 | ÈÈÈÈ |
| 2SC3400T | ÈÈÈÈ |
| 46-861301-3 | ÈÈÈÈ |
| 5323561 | ÈÈÈÈ |
| DTC124ES | ÈÈÈÈ |
| N1212 | ÈÈÈÈ |

| | |
|----------------|------|
| SK9742 | ËËËË |
| TYDTC124S | ËËËË |
| 1346-8947 | ÏËËË |
| SK9743 | ÏËËË |
| 272P139010 | ÎËËË |
| 46-131343-3 | ÎËËË |
| SK9745 | ÎËËË |
| 2917611 | ÏËËË |
| 8-759-800-81 | ÏËËË |
| I03S070160 | ÏËËË |
| VHILA7016-1 | ÏËËË |
| LA7224 | ÐËËË |
| 103DE75200 | ÑËËË |
| 1310-8394 | ÑËËË |
| 32119-102-090 | ÑËËË |
| 6192020400 | ÑËËË |
| GL3120 | ÑËËË |
| LA6520 | ÑËËË |
| SK9748 | ÑËËË |
| ECG1771 | ÈËËË |
| NTE1771 | ÈËËË |
| 1316-3258 | ÉËËË |
| ECG1838 | ÉËËË |
| LA7690 | ÈËËË |
| OISA783000A | ËËËË |
| 2910021 | ËËËË |
| 4835-209-87069 | ËËËË |
| ECG1773 | ËËËË |
| NTE1773 | ËËËË |
| 0061-257-40001 | ÏËËË |
| 176853 | ÏËËË |
| 4835-209-87073 | ÏËËË |
| LA7831 | ÏËËË |
| STR52100A | ÏËËË |
| EW84X810 | ÎËËË |
| ECG1836 | ÏËËË |
| ECG1878 | ÐËËË |
| STK3122II | ÑËËË |
| STK561F | ÉËËË |
| 267P73601 | ËËËË |
| SK9762 | ËËËË |
| STK6962CL | ËËËË |
| ECG1873 | ÏËËË |
| SK9764 | ÏËËË |
| VHITA7347P/-1 | ÏËËË |
| NTE15027 | ÎËËË |
| 1027-6244 | ÏËËË |
| 5190528A64 | ÏËËË |
| ECG1787 | ÏËËË |

| | |
|----------------|------|
| MN1513VTF | ÏËËË |
| TA7361P | ÏËËË |
| BO356602 | ÐËËË |
| 32109-101-006 | ÈÏËË |
| B0272490 | ÈÏËË |
| SK9769 | ÈÏËË |
| MM74C90 | ÉÏËË |
| ECG74C85 | ËÏËË |
| NTE74C85 | ËÏËË |
| MM74C74 | ÏËËË |
| ECG74C42 | ÏËËË |
| NTE74C42 | ÏËËË |
| MM74C08 | ÏËËË |
| CD4503B | ÐÏËË |
| ECG40097B | ÐÏËË |
| HD14503BP | ÐÏËË |
| MN4503B | ÐÏËË |
| DM9097N | ÑÏËË |
| LB2132 | ÑÏËË |
| MIC9097-5D | ÑÏËË |
| PE9097-59 | ÑÏËË |
| ITT9094-5 | ÈÏËË |
| M5956P | ÈÏËË |
| MIC9094-5D | ÈÏËË |
| PE9094-59 | ÈÏËË |
| MC8T98 | ÈÏËË |
| N8T98N | ÈÏËË |
| MC6886P | ÈÏËË |
| N8T96F | ÈÏËË |
| ECG6885 | ÏËËË |
| N8T95 | ÏËËË |
| SK9793 | ÏËËË |
| SK9794 | ÏËËË |
| NTE6860 | ÏËËË |
| F6809E | ÏËËË |
| MC6809 | ÏËËË |
| E-00620-125 | ÐÏËË |
| MC6802 | ÐÏËË |
| ECG857SM | ÈÏËË |
| ECG857M | ÉÏËË |
| A1-ICD-CLM-002 | ÈÏËË |
| HD74C14 | ÈÏËË |
| SK9805 | ÈÏËË |
| HD1-74C00-9 | ÈÏËË |
| MM74C00 | ÈÏËË |
| SK9806 | ÈÏËË |
| F75451ATC | ÏËËË |
| ITT75451N | ÏËËË |
| SN75451BP | ÏËËË |

| | |
|----------------|------|
| SN75069NE | ÈÐÈÈ |
| DS8880 | ÉÐÈÈ |
| ECG2028 | ÉÐÈÈ |
| KA4505AM | ÊÐÈÈ |
| SK9815 | ÊÐÈÈ |
| SK9816 | ÊÐÈÈ |
| NTE1612 | ÏÐÈÈ |
| 37902021 | ÍÐÈÈ |
| ECG1488 | ÍÐÈÈ |
| M51173P | ÍÐÈÈ |
| RN-EIC-M51173P | ÍÐÈÈ |
| ECG862 | ÎÐÈÈ |
| NTE862 | ÎÐÈÈ |
| ITT494 | ÏÐÈÈ |
| AMX4359 | ÐÐÈÈ |
| F75453ATC | ÐÐÈÈ |
| HD75453P | ÐÐÈÈ |
| SK9827 | ÐÐÈÈ |
| ECG75450B | ÑÐÈÈ |
| H7540A | ÑÐÈÈ |
| MC75450P | ÑÐÈÈ |
| C5101-1 | ÈÇÈÈ |
| D5101-1(RAM) | ÈÇÈÈ |
| D5101C-6(RAM) | ÈÇÈÈ |
| D5101LC-1(RAM) | ÈÇÈÈ |
| D5101P-6(RAM) | ÈÇÈÈ |
| HM435101-1 | ÈÇÈÈ |
| MCM14501-1 | ÈÇÈÈ |
| MCM145101L | ÈÇÈÈ |
| MCM145101L65 | ÈÇÈÈ |
| MCM145101P-8 | ÈÇÈÈ |
| MN5101 | ÈÇÈÈ |
| MWS5101EL2 | ÈÇÈÈ |
| NTE65101 | ÈÇÈÈ |
| P5101-8 | ÈÇÈÈ |
| ECG8318 | ÈÇÈÈ |
| ECG2117 | ÈÇÈÈ |
| MK4116N-3GP | ÈÇÈÈ |
| MM5290N-4 | ÈÇÈÈ |
| ECG74136 | ÌÇÈÈ |
| 75452 | ÌÇÈÈ |
| ECG75452B | ÌÇÈÈ |
| HD75452 | ÌÇÈÈ |
| NTE75452B | ÌÇÈÈ |
| NTE74393 | ÌÇÈÈ |
| ITT7421N | ÌÇÈÈ |
| N7421N | ÌÇÈÈ |
| AN3210K | ÐÇÈÈ |
| EW84X761 | ÐÇÈÈ |

| | |
|----------------|------|
| SK9839 | ÑÇÈÈ |
| STK306III | ÐÈÈÈ |
| ECG1790 | ÑÈÈÈ |
| TA7777N | ÑÈÈÈ |
| ICL8038ACPD | ÈÈÈÈ |
| ICL8038CCJD | ÈÈÈÈ |
| SK9852 | ÉÈÈÈ |
| 4835-209-87342 | ÈÈÈÈ |
| MN1280K | ÈÈÈÈ |
| SK9854 | ÈÈÈÈ |
| TL061ACP | ÉÈÈÈ |
| MC1776CP1 | ÊÈÈÈ |
| C4062 | ÈÈÈÈ |
| ECG889M | ÈÈÈÈ |
| TDB062 | ÈÈÈÈ |
| TL062ACP | ÈÈÈÈ |
| UPC832C | ÈÈÈÈ |
| QC0073 | ÌÈÈÈ |
| ECG1774 | ÍÈÈÈ |
| NTE1774 | ÍÈÈÈ |
| 1234-5922 | ÎÈÈÈ |
| ECG1775 | ÏÈÈÈ |
| SK9868 | ÏÈÈÈ |
| 0061-258-60004 | ÏÈÈÈ |
| 1348-5024 | ÏÈÈÈ |
| 2912177 | ÏÈÈÈ |
| 586-4(NAP-IC) | ÏÈÈÈ |
| 6125860004 | ÏÈÈÈ |
| EW84X1010 | ÏÈÈÈ |
| STR30130 | ÏÈÈÈ |
| VHISTR30130-1 | ÏÈÈÈ |
| 2912178 | ÐÈÈÈ |
| 46-131438-9 | ÐÈÈÈ |
| M54477L | ÐÈÈÈ |
| SK9871 | ÐÈÈÈ |
| 06300336 | ÑÈÈÈ |
| 56B60-1 | ÑÈÈÈ |
| AN5262NT | ÑÈÈÈ |
| 424-1 | ÈÈÈÈ |
| 612424 | ÈÈÈÈ |
| 612545-1 | ÈÈÈÈ |
| 9337-628-90112 | ÈÈÈÈ |
| 9338-468-80112 | ÈÈÈÈ |
| N6125450001 | ÈÈÈÈ |
| 221-347 | ÉÈÈÈ |
| SK9875 | ÉÈÈÈ |
| 1325-1186 | ÈÈÈÈ |
| 5190538A98 | ÈÈÈÈ |
| AN5265 | ÈÈÈÈ |

| | |
|----------------|------|
| SK9876 | ÊËËË |
| 1421855-1 | ËËËË |
| 221-383 | ËËËË |
| 606-1(NAP-IC) | ËËËË |
| 6126060001 | ËËËË |
| 855-1(RCA) | ËËËË |
| RH-IX-416CEZZ | ËËËË |
| UPC1406HA | ËËËË |
| X0416CE | ËËËË |
| C1252H2(IC) | ÏËËË |
| IX0487CE | ÏËËË |
| UPC1252H2 | ÏËËË |
| 1421856-1 | ÍËËË |
| 2002610042 | ÍËËË |
| C1253H2(IC) | ÍËËË |
| IX0499CE | ÍËËË |
| UPC1253H2 | ÍËËË |
| X0499CE | ÍËËË |
| STR54041S | ÎËËË |
| 8-759-801-61 | ÎËËË |
| SK9881 | ÎËËË |
| 2002610086 | ÐËËË |
| 612563-0001 | ÐËËË |
| 67-93401-01 | ÐËËË |
| I02DF1480C | ÐËËË |
| UPC1480CA | ÐËËË |
| 2002610091 | ÑËËË |
| 612564 | ÑËËË |
| 6125646001 | ÑËËË |
| A7761(IC) | ÑËËË |
| I02DF1481C | ÑËËË |
| UPC1481CA | ÑËËË |
| 412-2(NAP-IC) | ÈÏËË |
| 612412-0002 | ÈÏËË |
| 6124120002 | ÈÏËË |
| 9337-052-50112 | ÈÏËË |
| 9337-353-40112 | ÈÏËË |
| 9338-046-30112 | ÈÏËË |
| N6124120002 | ÈÏËË |
| TDA1524AN | ÈÏËË |
| 415207530N | ÉÏËË |
| ECG1827 | ÉÏËË |
| LA7530 | ÉÏËË |
| TVSLA7530N | ÉÏËË |
| ECG1807 | ÉÏËË |
| 6192080080 | ÈÏËË |
| VHIAN3211K | ÈÏËË |
| ECG1806 | ÏËËË |
| VHEAN3310K | ÏËËË |

| | |
|----------------|------|
| STK4843 | ÎËÈ |
| SK9890 | ÎËÈ |
| ECG1815 | ÎËÈ |
| STK4024II | ÎËÈ |
| SK9892 | ÐÏÈÈ |
| 5190538A10 | ÑÏÈÈ |
| SK9893 | ÑÏÈÈ |
| 6123300289 | ËÏÈÈ |
| 9337-116-30112 | ËÏÈÈ |
| 9338-404-70112 | ËÏÈÈ |
| 9338-717-70112 | ËÏÈÈ |
| TDA2653A | ËÏÈÈ |
| ECG1831 | ËÏÈÈ |
| 32119-103-110 | ËÏÈÈ |
| TA7270 | ËÏÈÈ |
| SK9897 | ËÏÈÈ |
| IGSTK6972 | ÏËÈÈ |
| STK6972 | ÏËÈÈ |
| STK6940 | ÏËÈÈ |
| 177106 | ÏËÈÈ |
| STK5471 | ÏËÈÈ |
| SN74067NE | ÑÏÈÈ |
| ULN2067B | ÑÏÈÈ |
| NTE2088 | ËÏÈÈ |
| ULN2071DC | ËÏÈÈ |
| 2369151 | ËÏÈÈ |
| HA11431NT | ËÏÈÈ |
| 4835-209-87803 | ËÏÈÈ |
| 6192140200 | ËÏÈÈ |
| C494C(IC) | ËÏÈÈ |
| MB3759 | ËÏÈÈ |
| ULN18194A | ËÏÈÈ |
| 546-1(MAG-IC) | ËÏÈÈ |
| ECG2085 | ËÏÈÈ |
| SN75064NE | ËÏÈÈ |
| ULN2065B | ËÏÈÈ |
| 06300457 | ÌÇÈÈ |
| 1330-9265 | ÌÇÈÈ |
| 221-476D | ÌÇÈÈ |
| 46-132398-3 | ÌÇÈÈ |
| ECG1860 | ÌÇÈÈ |
| 06300456 | ÌÇÈÈ |
| 1330-9273 | ÌÇÈÈ |
| 2914941 | ÌÇÈÈ |
| 46-131515-3 | ÌÇÈÈ |
| A1011(IC) | ÌÇÈÈ |
| CXA1011M | ÌÇÈÈ |
| I00DF10110 | ÌÇÈÈ |
| RHICXA1011P1 | ÌÇÈÈ |

| | |
|----------------|------|
| 1232-7573 | ÎÇÌÈ |
| 8-759-100-75 | ÎÇÌÈ |
| MPC1394C | ÎÇÌÈ |
| UPC1394JC | ÎÇÌÈ |
| 46-13969-3 | ÌÇÌÈ |
| ECG1685 | ÌÇÌÈ |
| LA4261T | ÌÇÌÈ |
| 1175-7879 | ÐÇÌÈ |
| 51X90507A46 | ÐÇÌÈ |
| AN6326N | ÐÇÌÈ |
| SK9949 | ÐÇÌÈ |
| 156960 | ÑÇÌÈ |
| 905-572 | ÑÇÌÈ |
| EW84X138 | ÑÇÌÈ |
| 1033-1197 | ÈÈÌÈ |
| 6192180060 | ÈÈÌÈ |
| EW84X417 | ÈÈÌÈ |
| 15-3025075-1 | ÉÈÌÈ |
| 6192180070 | ÉÈÌÈ |
| EW84X314 | ÉÈÌÈ |
| 15-3025093-1 | ÉÈÌÈ |
| 6192080010 | ÉÈÌÈ |
| NTE1712 | ÉÈÌÈ |
| 154132 | ÈÈÌÈ |
| 6192080050 | ÈÈÌÈ |
| SK9954 | ÈÈÌÈ |
| SK9955 | ÌÈÌÈ |
| 07-28817-336 | ÉÈÌÈ |
| 103-237 | ÉÈÌÈ |
| 1266-2953 | ÉÈÌÈ |
| 1316-7929 | ÉÈÌÈ |
| 147464 | ÉÈÌÈ |
| 1478164-2 | ÉÈÌÈ |
| 167-006A | ÉÈÌÈ |
| 186671 | ÉÈÌÈ |
| 2002600198 | ÉÈÌÈ |
| 21A119-045 | ÉÈÌÈ |
| 232115878 | ÉÈÌÈ |
| 264P24401 | ÉÈÌÈ |
| 266P01002 | ÉÈÌÈ |
| 46-86474-3 | ÉÈÌÈ |
| 4822-130-30959 | ÉÈÌÈ |
| 48S155144 | ÉÈÌÈ |
| 51-90305A59 | ÉÈÌÈ |
| 530176-1 | ÉÈÌÈ |
| 5322-130-40463 | ÉÈÌÈ |
| 56B113-1 | ÉÈÌÈ |
| 6192140620 | ÉÈÌÈ |
| 67010430-01 | ÉÈÌÈ |

| | |
|----------------|-----|
| 8164-1(RCA) | ÉÊË |
| 903-885 | ÉÊË |
| 9332-030-20112 | ÉÊË |
| ECG615A | ÉÊË |
| EW84X12 | ÉÊË |
| HZT33 | ÉÊË |
| HZT33-04 | ÉÊË |
| HZT33-12 | ÉÊË |
| I02I90574J | ÉÊË |
| KA33V(IC) | ÉÊË |
| L5631 | ÉÊË |
| PC574J | ÉÊË |
| SK9976 | ÉÊË |
| TAA550C | ÉÊË |
| TVSHZT33 | ÉÊË |
| U574 | ÉÊË |
| UPC574I | ÉÊË |
| UPC574J(M) | ÉÊË |
| UPC574JC | ÉÊË |
| UPC574JV | ÉÊË |
| VHIUPC574JT1 | ÉÊË |
| 1128-4239 | ÉÊË |
| 51S90305A88 | ÊËË |
| AN5700-R | ÊËË |
| NTE1615 | ÊËË |
| 46-13448-3 | ËËË |
| ECG1668 | ËËË |
| SK9978 | ËËË |
| UPC1391JE | ËËË |
| 07-28977-74 | ÏËË |
| 51X90458A81 | ÏËË |
| NTE1700 | ÏËË |
| AN7110 | ÍËË |
| 15-3025047-1 | ÎËË |
| HA11747 | ÎËË |
| 8-759-953-24 | ÏËË |
| ECG1720 | ÏËË |
| NTE1720 | ÏËË |
| SK9983 | ÏËË |
| ECG1358 | ÉËË |
| 051-0308-00 | ÊËË |
| LA3370A7 | ËËË |
| 153712 | ËËË |
| ECG1611 | ËËË |
| TA7673P | ËËË |
| 1191-8547 | ÏËË |
| 8-759-103-09 | ÏËË |
| 905-659 | ÏËË |
| ECG943M | ÏËË |

| | |
|----------------|-----|
| IR9393 | ÎÈÈ |
| NJM062D | ÎÈÈ |
| UPC393 | ÎÈÈ |
| 1217-2284 | ÎÈÈ |
| 6123300132 | ÎÈÈ |
| NTE1741 | ÎÈÈ |
| 1380-6070 | ÐÈÈ |
| 46-131585-3 | ÐÈÈ |
| 6192140170 | ÐÈÈ |
| STR3130 | ÐÈÈ |
| 56A141-1 | ÑÈÈ |
| 8-749-930-35 | ÑÈÈ |
| SK9996 | ÑÈÈ |
| ECG1339 | ÈÌÈ |
| ECG1345 | ÉÌÈ |
| VHISTK465/-1 | ÉÌÈ |
| ZZZZZZZZZZZZZZ | ÑÐÌ |