

FT2/S Doklad o inom servise na FT BlackBox 2009

Servisná smernica NRSYS (verzia 29.10.2015)

Zákazník	Max039	IČO	36778052
Prevádzka	PO		

	Pokladňa 1		
DKP	6982022377456004		
Výrobné číslo fiskálnej tlačiarne	2014/434		
Číslo daňovej plomby	Pôvodná AC011237	Nová AD057655	
Iba ak je časť dotknutá servisným zásahom	Výrobné číslo fiskálnej dosky	Pôvodná	Nová
	Typ tlačiarne	Pôvodná JAKG003318	Nová JA6F015955
	Typ displeja	Pôvodný	Nový

Zoznam vykonaných činností:

Číslo činn.	Popis činnosti	Výsledok činnosti
0.	Overenie nutnosti vykonania Povinnej údržby ERP	<input type="checkbox"/> Neaktuálna <input type="checkbox"/> Odmietnutá zákazníkom <input type="checkbox"/> Vykonaná podľa protokolu
1.	Dôvod servisného zásahu / krátky popis poruchy	Výmena TMH6000 – obcas netaha RP, nutny repas
2.1.	Výmena telesa tlačiarne	OK
2.2.	Údržba telesa tlačiarne	-
2.3.	Iný úkon s telesom tlačiarne	-
3.1.	Výmena fiskálnej dosky	-
3.2.	Iný úkon s fiskálnou doskou	-
4.	Výmena vnútorných prepojovacích káblov FT	-
5.1.	Výmena SD karty	-
5.2.	Preformátovanie SD karty	-
6.	Výmena/nastavenie/iné zákaznickeho displeja	OK
7.	Zápis do knihy ERP	OK
8.	Kontrola výrobného štítku FT	OK
9.	Iné	-

Poznámka:

Nainštalované dňa:30.11.2016.....

Inštaloval pracovník:Cernan.....

Podpis pracovníka:

Inštaloval pracovník:

Podpis pracovníka:

Podpis podnikateľa potvrdzujúci vykonanie uvedených úkonov.

Meno:

Podpis: