

## **Incidencia 9**

Intentando conectar con InfoV'a aparece el mensaje

**"678 No hay respuesta". "670 Sin respuesta".**

### **Causa**

Este error suele ocurrir cuando se tiene marcaci—n por pulsos e InfoV'a intenta marcar (en su versi—n 2.0) por tonos, aunque se indique lo contrario en las propiedades de marcado del modem.

### **Soluci—n**

Introducir el car cter 'P' delante del numero de tel fono, quedando "P055". En algunos casos es el m—dem que no detecta el tono de marcado de la l nea (puede ocurrir en algunos m—dem internos).

Basta con indicarle una cadena de inicializaci—n en la que se incluya el comando 'X1'.