

## **Incidencia 2**

Al intentar establecer una conexión aparece el mensaje

**"No se recibe eco del m—dem".**

### **Soluci—n**

Comprobar que el m—dem est# encendido, correctamente alimentado y conectado al ordenador.

Comprobar que el puerto serie al que se ha conectado corresponde al puerto COM seleccionado en la ventana de Definir/Modificar Conexi—n.

De persistir el mismo comportamiento hay que comprobar que el m—dem responde a comandos AT desde el programa Terminal de Windows.