


Installation des CHIPDRIVE/Maus Treibers

Installation ohne Plug & Play (nur V4.0)

Ab der Version 4.1 des Terminals ist die Windows Plug & Play Installation möglich. Ältere CHIPDRIVES mit Maus- weiche werden wie folgt installiert:

1. Wählen Sie im Startmenü 'Systemeinstellungen'



2. Wählen Sie die Option 'HARDWARE'




3. Wählen Sie 'WEITER', dann die Option 'NEIN'



4. Im folgenden Menü wählen Sie 'MAUS'



5. Betätigen Sie den Knopf 'DISKETTE'



6. Wählen Sie den Treiber und dann 'WEITER'



7. Geben Sie den Pfad des Datenträgers ein , auf dem sich der aktuelle Treiber befindet (Diskette oder CD-ROM)



8. Bestätigen Sie die weiteren Fenster und starten den PC neu. Der Maustreiber ist jetzt geladen und betriebsbereit.

9. Deinstallieren können Sie den Treiber über: Startmenü -> Einstellungen -> System -> Geräte- manager -> Maus -> CHIPDRIVE Treiber -> Entf.