

Edycja: 10/01/96

Plik CZYTAJ drukarki  
Lexmark Color Jetprinter 2070

Plik zawiera informacje nie zawarte w Instrukcji Użytkownika ani w Pliku Pomocy Podręcznej.

#### Wymagania Sprzętowe

- Procesor 386 lub lepszy
- Windows 3.1, Windows for Workgroups 3.11 (386 Tryb Enhanced), lub Windows 95
- 4MB pamięci RAM (zalecane 8MB przy pracy z niektórymi aplikacjami i Windows 95)
- Kabel bi-di portu równoległego zgodny z IEEE-1284

#### Optymalizacja Szybkości Systemu

- Jeżeli to możliwe drukuj z rozdzielczością 300 dpi.
- Usuń tyle nie używanych krojów czcionek ile możesz.
- Zwiększ ilość pamięci w komputerze do 8MB lub więcej.
- Zwiększ ilość pamięci wirtualnej w środowisku Windows.
- Uruchom program optymalizujący ustawienia pamięci taki jak MEMMAKER lub RAMBOOST.

#### Instalacja Sterownika Drukarki CJ2070

Podczas instalacji zostaną wykonane kopie bezpieczeństwa następujących plików:

SYSTEM.INI  
WIN.INI  
VPD.386

Każdy z nich otrzyma nowe rozszerzenie .LEX. Mogą być one przydatne jeżeli użytkownikowi zależy na przywróceniu poprzedniej konfiguracji, lub gdy nastąpi awaria komputera podczas procesu instalacji.

#### Współpraca ze Sprzętem

- Karty Video - TRIDENT: Znane są problemy z drukowaniem grafik z niektórych aplikacji podczas używania sterowników do kart TRIDENT. Spróbuj zdobyć nowszą wersję sterowników do swojej karty.  
- Pegasus VL: Jeżeli pojawią się problemy spróbuj zdobyć nowszą wersję sterowników do swojej karty.
- Wyciążanie/Wybieganie drukarki.  
Zawsze Wyciążaj/Wybiegaj drukarkę przy pomocy wybiegacza drukarki. Pozwoli to drukarce odpowiednio zabezpieczyć naboje tuszu co uniemożliwi ich wysychanie.

## Jakość Wydruku i Kolor

- Jakość Wydruku i Obszar Zadruku

Aby uzyskać jak najlepsze rezultaty unikaj drukowania w odległościach bliższych niż 0.25" od

górnego brzegu kartki, i 0.75" od dolnego brzegu. Przy druku czarno-białym unikaj drukowania w odległości mniejszej niż 0.25" od górnego brzegu kartki i 0.50" od dolnego.

Sterownik drukarki nie pozwala drukować zbyt blisko brzegów, gdyż może to doprowadzić do obniżenia jakości wydruku.

- Jakość Wydruku z rozdzielczości 600 DPI

Jeżeli na wydruku rozmazuje się tusz spróbuj:

1. Ustaw tryb Oszczędzania Tuszu na Średni lub Maksymalny
2. Spróbuj innego ustawienia Jakości Wydruku takiego jak Prezentacja, Wysoka lub Normalna
3. Zwiększ jasność od 1 do 10%
4. Spróbuj użyć papieru powlekanego lub high resolution
5. Jeżeli twój PC jest pracuje wolno, wydrukuj do pliku i skopiuj plik na drukarkę.
6. Spróbuj drukować z rozdzielczości 300 dpi w trybie Prezentacja
7. Zmień model koloru na CMY

- Zbyt dużo czarnego tuszu

Na niektórych wydrukach mogą wyglądać tak, jakby było na nich zbyt dużo czarnego tuszu.

Może to być widoczne zwłaszcza w miejscach gdzie czarny tusz graniczy z kolorowymi obszarami lub przy druku z rozdzielczości 600x600 dpi. Jest kilka czynników które mogą

wpływać na to zjawisko:

1. Typ papieru - Najprawdopodobniej najbardziej znaczący czynnik wpływający na jakość wydruku. Stosowanie papierów powlekanych lub foliowanych daje znacznie lepsze efekty niż stosowanie tańszych papierów kserograficznych. Jakość tańszych papierów sprawia, że tusz rozlewa się, wsiąka w papier co powoduje utratę jakości.
2. Ustawienia Sterownika - Zmiana parametrów w sterowniku CJ2070 może spowodować znaczne zmiany jakości efektu końcowego nawet na tym samym papierze.

- WordPerfect for Windows; czarny dokument drukuje się w kolorze.

Aby drukować kolorowy dokument korzystaj tylko z czarnego naboju należy wybrać opcję

Czarny Tekst w sterowniku Lexmark 2070 ColorFine 2:

1. Uruchom Program Kontrolny Lexmark Color Jetprinter 2070.
2. Kliknij na Zakładce Drukowanie.
3. Kliknij przycisk Ustawienia Sterownika Windows.
4. Kliknij na zakładce Typ Dokumentu/Koloru.
5. Jako typ dokumentu wybierz Czarny Tekst.

## Drukowanie w Windows

- Usuwanie podwójnych ikon w Windows 95
  1. Najedź kursorem na przycisk START i przyciśnij prawy klawisz, następnie wybierz Otwórz.
  2. Kliknij dwa razy na ikonie Programy.
  3. Kliknij podwójnie na folderze Lexmark Color Jetprinter 2070.
  4. Wybierz ikonę Program Kontrolny Lexmark 2070 na LPTx i przyciśnij klawisz Delete (na klawiaturze) lub wybierz opcję usuń z menu Pliki.
- Konfiguracja drukarki z Excela (lub innej podobnej aplikacji)  
Jeżeli nie możesz prawidłowo ustawić parametrów drukarki z aplikacji w której pracujesz, wyjdź z niej i dokonaj niezbędnych ustawień z Panelu Kontrolnego środowiska Windows.
- Dzielenie drukarki Lexmark Color Jetprinter 2070 w sieci  
Użyj metody opisanej w temacie Menu Kolejka zawartego w pomocy Podręcznej
- Corel Draw 4.0: 600x600 dpi - za dużo kolorów lub za dużo tuszu  
Jeżeli występują takie problemy zmniejsz rozdzielczość na 300x300 dpi. Powinno to poprawiać jakość wydruku.

## Drukowanie w sesjach DOS środowiska Windows

- Komenda "Print" w DOS i "Copy"  
To z której komendy jest lepiej używać zależy od konkretnego systemu z którego się korzysta.  
Zależy to od tego czy systemem operacyjnym jest MS-DOS, PC-DOS lub inny i zależy od konkretnej implementacji.  
  
Najlepiej używać komendy "Copy". Może być konieczne użycie przełącznika "/b", aby powiedzieć systemowi, że kopiujemy plik który jest plikiem binarnym a nie tekstowym ASCII.  
Aby uzyskać więcej informacji zobacz dokumentację systemu którego używasz.
- Opcja DOS Spooling w Windows 95  
Drukowanie w okienku DOS w Windows 95 nie będzie działać prawidłowo, jeżeli będzie włączona opcja DOS spooling. Podczas instalacji sterownika CJ2070 opcja ta jest wyłączona.

Jeżeli podczas korzystania z drukarki opcja zostanie włączona może spowodować nieprawidłowe działanie. Upewnij się, że opcja jest wyłączona.

- Korzystanie ze sterownika HP500C; drukuj się puste strony  
Drukarka CJ2070 emuluje drukarkę HP 500C w sesjach DOS uruchamianych w środowisku Windows. Jeżeli drukuj się puste strony sprawdź orientację papieru. Powinna być ona ustawiona na Portret. Niektóre aplikacje muszą mieć takie ustawienia mimo tego, że używają orientacji Pejzaż.

- Korzystanie ze sterownika HP 500/500C; jedna strona drukuje się na paru kartkach.  
Ten problem może się pojawiać na skutek przełączania się pomiędzy zadaniami podczas druku w sesji DOS z aplikacji która wolno wysyła dane do drukarki. Aby usunąć ten problem należy uaktywnić pracę w tle:

1. Uruchom Edytor PIF z Grupy Główniej.
2. Załaduj plik "DOSPRMPT.PIF" z katalogu C:\WINDOWS.
3. Włącz opcję Praca w tle w prawym dolnym rogu okna Edytora PIF.
4. Wybierz menu Plik i Zapisz.

Powyższa operacja umożliwia pracę w tle sesji DOS.

Jeżeli nie uruchamiasz swojej aplikacji DOS z okna sesji DOS utwórz dla niej własny plik .PIF pozwalający na uruchamianie aplikacji.

Innym rozwiązaniem jest wybór opcji Minimalizuj po uruchomieniu z zakładki Opcje Programu Kontrolnego. Spowoduje to, że przy wydruku program kontrolny nie będzie pojawiać się na ekranie i będziemy mogli drukować z sesji DOS.

Jeżeli aplikacja nie przechodzi do pracy w tle, a mimo to drukarka drukuje tę samą stronę na kolejnych kartkach papieru, może to oznaczać, że ustawienia portu powodują, że po upływie pewnego czasu ponownie wysyła dane do drukarki. Ten problem może się pojawiać zwłaszcza na wolniejszych komputerach. Aby tego uniknąć możesz zwiększyć parametr Oczekiwanie na Wysuw Strony znajdujący się na zakładce druk w DOS Programu Kontrolnego.

- Problemy przy druku w DOS (Windows 95) związane z:
  - Drukiem zaraz po instalacji
  - Zmianą portu do którego włączona jest CJ2070
  - Zablockowaniem/Odblockowaniem druku w DOS

W związku z powyższymi zdarzeniami mogą pojawiać się problemy które można usunąć w następujący sposób:

1. Otwórz grupę "Drukarki" przed rozpoczęciem wydruku.
- LUB
2. Wydrukuj coś z aplikacji Windows PRZED drukiem z aplikacji DOS.
- LUB
3. Restartuj Windows (tę czynność będzie trzeba być może powtórzyć dwukrotnie w celu poprawnej aktualizacji ustawień środowiska Windows)

- Problemy z drukiem w DOS - Zawieszenie lub blokada Systemu  
Aby zapewnić prawidłowy wydruk z sesji DOS uruchamianej w sesji Windows należy wy³czyæ opcjê Praca w Tle sesji DOS. Można j¹ wy³czyæ dziêki edycji pliku "DOSPRMPT.PIF" przy pomocy edytora PIF.

#### Usuwanie Sterownika CJ2070

Aby usun¹æ sterownik nale¿y uruchomiæ program UNSETUP.EXE (Deinstalacja). Jego ikona znajduje siê w grupie Lexmark Color Jetprinter 2070; Kliknij podwójnie na niej aby rozpocz¹æ proces Deinstalacji.

---

Skontaktuj siê z nami!

Aby uzyskaæ informacje o uaktualnieniach sterowników i programach narzêdziowych skontaktuj siê z:

- BBS: 1 - (606) - 232 - 5238[24 godzin/codziennie]
- COMPUSERVE: GO LEXMARK
- Internet (FTP): ftp.lexmark.com [logowanie z id guest]
- WWW Site: http://www.lexmark.com

---

Lexmark i ColorFine s¹ zarejestrowanymi znakami handlowymi Lexmark International, Inc.

Color Jetprinter jest znakiem International Business Machines Corp i u¿ywany na podstawie licencji.

Inne Znaki Handlowe s¹ odpowiednio w³asnoœci¹ innych firm.