

| | |
|----------------|---------|
| SEMI_NO,C,20 | REF,C,4 |
| 20A420K | ÑÊÇµ |
| BOV-420S20K | ÑÊÇµ |
| SK10059 | ÑÊÇµ |
| V420LA40A | ÑÊÇµ |
| BOV-275S20K | ÈÈÇµ |
| K431(20MMMOV) | ÈÈÇµ |
| SNR20A250K | ÈÈÇµ |
| V275LA40A | ÈÈÇµ |
| LM3909 | ÏÈÇµ |
| 05Z100 | ĐÍÇµ |
| 1/4M100Z10 | ĐÍÇµ |
| 1N1971 | ĐÍÇµ |
| 1N4135 | ĐÍÇµ |
| 1N5887A | ĐÍÇµ |
| 1N6024B | ĐÍÇµ |
| 1N738B | ĐÍÇµ |
| 25N100 | ĐÍÇµ |
| 4822-130-31005 | ĐÍÇµ |
| 4T100B | ĐÍÇµ |
| 99201-40 | ĐÍÇµ |
| NTE5050A | ĐÍÇµ |
| WEP1456 | ĐÍÇµ |
| 1M100Z10 | ÑÍÇµ |
| 1N1432 | ÑÍÇµ |
| 1N1888A | ÑÍÇµ |
| 1N3703A | ÑÍÇµ |
| 1N4186B | ÑÍÇµ |
| 1N4428 | ÑÍÇµ |
| 1N4764A | ÑÍÇµ |
| 1R100 | ÑÍÇµ |
| 1S3100 | ÑÍÇµ |
| 1Z100 | ÑÍÇµ |
| 21-3696 | ÑÍÇµ |
| 4-2020-14100 | ÑÍÇµ |
| 48-83461E06 | ÑÍÇµ |
| 5B-9060 | ÑÍÇµ |
| 7JZ100 | ÑÍÇµ |
| 7ZM100A | ÑÍÇµ |
| 810077-000 | ÑÍÇµ |
| CH4764 | ÑÍÇµ |
| ECG5096A | ÑÍÇµ |
| HW100 | ÑÍÇµ |
| ITA100B | ÑÍÇµ |
| PL100Z | ÑÍÇµ |
| RE133 | ÑÍÇµ |
| TM5096A | ÑÍÇµ |
| VHEWZ-1001E | ÑÍÇµ |
| ZA100B | ÑÍÇµ |

| | |
|---------------|------|
| ZD100 | ÑÎÇμ |
| ZY100 | ÑÎÇμ |
| 1.5JZ100B | ÈĬÇμ |
| 1.5R100A | ÈĬÇμ |
| 1.5Z100B | ÈĬÇμ |
| 1N3459 | ÈĬÇμ |
| 1N4097 | ÈĬÇμ |
| 1N4856B | ÈĬÇμ |
| 1N5378 | ÈĬÇμ |
| 1N5949 | ÈĬÇμ |
| 1N5949BGP | ÈĬÇμ |
| 2EZ100D5 | ÈĬÇμ |
| 2VR105 | ÈĬÇμ |
| 3R100B | ÈĬÇμ |
| 3TZ100C | ÈĬÇμ |
| 3VR100B | ÈĬÇμ |
| 5ZS100B | ÈĬÇμ |
| ECG5156A | ÈĬÇμ |
| LMZ100A | ÈĬÇμ |
| RZ2545 | ÈĬÇμ |
| TZC100B | ÈĬÇμ |
| UZ5110 | ÈĬÇμ |
| ZAC100 | ÈĬÇμ |
| ZC100 | ÈĬÇμ |
| 2SD1308L | ĬÈÈμ |
| 2SD1309L | ĬÈÈμ |
| 2SD1633P | ĬÈÈμ |
| 2SD1634Q | ĬÈÈμ |
| 2SD1892 | ĬÈÈμ |
| D1308L(TRANS) | ĬÈÈμ |
| D1309L(TRANS) | ĬÈÈμ |
| D1633(TRANS) | ĬÈÈμ |
| D1634P(TRANS) | ĬÈÈμ |
| D1892(TRANS) | ĬÈÈμ |
| 11DQ05 | ÈÈÈμ |
| AK09 | ÈÈÈμ |
| ERA84-009 | ÈÈÈμ |
| MBR180 | ÈÈÈμ |
| S2S6M | ÈÈÈμ |
| SD150 | ÈÈÈμ |
| SK10162 | ÈÈÈμ |
| SR150 | ÈÈÈμ |
| ECG579 | ÉÈÈμ |
| ERC84-009 | ÉÈÈμ |
| MBR380 | ÉÈÈμ |
| RK19 | ÉÈÈμ |
| RK46LF-L1 | ÉÈÈμ |
| SB360 | ÉÈÈμ |
| SD380 | ÉÈÈμ |

| | |
|----------------|------|
| ECG5318 | ËËÈμ |
| D0515L | ËìÈμ |
| D4015L | ËìÈμ |
| ECG6013 | ËìÈμ |
| 407-016-7205 | ììÈμ |
| ECG3099 | ììÈμ |
| NTE3099 | ììÈμ |
| 1.5K6.8 | ƆíÈμ |
| 1.5SE6.8 | ƆíÈμ |
| 1N627 | ƆíÈμ |
| BZW06-5V8 | ƆíÈμ |
| P6KE6.8A | ƆíÈμ |
| TZC6.8 | ƆíÈμ |
| 1.5K18 | ÊíÈμ |
| 1.5KE18LT | ÊíÈμ |
| 1N5639A | ÊíÈμ |
| BZW06-14 | ÊíÈμ |
| P6KE18A | ÊíÈμ |
| SK10197 | ÊíÈμ |
| ZP2018 | ÊíÈμ |
| 1.5KE18CTA | ËîÈμ |
| CP2018 | ËìÈμ |
| CTZC18B | ËìÈμ |
| NTE4927 | ËîÈμ |
| Z1018 | ËîÈμ |
| 1.5KE20 | ììÈμ |
| 1N5640 | ììÈμ |
| 4822-130-30939 | ììÈμ |
| ECG4928 | ììÈμ |
| PFZ20A | ììÈμ |
| TZC20B | ììÈμ |
| 1.5KE20CA | îîÈμ |
| 1N6046 | îîÈμ |
| CP2020A | îîÈμ |
| DTZ20A | îîÈμ |
| SK10200 | îîÈμ |
| 1.5KE27 | îîÈμ |
| 1.5SE27A | îîÈμ |
| 1N6281A | îîÈμ |
| P6KE27 | îîÈμ |
| PFZ27A | îîÈμ |
| TZC27B | îîÈμ |
| 1.5KE27CA | ììÈμ |
| 1N6049 | ììÈμ |
| CTZ27A | ììÈμ |
| DTZ27A | ììÈμ |
| PFZD27 | ììÈμ |
| 1.5K27A | ƆíÈμ |
| BZW04-41 | ƆíÈμ |

| | |
|--------------|------|
| NTE4950 | ΘÎÈμ |
| PFZ51A | ΘÎÈμ |
| TZC51B | ΘÎÈμ |
| 1.5KE51CA | ÑÎÈμ |
| 1N4056A | ÑÎÈμ |
| CP2051A | ÑÎÈμ |
| DTZ51 | ÑÎÈμ |
| P6KE51CA | ÑÎÈμ |
| 1.5K68 | ÈÎÈμ |
| 1.5KE68LT | ÈÎÈμ |
| 1N6291 | ÈÎÈμ |
| BZW06-55 | ÈÎÈμ |
| P6KE68A | ÈÎÈμ |
| SK10205 | ÈÎÈμ |
| ZP2068 | ÈÎÈμ |
| 1.5KE68CTA | ÉÎÈμ |
| 1N6059A | ÉÎÈμ |
| CTZC68A | ÉÎÈμ |
| ECG4959 | ÉÎÈμ |
| SK10206 | ÉÎÈμ |
| 1.5K200 | ÊÎÈμ |
| 1.5KE200LT | ÊÎÈμ |
| 1N5665A | ÊÎÈμ |
| BZW06-162 | ÊÎÈμ |
| P6KE20A | ÊÎÈμ |
| TZC200 | ÊÎÈμ |
| ZP2200A | ÊÎÈμ |
| 1.5SE200C | ËÎÈμ |
| CP2200 | ËÎÈμ |
| CTZC200B | ËÎÈμ |
| NTE4989 | ËÎÈμ |
| 400E10 | ÏÈμ |
| 400E50 | ÏÈμ |
| ECG6102 | ÏÈμ |
| R7000103XXUA | ÏÈμ |
| R7000105XXUA | ÏÈμ |
| R7000205XXUA | ÏÈμ |
| R7000305UA | ÏÈμ |
| R7000404XXUA | ÏÈμ |
| R7000603XXUA | ÏÈμ |
| R7000605XXUA | ÏÈμ |
| 400E10R | ÏÈμ |
| 400E50R | ÏÈμ |
| 7010203XXUA | ÏÈμ |
| P400E05R | ÏÈμ |
| R7010104XXUA | ÏÈμ |
| R7010204UA | ÏÈμ |
| R7010404UA | ÏÈμ |
| R7010603UA | ÏÈμ |

| | |
|--------------|------|
| R7010605UA | İİÈμ |
| 190B | İİÈμ |
| 190PB | İİÈμ |
| 400E80 | İİÈμ |
| 501V100 | İİÈμ |
| 501V80 | İİÈμ |
| ECG6104 | İİÈμ |
| PR9162 | İİÈμ |
| R7000803XXUA | İİÈμ |
| R7000805XXUA | İİÈμ |
| R7001004XXUA | İİÈμ |
| R7001203XXUA | İİÈμ |
| R7001205XXUA | İİÈμ |
| ST2220P | İİÈμ |
| ST2260P | İİÈμ |
| 190BRR | İİÈμ |
| 400E120R | İİÈμ |
| 501VR100 | İİÈμ |
| 501VR80 | İİÈμ |
| PR9162R | İİÈμ |
| PR9165R | İİÈμ |
| R70010804UA | İİÈμ |
| R7010805XXUA | İİÈμ |
| R7011005U | İİÈμ |
| R7011203XXUA | İİÈμ |
| R7011205XXUA | İİÈμ |
| ST22100PN | İİÈμ |
| ST2240PN | İİÈμ |
| 390A | ĐİÈμ |
| 390PB | ĐİÈμ |
| A390B | ĐİÈμ |
| A390D | ĐİÈμ |
| A390M | ĐİÈμ |
| CG1-25-6 | ĐİÈμ |
| R620013000 | ĐİÈμ |
| R620015000 | ĐİÈμ |
| R620024000 | ĐİÈμ |
| R620043000 | ĐİÈμ |
| R620045000 | ĐİÈμ |
| R620064000 | ĐİÈμ |
| SKN500/02 | ĐİÈμ |
| 390PA | ÑİÈμ |
| 471PDA80 | ÑİÈμ |
| A390P(RECT) | ÑİÈμ |
| A390T(RECT) | ÑİÈμ |
| ECG6112 | ÑİÈμ |
| R6200840 | ÑİÈμ |
| R6201012300 | ÑİÈμ |
| R620104000 | ÑİÈμ |

| | |
|--------------|------|
| R6201240 | ÑĪÈμ |
| R7200106 | ÑĪÈμ |
| SKN500/08 | ÑĪÈμ |
| 470PDA10 | ÈÐÈμ |
| 470PDA50 | ÈÐÈμ |
| A430E | ÈÐÈμ |
| A430N(RECT) | ÈÐÈμ |
| R720010900 | ÈÐÈμ |
| R7200212 | ÈÐÈμ |
| R7200409 | ÈÐÈμ |
| R7200606 | ÈÐÈμ |
| R7200612 | ÈÐÈμ |
| R8200612 | ÈÐÈμ |
| 430PA | ÉÐÈμ |
| 470PDA100 | ÉÐÈμ |
| 801PDB100B | ÉÐÈμ |
| A430P(RECT) | ÉÐÈμ |
| A430S(RECT) | ÉÐÈμ |
| NTE6115 | ÉÐÈμ |
| R720080900 | ÉÐÈμ |
| R720100600 | ÉÐÈμ |
| R720101200 | ÉÐÈμ |
| R720120900 | ÉÐÈμ |
| SKR9780/12 | ÉÐÈμ |
| A570A | ÊÐÈμ |
| A570E | ÊÐÈμ |
| R9G00113 | ÊÐÈμ |
| R9G0012200 | ÊÐÈμ |
| R9G0021800 | ÊÐÈμ |
| R9G0041300 | ÊÐÈμ |
| R9G004222 | ÊÐÈμ |
| R9G0061800 | ÊÐÈμ |
| 150K120A | ËÐÈμ |
| A170PA | ËÐÈμ |
| A180PA | ËÐÈμ |
| ECG6162 | ËÐÈμ |
| R500110WC | ËÐÈμ |
| R5001210WC | ËÐÈμ |
| R5001310XXWC | ËÐÈμ |
| R5001415WA | ËÐÈμ |
| S42120 | ËÐÈμ |
| S43120 | ËÐÈμ |
| ST1612P | ËÐÈμ |
| 150LR120A | ÌÐÈμ |
| A170PRPC | ÌÐÈμ |
| A180RPB | ÌÐÈμ |
| KU10104R | ÌÐÈμ |
| NTE6163 | ÌÐÈμ |
| R42130 | ÌÐÈμ |

| | |
|------------|------|
| R43130 | ÌÐËμ |
| R5011215WA | ÌÐËμ |
| R5011315WA | ÌÐËμ |
| R5011415WA | ÌÐËμ |
| ST1614N | ÌÐËμ |
| NTE5320 | ÍÇËμ |
| 1601PDK80 | ËËËμ |
| R9G00813 | ËËËμ |
| R9G00822 | ËËËμ |
| R9G01018 | ËËËμ |
| R9G01213 | ËËËμ |
| SK10253 | ËËËμ |
| ECG5319 | ÏËËμ |
| 7107AAC | ÏËËμ |
| ICL7107CPL | ÏËËμ |
| ECG2063 | ÐËËμ |
| SK10283 | ÐËËμ |
| 2SC3293 | ÏÏËμ |
| 2SD1294FA | ËÍËμ |
| 321-003008 | ÑÍËμ |
| NTE3012A | ÑÍËμ |
| AND105R | ËÎËμ |
| TLR105 | ËÎËμ |
| SK10320 | ËÎËμ |
| ECG3017 | ËÎËμ |
| SE303ACK | ËÎËμ |
| NTE3029A | ËÎËμ |
| NTE3033 | ÏÏËμ |
| NTE3051 | ÐÎËμ |
| SK10400 | ÏÏËμ |
| CB42A25V12 | ÍÇËμ |
| ECG5701 | ÍÇËμ |
| MDT40L12N | ÍÇËμ |
| P112 | ÍÇËμ |
| P114W | ÍÇËμ |
| T521F | ÍÇËμ |
| W2BK25C | ÍÇËμ |
| WV2BK25C | ÍÇËμ |
| BGX11-800 | ËËËμ |
| BGX13-1200 | ËËËμ |
| BGX14-600 | ËËËμ |
| CD420440 | ËËËμ |
| CD42140 | ËËËμ |
| CD720240OZ | ËËËμ |
| CD720640OY | ËËËμ |
| DDDT18-934 | ËËËμ |
| DFDT40-934 | ËËËμ |
| DJDT18-934 | ËËËμ |
| DLDT40-934 | ËËËμ |

| | |
|-----------------|------|
| F040H120 | ÈÈÊμ |
| IRKH26-04 | ÈÈÊμ |
| IRKH26-12 | ÈÈÊμ |
| IRKH41-10 | ÈÈÊμ |
| IRKH56-08 | ÈÈÊμ |
| MCD18-06G08 | ÈÈÊμ |
| MCD25-06G08 | ÈÈÊμ |
| MCD40-06G08 | ÈÈÊμ |
| MCD55-06G08 | ÈÈÊμ |
| MTD40L12N | ÈÈÊμ |
| MTD50L12N | ÈÈÊμ |
| P25DA100U | ÈÈÊμ |
| P25DA80U | ÈÈÊμ |
| P40DA40U | ÈÈÊμ |
| P55DA120U | ÈÈÊμ |
| P55DA80U | ÈÈÊμ |
| PD25F-80 | ÈÈÊμ |
| PD40F-80 | ÈÈÊμ |
| PD55F-80 | ÈÈÊμ |
| SKKH40/08 | ÈÈÊμ |
| SKKH55/08 | ÈÈÊμ |
| TD18N800KOC | ÈÈÊμ |
| TD25N600KOC | ÈÈÊμ |
| TD32N400KOC | ÈÈÊμ |
| TD36N1200KOC | ÈÈÊμ |
| TD36N800KOC | ÈÈÊμ |
| TD42N600KOC | ÈÈÊμ |
| TD45N800KOC | ÈÈÊμ |
| TD46N400KOC | ÈÈÊμ |
| TD60N1200KOC | ÈÈÊμ |
| TM25RZH | ÈÈÊμ |
| U182A | ÈÈÊμ |
| U182E | ÈÈÊμ |
| U252C | ÈÈÊμ |
| U402A | ÈÈÊμ |
| U402E | ÈÈÊμ |
| U552C | ÈÈÊμ |
| W4DA40C | ÈÈÊμ |
| W4DA40P | ÈÈÊμ |
| W4DB55C | ÈÈÊμ |
| W4DB55P | ÈÈÊμ |
| WDA55M | ÈÈÊμ |
| BGX15-600 | ÉÈÊμ |
| BGX17-800 | ÉÈÊμ |
| C67067-A2810-A4 | ÉÈÊμ |
| C67067-A2812-A1 | ÉÈÊμ |
| C67076-A2811-A3 | ÉÈÊμ |
| CD420290 | ÉÈÊμ |
| CD420690 | ÉÈÊμ |

| | |
|---------------|------|
| CD421290 | ÉÈÊμ |
| CD720160OZ | ÉÈÊμ |
| CD720260OZ | ÉÈÊμ |
| CD720460OZ | ÉÈÊμ |
| CD720660OZ | ÉÈÊμ |
| F094H120 | ÉÈÊμ |
| IRKH71-04 | ÉÈÊμ |
| IRKH71-12 | ÉÈÊμ |
| IRKH91-10 | ÉÈÊμ |
| MCD90-12G08 | ÉÈÊμ |
| PD70F-20 | ÉÈÊμ |
| SK10419 | ÉÈÊμ |
| SKKH90/12 | ÉÈÊμ |
| TD75N800KOC | ÉÈÊμ |
| TD95N800KOC | ÉÈÊμ |
| THYDH75A40-V1 | ÉÈÊμ |
| U902A | ÉÈÊμ |
| U902F | ÉÈÊμ |
| CD470640 | ÉÈÊμ |
| CD770140OY | ÉÈÊμ |
| CD770440OY | ÉÈÊμ |
| CHTD25-934 | ÉÈÊμ |
| DFDT25-934 | ÉÈÊμ |
| DHTD40-934 | ÉÈÊμ |
| DLTD18-934 | ÉÈÊμ |
| DT18N400KOC | ÉÈÊμ |
| DT25N1200KOC | ÉÈÊμ |
| DT32N1100KOC | ÉÈÊμ |
| DT32N800KOC | ÉÈÊμ |
| DT36N400KOC | ÉÈÊμ |
| DT42N1200KOC | ÉÈÊμ |
| DT45N1100KOC | ÉÈÊμ |
| DT46N1200KOC | ÉÈÊμ |
| DT46N800KOC | ÉÈÊμ |
| DT60N600KOC | ÉÈÊμ |
| F045S060 | ÉÈÊμ |
| IRKL26-06 | ÉÈÊμ |
| IRKL41-04 | ÉÈÊμ |
| IRKL41-12 | ÉÈÊμ |
| IRKL56-10 | ÉÈÊμ |
| MDC18-08G08 | ÉÈÊμ |
| MDC25-08G08 | ÉÈÊμ |
| MDC40-08G08 | ÉÈÊμ |
| MDC55-12G08 | ÉÈÊμ |
| MDT50L12N | ÉÈÊμ |
| PE55F-80 | ÉÈÊμ |
| U183B | ÉÈÊμ |
| U183F | ÉÈÊμ |
| U253D | ÉÈÊμ |

| | |
|------------------|------|
| U403D | ÊÈÊµ |
| U553B | ÊÈÊµ |
| U553F | ÊÈÊµ |
| W4DB40N | ÊÈÊµ |
| A67067-A2820-A22 | ËËËµ |
| C67067-A2814-A24 | ËËËµ |
| C67067-A2833-A2 | ËËËµ |
| CD470190 | ËËËµ |
| CD470490 | ËËËµ |
| CD470890 | ËËËµ |
| CD471290 | ËËËµ |
| CD770190OZ | ËËËµ |
| CD770460OY | ËËËµ |
| CD770660OY | ËËËµ |
| DC770660OZ | ËËËµ |
| DT75N600KOC | ËËËµ |
| DT95N400KOC | ËËËµ |
| F060S060 | ËËËµ |
| F095S080 | ËËËµ |
| IRKL91-08 | ËËËµ |
| MDC90-08G08 | ËËËµ |
| PE70F-20 | ËËËµ |
| SK10421 | ËËËµ |
| THYDH75A40-V2 | ËËËµ |
| U903A | ËËËµ |
| U903E | ËËËµ |
| 561-6160-368 | ÌÈÈµ |
| S2005 | ÌÈÈµ |
| 10R2 | ÌÈÈµ |
| R2005 | ÌÈÈµ |
| 1N3618 | ÌÈÈµ |
| 2010(RECT) | ÌÈÈµ |
| 22R2 | ÌÈÈµ |
| MR2001S | ÌÈÈµ |
| S1AN20 | ÌÈÈµ |
| S2015 | ÌÈÈµ |
| S2120 | ÌÈÈµ |
| SKR25/02 | ÌÈÈµ |
| TR152 | ÌÈÈµ |
| 20FR20 | ÌÈÈµ |
| MR2002SR | ÌÈÈµ |
| R2020 | ÌÈÈµ |
| S1AN15R | ÌÈÈµ |
| SKN25/02 | ÌÈÈµ |
| 1S173 | ƆÈÈµ |
| 2035 | ƆÈÈµ |
| 2135 | ƆÈÈµ |
| ECG5920 | ƆÈÈµ |
| R2160 | ƆÈÈµ |

| | |
|------------|------|
| S2040 | ΘÈÊμ |
| S2140 | ΘÈÊμ |
| SRK20/04 | ΘÈÊμ |
| 20FR40 | ÑÈÊμ |
| MR2004SR | ÑÈÊμ |
| R2035 | ÑÈÊμ |
| R2140 | ÑÈÊμ |
| 10F50 | ÈÈÊμ |
| 2045 | ÈÈÊμ |
| 2145 | ÈÈÊμ |
| BYX38-600 | ÈÈÊμ |
| S2045 | ÈÈÊμ |
| S2160 | ÈÈÊμ |
| 1N3622R | ÉÈÊμ |
| BYX26-6OOR | ÉÈÊμ |
| MR2006SR | ÉÈÊμ |
| R2060 | ÉÈÊμ |
| SK10429 | ÉÈÊμ |
| 2080 | ÈÈÊμ |
| ECG5928 | ÈÈÊμ |
| S2080 | ÈÈÊμ |
| SKR25/08 | ÈÈÊμ |
| ECG5929 | ÈÈÊμ |
| R2080 | ÈÈÊμ |
| SK10431 | ÈÈÊμ |
| BYX25-1000 | ÌÈÊμ |
| MR2010S | ÌÈÊμ |
| S2190 | ÌÈÊμ |
| ECG5933 | ÍÈÊμ |
| R20100 | ÍÈÊμ |
| SK10433 | ÍÈÊμ |
| DD25F-20 | ÎÈÊμ |
| DD31N1200K | ÎÈÊμ |
| DD40F-40 | ÎÈÊμ |
| DD55F-40 | ÎÈÊμ |
| DDDD25-934 | ÎÈÊμ |
| DFDD40-934 | ÎÈÊμ |
| DJDD18-934 | ÎÈÊμ |
| DLDD25-934 | ÎÈÊμ |
| IRKD56-04 | ÎÈÊμ |
| IRKD56-12 | ÎÈÊμ |
| MDD25-12N1 | ÎÈÊμ |
| MDD42-12N1 | ÎÈÊμ |
| NTE6220 | ÎÈÊμ |
| RM60DZH | ÎÈÊμ |
| U184A | ÎÈÊμ |
| U184E | ÎÈÊμ |
| U254D | ÎÈÊμ |
| U404B | ÎÈÊμ |

| | |
|--------------|------|
| U404F | ÎÊÊµ |
| U554D | ÎÊÊµ |
| W4D45D | ÎÊÊµ |
| W4D45PB | ÎÊÊµ |
| CD410899 | ÎÊÊµ |
| DD64N400K | ÎÊÊµ |
| DD70F-40 | ÎÊÊµ |
| DD85N400K | ÎÊÊµ |
| DD90F-80 | ÎÊÊµ |
| IRDK71-06 | ÎÊÊµ |
| IRKD71-10 | ÎÊÊµ |
| IRKD90-10 | ÎÊÊµ |
| MDD95A12N | ÎÊÊµ |
| P70D30U | ÎÊÊµ |
| SK10435 | ÎÊÊµ |
| SKKD80/12 | ÎÊÊµ |
| U904D | ÎÊÊµ |
| W4D80D | ÎÊÊµ |
| W4D80PB | ÎÊÊµ |
| LTL-9233A | ÊÊÊµ |
| GLPHY4 | ÊÊÊµ |
| SK10440 | ÊÊÊµ |
| MV54173 | ÊÊÊµ |
| LTL53173 | ÎÊÊµ |
| ECG6362 | ÎÊÊµ |
| NTE6363 | ÎÊÊµ |
| SK10445 | ÎÊÊµ |
| LTL57173 | ÐÊÊµ |
| 240E05 | ÑÊÊµ |
| 240E20 | ÑÊÊµ |
| 240E60 | ÑÊÊµ |
| 275E05 | ÑÊÊµ |
| 275E20 | ÑÊÊµ |
| 275E60 | ÑÊÊµ |
| A190PE | ÑÊÊµ |
| PR9116 | ÑÊÊµ |
| PR9120 | ÑÊÊµ |
| PR9124 | ÑÊÊµ |
| PR9139 | ÑÊÊµ |
| PR9143 | ÑÊÊµ |
| PR9147 | ÑÊÊµ |
| R7001403XXUA | ÑÊÊµ |
| R7001603XXUA | ÑÊÊµ |
| SKR240/02 | ÑÊÊµ |
| SKR240/14 | ÑÊÊµ |
| SKR320/08 | ÑÊÊµ |
| UPC451G | ÑÊÊµ |
| NTE6107 | ÈÌÊµ |
| PR9117R | ÈÌÊµ |

| | |
|----------------|------|
| PR9122R | ÈìÈμ |
| PR9126R | ÈìÈμ |
| PR9141R | ÈìÈμ |
| PR9145R | ÈìÈμ |
| PR9149R | ÈìÈμ |
| R7010404 | ÈìÈμ |
| R7010803UA | ÈìÈμ |
| R7011403XXUA | ÈìÈμ |
| R7011603 | ÈìÈμ |
| R7011604UA | ÈìÈμ |
| SKN240/02 | ÈìÈμ |
| SKN240/14 | ÈìÈμ |
| TA7750 | ËîÈμ |
| SK10496 | ÏËÈμ |
| ECG576 | ÑÐÈμ |
| FE5D | ÑÐÈμ |
| FR503 | ÑÐÈμ |
| GI822 | ÑÐÈμ |
| MR822 | ÑÐÈμ |
| MUR415 | ÑÐÈμ |
| RG4 | ÑÐÈμ |
| S3A3F | ÑÐÈμ |
| S5A2F | ÑÐÈμ |
| SF36 | ÑÐÈμ |
| SF50-02 | ÑÐÈμ |
| SF54 | ÑÐÈμ |
| SHER305 | ÑÐÈμ |
| BYT11-600* | ÈÇÈμ |
| BYT13-800 | ÈÇÈμ |
| FR307 | ÈÇÈμ |
| GI828 | ÈÇÈμ |
| MUR460 | ÈÇÈμ |
| RG3K | ÈÇÈμ |
| S3A5F | ÈÇÈμ |
| S5A6F | ÈÇÈμ |
| BYT28-400 | ÉÇÈμ |
| BYT79-500 | ÉÇÈμ |
| F6P30F | ÉÇÈμ |
| FEP16JT | ÉÇÈμ |
| MUR1640CT | ÉÇÈμ |
| RL1605C | ÉÇÈμ |
| BYV74-400 | ÊÇÈμ |
| FEP30GP | ÊÇÈμ |
| FMG-24S | ÊÇÈμ |
| MUR3050PT | ÊÇÈμ |
| 0053-015-71100 | ÊËÈμ |
| 05Z10 | ÊËÈμ |
| 06200031 | ÊËÈμ |
| 1/4A10A | ÊËÈμ |

Sheet1

| | |
|--------------|------|
| 1/4M10Z5 | ÊÈËμ |
| 103-279-19 | ÊÈËμ |
| 103-309-01A | ÊÈËμ |
| 103-Z9010 | ÊÈËμ |
| 10N2 | ÊÈËμ |
| 10N3(ZENER) | ÊÈËμ |
| 1155-5636 | ÊÈËμ |
| 1193-4171 | ÊÈËμ |
| 1257-4520 | ÊÈËμ |
| 13-14094-60 | ÊÈËμ |
| 134882256332 | ÊÈËμ |
| 156217 | ÊÈËμ |
| 1N1932 | ÊÈËμ |
| 1N1986 | ÊÈËμ |
| 1N226A | ÊÈËμ |
| 1N4104 | ÊÈËμ |
| 1N5530 | ÊÈËμ |
| 1N5736B | ÊÈËμ |
| 1N6000A | ÊÈËμ |
| 1N6091B | ÊÈËμ |
| 1N714B | ÊÈËμ |
| 1N765 | ÊÈËμ |
| 1N951 | ÊÈËμ |
| 1N961B | ÊÈËμ |
| 1S335S | ÊÈËμ |
| 1S759 | ÊÈËμ |
| 200X8220-851 | ÊÈËμ |
| 2012222020 | ÊÈËμ |
| 2331831 | ÊÈËμ |
| 25B10 | ÊÈËμ |
| 25T10 | ÊÈËμ |
| 264P22205 | ÊÈËμ |
| 264P464060 | ÊÈËμ |
| 37 SZ-RD10EB | ÊÈËμ |
| 407-054-0008 | ÊÈËμ |
| 46-862634-3 | ÊÈËμ |
| 48-82256C32 | ÊÈËμ |
| 4890210A59 | ÊÈËμ |
| 48X90229A75 | ÊÈËμ |
| 4T10 | ÊÈËμ |
| 5302541006 | ÊÈËμ |
| 5520 | ÊÈËμ |
| 57-100 | ÊÈËμ |
| 65-10813-01 | ÊÈËμ |
| 66SZ-RD10EB3 | ÊÈËμ |
| 8-719-102-90 | ÊÈËμ |
| 8-719-119-17 | ÊÈËμ |
| 99201-116 | ÊÈËμ |
| AP10.0 | ÊÈËμ |

| | |
|--------------|------|
| AZ961A | ÊËËμ |
| BZX71C10 | ÊËËμ |
| BZY83D10 | ÊËËμ |
| BZY94C10 | ÊËËμ |
| DGGZA10-T | ÊËËμ |
| DNRD10E-B3 | ÊËËμ |
| EA16X424 | ÊËËμ |
| EQA01-10 | ÊËËμ |
| EQA02-10(A) | ÊËËμ |
| EQA02-10-C | ÊËËμ |
| EQA02-10AB | ÊËËμ |
| EQA02-10CDA | ÊËËμ |
| EQA0210C | ÊËËμ |
| EW16X375 | ÊËËμ |
| EX0047TA | ÊËËμ |
| GZA10 | ÊËËμ |
| HEP-Z0220A | ÊËËμ |
| HZ-11B1 | ÊËËμ |
| HZ11A1 | ÊËËμ |
| MA1100-H | ÊËËμ |
| MA4100(M) | ÊËËμ |
| MA4100-L | ÊËËμ |
| MA4100MY | ÊËËμ |
| MZ1010 | ÊËËμ |
| MZ310-C1 | ÊËËμ |
| MZ4697 | ÊËËμ |
| R10EB | ÊËËμ |
| RD-10E(B) | ÊËËμ |
| RD10E-B3 | ÊËËμ |
| RD10E-NE | ÊËËμ |
| RD10EB2 | ÊËËμ |
| RD10EN3 | ÊËËμ |
| RD10ESB1 | ÊËËμ |
| RD10JB2 | ÊËËμ |
| RD10JSB2 | ÊËËμ |
| RD11AM | ÊËËμ |
| RZ0220 | ÊËËμ |
| TCG5019A | ÊËËμ |
| UZ10BL | ÊËËμ |
| VZ-096C | ÊËËμ |
| VZ-098A | ÊËËμ |
| VZ-098E | ÊËËμ |
| VZ-100C | ÊËËμ |
| WEP1420/5019 | ÊËËμ |
| WZ-098A | ÊËËμ |
| YZ1100 | ÊËËμ |
| Z10A(ZENER) | ÊËËμ |
| ZM10A | ÊËËμ |
| 001-023035 | ÊËËμ |

| | |
|-----------------|------|
| 070-024 | ËËËμ |
| 1040-09 | ËËËμ |
| 10EB1 | ËËËμ |
| 1181-3268 | ËËËμ |
| 126863 | ËËËμ |
| 130044 | ËËËμ |
| 145-100 | ËËËμ |
| 179-4 | ËËËμ |
| 190404 | ËËËμ |
| 1M10Z | ËËËμ |
| 1M10ZS5 | ËËËμ |
| 1N1523A | ËËËμ |
| 1N1876 | ËËËμ |
| 1N2036-2 | ËËËμ |
| 1N3020A | ËËËμ |
| 1N3679B | ËËËμ |
| 1N4295 | ËËËμ |
| 1N4327B | ËËËμ |
| 1N4632 | ËËËμ |
| 1N524DB ZENER | ËËËμ |
| 1R10 | ËËËμ |
| 1S1718/4454C | ËËËμ |
| 1S2117A | ËËËμ |
| 1S3010 | ËËËμ |
| 1TA10 | ËËËμ |
| 1Z10A | ËËËμ |
| 1ZC10T5 | ËËËμ |
| 1ZM10T5 | ËËËμ |
| 2008220125 | ËËËμ |
| 21M307 | ËËËμ |
| 23Z6F | ËËËμ |
| 262111 | ËËËμ |
| 26810-52 | ËËËμ |
| 35-004-0 | ËËËμ |
| 42020414 | ËËËμ |
| 44T-100-116 | ËËËμ |
| 46-86323-3 | ËËËμ |
| 481-0227 | ËËËμ |
| 48S155054 ZENER | ËËËμ |
| 523-2005-100 | ËËËμ |
| 530145-100 | ËËËμ |
| 561-2557-142 | ËËËμ |
| 5632-HZ11A | ËËËμ |
| 58840-117 | ËËËμ |
| 66F1001 | ËËËμ |
| 7JZ10 | ËËËμ |
| 7ZM10A | ËËËμ |
| 8-719-937-10 | ËËËμ |
| 9-4 | ËËËμ |

| | |
|---------------|------|
| 988050 | ËËËμ |
| 99202-216 | ËËËμ |
| APD10.0B | ËËËμ |
| AZ-098A | ËËËμ |
| AZ-098E | ËËËμ |
| AZ-100C | ËËËμ |
| AZ10 | ËËËμ |
| BZX83C10 | ËËËμ |
| CHZ-10 | ËËËμ |
| CX0051 | ËËËμ |
| CZD010 | ËËËμ |
| DX0981 | ËËËμ |
| DZT100 | ËËËμ |
| EA16X157 | ËËËμ |
| EE5A-10 | ËËËμ |
| EQB01-10 | ËËËμ |
| G01-012-F | ËËËμ |
| GLA100A | ËËËμ |
| HD30001200 | ËËËμ |
| HHL10 | ËËËμ |
| IDA1Z10B | ËËËμ |
| IX1-10 | ËËËμ |
| KS100A | ËËËμ |
| KS42A | ËËËμ |
| KVR10 | ËËËμ |
| LR100C | ËËËμ |
| LZ10 | ËËËμ |
| M4Z10-20 | ËËËμ |
| MA2100-A | ËËËμ |
| MC6014 | ËËËμ |
| MEZ1-10 | ËËËμ |
| MLNA310A | ËËËμ |
| MTZ614 | ËËËμ |
| MZ1000-13 | ËËËμ |
| MZ92-10A | ËËËμ |
| NTE140A | ËËËμ |
| PD6014 | ËËËμ |
| PL10Z | ËËËμ |
| PS1513 | ËËËμ |
| PS1517 | ËËËμ |
| QB110DV | ËËËμ |
| RA-26 QUASAR | ËËËμ |
| RD10EB-0.4W | ËËËμ |
| RD10FBD | ËËËμ |
| RH-EX0023GEZZ | ËËËμ |
| RT-241 | ËËËμ |
| RZ10 | ËËËμ |
| S6-10A | ËËËμ |
| SK3061 | ËËËμ |

| | |
|-------------|------|
| SPP101 | ËËËμ |
| SZL9 | ËËËμ |
| TMD08 | ËËËμ |
| TVS-RD11A | ËËËμ |
| TZ1-10 | ËËËμ |
| UZ8810 | ËËËμ |
| VHEWZ-1001F | ËËËμ |
| W1-098 | ËËËμ |
| W4-098 | ËËËμ |
| W9-098 | ËËËμ |
| WA-098C | ËËËμ |
| WA-100B | ËËËμ |
| WB-098A | ËËËμ |
| WB-100 | ËËËμ |
| WB-100D | ËËËμ |
| WC-098C | ËËËμ |
| WC-100B | ËËËμ |
| WD-098A | ËËËμ |
| WD-100 | ËËËμ |
| WD-100D | ËËËμ |
| WE-098C | ËËËμ |
| WE-100B | ËËËμ |
| WEP1110 | ËËËμ |
| WF-098A | ËËËμ |
| WF-100 | ËËËμ |
| WF-100D | ËËËμ |
| WG-098C | ËËËμ |
| WG-100B | ËËËμ |
| WH-098A | ËËËμ |
| WH-100 | ËËËμ |
| WH-100D | ËËËμ |
| WI-098C | ËËËμ |
| WI-100B | ËËËμ |
| WJ-098A | ËËËμ |
| WJ-100 | ËËËμ |
| WJ-100D | ËËËμ |
| WK-098C | ËËËμ |
| WK-100B | ËËËμ |
| WL-098A | ËËËμ |
| WL-100 | ËËËμ |
| WL-100D | ËËËμ |
| WM-098C | ËËËμ |
| WM-100B | ËËËμ |
| WN-098A | ËËËμ |
| WN-100 | ËËËμ |
| WN-100D | ËËËμ |
| WO-098C | ËËËμ |
| WO-100B | ËËËμ |
| WP-098A | ËËËμ |

| | |
|----------|------|
| WP-100 | ÈÈÈμ |
| WP-100D | ÈÈÈμ |
| WQ-098C | ÈÈÈμ |
| WQ-100B | ÈÈÈμ |
| WR-098A | ÈÈÈμ |
| WR-100 | ÈÈÈμ |
| WR-100D | ÈÈÈμ |
| WS-098C | ÈÈÈμ |
| WS-100B | ÈÈÈμ |
| WT-098A | ÈÈÈμ |
| WT-100 | ÈÈÈμ |
| WT-100D | ÈÈÈμ |
| WU-098C | ÈÈÈμ |
| WU-100B | ÈÈÈμ |
| WV-098A | ÈÈÈμ |
| WV-100 | ÈÈÈμ |
| WV-100D | ÈÈÈμ |
| WW-098C | ÈÈÈμ |
| WW-100B | ÈÈÈμ |
| WX-098A | ÈÈÈμ |
| WX-100 | ÈÈÈμ |
| WX-100D | ÈÈÈμ |
| WY-098C | ÈÈÈμ |
| WY-100B | ÈÈÈμ |
| WZ533 | ÈÈÈμ |
| XZ100 | ÈÈÈμ |
| Z0413 | ÈÈÈμ |
| Z10 | ÈÈÈμ |
| Z1210 | ÈÈÈμ |
| Z1D10 | ÈÈÈμ |
| ZB1-10 | ÈÈÈμ |
| ZB10X | ÈÈÈμ |
| ZE10 | ÈÈÈμ |
| ZP10 | ÈÈÈμ |
| ZZ10 | ÈÈÈμ |
| 1.5JZ10 | ÌÈÈμ |
| 1.5JZ10D | ÌÈÈμ |
| 1.5Z10 | ÌÈÈμ |
| 1.5Z10D | ÌÈÈμ |
| 1310 | ÌÈÈμ |
| 1N3789 | ÌÈÈμ |
| 1N4832 | ÌÈÈμ |
| 1N5020 | ÌÈÈμ |
| 1N5347A | ÌÈÈμ |
| 1N5925A | ÌÈÈμ |
| 1S4010A | ÌÈÈμ |
| 2VR10B | ÌÈÈμ |
| 3R10B | ÌÈÈμ |
| 3TZ10C | ÌÈÈμ |

| | |
|--------------|------|
| 3VR10B | ÌÈÈμ |
| 5ZS10B | ÌÈÈμ |
| 96-5250-07 | ÌÈÈμ |
| BZY95C10 | ÌÈÈμ |
| ECG5125 | ÌÈÈμ |
| LMZ10 | ÌÈÈμ |
| LMZX10A | ÌÈÈμ |
| RZ2514 | ÌÈÈμ |
| TZC10B | ÌÈÈμ |
| UZ710 | ÌÈÈμ |
| Z2C10 | ÌÈÈμ |
| ZAC10A | ÌÈÈμ |
| ZC2010 | ÌÈÈμ |
| 1/4A110A | ÍÈÈμ |
| 1/4M110Z5 | ÍÈÈμ |
| 103-Z9018 | ÍÈÈμ |
| 1N5272A | ÍÈÈμ |
| 1N6025 | ÍÈÈμ |
| 1N739A | ÍÈÈμ |
| 1N986B | ÍÈÈμ |
| 25T110B | ÍÈÈμ |
| 4T110A | ÍÈÈμ |
| 99201-241 | ÍÈÈμ |
| HM110A | ÍÈÈμ |
| SK110A | ÍÈÈμ |
| 17-2099 | ÎÈÈμ |
| 1A110MA | ÎÈÈμ |
| 1C110Z | ÎÈÈμ |
| 1E110Z5 | ÎÈÈμ |
| 1M110ZS10 | ÎÈÈμ |
| 1N1796A | ÎÈÈμ |
| 1N3704A | ÎÈÈμ |
| 1N4187B | ÎÈÈμ |
| 1N4429 | ÎÈÈμ |
| 1N5588A | ÎÈÈμ |
| 1R110B | ÎÈÈμ |
| 1T110A ZENER | ÎÈÈμ |
| 1TA110B | ÎÈÈμ |
| 1Z110C | ÎÈÈμ |
| 1ZM110T5 | ÎÈÈμ |
| 217 OLSON | ÎÈÈμ |
| 4728 | ÎÈÈμ |
| 50Z110B | ÎÈÈμ |
| 530073-1020 | ÎÈÈμ |
| 75N110 | ÎÈÈμ |
| 75Z110C | ÎÈÈμ |
| 7ZM110B | ÎÈÈμ |
| CXL151 | ÎÈÈμ |
| DL8-110B | ÎÈÈμ |

| | |
|----------------|------|
| ECG151A | ÎÈËμ |
| EVR110A | ÎÈËμ |
| GXI111 | ÎÈËμ |
| HHL110L | ÎÈËμ |
| IT110 ZENER | ÎÈËμ |
| ITA110A | ÎÈËμ |
| KYZ1-110P | ÎÈËμ |
| M4728 | ÎÈËμ |
| MEZ1-110F | ÎÈËμ |
| PL110Z | ÎÈËμ |
| QRT-256 | ÎÈËμ |
| RE254 | ÎÈËμ |
| RT-256 SPRAGUE | ÎÈËμ |
| SK110V | ÎÈËμ |
| SPG151 | ÎÈËμ |
| TZ1-110 | ÎÈËμ |
| TZ110C | ÎÈËμ |
| UZ8211 | ÎÈËμ |
| VR110B | ÎÈËμ |
| Z1A-110 | ÎÈËμ |
| ZB1-110 | ÎÈËμ |
| ZD110A | ÎÈËμ |
| ZE110B | ÎÈËμ |
| ZJ110 | ÎÈËμ |
| ZO-110A | ÎÈËμ |
| ZP110 | ÎÈËμ |
| ZQ110A | ÎÈËμ |
| ZS110B | ÎÈËμ |
| ZU110 | ÎÈËμ |
| ZV110A | ÎÈËμ |
| ZY110B | ÎÈËμ |
| 1.5JZ110A | ÎÈËμ |
| 1.5R110A | ÎÈËμ |
| 1.5Z110B | ÎÈËμ |
| 1N3814 | ÎÈËμ |
| 1N4857 | ÎÈËμ |
| 1N5096 | ÎÈËμ |
| 1N5379BE | ÎÈËμ |
| 1N5950B | ÎÈËμ |
| 1S4110A | ÎÈËμ |
| 2VR110B | ÎÈËμ |
| 3R110B | ÎÈËμ |
| 3TZ110C | ÎÈËμ |
| 3VR110B | ÎÈËμ |
| DZ770619A | ÎÈËμ |
| LMZ110-20 | ÎÈËμ |
| NTE5157A | ÎÈËμ |
| UZ111 | ÎÈËμ |
| UZ5211 | ÎÈËμ |

| | |
|--------------|------|
| ZCC110 | ÏËËμ |
| 1N3993R | ÐËËμ |
| 53Z6A | ÐËËμ |
| RE136 | ÐËËμ |
| Z3B3.9R | ÐËËμ |
| 10Z3.9T20 | ÑËËμ |
| 1N1588A | ÑËËμ |
| 1N3993A | ÑËËμ |
| 3Z3.9T5 | ÑËËμ |
| HEP-Z3500 | ÑËËμ |
| 10M4.3AZ5 | ÈËËμ |
| 54Z6 | ÈËËμ |
| NTE5175A | ÈËËμ |
| Z3B4.3R | ÈËËμ |
| 134882137805 | ÉËËμ |
| 3Z4.3T10 | ÉËËμ |
| ECG5175AK | ÉËËμ |
| SK117 | ÉËËμ |
| 1N1482 | ÊËËμ |
| 55Z6A | ÊËËμ |
| RE138 | ÊËËμ |
| Z3B4.7R | ÊËËμ |
| 1N1589 | ËËËμ |
| 1N2041 | ËËËμ |
| 1N3995A | ËËËμ |
| 3Z4.7T5 | ËËËμ |
| RD5CM | ËËËμ |
| Z3B4.7 | ËËËμ |
| 02Z11A | ÏËËμ |
| 05Z11Y | ÏËËμ |
| 06200114 | ÏËËμ |
| 06200223 | ÏËËμ |
| 0A126/10 | ÏËËμ |
| 1/4M11Z5 | ÏËËμ |
| 1146S(ZENER) | ÏËËμ |
| 1188-0101 | ÏËËμ |
| 11B2 | ÏËËμ |
| 11N1 | ÏËËμ |
| 1266-2334 | ÏËËμ |
| 147220 | ÏËËμ |
| 152472 | ÏËËμ |
| 158153 | ÏËËμ |
| 1N1314A | ÏËËμ |
| 1N5241B | ÏËËμ |
| 1N5737 | ÏËËμ |
| 1N6001 | ÏËËμ |
| 1N715A | ÏËËμ |
| 1N962B | ÏËËμ |
| 1S473 ZENER | ÏËËμ |

| | |
|---------------|------|
| 1SZ55-C11 | ιÉÈμ |
| 21-3694 | ιÉÈμ |
| 25N11 | ιÉÈμ |
| 29SZ-RD11EB2 | ιÉÈμ |
| 46-861547-3 | ιÉÈμ |
| 48-90343A30 | ιÉÈμ |
| 4890210A30 | ιÉÈμ |
| 48S155298 | ιÉÈμ |
| 48X90445A52 | ιÉÈμ |
| 4M11Z5 | ιÉÈμ |
| 5301571110 | ιÉÈμ |
| 57-110 | ιÉÈμ |
| 8-719-100-61 | ιÉÈμ |
| 8-719-111-26 | ιÉÈμ |
| 99201-217 | ιÉÈμ |
| AP11.0 | ιÉÈμ |
| BZX46C11 | ιÉÈμ |
| BZX83C-11 | ιÉÈμ |
| BZY94C11 | ιÉÈμ |
| D9200110B3 | ιÉÈμ |
| D94TA110J3 | ιÉÈμ |
| EA16X495 | ιÉÈμ |
| EQA01-11 | ιÉÈμ |
| EQA01-11SV | ιÉÈμ |
| EQA02-11A | ιÉÈμ |
| EW16X116 | ιÉÈμ |
| EW16X608 | ιÉÈμ |
| GZA11 | ιÉÈμ |
| GZA11U | ιÉÈμ |
| H-EX0021TA | ιÉÈμ |
| HZ-11(C)TZ | ιÉÈμ |
| HZ-11B | ιÉÈμ |
| HZ11B-2 | ιÉÈμ |
| HZ11C-3 | ιÉÈμ |
| HZ11C3 | ιÉÈμ |
| MA1110-H | ιÉÈμ |
| MA1110TA | ιÉÈμ |
| MA4110M | ιÉÈμ |
| NT55C11 | ιÉÈμ |
| RD-11EB | ιÉÈμ |
| RD11AN | ιÉÈμ |
| RD11E(B3) | ιÉÈμ |
| RD11E-L2 | ιÉÈμ |
| RD11EB2 | ιÉÈμ |
| RD11EB3 | ιÉÈμ |
| RD11EM | ιÉÈμ |
| RH-EX0021TAZZ | ιÉÈμ |
| RZ0222 | ιÉÈμ |
| TM5020A | ιÉÈμ |

| | |
|--------------|------|
| TVSQA01-11SE | ΐΈΈμ |
| TVSRD11EB3 | ΐΈΈμ |
| VZ-105B | ΐΈΈμ |
| VZ-110 | ΐΈΈμ |
| VZ-110D | ΐΈΈμ |
| WEP1421/5020 | ΐΈΈμ |
| WZ110 | ΐΈΈμ |
| Z0B11 | ΐΈΈμ |
| Z11BL | ΐΈΈμ |
| ZM11B | ΐΈΈμ |
| 06200032 | ΐΈΈμ |
| 09-306429 | ΐΈΈμ |
| 103-Z9042 | ΐΈΈμ |
| 11ZM11T5 | ΐΈΈμ |
| 13-31014-26 | ΐΈΈμ |
| 147614 | ΐΈΈμ |
| 16SZ-AW01-11 | ΐΈΈμ |
| 1M11Z5 | ΐΈΈμ |
| 1N1772A | ΐΈΈμ |
| 1N3680 | ΐΈΈμ |
| 1N4163A | ΐΈΈμ |
| 1N4328B | ΐΈΈμ |
| 1N4633 | ΐΈΈμ |
| 1N5564 | ΐΈΈμ |
| 1R11A | ΐΈΈμ |
| 1S2011A | ΐΈΈμ |
| 1S3011 | ΐΈΈμ |
| 1TA11A | ΐΈΈμ |
| 1Z11A | ΐΈΈμ |
| 1ZC11T10 | ΐΈΈμ |
| 21A037-020 | ΐΈΈμ |
| 2RS12-10 | ΐΈΈμ |
| 2RS12A-1 | ΐΈΈμ |
| 2RS12AB | ΐΈΈμ |
| 2RS12G | ΐΈΈμ |
| 2RS12P | ΐΈΈμ |
| 3L4-3505-4 | ΐΈΈμ |
| 46-861396-3 | ΐΈΈμ |
| 48-155048 | ΐΈΈμ |
| 48M355062 | ΐΈΈμ |
| 48S155312 | ΐΈΈμ |
| 6615000200 | ΐΈΈμ |
| 7ZM1 | ΐΈΈμ |
| 8-719-930-11 | ΐΈΈμ |
| 93A39-44 | ΐΈΈμ |
| A0414 | ΐΈΈμ |
| AW01-11 | ΐΈΈμ |
| AZ-110C | ΐΈΈμ |
| AZ11 | ΐΈΈμ |

| | |
|---------------|------|
| CZ1-11 | ÍÉËμ |
| DZ1110 | ÍÉËμ |
| ECG5074 | ÍÉËμ |
| ELP11 | ÍÉËμ |
| EQB01-11Q(ZD) | ÍÉËμ |
| GEZD-11 | ÍÉËμ |
| HEP-Z0414 | ÍÉËμ |
| ITA11A | ÍÉËμ |
| KS110A | ÍÉËμ |
| LZZ1-11 | ÍÉËμ |
| MC6015 | ÍÉËμ |
| MEZ1-11 | ÍÉËμ |
| NTE5074A | ÍÉËμ |
| QA01-115E | ÍÉËμ |
| QA111SEV | ÍÉËμ |
| RD11FB | ÍÉËμ |
| REN5074 | ÍÉËμ |
| RT-242 | ÍÉËμ |
| SK11V | ÍÉËμ |
| SZ-AW01-11 | ÍÉËμ |
| SZ11 | ÍÉËμ |
| TVS1N4741 | ÍÉËμ |
| TVSQA111SE | ÍÉËμ |
| UZ1-11 | ÍÉËμ |
| VR11 | ÍÉËμ |
| W2-110 | ÍÉËμ |
| WA-110 | ÍÉËμ |
| WA-110D | ÍÉËμ |
| WB-110C | ÍÉËμ |
| WC-110B | ÍÉËμ |
| WD-110A | ÍÉËμ |
| WE-110 | ÍÉËμ |
| WE-110D | ÍÉËμ |
| WF-110B | ÍÉËμ |
| WG-110A | ÍÉËμ |
| WH-110 | ÍÉËμ |
| WH-110D | ÍÉËμ |
| WI-110C | ÍÉËμ |
| WJ-110B | ÍÉËμ |
| WK-110A | ÍÉËμ |
| WL-110 | ÍÉËμ |
| WL-110D | ÍÉËμ |
| WM-110C | ÍÉËμ |
| WN-110B | ÍÉËμ |
| WO-110A | ÍÉËμ |
| WP-110 | ÍÉËμ |
| WP-110D | ÍÉËμ |
| WQ-110C | ÍÉËμ |
| WR-110B | ÍÉËμ |

| | |
|--------------|------|
| WS-110A | ÍÉËμ |
| WT-110 | ÍÉËμ |
| WT-110D | ÍÉËμ |
| WU-110C | ÍÉËμ |
| WV-110B | ÍÉËμ |
| WW-110A | ÍÉËμ |
| WX-110 | ÍÉËμ |
| WX-110D | ÍÉËμ |
| WY-110C | ÍÉËμ |
| Z11A | ÍÉËμ |
| ZB11A | ÍÉËμ |
| ZD11B | ÍÉËμ |
| ZPY11 | ÍÉËμ |
| 111Z4 | ÍÉËμ |
| 1E11Z10 | ÍÉËμ |
| 1N3581 | ÍÉËμ |
| 1N3582B | ÍÉËμ |
| 1N4299 | ÍÉËμ |
| 1N4583 | ÍÉËμ |
| 1N492A | ÍÉËμ |
| 1N493B | ÍÉËμ |
| 1N942 | ÍÉËμ |
| 1N946 | ÍÉËμ |
| 1T11.5 | ÍÉËμ |
| 1TA11.5A | ÍÉËμ |
| 21A103-045 | ÍÉËμ |
| 25T115B | ÍÉËμ |
| 4-2020-12300 | ÍÉËμ |
| 46-86504-3 | ÍÉËμ |
| 48-137188 | ÍÉËμ |
| 4T115A | ÍÉËμ |
| 50Z11B | ÍÉËμ |
| 71411-1 | ÍÉËμ |
| 75Z11C | ÍÉËμ |
| AZ-115 | ÍÉËμ |
| AZ-115D | ÍÉËμ |
| CZ1-115 | ÍÉËμ |
| D3N | ÍÉËμ |
| DS189 | ÍÉËμ |
| EE5A-115 | ÍÉËμ |
| EVR11A | ÍÉËμ |
| FA8005 | ÍÉËμ |
| GEZD-11.5 | ÍÉËμ |
| HD3000109-0 | ÍÉËμ |
| HD30010090 | ÍÉËμ |
| HHL115 | ÍÉËμ |
| IX1-115 | ÍÉËμ |
| LPM11A | ÍÉËμ |
| MEZ1-115 | ÍÉËμ |

| | |
|-----------|------|
| MZ500-17 | ÎÉËμ |
| PZ1-115 | ÎÉËμ |
| RL7-11.5 | ÎÉËμ |
| SK11V5 | ÎÉËμ |
| SPG141 | ÎÉËμ |
| SVM11020 | ÎÉËμ |
| SZ11.0 | ÎÉËμ |
| TVSZB1-11 | ÎÉËμ |
| UZL-115 | ÎÉËμ |
| VZ-115C | ÎÉËμ |
| W2-115 | ÎÉËμ |
| WA-115 | ÎÉËμ |
| WA-115D | ÎÉËμ |
| WB-115C | ÎÉËμ |
| WC-115B | ÎÉËμ |
| WD-115A | ÎÉËμ |
| WE-115 | ÎÉËμ |
| WE-115D | ÎÉËμ |
| WF-115B | ÎÉËμ |
| WG-115A | ÎÉËμ |
| WH-115 | ÎÉËμ |
| WH-115D | ÎÉËμ |
| WI-115C | ÎÉËμ |
| WJ-115B | ÎÉËμ |
| WK-115A | ÎÉËμ |
| WL-115 | ÎÉËμ |
| WL-115D | ÎÉËμ |
| WM-115C | ÎÉËμ |
| WN-115B | ÎÉËμ |
| WO-115A | ÎÉËμ |
| WP-115 | ÎÉËμ |
| WP-115D | ÎÉËμ |
| WQ-115C | ÎÉËμ |
| WR-115B | ÎÉËμ |
| WS-115A | ÎÉËμ |
| WT-115 | ÎÉËμ |
| WT-115D | ÎÉËμ |
| WU-115C | ÎÉËμ |
| WV-115B | ÎÉËμ |
| WW-115A | ÎÉËμ |
| WX-115 | ÎÉËμ |
| WX-115D | ÎÉËμ |
| WX-330C | ÎÉËμ |
| WX-340B | ÎÉËμ |
| WY-115A | ÎÉËμ |
| WZ11.5 | ÎÉËμ |
| ZA11 | ÎÉËμ |
| ZB1-11 | ÎÉËμ |
| 1.5DKZ11 | ÎÉËμ |

| | |
|-------------|------|
| 1.5JZ11A | İÉĚμ |
| 1.5R11 | İÉĚμ |
| 1.5Z11A | İÉĚμ |
| 1311 | İÉĚμ |
| 1N4466 | İÉĚμ |
| 1N4959 | İÉĚμ |
| 1N5348 | İÉĚμ |
| 1N5926 | İÉĚμ |
| 1S4011 | İÉĚμ |
| 2VR11 | İÉĚμ |
| 3R11 | İÉĚμ |
| 3TZ11A | İÉĚμ |
| 3VR11 | İÉĚμ |
| 5ZS11A | İÉĚμ |
| CXL5126 | İÉĚμ |
| GE5ZD-11 | İÉĚμ |
| LMZ11A | İÉĚμ |
| MC6315A | İÉĚμ |
| ZAC11B | İÉĚμ |
| 10M5.1AZ5 | ĐÉĚμ |
| 1N4240 | ĐÉĚμ |
| REN5177 | ĐÉĚμ |
| 1/4M120Z5 | ÑÉĚμ |
| 1N1945 | ÑÉĚμ |
| 1N1999A | ÑÉĚμ |
| 1N5273B | ÑÉĚμ |
| 1N6026 | ÑÉĚμ |
| 1N740A | ÑÉĚμ |
| 1N987B | ÑÉĚμ |
| 25T120B | ÑÉĚμ |
| 4T120B | ÑÉĚμ |
| 99201-42 | ÑÉĚμ |
| NTE5052A | ÑÉĚμ |
| WEP1459 | ÑÉĚμ |
| 13-33187-34 | ÈĚĚμ |
| 1M120Z5 | ÈĚĚμ |
| 1N1797A | ÈĚĚμ |
| 1N3098 | ÈĚĚμ |
| 1N4188 | ÈĚĚμ |
| 1N4353A | ÈĚĚμ |
| 1N4430B | ÈĚĚμ |
| 1R120 | ÈĚĚμ |
| 1S3120 | ÈĚĚμ |
| 1ZD120 | ÈĚĚμ |
| 229-1301-29 | ÈĚĚμ |
| 7J2120 | ÈĚĚμ |
| 7Z120C | ÈĚĚμ |
| AZ1-120 | ÈĚĚμ |
| DL8-120 | ÈĚĚμ |

| | |
|---------------|------|
| ELP120 | ÈÊËμ |
| HEP-Z0440 | ÈÊËμ |
| IEZ120D5 | ÈÊËμ |
| KYZ1-120 | ÈÊËμ |
| NTE5097A | ÈÊËμ |
| QRT-260 | ÈÊËμ |
| RH-EX0054CEZZ | ÈÊËμ |
| RZ1-120 | ÈÊËμ |
| SL8-120 | ÈÊËμ |
| UZ8112 | ÈÊËμ |
| VR120A | ÈÊËμ |
| ZA120B | ÈÊËμ |
| ZD120B | ÈÊËμ |
| 1.5BZ120 | ÉÊËμ |
| 1.5JZ120B | ÉÊËμ |
| 1.5R120A | ÉÊËμ |
| 1.5Z120B | ÉÊËμ |
| 1N3815 | ÉÊËμ |
| 1N4080A | ÉÊËμ |
| 1N4858B | ÉÊËμ |
| 1N5380A | ÉÊËμ |
| 1N5951A | ÉÊËμ |
| 1N5951GP | ÉÊËμ |
| 2VR120 | ÉÊËμ |
| 3R120 | ÉÊËμ |
| 3TZ120A | ÉÊËμ |
| 3VR120 | ÉÊËμ |
| AC120 | ÉÊËμ |
| ECG5158A | ÉÊËμ |
| LMZ120A | ÉÊËμ |
| RZ2547 | ÉÊËμ |
| TZC120B | ÉÊËμ |
| UZ5112 | ÉÊËμ |
| ZAC120A | ÉÊËμ |
| ZCC120B | ÉÊËμ |
| 1N1590A | ÈÊËμ |
| 1N3996 | ÈÊËμ |
| 3Z5.1T5 | ÈÊËμ |
| RD5D | ÈÊËμ |
| 10M5.6AZ5 | ÈÊËμ |
| 10T5.6B | ÈÊËμ |
| 1N1803B | ÈÊËμ |
| 57Z6A | ÈÊËμ |
| RE141 | ÈÊËμ |
| Z1304 | ÈÊËμ |
| 10T5.6RB | ÌÊËμ |
| 1N1590 | ÌÊËμ |
| 1N1803RA | ÌÊËμ |
| 1N3984 | ÌÊËμ |

| | |
|-----------------|------|
| 1S263 | ÌÊËμ |
| 561-2561-590 | ÌÊËμ |
| NTE5178AK | ÌÊËμ |
| RD6DM | ÌÊËμ |
| NTE5179A | ÍÊËμ |
| 1N2042-2 | ÎÊËμ |
| 1N3985 | ÎÊËμ |
| ECG5179AK | ÎÊËμ |
| RD6D | ÎÊËμ |
| 10M6.2AZ5 | ÏÊËμ |
| 10T6.2B | ÏÊËμ |
| 1N1804B | ÏÊËμ |
| 3T6.2A | ÏÊËμ |
| BZY74 | ÏÊËμ |
| RE143 | ÏÊËμ |
| Z3B6.2R | ÏÊËμ |
| 10Z6.2T10 | ÐÊËμ |
| 1N1804RA | ÐÊËμ |
| 1N3998 | ÐÊËμ |
| 3T6.2RB | ÐÊËμ |
| ECG5180AK | ÐÊËμ |
| RD7DL | ÐÊËμ |
| 0AZ224 | ÑÊËμ |
| 10PZ6.8A | ÑÊËμ |
| 10T6.8 | ÑÊËμ |
| 1N1805A | ÑÊËμ |
| 1N2970B | ÑÊËμ |
| 1N4194A | ÑÊËμ |
| 1S6006 | ÑÊËμ |
| ECG5181A | ÑÊËμ |
| RE144 | ÑÊËμ |
| 10RZ6.8 | ÈÊËμ |
| 10T6.8R | ÈÊËμ |
| 10Z6.8T20 | ÈÊËμ |
| 1N1602 | ÈÊËμ |
| 1N1805RB | ÈÊËμ |
| 1N2043A | ÈÊËμ |
| 1N2970RB | ÈÊËμ |
| 3Z6.8T10 | ÈÊËμ |
| ECG5181AK | ÈÊËμ |
| SK129 | ÈÊËμ |
| 0064-133XX-XXJX | ÉÊËμ |
| 03SZ-RD12EB(AU) | ÉÊËμ |
| 05Z12-Z | ÉÊËμ |
| 1/4A12A | ÉÊËμ |
| 1/4Z12T5 | ÉÊËμ |
| 103-308A | ÉÊËμ |
| 11115071 | ÉÊËμ |
| 1180-4457 | ÉÊËμ |

| | |
|-----------------|------|
| 1217-9339 | ÉËËμ |
| 12B | ÉËËμ |
| 12B3 | ÉËËμ |
| 12Y | ÉËËμ |
| 13-14094-79 | ÉËËμ |
| 134882256325 | ÉËËμ |
| 146846 | ÉËËμ |
| 149930 | ÉËËμ |
| 157-120 | ÉËËμ |
| 19SZ-WZ-120 | ÉËËμ |
| 1N1933A | ÉËËμ |
| 1N1987A | ÉËËμ |
| 1N3520 | ÉËËμ |
| 1N5242A | ÉËËμ |
| 1N5532B | ÉËËμ |
| 1N5858B | ÉËËμ |
| 1N665 | ÉËËμ |
| 1N716B | ÉËËμ |
| 1N963 | ÉËËμ |
| 1S2120 | ÉËËμ |
| 1S7120B | ÉËËμ |
| 2008222052 | ÉËËμ |
| 2012222129 | ÉËËμ |
| 21A037-001 | ÉËËμ |
| 2331155 | ÉËËμ |
| 25T12 | ÉËËμ |
| 264P19306 | ÉËËμ |
| 34SZ-UZ-12B | ÉËËμ |
| 46-862612-3 | ÉËËμ |
| 46-86677-3 | ÉËËμ |
| 4822-130-31096 | ÉËËμ |
| 4M12AZ5 | ÉËËμ |
| 4T12B | ÉËËμ |
| 530157-1120 | ÉËËμ |
| 5303371120 | ÉËËμ |
| 55SZ-RD12EB | ÉËËμ |
| 56SZ-WZ120(AU) | ÉËËμ |
| 71 SZ-RD12B(AU) | ÉËËμ |
| 71SZ-UZ-12B(AU) | ÉËËμ |
| 8-719-110-31 | ÉËËμ |
| 8-719-112-35 | ÉËËμ |
| 99201-118 | ÉËËμ |
| A71100411 | ÉËËμ |
| AP12.0 | ÉËËμ |
| AZ963A | ÉËËμ |
| BZX71C12 | ÉËËμ |
| BZX83C12 | ÉËËμ |
| BZY83D12 | ÉËËμ |
| BZY94C12 | ÉËËμ |

| | |
|---------------|------|
| E1208ZG | ÉËËμ |
| EQA-1212AB | ÉËËμ |
| EQA01-12Z | ÉËËμ |
| EQA02-11CDB | ÉËËμ |
| EW16X535 | ÉËËμ |
| FD-1029-GC | ÉËËμ |
| H-EX0047CE | ÉËËμ |
| HM12A | ÉËËμ |
| HZ-12(C) | ÉËËμ |
| HZ-12C | ÉËËμ |
| HZ12(B) | ÉËËμ |
| HZ12A | ÉËËμ |
| HZ12C-2L | ÉËËμ |
| MA1120-H | ÉËËμ |
| MA4120(M) | ÉËËμ |
| MA4120-L | ÉËËμ |
| MA4120MY | ÉËËμ |
| MZ212 | ÉËËμ |
| MZL312 | ÉËËμ |
| QA112R | ÉËËμ |
| QB112 | ÉËËμ |
| RD1212EB-T4 | ÉËËμ |
| RD12E(B1) | ÉËËμ |
| RD12E-B2 | ÉËËμ |
| RD12E-T2 | ÉËËμ |
| RD12EB(3)-T4 | ÉËËμ |
| RD12EB-T4 | ÉËËμ |
| RD12EB2M | ÉËËμ |
| RD12EBM | ÉËËμ |
| RD12ES-B3 | ÉËËμ |
| RD12ET2 | ÉËËμ |
| SK12A | ÉËËμ |
| SZ-UZ6.2B | ÉËËμ |
| TM5021A | ÉËËμ |
| TR12SB | ÉËËμ |
| TVSRD12EB1 | ÉËËμ |
| U2-12B | ÉËËμ |
| VHEHZ12C-2L-1 | ÉËËμ |
| VZ-120C | ÉËËμ |
| WEP1423/5021 | ÉËËμ |
| WZ-120(AU) | ÉËËμ |
| YZT120 | ÉËËμ |
| Z12B(ZENER) | ÉËËμ |
| ZM12B | ÉËËμ |
| 003-009700 | ÉËËμ |
| 03-933943 | ÉËËμ |
| 06200058 | ÉËËμ |
| 09-306391 | ÉËËμ |
| 0Z12T10 | ÉËËμ |

| | |
|----------------|------|
| 103-158 | ÊËËμ |
| 103-Z9003 | ÊËËμ |
| 1060-9568 | ÊËËμ |
| 120504 | ÊËËμ |
| 12B1(1 WATT) | ÊËËμ |
| 12B3(ZENER 1) | ÊËËμ |
| 12SZ-EQB01-12A | ÊËËμ |
| 13-14879-2 | ÊËËμ |
| 130328 | ÊËËμ |
| 1346-8970 | ÊËËμ |
| 14-515-03 | ÊËËμ |
| 144-7013-01 | ÊËËμ |
| 150363 | ÊËËμ |
| 16Z4 | ÊËËμ |
| 18-085002 | ÊËËμ |
| 1A12MA | ÊËËμ |
| 1C12Z | ÊËËμ |
| 1E12Z10 | ÊËËμ |
| 1M12Z10 | ÊËËμ |
| 1MJJ12 | ÊËËμ |
| 1N1513A | ÊËËμ |
| 1N1773A | ÊËËμ |
| 1N3022A | ÊËËμ |
| 1N3681A | ÊËËμ |
| 1N4164B | ÊËËμ |
| 1N4406 | ÊËËμ |
| 1N4663 | ÊËËμ |
| 1N4896 | ÊËËμ |
| 1R12 | ÊËËμ |
| 1S197 | ÊËËμ |
| 1S3012 | ÊËËμ |
| 1S337E | ÊËËμ |
| 1T12A | ÊËËμ |
| 1TA12B | ÊËËμ |
| 1Z12C | ÊËËμ |
| 1ZB12 | ÊËËμ |
| 1ZC12T20 | ÊËËμ |
| 1ZF12T5 | ÊËËμ |
| 1ZS12A | ÊËËμ |
| 2012230109 | ÊËËμ |
| 2093A80-1 | ÊËËμ |
| 224780 | ÊËËμ |
| 25Z6 | ÊËËμ |
| 264P09301 | ÊËËμ |
| 296V017H01 | ÊËËμ |
| 3/4Z12D10 | ÊËËμ |
| 34-8057-14 | ÊËËμ |
| 36-6343 | ÊËËμ |
| 39SZ-RD12FB | ÊËËμ |

| | |
|---------------|------|
| 41-0905 | ÊËËμ |
| 42025-850 | ÊËËμ |
| 48-137177 | ÊËËμ |
| 480235A57 | ÊËËμ |
| 48S137000 | ÊËËμ |
| 48X97048A08 | ÊËËμ |
| 50Z12B | ÊËËμ |
| 5222 | ÊËËμ |
| 530073-14 | ÊËËμ |
| 530163-120 | ÊËËμ |
| 53J004-2 | ÊËËμ |
| 561-2557-161 | ÊËËμ |
| 63-9942 | ÊËËμ |
| 68 SZ-RD12FB3 | ÊËËμ |
| 75Z12 | ÊËËμ |
| 760304 | ÊËËμ |
| 7Z12B | ÊËËμ |
| 7ZM12C | ÊËËμ |
| 800-004-00 | ÊËËμ |
| 817155 | ÊËËμ |
| 86-51-1 | ÊËËμ |
| 903-97B | ÊËËμ |
| 919-013059 | ÊËËμ |
| 93A39-43 | ÊËËμ |
| 93C39-13 | ÊËËμ |
| 93D39-43 | ÊËËμ |
| 99202-118 | ÊËËμ |
| A2474 | ÊËËμ |
| APD12.0A | ÊËËμ |
| AV5 | ÊËËμ |
| AW08-12 | ÊËËμ |
| AZ-120C | ÊËËμ |
| AZ12 | ÊËËμ |
| BZX17 | ÊËËμ |
| BZY94/C12 | ÊËËμ |
| CD4116 | ÊËËμ |
| CD4122 | ÊËËμ |
| CXL5021 | ÊËËμ |
| D105 ZENER | ÊËËμ |
| D3J | ÊËËμ |
| DS-108 | ÊËËμ |
| DZI120 | ÊËËμ |
| E1216ZG | ÊËËμ |
| EA1318 | ÊËËμ |
| EA16X6 | ÊËËμ |
| EE5A-12G | ÊËËμ |
| EP16X36 | ÊËËμ |
| EQB01 | ÊËËμ |
| EQB01-12B | ÊËËμ |

| | |
|---------------|------|
| EQB01-12Z | ÊËËμ |
| ET16X15 | ÊËËμ |
| EVR12A | ÊËËμ |
| EX0061CE | ÊËËμ |
| FZ12T10 | ÊËËμ |
| G12T20 | ÊËËμ |
| GZ1-12G | ÊËËμ |
| HE-234-266 | ÊËËμ |
| HN-0005 | ÊËËμ |
| HW12B | ÊËËμ |
| IDAZ3403B | ÊËËμ |
| ITT417 | ÊËËμ |
| KS120A | ÊËËμ |
| KS44A | ÊËËμ |
| KYZ1-12G | ÊËËμ |
| LR120C | ÊËËμ |
| M4Z12 | ÊËËμ |
| MA2120-A | ÊËËμ |
| MC6116 | ÊËËμ |
| MEZ1-12G | ÊËËμ |
| MTZ616A | ÊËËμ |
| MZ12 | ÊËËμ |
| MZ500-18 | ÊËËμ |
| NEZ1-12 | ÊËËμ |
| OA126-12 | ÊËËμ |
| OAZ273 | ÊËËμ |
| PL12Z | ÊËËμ |
| PS10066 | ÊËËμ |
| QA112R1 | ÊËËμ |
| QZ12T5 | ÊËËμ |
| RD12F(B1) | ÊËËμ |
| RD12FB3 | ÊËËμ |
| RH-AX0038CEZZ | ÊËËμ |
| RH12F | ÊËËμ |
| RT-243 | ÊËËμ |
| RZZ12 | ÊËËμ |
| SD53 | ÊËËμ |
| SI-RECT228 | ÊËËμ |
| SP3062 | ÊËËμ |
| SV135 | ÊËËμ |
| SZ-BZ-120 | ÊËËμ |
| SZ-RD12FB3 | ÊËËμ |
| SZ671-B | ÊËËμ |
| T-E1140 | ÊËËμ |
| TR14002-6 | ÊËËμ |
| TVS-RD13P | ÊËËμ |
| TVSQA01-12S | ÊËËμ |
| TVSRD12FB2 | ÊËËμ |
| TZ12B | ÊËËμ |

| | |
|---------|------|
| UZ8712 | ÊËËμ |
| V160 | ÊËËμ |
| VR12B | ÊËËμ |
| W8-120 | ÊËËμ |
| WA-120B | ÊËËμ |
| WB-120A | ÊËËμ |
| WC-120 | ÊËËμ |
| WC-120D | ÊËËμ |
| WD-120C | ÊËËμ |
| WE-120B | ÊËËμ |
| WEP1112 | ÊËËμ |
| WF-120A | ÊËËμ |
| WG-120 | ÊËËμ |
| WG-120D | ÊËËμ |
| WH-120C | ÊËËμ |
| WI-120B | ÊËËμ |
| WJ-120A | ÊËËμ |
| WK-120 | ÊËËμ |
| WK-120D | ÊËËμ |
| WL-120C | ÊËËμ |
| WM-120B | ÊËËμ |
| WN-120A | ÊËËμ |
| WO-120 | ÊËËμ |
| WO-120D | ÊËËμ |
| WP-120C | ÊËËμ |
| WQ-120B | ÊËËμ |
| WR-120A | ÊËËμ |
| WS-120 | ÊËËμ |
| WS-120D | ÊËËμ |
| WT-120C | ÊËËμ |
| WU-120B | ÊËËμ |
| WV-120A | ÊËËμ |
| WW-120 | ÊËËμ |
| WW-120D | ÊËËμ |
| WX-120C | ÊËËμ |
| WY-120B | ÊËËμ |
| WZ535 | ÊËËμ |
| X0257 | ÊËËμ |
| XZ122 | ÊËËμ |
| Z0-12B | ÊËËμ |
| Z0C12 | ÊËËμ |
| Z12 | ÊËËμ |
| Z1A-12 | ÊËËμ |
| Z2A120F | ÊËËμ |
| Z4XL12B | ÊËËμ |
| ZA12 | ÊËËμ |
| ZB-12 | ÊËËμ |
| ZB12B | ÊËËμ |
| ZC012 | ÊËËμ |

| | |
|-------------|------|
| ZD12B | ÊËËμ |
| ZEC12 | ÊËËμ |
| ZF12B | ÊËËμ |
| ZH12B | ÊËËμ |
| ZO-12 | ÊËËμ |
| ZP12 | ÊËËμ |
| ZQ12 | ÊËËμ |
| ZS12 | ÊËËμ |
| ZT12A | ÊËËμ |
| ZU12B | ÊËËμ |
| ZY12 | ÊËËμ |
| 1.5DKZ12 | ËËËμ |
| 1.5JZ12A | ËËËμ |
| 1.5R12 | ËËËμ |
| 1.5Z12A | ËËËμ |
| 103-Z9029 | ËËËμ |
| 1N3435 | ËËËμ |
| 1N3791B | ËËËμ |
| 1N4834 | ËËËμ |
| 1N4960 | ËËËμ |
| 1N5349 | ËËËμ |
| 1N5927 | ËËËμ |
| 1S4012 | ËËËμ |
| 2VR12A | ËËËμ |
| 3R12A | ËËËμ |
| 3TZ12B | ËËËμ |
| 3VR12A | ËËËμ |
| 3Z12B | ËËËμ |
| 5ZS12 | ËËËμ |
| 919-01-1340 | ËËËμ |
| BZY95C12 | ËËËμ |
| ECG5127A | ËËËμ |
| LMZ12 | ËËËμ |
| LMZX12A | ËËËμ |
| RZ2516 | ËËËμ |
| UZ4812 | ËËËμ |
| UZ712 | ËËËμ |
| Z2C2 | ËËËμ |
| ZAC12A | ËËËμ |
| ZC12 | ËËËμ |
| 0AZ225 | ÏËËμ |
| 10PZ7.5 | ÏËËμ |
| 10PZ7.5D | ÏËËμ |
| 1N1806 | ÏËËμ |
| 1N2971A | ÏËËμ |
| 1N4195 | ÏËËμ |
| 1S5007A | ÏËËμ |
| 3T7.5 | ÏËËμ |
| 60Z6A | ÏËËμ |

| | |
|------------|------|
| NTE5182A | İĖĖμ |
| SK130 | İĖĖμ |
| 1N239 | İĖĖμ |
| 1N5890 | İĖĖμ |
| 1N6027A | İĖĖμ |
| 1N741B | İĖĖμ |
| 1N988B | İĖĖμ |
| 25T130B | İĖĖμ |
| 4T130B | İĖĖμ |
| 99201-243 | İĖĖμ |
| HEP-Z0254A | İĖĖμ |
| RD130E | İĖĖμ |
| WEP1460 | İĖĖμ |
| 1M130Z5 | İĖĖμ |
| 1N1798A | İĖĖμ |
| 1N3706 | İĖĖμ |
| 1N4189A | İĖĖμ |
| 1N4354B | İĖĖμ |
| 1N5590 | İĖĖμ |
| 1R130A | İĖĖμ |
| 1TA130 | İĖĖμ |
| 1ZS130A | İĖĖμ |
| 7Z130B | İĖĖμ |
| 7ZM130B | İĖĖμ |
| CZ1-130 | İĖĖμ |
| EE5A-130 | İĖĖμ |
| GZ1-130G | İĖĖμ |
| IEZ130D5 | İĖĖμ |
| IX1-130 | İĖĖμ |
| MEZ1-130 | İĖĖμ |
| PL9-130 | İĖĖμ |
| RD130FB | İĖĖμ |
| S1-130 | İĖĖμ |
| TZ1-130 | İĖĖμ |
| UZL-130 | İĖĖμ |
| Z1A-130 | İĖĖμ |
| ZB130B | İĖĖμ |
| ZH130B | İĖĖμ |
| 1.5JZ130A | İĖĖμ |
| 1.5R130 | İĖĖμ |
| 1.5Z130A | İĖĖμ |
| 1N3816 | İĖĖμ |
| 1N4081A | İĖĖμ |
| 1N4859B | İĖĖμ |
| 1N5381A | İĖĖμ |
| 1N5952A | İĖĖμ |
| 1N5952GP | İĖĖμ |
| 2VR130 | İĖĖμ |
| 3R130 | İĖĖμ |

| | |
|------------|------|
| 3TZ130A | İĖĖμ |
| 3VR130 | İĖĖμ |
| DZ770619C | İĖĖμ |
| LMZ130 | İĖĖμ |
| LMZX130A | İĖĖμ |
| UZ113 | İĖĖμ |
| UZ5213 | İĖĖμ |
| ZBC130B | İĖĖμ |
| 10RZ7.5A | ĐĖĖμ |
| 10T7.5R | ĐĖĖμ |
| 10Z7.5T20 | ĐĖĖμ |
| 1N1806RB | ĐĖĖμ |
| 1N2971RA | ĐĖĖμ |
| 1S265 | ĐĖĖμ |
| 3Z7.5T10 | ĐĖĖμ |
| HEP-Z3507 | ĐĖĖμ |
| RD7DN | ĐĖĖμ |
| 10M8.2AZ5 | ÑĖĖμ |
| 10PZ8.2B | ÑĖĖμ |
| 10T8.2A | ÑĖĖμ |
| 1N1807A | ÑĖĖμ |
| 1N2972 | ÑĖĖμ |
| 1N4016A | ÑĖĖμ |
| 1N4260 | ÑĖĖμ |
| 1S6008A | ÑĖĖμ |
| FD-1029-GG | ÑĖĖμ |
| SK132 | ÑĖĖμ |
| 10RZ8.2A | ÈĭĖμ |
| 10T8.2R | ÈĭĖμ |
| 10Z8.2T20 | ÈĭĖμ |
| 1N1603 | ÈĭĖμ |
| 1N1807RA | ÈĭĖμ |
| 1N2972R | ÈĭĖμ |
| 3Z8.2T20 | ÈĭĖμ |
| RD9C | ÈĭĖμ |
| SK133 | ÈĭĖμ |
| RE147 | ÉĭĖμ |
| 1N2044-2 | ÉĭĖμ |
| NTE5184AK | ÉĭĖμ |
| 0AZ227 | ËĭĖμ |
| 10PZ9.1 | ËĭĖμ |
| 10PZ9.1D | ËĭĖμ |
| 1N1808 | ËĭĖμ |
| 1N2973 | ËĭĖμ |
| 1N4017A | ËĭĖμ |
| 1N4261 | ËĭĖμ |
| 1S5009A | ËĭĖμ |
| 3T9.1A | ËĭĖμ |
| BZZ19 | ËĭĖμ |

| | |
|--------------|------|
| RE148 | ÈÌÈμ |
| Z3B9.1R | ÈÌÈμ |
| 10RZ9.1A | ÌÌÈμ |
| 10T9.1R | ÌÌÈμ |
| 10Z9.1T20 | ÌÌÈμ |
| 1N1808RA | ÌÌÈμ |
| 1N2973R | ÌÌÈμ |
| 3T9.1R | ÌÌÈμ |
| 3Z9.1T20 | ÌÌÈμ |
| RD9CN | ÌÌÈμ |
| 0AZ228 | ÎÈÈμ |
| 10PZ10A | ÎÈÈμ |
| 10T10 | ÎÈÈμ |
| 134882137808 | ÎÈÈμ |
| 1N1351B | ÎÈÈμ |
| 1N2498 | ÎÈÈμ |
| 1N2974B | ÎÈÈμ |
| 1N4198 | ÎÈÈμ |
| 1S5010A | ÎÈÈμ |
| 48-8213H08 | ÎÈÈμ |
| AV104 ZENER | ÎÈÈμ |
| HEP-Z3512 | ÎÈÈμ |
| RE149 | ÎÈÈμ |
| SZL10 | ÎÈÈμ |
| Z5D100CF | ÎÈÈμ |
| 10RZ10B | ÎÌÈμ |
| 10T10RA | ÎÌÈμ |
| 10Z10T5 | ÎÌÈμ |
| 1N1593 | ÎÌÈμ |
| 1N2045 | ÎÌÈμ |
| 1N2498RA | ÎÌÈμ |
| 1S267 | ÎÌÈμ |
| 561-2561-604 | ÎÌÈμ |
| RD11CL | ÎÌÈμ |
| SK139 | ÎÌÈμ |
| 05Z13X | ÎÌÈμ |
| 08020028 | ÎÌÈμ |
| 1/4M13Z5 | ÎÌÈμ |
| 1147-0507 | ÎÌÈμ |
| 1202-7769 | ÎÌÈμ |
| 13-33187-21 | ÎÌÈμ |
| 1330-8994 | ÎÌÈμ |
| 134883461531 | ÎÌÈμ |
| 13B1(ZENER) | ÎÌÈμ |
| 13N2(ZENER) | ÎÌÈμ |
| 1471898-7 | ÎÌÈμ |
| 155822 | ÎÌÈμ |
| 1N1315 | ÎÌÈμ |
| 1N5243 | ÎÌÈμ |

| | |
|---------------|-----|
| 1N5533A | ÏËµ |
| 1N5859A | ÏËµ |
| 1N6003B | ÏËµ |
| 1N766 | ÏËµ |
| 1N964 | ÏËµ |
| 1S2130 | ÏËµ |
| 2006-17 | ÏËµ |
| 2012222760 | ÏËµ |
| 21 ST-RD13EB1 | ÏËµ |
| 21SZ-RD13EB1 | ÏËµ |
| 25N13 | ÏËµ |
| 264P488020 | ÏËµ |
| 407-048-6900 | ÏËµ |
| 4202117470 | ÏËµ |
| 46-861340-3 | ÏËµ |
| 48-82256C50 | ÏËµ |
| 48X90229A67 | ÏËµ |
| 4M13Z5 | ÏËµ |
| 530145-130 | ÏËµ |
| 5330054H | ÏËµ |
| 5M13ZS5 | ÏËµ |
| 8-719-102-99 | ÏËµ |
| 8-719-113-21 | ÏËµ |
| 903-479 | ÏËµ |
| 985961 | ÏËµ |
| A694X1 | ÏËµ |
| AW01-13 | ÏËµ |
| BZX46C13 | ÏËµ |
| BZX83C-13 | ÏËµ |
| BZY85C13V5 | ÏËµ |
| D930013000 | ÏËµ |
| D93T01300Y | ÏËµ |
| DX-0405 | ÏËµ |
| EQA01-13 | ÏËµ |
| EQA02-12A | ÏËµ |
| EQA02-13-A | ÏËµ |
| EQA0213A | ÏËµ |
| EW16X243 | ÏËµ |
| EW16X596 | ÏËµ |
| FD-1029-FL | ÏËµ |
| GZA13-X-BT | ÏËµ |
| GZA13U | ÏËµ |
| HM13 | ÏËµ |
| HZ12-3 | ÏËµ |
| HZ12B3 | ÏËµ |
| MA1130-H | ÏËµ |
| MA1130LF | ÏËµ |
| MA4130-L | ÏËµ |
| MA413OH | ÏËµ |

| | |
|-----------------|-----|
| 1ZC13T10 | ፅፀፄ |
| 1ZM13T5 | ፅፀፄ |
| 2093A41-113 | ፅፀፄ |
| 2331152 | ፅፀፄ |
| 25T128B | ፅፀፄ |
| 279-22 (ZENITH) | ፅፀፄ |
| 3600-3042 | ፅፀፄ |
| 42023425 | ፅፀፄ |
| 48-137000 | ፅፀፄ |
| 4T128A | ፅፀፄ |
| 56-32 | ፅፀፄ |
| 601X0402-038 | ፅፀፄ |
| 7-24 SARKES | ፅፀፄ |
| 75Z13A | ፅፀፄ |
| 7JM13A | ፅፀፄ |
| 7JZ13 | ፅፀፄ |
| 7ZM13A | ፅፀፄ |
| 86-61-1 | ፅፀፄ |
| 93A39-31 | ፅፀፄ |
| A054-231 | ፅፀፄ |
| APD13.0A | ፅፀፄ |
| AZ-125 | ፅፀፄ |
| AZ-125D | ፅፀፄ |
| AZ-130B | ፅፀፄ |
| AZ1-128 | ፅፀፄ |
| BZ-130 | ፅፀፄ |
| BZX64C13 | ፅፀፄ |
| BZX85C13 | ፅፀፄ |
| CZ1-127 | ፅፀፄ |
| D605 ZENER | ፅፀፄ |
| DL8-128 | ፅፀፄ |
| DZN130 | ፅፀፄ |
| ECG143A | ፅፀፄ |
| EZ13 | ፅፀፄ |
| GXI128 | ፅፀፄ |
| HHL128 | ፅፀፄ |
| HZ5243 | ፅፀፄ |
| KD2122 ZENER | ፅፀፄ |
| LPM13 | ፅፀፄ |
| LZZ1-128 | ፅፀፄ |
| MA2130-B | ፅፀፄ |
| MMZ12 | ፅፀፄ |
| MTZ624A | ፅፀፄ |
| NT50C13 | ፅፀፄ |
| PD6017 | ፅፀፄ |
| PL9-129 | ፅፀፄ |
| PTC508 | ፅፀፄ |
| RD13F | ፅፀፄ |
| RE119 | ፅፀፄ |

| | |
|---------|------|
| RL1-127 | ᐃᐃᐃᐃ |
| RZ13 | ᐃᐃᐃᐃ |
| SK13V | ᐃᐃᐃᐃ |
| SP3093 | ᐃᐃᐃᐃ |
| SV45 | ᐃᐃᐃᐃ |
| SZ13A | ᐃᐃᐃᐃ |
| T-E1106 | ᐃᐃᐃᐃ |
| TZ1-129 | ᐃᐃᐃᐃ |
| UZ13B | ᐃᐃᐃᐃ |
| VR13 | ᐃᐃᐃᐃ |
| VZ-125A | ᐃᐃᐃᐃ |
| VZ-125E | ᐃᐃᐃᐃ |
| W2-130 | ᐃᐃᐃᐃ |
| W7-130 | ᐃᐃᐃᐃ |
| W9-130 | ᐃᐃᐃᐃ |
| WA-125C | ᐃᐃᐃᐃ |
| WA-130B | ᐃᐃᐃᐃ |
| WB-125A | ᐃᐃᐃᐃ |
| WB-130 | ᐃᐃᐃᐃ |
| WB-130D | ᐃᐃᐃᐃ |
| WC-125C | ᐃᐃᐃᐃ |
| WC-130B | ᐃᐃᐃᐃ |
| WD-125A | ᐃᐃᐃᐃ |
| WD-130 | ᐃᐃᐃᐃ |
| WD-130D | ᐃᐃᐃᐃ |
| WE-125C | ᐃᐃᐃᐃ |
| WE-130B | ᐃᐃᐃᐃ |
| WEP605 | ᐃᐃᐃᐃ |
| WF-125C | ᐃᐃᐃᐃ |
| WF-130B | ᐃᐃᐃᐃ |
| WG-125A | ᐃᐃᐃᐃ |
| WG-130 | ᐃᐃᐃᐃ |
| WG-130D | ᐃᐃᐃᐃ |
| WH-125C | ᐃᐃᐃᐃ |
| WH-130B | ᐃᐃᐃᐃ |
| WI-125A | ᐃᐃᐃᐃ |
| WI-130 | ᐃᐃᐃᐃ |
| WI-130D | ᐃᐃᐃᐃ |
| WJ-125C | ᐃᐃᐃᐃ |
| WJ-130B | ᐃᐃᐃᐃ |
| WK-125A | ᐃᐃᐃᐃ |
| WK-130 | ᐃᐃᐃᐃ |
| WK-130D | ᐃᐃᐃᐃ |
| WL-125C | ᐃᐃᐃᐃ |
| WL-130B | ᐃᐃᐃᐃ |
| WM-125A | ᐃᐃᐃᐃ |
| WM-130 | ᐃᐃᐃᐃ |
| WM-130D | ᐃᐃᐃᐃ |
| WN-125C | ᐃᐃᐃᐃ |

| | |
|----------|-----|
| WN-130B | ፅሬም |
| WO-125A | ፅሬም |
| WO-130 | ፅሬም |
| WO-130D | ፅሬም |
| WP-125C | ፅሬም |
| WP-130B | ፅሬም |
| WQ-125A | ፅሬም |
| WQ-130 | ፅሬም |
| WQ-130D | ፅሬም |
| WR-125C | ፅሬም |
| WR-130B | ፅሬም |
| WS-125A | ፅሬም |
| WS-130 | ፅሬም |
| WS-130D | ፅሬም |
| WT-125C | ፅሬም |
| WT-130B | ፅሬም |
| WU-125A | ፅሬም |
| WU-130 | ፅሬም |
| WU-130D | ፅሬም |
| WV-125C | ፅሬም |
| WV-130B | ፅሬም |
| WW-125A | ፅሬም |
| WW-130 | ፅሬም |
| WW-130D | ፅሬም |
| WX-125C | ፅሬም |
| WX-130A | ፅሬም |
| WY-125 | ፅሬም |
| WY-125D | ፅሬም |
| WY-130C | ፅሬም |
| WZ13B | ፅሬም |
| Z0416 | ፅሬም |
| Z1B13 | ፅሬም |
| ZA13 | ፅሬም |
| ZB13 | ፅሬም |
| ZD13 | ፅሬም |
| ZF13P | ፅሬም |
| ZOB13 | ፅሬም |
| 1.5DKZ13 | ሽሬም |
| 1.5JZ13A | ሽሬም |
| 1.5R13 | ሽሬም |
| 1.5Z13A | ሽሬም |
| 103-256 | ሽሬም |
| 1N4468 | ሽሬም |
| 1N4961 | ሽሬም |
| 1N5350 | ሽሬም |
| 1N5350B | ሽሬም |
| 1S3013A | ሽሬም |
| 2VR13 | ሽሬም |
| 3R13 | ሽሬም |

| | |
|-------------|------|
| 3TZ13A | ÑìÈµ |
| 3VR13 | ÑìÈµ |
| 5ZS13A | ÑìÈµ |
| BZY95C13 | ÑìÈµ |
| ECG5128A | ÑìÈµ |
| LMZ13A | ÑìÈµ |
| MC6317A | ÑìÈµ |
| UZ5813 | ÑìÈµ |
| UZ913 | ÑìÈµ |
| 0AZ229 | ÈíÈµ |
| 10PZ11B | ÈíÈµ |
| 10T11A | ÈíÈµ |
| 1N1352A | ÈíÈµ |
| 1N2499A | ÈíÈµ |
| 1N4019 | ÈíÈµ |
| 1N4199A | ÈíÈµ |
| 1S5011A | ÈíÈµ |
| 3T11 | ÈíÈµ |
| 64Z6A | ÈíÈµ |
| NT3C11 | ÈíÈµ |
| SK140 | ÈíÈµ |
| 1/4M140Z10 | ÈíÈµ |
| 1N5275 | ÈíÈµ |
| 1N5891A | ÈíÈµ |
| 25A-1-5275A | ÈíÈµ |
| 25T140B | ÈíÈµ |
| ECG5054A | ÈíÈµ |
| SK140A | ÈíÈµ |
| 1EZ140D5 | ÈíÈµ |
| 1M140Z5 | ÈíÈµ |
| 1R140B | ÈíÈµ |
| 7Z140A | ÈíÈµ |
| 7ZM140B | ÈíÈµ |
| CXL5054 | ÈíÈµ |
| ECG5099 | ÈíÈµ |
| GEZD-140 | ÈíÈµ |
| IEZ140D5 | ÈíÈµ |
| LZZ1-140 | ÈíÈµ |
| PL9-140 | ÈíÈµ |
| RZ1-140 | ÈíÈµ |
| SL8-140 | ÈíÈµ |
| UZ8114 | ÈíÈµ |
| 1.5BZ140B | ÈíÈµ |
| 1.5JZ140B | ÈíÈµ |
| 1.5R140 | ÈíÈµ |
| 1.5Z140A | ÈíÈµ |
| 1N4082 | ÈíÈµ |
| 1N5382A | ÈíÈµ |
| 2EZ140D5 | ÈíÈµ |

| | |
|-------------|-----|
| 3R140B | ĚĚμ |
| 3TZ140C | ĚĚμ |
| ECG5160 | ĚĚμ |
| LMZ140A | ĚĚμ |
| NTE5160A | ĚĚμ |
| UZ314 | ĚĚμ |
| ZBC140B | ĚĚμ |
| 10RZ11B | ĚĚμ |
| 10T11RA | ĚĚμ |
| 10Z11T5 | ĚĚμ |
| 1N1352RB | ĚĚμ |
| 1N2499R | ĚĚμ |
| 1N2975RA | ĚĚμ |
| 3T11RA | ĚĚμ |
| 3Z11T5 | ĚĚμ |
| RD11DN | ĚĚμ |
| 0AZ230 | ĚĚμ |
| 10PZ12B | ĚĚμ |
| 10T12A | ĚĚμ |
| 14-515-08 | ĚĚμ |
| 1N1353A | ĚĚμ |
| 1N2500 | ĚĚμ |
| 1N2976B | ĚĚμ |
| 1N4200 | ĚĚμ |
| 1S5012A | ĚĚμ |
| 3T12 | ĚĚμ |
| 48-82137H06 | ĚĚμ |
| 65Z6A | ĚĚμ |
| BZY84D12 | ĚĚμ |
| FD-1029-NK | ĚĚμ |
| RE152 | ĚĚμ |
| VR12E | ĚĚμ |
| ZC5012 | ĚĚμ |
| 10RZ12C | ĚĚμ |
| 10T12RB | ĚĚμ |
| 1N1353R | ĚĚμ |
| 1N1594A | ĚĚμ |
| 1N2046A | ĚĚμ |
| 1N2976RA | ĚĚμ |
| 3T12RA | ĚĚμ |
| 3Z12T5 | ĚĚμ |
| RD13DL | ĚĚμ |
| 10M13Z5 | ĚĚμ |
| 10PZ13C | ĚĚμ |
| 10T13B | ĚĚμ |
| 1N1354C | ĚĚμ |
| 1N2977 | ĚĚμ |
| 1N4021A | ĚĚμ |
| 1N4265 | ĚĚμ |

| | |
|-----------|------|
| 1S6013A | ΐΐΈμ |
| ECG5189A | ΐΐΈμ |
| SK144 | ΐΐΈμ |
| 10RZ13 | ΘΐΈμ |
| 10RZ13D | ΘΐΈμ |
| 10Z13T10 | ΘΐΈμ |
| 1N1354RA | ΘΐΈμ |
| 1N2046B | ΘΐΈμ |
| 1S270 | ΘΐΈμ |
| 3Z13T10 | ΘΐΈμ |
| ECG5189AK | ΘΐΈμ |
| RD13CN | ΘΐΈμ |
| Z3B13 | ΘΐΈμ |
| 10PZ14B | ŃΐΈμ |
| 1N2978 | ŃΐΈμ |
| 1N4202A | ŃΐΈμ |
| NTE5190A | ŃΐΈμ |
| 10RZ14 | ÈĭΈμ |
| 10RZ14D | ÈĭΈμ |
| 1N2978R | ÈĭΈμ |
| ECG5190AK | ÈĭΈμ |
| SK147 | ÈĭΈμ |
| 10PZ15A | ÉĭΈμ |
| 10T15 | ÉĭΈμ |
| 1N1355A | ÉĭΈμ |
| 1N1817 | ÉĭΈμ |
| 1N2979 | ÉĭΈμ |
| 1N4022A | ÉĭΈμ |
| 1N4266 | ÉĭΈμ |
| 1S6015 | ÉĭΈμ |
| BZZ24 | ÉĭΈμ |
| NTE5191A | ÉĭΈμ |
| SK148 | ÉĭΈμ |
| Z5D150CF | ÉĭΈμ |
| 10RZ15B | ÈĭΈμ |
| 10T15RA | ÈĭΈμ |
| 10Z15T5 | ÈĭΈμ |
| 1N1595 | ÈĭΈμ |
| 1N2047-1 | ÈĭΈμ |
| 1N2979RB | ÈĭΈμ |
| 3Z15T5 | ÈĭΈμ |
| RD16DM | ÈĭΈμ |
| 1/4A14 | ÈĭΈμ |
| 1/4M14Z10 | ÈĭΈμ |
| 1/4Z14D5 | ÈĭΈμ |
| 1203-6380 | ÈĭΈμ |
| 156800 | ÈĭΈμ |
| 1N1961A | ÈĭΈμ |
| 1N4108A | ÈĭΈμ |

| | |
|----------------|------|
| 1N5244B | ËÏËμ |
| 1N5860A | ËÏËμ |
| 1S474 | ËÏËμ |
| 25T14A | ËÏËμ |
| 407-054-5805 | ËÏËμ |
| 4822-130-31089 | ËÏËμ |
| 5M14ZS5 | ËÏËμ |
| DX-0713 | ËÏËμ |
| EQA01-14RD | ËÏËμ |
| EQA02-14-B | ËÏËμ |
| EQA0214A | ËÏËμ |
| HZ12C-3 | ËÏËμ |
| MZ1014 | ËÏËμ |
| MZL314 | ËÏËμ |
| RD15EB2 | ËÏËμ |
| RMPTJ0037CEZZ | ËÏËμ |
| TR12SC | ËÏËμ |
| VZ-135A | ËÏËμ |
| VZ-135E | ËÏËμ |
| VZ-140C | ËÏËμ |
| WZ-135 | ËÏËμ |
| ZM14B | ËÏËμ |
| 141580 | ÏÏËμ |
| 1477046-9 | ÏÏËμ |
| 1E14Z5 | ÏÏËμ |
| 1N2037-3 | ÏÏËμ |
| 1S229 | ÏÏËμ |
| 1T14A | ÏÏËμ |
| 1TA14A | ÏÏËμ |
| 1Z14B | ÏÏËμ |
| 1ZF14T5 | ÏÏËμ |
| 264P33004 | ÏÏËμ |
| 34M14Z | ÏÏËμ |
| 34Z14D | ÏÏËμ |
| 46-86341-3 | ÏÏËμ |
| 48-137048 | ÏÏËμ |
| 50Z14A | ÏÏËμ |
| 530073-1023 | ÏÏËμ |
| 75Z14A | ÏÏËμ |
| 7ZM14B | ÏÏËμ |
| AZ-140A | ÏÏËμ |
| AZ-140E | ÏÏËμ |
| BZ-140LF | ÏÏËμ |
| CXL5024 | ÏÏËμ |
| D1T | ÏÏËμ |
| DIZ-2 | ÏÏËμ |
| E0771-6 | ÏÏËμ |
| ELM144 | ÏÏËμ |
| EZ14 | ÏÏËμ |

| | |
|-----------|------|
| 1N5591A | ÐÏËμ |
| 1R150B | ÐÏËμ |
| 1TA150A | ÐÏËμ |
| 1ZS150A | ÐÏËμ |
| 7Z150A | ÐÏËμ |
| 7ZM150B | ÐÏËμ |
| CXL5055 | ÐÏËμ |
| DL8-150 | ÐÏËμ |
| ELP150 | ÐÏËμ |
| HEP-Z0442 | ÐÏËμ |
| IEZ150D5 | ÐÏËμ |
| IX1-150 | ÐÏËμ |
| MEZ1-150 | ÐÏËμ |
| PL9-150 | ÐÏËμ |
| RD150FA | ÐÏËμ |
| RL7-150 | ÐÏËμ |
| SK150V | ÐÏËμ |
| TZ1-150G | ÐÏËμ |
| VR150 | ÐÏËμ |
| Z1A-150 | ÐÏËμ |
| ZD150B | ÐÏËμ |
| 1.5BZ150 | ÑÏËμ |
| 1.5JZ150B | ÑÏËμ |
| 1.5R150A | ÑÏËμ |
| 1.5Z150B | ÑÏËμ |
| 1N3817 | ÑÏËμ |
| 1N4493 | ÑÏËμ |
| 1N4986 | ÑÏËμ |
| 1N5383BE | ÑÏËμ |
| 1N5953B | ÑÏËμ |
| 1S4150A | ÑÏËμ |
| 2VR150B | ÑÏËμ |
| 3R150B | ÑÏËμ |
| 3TZ150C | ÑÏËμ |
| 3VR150B | ÑÏËμ |
| ECG5161 | ÑÏËμ |
| LMZ150-20 | ÑÏËμ |
| NTE5161A | ÑÏËμ |
| UZ115 | ÑÏËμ |
| UZ5215 | ÑÏËμ |
| ZCC150B | ÑÏËμ |
| 10RZ16C | ÈÏËμ |
| 10T16RB | ÈÏËμ |
| 1N1356R | ÈÏËμ |
| 1N2047-2 | ÈÏËμ |
| 1N2980RB | ÈÏËμ |
| 3T16RB | ÈÏËμ |
| ECG5192AK | ÈÏËμ |
| SK151 | ÈÏËμ |

| | |
|-------------|------|
| 10M17Z5 | ÉĪĒμ |
| 1N4205 | ÉĪĒμ |
| RE157 | ÉĪĒμ |
| 1N2047C | ÊĪĒμ |
| 1N2981RA | ÊĪĒμ |
| NTE5193AK | ÊĪĒμ |
| 0AZ234 | ËĪĒμ |
| 10PZ18 | ËĪĒμ |
| 10PZ18D | ËĪĒμ |
| 1N1357 | ËĪĒμ |
| 1N1819 | ËĪĒμ |
| 1N2982 | ËĪĒμ |
| 1N4024A | ËĪĒμ |
| 1N4268 | ËĪĒμ |
| 1S6018 | ËĪĒμ |
| AV107 ZENER | ËĪĒμ |
| ECG5194A | ËĪĒμ |
| NT3C18 | ËĪĒμ |
| RE158 | ËĪĒμ |
| VR18E | ËĪĒμ |
| ZC5018 | ËĪĒμ |
| 10RZ18C | ÏĪĒμ |
| 10T18RB | ÏĪĒμ |
| 1N1357R | ÏĪĒμ |
| 1N1596A | ÏĪĒμ |
| 1N2048A | ÏĪĒμ |
| 1S275 | ÏĪĒμ |
| 3Z18T5 | ÏĪĒμ |
| RD19DL | ÏĪĒμ |
| 1N2983 | ÏĪĒμ |
| 1N4207A | ÏĪĒμ |
| REN5195 | ÏĪĒμ |
| 1N2048B | ÏĪĒμ |
| 1N2983RA | ÏĪĒμ |
| NTE5195AK | ÏĪĒμ |
| 0AZ235 | ÏĪĒμ |
| 10PZ20A | ÏĪĒμ |
| 10T20 | ÏĪĒμ |
| 1N1358A | ÏĪĒμ |
| 1N2984 | ÏĪĒμ |
| 1N4025 | ÏĪĒμ |
| 1N4208A | ÏĪĒμ |
| 1S5020A | ÏĪĒμ |
| 3T20A | ÏĪĒμ |
| BZZ27 | ÏĪĒμ |
| RE160 | ÏĪĒμ |
| Z3B20R | ÏĪĒμ |
| 10RZ20A | ƆĪĒμ |
| 10T20R | ƆĪĒμ |

| | |
|---------------|-------|
| 10Z20T20 | ᐃᐢᐃᐃᐃ |
| 1N1358RB | ᐃᐢᐃᐃᐃ |
| 1N2984RA | ᐃᐢᐃᐃᐃ |
| 3T20RA | ᐃᐢᐃᐃᐃ |
| 3Z20T5 | ᐃᐢᐃᐃᐃ |
| RD19DM | ᐃᐢᐃᐃᐃ |
| 04AZ15Z | ᐢᐢᐃᐃᐃ |
| 05Z15U | ᐢᐢᐃᐃᐃ |
| 1/2Z15T5 | ᐢᐢᐃᐃᐃ |
| 1/4M15Z | ᐢᐢᐃᐃᐃ |
| 1/4Z15D10 | ᐢᐢᐃᐃᐃ |
| 1033-8804 | ᐢᐢᐃᐃᐃ |
| 1232-2889 | ᐢᐢᐃᐃᐃ |
| 134882256314 | ᐢᐢᐃᐃᐃ |
| 147735 | ᐢᐢᐃᐃᐃ |
| 154656 | ᐢᐢᐃᐃᐃ |
| 15B3(ZENER) | ᐢᐢᐃᐃᐃ |
| 176666 | ᐢᐢᐃᐃᐃ |
| 1N1988 | ᐢᐢᐃᐃᐃ |
| 1N3417 | ᐢᐢᐃᐃᐃ |
| 1N5245A | ᐢᐢᐃᐃᐃ |
| 1N5535B | ᐢᐢᐃᐃᐃ |
| 1N5861B | ᐢᐢᐃᐃᐃ |
| 1N666 | ᐢᐢᐃᐃᐃ |
| 1N767-1 | ᐢᐢᐃᐃᐃ |
| 1N965B-F | ᐢᐢᐃᐃᐃ |
| 1S7150 | ᐢᐢᐃᐃᐃ |
| 2008220531 | ᐢᐢᐃᐃᐃ |
| 2012222244 | ᐢᐢᐃᐃᐃ |
| 25T15B | ᐢᐢᐃᐃᐃ |
| 48-137330 | ᐢᐢᐃᐃᐃ |
| 48X90232A72 | ᐢᐢᐃᐃᐃ |
| 48X90488A63 | ᐢᐢᐃᐃᐃ |
| 4T15A | ᐢᐢᐃᐃᐃ |
| 5330542 | ᐢᐢᐃᐃᐃ |
| 8-719-100-72 | ᐢᐢᐃᐃᐃ |
| 8-719-115-26 | ᐢᐢᐃᐃᐃ |
| A7110508 | ᐢᐢᐃᐃᐃ |
| AZ965A | ᐢᐢᐃᐃᐃ |
| BZX71C15 | ᐢᐢᐃᐃᐃ |
| BZY83C15 | ᐢᐢᐃᐃᐃ |
| BZY94C15 | ᐢᐢᐃᐃᐃ |
| EAQ02-15M | ᐢᐢᐃᐃᐃ |
| EP15X58 ZENER | ᐢᐢᐃᐃᐃ |
| EQA01-15RLV | ᐢᐢᐃᐃᐃ |
| EQA02-15B | ᐢᐢᐃᐃᐃ |
| EX0011BE | ᐢᐢᐃᐃᐃ |
| EZ-152 | ᐢᐢᐃᐃᐃ |
| GZA15U | ᐢᐢᐃᐃᐃ |

| | |
|----------------|------|
| HM15 | ÑĪĒμ |
| HZ15-1 | ÑĪĒμ |
| MA1150 | ÑĪĒμ |
| MA1150A | ÑĪĒμ |
| MA4150(M)-Y | ÑĪĒμ |
| MA4150L | ÑĪĒμ |
| MZ4702 | ÑĪĒμ |
| RD15E-B3 | ÑĪĒμ |
| RD15E-N3 | ÑĪĒμ |
| RD15EB3Z | ÑĪĒμ |
| RH-EX0011GEZZ | ÑĪĒμ |
| RZ0225 | ÑĪĒμ |
| TM5024A | ÑĪĒμ |
| VZ-145A | ÑĪĒμ |
| VZ-145E | ÑĪĒμ |
| VZ-150C | ÑĪĒμ |
| WEP1426 | ÑĪĒμ |
| WZ150 | ÑĪĒμ |
| YZT150 | ÑĪĒμ |
| Z5B15 | ÑĪĒμ |
| 001-023028 | ÈÐĒμ |
| 001-223028 | ÈÐĒμ |
| 06200059 | ÈÐĒμ |
| 1006-1737 | ÈÐĒμ |
| 1140-3409 | ÈÐĒμ |
| 129940 | ÈÐĒμ |
| 13-14879-5 | ÈÐĒμ |
| 13-4882256-359 | ÈÐĒμ |
| 14-515-09 | ÈÐĒμ |
| 1473777-2 | ÈÐĒμ |
| 1474777-2 | ÈÐĒμ |
| 156945 | ÈÐĒμ |
| 188232 | ÈÐĒμ |
| 1AC15A | ÈÐĒμ |
| 1D08 | ÈÐĒμ |
| 1EZ15 | ÈÐĒμ |
| 1M15ZS10 | ÈÐĒμ |
| 1N1514A | ÈÐĒμ |
| 1N1775A | ÈÐĒμ |
| 1N2038-1 | ÈÐĒμ |
| 1N3024 | ÈÐĒμ |
| 1N3683A | ÈÐĒμ |
| 1N4166B | ÈÐĒμ |
| 1N4408 | ÈÐĒμ |
| 1N4665 | ÈÐĒμ |
| 1N5567 | ÈÐĒμ |
| 1R15A | ÈÐĒμ |
| 1S2121 | ÈÐĒμ |
| 1S597 | ÈÐĒμ |

| | |
|---------------|------|
| 1T15B | ÈÐĚμ |
| 1TA15A | ÈÐĚμ |
| 1Z15B | ÈÐĚμ |
| 1Z15D20 | ÈÐĚμ |
| 1ZB15 | ÈÐĚμ |
| 1ZC15T5 | ÈÐĚμ |
| 1ZM15T10 | ÈÐĚμ |
| 1ZT15 | ÈÐĚμ |
| 215Z4 | ÈÐĚμ |
| 25N15 | ÈÐĚμ |
| 28Z6 | ÈÐĚμ |
| 3L4-3506-29 | ÈÐĚμ |
| 46-86464-3 | ÈÐĚμ |
| 48S137330 | ÈÐĚμ |
| 50Z15B | ÈÐĚμ |
| 523-2003-150 | ÈÐĚμ |
| 530073-1017 | ÈÐĚμ |
| 540115 DYNACO | ÈÐĚμ |
| 62-20643 | ÈÐĚμ |
| 66X0040-009 | ÈÐĚμ |
| 75Z15 | ÈÐĚμ |
| 7JZ15 | ÈÐĚμ |
| 7ZM15A | ÈÐĚμ |
| 8-905-421-128 | ÈÐĚμ |
| 93A39-24 | ÈÐĚμ |
| 99202-120 | ÈÐĚμ |
| APD15.0A | ÈÐĚμ |
| AW01-15 | ÈÐĚμ |
| AZ-150B | ÈÐĚμ |
| AZ1-15 | ÈÐĚμ |
| BZ-X19 | ÈÐĚμ |
| BZX85C15 | ÈÐĚμ |
| BZY83/C15 | ÈÐĚμ |
| BZY85C-15 | ÈÐĚμ |
| BZY92C-15 | ÈÐĚμ |
| C4020 ZENER | ÈÐĚμ |
| CD31-10365 | ÈÐĚμ |
| CZD-015 | ÈÐĚμ |
| D1Z-BLU6 | ÈÐĚμ |
| D5B | ÈÐĚμ |
| DZ15A | ÈÐĚμ |
| EA16X124 | ÈÐĚμ |
| EE5A-15 | ÈÐĚμ |
| EP16X5 | ÈÐĚμ |
| EQB01-15M | ÈÐĚμ |
| EVR-15B | ÈÐĚμ |
| EW16X561 | ÈÐĚμ |
| FA-8010 | ÈÐĚμ |
| FA8010 | ÈÐĚμ |

| | |
|-------------|------|
| FZ-15A | ÈÐĚμ |
| FZ15T10 | ÈÐĚμ |
| GESP-1903 | ÈÐĚμ |
| GZ1-15 | ÈÐĚμ |
| HM-15 | ÈÐĚμ |
| HS7150 | ÈÐĚμ |
| HZ15 | ÈÐĚμ |
| JGL15 | ÈÐĚμ |
| KS-2150B | ÈÐĚμ |
| KS150A | ÈÐĚμ |
| KS46 | ÈÐĚμ |
| LPM-15 | ÈÐĚμ |
| LPZT-15 | ÈÐĚμ |
| LR150CH | ÈÐĚμ |
| M4Z-15 | ÈÐĚμ |
| M4Z15A | ÈÐĚμ |
| MA2150-B | ÈÐĚμ |
| MC6118A | ÈÐĚμ |
| MEZ15T10C | ÈÐĚμ |
| MTZ-618 | ÈÐĚμ |
| MZ-1000-17 | ÈÐĚμ |
| MZ1000-17 | ÈÐĚμ |
| MZ500-20A | ÈÐĚμ |
| NTE145A | ÈÐĚμ |
| PD-6018A | ÈÐĚμ |
| PD6059 | ÈÐĚμ |
| PR620 | ÈÐĚμ |
| PS10068 | ÈÐĚμ |
| PZ1-15 | ÈÐĚμ |
| QRT-245 | ÈÐĚμ |
| QZ15T5 | ÈÐĚμ |
| RD15F1 | ÈÐĚμ |
| RD15FM | ÈÐĚμ |
| RD16HA | ÈÐĚμ |
| RL1-15 | ÈÐĚμ |
| RT3671 | ÈÐĚμ |
| RZ1-15 | ÈÐĚμ |
| RZZ15 | ÈÐĚμ |
| SL8-15 | ÈÐĚμ |
| SU5 | ÈÐĚμ |
| SV1020 | ÈÐĚμ |
| SZ-150 | ÈÐĚμ |
| SZ15 | ÈÐĚμ |
| TCG145A | ÈÐĚμ |
| TR14002-12 | ÈÐĚμ |
| TVSQA01-07R | ÈÐĚμ |
| TVSQB115ZBV | ÈÐĚμ |
| TZ-15AB | ÈÐĚμ |
| TZ15 | ÈÐĚμ |

| | |
|---------|------|
| TZL-15 | ÈÐĚμ |
| UZ8715 | ÈÐĚμ |
| V126 | ÈÐĚμ |
| W7-150 | ÈÐĚμ |
| WA-150A | ÈÐĚμ |
| WB-150 | ÈÐĚμ |
| WB-150D | ÈÐĚμ |
| WC-150C | ÈÐĚμ |
| WD-150B | ÈÐĚμ |
| WE-150A | ÈÐĚμ |
| WEP1114 | ÈÐĚμ |
| WF-150A | ÈÐĚμ |
| WG-150 | ÈÐĚμ |
| WG-150D | ÈÐĚμ |
| WH-150C | ÈÐĚμ |
| WI-150B | ÈÐĚμ |
| WJ-150A | ÈÐĚμ |
| WK-150 | ÈÐĚμ |
| WK-150D | ÈÐĚμ |
| WL-150C | ÈÐĚμ |
| WM-150B | ÈÐĚμ |
| WN-150A | ÈÐĚμ |
| WO-150 | ÈÐĚμ |
| WO-150D | ÈÐĚμ |
| WP-150C | ÈÐĚμ |
| WQ-150B | ÈÐĚμ |
| WR-150A | ÈÐĚμ |
| WS-150 | ÈÐĚμ |
| WS-150D | ÈÐĚμ |
| WT-150C | ÈÐĚμ |
| WU-150B | ÈÐĚμ |
| WV-150A | ÈÐĚμ |
| WW-150 | ÈÐĚμ |
| WW-150D | ÈÐĚμ |
| WX-150C | ÈÐĚμ |
| WY-150B | ÈÐĚμ |
| WZ-920 | ÈÐĚμ |
| XB152 | ÈÐĚμ |
| Z-15K | ÈÐĚμ |
| Z0C-15 | ÈÐĚμ |
| Z1214 | ÈÐĚμ |
| Z1A-15 | ÈÐĚμ |
| Z1C15 | ÈÐĚμ |
| Z2A150F | ÈÐĚμ |
| Z4X-15 | ÈÐĚμ |
| Z5C15 | ÈÐĚμ |
| ZA15A | ÈÐĚμ |
| ZB-15A | ÈÐĚμ |
| ZB15 | ÈÐĚμ |

| | |
|----------------|------|
| ZC015 | ÈÐËμ |
| ZD-15B | ÈÐËμ |
| ZD15B | ÈÐËμ |
| ZE15 | ÈÐËμ |
| ZF-15 | ÈÐËμ |
| ZF15A | ÈÐËμ |
| ZG-15B | ÈÐËμ |
| ZH-15 | ÈÐËμ |
| ZH15A | ÈÐËμ |
| ZJ-15B | ÈÐËμ |
| ZO-15 | ÈÐËμ |
| ZO-15BY | ÈÐËμ |
| ZOD15 | ÈÐËμ |
| ZPY15 | ÈÐËμ |
| ZQ15 | ÈÐËμ |
| ZS-15A | ÈÐËμ |
| ZS15B | ÈÐËμ |
| ZT15 | ÈÐËμ |
| ZU-15A | ÈÐËμ |
| ZU15B | ÈÐËμ |
| ZV15 | ÈÐËμ |
| ZY-15A | ÈÐËμ |
| ZY15B | ÈÐËμ |
| 1.5DKZ15 | ÉÐËμ |
| 1.5JZ15A | ÉÐËμ |
| 1.5R15 | ÉÐËμ |
| 1.5Z15A | ÉÐËμ |
| 103-Z9030 | ÉÐËμ |
| 1N3436 | ÉÐËμ |
| 1N3793B | ÉÐËμ |
| 1N4836 | ÉÐËμ |
| 1N5025 | ÉÐËμ |
| 1N5352A | ÉÐËμ |
| 1N5929A | ÉÐËμ |
| 1S4015A | ÉÐËμ |
| 2VR15B | ÉÐËμ |
| 3R15B | ÉÐËμ |
| 3TZ15C | ÉÐËμ |
| 3VR15B | ÉÐËμ |
| 5324 | ÉÐËμ |
| 5ZS15B | ÉÐËμ |
| 919-017406-013 | ÉÐËμ |
| CXL5130 | ÉÐËμ |
| EZ3-15 ELCOM | ÉÐËμ |
| LMZ15-20 | ÉÐËμ |
| MC6318 | ÉÐËμ |
| RZ2519 | ÉÐËμ |
| UZ5715 | ÉÐËμ |
| UZ815 | ÉÐËμ |

| | |
|------------|------|
| Z2D15 | ÉÐĚμ |
| ZAC15B | ÉÐĚμ |
| ZCC15 | ÉÐĚμ |
| ZR51B071-2 | ÉÐĚμ |
| 10PZ22A | ÊÐĚμ |
| 10T22 | ÊÐĚμ |
| 1N1359A | ÊÐĚμ |
| 1N1821A | ÊÐĚμ |
| 1N2985A | ÊÐĚμ |
| 1N4026B | ÊÐĚμ |
| 1N4270A | ÊÐĚμ |
| 1S6022 | ÊÐĚμ |
| BZV15C22 | ÊÐĚμ |
| HEP-Z3520 | ÊÐĚμ |
| PZ22A | ÊÐĚμ |
| SK160 | ÊÐĚμ |
| Z1318 | ÊÐĚμ |
| ZT22 ZENER | ÊÐĚμ |
| 103-206 | ËÐĚμ |
| 1N5893A | ËÐĚμ |
| 1N6029B | ËÐĚμ |
| 1N990 | ËÐĚμ |
| 25T160A | ËÐĚμ |
| 4T160A | ËÐĚμ |
| 99201-245 | ËÐĚμ |
| HM160A | ËÐĚμ |
| 103-Z9038 | ÏÐĚμ |
| 1M160Z5 | ÏÐĚμ |
| 1N1800A | ÏÐĚμ |
| 1N3191B | ÏÐĚμ |
| 1N4191 | ÏÐĚμ |
| 1N4356A | ÏÐĚμ |
| 1N4433B | ÏÐĚμ |
| 1R160 | ÏÐĚμ |
| 1TA160 | ÏÐĚμ |
| 1ZS160A | ÏÐĚμ |
| 7Z160A | ÏÐĚμ |
| 7ZM160B | ÏÐĚμ |
| CXL5101 | ÏÐĚμ |
| ECG5101A | ÏÐĚμ |
| GXI160 | ÏÐĚμ |
| HW160A | ÏÐĚμ |
| ITA160B | ÏÐĚμ |
| LZZ1-160 | ÏÐĚμ |
| PL160Z | ÏÐĚμ |
| RL7-160 | ÏÐĚμ |
| SK160V | ÏÐĚμ |
| UZ1-160 | ÏÐĚμ |
| VR160A | ÏÐĚμ |

| | |
|--------------|------|
| ZB160B | İĐĖμ |
| ZY160 | İĐĖμ |
| 1.5JZ160C | İĐĖμ |
| 1.5R160B | İĐĖμ |
| 1.5Z160C | İĐĖμ |
| 1N3818B | İĐĖμ |
| 1N5384 | İĐĖμ |
| 1N5954 | İĐĖμ |
| 1N5954BGP | İĐĖμ |
| 2EZ160D5 | İĐĖμ |
| 3EZ160D5 | İĐĖμ |
| 3TZ160 | İĐĖμ |
| 3TZ160D | İĐĖμ |
| 3VR160B | İĐĖμ |
| ECG5162A | İĐĖμ |
| LMZ160A | İĐĖμ |
| SK160X | İĐĖμ |
| UZ316 | İĐĖμ |
| ZAC160B | İĐĖμ |
| 10RZ22A | İĐĖμ |
| 10T22RA | İĐĖμ |
| 10Z22T5 | İĐĖμ |
| 1N1597 | İĐĖμ |
| 1N2049-1 | İĐĖμ |
| 1N2985RB | İĐĖμ |
| 3Z22T5 | İĐĖμ |
| RD24CM | İĐĖμ |
| Z3B22 | İĐĖμ |
| 10PZ24 | İĐĖμ |
| 10PZ24D | İĐĖμ |
| 1N1360 | İĐĖμ |
| 1N1822A | İĐĖμ |
| 1N4027 | İĐĖμ |
| 1N4210A | İĐĖμ |
| 1S5024A | İĐĖμ |
| 3T24A | İĐĖμ |
| ECG5198A | İĐĖμ |
| NT3C24 | İĐĖμ |
| SK162 | İĐĖμ |
| ZC5024 | İĐĖμ |
| 10RZ24C | ĐĐĖμ |
| 10T24RB | ĐĐĖμ |
| 134883727201 | ĐĐĖμ |
| 1N2049 | ĐĐĖμ |
| 1N2986RA | ĐĐĖμ |
| 3T24RA | ĐĐĖμ |
| 3Z24T5 | ĐĐĖμ |
| RD24D | ĐĐĖμ |
| 10M25Z10 | ÑĐĖμ |

| | |
|----------------|------|
| 1N2987B | ÑĐĚμ |
| NTE5199A | ÑĐĚμ |
| 1N2987R | ÈÇìμ |
| ECG5199AK | ÈÇìμ |
| SK165 | ÈÇìμ |
| 10PZ27B | ÉÇìμ |
| 10T27A | ÉÇìμ |
| 1N1361B | ÉÇìμ |
| 1N1897 | ÉÇìμ |
| 1N2988B | ÉÇìμ |
| 1N4212 | ÉÇìμ |
| 1S5027 | ÉÇìμ |
| 37H02 | ÉÇìμ |
| ECG5200A | ÉÇìμ |
| NTE5200A | ÉÇìμ |
| SY27 | ÉÇìμ |
| Z5D270CF | ÉÇìμ |
| 10RZ27B | ÊÇìμ |
| 10T27RA | ÊÇìμ |
| 10Z27T5 | ÊÇìμ |
| 1N1598 | ÊÇìμ |
| 1N2049-3 | ÊÇìμ |
| 1N2988RB | ÊÇìμ |
| 3Z27T5 | ÊÇìμ |
| RD29DL | ÊÇìμ |
| EZ10-28 ELCOM | ËÇìμ |
| 1S497 | ìÇìμ |
| RD29CM | ìÇìμ |
| 02Z16A | íÇìμ |
| 05Z16Z | íÇìμ |
| 103-231 | íÇìμ |
| 13-10321-64 | íÇìμ |
| 152793 | íÇìμ |
| 195478 | íÇìμ |
| 1N228A | íÇìμ |
| 1N5246A | íÇìμ |
| 1N5536B | íÇìμ |
| 1N5862B | íÇìμ |
| 1N719 | íÇìμ |
| 1N767-2 | íÇìμ |
| 1N966A | íÇìμ |
| 1S7160 | íÇìμ |
| 2012220867 | íÇìμ |
| 25T158 | íÇìμ |
| 25T16B | íÇìμ |
| 4835-130-37404 | íÇìμ |
| 48X90478A41 | íÇìμ |
| 4T16 | íÇìμ |
| 5302491160 | íÇìμ |

| | |
|---------------|------|
| 6615005600 | ÍÇÌμ |
| 99201-221 | ÍÇÌμ |
| AZ966A | ÍÇÌμ |
| BZX71C16 | ÍÇÌμ |
| BZY94C16 | ÍÇÌμ |
| DGGZA16-Y | ÍÇÌμ |
| EQA01-16R | ÍÇÌμ |
| EQA02-16B | ÍÇÌμ |
| EX0113CE15V | ÍÇÌμ |
| GZA16-Y | ÍÇÌμ |
| HM16 | ÍÇÌμ |
| HZ16-2 | ÍÇÌμ |
| MA1160-M | ÍÇÌμ |
| MA4160-M | ÍÇÌμ |
| MZ216 | ÍÇÌμ |
| MZ4703 | ÍÇÌμ |
| QA116R | ÍÇÌμ |
| RD16A | ÍÇÌμ |
| RD16E | ÍÇÌμ |
| RD16EB1 | ÍÇÌμ |
| RD16EL3 | ÍÇÌμ |
| TD16EB2 | ÍÇÌμ |
| VZ-157 | ÍÇÌμ |
| VZ-157D | ÍÇÌμ |
| VZ-162B | ÍÇÌμ |
| WEP1427 | ÍÇÌμ |
| YZI160 | ÍÇÌμ |
| Z5B16 | ÍÇÌμ |
| 001-223038 | ÍÇÌμ |
| 09-306243 | ÍÇÌμ |
| 123B-006 | ÍÇÌμ |
| 134883461501 | ÍÇÌμ |
| 152-057-9-001 | ÍÇÌμ |
| 1M16Z | ÍÇÌμ |
| 1MZ10 | ÍÇÌμ |
| 1N3025A | ÍÇÌμ |
| 1N3684B | ÍÇÌμ |
| 1N4332 | ÍÇÌμ |
| 1N4409A | ÍÇÌμ |
| 1N4703 | ÍÇÌμ |
| 1N5568A | ÍÇÌμ |
| 1R16 | ÍÇÌμ |
| 1S1965 | ÍÇÌμ |
| 1S231 | ÍÇÌμ |
| 1TA16A | ÍÇÌμ |
| 1Z16T10 | ÍÇÌμ |
| 1ZC16T5 | ÍÇÌμ |
| 2000-312 | ÍÇÌμ |
| 2337065 | ÍÇÌμ |

| | |
|----------------|------|
| 264P10906 | ÎÇÌμ |
| 48-83461E01 | ÎÇÌμ |
| 530073-15 | ÎÇÌμ |
| 561-2561-776 | ÎÇÌμ |
| 72M16A | ÎÇÌμ |
| 7Z16C | ÎÇÌμ |
| 8-719-103-16 | ÎÇÌμ |
| 99202-121 | ÎÇÌμ |
| APD16.0A | ÎÇÌμ |
| BZ157 | ÎÇÌμ |
| BZX64C16 | ÎÇÌμ |
| BZX85C16 | ÎÇÌμ |
| CXL5075 | ÎÇÌμ |
| DZN160 | ÎÇÌμ |
| EQB01-16 | ÎÇÌμ |
| HW16 | ÎÇÌμ |
| JZ16B | ÎÇÌμ |
| LR160CH | ÎÇÌμ |
| MA2160B | ÎÇÌμ |
| MC6119A | ÎÇÌμ |
| NT1116C | ÎÇÌμ |
| NTE5075A | ÎÇÌμ |
| PS10069 | ÎÇÌμ |
| RD16E-N2 | ÎÇÌμ |
| RD16FB | ÎÇÌμ |
| RT-246 SPRAGUE | ÎÇÌμ |
| SV139 | ÎÇÌμ |
| SZ16B | ÎÇÌμ |
| TVSEQA01-065 | ÎÇÌμ |
| VR16 | ÎÇÌμ |
| WEP1160/5075 | ÎÇÌμ |
| WL-157C | ÎÇÌμ |
| WL-162B | ÎÇÌμ |
| WL-167C | ÎÇÌμ |
| WM-157B | ÎÇÌμ |
| WM-167A | ÎÇÌμ |
| WN-157 | ÎÇÌμ |
| WN-157D | ÎÇÌμ |
| WN-167C | ÎÇÌμ |
| WO-157B | ÎÇÌμ |
| WO-167A | ÎÇÌμ |
| WP-157 | ÎÇÌμ |
| WP-157D | ÎÇÌμ |
| WP-167C | ÎÇÌμ |
| WP-172B | ÎÇÌμ |
| WQ-157A | ÎÇÌμ |
| WQ-167 | ÎÇÌμ |
| WQ-167D | ÎÇÌμ |
| WR-157C | ÎÇÌμ |

| | |
|-----------|------|
| WS-157B | İÇİM |
| WS-167A | İÇİM |
| WT-157 | İÇİM |
| WT-157D | İÇİM |
| WT-167C | İÇİM |
| WU-157B | İÇİM |
| WU-167A | İÇİM |
| WV-157 | İÇİM |
| WV-157D | İÇİM |
| WV-167C | İÇİM |
| WW-157B | İÇİM |
| WW-167A | İÇİM |
| WX-157 | İÇİM |
| WX-157D | İÇİM |
| WX-167C | İÇİM |
| WY-157B | İÇİM |
| WY-167A | İÇİM |
| Z0419 | İÇİM |
| Z4745A | İÇİM |
| ZB1-16V | İÇİM |
| ZB16B | İÇİM |
| ZF16 | İÇİM |
| ZPY16 | İÇİM |
| 2RS11-10A | İÇİM |
| 2RS11A-2 | İÇİM |
| 2RS11AC | İÇİM |
| 2RS11L | İÇİM |
| 2RS11R | İÇİM |
| AZ-162 | İÇİM |
| AZ-162D | İÇİM |
| CZ1-161 | İÇİM |
| ELP162 | İÇİM |
| HHL161 | İÇİM |
| LZZ1-161 | İÇİM |
| PL9-164 | İÇİM |
| RL7-163 | İÇİM |
| SK3142 | İÇİM |
| UZ1-164 | İÇİM |
| W1-167 | İÇİM |
| W6-157 | İÇİM |
| W7-162 | İÇİM |
| W8-167 | İÇİM |
| WA-157 | İÇİM |
| WA-157D | İÇİM |
| WA-162C | İÇİM |
| WA-167B | İÇİM |
| WB-157A | İÇİM |
| WB-162 | İÇİM |
| WB-162D | İÇİM |

| | |
|---------|------|
| WB-167C | İÇİM |
| WC-157B | İÇİM |
| WC-162A | İÇİM |
| WC-167 | İÇİM |
| WC-167D | İÇİM |
| WD-157C | İÇİM |
| WD-162B | İÇİM |
| WD-167A | İÇİM |
| WE-157 | İÇİM |
| WE-157D | İÇİM |
| WE-162C | İÇİM |
| WE-167B | İÇİM |
| WF-157A | İÇİM |
| WF-162 | İÇİM |
| WF-162D | İÇİM |
| WF-167C | İÇİM |
| WG-157B | İÇİM |
| WG-162A | İÇİM |
| WG-167 | İÇİM |
| WG-167D | İÇİM |
| WH-157C | İÇİM |
| WH-162B | İÇİM |
| WH-167A | İÇİM |
| WI-157 | İÇİM |
| WI-157D | İÇİM |
| WI-162C | İÇİM |
| WI-167B | İÇİM |
| WJ-157A | İÇİM |
| WJ-162 | İÇİM |
| WJ-162D | İÇİM |
| WJ-167C | İÇİM |
| WK-157B | İÇİM |
| WK-162A | İÇİM |
| WK-167 | İÇİM |
| WK-167D | İÇİM |
| WM-162A | İÇİM |
| WN-162 | İÇİM |
| WN-162D | İÇİM |
| WO-162C | İÇİM |
| WP-162B | İÇİM |
| WQ-162A | İÇİM |
| WR-162 | İÇİM |
| WR-162D | İÇİM |
| WR-167C | İÇİM |
| WS-162B | İÇİM |
| WT-162A | İÇİM |
| WU-162 | İÇİM |
| WU-162D | İÇİM |
| WV-162C | İÇİM |

| | |
|--------------|------|
| WW-162B | İÇİμ |
| WX-162A | İÇİμ |
| WY-162 | İÇİμ |
| WY-162D | İÇİμ |
| 1.5DKZ16 | ĐÇİμ |
| 1.5JZ16A | ĐÇİμ |
| 1.5R16 | ĐÇİμ |
| 1.5Z16A | ĐÇİμ |
| 1N3794 | ĐÇİμ |
| 1N4837 | ĐÇİμ |
| 1N5026 | ĐÇİμ |
| 1N5353A | ĐÇİμ |
| 1N5930A | ĐÇİμ |
| 1S4016A | ĐÇİμ |
| 2VR16B | ĐÇİμ |
| 3R16B | ĐÇİμ |
| 3TZ16C | ĐÇİμ |
| 3VR16B | ĐÇİμ |
| 5ZS16B | ĐÇİμ |
| CXL5131 | ĐÇİμ |
| EZ3-16 ELCOM | ĐÇİμ |
| LMZ16A | ĐÇİμ |
| MC6319A | ĐÇİμ |
| UZ5816 | ĐÇİμ |
| UZ916 | ĐÇİμ |
| 10M30Z5 | ÑÇİμ |
| 10PZ30C | ÑÇİμ |
| 10T30B | ÑÇİμ |
| 1N1824 | ÑÇİμ |
| 1N2989B | ÑÇİμ |
| 1N4213 | ÑÇİμ |
| 1S5030 | ÑÇİμ |
| 3T30 | ÑÇİμ |
| NT3C30 | ÑÇİμ |
| SK170 | ÑÇİμ |
| ZC5030 | ÑÇİμ |
| 1N5278 | ÈÈİμ |
| 1N5894B | ÈÈİμ |
| WEP1464 | ÈÈİμ |
| 25T175 | ÉÈİμ |
| CXL5102 | ÉÈİμ |
| ECG5102A | ÉÈİμ |
| GEZD-170 | ÉÈİμ |
| IX1-170 | ÉÈİμ |
| MEZ1-170 | ÉÈİμ |
| PZ1-170 | ÉÈİμ |
| S1-170 | ÉÈİμ |
| TZ1-170 | ÉÈİμ |
| UZ8217 | ÉÈİμ |

| | |
|------------|------|
| 1N5127 | ÊÈìμ |
| 1N5385BE | ÊÈìμ |
| DZ770619G | ÊÈìμ |
| LMZ170-20 | ÊÈìμ |
| NTE5163A | ÊÈìμ |
| UZ317 | ÊÈìμ |
| 10RZ30 | ËÈìμ |
| 10T30RA | ËÈìμ |
| 10Z30T5 | ËÈìμ |
| 1N1362RB | ËÈìμ |
| 1S282 | ËÈìμ |
| 3Z30T10 | ËÈìμ |
| NTE5202AK | ËÈìμ |
| 10M33Z5 | ÌÈìμ |
| 10PZ33C | ÌÈìμ |
| 10T33B | ÌÈìμ |
| 1N1825 | ÌÈìμ |
| 1N2990 | ÌÈìμ |
| 1N4030A | ÌÈìμ |
| 1N4274 | ÌÈìμ |
| 1S6033 | ÌÈìμ |
| 3T33B | ÌÈìμ |
| FD-1029-FT | ÌÈìμ |
| NTE5203A | ÌÈìμ |
| Z1322 | ÌÈìμ |
| 10RZ33 | ÍÈìμ |
| 10RZ33D | ÍÈìμ |
| 10Z33T10 | ÍÈìμ |
| 1N1363RA | ÍÈìμ |
| 1N2990RB | ÍÈìμ |
| 3T33RB | ÍÈìμ |
| NTE5203AK | ÍÈìμ |
| SK173 | ÍÈìμ |
| 10PZ36A | ÎÈìμ |
| 10T36 | ÎÈìμ |
| 1N1364A | ÎÈìμ |
| 1N2991 | ÎÈìμ |
| 1N4031A | ÎÈìμ |
| 1N4275 | ÎÈìμ |
| 1S6036 | ÎÈìμ |
| 3T36B | ÎÈìμ |
| SK174 | ÎÈìμ |
| 10RZ36 | ÏÈìμ |
| 10RZ36D | ÏÈìμ |
| 1N1364R | ÏÈìμ |
| 1N2991RA | ÏÈìμ |
| 3T36R | ÏÈìμ |
| NTE5204AK | ÏÈìμ |
| RD35DM | ÏÈìμ |

| | |
|-----------|------|
| 10M39Z5 | ΘÈìμ |
| 10PZ39C | ΘÈìμ |
| 10T39B | ΘÈìμ |
| 1N1827 | ΘÈìμ |
| 1N2992 | ΘÈìμ |
| 1N4032A | ΘÈìμ |
| 1N4276 | ΘÈìμ |
| 1S6039 | ΘÈìμ |
| 3T39B | ΘÈìμ |
| NTE5205A | ΘÈìμ |
| Z1324 | ΘÈìμ |
| 10RZ39 | ÑÈìμ |
| 10RZ39D | ÑÈìμ |
| 1N1365R | ÑÈìμ |
| 1N2992RA | ÑÈìμ |
| 3T39RA | ÑÈìμ |
| RD35CN | ÑÈìμ |
| 10M43Z5 | ÈÈìμ |
| 10PZ43C | ÈÈìμ |
| 10T43B | ÈÈìμ |
| 1N1828 | ÈÈìμ |
| 1N2993B | ÈÈìμ |
| 1N4217 | ÈÈìμ |
| 1S5043 | ÈÈìμ |
| 3T43 | ÈÈìμ |
| ECG5206A | ÈÈìμ |
| Z3B43R | ÈÈìμ |
| 10RZ43A | ÈÈìμ |
| 10T43R | ÈÈìμ |
| 1N1366RA | ÈÈìμ |
| 1N2993RB | ÈÈìμ |
| 3T43RB | ÈÈìμ |
| Z3B43 | ÈÈìμ |
| 1040-2898 | ÈÈìμ |
| 1154-6561 | ÈÈìμ |
| 1N5247 | ÈÈìμ |
| 1N5537A | ÈÈìμ |
| 25N17 | ÈÈìμ |
| 5325 | ÈÈìμ |
| AP17.0 | ÈÈìμ |
| ECG5026A | ÈÈìμ |
| EZ-173 | ÈÈìμ |
| NTE5026A | ÈÈìμ |
| RD18ESB1 | ÈÈìμ |
| TM5026A | ÈÈìμ |
| VZ-167C | ÈÈìμ |
| VZ-172A | ÈÈìμ |
| VZ-172E | ÈÈìμ |
| WZ-172 | ÈÈìμ |

| | |
|-----------|------|
| 1471898-9 | ÈÉìμ |
| 1M17Z5 | ÈÉìμ |
| 34-8057-4 | ÈÉìμ |
| 7Z17A | ÈÉìμ |
| 7ZM17B | ÈÉìμ |
| AZ-172 | ÈÉìμ |
| D7L | ÈÉìμ |
| HZ5247 | ÈÉìμ |
| REN5076 | ÈÉìμ |
| SV141 | ÈÉìμ |
| 1.5JZ17B | ÌÉìμ |
| 1.5M17Z10 | ÌÉìμ |
| 1.5Z17C | ÌÉìμ |
| 1N5027 | ÌÉìμ |
| 1N5354B | ÌÉìμ |
| 3TZ17 | ÌÉìμ |
| 3TZ17D | ÌÉìμ |
| CXL5132 | ÌÉìμ |
| GE5ZD-17 | ÌÉìμ |
| LMZX17 | ÌÉìμ |
| TZC17B | ÌÉìμ |
| 1N2994A | ÍÉìμ |
| ECG5207A | ÍÉìμ |
| 1/4M180Z | ÑÉìμ |
| 1N1947 | ÑÉìμ |
| 1N2001A | ÑÉìμ |
| 1N5279A | ÑÉìμ |
| 1N6030 | ÑÉìμ |
| 1N744A | ÑÉìμ |
| 1N991B | ÑÉìμ |
| 4M180Z5 | ÑÉìμ |
| 5M180ZS5 | ÑÉìμ |
| ECG5058A | ÑÉìμ |
| SK180A | ÑÉìμ |
| 1EZ180D5 | ÈÊìμ |
| 1M180ZS10 | ÈÊìμ |
| 1N3050 | ÈÉìμ |
| 1N3100A | ÈÊìμ |
| 1N4192 | ÈÊìμ |
| 1N4357A | ÈÊìμ |
| 1N4434B | ÈÊìμ |
| 1R180 | ÈÊìμ |
| 1TA180 | ÈÊìμ |
| 1ZM180T5 | ÈÊìμ |
| 7JZ180 | ÈÉìμ |
| 7ZM180A | ÈÊìμ |
| CXL5058 | ÈÊìμ |
| ECG5103 | ÈÊìμ |
| GEZD-180 | ÈÊìμ |

| | |
|-------------|------|
| HHL180 | ÈÈìμ |
| ITA180B | ÈÈìμ |
| LZZ1-180 | ÈÈìμ |
| PL180Z | ÈÈìμ |
| RL7-180 | ÈÈìμ |
| SK180V | ÈÈìμ |
| TZL-180 | ÈÈìμ |
| UZL-180 | ÈÈìμ |
| Z0444 | ÈÈìμ |
| ZB180B | ÈÈìμ |
| ZPU180 | ÈÈìμ |
| 1.5R180B | ÉÈìμ |
| 1.5Z180C | ÉÈìμ |
| 1N3819A | ÉÈìμ |
| 1N5102 | ÉÈìμ |
| 1N5386BE | ÉÈìμ |
| 1N5955B | ÉÈìμ |
| 1S4180A | ÉÈìμ |
| 2VR180B | ÉÈìμ |
| 3R180B | ÉÈìμ |
| 3TZ180C | ÉÈìμ |
| 3VR180B | ÉÈìμ |
| ECG5164 | ÉÈìμ |
| LMZ180A | ÉÈìμ |
| SK180X | ÉÈìμ |
| UZ5118 | ÉÈìμ |
| ZBC180B | ÉÈìμ |
| 1N2994R | ÈÈìμ |
| 10M47Z5 | ÈÈìμ |
| 10PZ47C | ÈÈìμ |
| 10T47B | ÈÈìμ |
| 1N1829 | ÈÈìμ |
| 1N2995 | ÈÈìμ |
| 1N4034A | ÈÈìμ |
| 1N4278 | ÈÈìμ |
| 1S6047 | ÈÈìμ |
| 3T47B | ÈÈìμ |
| NTE5208A | ÈÈìμ |
| Z5D470CF | ÈÈìμ |
| 10RZ47B | ΘÈìμ |
| 10T47RA | ΘÈìμ |
| 1N1367RB | ΘÈìμ |
| 1S287 | ΘÈìμ |
| 3T47RB | ΘÈìμ |
| Z3B47 | ΘÈìμ |
| 1N2996B | ŃÈìμ |
| NTE5209A | ŃÈìμ |
| 13480085513 | ÈÈìμ |
| 1S289 | ÈÈìμ |

| | |
|--------------|------|
| 10M51Z5 | ÎÈìµ |
| 10PZ51C | ÎÈìµ |
| 10T51B | ÎÈìµ |
| 1N1830 | ÎÈìµ |
| 1N2997B | ÎÈìµ |
| 1N4221 | ÎÈìµ |
| 1S5051 | ÎÈìµ |
| 3T51 | ÎÈìµ |
| ECG5210A | ÎÈìµ |
| Z3B51R | ÎÈìµ |
| 10RZ51B | Èììµ |
| 10T51RB | Èììµ |
| 1N2997R | Èììµ |
| 3T51RA | Èììµ |
| SK187 | Èììµ |
| 1N2998B | Ñììµ |
| NTE5211A | Ñììµ |
| 1N2998RB | Èîîµ |
| SK189 | Èîîµ |
| 05Z18X | îîµ |
| 1/4M18Z10 | îîµ |
| 1183-8216 | îîµ |
| 134883461518 | îîµ |
| 18A | îîµ |
| 1N1935A | îîµ |
| 1N1989A | îîµ |
| 1N3524 | îîµ |
| 1N5248B | îîµ |
| 1N5742 | îîµ |
| 1N6006 | îîµ |
| 1N720 | îîµ |
| 1N967 | îîµ |
| 1S2180 | îîµ |
| 1SZ55-C18 | îîµ |
| 25T18 | îîµ |
| 34-8057-43 | îîµ |
| 48-82256C24 | îîµ |
| 4T18 | îîµ |
| 5302541036 | îîµ |
| 561-2560-967 | îîµ |
| 8-719-100-76 | îîµ |
| 99201-122 | îîµ |
| AZ18 | îîµ |
| BZX79C18 | îîµ |
| BZY85C18 | îîµ |
| D0J020A90 | îîµ |
| EQA01-18 | îîµ |
| EQA02-17A | îîµ |
| EX0112CE | îîµ |

| | |
|----------------|-----|
| GZA18L | ίίμ |
| HM18 | ίίμ |
| HZ18-3 | ίίμ |
| MA1180-M | ίίμ |
| MZ1018 | ίίμ |
| MZ318B | ίίμ |
| NTE5027A | ίίμ |
| RD18E-B | ίίμ |
| RD18ES-B2 | ίίμ |
| RZZ18 | ίίμ |
| SV4018A | ίίμ |
| TM5027A | ίίμ |
| VZ-182C | ίίμ |
| WEP1429/5027 | ίίμ |
| YZN180 | ίίμ |
| Z0D18 | ίίμ |
| Z5C18 | ίίμ |
| ZG18 | ίίμ |
| ZZ18 | ίίμ |
| 09-306355 | ίίμ |
| 13-4883461-518 | ίίμ |
| 13B14746-01 | ίίμ |
| 142417 | ίίμ |
| 1477046-18 | ίίμ |
| 1DA1Z18B | ίίμ |
| 1M18Z5 | ίίμ |
| 1N1428 | ίίμ |
| 1N1526A | ίίμ |
| 1N1879A | ίίμ |
| 1N3685 | ίίμ |
| 1N4168A | ίίμ |
| 1N4333B | ίίμ |
| 1N4638 | ίίμ |
| 1N4746A | ίίμ |
| 1R18 | ίίμ |
| 1S199 | ίίμ |
| 1S3018 | ίίμ |
| 1TA18B | ίίμ |
| 1Z18T20 | ίίμ |
| 1ZM18T5 | ίίμ |
| 264P14409 | ίίμ |
| 2RS10-14 | ίίμ |
| 2RS10A-3 | ίίμ |
| 2RS10B | ίίμ |
| 2RS10L | ίίμ |
| 2RS10R | ίίμ |
| 4-2020-11900 | ίίμ |
| 4202012000 | ίίμ |
| 48-155182 | ίίμ |

| | |
|---------------|-----|
| 483513037138 | ίίμ |
| 530073-22 | ίίμ |
| 530225-180 | ίίμ |
| 707W00177 | ίίμ |
| 7JZ18 | ίίμ |
| 7ZM18A | ίίμ |
| 919-003309-1 | ίίμ |
| 99202-22 | ίίμ |
| APD18.0B | ίίμ |
| AZ-177B | ίίμ |
| AZ-182 | ίίμ |
| AZ-182D | ίίμ |
| AZ967A | ίίμ |
| BZ182 | ίίμ |
| BZX64C18 | ίίμ |
| BZX85C18 | ίίμ |
| CXL5077 | ίίμ |
| DZ1180 | ίίμ |
| ECG5077A | ίίμ |
| EW16X258 | ίίμ |
| GX1178 | ίίμ |
| HW18 | ίίμ |
| IDAZ3405B | ίίμ |
| KS180A | ίίμ |
| LR180C | ίίμ |
| MA2180-A | ίίμ |
| MC6120 | ίίμ |
| MZ18D | ίίμ |
| NT1118C | ίίμ |
| NTE5077A | ίίμ |
| PL9-176 | ίίμ |
| PTC510 | ίίμ |
| QRT-258 | ίίμ |
| RD18FB2 | ίίμ |
| RH-EX0022CEZZ | ίίμ |
| RZ18 | ίίμ |
| SK18V | ίίμ |
| SV142 | ίίμ |
| TCG5077A | ίίμ |
| TVSQB01-18 | ίίμ |
| TZL-178 | ίίμ |
| UZ8718 | ίίμ |
| VR18A | ίίμ |
| VZ-177B | ίίμ |
| W1-177 | ίίμ |
| W2-182 | ίίμ |
| W7-172 | ίίμ |
| W8-177 | ίίμ |
| W9-182 | ίίμ |

| | |
|--------------|-----|
| WA-172C | ίίμ |
| WA-177B | ίίμ |
| WA-182A | ίίμ |
| WB-172 | ίίμ |
| WB-172D | ίίμ |
| WB-177C | ίίμ |
| WB-182B | ίίμ |
| WC-172A | ίίμ |
| WC-177 | ίίμ |
| WC-177D | ίίμ |
| WC-182C | ίίμ |
| WD-172B | ίίμ |
| WD-177A | ίίμ |
| WD-182 | ίίμ |
| WD-182D | ίίμ |
| WE-172C | ίίμ |
| WE-177B | ίίμ |
| WE-182A | ίίμ |
| WEP1116/5077 | ίίμ |
| WF-172C | ίίμ |
| WF-177B | ίίμ |
| WF-182A | ίίμ |
| WG-172 | ίίμ |
| WG-172D | ίίμ |
| WG-177C | ίίμ |
| WG-182B | ίίμ |
| WH-172A | ίίμ |
| WH-177 | ίίμ |
| WH-177D | ίίμ |
| WH-182C | ίίμ |
| WI-172B | ίίμ |
| WI-177A | ίίμ |
| WI-182 | ίίμ |
| WI-182D | ίίμ |
| WJ-172C | ίίμ |
| WJ-177B | ίίμ |
| WJ-182A | ίίμ |
| WK-172 | ίίμ |
| WK-172D | ίίμ |
| WK-177C | ίίμ |
| WK-182B | ίίμ |
| WL-172A | ίίμ |
| WL-177 | ίίμ |
| WL-177D | ίίμ |
| WL-182C | ίίμ |
| WM-172B | ίίμ |
| WM-177A | ίίμ |
| WM-182 | ίίμ |
| WM-182D | ίίμ |

| | |
|---------|-----|
| WN-172C | ίίμ |
| WN-177B | ίίμ |
| WN-182A | ίίμ |
| WO-172 | ίίμ |
| WO-172D | ίίμ |
| WO-177C | ίίμ |
| WO-182B | ίίμ |
| WP-177A | ίίμ |
| WP-182 | ίίμ |
| WP-182D | ίίμ |
| WQ-172C | ίίμ |
| WQ-177B | ίίμ |
| WQ-182A | ίίμ |
| WR-172 | ίίμ |
| WR-172D | ίίμ |
| WR-177C | ίίμ |
| WR-182B | ίίμ |
| WS-172A | ίίμ |
| WS-177 | ίίμ |
| WS-177D | ίίμ |
| WS-182C | ίίμ |
| WT-172B | ίίμ |
| WT-177A | ίίμ |
| WT-182 | ίίμ |
| WT-182D | ίίμ |
| WU-172C | ίίμ |
| WU-177B | ίίμ |
| WU-182A | ίίμ |
| WV-172 | ίίμ |
| WV-172D | ίίμ |
| WV-177C | ίίμ |
| WV-182B | ίίμ |
| WW-172A | ίίμ |
| WW-177 | ίίμ |
| WW-177D | ίίμ |
| WW-182C | ίίμ |
| WX-172B | ίίμ |
| WX-177A | ίίμ |
| WX-182 | ίίμ |
| WX-182D | ίίμ |
| WY-172C | ίίμ |
| WY-177B | ίίμ |
| WY-182A | ίίμ |
| WZ-177 | ίίμ |
| Z0228 | ίίμ |
| Z1216 | ίίμ |
| Z1B18 | ίίμ |
| ZB1-18 | ίίμ |
| ZC018 | ίίμ |

| | |
|------------|-----|
| ZF18P | ÎÎµ |
| 001-023045 | ÎÎµ |
| 1.5JZ18 | ÎÎµ |
| 1.5JZ18D | ÎÎµ |
| 1.5Z18 | ÎÎµ |
| 1.5Z18D | ÎÎµ |
| 1N3795 | ÎÎµ |
| 1N4838 | ÎÎµ |
| 1N5028 | ÎÎµ |
| 1N5355A | ÎÎµ |
| 1N5931A | ÎÎµ |
| 1S4018A | ÎÎµ |
| 2VR18B | ÎÎµ |
| 3R18 | ÎÎµ |
| 3TZ18A | ÎÎµ |
| 3VR18 | ÎÎµ |
| 3Z18A | ÎÎµ |
| 5326 | ÎÎµ |
| 5ZS18B | ÎÎµ |
| 96-5334-04 | ÎÎµ |
| DZ770617Z | ÎÎµ |
| HEP-Z2522 | ÎÎµ |
| LMZX18 | ÎÎµ |
| MZ5918 | ÎÎµ |
| SPZ2522 | ÎÎµ |
| UZ718 | ÎÎµ |
| Z2C18 | ÎÎµ |
| ZAC18A | ÎÎµ |
| ZC18 | ÎÎµ |
| 10PZ56 | ÎÎµ |
| 10PZ56D | ÎÎµ |
| 1N1369 | ÎÎµ |
| 1N1831A | ÎÎµ |
| 1N2999A | ÎÎµ |
| 1N4036B | ÎÎµ |
| 1N4280A | ÎÎµ |
| 1S6056A | ÎÎµ |
| 4GZ56A | ÎÎµ |
| HEP-Z3530 | ÎÎµ |
| SK190 | ÎÎµ |
| 1N5280 | ÈÎµ |
| 1N5896B | ÈÎµ |
| SK190A | ÈÎµ |
| 1M190ZS5 | ÉÎµ |
| CXL5104 | ÉÎµ |
| ECG5104A | ÉÎµ |
| GXI190 | ÉÎµ |
| JGL190 | ÉÎµ |
| NEZ1-190 | ÉÎµ |

| | |
|--------------|------|
| RL1-190 | Éîµ |
| SK190V | Éîµ |
| TZL-190 | Éîµ |
| UZL-190 | Éîµ |
| 1N5387 | Éîµ |
| CXL5165 | Éîµ |
| LMZ190 | Éîµ |
| LMZX190A | Éîµ |
| UZ219 | Éîµ |
| UZ5319 | Éîµ |
| 10RZ56C | Éîµ |
| 10T56RB | Éîµ |
| 1N2999R | Éîµ |
| 3T56R | Éîµ |
| NTE5212AK | Éîµ |
| ECG5213A | Éîµ |
| NTE5213AK | îîµ |
| 10T62 | Ðîµ |
| 1N1370B | Ðîµ |
| 1N3000A | Ðîµ |
| 1N4037B | Ðîµ |
| 1N4281A | Ðîµ |
| 1S6062A | Ðîµ |
| 561-2561-370 | Ðîµ |
| NTE5214A | Ðîµ |
| ZC5062 | Ðîµ |
| 1N1370R | Ñîµ |
| 1N3000RA | Ñîµ |
| 3T62RA | Ñîµ |
| SK195 | Ñîµ |
| 10PZ68A | ÉÐîµ |
| 10T68 | ÉÐîµ |
| 1N1371A | ÉÐîµ |
| 1N1833A | ÉÐîµ |
| 1N3001A | ÉÐîµ |
| 1N4038B | ÉÐîµ |
| 1N4282A | ÉÐîµ |
| 1S6068A | ÉÐîµ |
| 4GZ68A | ÉÐîµ |
| NTE5215A | ÉÐîµ |
| Z5D680CF | ÉÐîµ |
| 10RZ68B | ÉÐîµ |
| 10T68RA | ÉÐîµ |
| 1N1371RB | ÉÐîµ |
| 1S293 | ÉÐîµ |
| ECG5215AK | ÉÐîµ |
| 10M75Z5 | ÉÐîµ |
| 10PZ75C | ÉÐîµ |
| 10T75B | ÉÐîµ |

| | |
|-----------------|------|
| 1N1834 | Έθìμ |
| 1N3002B | Έθìμ |
| 1N4226 | Έθìμ |
| 1S5075 | Έθìμ |
| 3T75 | Έθìμ |
| NT3C75 | Έθìμ |
| Z5D750CF | Έθìμ |
| 10RZ75B | Έθìμ |
| 10T75RA | Έθìμ |
| 1N1372RB | Έθìμ |
| 1S294 | Έθìμ |
| 561-2580-003 | Έθìμ |
| Z3B75 | Έθìμ |
| 1/4M19Z5 | ìθìμ |
| 1N1317 | ìθìμ |
| 1N5249 | ìθìμ |
| 1N5539A | ìθìμ |
| 1N768 | ìθìμ |
| 1S762 | ìθìμ |
| 25T19B | ìθìμ |
| 5M19ZS5 | ìθìμ |
| A7117715 | ìθìμ |
| ECG5028A | ìθìμ |
| EQA02-18B | ìθìμ |
| MA1190 | ìθìμ |
| RD19A | ìθìμ |
| RD20ES-B1 | ìθìμ |
| SK19A | ìθìμ |
| VZ-192A | ìθìμ |
| VZ-192E | ìθìμ |
| 103-279-28A | ίθìμ |
| 1M1.Z | ίθìμ |
| 1N1737 | ίθìμ |
| 1N2039-2 | ίθìμ |
| 1N4706 | ίθìμ |
| 7JZ19 | ίθìμ |
| 7ZM19A | ίθìμ |
| AZ-192 | ίθìμ |
| CD3212055(ZENER | ίθìμ |
| EQB01-19 | ίθìμ |
| NTE5078A | ίθìμ |
| RH-EX0027CEZZ | ίθìμ |
| SK19V | ίθìμ |
| WEP1162/5078A | ίθìμ |
| ZM19B | ίθìμ |
| 1.5JZ19C | ίθìμ |
| 1.5Z19 | ίθìμ |
| 1.5Z19D | ίθìμ |
| 1N4060A | ίθìμ |

| | |
|----------------|------|
| 1N5356A | ÎĐÌμ |
| 3EZ19D5 | ÎĐÌμ |
| 3TZ19C | ÎĐÌμ |
| 5ZS19 | ÎĐÌμ |
| DZ770618A | ÎĐÌμ |
| LMZ19 | ÎĐÌμ |
| LMZX19A | ÎĐÌμ |
| TZC19B | ÎĐÌμ |
| 10M82Z5 | İĐÌμ |
| 10PZ82C | İĐÌμ |
| 10T82B | İĐÌμ |
| 1N1835 | İĐÌμ |
| 1N3003 | İĐÌμ |
| 1N4040A | İĐÌμ |
| 1N4284 | İĐÌμ |
| 1S6082 | İĐÌμ |
| 3T82B | İĐÌμ |
| HEP-Z3534 | İĐÌμ |
| SK200 | İĐÌμ |
| ZC5082 | İĐÌμ |
| AND121R | ĐĐÌμ |
| MV50 | ĐĐÌμ |
| RL-50-02 | ĐĐÌμ |
| SR106D | ĐĐÌμ |
| 521-9186 | ÑĐÌμ |
| NTE3001 | ÑĐÌμ |
| 5082-4150 | ÈÇÌμ |
| SK2002 | ÈÇÌμ |
| CQY73 | ÉÇÌμ |
| MV52 | ÉÇÌμ |
| TLG122 | ÉÇÌμ |
| 5082-4160 | ÊÇÌμ |
| IV-55 | ÊÇÌμ |
| SK2004 | ÊÇÌμ |
| SK2006A | ËÇÌμ |
| 16-45202 | ÌÇÌμ |
| 209A LED | ÌÇÌμ |
| 4822-130-30985 | ÌÇÌμ |
| 521-9189 | ÌÇÌμ |
| 87-027-218-01 | ÌÇÌμ |
| CQY85 | ÌÇÌμ |
| EA16X213 | ÌÇÌμ |
| GL-30PR | ÌÇÌμ |
| GL31-AR | ÌÇÌμ |
| IL-209 | ÌÇÌμ |
| LD-30B | ÌÇÌμ |
| LN322S | ÌÇÌμ |
| MV5074B | ÌÇÌμ |
| OPL1209 | ÌÇÌμ |

| | |
|----------------|------|
| RL-209-03 | İÇİM |
| RN-EDP-GL-31AR | İÇİM |
| SR105D | İÇİM |
| TIL209A | İÇİM |
| V178P | İÇİM |
| 1L-216 | İÇİM |
| CM-244A | İÇİM |
| MV5774B | İÇİM |
| OPL-209A-A | İÇİM |
| T1L-216-1 | İÇİM |
| XC-309-12 | İÇİM |
| ECG3009 | İÇİM |
| MV5174B | İÇİM |
| SK2009A | İÇİM |
| TLR1240 | İÇİM |
| 1/4M200Z10 | İÇİM |
| 1N5281B | İÇİM |
| 1N6031A | İÇİM |
| 1N745B | İÇİM |
| 25N200 | İÇİM |
| 4M200Z5 | İÇİM |
| 5M200ZS5 | İÇİM |
| ECG5060A | İÇİM |
| SK200A | İÇİM |
| 1M200Z5 | ĐÇİM |
| 1N1802A | ĐÇİM |
| 1N3710 | ĐÇİM |
| 1N4193A | ĐÇİM |
| 1N4358B | ĐÇİM |
| 1N5594 | ĐÇİM |
| 1R200A | ĐÇİM |
| 1TA200A | ĐÇİM |
| 1ZT200A | ĐÇİM |
| 7Z200A | ĐÇİM |
| 7ZM200B | ĐÇİM |
| CXL5060 | ĐÇİM |
| DL8-200 | ĐÇİM |
| EE5A-200 | ĐÇİM |
| GEZD-200 | ĐÇİM |
| GZ1-200G | ĐÇİM |
| HW200 | ĐÇİM |
| ITA200B | ĐÇİM |
| JGL200G | ĐÇİM |
| LZZ1-200G | ĐÇİM |
| NTE5105A | ĐÇİM |
| QRT-266 | ĐÇİM |
| RZ1-200 | ĐÇİM |
| SL8-200 | ĐÇİM |
| UZ8120 | ĐÇİM |

| | |
|----------------|------|
| VR200A | ÐÇÍμ |
| ZA200B | ÐÇÍμ |
| ZD200B | ÐÇÍμ |
| 1.5JZ200A | ÑÇÍμ |
| 1.5R200 | ÑÇÍμ |
| 1.5Z200A | ÑÇÍμ |
| 1N3820 | ÑÇÍμ |
| 1N4504 | ÑÇÍμ |
| 1N5388A | ÑÇÍμ |
| 1N5956A | ÑÇÍμ |
| 1N5956GP | ÑÇÍμ |
| 2VR200 | ÑÇÍμ |
| 3R200 | ÑÇÍμ |
| 3TZ200A | ÑÇÍμ |
| 3VR200 | ÑÇÍμ |
| 86-96-1 | ÑÇÍμ |
| ECG5166A | ÑÇÍμ |
| LMZX200 | ÑÇÍμ |
| UZ120 | ÑÇÍμ |
| UZ5220 | ÑÇÍμ |
| ZCC200B | ÑÇÍμ |
| 10RZ82C | ÈÈÍμ |
| 10T82RB | ÈÈÍμ |
| 1N3003R | ÈÈÍμ |
| 3T82R | ÈÈÍμ |
| NTE5217AK | ÈÈÍμ |
| 0PL1211 | ÉÈÍμ |
| 3087-3 | ÉÈÍμ |
| 4822-130-30937 | ÉÈÍμ |
| 521-9206 | ÉÈÍμ |
| CM4-344A | ÉÈÍμ |
| GL-211 | ÉÈÍμ |
| IL-211 | ÉÈÍμ |
| LN38GPL | ÉÈÍμ |
| NTE3010 | ÉÈÍμ |
| SG205D | ÉÈÍμ |
| TLG124 | ÉÈÍμ |
| 1V5374 | ÈÈÍμ |
| 521-9207 | ÈÈÍμ |
| CM4-544A | ÈÈÍμ |
| IV5374 | ÈÈÍμ |
| NTE3011 | ÈÈÍμ |
| TLY124 | ÈÈÍμ |
| XL-56 | ÈÈÍμ |
| YL212 | ÈÈÍμ |
| 104680 ORGAN | ÈÈÍμ |
| 72168-001 | ÈÈÍμ |
| ECG3018 | ÈÈÍμ |
| SK2018 | ÈÈÍμ |

| | |
|----------------|------|
| TIL241-1 | ÈÈίμ |
| MV5024 | ÌÈίμ |
| RL20 | ÌÈίμ |
| ECG5218A | ÍÈίμ |
| 157637 | ÎÈίμ |
| 4822-130-30885 | ÎÈίμ |
| 500-019 | ÎÈίμ |
| A514-058969 | ÎÈίμ |
| CM4-84B-0 | ÎÈίμ |
| FLV150 | ÎÈίμ |
| IV5053 | ÎÈίμ |
| MLED655 | ÎÈίμ |
| SR-103W | ÎÈίμ |
| XC5053 | ÎÈίμ |
| 1V5353 | ÏÈίμ |
| 521-9248 | ÏÈίμ |
| CM4-584B-2 | ÏÈίμ |
| FLV450 | ÏÈίμ |
| LN41YCPH | ÏÈίμ |
| LST5353 | ÏÈίμ |
| NTE3021 | ÏÈίμ |
| T1L-224-1 | ÏÈίμ |
| TLY114 | ÏÈίμ |
| YL-4550 | ÏÈίμ |
| 1201101 | ΘÈίμ |
| 1V5753 | ΘÈίμ |
| 30-3017187-1 | ΘÈίμ |
| 521-9246 | ΘÈίμ |
| CM4-284B-2 | ΘÈίμ |
| GL-5PR6H | ΘÈίμ |
| IV-5753 | ΘÈίμ |
| LD52-1 | ΘÈίμ |
| LN21RCPHV | ΘÈίμ |
| NSL5057 | ΘÈίμ |
| T1L-241-1 | ΘÈίμ |
| 1V5153 | ÑÈίμ |
| CM4-484B-2 | ÑÈίμ |
| LD52-2 | ÑÈίμ |
| TLR114-O | ÑÈίμ |
| XC5053A | ÑÈίμ |
| 144060 | ÈÈίμ |
| 2337811 | ÈÈίμ |
| 5082-4950 | ÈÈίμ |
| 5322-130-34651 | ÈÈίμ |
| CM4-384B-2 | ÈÈίμ |
| ECG3024 | ÈÈίμ |
| GD-4-204RD | ÈÈίμ |
| GL-4950 | ÈÈίμ |
| GL4550 | ÈÈίμ |

| | |
|----------------|------|
| GL5NG6 | ÈÉίμ |
| LN31GCPHLMU | ÈÉίμ |
| LST5253 | ÈÉίμ |
| NTE3024 | ÈÉίμ |
| SLR-30GGH | ÈÉίμ |
| TIL234-1 | ÈÉίμ |
| XC5053G | ÈÉίμ |
| 4822-130-30926 | ÉÉίμ |
| 5082-4850 | ÉÉίμ |
| 5082-4882 | ÉÉίμ |
| CM4-83-2 | ÉÉίμ |
| CQX40L | ÉÉίμ |
| GL-5AR1 | ÉÉίμ |
| LD-50-1 | ÉÉίμ |
| LD50-1 | ÉÉίμ |
| NSL5027 | ÉÉίμ |
| OLD4101D | ÉÉίμ |
| SR-103D | ÉÉίμ |
| V169P | ÉÉίμ |
| XC556-2 | ÉÉίμ |
| SK2026 | ÊÉίμ |
| SK203 | ËÉίμ |
| 10PZ91B | ÎÉίμ |
| 10T91A | ÎÉίμ |
| 1N1374B | ÎÉίμ |
| 1N3004A | ÎÉίμ |
| 1N4041B | ÎÉίμ |
| 1N4285A | ÎÉίμ |
| 1S6091A | ÎÉίμ |
| ECG5219A | ÎÉίμ |
| Z3B91R | ÎÉίμ |
| 10RZ91A | ÏÉίμ |
| 10T91R | ÏÉίμ |
| 1N1374RA | ÏÉίμ |
| 1N3004RB | ÏÉίμ |
| 3T91RB | ÏÉίμ |
| Z3B91 | ÏÉίμ |
| 411-831 | ΐÉίμ |
| DL707R | ΐÉίμ |
| MAN71A | ΐÉίμ |
| SN713A | ΐÉίμ |
| TIL312 RHD | ΐÉίμ |
| XAN3061 | ΐÉίμ |
| 5082-7611 | ΐÉίμ |
| HDSP3531 | ΐÉίμ |
| NTE3052 | ΐÉίμ |
| TIL-316 RHD | ΐÉίμ |
| 5082-7631 | ÿÉίμ |
| MAN3410 | ÿÉίμ |

| | |
|--------------|------|
| NTE3054 | İĖİμ |
| TIL314 RHD | İĖİμ |
| XAN351 | İĖİμ |
| 7621Y | ĐĖİμ |
| ITC3810 | ĐĖİμ |
| NTE3055 | ĐĖİμ |
| XAN3081 | ĐĖİμ |
| 1TC3740 | ŃĖİμ |
| DL704 | ŃĖİμ |
| ITC3740 | ŃĖİμ |
| SK2056 | ŃĖİμ |
| TLR312 | ŃĖİμ |
| 1364E | ÈĖİμ |
| DWW-LN514RA | ÈĖİμ |
| ITC3640 | ÈĖİμ |
| SK2058 | ÈĖİμ |
| MAN3440 | ÉĖİμ |
| SK2059 | ÉĖİμ |
| XAN354 | ÉĖİμ |
| 10PZ100B | ÊĖİμ |
| 10T100A | ÊĖİμ |
| 1N1375B | ÊĖİμ |
| 1N2008 | ÊĖİμ |
| 1N3005B | ÊĖİμ |
| 1N4229 | ÊĖİμ |
| 1S5100 | ÊĖİμ |
| 3T100 | ÊĖİμ |
| 561-2580-040 | ÊĖİμ |
| HEP-Z3536 | ÊĖİμ |
| SK206 | ÊĖİμ |
| ZC5099 | ÊĖİμ |
| ECG3060 | ËĖİμ |
| MAN3840A | ËĖİμ |
| SLP151B50 | ËĖİμ |
| XAN384 | ËĖİμ |
| 5082-7730 | İĖİμ |
| ECG3061 | İĖİμ |
| NSN71L | İĖİμ |
| TIL-312 LHD | İĖİμ |
| 5082-7610 | ÍĖİμ |
| HDSP3530 | ÍĖİμ |
| SK2062 | ÍĖİμ |
| TIL316 LHD | ÍĖİμ |
| 7630G | ÎĖİμ |
| MAN3420A | ÎĖİμ |
| T1L314 LHD | ÎĖİμ |
| 1TC3820 | ÏĖİμ |
| ITC3820 | ÏĖİμ |
| NTE3064 | ÏĖİμ |

| | |
|-------------|------|
| 1TC3730 | ḐĒίμ |
| ECG3065 | ḐĒίμ |
| NTE3065 | ḐĒίμ |
| XAN-3062 | ḐĒίμ |
| 1471R | ÑĒίμ |
| MAN4710 | ÑĒίμ |
| 1474R | Èίμ |
| MAN4740 | Èίμ |
| 10RZ100 | Éίμ |
| 10RZ100D | Éίμ |
| 1N1375R | Éίμ |
| 1N2008RA | Éίμ |
| 1S297 | Éίμ |
| ECG5220AK | Éίμ |
| 1461E | Èίμ |
| MAN4610A | Èίμ |
| 1T4640 | Èίμ |
| NTE3071 | Èίμ |
| 2671R | ìίμ |
| DL727 | ìίμ |
| ITC6710 | ìίμ |
| NTE3074 | ìίμ |
| DL-728 | îίμ |
| GL-6P201 | îίμ |
| SK2075 | îίμ |
| DL721 | ïίμ |
| MAN6730 | ïίμ |
| 2675R | ïίμ |
| ECG3077 | ïίμ |
| MAN6750 | ïίμ |
| 1TC6760 | Ḑίμ |
| ECG3078 | Ḑίμ |
| NTE3078 | Ḑίμ |
| TIL321 | Ḑίμ |
| 441-819 | Ñίμ |
| DL-500A | Ñίμ |
| ITC6780 | Ñίμ |
| T1L-322 | Ñίμ |
| TIL-332 | Ñίμ |
| 1N3006 | Èίμ |
| 1N4230A | Èίμ |
| 1N3006R | ίίμ |
| ECG5221AK | ίίμ |
| 05Z20 | ίίμ |
| 05Z20Y | ίίμ |
| 1/4M20Z10 | ίίμ |
| 1231-8424 | ίίμ |
| 13-33187-31 | ίίμ |
| 175424 | ίίμ |

| | |
|-------------------|------|
| 1N5250 | 100μ |
| 1N5540A | 100μ |
| 1N5866A | 100μ |
| 1N6007B | 100μ |
| 1N968 | 100μ |
| 1S2200 | 100μ |
| 203 | 100μ |
| 20Y (ZENER) | 100μ |
| 23115549 | 100μ |
| 25T20 | 100μ |
| 32 SZ-HZ20-04(AU) | 100μ |
| 32SZ-HZ20-04(AU) | 100μ |
| 46-861211-3 | 100μ |
| 48X90456A80 | 100μ |
| 4T20A | 100μ |
| 5302541031 SYL | 100μ |
| 61E22 | 100μ |
| A7110633 | 100μ |
| AZ968 | 100μ |
| BZX55C20 | 100μ |
| BZX83C20 | 100μ |
| BZY85C20 | 100μ |
| DGGZM20-B2 | 100μ |
| EQA01-20R | 100μ |
| EQA0220 | 100μ |
| EZ-200 | 100μ |
| GZA20U | 100μ |
| HEP-Z0230 | 100μ |
| HZ20-04 | 100μ |
| HZ20-3 | 100μ |
| HZ20-V1 | 100μ |
| MA1200-H | 100μ |
| MA4200-L | 100μ |
| MZ320 | 100μ |
| NTE5029A | 100μ |
| RD20EB | 100μ |
| RH-EX0130CEZZ | 100μ |
| SPZ0230 | 100μ |
| TM5029A | 100μ |
| WEP1431/5029 | 100μ |
| X330000492 | 100μ |
| YZT200 | 100μ |
| Z1C20 | 100μ |
| Z5D20 | 100μ |
| ZPD20 | 100μ |
| 13-14879-6 | 100μ |
| 134882256339 | 100μ |
| 141834 | 100μ |
| 1M20Z | 100μ |

| | |
|---------------|------|
| 1M20ZS10 | IIIµ |
| 1N2039-3 | IIIµ |
| 1N3027A | IIIµ |
| 1N3686B | IIIµ |
| 1N4334 | IIIµ |
| 1N4411A | IIIµ |
| 1N4668 | IIIµ |
| 1N5570 | IIIµ |
| 1R20A | IIIµ |
| 1S3020 | IIIµ |
| 1Z20 | IIIµ |
| 1Z20T5 | IIIµ |
| 1ZS20A | IIIµ |
| 2421T1Z2000 | IIIµ |
| 48-82256C57 | IIIµ |
| 530073-28 | IIIµ |
| 56-45 | IIIµ |
| 6-02 | IIIµ |
| 6-0451 | IIIµ |
| 6-05 | IIIµ |
| 6-19 | IIIµ |
| 62761296 | IIIµ |
| 72M20B | IIIµ |
| 7Z20A | IIIµ |
| 7ZM20B | IIIµ |
| 86-73-1 | IIIµ |
| 919-003309 | IIIµ |
| 93B39-5 | IIIµ |
| 99202-223 | IIIµ |
| APD20.0A | IIIµ |
| AZ1-20 | IIIµ |
| BZX29C20 | IIIµ |
| CXL5029 | IIIµ |
| DZI200 | IIIµ |
| ECG5079A | IIIµ |
| EQB01-20 | IIIµ |
| EZ20 ELCOM | IIIµ |
| GZ1-20G | IIIµ |
| HW20A | IIIµ |
| ITA20B | IIIµ |
| LPM20 | IIIµ |
| LZZ1-20 | IIIµ |
| MC6021 | IIIµ |
| MEZ1-20 | IIIµ |
| NT77C20 | IIIµ |
| PL9-20 | IIIµ |
| R9381 | IIIµ |
| RD20FB | IIIµ |
| RH-EX0072CEZZ | IIIµ |

| | |
|----------------|-----|
| RT-247 SPRAGUE | ĨÍµ |
| SK20V | ĨÍµ |
| TM5079 | ĨÍµ |
| UZ8720 | ĨÍµ |
| VR20B | ĨÍµ |
| Z1A-20 | ĨÍµ |
| Z4747A | ĨÍµ |
| ZB20B | ĨÍµ |
| ZD20B | ĨÍµ |
| ZPY20 | ĨÍµ |
| 1.5DKZ20B | ĐÍµ |
| 1.5JZ20C | ĐÍµ |
| 1.5R20B | ĐÍµ |
| 1.5Z20C | ĐÍµ |
| 1N3796A | ĐÍµ |
| 1N4061A | ĐÍµ |
| 1N4839B | ĐÍµ |
| 1N5030 | ĐÍµ |
| 1N5357B | ĐÍµ |
| 1N5932B | ĐÍµ |
| 20 | ĐÍµ |
| 2VR20B | ĐÍµ |
| 3R20B | ĐÍµ |
| 3TZ20C | ĐÍµ |
| 3VR20B | ĐÍµ |
| 48-83461E39 | ĐÍµ |
| 5ZS20A | ĐÍµ |
| 96-5334-05 | ĐÍµ |
| BZY91C20 | ĐÍµ |
| ECG5135 | ĐÍµ |
| LMZ20 | ĐÍµ |
| LMZX20A | ĐÍµ |
| SK20X | ĐÍµ |
| UZ720 | ĐÍµ |
| ZBC20B | ĐÍµ |
| 10PZ110A | ÑÍµ |
| 10T110 | ÑÍµ |
| 1N1809A | ÑÍµ |
| 1N3007 | ÑÍµ |
| 1N4231A | ÑÍµ |
| 1S5110A | ÑÍµ |
| 3T110A | ÑÍµ |
| SK210 | ÑÍµ |
| 10RZ110B | ÈÍµ |
| 10T110RA | ÈÍµ |
| 1N1809RB | ÈÍµ |
| 1N3007RA | ÈÍµ |
| 3T110RA | ÈÍµ |
| SK211 | ÈÍµ |

| | |
|--------------------|-----|
| NTE3111 | Éíμ |
| ECG3112 | Êíμ |
| SLA-2101 LED ARRAY | Ëíμ |
| NTE3113 | Ëíμ |
| ECG3114 | Ìíμ |
| SLA2131 LED | Ìíμ |
| HDSP-4830 | Ìíμ |
| OBG1000 ORANGE USE | Ìíμ |
| GBG1000 | Ìíμ |
| MV54164 | Ìíμ |
| MT53164 | Ìíμ |
| YBG1000 | Ìíμ |
| 10PZ120B | Θíμ |
| 10T120A | Θíμ |
| 1N1810B | Θíμ |
| 1N2010 | Θíμ |
| 1N3008B | Θíμ |
| 1N4232A | Θíμ |
| 1S5120A | Θíμ |
| 3T120A | Θíμ |
| NTE5223A | Θíμ |
| 10RZ120 | Ñíμ |
| 10RZ120D | Ñíμ |
| 1N1810AR | Ñíμ |
| 1N2010R | Ñíμ |
| 1N3008RB | Ñíμ |
| 3T120RB | Ñíμ |
| Z3B120 | Ñíμ |
| 10PZ130B | Èíμ |
| 10T130A | Èíμ |
| 1N1811A | Èíμ |
| 1N3009 | Èíμ |
| 1N4289A | Èíμ |
| 1S6130A | Èíμ |
| 3T130B | Èíμ |
| SK214 | Èíμ |
| 10RZ130B | Éíμ |
| 10T130RA | Éíμ |
| 1N1811RA | Éíμ |
| 1N5224R | Éíμ |
| 3T130R | Éíμ |
| NTE5224AK | Éíμ |
| SK2150 | Êíμ |
| ECG3151 | Ëíμ |
| SLP252PE | Ëíμ |
| SLP452B | Ìíμ |
| SK2153 | Ìíμ |
| NTE3154 | Ìíμ |
| 10M140Z5 | Ìíμ |

| | |
|--------------|------|
| 1N4234 | ĩĩĩμ |
| SK216 | ĩĩĩμ |
| NTE3160 | Đĩĩμ |
| 4H-130-31402 | Ñĩĩμ |
| SK2161 | Ñĩĩμ |
| ECG3162 | ÈĐĩμ |
| SLP451PE | ÉĐĩμ |
| NTE3163 | ÉĐĩμ |
| TLR208 | ÉĐĩμ |
| NTE3164 | ÊĐĩμ |
| TLG208 | ÊĐĩμ |
| SK2165 | ËĐĩμ |
| TLY208X5 | ËĐĩμ |
| SEL1120R | ìĐĩμ |
| SLP155PE | ìĐĩμ |
| ECG3167 | íĐĩμ |
| SLP255B | íĐĩμ |
| NTE3168 | îĐĩμ |
| SLP455PE | îĐĩμ |
| SK2169 | ïĐĩμ |
| 1S302 | ÐĐĩμ |
| ECG3131 | ÑĐĩμ |
| NTE3130 | ÈÇĩμ |
| 10PZ150A | ÉÇĩμ |
| 10T150 | ÉÇĩμ |
| 1N1424 | ÉÇĩμ |
| 1N1890 | ÉÇĩμ |
| 1N3011 | ÉÇĩμ |
| 1N3103A | ÉÇĩμ |
| 1N4290A | ÉÇĩμ |
| 1S6150A | ÉÇĩμ |
| 4GZ15B | ÉÇĩμ |
| SK218 | ÉÇĩμ |
| 10RZ150A | ÊÇĩμ |
| 10T150R | ÊÇĩμ |
| 1N1812R | ÊÇĩμ |
| 1N2012RA | ÊÇĩμ |
| 1N812RA | ÊÇĩμ |
| 3T150RB | ÊÇĩμ |
| Z3B150 | ÊÇĩμ |
| 10PZ160B | ËÇĩμ |
| 10T160A | ËÇĩμ |
| 1N1813B | ËÇĩμ |
| 1N4236 | ËÇĩμ |
| 1S5160 | ËÇĩμ |
| 3T160 | ËÇĩμ |
| NTE5227A | ËÇĩμ |
| 10RZ160A | ìÇĩμ |
| 10T160R | ìÇĩμ |

| | |
|-------------|------|
| 1N1813R | ÌÇÎµ |
| 1N5227RA | ÌÇÎµ |
| 3T160RB | ÌÇÎµ |
| Z3B160 | ÌÇÎµ |
| ECG5228A | ÑÇÎµ |
| 1N3013BR | ÈÈÎµ |
| SK223 | ÈÈÎµ |
| 37H09 | ÉÈÎµ |
| SK224 | ÉÈÎµ |
| NTE5229AK | ÊÈÎµ |
| 10PZ180B | ËÈÎµ |
| 10T180A | ËÈÎµ |
| 1N1814B | ËÈÎµ |
| 1N3104 | ËÈÎµ |
| 1N4292 | ËÈÎµ |
| 3T180 | ËÈÎµ |
| ECG5230A | ËÈÎµ |
| Z3B180R | ËÈÎµ |
| 10RZ180C | ÌÈÎµ |
| 10T180RB | ÌÈÎµ |
| 1N1814RB | ÌÈÎµ |
| 3T180R | ÌÈÎµ |
| NTE5230AK | ÌÈÎµ |
| NTE5231A | ÍÈÎµ |
| SK229 | ÏÈÎµ |
| 05Z-22X | ÐÈÎµ |
| 05Z22Z | ÐÈÎµ |
| 1122 | ÐÈÎµ |
| 13-14094-80 | ÐÈÎµ |
| 154505 | ÐÈÎµ |
| 1N1936A | ÐÈÎµ |
| 1N1990A | ÐÈÎµ |
| 1N4115 | ÐÈÎµ |
| 1N5541 | ÐÈÎµ |
| 1N5744B | ÐÈÎµ |
| 1N6008A | ÐÈÎµ |
| 1N722A | ÐÈÎµ |
| 1N969A | ÐÈÎµ |
| 1S2220A | ÐÈÎµ |
| 22-1ZENER | ÐÈÎµ |
| 25T22 | ÐÈÎµ |
| 46-861317-3 | ÐÈÎµ |
| 48X90232A98 | ÐÈÎµ |
| 4T22B | ÐÈÎµ |
| 5301571220 | ÐÈÎµ |
| 57-220 | ÐÈÎµ |
| 99201-224 | ÐÈÎµ |
| AZ22 | ÐÈÎµ |
| BZX46C22 | ÐÈÎµ |

| | |
|---------------|------|
| BZX79B22 | ᎠᎡᎢᎣ |
| BZX96C22 | ᎠᎡᎢᎣ |
| BZY85C22 | ᎠᎡᎢᎣ |
| DGGZA22-Z | ᎠᎡᎢᎣ |
| EQA01-22R | ᎠᎡᎢᎣ |
| EQA02-22 | ᎠᎡᎢᎣ |
| EW16X491 | ᎠᎡᎢᎣ |
| FD-1029-KS | ᎠᎡᎢᎣ |
| HEP-Z0231 | ᎠᎡᎢᎣ |
| HZ22 | ᎠᎡᎢᎣ |
| HZ22-2 | ᎠᎡᎢᎣ |
| MA1220-H | ᎠᎡᎢᎣ |
| MA4220-L | ᎠᎡᎢᎣ |
| MZ1022 | ᎠᎡᎢᎣ |
| MZL322 | ᎠᎡᎢᎣ |
| QA121R2 | ᎠᎡᎢᎣ |
| RD22EB1 | ᎠᎡᎢᎣ |
| RH-EX009ACEZZ | ᎠᎡᎢᎣ |
| SK22A | ᎠᎡᎢᎣ |
| TVSRD22EB1 | ᎠᎡᎢᎣ |
| WZ220 | ᎠᎡᎢᎣ |
| YZT220 | ᎠᎡᎢᎣ |
| Z1020 | ᎠᎡᎢᎣ |
| Z5C22 | ᎠᎡᎢᎣ |
| ZG22 | ᎠᎡᎢᎣ |
| ZZ22 | ᎠᎡᎢᎣ |
| 1/4M227 | ᎠᎡᎢᎣ |
| 1091 ZENER | ᎠᎡᎢᎣ |
| 1M22Z | ᎠᎡᎢᎣ |
| 1M22ZS5 | ᎠᎡᎢᎣ |
| 1N1516A | ᎠᎡᎢᎣ |
| 1N1779A | ᎠᎡᎢᎣ |
| 1N3028 | ᎠᎡᎢᎣ |
| 1N3687A | ᎠᎡᎢᎣ |
| 1N4170B | ᎠᎡᎢᎣ |
| 1N4412 | ᎠᎡᎢᎣ |
| 1N4669 | ᎠᎡᎢᎣ |
| 1N5571 | ᎠᎡᎢᎣ |
| 1R22A | ᎠᎡᎢᎣ |
| 1S3022 | ᎠᎡᎢᎣ |
| 1Z22 | ᎠᎡᎢᎣ |
| 1Z22T5 | ᎠᎡᎢᎣ |
| 1ZS22A | ᎠᎡᎢᎣ |
| 4202108570 | ᎠᎡᎢᎣ |
| 53N001-4 | ᎠᎡᎢᎣ |
| 7JZ22 | ᎠᎡᎢᎣ |
| 7ZM22A | ᎠᎡᎢᎣ |
| 86-111-1 | ᎠᎡᎢᎣ |
| APD22.0 | ᎠᎡᎢᎣ |

| | |
|----------------|------|
| AW01-22 | ÑÈÎµ |
| BZ-220 | ÑÈÎµ |
| BZY92C22 | ÑÈÎµ |
| D6U | ÑÈÎµ |
| DZN220 | ÑÈÎµ |
| ECG5080A | ÑÈÎµ |
| ES16X29 | ÑÈÎµ |
| GESP-1901 | ÑÈÎµ |
| H-EX0091CE | ÑÈÎµ |
| HW22A | ÑÈÎµ |
| ITA22B | ÑÈÎµ |
| LPM22 | ÑÈÎµ |
| LZZ1-22 | ÑÈÎµ |
| MC6022 | ÑÈÎµ |
| MEZ1-22 | ÑÈÎµ |
| NT77C22 | ÑÈÎµ |
| PTS85080 | ÑÈÎµ |
| RD22F | ÑÈÎµ |
| REN5080 | ÑÈÎµ |
| RT-248 SPRAGUE | ÑÈÎµ |
| RZ22A | ÑÈÎµ |
| SK3336 | ÑÈÎµ |
| TVSQA01-25A | ÑÈÎµ |
| UZ8822 | ÑÈÎµ |
| Z1A-22 | ÑÈÎµ |
| Z4748A | ÑÈÎµ |
| ZD22 | ÑÈÎµ |
| ZH22B | ÑÈÎµ |
| 1.5DKZ22A | ÈÈÎµ |
| 1.5JZ22B | ÈÈÎµ |
| 1.5R22A | ÈÈÎµ |
| 1.5Z22B | ÈÈÎµ |
| 1N3438 | ÈÈÎµ |
| 1N3797B | ÈÈÎµ |
| 1N4840 | ÈÈÎµ |
| 1N5031 | ÈÈÎµ |
| 1N5358A | ÈÈÎµ |
| 1N5933A | ÈÈÎµ |
| 1S5136A | ÈÈÎµ |
| 2VR22B | ÈÈÎµ |
| 3R22B | ÈÈÎµ |
| 3TZ22C | ÈÈÎµ |
| 3VR22B | ÈÈÎµ |
| 5ZS22A | ÈÈÎµ |
| BZX70C22 | ÈÈÎµ |
| ECG5136 | ÈÈÎµ |
| HEP-Z2525 | ÈÈÎµ |
| LMZX22 | ÈÈÎµ |
| MZ5922 | ÈÈÎµ |

| | |
|--------------|------|
| SPZ2525 | ÈÉÎµ |
| UZ5822 | ÈÉÎµ |
| UZ922 | ÈÉÎµ |
| Z2D22 | ÈÉÎµ |
| ZAC22B | ÈÉÎµ |
| ZC22 | ÈÉÎµ |
| 10M200Z5 | ÉÉÎµ |
| 10PZ200C | ÉÉÎµ |
| 10T200B | ÉÉÎµ |
| 1N1815B | ÉÉÎµ |
| 1N4239 | ÉÉÎµ |
| 1S5200 | ÉÉÎµ |
| 37H03 | ÉÉÎµ |
| 48-82137H03 | ÉÉÎµ |
| SK230 | ÉÉÎµ |
| 10RZ200B | ÈÉÎµ |
| 10T200RA | ÈÉÎµ |
| 1N1815RA | ÈÉÎµ |
| 1N3015RB | ÈÉÎµ |
| ECG5232AK | ÈÉÎµ |
| 02Z24 | ÈÉÎµ |
| 05Z24L | ÈÉÎµ |
| 1/2Z24TS | ÈÉÎµ |
| 103-301-24A | ÈÉÎµ |
| 134882256349 | ÈÉÎµ |
| 153673 | ÈÉÎµ |
| 1N230 | ÈÉÎµ |
| 1N5252A | ÈÉÎµ |
| 1N5542B | ÈÉÎµ |
| 1N5868B | ÈÉÎµ |
| 1N723 | ÈÉÎµ |
| 1N769-2 | ÈÉÎµ |
| 1N970B-F | ÈÉÎµ |
| 1SZ55-C24 | ÈÉÎµ |
| 2334283 | ÈÉÎµ |
| 24B(ZENER) | ÈÉÎµ |
| 257-1 | ÈÉÎµ |
| 25T24B | ÈÉÎµ |
| 46-86654-3 | ÈÉÎµ |
| 481-0233 | ÈÉÎµ |
| 48X90380A07 | ÈÉÎµ |
| 4T24B | ÈÉÎµ |
| 5M24ZS5 | ÈÉÎµ |
| 8-179-190-00 | ÈÉÎµ |
| 99201-125 | ÈÉÎµ |
| A7288500 | ÈÉÎµ |
| BZX46C24 | ÈÉÎµ |
| BZY85C24V5 | ÈÉÎµ |
| DGGZM24B2 | ÈÉÎµ |

| | |
|--------------|------|
| EQA01-24R | ĚĚĭμ |
| EQA02-23ACA | ĚĚĭμ |
| GZA24 | ĚĚĭμ |
| GZS24Z | ĚĚĭμ |
| HZ24-12 | ĚĚĭμ |
| HZ24L-2 | ĚĚĭμ |
| MA1240-H | ĚĚĭμ |
| MA4240-L | ĚĚĭμ |
| MZ224 | ĚĚĭμ |
| MZ324B | ĚĚĭμ |
| NTE5031A | ĚĚĭμ |
| RD24E-B | ĚĚĭμ |
| RD24EB | ĚĚĭμ |
| RD24EB3 | ĚĚĭμ |
| RD24ESB1 | ĚĚĭμ |
| TVSRD24EB1 | ĚĚĭμ |
| WZ-240 | ĚĚĭμ |
| YZT240 | ĚĚĭμ |
| ZM24B | ĚĚĭμ |
| 037-250 | ĭĚĭμ |
| 08020037 | ĭĚĭμ |
| 103-276 | ĭĚĭμ |
| 103-301-24 | ĭĚĭμ |
| 121-289 | ĭĚĭμ |
| 1477046-6 | ĭĚĭμ |
| 1M24Z5 | ĭĚĭμ |
| 1N1780A | ĭĚĭμ |
| 1N3029 | ĭĚĭμ |
| 1N3688A | ĭĚĭμ |
| 1N4171B | ĭĚĭμ |
| 1N4413 | ĭĚĭμ |
| 1N4709 | ĭĚĭμ |
| 1N5572A | ĭĚĭμ |
| 1R24B | ĭĚĭμ |
| 1TA24A | ĭĚĭμ |
| 1Z24T10 | ĭĚĭμ |
| 1ZC24T5 | ĭĚĭμ |
| 23115328 | ĭĚĭμ |
| 2RS07-14 | ĭĚĭμ |
| 2RS07A-3 | ĭĚĭμ |
| 2RS07B | ĭĚĭμ |
| 2RS07L | ĭĚĭμ |
| 2RS07R | ĭĚĭμ |
| 37-0102 | ĭĚĭμ |
| 523-2003-240 | ĭĚĭμ |
| 62540311 | ĭĚĭμ |
| 7Z24A | ĭĚĭμ |
| 7ZM24C | ĭĚĭμ |
| 8164-3 ZENER | ĭĚĭμ |

| | |
|---------------|------|
| 86113-3(7331) | ιέίμ |
| 99202-125 | ιέίμ |
| APD24.0 | ιέίμ |
| AZ-230 | ιέίμ |
| AZ-230D | ιέίμ |
| AZ-240C | ιέίμ |
| AZ-250B | ιέίμ |
| AZ1-24 | ιέίμ |
| BZ-240 | ιέίμ |
| BZX85C-24 | ιέίμ |
| DTI240 | ιέίμ |
| ECG5081A | ιέίμ |
| EP16X16 | ιέίμ |
| GEZD-24 | ιέίμ |
| HHL24 | ιέίμ |
| JGL24 | ιέίμ |
| LR240C | ιέίμ |
| MA2240-A | ιέίμ |
| MC6123 | ιέίμ |
| MZ424 | ιέίμ |
| PTS85081 | ιέίμ |
| RD24AN | ιέίμ |
| RD24FB | ιέίμ |
| SK24V | ιέίμ |
| TR14001-1 | ιέίμ |
| UZ8724 | ιέίμ |
| VR24B | ιέίμ |
| VZ-230C | ιέίμ |
| VZ-240A | ιέίμ |
| VZ-240E | ιέίμ |
| VZ-250C | ιέίμ |
| W1-240 | ιέίμ |
| W2-250 | ιέίμ |
| W7-230 | ιέίμ |
| W8-240 | ιέίμ |
| W9-250 | ιέίμ |
| WA-230C | ιέίμ |
| WA-240B | ιέίμ |
| WA-250A | ιέίμ |
| WB-230 | ιέίμ |
| WB-230D | ιέίμ |
| WB-240C | ιέίμ |
| WB-250B | ιέίμ |
| WC-230A | ιέίμ |
| WC-240 | ιέίμ |
| WC-240D | ιέίμ |
| WC-250C | ιέίμ |
| WD-230B | ιέίμ |
| WD-240A | ιέίμ |

| | |
|---------|------|
| WD-250 | ιέιμ |
| WD-250D | ιέιμ |
| WE-230C | ιέιμ |
| WE-240B | ιέιμ |
| WE-250A | ιέιμ |
| WEP1164 | ιέιμ |
| WF-230B | ιέιμ |
| WF-240A | ιέιμ |
| WF-250 | ιέιμ |
| WF-250D | ιέιμ |
| WG-230C | ιέιμ |
| WG-240B | ιέιμ |
| WG-250A | ιέιμ |
| WH-230 | ιέιμ |
| WH-230D | ιέιμ |
| WH-240C | ιέιμ |
| WH-250B | ιέιμ |
| WI-230A | ιέιμ |
| WI-240 | ιέιμ |
| WI-240D | ιέιμ |
| WI-250C | ιέιμ |
| WJ-230B | ιέιμ |
| WJ-240A | ιέιμ |
| WJ-250 | ιέιμ |
| WJ-250D | ιέιμ |
| WK-230C | ιέιμ |
| WK-240B | ιέιμ |
| WK-250A | ιέιμ |
| WL-230 | ιέιμ |
| WL-230D | ιέιμ |
| WL-240C | ιέιμ |
| WL-250B | ιέιμ |
| WM-230A | ιέιμ |
| WM-240 | ιέιμ |
| WM-240D | ιέιμ |
| WM-250C | ιέιμ |
| WN-230B | ιέιμ |
| WN-240A | ιέιμ |
| WN-250 | ιέιμ |
| WN-250D | ιέιμ |
| WO-230C | ιέιμ |
| WO-240B | ιέιμ |
| WO-250A | ιέιμ |
| WP-230 | ιέιμ |
| WP-230D | ιέιμ |
| WP-240C | ιέιμ |
| WP-250B | ιέιμ |
| WQ-230A | ιέιμ |
| WQ-240 | ιέιμ |

| | |
|-----------|------|
| WQ-240D | ίέίμ |
| WQ-250C | ίέίμ |
| WR-230B | ίέίμ |
| WR-240A | ίέίμ |
| WR-250 | ίέίμ |
| WR-250D | ίέίμ |
| WS-230C | ίέίμ |
| WS-240B | ίέίμ |
| WS-250A | ίέίμ |
| WT-230 | ίέίμ |
| WT-230D | ίέίμ |
| WT-240C | ίέίμ |
| WT-250B | ίέίμ |
| WU-230A | ίέίμ |
| WU-240 | ίέίμ |
| WU-240D | ίέίμ |
| WU-250C | ίέίμ |
| WV-230B | ίέίμ |
| WV-240A | ίέίμ |
| WV-250 | ίέίμ |
| WW-230 | ίέίμ |
| WW-230D | ίέίμ |
| WW-240C | ίέίμ |
| WW-250B | ίέίμ |
| WX-230A | ίέίμ |
| WX-240 | ίέίμ |
| WX-240D | ίέίμ |
| WX-250C | ίέίμ |
| WY-230B | ίέίμ |
| WY-240A | ίέίμ |
| WY-250 | ίέίμ |
| WY-250D | ίέίμ |
| Z4749A | ίέίμ |
| ZB24A | ίέίμ |
| ZD24B | ίέίμ |
| ZPY24 | ίέίμ |
| 1.5DKZ24A | ίέίμ |
| 1.5JZ24B | ίέίμ |
| 1.5R24A | ίέίμ |
| 1.5Z24B | ίέίμ |
| 103-248 | ίέίμ |
| 1N3798 | ίέίμ |
| 1N4841 | ίέίμ |
| 1N5032 | ίέίμ |
| 1N5359A | ίέίμ |
| 1N5934A | ίέίμ |
| 1S4024A | ίέίμ |
| 2VR24B | ίέίμ |
| 3R24B | ίέίμ |

| | |
|--------------|------|
| 3TZ24C | ÍÉÎµ |
| 3VR24B | ÍÉÎµ |
| 48-83461E35 | ÍÉÎµ |
| 5ZS24B | ÍÉÎµ |
| AU01-24 | ÍÉÎµ |
| DZ770618D | ÍÉÎµ |
| HEP-Z2526 | ÍÉÎµ |
| LMZX24 | ÍÉÎµ |
| NTE5137A | ÍÉÎµ |
| UZ5824 | ÍÉÎµ |
| UZ924 | ÍÉÎµ |
| ZCC24B | ÍÉÎµ |
| 1/4M25Z5 | ÎÉÎµ |
| 1N4710 | ÎÉÎµ |
| 1N5543 | ÎÉÎµ |
| 1N5869B | ÎÉÎµ |
| 25N25 | ÎÉÎµ |
| 5M25ZS5 | ÎÉÎµ |
| EQA01-25 | ÎÉÎµ |
| EQA02-25C | ÎÉÎµ |
| MZ4710 | ÎÉÎµ |
| QA225ABC | ÎÉÎµ |
| QA235AC | ÎÉÎµ |
| TVSQA235AC | ÎÉÎµ |
| X330000230 | ÎÉÎµ |
| 134883461511 | ÎÉÎµ |
| 1M25Z10 | ÎÉÎµ |
| 1S238 | ÎÉÎµ |
| 27B1(1WATT) | ÎÉÎµ |
| 48-83461E11 | ÎÉÎµ |
| 66F10011 | ÎÉÎµ |
| 7Z25B | ÎÉÎµ |
| 7ZM25C | ÎÉÎµ |
| BZ-250 | ÎÉÎµ |
| ECG5082 | ÎÉÎµ |
| HR200 ZENER | ÎÉÎµ |
| NTE5082A | ÎÉÎµ |
| S5253B | ÎÉÎµ |
| TM5082A | ÎÉÎµ |
| YUDXZ255 | ÎÉÎµ |
| 1.5JZ25A | ΘÉÎµ |
| 1.5M25Z | ΘÉÎµ |
| 1N5033A | ΘÉÎµ |
| 1N5360BE | ΘÉÎµ |
| 5ZS25B | ΘÉÎµ |
| ECG5138A | ΘÉÎµ |
| LMZ25A | ΘÉÎµ |
| SK25X | ΘÉÎµ |
| 2RS09 | ÑÉÎµ |

| | |
|------------|------|
| 2RS09A | ÑÉÎµ |
| 2RS09AA | ÑÉÎµ |
| 2RS09C | ÑÉÎµ |
| 2RS09LK | ÑÉÎµ |
| 2RS09Y | ÑÉÎµ |
| DL8-26 | ÑÉÎµ |
| GZ1-26 | ÑÉÎµ |
| KYZ1-26 | ÑÉÎµ |
| PL9-26 | ÑÉÎµ |
| RZ1-26 | ÑÉÎµ |
| SL8-26 | ÑÉÎµ |
| UZL-26 | ÑÉÎµ |
| W7-260 | ÑÉÎµ |
| WA-260A | ÑÉÎµ |
| WB-260 | ÑÉÎµ |
| WB-260D | ÑÉÎµ |
| WC-260C | ÑÉÎµ |
| WD-260B | ÑÉÎµ |
| WE-260A | ÑÉÎµ |
| WF-260 | ÑÉÎµ |
| WF-260D | ÑÉÎµ |
| WG-260C | ÑÉÎµ |
| WH-260B | ÑÉÎµ |
| WI-260A | ÑÉÎµ |
| WJ-260 | ÑÉÎµ |
| WJ-260D | ÑÉÎµ |
| WK-260C | ÑÉÎµ |
| WL-260B | ÑÉÎµ |
| WM-260A | ÑÉÎµ |
| WN-260 | ÑÉÎµ |
| WN-260D | ÑÉÎµ |
| WO-260C | ÑÉÎµ |
| WP-260B | ÑÉÎµ |
| WQ-260A | ÑÉÎµ |
| WR-260 | ÑÉÎµ |
| WR-260D | ÑÉÎµ |
| WS-260C | ÑÉÎµ |
| WT-260B | ÑÉÎµ |
| WU-260A | ÑÉÎµ |
| WV-260 | ÑÉÎµ |
| WV-260D | ÑÉÎµ |
| WW-260C | ÑÉÎµ |
| WX-260B | ÑÉÎµ |
| WY-260A | ÑÉÎµ |
| 0054-0611 | ÉÊÎµ |
| 1/2Z27T5 | ÉÊÎµ |
| 1/4M27Z | ÉÊÎµ |
| 1/4Z27D10 | ÉÊÎµ |
| 13-82359-1 | ÉÊÎµ |

| | |
|---------------------|------|
| 159369 | ÉÊÎµ |
| 1N1964 | ÉÊÎµ |
| 1N1991A | ÉÊÎµ |
| 1N3528 | ÉÊÎµ |
| 1N5254B | ÉÊÎµ |
| 1N5870A | ÉÊÎµ |
| 1N6010B | ÉÊÎµ |
| 1N724B | ÉÊÎµ |
| 1N971B-F | ÉÊÎµ |
| 1SZ55-C27 | ÉÊÎµ |
| 25T27A | ÉÊÎµ |
| 27Y | ÉÊÎµ |
| 4890233A97 | ÉÊÎµ |
| 4T27B | ÉÊÎµ |
| 8-719-100-95 | ÉÊÎµ |
| AP26.0 | ÉÊÎµ |
| BZX55C27 | ÉÊÎµ |
| BZX83C27 | ÉÊÎµ |
| BZY94C27 | ÉÊÎµ |
| D93002700Y | ÉÊÎµ |
| EQA01-26 | ÉÊÎµ |
| EW16X656 | ÉÊÎµ |
| GZA-27-0Z | ÉÊÎµ |
| GZA27-Y | ÉÊÎµ |
| GZA27U | ÉÊÎµ |
| GZA27YGZA5.1-Y-BT-T | ÉÊÎµ |
| HM27 | ÉÊÎµ |
| HZS27-2L | ÉÊÎµ |
| MA1270-M | ÉÊÎµ |
| MA4270-H | ÉÊÎµ |
| MZ327 | ÉÊÎµ |
| NTE5033A | ÉÊÎµ |
| RD27EB4 | ÉÊÎµ |
| RD27JST1 | ÉÊÎµ |
| RZZ27-12 | ÉÊÎµ |
| TVSRD27EB4T4 | ÉÊÎµ |
| WZ-260 | ÉÊÎµ |
| YZI270 | ÉÊÎµ |
| Z1022 | ÉÊÎµ |
| Z5B27 | ÉÊÎµ |
| 001-023027 | ÉÊÎµ |
| 0Z27T10 | ÉÊÎµ |
| 1127 | ÉÊÎµ |
| 13-4883461-512 | ÉÊÎµ |
| 159434 | ÉÊÎµ |
| 1AC27A | ÉÊÎµ |
| 1D27Z5 | ÉÊÎµ |
| 1M27Z | ÉÊÎµ |
| 1M27ZS5 | ÉÊÎµ |

| | |
|-------------|------|
| 1N1517A | ÊÊÎµ |
| 1N1781A | ÊÊÎµ |
| 1N3030 | ÊÊÎµ |
| 1N3689A | ÊÊÎµ |
| 1N4172B | ÊÊÎµ |
| 1N4414 | ÊÊÎµ |
| 1N4671 | ÊÊÎµ |
| 1N5154B | ÊÊÎµ |
| 1R27 | ÊÊÎµ |
| 1S239 | ÊÊÎµ |
| 1T27B | ÊÊÎµ |
| 1Z27 | ÊÊÎµ |
| 1Z27D | ÊÊÎµ |
| 1Z27T20 | ÊÊÎµ |
| 1ZC27 | ÊÊÎµ |
| 1ZF27T20 | ÊÊÎµ |
| 1ZT27 | ÊÊÎµ |
| 25N27 | ÊÊÎµ |
| 48-137034 | ÊÊÎµ |
| 50Z27C | ÊÊÎµ |
| 530073-18 | ÊÊÎµ |
| 71411-6 | ÊÊÎµ |
| 75Z27A | ÊÊÎµ |
| 7Z27A | ÊÊÎµ |
| 7ZM27C | ÊÊÎµ |
| 99202-26 | ÊÊÎµ |
| APD27.0A | ÊÊÎµ |
| AW01-27 | ÊÊÎµ |
| AZ-260C | ÊÊÎµ |
| AZ-270A | ÊÊÎµ |
| AZ-270E | ÊÊÎµ |
| BZ-270 | ÊÊÎµ |
| BZX85C27 | ÊÊÎµ |
| BZY92/C27 | ÊÊÎµ |
| C4026A | ÊÊÎµ |
| CD31-12030 | ÊÊÎµ |
| CZ1-27 | ÊÊÎµ |
| D2Z-2A | ÊÊÎµ |
| DZ27AA | ÊÊÎµ |
| EAD00-25300 | ÊÊÎµ |
| EE5A-27 | ÊÊÎµ |
| EVR27 | ÊÊÎµ |
| EVR27BA | ÊÊÎµ |
| FZ27AB | ÊÊÎµ |
| FZ27T5-2 | ÊÊÎµ |
| G27T20-1 | ÊÊÎµ |
| GXI27 | ÊÊÎµ |
| HEP-608 | ÊÊÎµ |
| HM27B-A | ÊÊÎµ |

| | |
|----------------|------|
| HS7270-12 | ÊÊÎµ |
| ITA27B | ÊÊÎµ |
| JZD27B | ÊÊÎµ |
| JZEC27 | ÊÊÎµ |
| JZG27 | ÊÊÎµ |
| JZH27A | ÊÊÎµ |
| JZJ27B | ÊÊÎµ |
| JZOB27 | ÊÊÎµ |
| JZP27B | ÊÊÎµ |
| JZS27 | ÊÊÎµ |
| JZT27A | ÊÊÎµ |
| JZU27B | ÊÊÎµ |
| JZY27 | ÊÊÎµ |
| KYZ1-27 | ÊÊÎµ |
| LPM27A | ÊÊÎµ |
| LR270CH | ÊÊÎµ |
| M4Z27 | ÊÊÎµ |
| M4Z27A | ÊÊÎµ |
| MC6024A | ÊÊÎµ |
| MC6124C | ÊÊÎµ |
| MEZ27T5 | ÊÊÎµ |
| MZ500-26 | ÊÊÎµ |
| MZ92-27A-1 | ÊÊÎµ |
| P62X048 | ÊÊÎµ |
| PZ1-27 | ÊÊÎµ |
| QZ27T10A | ÊÊÎµ |
| RD27F | ÊÊÎµ |
| RD27FCD | ÊÊÎµ |
| REN146 | ÊÊÎµ |
| RT-249 SPRAGUE | ÊÊÎµ |
| RZ27A | ÊÊÎµ |
| SK3064 | ÊÊÎµ |
| SPP608 | ÊÊÎµ |
| SV4027A-6 | ÊÊÎµ |
| TVSZB1-27 | ÊÊÎµ |
| TZ27 | ÊÊÎµ |
| TZ27B | ÊÊÎµ |
| TZL-27 | ÊÊÎµ |
| UZL-27 | ÊÊÎµ |
| VZ-260B | ÊÊÎµ |
| VZ-270 | ÊÊÎµ |
| VZ-270D | ÊÊÎµ |
| W6-270 | ÊÊÎµ |
| WA-270 | ÊÊÎµ |
| WA-270D | ÊÊÎµ |
| WB-270C | ÊÊÎµ |
| WC-270B | ÊÊÎµ |
| WD-270A | ÊÊÎµ |
| WE-270 | ÊÊÎµ |

| | |
|-----------|------|
| WE-270D | ÊÊÎµ |
| WF-270A | ÊÊÎµ |
| WG-270 | ÊÊÎµ |
| WG-270D | ÊÊÎµ |
| WH-270C | ÊÊÎµ |
| WI-270B | ÊÊÎµ |
| WJ-270A | ÊÊÎµ |
| WK-270 | ÊÊÎµ |
| WK-270D | ÊÊÎµ |
| WL-270C | ÊÊÎµ |
| WM-270B | ÊÊÎµ |
| WN-270A | ÊÊÎµ |
| WO-270 | ÊÊÎµ |
| WO-270D | ÊÊÎµ |
| WP-270C | ÊÊÎµ |
| WQ-270B | ÊÊÎµ |
| WR-270A | ÊÊÎµ |
| WS-270 | ÊÊÎµ |
| WS-270D | ÊÊÎµ |
| WT-270C | ÊÊÎµ |
| WU-270B | ÊÊÎµ |
| WV-270A | ÊÊÎµ |
| WW-270 | ÊÊÎµ |
| WW-270D | ÊÊÎµ |
| WX-270C | ÊÊÎµ |
| WY-270B | ÊÊÎµ |
| Z0-27 | ÊÊÎµ |
| Z0424 | ÊÊÎµ |
| Z0C27A | ÊÊÎµ |
| Z1A-27 | ÊÊÎµ |
| Z1C27B | ÊÊÎµ |
| Z4750A | ÊÊÎµ |
| ZA27A | ÊÊÎµ |
| ZB27-3 | ÊÊÎµ |
| ZB27B-3 | ÊÊÎµ |
| ZD027-3 | ÊÊÎµ |
| ZD27B | ÊÊÎµ |
| ZEC27 | ÊÊÎµ |
| ZF27P | ÊÊÎµ |
| ZH27 | ÊÊÎµ |
| ZJ27A | ÊÊÎµ |
| ZO-27B | ÊÊÎµ |
| ZP27A | ÊÊÎµ |
| ZQ27A | ÊÊÎµ |
| ZS27A | ÊÊÎµ |
| ZT27B | ÊÊÎµ |
| ZV27 | ÊÊÎµ |
| ZY27A | ÊÊÎµ |
| 1.5DKZ27A | ÊÊÎµ |

| | |
|--------------|------|
| 1.5JZ27B | ĚĚÎμ |
| 1.5R27A | ĚĚÎμ |
| 1.5Z27B | ĚĚÎμ |
| 1N3439 | ĚĚÎμ |
| 1N3799B | ĚĚÎμ |
| 1N4842 | ĚĚÎμ |
| 1N5034 | ĚĚÎμ |
| 1N5361A | ĚĚÎμ |
| 1N5935A | ĚĚÎμ |
| 1S4027A | ĚĚÎμ |
| 2VR27B | ĚĚÎμ |
| 3R27B | ĚĚÎμ |
| 3TZ27C | ĚĚÎμ |
| 3VR27B | ĚĚÎμ |
| 5330 | ĚĚÎμ |
| 5ZS27B | ĚĚÎμ |
| BZY95C27 | ĚĚÎμ |
| ECG5139A | ĚĚÎμ |
| LMZ27-20 | ĚĚÎμ |
| MC6324 | ĚĚÎμ |
| RZ2528 | ĚĚÎμ |
| UZ5727 | ĚĚÎμ |
| UZ827 | ĚĚÎμ |
| ZAC27 | ĚĚÎμ |
| ZC2027 | ĚĚÎμ |
| ZD2027 | ĚĚÎμ |
| 1N1319 | ĪĪÎμ |
| 1N4119 | ĪĪÎμ |
| 1N5544 | ĪĪÎμ |
| 1N5871B | ĪĪÎμ |
| 1S477 | ĪĪÎμ |
| 5M28ZS5 | ĪĪÎμ |
| ECG5034A | ĪĪÎμ |
| EQA02-28A | ĪĪÎμ |
| MZ4812 | ĪĪÎμ |
| RD29AM | ĪĪÎμ |
| WZ-280 | ĪĪÎμ |
| 134882256336 | ĐĚÎμ |
| 46-86447-3 | ĐĚÎμ |
| BZ-280 | ĐĚÎμ |
| EQB01-28 | ĐĚÎμ |
| NTE5083A | ĐĚÎμ |
| SK3754 | ĐĚÎμ |
| VR28B | ĐĚÎμ |
| 1N5362B | ŃĚÎμ |
| 2VR28B | ŃĚÎμ |
| CXL5140 | ŃĚÎμ |
| GE5ZD-28 | ŃĚÎμ |
| LMZX28 | ŃĚÎμ |

| | |
|----------|------|
| ZD2028 | ÑÊÎµ |
| 2RS08-14 | ÈËÎµ |
| 2RS08A-3 | ÈËÎµ |
| 2RS08B | ÈËÎµ |
| 2RS08L | ÈËÎµ |
| 2RS08R | ÈËÎµ |
| AZ-280A | ÈËÎµ |
| AZ-280E | ÈËÎµ |
| AZ-290C | ÈËÎµ |
| AZ-300A | ÈËÎµ |
| AZ-300E | ÈËÎµ |
| DL8-29 | ÈËÎµ |
| GZ1-29 | ÈËÎµ |
| KYZ1-29 | ÈËÎµ |
| PL30Z | ÈËÎµ |
| RL7-29 | ÈËÎµ |
| SK3150 | ÈËÎµ |
| UZ1-29 | ÈËÎµ |
| VZ-280B | ÈËÎµ |
| VZ-290 | ÈËÎµ |
| VZ-290D | ÈËÎµ |
| VZ-300B | ÈËÎµ |
| W1-290 | ÈËÎµ |
| W6-290 | ÈËÎµ |
| W8-300 | ÈËÎµ |
| WA-290A | ÈËÎµ |
| WA-300 | ÈËÎµ |
| WA-300D | ÈËÎµ |
| WB-290C | ÈËÎµ |
| WB-300B | ÈËÎµ |
| WC-290A | ÈËÎµ |
| WC-300 | ÈËÎµ |
| WC-300D | ÈËÎµ |
| WD-290C | ÈËÎµ |
| WD-300B | ÈËÎµ |
| WE-290A | ÈËÎµ |
| WE-300 | ÈËÎµ |
| WE-300D | ÈËÎµ |
| WF-290C | ÈËÎµ |
| WF-300B | ÈËÎµ |
| WG-290A | ÈËÎµ |
| WG-300 | ÈËÎµ |
| WG-300D | ÈËÎµ |
| WH-290C | ÈËÎµ |
| WH-300B | ÈËÎµ |
| WI-290A | ÈËÎµ |
| WI-300 | ÈËÎµ |
| WI-300D | ÈËÎµ |
| WJ-290C | ÈËÎµ |

| | |
|-------------|------|
| WJ-300B | ÈÈÎµ |
| WK-290A | ÈÈÎµ |
| WK-300 | ÈÈÎµ |
| WK-300D | ÈÈÎµ |
| WL-290C | ÈÈÎµ |
| WM-290B | ÈÈÎµ |
| WN-290A | ÈÈÎµ |
| WO-290 | ÈÈÎµ |
| WO-290D | ÈÈÎµ |
| WP-290C | ÈÈÎµ |
| WQ-290B | ÈÈÎµ |
| WR-290A | ÈÈÎµ |
| WS-290 | ÈÈÎµ |
| WS-290D | ÈÈÎµ |
| WT-290C | ÈÈÎµ |
| WU-290B | ÈÈÎµ |
| WV-290A | ÈÈÎµ |
| WW-290 | ÈÈÎµ |
| WW-290D | ÈÈÎµ |
| WX-290C | ÈÈÎµ |
| WY-290B | ÈÈÎµ |
| 05Z2.2Z | ÉÈÎµ |
| 1/4M2.4AZ | ÉÈÎµ |
| 103-279A | ÉÈÎµ |
| 1N4360 | ÉÈÎµ |
| 1N4681 | ÉÈÎµ |
| 1N5837A | ÉÈÎµ |
| 1N5985B | ÉÈÎµ |
| 5390140249 | ÉÈÎµ |
| 99201-1 | ÉÈÎµ |
| BZX79C2V4 | ÉÈÎµ |
| ECG5000A | ÉÈÎµ |
| GZA2.4U | ÉÈÎµ |
| HZ2C2 | ÉÈÎµ |
| MZ70-2.4B | ÉÈÎµ |
| RD2.4E | ÉÈÎµ |
| SK2A4 | ÉÈÎµ |
| Z0A2.4 | ÉÈÎµ |
| 1N5222A | ÈÈÎµ |
| 48-83461E17 | ÈÈÎµ |
| HZ2C3 | ÈÈÎµ |
| MZ70-2.5B | ÈÈÎµ |
| PS3534A | ÈÈÎµ |
| TVSRD2R4E | ÈÈÎµ |
| 05Z2.7 | ÈÈÎµ |
| 1/4M2.7AZ10 | ÈÈÎµ |
| 141551 | ÈÈÎµ |
| 1N4371 | ÈÈÎµ |
| 1N5223 | ÈÈÎµ |

| | |
|----------------|------|
| 1N5839B | ËËÎµ |
| 1N702 | ËËÎµ |
| 2.7B | ËËÎµ |
| 2.7L1 | ËËÎµ |
| 48X90232A97 | ËËÎµ |
| 8-719-102-47 | ËËÎµ |
| 99201-202 | ËËÎµ |
| BZX55C2V7 | ËËÎµ |
| DI-5 | ËËÎµ |
| FD-1029-LA | ËËÎµ |
| GZA2.7X | ËËÎµ |
| MZ27-2.7A | ËËÎµ |
| NT55C2V7 | ËËÎµ |
| PS6465 | ËËÎµ |
| RD2.7EB | ËËÎµ |
| RD2.7EN-1 | ËËÎµ |
| RD2R7EB1 | ËËÎµ |
| TVSRD2.7EB2 | ËËÎµ |
| Z1B2.7 | ËËÎµ |
| ZP2.7 | ËËÎµ |
| 141829 | ÏËÎµ |
| 1N5224B | ÏËÎµ |
| 1N5840B | ÏËÎµ |
| 4822-130-30834 | ÏËÎµ |
| CXL5003 | ÏËÎµ |
| EW16X190 | ÏËÎµ |
| NTE5003A | ÏËÎµ |
| 8-719-200-24 | ÏËÎµ |
| NTE5061A | ÏËÎµ |
| SK3980 | ÏËÎµ |
| ZOB2.4 | ÏËÎµ |
| 1N4682 | ÎËÎµ |
| ECG5063 | ÎËÎµ |
| MLV4371A | ÎËÎµ |
| NT7706 | ÎËÎµ |
| RE97 | ÎËÎµ |
| SV28 | ÎËÎµ |
| Z2.7A | ÎËÎµ |
| BZX75C2V8 | ÏËÎµ |
| LNA328A | ÏËÎµ |
| REN5064 | ÏËÎµ |
| 0001S49 | ÎÎÎµ |
| 001-024030 | ÎÎÎµ |
| 001-024050 | ÎÎÎµ |
| 001-02603-0 | ÎÎÎµ |
| 004-002000 | ÎÎÎµ |
| 004-003000 | ÎÎÎµ |
| 004-004000 | ÎÎÎµ |
| 004-03600 | ÎÎÎµ |

Sheet1

| | |
|-----------------|---|
| 01-2405-1 | μ |
| 0131-0053 | μ |
| 014-660 AMPEX | μ |
| 019-003420 | μ |
| 021154 | μ |
| 025056 | μ |
| 03-931601 | μ |
| 0301 | μ |
| 031034 | μ |
| 0320 | μ |
| 04049-B | μ |
| 051-0003 | μ |
| 065-015 | μ |
| 0704 | μ |
| 078-2400 | μ |
| 080050 | μ |
| 09-306042 | μ |
| 09-306114 | μ |
| 09-306160 | μ |
| 09-306274 | μ |
| 09-306353 | μ |
| 09-306432 | μ |
| 098-1 | μ |
| 1-20-001890 | μ |
| 1-531-106-13 | μ |
| 10-085026 | μ |
| 100-162 | μ |
| 100412 | μ |
| 100A | μ |
| 100R6B | μ |
| 1016-17 | μ |
| 102D | μ |
| 103G3125 | μ |
| 1041-63 | μ |
| 1043-1534 DIODE | μ |
| 1043176-4 | μ |
| 1045154-2 | μ |
| 1060 | μ |
| 108 | μ |
| 10A590B | μ |
| 10AL2 | μ |
| 10AT4 | μ |
| 10C1 | μ |
| 10D5F | μ |
| 10H3P | μ |
| 10N1 | μ |
| 10R4B | μ |
| 110-629 | μ |
| 110-684 | μ |

| | |
|-----------------|-----|
| 110629 | ἴἴμ |
| 111-4-2020-0800 | ἴἴμ |
| 111642 | ἴἴμ |
| 112017 | ἴἴμ |
| 112826 | ἴἴμ |
| 1138 | ἴἴμ |
| 114-013 | ἴἴμ |
| 115-599 | ἴἴμ |
| 115867 | ἴἴμ |
| 117145A | ἴἴμ |
| 119-6511 | ἴἴμ |
| 12-100001 | ἴἴμ |
| 120-004878 | ἴἴμ |
| 122-80 | ἴἴμ |
| 125471 | ἴἴμ |
| 12602 | ἴἴμ |
| 127102 | ἴἴμ |
| 12746 | ἴἴμ |
| 127936 | ἴἴμ |
| 12J2 | ἴἴμ |
| 13-10321-3 | ἴἴμ |
| 13-16247-3 | ἴἴμ |
| 13-31013-6 | ἴἴμ |
| 130-30313 | ἴἴμ |
| 13033801 | ἴἴμ |
| 131245 | ἴἴμ |
| 13782 | ἴἴμ |
| 13P1 | ἴἴμ |
| 14027 | ἴἴμ |
| 142-014 | ἴἴμ |
| 14588-9 | ἴἴμ |
| 1476171-29 | ἴἴμ |
| 15-108003 | ἴἴμ |
| 15-108024 | ἴἴμ |
| 150 | ἴἴμ |
| 151-023-9-001 | ἴἴμ |
| 152-0066 | ἴἴμ |
| 15J2F | ἴἴμ |
| 161031 | ἴἴμ |
| 163J2 | ἴἴμ |
| 166J2 | ἴἴμ |
| 171019 | ἴἴμ |
| 17443 | ἴἴμ |
| 1846532-20 | ἴἴμ |
| 19-085010 | ἴἴμ |
| 19080002 | ἴἴμ |
| 196-654 | ἴἴμ |
| 1970-17 | ἴἴμ |
| 19A115145-P4 | ἴἴμ |

| | |
|--------------|----|
| 19AR17 | μm |
| 19C300076-P1 | μm |
| 19C300076-P5 | μm |
| 1A12690 | μm |
| 1B05J20 | μm |
| 1C0025 | μm |
| 1C2 | μm |
| 1D2 | μm |
| 1E4 | μm |
| 1ET1 | μm |
| 1F2 | μm |
| 1JL53 | μm |
| 1JZ61-0R | μm |
| 1JZ61-D | μm |
| 1M8513A | μm |
| 1N1030 | μm |
| 1N1052 | μm |
| 1N1084 | μm |
| 1N1102 | μm |
| 1N1169 | μm |
| 1N1253 | μm |
| 1N1256 | μm |
| 1N1415 | μm |
| 1N1442 | μm |
| 1N1492 | μm |
| 1N158 | μm |
| 1N2074 | μm |
| 1N2086 | μm |
| 1N2093 | μm |
| 1N2103 | μm |
| 1N2107 | μm |
| 1N316 | μm |
| 1N317A | μm |
| 1N319 | μm |
| 1N319A | μm |
| 1N323 | μm |
| 1N325 | μm |
| 1N327 | μm |
| 1N327A | μm |
| 1N354 | μm |
| 1N360A | μm |
| 1N362 | μm |
| 1N3634 | μm |
| 1N3895 | μm |
| 1N4385GP | μm |
| 1N442B | μm |
| 1N450 | μm |
| 1N5061GP | μm |
| 1N514 | μm |

| | |
|-----------|---|
| 1N521 | μ |
| 1N530 | μ |
| 1N535 | μ |
| 1N539 | μ |
| 1N599 | μ |
| 1N601 | μ |
| 1N603 | μ |
| 1N605 | μ |
| 1N649 | μ |
| 1N677 | μ |
| 1N682 | μ |
| 1N686 | μ |
| 1N846 | μ |
| 1N850 | μ |
| 1N858 | μ |
| 1N862 | μ |
| 1N870 | μ |
| 1N874 | μ |
| 1N883 | μ |
| 1N93 | μ |
| 1R01 | μ |
| 1RE10 | μ |
| 1S101 | μ |
| 1S105 | μ |
| 1S1096 | μ |
| 1S115 | μ |
| 1S1222 | μ |
| 1S1231 | μ |
| 1S126 | μ |
| 1S1343 | μ |
| 1S147 | μ |
| 1S1622 | μ |
| 1S1691 | μ |
| 1S180/5GB | μ |
| 1S208 | μ |
| 1S312 | μ |
| 1S358S | μ |
| 1S456 | μ |
| 1S49 | μ |
| 1S559 | μ |
| 1S71 | μ |
| 1S846 | μ |
| 1S93 | μ |
| 1SL1885 | μ |
| 1SO34 | μ |
| 1T2012 | μ |
| 1T2016 | μ |
| 1T505 | μ |
| 1V3074A20 | μ |

| | |
|-------------|---|
| 2-D2K | μ |
| 200 | μ |
| 2000625-36 | μ |
| 2000646-120 | μ |
| 2002332-57 | μ |
| 2006436-38 | μ |
| 2006623-49 | μ |
| 2009130075 | μ |
| 2017-114 | μ |
| 2060041 | μ |
| 2084-17 | μ |
| 2093A41-89 | μ |
| 2093B41-12 | μ |
| 2093B41-22 | μ |
| 20C | μ |
| 2102-074 | μ |
| 212-77 | μ |
| 215-76GE | μ |
| 2182-17 | μ |
| 219973 | μ |
| 21A102-002 | μ |
| 21A110-007 | μ |
| 21M302 | μ |
| 220-003001 | μ |
| 223216 | μ |
| 223467 | μ |
| 224159 | μ |
| 225267 | μ |
| 226237 | μ |
| 227348 | μ |
| 229-1054-82 | μ |
| 2295100232 | μ |
| 23-0003 | μ |
| 230218 | μ |
| 23115064 | μ |
| 23115117 | μ |
| 23115296 | μ |
| 23115947 | μ |
| 231665 | μ |
| 232203 | μ |
| 2330252 | μ |
| 2330612 | μ |
| 234552 | μ |
| 235313 | μ |
| 237453 | μ |
| 24-198 | μ |
| 240456 | μ |
| 240603 | μ |
| 24198 | μ |

Sheet1

| | |
|--------------|-----|
| 247-621 | îîµ |
| 24MW175 | îîµ |
| 24MW721 | îîµ |
| 258882 | îîµ |
| 260-10-050 | îîµ |
| 261596 | îîµ |
| 26235-1 | îîµ |
| 264P02301 | îîµ |
| 264P09001 | îîµ |
| 265236 | îîµ |
| 27123-070 | îîµ |
| 27123070 | îîµ |
| 27123220 | îîµ |
| 2766 | îîµ |
| 2786 | îîµ |
| 28-22-02 | îîµ |
| 28-22-10 | îîµ |
| 28-22-15 | îîµ |
| 28-254566-1 | îîµ |
| 28-65-01 | îîµ |
| 295L001H01 | îîµ |
| 295V002H01 | îîµ |
| 295V006H03 | îîµ |
| 295V007H02 | îîµ |
| 295V012H03 | îîµ |
| 295V015H02 | îîµ |
| 295V020H01 | îîµ |
| 295V028C01 | îîµ |
| 295V029C01 | îîµ |
| 296V006H03 | îîµ |
| 2F4 | îîµ |
| 2M4 | îîµ |
| 2SJ2A | îîµ |
| 2T502 | îîµ |
| 2T506 | îîµ |
| 2X9A116 | îîµ |
| 300524 | îîµ |
| 3069 | îîµ |
| 307B | îîµ |
| 307H | îîµ |
| 30B5 | îîµ |
| 30J1 | îîµ |
| 310-4 | îîµ |
| 32-0060 | îîµ |
| 320D | îîµ |
| 320M | îîµ |
| 324-0135 | îîµ |
| 325-0047-517 | îîµ |
| 325-1441-10 | îîµ |

| | |
|-----------------|------|
| 33-0023 | IIIµ |
| 330003 | IIIµ |
| 33G59121 | IIIµ |
| 34-8034-3 | IIIµ |
| 34-8036-3 | IIIµ |
| 34-8042-2 | IIIµ |
| 34-8048-5 | IIIµ |
| 34-8054-1 | IIIµ |
| 34-8054-2 | IIIµ |
| 34-8054-6 DIODE | IIIµ |
| 34005 | IIIµ |
| 34295 | IIIµ |
| 34443 | IIIµ |
| 34749 | IIIµ |
| 348053-3 | IIIµ |
| 348054-14 | IIIµ |
| 348054-9 | IIIµ |
| 34934 | IIIµ |
| 35-1005 | IIIµ |
| 35177 | IIIµ |
| 35287 | IIIµ |
| 35343 | IIIµ |
| 35500 | IIIµ |
| 359B | IIIµ |
| 359M | IIIµ |
| 36381 | IIIµ |
| 36554 | IIIµ |
| 36776 | IIIµ |
| 36836 | IIIµ |
| 36960 | IIIµ |
| 37401 | IIIµ |
| 3764 RCA | IIIµ |
| 37858 | IIIµ |
| 380H61 | IIIµ |
| 38377 | IIIµ |
| 384A | IIIµ |
| 384H | IIIµ |
| 385C | IIIµ |
| 385M | IIIµ |
| 3868 RCA | IIIµ |
| 386BW | IIIµ |
| 386CY | IIIµ |
| 386K | IIIµ |
| 386MY | IIIµ |
| 39829 | IIIµ |
| 3A200 | IIIµ |
| 3AS2 | IIIµ |
| 3CS2 | IIIµ |
| 3ES2 | IIIµ |

| | |
|--------------|---|
| 3G154 | μ |
| 3G8 | μ |
| 3HS2 | μ |
| 3MS30 | μ |
| 3SB629 | μ |
| 3T504 | μ |
| 4-2020-07601 | μ |
| 4-2020-14500 | μ |
| 4-686149-3 | μ |
| 4037325-P1 | μ |
| 40D6665AO3 | μ |
| 40J2 | μ |
| 40M | μ |
| 41-032 | μ |
| 41025849 | μ |
| 41J2 | μ |
| 42-19865 | μ |
| 4202006700 | μ |
| 4202014400 | μ |
| 4202109370 | μ |
| 422-1866 | μ |
| 42B16 | μ |
| 42X244B | μ |
| 42X32 | μ |
| 44465-3 | μ |
| 454-A2534-1 | μ |
| 46-86-3 | μ |
| 46-86177-3 | μ |
| 46-86339-3 | μ |
| 46-86416-3 | μ |
| 46-8661-3 | μ |
| 4686-149-3 | μ |
| 46AR21 | μ |
| 46AR35 | μ |
| 46AR7 | μ |
| 46AX10 | μ |
| 46AX19 | μ |
| 46AX4 | μ |
| 46AX7 | μ |
| 46BD11 | μ |
| 46BD2 | μ |
| 46BD9 | μ |
| 46BR17 | μ |
| 47126 | μ |
| 47126-3A | μ |
| 474-004 | μ |
| 48-01 | μ |
| 48-1005 | μ |
| 48-134769 | μ |

Sheet1

| | |
|----------------|-----|
| 48-137198 | îîµ |
| 48-137316 | îîµ |
| 48-57120A01 | îîµ |
| 48-66037A04 | îîµ |
| 48-66037A12 | îîµ |
| 48-67120A01 | îîµ |
| 48-67120A05 | îîµ |
| 48-67926A01 | îîµ |
| 48-90229A01 | îîµ |
| 4802-2000-019 | îîµ |
| 489752-035 | îîµ |
| 48B66629A03 | îîµ |
| 48C66037A05 | îîµ |
| 48D66037A03 | îîµ |
| 48D66654A02 | îîµ |
| 48D67120A07 | îîµ |
| 48K647829 | îîµ |
| 48M355023 | îîµ |
| 48R10001A030-1 | îîµ |
| 48R134671 | îîµ |
| 48S134736 | îîµ |
| 48S155040 | îîµ |
| 48S155099 | îîµ |
| 49-3112 | îîµ |
| 4D8 | îîµ |
| 4JA16MR700M | îîµ |
| 4JA4DR700 | îîµ |
| 4T501 | îîµ |
| 4T505 | îîµ |
| 5-30088.2 | îîµ |
| 5-30099.1 | îîµ |
| 5-30109.1 | îîµ |
| 5001-129 | îîµ |
| 50745-07 | îîµ |
| 50C | îîµ |
| 50E1 | îîµ |
| 50E5 | îîµ |
| 514-027757 | îîµ |
| 517-0031 | îîµ |
| 522-726 | îîµ |
| 523-001-002 | îîµ |
| 523-1000-881 | îîµ |
| 523-1500-002 | îîµ |
| 53-0051-2 | îîµ |
| 53-0088.2 | îîµ |
| 53-0099.1 | îîµ |
| 53-0109.1 | îîµ |
| 53-0122.1 | îîµ |
| 530-095.1 | îîµ |

| | |
|--------------|-----|
| 530-099.4 | îîµ |
| 530-111.1 | îîµ |
| 5300-86.1 | îîµ |
| 5300-95.1 | îîµ |
| 5300-99.4 | îîµ |
| 530063-11 | îîµ |
| 530071-1 | îîµ |
| 530072-9 | îîµ |
| 530086-1 | îîµ |
| 530095-1 | îîµ |
| 530099-3 | îîµ |
| 5301-11.1 | îîµ |
| 530106-1 | îîµ |
| 530123-4 | îîµ |
| 530127-6 | îîµ |
| 532-341A | îîµ |
| 5330104 | îîµ |
| 53B010-4 | îîµ |
| 53J002-2 | îîµ |
| 551026 | îîµ |
| 56-5 | îîµ |
| 561-5005-400 | îîµ |
| 561-5012-180 | îîµ |
| 561-5031-950 | îîµ |
| 57-0006 | îîµ |
| 57-15 | îîµ |
| 57-21 | îîµ |
| 57-27 | îîµ |
| 57-42 | îîµ |
| 575-028 | îîµ |
| 575028 | îîµ |
| 575051 | îîµ |
| 5955749 | îîµ |
| 5A-D | îîµ |
| 5A4 | îîµ |
| 5A5D | îîµ |
| 5B3 | îîµ |
| 5E2 | îîµ |
| 5E6 | îîµ |
| 5GJ/FR1N | îîµ |
| 5J-F1 | îîµ |
| 5J3 | îîµ |
| 5MA2 | îîµ |
| 5MF1 | îîµ |
| 5MS40 | îîµ |
| 6-59010 | îîµ |
| 606-113 | îîµ |
| 608-030 | îîµ |
| 608101 | îîµ |

| | |
|------------------|-----|
| 609030 | îîµ |
| 60D | îîµ |
| 61-1320 | îîµ |
| 610112 | îîµ |
| 61211-2 | îîµ |
| 613020 | îîµ |
| 614010 | îîµ |
| 62-15483 | îîµ |
| 62-18434 | îîµ |
| 62-19115 | îîµ |
| 624-0009 | îîµ |
| 62761334 | îîµ |
| 62A05 | îîµ |
| 63-11291 | îîµ |
| 63-26597 | îîµ |
| 63-8824 | îîµ |
| 64J2 | îîµ |
| 652092 WURLITZER | îîµ |
| 65P124-1 | îîµ |
| 65P206 | îîµ |
| 66-6031-00 | îîµ |
| 66J2 | îîµ |
| 66X0023-004 | îîµ |
| 66X0023-1 | îîµ |
| 66X0037-001 | îîµ |
| 66X24 | îîµ |
| 68177A | îîµ |
| 690V038H22 | îîµ |
| 690V080H47 | îîµ |
| 690V098H53 | îîµ |
| 6GA175D | îîµ |
| 6M404-3 | îîµ |
| 6M404-7 | îîµ |
| 7-0008 | îîµ |
| 700043-00 | îîµ |
| 70066-3 | îîµ |
| 7023416-00 | îîµ |
| 7043216 | îîµ |
| 70T40 | îîµ |
| 71119-3 | îîµ |
| 71588-6 | îîµ |
| 72058 | îîµ |
| 72079-2 | îîµ |
| 72103 | îîµ |
| 72119 | îîµ |
| 72123A | îîµ |
| 72145 | îîµ |
| 74200-8 | îîµ |
| 746004 | îîµ |

| | |
|----------------|---|
| 753-2000-535 | μ |
| 75700-14.02 | μ |
| 7570215-21 | μ |
| 75E05 | μ |
| 75E5 | μ |
| 75R3B | μ |
| 77190-7 | μ |
| 7851657-01 | μ |
| 7J1 | μ |
| 7J6 | μ |
| 8-38 | μ |
| 8-719-205-10 | μ |
| 8-905-198-001 | μ |
| 8-905-198-008 | μ |
| 8-905-405-026 | μ |
| 8-905-413-092 | μ |
| 800-038-00 | μ |
| 8000-00004-067 | μ |
| 8000-00011-044 | μ |
| 8000-00035-002 | μ |
| 801711 | μ |
| 801720 | μ |
| 81514-2 | μ |
| 817044 | μ |
| 817067 | μ |
| 817104 | μ |
| 817114 | μ |
| 817128 | μ |
| 817135 | μ |
| 817143 | μ |
| 817157 DIODE | μ |
| 817172 | μ |
| 822-3 | μ |
| 83-829 | μ |
| 85-5 | μ |
| 86-0016-01 | μ |
| 86-21-1 | μ |
| 86-28-3 | μ |
| 86-35-3 | μ |
| 86-46-3 | μ |
| 86-5001-3 | μ |
| 86-5009-3 | μ |
| 86-5015-3 | μ |
| 86-5030-3 | μ |
| 86-58-3 | μ |
| 86-63-3 | μ |
| 86-9-3 | μ |
| 88-832 | μ |
| 8981399-1 | μ |

Sheet1

| | |
|---------------|---|
| 8D6 | μ |
| 919-00-2440-1 | μ |
| 919-001172-1 | μ |
| 919-007394 | μ |
| 919-01-1211 | μ |
| 919-010454-2 | μ |
| 91A01 | μ |
| 921608 | μ |
| 9246053 | μ |
| 924805-5 | μ |
| 9300-5 | μ |
| 93006 | μ |
| 93011 | μ |
| 93022A | μ |
| 9348-3 | μ |
| 93A4-2 | μ |
| 93B1-1 | μ |
| 93B1-13 | μ |
| 93B1-17 | μ |
| 93B1-21 | μ |
| 93B1-6 | μ |
| 93B12-1 | μ |
| 93B24-2 | μ |
| 93B30-1 | μ |
| 93B41-4 | μ |
| 93B42-10 | μ |
| 93B42-3 | μ |
| 93B42-9 | μ |
| 93B51-3 | μ |
| 93C16-2 | μ |
| 93C42-2 | μ |
| 93L102-2 | μ |
| 93L5-4 | μ |
| 945820-4 | μ |
| 96-5023-01 | μ |
| 96-5103-01 | μ |
| 96-5117-01 | μ |
| 96-5166-01 | μ |
| 972D7 | μ |
| 973936-17 | μ |
| 973936-5 | μ |
| 977-11B | μ |
| 981445 | μ |
| 981956 | μ |
| 984184 | μ |
| 991-00-7776 | μ |
| 992171 | μ |
| A-04091-A | μ |
| A-04093 | μ |

| | |
|--------------|----|
| A-04226 | μm |
| A-10113 | μm |
| A-95-5281 | μm |
| A042313 | μm |
| A05 | μm |
| A066-124 | μm |
| A10142 | μm |
| A132-1 DIODE | μm |
| A13D2 | μm |
| A1A1 | μm |
| A1B5 | μm |
| A1C9 | μm |
| A1F9 | μm |
| A2A1 | μm |
| A2B1 | μm |
| A2C1 | μm |
| A2D1 | μm |
| A2E5 | μm |
| A2F5 | μm |
| A2G5 | μm |
| A3B9 | μm |
| A3C9 | μm |
| A3F3 | μm |
| A3G3 | μm |
| A4B1 | μm |
| A4C5 | μm |
| A4E9 | μm |
| A4G1 | μm |
| A514-028072 | μm |
| A5B5 | μm |
| A5C5 | μm |
| A5D5 | μm |
| A5E5 | μm |
| A5F5 | μm |
| A5G5 | μm |
| A7D | μm |
| AA200 | μm |
| AA600 | μm |
| AFS-160-1021 | μm |
| AJ10 | μm |
| AJ35 | μm |
| AJ60 | μm |
| AM-030 | μm |
| AM-33 | μm |
| AM020 | μm |
| AM3 | μm |
| AM415 | μm |
| AM43 | μm |
| AM445 | μm |

| | |
|---------------|----|
| AM66 | μm |
| AR22 | μm |
| AS2 | μm |
| AS6 | μm |
| B1B1 | μm |
| B1C5 | μm |
| B1E9 | μm |
| B1G1 | μm |
| B250C100 | μm |
| B250C125N2 | μm |
| B250C75 | μm |
| B250C7K4S | μm |
| B2B9 | μm |
| B2D1 | μm |
| B2E5 | μm |
| B2F9 | μm |
| B30C250 | μm |
| B30C600CB | μm |
| B3B1 | μm |
| B3C5 | μm |
| B3F1 | μm |
| B3G9 | μm |
| B4B9 | μm |
| B4D1 | μm |
| B4F5 | μm |
| B4G9 | μm |
| B5B1 | μm |
| B5C5 | μm |
| B5E1 | μm |
| B5F5 | μm |
| B5G9 | μm |
| BA127 | μm |
| BB-109 | μm |
| BB1A | μm |
| BD127 | μm |
| BF26235-5 | μm |
| BR47 | μm |
| BY101 | μm |
| BY111 | μm |
| BY116 | μm |
| BY123 | μm |
| BY130 | μm |
| BYX26-60 | μm |
| BYX83 | μm |
| BYY-35 | μm |
| C10110 | μm |
| C1H | μm |
| C83-880 | μm |
| CA1020A DIODE | μm |

| | |
|-------------|-----|
| CA102KA | îîµ |
| CC102BA | îîµ |
| CC102MA | îîµ |
| CD1124 | îîµ |
| CD500 | îîµ |
| CE504 | îîµ |
| CER-67A | îîµ |
| CER500A | îîµ |
| CER670B | îîµ |
| CER680A | îîµ |
| CER68B | îîµ |
| CER690A | îîµ |
| CER69C | îîµ |
| CER700A | îîµ |
| CER710 | îîµ |
| CER71A | îîµ |
| CGJ1 | îîµ |
| CL1.5 | îîµ |
| CL6 | îîµ |
| COD1-611 | îîµ |
| COD1533 | îîµ |
| COD1551 | îîµ |
| COD15534 | îîµ |
| COD1556 | îîµ |
| COD1613 | îîµ |
| CODI11556 | îîµ |
| CODI15544 | îîµ |
| CODI611 | îîµ |
| CP102MA | îîµ |
| CT-100 | îîµ |
| CTN-200 | îîµ |
| CX-0039 | îîµ |
| CX0037 | îîµ |
| CX9001 | îîµ |
| D004 | îîµ |
| D100 DIODE | îîµ |
| D144S DIODE | îîµ |
| D18 DIODE | îîµ |
| D1L | îîµ |
| D3R38 | îîµ |
| D45C | îîµ |
| D4R39 | îîµ |
| D5R39 | îîµ |
| D6623 | îîµ |
| D6625 | îîµ |
| DA000 | îîµ |
| DD-000 | îîµ |
| DD-056 | îîµ |
| DD266 | îîµ |

| | |
|-----------|-----|
| DE14A | îîµ |
| DH14 | îîµ |
| DH4R2 | îîµ |
| DI-52S | îîµ |
| DI-649 | îîµ |
| DI-72S | îîµ |
| DI646 | îîµ |
| DIJ | îîµ |
| DR100 | îîµ |
| DR435 | îîµ |
| DRS102 | îîµ |
| DS-13A | îîµ |
| DS-16YA | îîµ |
| DS16B | îîµ |
| DS16ND | îîµ |
| E-075L | îîµ |
| E-1411 | îîµ |
| E-3006 | îîµ |
| E1011 | îîµ |
| E1124 | îîµ |
| E1413 | îîµ |
| E2 | îîµ |
| E4676B | îîµ |
| E756 | îîµ |
| EA-020 | îîµ |
| EA-16X4 | îîµ |
| EA060 | îîµ |
| EA57X10 | îîµ |
| EA75X1 | îîµ |
| ED-3006 | îîµ |
| ED1804 | îîµ |
| ED2108 | îîµ |
| ED2842 | îîµ |
| ED2846 | îîµ |
| ED2918 | îîµ |
| ED3000B | îîµ |
| ED3002 | îîµ |
| ED3003S | îîµ |
| ED3005B | îîµ |
| ED5 | îîµ |
| EDS-4 | îîµ |
| EM1J2 | îîµ |
| EM405 | îîµ |
| EM502 | îîµ |
| EP-1259-2 | îîµ |
| EP3149 | îîµ |
| ER-101 | îîµ |
| ER-401 | îîµ |
| ER104D | îîµ |

| | |
|--------------|---|
| ER182 | μ |
| ER21 | μ |
| ER41 | μ |
| ER57X3 | μ |
| ER62 | μ |
| ES57X1 | μ |
| ESK1/06 | μ |
| ET52X25 | μ |
| ET57X29 | μ |
| EU57X38 | μ |
| F05 | μ |
| F14F | μ |
| F215-1016 | μ |
| F5 | μ |
| FD-6 | μ |
| FR-1 STD REC | μ |
| FR-1P | μ |
| FR1M | μ |
| FST3 | μ |
| FU-1MA | μ |
| FU1M | μ |
| FW600 | μ |
| FWL300 | μ |
| G-702 | μ |
| G100J | μ |
| G5 | μ |
| G701 | μ |
| GD72E/5 | μ |
| GJ4M | μ |
| GSB10G | μ |
| H200 | μ |
| H7126-3 | μ |
| HA300 | μ |
| HAR15 | μ |
| HC-69 | μ |
| HC700 | μ |
| HD6825 | μ |
| HEP-158 | μ |
| HFOW05 | μ |
| HGR-10 | μ |
| HR-10 | μ |
| HV0000105-0 | μ |
| IN448 | μ |
| IP20-0025 | μ |
| J320020 | μ |
| JC-SD-1X | μ |
| JCN2 | μ |
| JCV-2 | μ |
| JT-E1024D | μ |

| | |
|--------------|---|
| K1C5 | μ |
| K1G5 | μ |
| K2F5 | μ |
| K3D5 | μ |
| K4B5 | μ |
| K5A5 | μ |
| K5G5 | μ |
| KC-06E11/8 | μ |
| KC08C21/5 | μ |
| KC2G11/112/1 | μ |
| KLH4567 | μ |
| LA800 | μ |
| LL-2 | μ |
| M-0027 | μ |
| M-69A | μ |
| M12 | μ |
| M42 | μ |
| M500A | μ |
| M670B | μ |
| M680B | μ |
| M690A | μ |
| M69B | μ |
| M701B | μ |
| M710A | μ |
| M71B | μ |
| M91A03 | μ |
| MA-102 | μ |
| MA203 | μ |
| MB257 | μ |
| MC-025 | μ |
| MD-60 | μ |
| MH68 | μ |
| MM3 | μ |
| MP-01 | μ |
| MPX215 | μ |
| MR1237SL | μ |
| MR1247SL | μ |
| MR1337-3 | μ |
| MRB-20C | μ |
| MT022A | μ |
| N-41 | μ |
| NA-36 | μ |
| NA35 | μ |
| NA63 | μ |
| NL15 | μ |
| NL40 | μ |
| NP60A | μ |
| OA180 | μ |
| OA214 | μ |

| | |
|---------------|-----|
| OY-5062 | îîµ |
| OY5063 | îîµ |
| P200 | îîµ |
| P3C5 | îîµ |
| P4D5 | îîµ |
| P600 | îîµ |
| P7D5 | îîµ |
| PA-320 | îîµ |
| PA200 | îîµ |
| PA315 | îîµ |
| PA325B | îîµ |
| PA340B | îîµ |
| PA360A | îîµ |
| PD1020 USE 4 | îîµ |
| PE401N | îîµ |
| PE405 | îîµ |
| PH-108 | îîµ |
| PH404 | îîµ |
| PS-040 | îîµ |
| PS015 | îîµ |
| PS125 | îîµ |
| PS160 | îîµ |
| PS2413 | îîµ |
| PS415 | îîµ |
| PS435 | îîµ |
| PT-510 | îîµ |
| PT560 | îîµ |
| PV-8 | îîµ |
| Q1B | îîµ |
| R-106379 | îîµ |
| R0054 | îîµ |
| R2159 | îîµ |
| R4A | îîµ |
| R6110 | îîµ |
| R7271 | îîµ |
| R8470 | îîµ |
| R9597 | îîµ |
| RD-31903P | îîµ |
| REN117 | îîµ |
| RF-32101-8 | îîµ |
| RF26231-1 | îîµ |
| RF31903P | îîµ |
| RF34383 | îîµ |
| RFJ-31362 | îîµ |
| RFJ-60366 | îîµ |
| RFJ70971 | îîµ |
| RFJ71122 | îîµ |
| RFS61436 | îîµ |
| RH-:X0072CEZZ | îîµ |

| | |
|---------------|-----|
| RH-DX0092CEZZ | îîµ |
| RS-1264 | îîµ |
| RS-6344 | îîµ |
| RS1805 | îîµ |
| RS6705 | îîµ |
| RT213 | îîµ |
| S-05 | îîµ |
| S-17A | îîµ |
| S-500B | îîµ |
| S102 | îîµ |
| S106 DIODE | îîµ |
| S115 | îîµ |
| S18B | îîµ |
| S1A060 | îîµ |
| S1B | îîµ |
| S1RC20 | îîµ |
| S1SW-05-02 | îîµ |
| S204 | îîµ |
| S20NH400 | îîµ |
| S221 | îîµ |
| S23 | îîµ |
| S235 | îîµ |
| S240 | îîµ |
| S251 | îîµ |
| S255 | îîµ |
| S2A10 | îîµ |
| S2C40 | îîµ |
| S30 | îîµ |
| S31 | îîµ |
| S3AR1 | îîµ |
| S46 | îîµ |
| S4AR30 | îîµ |
| S6005 | îîµ |
| S81 | îîµ |
| S85 | îîµ |
| S91H | îîµ |
| S94 | îîµ |
| SB1-01-04 | îîµ |
| SB333 | îîµ |
| SC1 | îîµ |
| SC4116 | îîµ |
| SCA6 | îîµ |
| SCO5 | îîµ |
| SD-16A | îîµ |
| SD-2 | îîµ |
| SD1101 | îîµ |
| SD12 | îîµ |
| SD1X | îîµ |
| SD80 | îîµ |

| | |
|-------------|---|
| SD95 | μ |
| SE-05 | μ |
| SE05S | μ |
| SFR135 | μ |
| SFR155 | μ |
| SFR254 | μ |
| SFR266 | μ |
| SG505 | μ |
| SH4D1 | μ |
| SI-RECT-2 | μ |
| SI-RECT-48 | μ |
| SI50E | μ |
| SIG1/600 | μ |
| SISM-150-01 | μ |
| SJ101F | μ |
| SJ301F | μ |
| SJ501F | μ |
| SK3017 | μ |
| SL-3 | μ |
| SL91 | μ |
| SLA1095 | μ |
| SLA1102 | μ |
| SLA12AB | μ |
| SLA1487 | μ |
| SLA1492 | μ |
| SLA1694 | μ |
| SLA16AB | μ |
| SLA2610 | μ |
| SLA2614 | μ |
| SLA3195 | μ |
| SLA441B | μ |
| SLA444 | μ |
| SLA538 | μ |
| SLA599 | μ |
| SLA601A | μ |
| SLA603A | μ |
| SLA605A | μ |
| SM-150-02 | μ |
| SM11 | μ |
| SM140 | μ |
| SM150SS | μ |
| SM230 | μ |
| SM31 | μ |
| SM488 | μ |
| SM514 | μ |
| SM645 | μ |
| SM730 | μ |
| SN-1Z | μ |
| SP3016 | μ |

| | |
|-----------|---|
| SPN-01 | μ |
| SR-112 | μ |
| SR-150-01 | μ |
| SR-24 | μ |
| SR-30 | μ |
| SR-9005 | μ |
| SR1024 | μ |
| SR145 | μ |
| SR1692 | μ |
| SR1731-4 | μ |
| SR1984 | μ |
| SR1A-4 | μ |
| SR1EM-4 | μ |
| SR1K-Z | μ |
| SR2 | μ |
| SR2121 | μ |
| SR2A-12 | μ |
| SR3 | μ |
| SR3943 | μ |
| SR50 | μ |
| SR60 | μ |
| SR6325 | μ |
| SR6567 | μ |
| SR846-2 | μ |
| SR889 | μ |
| SRIA-2 | μ |
| SRIK-8 | μ |
| ST-2040P | μ |
| ST420P | μ |
| SV12388E | μ |
| SW05A | μ |
| SX-633 | μ |
| T-0150 | μ |
| T-13 | μ |
| T-200 | μ |
| T-400 | μ |
| T-550 | μ |
| T-E1024 | μ |
| T-E1050 | μ |
| T-E1080 | μ |
| T-H1S557 | μ |
| T30155 | μ |
| TA1013 | μ |
| TA1062 | μ |
| TA1096 | μ |
| TA1121 | μ |
| TA2845A | μ |
| TA600 | μ |
| TFR-120 | μ |

| | |
|---------------|----|
| TG-22 | μm |
| TG-42 | μm |
| TG-62 | μm |
| TH600 | μm |
| TH805 | μm |
| TI-71 | μm |
| TIR06 | μm |
| TJ25A | μm |
| TJ60A | μm |
| TK20 | μm |
| TK60 | μm |
| TKF20 | μm |
| TL11 | μm |
| TL22 | μm |
| TL61 | μm |
| TM63 | μm |
| TP302 | μm |
| TS-2 | μm |
| TSB-1000 | μm |
| TV-24125 | μm |
| TV24136 | μm |
| TV24191 | μm |
| TV24224 | μm |
| TV4 | μm |
| TVM563 | μm |
| TVS-PC02P11/2 | μm |
| TVS10DC4R | μm |
| TVSERB24-06A | μm |
| TVSUFSD1F | μm |
| TW30 | μm |
| TW60 | μm |
| TX1N647 | μm |
| U212 | μm |
| UB400 | μm |
| UR120 | μm |
| UT17 | μm |
| UT222 | μm |
| UT229 | μm |
| UT233 | μm |
| V-442 | μm |
| V06-G | μm |
| V0BX4 | μm |
| V3074A20 | μm |
| VB-600 | μm |
| VB600A | μm |
| VFA-2745C | μm |
| VS-1 | μm |
| VS-FR-1P | μm |
| VS-PH9D522/1 | μm |

| | |
|----------------|------|
| VS-TCO-2P11/2 | iiiμ |
| W03C | iiiμ |
| WR-200 | iiiμ |
| WRE-981 | iiiμ |
| XS17 | iiiμ |
| XS23A | iiiμ |
| YCO2P11/2 | iiiμ |
| ZJ252B | iiiμ |
| ZR-1076 | iiiμ |
| ZR-63 | iiiμ |
| ZR64 | iiiμ |
| ZS-20B | iiiμ |
| ZS-30B | iiiμ |
| ZS-71 | iiiμ |
| ZS72 | iiiμ |
| 0000000FR1 | iiiμ |
| 001-0072-00 | iiiμ |
| 0110-0141-6438 | iiiμ |
| 0131-0144-6438 | iiiμ |
| 018-0008 | iiiμ |
| 03-0018-6 | iiiμ |
| 09-306100 | iiiμ |
| 09-306263 | iiiμ |
| 1-530-012-11 | iiiμ |
| 1001-5683 | iiiμ |
| 103-191 | iiiμ |
| 1040 | iiiμ |
| 109B6 | iiiμ |
| 10C4D | iiiμ |
| 10D2L | iiiμ |
| 10DC05R | iiiμ |
| 11-0771 | iiiμ |
| 117144 | iiiμ |
| 12-102001 | iiiμ |
| 123702 | iiiμ |
| 125529 | iiiμ |
| 127176 | iiiμ |
| 129213 | iiiμ |
| 13-14094-12 | iiiμ |
| 130-30256 | iiiμ |
| 131502 | iiiμ |
| 139328 | iiiμ |
| 1472460-16 | iiiμ |
| 1474788-10 | iiiμ |
| 15-108011 | iiiμ |
| 16501190-016 | iiiμ |
| 168339 | iiiμ |
| 17002 | iiiμ |
| 172041 | iiiμ |

| | |
|--------------|------|
| 1850 | ΓΙΓΜ |
| 1950-17 | ΓΙΓΜ |
| 1A12407 | ΓΙΓΜ |
| 1ET3 | ΓΙΓΜ |
| 1GZ61-A | ΓΙΓΜ |
| 1GZ61-K | ΓΙΓΜ |
| 1N1039 | ΓΙΓΜ |
| 1N2076 | ΓΙΓΜ |
| 1N2084 | ΓΙΓΜ |
| 1N3194 | ΓΙΓΜ |
| 1N3631 | ΓΙΓΜ |
| 1N4004GP | ΓΙΓΜ |
| 1N4584GP | ΓΙΓΜ |
| 1N487B | ΓΙΓΜ |
| 1N5059GP | ΓΙΓΜ |
| 1N5216 | ΓΙΓΜ |
| 1N645-1 | ΓΙΓΜ |
| 1N647 | ΓΙΓΜ |
| 1S054 | ΓΙΓΜ |
| 1S1664 | ΓΙΓΜ |
| 1S593 | ΓΙΓΜ |
| 2002336-115 | ΓΙΓΜ |
| 2006582-23 | ΓΙΓΜ |
| 207398B | ΓΙΓΜ |
| 2093A41-49 | ΓΙΓΜ |
| 2093A41-86 | ΓΙΓΜ |
| 2110N-42 | ΓΙΓΜ |
| 21A103-018 | ΓΙΓΜ |
| 22115183 | ΓΙΓΜ |
| 2295100233 | ΓΙΓΜ |
| 2402 | ΓΙΓΜ |
| 24MW1108 | ΓΙΓΜ |
| 24MW269 | ΓΙΓΜ |
| 24MW829 | ΓΙΓΜ |
| 24MW924 | ΓΙΓΜ |
| 2S2076 | ΓΙΓΜ |
| 32-0048 | ΓΙΓΜ |
| 33G59122 | ΓΙΓΜ |
| 354-9111-001 | ΓΙΓΜ |
| 36503 | ΓΙΓΜ |
| 386AW | ΓΙΓΜ |
| 3G254 | ΓΙΓΜ |
| 4-2020-07600 | ΓΙΓΜ |
| 4-686199-3 | ΓΙΓΜ |
| 40C | ΓΙΓΜ |
| 41023-224 | ΓΙΓΜ |
| 42-21408 | ΓΙΓΜ |
| 422-1408 | ΓΙΓΜ |
| 46-86105-3 | ΓΙΓΜ |

Sheet1

| | |
|----------------|------|
| 46-86365-3 | ΓΙΓΜ |
| 4686-105-3 | ΓΙΓΜ |
| 4686-89-3 | ΓΙΓΜ |
| 48-10062A02 | ΓΙΓΜ |
| 48-191A08 | ΓΙΓΜ |
| 489752-025 | ΓΙΓΜ |
| 48S10062A01 | ΓΙΓΜ |
| 48X90234A01 | ΓΙΓΜ |
| 4D4 | ΓΙΓΜ |
| 500-535-B | ΓΙΓΜ |
| 50745-05 | ΓΙΓΜ |
| 525D-1 | ΓΙΓΜ |
| 530051-2 | ΓΙΓΜ |
| 530088-4 | ΓΙΓΜ |
| 530972-14 | ΓΙΓΜ |
| 53A022-5 | ΓΙΓΜ |
| 53C005-3 | ΓΙΓΜ |
| 53N004-9 | ΓΙΓΜ |
| 55810-53 | ΓΙΓΜ |
| 5632-WO6B | ΓΙΓΜ |
| 617-46 | ΓΙΓΜ |
| 62522739 | ΓΙΓΜ |
| 651038 | ΓΙΓΜ |
| 66X0023-003 | ΓΙΓΜ |
| 690V109H44 | ΓΙΓΜ |
| 702-70050 | ΓΙΓΜ |
| 70270720 | ΓΙΓΜ |
| 7215-2 | ΓΙΓΜ |
| 75700-24.02 | ΓΙΓΜ |
| 7570215-34 | ΓΙΓΜ |
| 7852264-01 | ΓΙΓΜ |
| 7910805-01 | ΓΙΓΜ |
| 792-238 | ΓΙΓΜ |
| 80-001400 | ΓΙΓΜ |
| 8000-00005-022 | ΓΙΓΜ |
| 8000-004-P061 | ΓΙΓΜ |
| 80001300 | ΓΙΓΜ |
| 81-46123005 | ΓΙΓΜ |
| 851-0372-130 | ΓΙΓΜ |
| 86-32-1 | ΓΙΓΜ |
| 87500720 | ΓΙΓΜ |
| 8D4 | ΓΙΓΜ |
| 922094 | ΓΙΓΜ |
| 93A42-7 | ΓΙΓΜ |
| 964-21866 | ΓΙΓΜ |
| 973936-20 | ΓΙΓΜ |
| 981953 | ΓΙΓΜ |
| 988049 | ΓΙΓΜ |
| A04331-021 | ΓΙΓΜ |

| | |
|----------------|------|
| A10165 | IIIµ |
| A1D9 | IIIµ |
| A1U-5 | IIIµ |
| A2D9 | IIIµ |
| A3E1 | IIIµ |
| A400 DIODE | IIIµ |
| A4E1 | IIIµ |
| AG100G | IIIµ |
| AM-G-5A | IIIµ |
| AR19 | IIIµ |
| B1D1 | IIIµ |
| B3D9 | IIIµ |
| B40C/3200/2200 | IIIµ |
| B5D1 | IIIµ |
| BYX36/600 | IIIµ |
| CB250 | IIIµ |
| CD1151 | IIIµ |
| CE0398/7839 | IIIµ |
| CL4 | IIIµ |
| CODI553 | IIIµ |
| CP102FA | IIIµ |
| D-05 | IIIµ |
| D1300 DIODE | IIIµ |
| D6462 | IIIµ |
| DE14 | IIIµ |
| DIJ71959 | IIIµ |
| DR670 | IIIµ |
| DR699 | IIIµ |
| DS-16A | IIIµ |
| DS-2N | IIIµ |
| E1415 | IIIµ |
| EA16X2 | IIIµ |
| EA2499 | IIIµ |
| ED3003B | IIIµ |
| EM503 | IIIµ |
| EP5DX4 | IIIµ |
| ERV-02F2150 | IIIµ |
| ET400 | IIIµ |
| F14B | IIIµ |
| FR10 | IIIµ |
| G1A | IIIµ |
| G4 | IIIµ |
| GESP-2000 | IIIµ |
| GP10B | IIIµ |
| GSB10E | IIIµ |
| HA400 | IIIµ |
| HD2000301-0 | IIIµ |
| HEP-R0053 | IIIµ |
| HR-05A | IIIµ |

| | |
|-------------|------|
| HT8000710 | ἰἰἰμ |
| IS1665 | ἰἰἰμ |
| JC-SG005 | ἰἰἰμ |
| K4D5 | ἰἰἰμ |
| KC2DP12/1 | ἰἰἰμ |
| LRR-300 | ἰἰἰμ |
| M700A | ἰἰἰμ |
| M70C | ἰἰἰμ |
| MC030B | ἰἰἰμ |
| MD138 | ἰἰἰμ |
| MP400 | ἰἰἰμ |
| MR401 | ἰἰἰμ |
| MSR-V5 | ἰἰἰμ |
| OA81 | ἰἰἰμ |
| P21317 | ἰἰἰμ |
| PA340 | ἰἰἰμ |
| PE504 | ἰἰἰμ |
| PS5302 | ἰἰἰμ |
| PS632 | ἰἰἰμ |
| Q59 | ἰἰἰμ |
| R10DC | ἰἰἰμ |
| RFJ70703 | ἰἰἰμ |
| RT-4764 | ἰἰἰμ |
| RT5472 | ἰἰἰμ |
| RT6791 | ἰἰἰμ |
| RT8839 | ἰἰἰμ |
| RVSD-1Y | ἰἰἰμ |
| S-0501 | ἰἰἰμ |
| S1A | ἰἰἰμ |
| S1G40 | ἰἰἰμ |
| S93H | ἰἰἰμ |
| SCA4 | ἰἰἰμ |
| SD104 | ἰἰἰμ |
| SD470 | ἰἰἰμ |
| SE05 | ἰἰἰμ |
| SH-1A | ἰἰἰμ |
| SI-RECT-174 | ἰἰἰμ |
| SIB-D1 | ἰἰἰμ |
| SIG40 | ἰἰἰμ |
| SLA1490 | ἰἰἰμ |
| SM513 | ἰἰἰμ |
| SPP157 | ἰἰἰμ |
| SR-4 | ἰἰἰμ |
| SR40 | ἰἰἰμ |
| SRLFM-1 | ἰἰἰμ |
| STB576 | ἰἰἰμ |
| SX645 | ἰἰἰμ |
| T10144 | ἰἰἰμ |
| TA1195 | ἰἰἰμ |

| | |
|------------|------|
| TA7803 | ἸἸἸμ |
| TI58 | ἸἸἸμ |
| TIR04 | ἸἸἸμ |
| TUS-185D | ἸἸἸμ |
| TVM56 | ἸἸἸμ |
| TVS-FR2P | ἸἸἸμ |
| TVS-UFSD-1 | ἸἸἸμ |
| UFSD-1 | ἸἸἸμ |
| UT225 | ἸἸἸμ |
| UT26 | ἸἸἸμ |
| WD014 | ἸἸἸμ |
| YR-011 | ἸἸἸμ |
| ZS-33A | ἸἸἸμ |
| ZS-53 | ἸἸἸμ |
| ZS124 | ἸἸἸμ |
| ZS22 | ἸἸἸμ |
| 00000DS-38 | ἸἸἸμ |
| 0575050 | ἸἸἸμ |
| 09-306088 | ἸἸἸμ |
| 100R8B | ἸἸἸμ |
| 103-216 | ἸἸἸμ |
| 1070 | ἸἸἸμ |
| 10AG8 | ἸἸἸμ |
| 10DC-2 | ἸἸἸμ |
| 1157-8671 | ἸἸἸμ |
| 126885 | ἸἸἸμ |
| 13-17174-1 | ἸἸἸμ |
| 1303256 | ἸἸἸμ |
| 146706 | ἸἸἸμ |
| 15-108006 | ἸἸἸμ |
| 167034 | ἸἸἸμ |
| 18J2F | ἸἸἸμ |
| 1ET7 | ἸἸἸμ |
| 1HY80 | ἸἸἸμ |
| 1LZ61-B | ἸἸἸμ |
| 1LZ61-L | ἸἸἸμ |
| 1N3196 | ἸἸἸμ |
| 1N3280 | ἸἸἸμ |
| 1N4006 | ἸἸἸμ |
| 1N517 | ἸἸἸμ |
| 1N854 | ἸἸἸμ |
| 1S1065 | ἸἸἸμ |
| 1S1668 | ἸἸἸμ |
| 1S315 | ἸἸἸμ |
| 1S97 | ἸἸἸμ |
| 200-6582 | ἸἸἸμ |
| 2093A41-77 | ἸἸἸμ |
| 2093A79-6 | ἸἸἸμ |
| 222867 | ἸἸἸμ |

Sheet1

| | |
|--------------|------|
| 23115012 | ၎ါ်း |
| 234553 | ၎ါ်း |
| 264P03001 | ၎ါ်း |
| 264P06601 | ၎ါ်း |
| 290V034C01 | ၎ါ်း |
| 2W6A | ၎ါ်း |
| 320S | ၎ါ်း |
| 35-1003 | ၎ါ်း |
| 38274 | ၎ါ်း |
| 3T507 | ၎ါ်း |
| 4-2020-05200 | ၎ါ်း |
| 4-686139-3 | ၎ါ်း |
| 420-2003-173 | ၎ါ်း |
| 42021 | ၎ါ်း |
| 46-86147-3 | ၎ါ်း |
| 46-86351-3 | ၎ါ်း |
| 4686-106-3 | ၎ါ်း |
| 46AR13 | ၎ါ်း |
| 46AX56 | ၎ါ်း |
| 47126-9 | ၎ါ်း |
| 489752-013 | ၎ါ်း |
| 489752-066 | ၎ါ်း |
| 48D90068A01 | ၎ါ်း |
| 48S191A07 | ၎ါ်း |
| 4T508 | ၎ါ်း |
| 5-30088.1003 | ၎ါ်း |
| 5001-089 | ၎ါ်း |
| 53-0082.3 | ၎ါ်း |
| 53-0088.1004 | ၎ါ်း |
| 530-082.4 | ၎ါ်း |
| 530-088.3 | ၎ါ်း |
| 5300-88.1002 | ၎ါ်း |
| 530072-1014 | ၎ါ်း |
| 530082-4 | ၎ါ်း |
| 5301-36.T | ၎ါ်း |
| 53088-4 | ၎ါ်း |
| 53J001-1 | ၎ါ်း |
| 561-5005-390 | ၎ါ်း |
| 561-5016-950 | ၎ါ်း |
| 561-6164-280 | ၎ါ်း |
| 5A8D | ၎ါ်း |
| 601X0048-066 | ၎ါ်း |
| 61436 | ၎ါ်း |
| 67-1000-00 | ၎ါ်း |
| 690V080H54 | ၎ါ်း |
| 72172-1 | ၎ါ်း |
| 75E8 | ၎ါ်း |
| 80H | ၎ါ်း |
| 86-67-9 | ၎ါ်း |

| | |
|-------------|-----|
| 8GA | ၎ီု |
| 903-17A | ၎ီု |
| 903-36B | ၎ီု |
| 93A69-1 | ၎ီု |
| 95-11511500 | ၎ီု |
| 981955 | ၎ီု |
| 99203-10 | ၎ီု |
| A10N | ၎ီု |
| A1H1 | ၎ီု |
| A1K5 | ၎ီု |
| A2H1 | ၎ီု |
| A2K1 | ၎ီု |
| A3H1 | ၎ီု |
| A3K1 | ၎ီု |
| A4H1 | ၎ီု |
| A4K5 | ၎ီု |
| A5H5 | ၎ီု |
| A5K5 | ၎ီု |
| ATC-SR-3 | ၎ီု |
| B1K1 | ၎ီု |
| B2K5 | ၎ီု |
| B3H9 | ၎ီု |
| B4H1 | ၎ီု |
| B4K5 | ၎ီု |
| B5H9 | ၎ီု |
| BAY15 | ၎ီု |
| BY100S | ၎ီု |
| BY118 | ၎ီု |
| BYX55009 | ၎ီု |
| CD800 | ၎ီု |
| CER720A | ၎ီု |
| CER72B | ၎ီု |
| CF102PA | ၎ီု |
| CODI537 | ၎ီု |
| CP102 | ၎ီု |
| CY80 | ၎ီု |
| D88 DIODE | ၎ီု |
| DD058 | ၎ီု |
| DEA1385 | ၎ီု |
| DR800 | ၎ီု |
| E108 | ၎ီု |
| E1N3 | ၎ီု |
| ED2911 | ၎ီု |
| ED3007B | ၎ီု |
| EM508 | ၎ီု |
| EO788-C | ၎ီု |
| ER801 | ၎ီု |
| ES16X25 | ၎ီု |
| ETD-V06C | ၎ီု |

| | |
|--------------|------|
| F8389 | ၎ါ်း |
| FR2-02C | ၎ါ်း |
| G100K | ၎ါ်း |
| H625 | ၎ါ်း |
| HFSD1C | ၎ါ်း |
| IR2 | ၎ါ်း |
| IR2E | ၎ါ်း |
| IS1212B | ၎ါ်း |
| K1H5 | ၎ါ်း |
| K3H5 | ၎ါ်း |
| K5H5 | ၎ါ်း |
| M702 | ၎ါ်း |
| M720B | ၎ါ်း |
| M72C | ၎ါ်း |
| M91A06 | ၎ါ်း |
| MC080A | ၎ါ်း |
| MR2266 | ၎ါ်း |
| NA75 | ၎ါ်း |
| NA86 | ၎ါ်း |
| P10156A | ၎ါ်း |
| PD114 | ၎ါ်း |
| PE408 | ၎ါ်း |
| PT580 | ၎ါ်း |
| R080 | ၎ါ်း |
| RA1B | ၎ါ်း |
| RFA70600 | ၎ါ်း |
| RM1B | ၎ါ်း |
| S1-RECT-122 | ၎ါ်း |
| S1-RECT218 | ၎ါ်း |
| S1P20 | ၎ါ်း |
| S258 | ၎ါ်း |
| S8AR1 | ၎ါ်း |
| SCE8 | ၎ါ်း |
| SD2B | ၎ါ်း |
| SE05C | ၎ါ်း |
| SH1B | ၎ါ်း |
| SI-RECT-102A | ၎ါ်း |
| SLA2616 | ၎ါ်း |
| SM170 | ၎ါ်း |
| SM517 | ၎ါ်း |
| SM73 | ၎ါ်း |
| SM81 | ၎ါ်း |
| SR-1K-2A | ၎ါ်း |
| SR-9001 | ၎ါ်း |
| ST450P | ၎ါ်း |
| T-E1171 | ၎ါ်း |
| TA1123 | ၎ါ်း |
| TA7805 | ၎ါ်း |
| TIR07 | ၎ါ်း |

| | |
|--------------|------|
| TM86 | ᐃᐱᐱᐱ |
| TV24617 | ᐃᐱᐱᐱ |
| TVM511 | ᐃᐱᐱᐱ |
| TVSB-2 | ᐃᐱᐱᐱ |
| TVSFR2-04 | ᐃᐱᐱᐱ |
| TVSMR-1M | ᐃᐱᐱᐱ |
| TVSS4C | ᐃᐱᐱᐱ |
| U05-E | ᐃᐱᐱᐱ |
| V09A | ᐃᐱᐱᐱ |
| V11J | ᐃᐱᐱᐱ |
| ZS108 | ᐃᐱᐱᐱ |
| 025-10029 | ᐃᐱᐱᐱ |
| 070-004 | ᐃᐱᐱᐱ |
| 070-008 | ᐃᐱᐱᐱ |
| 070-014 | ᐃᐱᐱᐱ |
| 070-028 | ᐃᐱᐱᐱ |
| 0707 | ᐃᐱᐱᐱ |
| 106379 | ᐃᐱᐱᐱ |
| 10AT8 | ᐃᐱᐱᐱ |
| 10R10B | ᐃᐱᐱᐱ |
| 111820 | ᐃᐱᐱᐱ |
| 115039 | ᐃᐱᐱᐱ |
| 120-004061 | ᐃᐱᐱᐱ |
| 133390 RECT | ᐃᐱᐱᐱ |
| 1415721-1 | ᐃᐱᐱᐱ |
| 1472460-5 | ᐃᐱᐱᐱ |
| 1476171-28 | ᐃᐱᐱᐱ |
| 19A115024-P6 | ᐃᐱᐱᐱ |
| 1E10 | ᐃᐱᐱᐱ |
| 1JL58 | ᐃᐱᐱᐱ |
| 1LE11 | ᐃᐱᐱᐱ |
| 1LE11-D | ᐃᐱᐱᐱ |
| 1LE11-Y | ᐃᐱᐱᐱ |
| 1LE11D | ᐃᐱᐱᐱ |
| 1LE11Y | ᐃᐱᐱᐱ |
| 1N1261 | ᐃᐱᐱᐱ |
| 1N3281 | ᐃᐱᐱᐱ |
| 1N3614GP | ᐃᐱᐱᐱ |
| 1N364A | ᐃᐱᐱᐱ |
| 1N3957 | ᐃᐱᐱᐱ |
| 1N4011 | ᐃᐱᐱᐱ |
| 1N445 | ᐃᐱᐱᐱ |
| 1N5062GP | ᐃᐱᐱᐱ |
| 1N525 | ᐃᐱᐱᐱ |
| 1N561 | ᐃᐱᐱᐱ |
| 1N856 | ᐃᐱᐱᐱ |
| 1N887 | ᐃᐱᐱᐱ |
| 1S108 | ᐃᐱᐱᐱ |
| 1S1233 | ᐃᐱᐱᐱ |

| | |
|---------------|------|
| 1S1348 | Ñíîµ |
| 1S398 | Ñíîµ |
| 1S850 | Ñíîµ |
| 1SO58 | Ñíîµ |
| 22-004004 | Ñíîµ |
| 239429 | Ñíîµ |
| 25D10 | Ñíîµ |
| 275831 | Ñíîµ |
| 2SJ8A | Ñíîµ |
| 320P | Ñíîµ |
| 35-1029 | Ñíîµ |
| 384M | Ñíîµ |
| 3A1510 | Ñíîµ |
| 3G158 | Ñíîµ |
| 3T510 | Ñíîµ |
| 46AR18 | Ñíîµ |
| 46AX14 | Ñíîµ |
| 46AX85 | Ñíîµ |
| 46BD32 | Ñíîµ |
| 46BD39 | Ñíîµ |
| 46BR62 | Ñíîµ |
| 48-137290 | Ñíîµ |
| 50D10 | Ñíîµ |
| 5301-06.1001 | Ñíîµ |
| 59844-2 | Ñíîµ |
| 5AD10C | Ñíîµ |
| 5E10 | Ñíîµ |
| 5J10 | Ñíîµ |
| 60DE10 | Ñíîµ |
| 7510 | Ñíîµ |
| 75R9B | Ñíîµ |
| 7708-1 | Ñíîµ |
| 7713-1 | Ñíîµ |
| 7E7 | Ñíîµ |
| 7J8 | Ñíîµ |
| 8-905-405-170 | Ñíîµ |
| 9203-1 | Ñíîµ |
| 9203-6 | Ñíîµ |
| 93A71-1 | Ñíîµ |
| 96-5178-01 | Ñíîµ |
| 973936-13 | Ñíîµ |
| 973936-8 | Ñíîµ |
| A068-104 | Ñíîµ |
| A2M1 | Ñíîµ |
| A2MA | Ñíîµ |
| A3M9 | Ñíîµ |
| A5M1 | Ñíîµ |
| A725EH2AB1 | Ñíîµ |
| AH1010 | Ñíîµ |

| | |
|------------|------|
| AH815 | Ñíîµ |
| B2M1 | Ñíîµ |
| B3M5 | Ñíîµ |
| B4M9 | Ñíîµ |
| BAY23 | Ñíîµ |
| BXY10 | Ñíîµ |
| BY1101 | Ñíîµ |
| BY128 | Ñíîµ |
| C1.0E02 | Ñíîµ |
| CC152VA | Ñíîµ |
| CER730A | Ñíîµ |
| CER73B | Ñíîµ |
| CF102VA | Ñíîµ |
| CP103 | Ñíîµ |
| D108 DIODE | Ñíîµ |
| DER1 | Ñíîµ |
| DIK | Ñíîµ |
| DU1000 | Ñíîµ |
| E760 | Ñíîµ |
| ED2848 | Ñíîµ |
| ED2913 | Ñíîµ |
| ED3008A | Ñíîµ |
| ED3009B | Ñíîµ |
| EF100 | Ñíîµ |
| EP1000 | Ñíîµ |
| ER108D | Ñíîµ |
| ERD900 | Ñíîµ |
| G10 | Ñíîµ |
| GE-509 | Ñíîµ |
| GSB10J | Ñíîµ |
| H621 | Ñíîµ |
| HEP-R0056 | Ñíîµ |
| K1M5 | Ñíîµ |
| K5M5 | Ñíîµ |
| M73 | Ñíîµ |
| M730C | Ñíîµ |
| MC090 | Ñíîµ |
| MR990 | Ñíîµ |
| P1000 | Ñíîµ |
| PD116 | Ñíîµ |
| PE510 | Ñíîµ |
| QRT-210 | Ñíîµ |
| R5C | Ñíîµ |
| S10AR1 | Ñíîµ |
| S24 | Ñíîµ |
| S62 | Ñíîµ |
| SC10A | Ñíîµ |
| SD1C | Ñíîµ |
| SD910 | Ñíîµ |

| | |
|---------------|-----|
| SH1C | Ñîµ |
| SL608 | Ñîµ |
| SLA01 | Ñîµ |
| SLA561 | Ñîµ |
| SM200 | Ñîµ |
| SP3033 | Ñîµ |
| SW05D | Ñîµ |
| TIR09 | Ñîµ |
| TVS-FR10 | Ñîµ |
| TVS-KCDP12/2 | Ñîµ |
| TW100 | Ñîµ |
| 126857 | îµ |
| 1446149-1 | îµ |
| 147617-12 | îµ |
| 1N5622 | îµ |
| 1N5623R | îµ |
| 1S2369 | îµ |
| 264P03603 | îµ |
| 4-2020-03700 | îµ |
| 4-2021-06970 | îµ |
| 48X90445A60 | îµ |
| 601X0375-006 | îµ |
| 973936-7 | îµ |
| B223-10 | îµ |
| BB8 | îµ |
| ES16X31 | îµ |
| GU-3B | îµ |
| HF1B | îµ |
| M0 DIODE | îµ |
| RG1M | îµ |
| RH-DX0004TAZZ | îµ |
| RU1B | îµ |
| S1P100 | îµ |
| SB-2B | îµ |
| SFR0 DIODE | îµ |
| SIR80 | îµ |
| SRP100J | îµ |
| TVS5B-2-H5W | îµ |
| UF1B | îµ |
| 0051-0040 | Èîµ |
| 0248 | Èîµ |
| 05-141025 | Èîµ |
| 070-041 | Èîµ |
| 09-306379 | Èîµ |
| 1.5B05 | Èîµ |
| 1.5E7 | Èîµ |
| 1.5J8 | Èîµ |
| 11115066 | Èîµ |
| 13-17174-4 | Èîµ |

| | |
|--------------|-----|
| 13-3015126-1 | Èñµ |
| 132815 | Èñµ |
| 14588-18 | Èñµ |
| 1476171-13 | Èñµ |
| 1800017 | Èñµ |
| 1N1056 | Èñµ |
| 1N1226A | Èñµ |
| 1R5H | Èñµ |
| 1S1720R | Èñµ |
| 1S2377 | Èñµ |
| 1WS10 | Èñµ |
| 2008100093 | Èñµ |
| 200R7B | Èñµ |
| 203-3 | Èñµ |
| 229805 | Èñµ |
| 2330332 | Èñµ |
| 237421 | Èñµ |
| 243115 | Èñµ |
| 264P18801 | Èñµ |
| 2A30 | Èñµ |
| 2C6 | Èñµ |
| 2E6 | Èñµ |
| 2EM6 | Èñµ |
| 2F2CN5 | Èñµ |
| 2SK49 | Èñµ |
| 30D1 | Èñµ |
| 30DF2 | Èñµ |
| 34-8054-10 | Èñµ |
| 37568250 | Èñµ |
| 3A400 | Èñµ |
| 3BF1 | Èñµ |
| 3BF6 | Èñµ |
| 3BZ61-B | Èñµ |
| 3BZ61-L | Èñµ |
| 3DZ61 | Èñµ |
| 3DZ61-D | Èñµ |
| 3DZ61-Y | Èñµ |
| 3GZ61-C | Èñµ |
| 3GZ61-OR | Èñµ |
| 3JZ61-B | Èñµ |
| 3JZ61-L | Èñµ |
| 3LZ61-A | Èñµ |
| 3LZ61-K | Èñµ |
| 41020687 | Èñµ |
| 46-86558-3 | Èñµ |
| 489752-029 | Èñµ |
| 51-03035-04 | Èñµ |
| 530071-2 | Èñµ |
| 544322 | Èñµ |

| | |
|--------------------|------|
| 5B2 | Èïïµ |
| 64567 | Èïïµ |
| 66X0073-001 | Èïïµ |
| 8-719-503-40 USE 4 | Èïïµ |
| 8-719-912-54 | Èïïµ |
| 800-018-02 | Èïïµ |
| 903-451 USE 4 | Èïïµ |
| 919-002240-1 | Èïïµ |
| 919-008862 | Èïïµ |
| 919-010829-1 | Èïïµ |
| 919-013061 | Èïïµ |
| 991-008862 | Èïïµ |
| A04212 | Èïïµ |
| A10B | Èïïµ |
| A22D | Èïïµ |
| A6A1 | Èïïµ |
| A6B5 | Èïïµ |
| A6D1 | Èïïµ |
| A6E5 | Èïïµ |
| A6F9 | Èïïµ |
| A6H1 | Èïïµ |
| A6K5 | Èïïµ |
| A6M9 | Èïïµ |
| A7G9 | Èïïµ |
| A7K1 | Èïïµ |
| A7M5 | Èïïµ |
| AB800 | Èïïµ |
| AE1D | Èïïµ |
| AE3E | Èïïµ |
| AM2 DIODE | Èïïµ |
| AM34 AXIAL LEAD | Èïïµ |
| AM5 DIODE | Èïïµ |
| B6A9 | Èïïµ |
| B6C5 | Èïïµ |
| B6G9 | Èïïµ |
| B6K1 | Èïïµ |
| B6M5 | Èïïµ |
| B7G9 | Èïïµ |
| B7K1 | Èïïµ |
| B7M5 | Èïïµ |
| BY105 | Èïïµ |
| BY253 | Èïïµ |
| BYY61 | Èïïµ |
| CH302RA | Èïïµ |
| CODI5364 | Èïïµ |
| CR954 | Èïïµ |
| CS302RA | Èïïµ |
| CXL5809 | Èïïµ |
| D1201P | Èïïµ |

| | |
|-----------|-----|
| D575066 | Èñµ |
| DCV6 | Èñµ |
| DIJ72292 | Èñµ |
| DS-1.5-2 | Èñµ |
| DS12A6 | Èñµ |
| DS2B6 | Èñµ |
| DX-1229 | Èñµ |
| E2K3 | Èñµ |
| EC020 | Èñµ |
| ELM156 | Èñµ |
| ES16X33 | Èñµ |
| F12 DIODE | Èñµ |
| F62 | Èñµ |
| F82 | Èñµ |
| FD83 | Èñµ |
| GM3 | Èñµ |
| GP08D | Èñµ |
| GPO8D | Èñµ |
| HB1000 | Èñµ |
| HC600 | Èñµ |
| HC71F | Èñµ |
| HC73 | Èñµ |
| HD2000108 | Èñµ |
| HR800 | Èñµ |
| K6B5 | Èñµ |
| K6M5 | Èñµ |
| K7G5 | Èñµ |
| K8A5 | Èñµ |
| K8H5 | Èñµ |
| KGE46435 | Èñµ |
| M1G1 | Èñµ |
| M1H5 | Èñµ |
| M1K9 | Èñµ |
| M2.5A | Èñµ |
| M2H1 | Èñµ |
| M2K5 | Èñµ |
| M2M9 | Èñµ |
| M3H1 | Èñµ |
| M3K5 | Èñµ |
| M3M9 | Èñµ |
| M4H1 | Èñµ |
| M4K5 | Èñµ |
| M4M9 | Èñµ |
| MA80 | Èñµ |
| MB241 | Èñµ |
| MH71 | Èñµ |
| MH73 | Èñµ |
| MR1030A | Èñµ |
| MR1031B | Èñµ |

| | |
|-----------------|------|
| MR1033 | Èïïµ |
| MR1034A | Èïïµ |
| MR1035B | Èïïµ |
| MR1037 | Èïïµ |
| MR1038A | Èïïµ |
| MR1039B | Èïïµ |
| MR2075 | Èïïµ |
| NS2006 | Èïïµ |
| NS3007 | Èïïµ |
| P800 | Èïïµ |
| PS2346 | Èïïµ |
| QRT-201 | Èïïµ |
| R0096 | Èïïµ |
| RA132AA | Èïïµ |
| RA132RA | Èïïµ |
| RFJ71123 | Èïïµ |
| RT-201 SPRAGUE | Èïïµ |
| RVDSG-5P | Èïïµ |
| S16 | Èïïµ |
| S3V10 | Èïïµ |
| S5456J | Èïïµ |
| S600 DIODE | Èïïµ |
| S8-06 | Èïïµ |
| S8BR2 | Èïïµ |
| SCBR8 | Èïïµ |
| SD98S | Èïïµ |
| SG-5N | Èïïµ |
| SI-RECT-208 | Èïïµ |
| SID51C052-19 | Èïïµ |
| SIDA05P | Èïïµ |
| SP3051 | Èïïµ |
| SR-499 | Èïïµ |
| SR2B16 | Èïïµ |
| SR3AM2 | Èïïµ |
| SSIB0680 | Èïïµ |
| SW-1 | Èïïµ |
| TM156 | Èïïµ |
| TM84 | Èïïµ |
| TVSDS1M | Èïïµ |
| U05B | Èïïµ |
| V03 | Èïïµ |
| V05B | Èïïµ |
| ZR68 | Èïïµ |
| 1-531-036-11 | ïïïµ |
| 126860 | ïïïµ |
| 1440977 | ïïïµ |
| 15-108017 | ïïïµ |
| 1EZ9.1 | ïïïµ |
| 1N4103A HV RECT | ïïïµ |

| | |
|-------------------|-----|
| 212-85 | ἴἴμ |
| 23115-022 | ἴἴμ |
| 28-23-01 | ἴἴμ |
| 2HT-2L | ἴἴμ |
| 34-8053-4 | ἴἴμ |
| 48-137164 | ἴἴμ |
| 48-66653APT1003 | ἴἴμ |
| 5-30132.1 | ἴἴμ |
| 53-0132.1 | ἴἴμ |
| 5301-32.1 | ἴἴμ |
| 57-36 | ἴἴμ |
| 61896-8 | ἴἴμ |
| 690V039H18 | ἴἴμ |
| 6RS18PH110BNB1 | ἴἴμ |
| 72110 | ἴἴμ |
| 817123 | ἴἴμ |
| 93B57-1 | ἴἴμ |
| A04735-A | ἴἴμ |
| CR-10 CONVERGENCE | ἴἴμ |
| D3F | ἴἴμ |
| ET58X32 | ἴἴμ |
| EZ9 | ἴἴμ |
| HIE6600 | ἴἴμ |
| HS-8/1 | ἴἴμ |
| HS7/1 | ἴἴμ |
| JJ650 | ἴἴμ |
| NGP5007 | ἴἴμ |
| PTC208 | ἴἴμ |
| REN118 | ἴἴμ |
| S913 | ἴἴμ |
| SPG118 | ἴἴμ |
| TM118 | ἴἴμ |
| WD20 | ἴἴμ |
| ZAX9.1 | ἴἴμ |
| ZS9.1B | ἴἴμ |
| 1-531-055 | ἴἴμ |
| 1445740-502 | ἴἴμ |
| 212-67 | ἴἴμ |
| 264P08901 | ἴἴμ |
| 4-2021-07570 | ἴἴμ |
| 46-86279-3 | ἴἴμ |
| 48-137801 | ἴἴμ |
| 48S155002 | ἴἴμ |
| D2M | ἴἴμ |
| ELM502 | ἴἴμ |
| HS1011 | ἴἴμ |
| HS20/1 | ἴἴμ |
| JJ1100 | ἴἴμ |
| MF15/16 | ἴἴμ |

| | |
|-------------|-----|
| R1A | Ἰῖμ |
| SELEN-58 | Ἰῖμ |
| TV-11S | Ἰῖμ |
| TVM567 | Ἰῖμ |
| US20-1B | Ἰῖμ |
| 09-306310 | Ἰῖμ |
| 103-239-01 | Ἰῖμ |
| 103-275-02 | Ἰῖμ |
| 13-43382-1 | Ἰῖμ |
| 140995 | Ἰῖμ |
| 1445470-503 | Ἰῖμ |
| 15-123298 | Ἰῖμ |
| 2AT-16 | Ἰῖμ |
| 2HT-13L | Ἰῖμ |
| 46-86520-3 | Ἰῖμ |
| 48S137082 | Ἰῖμ |
| 530-119.1 | Ἰῖμ |
| AM06200076 | Ἰῖμ |
| EDMF-15B | Ἰῖμ |
| GECR-5 | Ἰῖμ |
| HIE6800 | Ἰῖμ |
| HS20-1A | Ἰῖμ |
| MF15/1B | Ἰῖμ |
| PTC211 | Ἰῖμ |
| RF03C06 | Ἰῖμ |
| SELEN30 | Ἰῖμ |
| TV-13S | Ἰῖμ |
| TVM531 | Ἰῖμ |
| WEP183 | Ἰῖμ |
| 05-112406 | Ἰῖμ |
| 13-31014-8 | Ἰῖμ |
| 1N3243 | Ἰῖμ |
| 1NZ61 | Ἰῖμ |
| 1NZ61-D | Ἰῖμ |
| 1NZ61-Y | Ἰῖμ |
| 1SR68 | Ἰῖμ |
| 46-86553-3 | Ἰῖμ |
| 48M355021 | Ἰῖμ |
| 48S155310 | Ἰῖμ |
| 99203-209 | Ἰῖμ |
| A1000 | Ἰῖμ |
| DI-028T | Ἰῖμ |
| EM-1000 | Ἰῖμ |
| HEP-160 | Ἰῖμ |
| MR1M | Ἰῖμ |
| RE90 | Ἰῖμ |
| S1-RECT-44 | Ἰῖμ |
| SP3080 | Ἰῖμ |
| TA7806 | Ἰῖμ |

| | |
|--------------|------|
| TVSTD15 | ίθίμ |
| 06200005 | ίθίμ |
| 07-28817-119 | ίθίμ |
| 103-355-06A | ίθίμ |
| 10E10(FA-8) | ίθίμ |
| 1145-4741 | ίθίμ |
| 1214-5025 | ίθίμ |
| 123-3 SYL | ίθίμ |
| 126855 | ίθίμ |
| 13-17174-3 | ίθίμ |
| 13-40142-3 | ίθίμ |
| 13-41122-3 | ίθίμ |
| 13-41123-2 | ίθίμ |
| 1316-7960 | ίθίμ |
| 148712 | ίθίμ |
| 15-123243 | ίθίμ |
| 1D2C1 USE 2 | ίθίμ |
| 1G2Z1 | ίθίμ |
| 1N1617 | ίθίμ |
| 1N1730 | ίθίμ |
| 1N3221 | ίθίμ |
| 1N329A | ίθίμ |
| 1N5054A | ίθίμ |
| 1N524 | ίθίμ |
| 1N7006P1 | ίθίμ |
| 1N7007P1 | ίθίμ |
| 1N8006P1 | ίθίμ |
| 1N8007P1 | ίθίμ |
| 1N865 | ίθίμ |
| 1N878 | ίθίμ |
| 1N9006P2 | ίθίμ |
| 1N9007P2 | ίθίμ |
| 1R5GZ61 | ίθίμ |
| 1RGZ61FA-1 | ίθίμ |
| 1S210 DIODE | ίθίμ |
| 1S2231 | ίθίμ |
| 1S2315 | ίθίμ |
| 1S2405 | ίθίμ |
| 1S47 | ίθίμ |
| 1T510 DIODE | ίθίμ |
| 20A05 | ίθίμ |
| 20S05 | ίθίμ |
| 21A119-077 | ίθίμ |
| 2330253(1) | ίθίμ |
| 2333231 | ίθίμ |
| 2A500 | ίθίμ |
| 2EM03 | ίθίμ |
| 34-8057-11 | ίθίμ |
| 3529C | ίθίμ |

| | |
|----------------|------|
| 407-004-8306 | ÎΘÎµ |
| 4130120020 | ÎΘÎµ |
| 46-67-3 | ÎΘÎµ |
| 46-86148 | ÎΘÎµ |
| 48-90343A62 | ÎΘÎµ |
| 4822-130-30195 | ÎΘÎµ |
| 4822-130-30398 | ÎΘÎµ |
| 4822-130-30799 | ÎΘÎµ |
| 4822-130-31059 | ÎΘÎµ |
| 4822-130-50153 | ÎΘÎµ |
| 48S155324 | ÎΘÎµ |
| 48X90232A94 | ÎΘÎµ |
| 500S10 | ÎΘÎµ |
| 523-0001-007 | ÎΘÎµ |
| 530073-8 | ÎΘÎµ |
| 5302561002 SYL | ÎΘÎµ |
| 5322-130-30169 | ÎΘÎµ |
| 5322-130-30574 | ÎΘÎµ |
| 5391300380 | ÎΘÎµ |
| 561-5040-060 | ÎΘÎµ |
| 6611003701 | ÎΘÎµ |
| 765713 | ÎΘÎµ |
| 8000-00006-147 | ÎΘÎµ |
| 93C52-27 | ÎΘÎµ |
| A514-045244 | ÎΘÎµ |
| A7A5 | ÎΘÎµ |
| B1204 | ÎΘÎµ |
| B7A1 | ÎΘÎµ |
| C0410 | ÎΘÎµ |
| CA102VA | ÎΘÎµ |
| D1102B | ÎΘÎµ |
| D28HRM11C0 | ÎΘÎµ |
| D2L0040070 | ÎΘÎµ |
| DR1600 | ÎΘÎµ |
| DS1K | ÎΘÎµ |
| E1720R | ÎΘÎµ |
| ECG125 | ÎΘÎµ |
| ED0173 | ÎΘÎµ |
| EM02BM | ÎΘÎµ |
| ERB12-06 | ÎΘÎµ |
| ERC01-02FL12 | ÎΘÎµ |
| ERC04-04 | ÎΘÎµ |
| ERC0402E3 | ÎΘÎµ |
| ERC0510 | ÎΘÎµ |
| ERC13-08 | ÎΘÎµ |
| ERCO510 | ÎΘÎµ |
| EW16X658 | ÎΘÎµ |
| GE-531 | ÎΘÎµ |
| GM3B | ÎΘÎµ |

| | |
|---------------------|------|
| GP15D | ÎΘÎµ |
| HB50 | ÎΘÎµ |
| HF-20071 | ÎΘÎµ |
| JA-KCDP | ÎΘÎµ |
| L82H | ÎΘÎµ |
| M1-106R | ÎΘÎµ |
| M1A9 | ÎΘÎµ |
| M2B | ÎΘÎµ |
| M4A1 | ÎΘÎµ |
| M4C31-23 | ÎΘÎµ |
| MI-152A | ÎΘÎµ |
| PT9C22/1 | ÎΘÎµ |
| R0080 | ÎΘÎµ |
| R008A | ÎΘÎµ |
| R02AV | ÎΘÎµ |
| R250 | ÎΘÎµ |
| RA2C | ÎΘÎµ |
| RGP20GL | ÎΘÎµ |
| RH-DX1006AFZZ | ÎΘÎµ |
| RL040 | ÎΘÎµ |
| RM-2 | ÎΘÎµ |
| RM10M | ÎΘÎµ |
| RM2AV | ÎΘÎµ |
| RM2CS | ÎΘÎµ |
| RT8665 | ÎΘÎµ |
| S2VC10R (2 PCS) | ÎΘÎµ |
| SCT3 | ÎΘÎµ |
| SI-10A | ÎΘÎµ |
| SI-4A | ÎΘÎµ |
| SI-8A | ÎΘÎµ |
| SIRM-2C | ÎΘÎµ |
| SP3081 | ÎΘÎµ |
| TM125 | ÎΘÎµ |
| TVSCO510 | ÎΘÎµ |
| TVSERC0510V | ÎΘÎµ |
| TVSRM11B | ÎΘÎµ |
| U120 | ÎΘÎµ |
| V11-CA | ÎΘÎµ |
| WEP170 | ÎΘÎµ |
| 00001S188AM | ÉÇÎµ |
| 001-01501-0 | ÉÇÎµ |
| 003-005400 | ÉÇÎµ |
| 0050-0033 REALISTIC | ÉÇÎµ |
| 0112-0046 | ÉÇÎµ |
| 019-002718 | ÉÇÎµ |
| 019-301980 | ÉÇÎµ |
| 022-3901-001 | ÉÇÎµ |
| 03-931771 | ÉÇÎµ |
| 05-00000-00 | ÉÇÎµ |

| | |
|---------------|------|
| 05-190261 | Έξιμ |
| 05-931771 | Έξιμ |
| 0526224 | Έξιμ |
| 0575-005 | Έξιμ |
| 0575002AH | Έξιμ |
| 0575099 | Έξιμ |
| 06200001 | Έξιμ |
| 06200095 | Έξιμ |
| 07-5134-14 | Έξιμ |
| 085002 | Έξιμ |
| 08SD-1K34A | Έξιμ |
| 09-306012 | Έξιμ |
| 09-306049 | Έξιμ |
| 09-306107 | Έξιμ |
| 0A9 | Έξιμ |
| 1-016 | Έξιμ |
| 10-085025 | Έξιμ |
| 1001-0014 | Έξιμ |
| 1002-09 | Έξιμ |
| 1018-9884 | Έξιμ |
| 103-22 | Έξιμ |
| 103-31 | Έξιμ |
| 103-87 | Έξιμ |
| 1042-12 | Έξιμ |
| 106-008 | Έξιμ |
| 1077-2325 | Έξιμ |
| 11-085005 | Έξιμ |
| 110610 | Έξιμ |
| 1119-17 | Έξιμ |
| 112529 | Έξιμ |
| 116048 | Έξιμ |
| 12-085005 | Έξιμ |
| 12-085038 | Έξιμ |
| 120-005299 | Έξιμ |
| 1223770 | Έξιμ |
| 12808 | Έξιμ |
| 13-004 | Έξιμ |
| 13-14094-2 | Έξιμ |
| 13-31014-11 | Έξιμ |
| 130-30281 | Έξιμ |
| 137-824 | Έξιμ |
| 14-511-01 | Έξιμ |
| 14-514-06 | Έξιμ |
| 14-514-10/60 | Έξιμ |
| 141-003 | Έξιμ |
| 14716179-7 | Έξιμ |
| 15-085002 | Έξιμ |
| 150-004-9-001 | Έξιμ |
| 1522270101 | Έξιμ |

| | |
|--------------|------|
| 161038 | Έξιμ |
| 166273 | Έξιμ |
| 17101882 | Έξιμ |
| 1800002 | Έξιμ |
| 190716 | Έξιμ |
| 19A115086-P1 | Έξιμ |
| 1C0039 | Έξιμ |
| 1GD6 | Έξιμ |
| 1N108 | Έξιμ |
| 1N112 | Έξιμ |
| 1N116 | Έξιμ |
| 1N118 | Έξιμ |
| 1N120 | Έξιμ |
| 1N126A | Έξιμ |
| 1N139 | Έξιμ |
| 1N144 | Έξιμ |
| 1N1562 | Έξιμ |
| 1N198A | Έξιμ |
| 1N267 | Έξιμ |
| 1N304 | Έξιμ |
| 1N308 | Έξιμ |
| 1N312 | Έξιμ |
| 1N3204 | Έξιμ |
| 1N3465 | Έξιμ |
| 1N3484 | Έξιμ |
| 1N34A-TF1 | Έξιμ |
| 1N34G | Έξιμ |
| 1N35 | Έξιμ |
| 1N367 | Έξιμ |
| 1N38A | Έξιμ |
| 1N41 | Έξιμ |
| 1N43 | Έξιμ |
| 1N45 | Έξιμ |
| 1N45A | Έξιμ |
| 1N476 | Έξιμ |
| 1N48 | Έξιμ |
| 1N498 | Έξιμ |
| 1N52 | Έξιμ |
| 1N54A | Έξιμ |
| 1N564 | Έξιμ |
| 1N58 | Έξιμ |
| 1N62 | Έξιμ |
| 1N636 | Έξιμ |
| 1N66 | Έξιμ |
| 1N68 | Έξιμ |
| 1N695A | Έξιμ |
| 1N70A | Έξιμ |
| 1N73 | Έξιμ |
| 1N76A | Έξιμ |

| | |
|---------------|------|
| 1N771 | Έξιμ |
| 1N773 | Έξιμ |
| 1N775 | Έξιμ |
| 1N805 | Έξιμ |
| 1N84 | Έξιμ |
| 1N89 | Έξιμ |
| 1N90GA | Έξιμ |
| 1N95 | Έξιμ |
| 1N97A | Έξιμ |
| 1N996 | Έξιμ |
| 1NJ33233 | Έξιμ |
| 1NJ71185 | Έξιμ |
| 1S13 | Έξιμ |
| 1S187 | Έξιμ |
| 1S188A/FM | Έξιμ |
| 1S188FM | Έξιμ |
| 1S188FM1A | Έξιμ |
| 1S188KM-1 | Έξιμ |
| 1S318 | Έξιμ |
| 1S341 | Έξιμ |
| 1S354 | Έξιμ |
| 1S426GFM | Έξιμ |
| 1S447P | Έξιμ |
| 1S452 | Έξιμ |
| 1S466 | Έξιμ |
| 1S75 | Έξιμ |
| 1S79 | Έξιμ |
| 1T213 | Έξιμ |
| 1T22AM | Έξιμ |
| 1T236 | Έξιμ |
| 20001786-134 | Έξιμ |
| 2002151-20 | Έξιμ |
| 2008000064 | Έξιμ |
| 2025911018810 | Έξιμ |
| 2092055-0708 | Έξιμ |
| 2093A25-3 | Έξιμ |
| 2093A38-10 | Έξιμ |
| 2093A41 | Έξιμ |
| 2093A41-187 | Έξιμ |
| 20A70 | Έξιμ |
| 2102-025 | Έξιμ |
| 2180-41 | Έξιμ |
| 21A103-022 | Έξιμ |
| 21K60 | Έξιμ |
| 22115181 | Έξιμ |
| 2282-13 | Έξιμ |
| 2290-13 | Έξιμ |
| 23115949 | Έξιμ |
| 2408-330 | Έξιμ |

| | |
|----------------|------|
| 2495084 | Έξιμ |
| 24MW1030 | Έξιμ |
| 24MW87 | Έξιμ |
| 253 OLSON | Έξιμ |
| 260-10-048 | Έξιμ |
| 264P00801 | Έξιμ |
| 27123150 | Έξιμ |
| 2796 | Έξιμ |
| 29-505 | Έξιμ |
| 296L002B01 | Έξιμ |
| 296V002H06 | Έξιμ |
| 296V007H02 | Έξιμ |
| 296V020B01 | Έξιμ |
| 2XAA113 | Έξιμ |
| 32-0001 | Έξιμ |
| 32-0008 | Έξιμ |
| 32-18537 | Έξιμ |
| 324-0035 | Έξιμ |
| 324-0105 | Έξιμ |
| 325-0028-86 | Έξιμ |
| 325-1376-60 | Έξιμ |
| 34-2001 | Έξιμ |
| 34-8002-3 | Έξιμ |
| 34-8002-7 | Έξιμ |
| 34-8057-25 | Έξιμ |
| 4-2020 | Έξιμ |
| 4-2021-05870 | Έξιμ |
| 403-1 | Έξιμ |
| 4120200090 | Έξιμ |
| 42-22539 DIODE | Έξιμ |
| 42-27381 | Έξιμ |
| 429-0910-54 | Έξιμ |
| 43959 | Έξιμ |
| 46-86266-3 | Έξιμ |
| 46-86484-3 | Έξιμ |
| 464-100-19 | Έξιμ |
| 464-113-19 | Έξιμ |
| 48-137299 | Έξιμ |
| 48-61074B01 | Έξιμ |
| 48-63029A20 | Έξιμ |
| 48-644681 | Έξιμ |
| 48-65937A02 | Έξιμ |
| 48-741280 | Έξιμ |
| 48-90210A01 | Έξιμ |
| 48-97177A15 | Έξιμ |
| 4822-130-30152 | Έξιμ |
| 4822-130-30311 | Έξιμ |
| 4822-130-31042 | Έξιμ |
| 489752-003 | Έξιμ |

| | |
|----------------|------|
| 489850-004 | ΈÇĭμ |
| 48M355009 | ΈÇĭμ |
| 48S155078 | ΈÇĭμ |
| 48X97239A01 | ΈÇĭμ |
| 50505-01 | ΈÇĭμ |
| 51IN60P | ΈÇĭμ |
| 521-145 | ΈÇĭμ |
| 523-1000-326 | ΈÇĭμ |
| 524-457 | ΈÇĭμ |
| 530065-1002 | ΈÇĭμ |
| 530072-7 | ΈÇĭμ |
| 53092-1 | ΈÇĭμ |
| 5322-130-30225 | ΈÇĭμ |
| 5330721 | ΈÇĭμ |
| 53B001-2 | ΈÇĭμ |
| 53C001-5 | ΈÇĭμ |
| 53C009-2 | ΈÇĭμ |
| 53E006-1 | ΈÇĭμ |
| 53T001-6 | ΈÇĭμ |
| 56-10 | ΈÇĭμ |
| 56-26 | ΈÇĭμ |
| 56-8 | ΈÇĭμ |
| 561-2556-360 | ΈÇĭμ |
| 575005 | ΈÇĭμ |
| 57D1-1 | ΈÇĭμ |
| 59395 | ΈÇĭμ |
| 601030 | ΈÇĭμ |
| 617-15 | ΈÇĭμ |
| 62-10655 | ΈÇĭμ |
| 62-16841 | ΈÇĭμ |
| 62761261 | ΈÇĭμ |
| 63-12158 | ΈÇĭμ |
| 63-12755 | ΈÇĭμ |
| 63-22724 | ΈÇĭμ |
| 63-28888 | ΈÇĭμ |
| 630-002 | ΈÇĭμ |
| 642-119 | ΈÇĭμ |
| 65-085012 | ΈÇĭμ |
| 656-142 | ΈÇĭμ |
| 66X0020-001 | ΈÇĭμ |
| 67SD-1N34A | ΈÇĭμ |
| 690V037H91 | ΈÇĭμ |
| 690V066H48 | ΈÇĭμ |
| 690V098H52 | ΈÇĭμ |
| 7-0006 | ΈÇĭμ |
| 72129A | ΈÇĭμ |
| 740952 | ΈÇĭμ |
| 754-4000-088 | ΈÇĭμ |
| 760101-0005 | ΈÇĭμ |

| | |
|----------------|------|
| 76675 | Έξιμ |
| 77-271032-1 | Έξιμ |
| 78-271199-1 | Έξιμ |
| 7852223-01A | Έξιμ |
| 7855282-01 | Έξιμ |
| 8-619-030-011 | Έξιμ |
| 8-905-305-020 | Έξιμ |
| 8-905-305-330 | Έξιμ |
| 8-905-305-342 | Έξιμ |
| 8-905-305-561 | Έξιμ |
| 8-905-313-011 | Έξιμ |
| 8-905-405-077 | Έξιμ |
| 800-005-00 | Έξιμ |
| 800-517-00 | Έξιμ |
| 8000-00004-060 | Έξιμ |
| 8000-00012-041 | Έξιμ |
| 8000-00041-015 | Έξιμ |
| 8052188 | Έξιμ |
| 81-27123150-8 | Έξιμ |
| 817077 | Έξιμ |
| 83-B38-1 | Έξιμ |
| 86-146-1 | Έξιμ |
| 87-10-0 | Έξιμ |
| 903-00390 | Έξιμ |
| 903-108B | Έξιμ |
| 903-212 | Έξιμ |
| 903-23C | Έξιμ |
| 903-37-B | Έξιμ |
| 903-45B | Έξιμ |
| 903-83B | Έξιμ |
| 922021 | Έξιμ |
| 93.24.604 | Έξιμ |
| 9330-705-20112 | Έξιμ |
| 93A27-1 | Έξιμ |
| 93A77-1 | Έξιμ |
| 93B38-1 | Έξιμ |
| 93B41-3 | Έξιμ |
| 93C27-1 | Έξιμ |
| 942677-8 | Έξιμ |
| 95007 | Έξιμ |
| 9511510200 | Έξιμ |
| 96XZ0778/44N | Έξιμ |
| 972258-8 | Έξιμ |
| 981207 | Έξιμ |
| 982822 | Έξιμ |
| 9861B-43 | Έξιμ |
| 9DT1100310 | Έξιμ |
| A069-109 | Έξιμ |
| A15-1007 | Έξιμ |

| | |
|------------|------|
| A2476 | ΈÇÌμ |
| A556-142 | ΈÇÌμ |
| A909-1015 | ΈÇÌμ |
| AA112P | ΈÇÌμ |
| AA118 | ΈÇÌμ |
| AA135 | ΈÇÌμ |
| AA218 | ΈÇÌμ |
| AA30 | ΈÇÌμ |
| ACR810-107 | ΈÇÌμ |
| B28 DIODE | ΈÇÌμ |
| C21480 | ΈÇÌμ |
| CD0014 | ΈÇÌμ |
| CG66H | ΈÇÌμ |
| CK705 | ΈÇÌμ |
| CK715 | ΈÇÌμ |
| CTP461 | ΈÇÌμ |
| CX0041 | ΈÇÌμ |
| D-00669C | ΈÇÌμ |
| D4R | ΈÇÌμ |
| DA55 | ΈÇÌμ |
| DDAY051001 | ΈÇÌμ |
| DG1S188-FM | ΈÇÌμ |
| DGM-3 | ΈÇÌμ |
| DIJ71778 | ΈÇÌμ |
| DN34A | ΈÇÌμ |
| DR385 | ΈÇÌμ |
| DS-27 | ΈÇÌμ |
| DSS16685 | ΈÇÌμ |
| EA16X1 | ΈÇÌμ |
| EA16X9 | ΈÇÌμ |
| EDG-6 | ΈÇÌμ |
| ES16X2 | ΈÇÌμ |
| ET16X19 | ΈÇÌμ |
| ETD-1N60 | ΈÇÌμ |
| EW16X194 | ΈÇÌμ |
| F20-1012 | ΈÇÌμ |
| F215-1010 | ΈÇÌμ |
| FD1980 | ΈÇÌμ |
| FS19 | ΈÇÌμ |
| G00-013-8 | ΈÇÌμ |
| G156 | ΈÇÌμ |
| G1HA | ΈÇÌμ |
| G580 | ΈÇÌμ |
| G766 | ΈÇÌμ |
| G7F | ΈÇÌμ |
| G816 | ΈÇÌμ |
| G846 | ΈÇÌμ |
| GD-25 | ΈÇÌμ |
| GD12 | ΈÇÌμ |

| | |
|-------------|------|
| GD3638 | Έξιμ |
| GD404 | Έξιμ |
| GD5E | Έξιμ |
| GD73E/4 | Έξιμ |
| GD74E/5 | Έξιμ |
| GE3638 | Έξιμ |
| GP2354 | Έξιμ |
| HD10-001-01 | Έξιμ |
| HE-10003 | Έξιμ |
| HE-1N60 | Έξιμ |
| HE-1S446 | Έξιμ |
| HEP-R9134 | Έξιμ |
| HG5004 | Έξιμ |
| HG5009 | Έξιμ |
| HG5088 | Έξιμ |
| IC743050 | Έξιμ |
| IP20-0118 | Έξιμ |
| IT22AM | Έξιμ |
| J243 | Έξιμ |
| JT-E1014 | Έξιμ |
| K4-550 | Έξιμ |
| K882 | Έξιμ |
| M51 | Έξιμ |
| MA8 | Έξιμ |
| MD-60A | Έξιμ |
| MD60 | Έξιμ |
| N48 | Έξιμ |
| NU34 | Έξιμ |
| OA159 | Έξιμ |
| OA174 | Έξιμ |
| OA6 | Έξιμ |
| OA71C | Έξιμ |
| OA74 | Έξιμ |
| OA85C | Έξιμ |
| OF173 | Έξιμ |
| PBE3322 | Έξιμ |
| PTC207 | Έξιμ |
| Q50 | Έξιμ |
| R1106 | Έξιμ |
| R1889 | Έξιμ |
| R5522 | Έξιμ |
| R7893 | Έξιμ |
| R8257 | Έξιμ |
| R9134 | Έξιμ |
| RFJ60614 | Έξιμ |
| RL32 | Έξιμ |
| RL41G | Έξιμ |
| RT1008 | Έξιμ |
| RT2334 | Έξιμ |

| | |
|---------------|------|
| RT3099 | Έξιμ |
| RT4293 | Έξιμ |
| RT7689 | Έξιμ |
| S-266-DR-769 | Έξιμ |
| SD-12 | Έξιμ |
| SD12E | Έξιμ |
| SD15 | Έξιμ |
| SD46 | Έξιμ |
| SFT108 | Έξιμ |
| SP3087 | Έξιμ |
| SQ46 | Έξιμ |
| SVD20A79 | Έξιμ |
| T17 | Έξιμ |
| T21 | Έξιμ |
| T23 | Έξιμ |
| T9 | Έξιμ |
| TE1031 | Έξιμ |
| TR12001-4 | Έξιμ |
| TR320041 | Έξιμ |
| TVS-OA91 | Έξιμ |
| V115 | Έξιμ |
| V50A260-36 | Έξιμ |
| VHD1N34A///-2 | Έξιμ |
| VHD1S34A///-1 | Έξιμ |
| X18 | Έξιμ |
| ZE-1.5 | Έξιμ |
| 000072090 | Έξιμ |
| 001-0020-0 | Έξιμ |
| 0112-0019 | Έξιμ |
| 0112-0073 | Έξιμ |
| 020-00030 | Έξιμ |
| 02600043 | Έξιμ |
| 05-00060-00 | Έξιμ |
| 05-490090 | Έξιμ |
| 0537820 | Έξιμ |
| 0575007 | Έξιμ |
| 07-28816-76 | Έξιμ |
| 089-236 | Έξιμ |
| 09-306037 | Έξιμ |
| 09-306330 | Έξιμ |
| 09-306370 | Έξιμ |
| 0A-90 | Έξιμ |
| 0A90AG | Έξιμ |
| 0A90LF | Έξιμ |
| 0A91 | Έξιμ |
| 1-00006-007 | Έξιμ |
| 10-029 | Έξιμ |
| 100-00910-07 | Έξιμ |
| 100-136 | Έξιμ |

| | |
|------------------|------|
| 100-436 | ÊÇİµ |
| 1001-10 | ÊÇİµ |
| 1016-77 | ÊÇİµ |
| 102989 | ÊÇİµ |
| 1040-08 | ÊÇİµ |
| 1077-9288 | ÊÇİµ |
| 11210008 | ÊÇİµ |
| 112584 | ÊÇİµ |
| 1155-5612 | ÊÇİµ |
| 120-004730 | ÊÇİµ |
| 123-013 | ÊÇİµ |
| 13-0012002-00X | ÊÇİµ |
| 13-12002-0 | ÊÇİµ |
| 13-14890-1 | ÊÇİµ |
| 13-85962-1 DIODE | ÊÇİµ |
| 135872 | ÊÇİµ |
| 14-514-05/55 | ÊÇİµ |
| 14-514-61 | ÊÇİµ |
| 144693 | ÊÇİµ |
| 1471872-17 | ÊÇİµ |
| 150-001-9-005 | ÊÇİµ |
| 1500149001 | ÊÇİµ |
| 16415490000 | ÊÇİµ |
| 169362 | ÊÇİµ |
| 18410-42 | ÊÇİµ |
| 1977-17 | ÊÇİµ |
| 1K261 | ÊÇİµ |
| 1K60A | ÊÇİµ |
| 1N60-FM | ÊÇİµ |
| 1N60-TF1 | ÊÇİµ |
| 1N60/7825B | ÊÇİµ |
| 1N60AM | ÊÇİµ |
| 1N60F | ÊÇİµ |
| 1N60FM1 | ÊÇİµ |
| 1N60N | ÊÇİµ |
| 1N60T | ÊÇİµ |
| 1N60TVGL | ÊÇİµ |
| 1NJ70973 | ÊÇİµ |
| 1S4266FM | ÊÇİµ |
| 1T23M | ÊÇİµ |
| 2002336-20 | ÊÇİµ |
| 2008000019 | ÊÇİµ |
| 2012000092 | ÊÇİµ |
| 209-31 | ÊÇİµ |
| 2093A38-32 | ÊÇİµ |
| 2093A41-169 | ÊÇİµ |
| 2093A41-92 | ÊÇİµ |
| 20A90LF | ÊÇİµ |
| 216003 | ÊÇİµ |

| | |
|----------------|------|
| 21A103-016 | ÊÇİµ |
| 21A109-001 | ÊÇİµ |
| 21M288 | ÊÇİµ |
| 22-1-005 | ÊÇİµ |
| 2232-17 | ÊÇİµ |
| 23115088 | ÊÇİµ |
| 24MW1043 | ÊÇİµ |
| 24MW820 | ÊÇİµ |
| 25840-53 | ÊÇİµ |
| 264D00801 | ÊÇİµ |
| 26810-51 | ÊÇİµ |
| 2MW665 | ÊÇİµ |
| 3322-6 | ÊÇİµ |
| 34-8022-3 | ÊÇİµ |
| 34-8057-3 | ÊÇİµ |
| 3596062 | ÊÇİµ |
| 38510-52 | ÊÇİµ |
| 3L4-2003-4 | ÊÇİµ |
| 4-282 | ÊÇİµ |
| 4-855 | ÊÇİµ |
| 41027613 | ÊÇİµ |
| 4120129000 | ÊÇİµ |
| 4129200602 | ÊÇİµ |
| 42-27544 | ÊÇİµ |
| 45810-53 | ÊÇİµ |
| 46-86774-4 | ÊÇİµ |
| 48-86289-3 | ÊÇİµ |
| 4822-130-30006 | ÊÇİµ |
| 4822-130-30224 | ÊÇİµ |
| 4890562A04 | ÊÇİµ |
| 489752-125 | ÊÇİµ |
| 48S00155114 | ÊÇİµ |
| 48X90233A53 | ÊÇİµ |
| 48X97168A03 | ÊÇİµ |
| 4H13030312 | ÊÇİµ |
| 5001-141 | ÊÇİµ |
| 503-T21271 | ÊÇİµ |
| 510ED46 | ÊÇİµ |
| 53006-2 | ÊÇİµ |
| 5322-130-30006 | ÊÇİµ |
| 5322-130-30224 | ÊÇİµ |
| 5330732 | ÊÇİµ |
| 53B010-1 | ÊÇİµ |
| 53N003-1 | ÊÇİµ |
| 53T001-4 | ÊÇİµ |
| 55SD-1N60S | ÊÇİµ |
| 561-2511-510 | ÊÇİµ |
| 5631-1N60 | ÊÇİµ |
| 600X0096-066 | ÊÇİµ |

| | |
|----------------|------|
| 617-156 | ÊÇÌµ |
| 6612004000 | ÊÇÌµ |
| 66X0051-001 | ÊÇÌµ |
| 69-1820 | ÊÇÌµ |
| 690V103H54 | ÊÇÌµ |
| 7-59-001/3477 | ÊÇÌµ |
| 740954 | ÊÇÌµ |
| 754-5900-090 | ÊÇÌµ |
| 7855282 | ÊÇÌµ |
| 8000-00005-018 | ÊÇÌµ |
| 8000-00041-016 | ÊÇÌµ |
| 81-46123015-3 | ÊÇÌµ |
| 86-0008 | ÊÇÌµ |
| 87100600 | ÊÇÌµ |
| 88060-53 | ÊÇÌµ |
| 903-103B | ÊÇÌµ |
| 903-168B | ÊÇÌµ |
| 903-27B | ÊÇÌµ |
| 903-34B | ÊÇÌµ |
| 903-37B | ÊÇÌµ |
| 903-8B | ÊÇÌµ |
| 914-001-7-00 | ÊÇÌµ |
| 9330-040-50112 | ÊÇÌµ |
| 93A25-3 | ÊÇÌµ |
| 93T4120280156 | ÊÇÌµ |
| 94-42-9 | ÊÇÌµ |
| 988998 | ÊÇÌµ |
| A054-187 | ÊÇÌµ |
| A7000900 | ÊÇÌµ |
| B30P | ÊÇÌµ |
| CE0495 | ÊÇÌµ |
| CT2005 | ÊÇÌµ |
| CX-0045 | ÊÇÌµ |
| D1J70543 | ÊÇÌµ |
| DANZ006000 | ÊÇÌµ |
| DDAY001004 | ÊÇÌµ |
| DIJ61224 | ÊÇÌµ |
| DIJ72166 | ÊÇÌµ |
| DX-0161 | ÊÇÌµ |
| DX-1325 | ÊÇÌµ |
| EA16X48 | ÊÇÌµ |
| EA2502 | ÊÇÌµ |
| EA3718 | ÊÇÌµ |
| EDG-0003 | ÊÇÌµ |
| ES10224 | ÊÇÌµ |
| ES16X6 | ÊÇÌµ |
| EW16X311 | ÊÇÌµ |
| G00-008-A | ÊÇÌµ |
| GD5004 | ÊÇÌµ |

| | |
|----------------|------|
| HD1000105 | ÊÇİµ |
| HE-0A90 | ÊÇİµ |
| HE-10025 | ÊÇİµ |
| HE-CD0000 | ÊÇİµ |
| IP20-0016 | ÊÇİµ |
| IT23M | ÊÇİµ |
| ITT301 | ÊÇİµ |
| M35LL | ÊÇİµ |
| OA-90 | ÊÇİµ |
| OA90FV | ÊÇİµ |
| OA90MFV | ÊÇİµ |
| OA9G | ÊÇİµ |
| Q-22115C | ÊÇİµ |
| QVM800B | ÊÇİµ |
| RHD1N60////-1 | ÊÇİµ |
| RT5212 | ÊÇİµ |
| RT6728 | ÊÇİµ |
| SD-1N60S | ÊÇİµ |
| SK3088 | ÊÇİµ |
| SS0008 | ÊÇİµ |
| TR0575005 | ÊÇİµ |
| V24820 | ÊÇİµ |
| XQ-1N60 | ÊÇİµ |
| 0053-024-71001 | ÊÇİµ |
| 07-5160-15A | ÊÇİµ |
| 09-306089 | ÊÇİµ |
| 103-276 MIXER | ÊÇİµ |
| 103-65 | ÊÇİµ |
| 1175-8380 | ÊÇİµ |
| 13-10321-103 | ÊÇİµ |
| 13-10321-42 | ÊÇİµ |
| 13-10321-92 | ÊÇİµ |
| 134074 | ÊÇİµ |
| 144194 | ÊÇİµ |
| 1471922-2 | ÊÇİµ |
| 15-085018 | ÊÇİµ |
| 19A115322 | ÊÇİµ |
| 1N124A | ÊÇİµ |
| 1N173 | ÊÇİµ |
| 1N82AG | ÊÇİµ |
| 1S1000 | ÊÇİµ |
| 1S1925 | ÊÇİµ |
| 1S1928 | ÊÇİµ |
| 1S750 | ÊÇİµ |
| 1SS99 | ÊÇİµ |
| 229-0240-20 | ÊÇİµ |
| 23115227 | ÊÇİµ |
| 24E-002 | ÊÇİµ |
| 255 OLSON | ÊÇİµ |

| | |
|-------------------|------|
| 2N441 BLU | ËÇİµ |
| 445279 | ËÇİµ |
| 46-8625 | ËÇİµ |
| 46-8643-3 | ËÇİµ |
| 48-674297U | ËÇİµ |
| 48-90343A90 | ËÇİµ |
| 489752-089 | ËÇİµ |
| 48X90234A66 | ËÇİµ |
| 5302470001 | ËÇİµ |
| 57D1-65 | ËÇİµ |
| 62139455 | ËÇİµ |
| 8000-00012-038 | ËÇİµ |
| 93A59-1 | ËÇİµ |
| 970759 | ËÇİµ |
| ECG112 | ËÇİµ |
| EP16X42 | ËÇİµ |
| EU16X4 | ËÇİµ |
| IS750 | ËÇİµ |
| LD128 RCA | ËÇİµ |
| N5302470001 | ËÇİµ |
| R0700 | ËÇİµ |
| SD-404 | ËÇİµ |
| SK3089 | ËÇİµ |
| SPR0700 | ËÇİµ |
| TM112 | ËÇİµ |
| TV24103C | ËÇİµ |
| TVS--S82 | ËÇİµ |
| TVS-82G | ËÇİµ |
| VHD1S1926-M-1 | ËÇİµ |
| 000000SD46 | İÇİµ |
| 001-0022-00 | İÇİµ |
| 003-009600 | İÇİµ |
| 05750001 | İÇİµ |
| 0A73 | İÇİµ |
| 1010-8173 | İÇİµ |
| 103-287 GERMANIUM | İÇİµ |
| 1048-9870 | İÇİµ |
| 1060-3553 | İÇİµ |
| 1077-3760 | İÇİµ |
| 11115029 | İÇİµ |
| 12-085006 | İÇİµ |
| 13-12001-0/3626 | İÇİµ |
| 13-14094-3 | İÇİµ |
| 13-3017070-1 | İÇİµ |
| 13-55166-1/3464 | İÇİµ |
| 134180 DET | İÇİµ |
| 14-514-01/51 | İÇİµ |
| 1471872-16 | İÇİµ |
| 1476179-3 | İÇİµ |

| | |
|----------------|------|
| 15-085032 | İÇİM |
| 15-20A-90M | İÇİM |
| 18411-102 | İÇİM |
| 1K110 | İÇİM |
| 1N100A | İÇİM |
| 1N132 | İÇİM |
| 1N273 | İÇİM |
| 1N279 | İÇİM |
| 1N285 | İÇİM |
| 1N292 | İÇİM |
| 1N295A | İÇİM |
| 1N297 | İÇİM |
| 1N3122 | İÇİM |
| 1N3287W | İÇİM |
| 1N34A-T | İÇİM |
| 1N446 | İÇİM |
| 1N480 | İÇİM |
| 1N64 | İÇİM |
| 1N64GA | İÇİM |
| 1N87GA | İÇİM |
| 1N91 GE | İÇİM |
| 1S15 | İÇİM |
| 1S188-TV-M | İÇİM |
| 1S34 | İÇİM |
| 1S46D | İÇİM |
| 1S88 | İÇİM |
| 1T23G | İÇİM |
| 1T26-2 DIODE | İÇİM |
| 2000648-26 | İÇİM |
| 21A009-000 | İÇİM |
| 23115116 | İÇİM |
| 30P1 | İÇİM |
| 324-0108 | İÇİM |
| 36-0116 | İÇİM |
| 3L4-2003-3 | İÇİM |
| 46-86214-3 | İÇİM |
| 48-97168A01 | İÇİM |
| 481-0164 | İÇİM |
| 4822-130-30232 | İÇİM |
| 4822-130-31012 | İÇİM |
| 48S00155039 | İÇİM |
| 530072-15 | İÇİM |
| 530105-1001 | İÇİM |
| 5322-130-30229 | İÇİM |
| 5322-130-34395 | İÇİM |
| 53B010-2 | İÇİM |
| 561-2511-290 | İÇİM |
| 561-2511-555 | İÇİM |
| 562-1 | İÇİM |

| | |
|--------------------|------|
| 66F0381 | İÇİM |
| 760057 | İÇİM |
| 801722 | İÇİM |
| 903-350 | İÇİM |
| 9330-000-40112 | İÇİM |
| 9330-041-40112 | İÇİM |
| 972258-9 | İÇİM |
| 982290 | İÇİM |
| A066-119 GERMANIUM | İÇİM |
| A42X00340-01 | İÇİM |
| AA121 | İÇİM |
| AA138 | İÇİM |
| AA143S | İÇİM |
| AAZ10 | İÇİM |
| CB393 | İÇİM |
| CGD1029 | İÇİM |
| CR102/6515 | İÇİM |
| CX-0042 | İÇİM |
| D1S34 | İÇİM |
| DI-8 DIODE | İÇİM |
| DR365 | İÇİM |
| DS-33 DELCO | İÇİM |
| DX-0253 | İÇİM |
| E21430 | İÇİM |
| ED11 | İÇİM |
| ED6 | İÇİM |
| EDG-0001 | İÇİM |
| EP16X3 | İÇİM |
| ETD-SD46 | İÇİM |
| FB1043 | İÇİM |
| G00009A | İÇİM |
| G200 | İÇİM |
| G770 | İÇİM |
| G822 | İÇİM |
| G845 | İÇİM |
| GD11E | İÇİM |
| GD405 | İÇİM |
| GOO-004-A | İÇİM |
| GP-354 | İÇİM |
| H091 | İÇİM |
| HD10000302 | İÇİM |
| HD2149 | İÇİM |
| HF-20008 | İÇİM |
| HGK008 | İÇİM |
| J24914 | İÇİM |
| M34A DIODE | İÇİM |
| MA-90 | İÇİM |
| MN51 | İÇİM |
| OA-91 | İÇİM |

| | |
|----------------|------|
| QRT-263 | İÇİM |
| RE47 | İÇİM |
| RL42 | İÇİM |
| RT1164 | İÇİM |
| RT5939 | İÇİM |
| RT6181 | İÇİM |
| RT6189 | İÇİM |
| S-21271 | İÇİM |
| S3603G | İÇİM |
| S93.24.401 | İÇİM |
| SD-150 | İÇİM |
| SFD112 | İÇİM |
| SPG109 | İÇİM |
| SVDOA70 | İÇİM |
| T13 | İÇİM |
| T21G | İÇİM |
| TC3112006000 | İÇİM |
| TR320007 | İÇİM |
| V-10916-3 | İÇİM |
| VD11 | İÇİM |
| WEP134 | İÇİM |
| 05Z30 | İÇİM |
| 06220242 | İÇİM |
| 1/4M30Z5 | İÇİM |
| 13-33187-33 | İÇİM |
| 1N3529 | İÇİM |
| 1N5256B | İÇİM |
| 1N5747 | İÇİM |
| 1N725 | İÇİM |
| 1N972A | İÇİM |
| 1S2300A | İÇİM |
| 2334303 | İÇİM |
| 25T30 | İÇİM |
| 3052(ZENER) | İÇİM |
| 30B3 | İÇİM |
| 4835-130-37082 | İÇİM |
| 4T30A | İÇİM |
| 5635-RD30EB | İÇİM |
| 99201-227 | İÇİM |
| BZX46C30 | İÇİM |
| BZY88C30 | İÇİM |
| D92T0300B4 | İÇİM |
| E1810ZA | İÇİM |
| EQA01-30R | İÇİM |
| EQA02-30 | İÇİM |
| EW16X254 | İÇİM |
| GZA30BT | İÇİM |
| GZA30YBT | İÇİM |
| HZ30-1 | İÇİM |

| | |
|--------------|------|
| HZ30-3 | İÇİM |
| MA1300-M | İÇİM |
| MA4300-L | İÇİM |
| MTZ30B | İÇİM |
| MZ4713 | İÇİM |
| QA230B | İÇİM |
| RD30E-B2 | İÇİM |
| RD30EB4 | İÇİM |
| RD33EB1 | İÇİM |
| RZ30 | İÇİM |
| WEP1437 | İÇİM |
| WZ310 | İÇİM |
| YZT300 | İÇİM |
| Z30BMTA | İÇİM |
| 1/4M3025 | İÇİM |
| 1474777-19 | İÇİM |
| 1M30Z10 | İÇİM |
| 1N1739 | İÇİM |
| 1N2387 | İÇİM |
| 1N3690 | İÇİM |
| 1N4173A | İÇİM |
| 1N4338B | İÇİM |
| 1N4643 | İÇİM |
| 1N4751A | İÇİM |
| 1R30 | İÇİM |
| 1S240 | İÇİM |
| 1TA30B | İÇİM |
| 1Z30T20 | İÇİM |
| 1ZM30T5 | İÇİM |
| 264P22206 | İÇİM |
| 523-2003-300 | İÇİM |
| 66X0040-004 | İÇİM |
| 7Z30B | İÇİM |
| 7ZM30C | İÇİM |
| 99202-127 | İÇİM |
| APD30.0A | İÇİM |
| AZ972A | İÇİM |
| BZ300 | İÇİM |
| BZX82C30 | İÇİM |
| BZY29C30 | İÇİM |
| CZ-308 | İÇİM |
| ECG5084A | İÇİM |
| EW16X297 | İÇİM |
| HW30 | İÇİM |
| JZ30 | İÇİM |
| LPM30A | İÇİM |
| MTZ625A | İÇİM |
| NT77C30 | İÇİM |
| RD30F | İÇİM |

| | |
|--------------|------|
| RD30FB3 | İÇİM |
| SK3755 | İÇİM |
| UZ8830 | İÇİM |
| WL-300 | İÇİM |
| WL-300D | İÇİM |
| WM-300C | İÇİM |
| WN-300B | İÇİM |
| WO-300A | İÇİM |
| WP-300 | İÇİM |
| WP-300D | İÇİM |
| WQ-300C | İÇİM |
| WR-300B | İÇİM |
| WS-300A | İÇİM |
| WT-300 | İÇİM |
| WT-300D | İÇİM |
| WU-300C | İÇİM |
| WV-300B | İÇİM |
| WW-300A | İÇİM |
| WX-300 | İÇİM |
| WX-300D | İÇİM |
| WY-300C | İÇİM |
| X0271 | İÇİM |
| Z30 | İÇİM |
| ZA30 | İÇİM |
| ZB30A | İÇİM |
| ZD30B | İÇİM |
| ZH30A | İÇİM |
| ZPY30 | İÇİM |
| 001-223040 | İÇİM |
| 1.5JZ30 | İÇİM |
| 1.5JZ30D | İÇİM |
| 1.5R30B | İÇİM |
| 1.5Z30C | İÇİM |
| 156313 | İÇİM |
| 1N3800B | İÇİM |
| 1N4843 | İÇİM |
| 1N5035 | İÇİM |
| 1N5363A | İÇİM |
| 1N5936A | İÇİM |
| 1S4030A | İÇİM |
| 2VR30B | İÇİM |
| 3R30B | İÇİM |
| 3TZ30C | İÇİM |
| 3VR30B | İÇİM |
| 48-83461E28 | İÇİM |
| 5ZS30A | İÇİM |
| 96-5250-03 | İÇİM |
| DZ770618H | İÇİM |
| EZ5-30 ELCOM | İÇİM |

| | |
|----------------|------|
| LMZ30-20 | İÇİµ |
| MC6325 | İÇİµ |
| TZC30B | İÇİµ |
| UZ730 | İÇİµ |
| ZAC30B | İÇİµ |
| 0001S2076 | ĐÇİµ |
| 001-026080 | ĐÇİµ |
| 0031014029 | ĐÇİµ |
| 0050-0070 | ĐÇİµ |
| 0050-0250 | ĐÇİµ |
| 0053-018-11002 | ĐÇİµ |
| 007-25005-01 | ĐÇİµ |
| 007-6060-00 | ĐÇİµ |
| 012-1024-001 | ĐÇİµ |
| 022-2823-005 | ĐÇİµ |
| 05-02160-01 | ĐÇİµ |
| 05-182076 | ĐÇİµ |
| 0517828 | ĐÇİµ |
| 05A05 | ĐÇİµ |
| 06200044 | ĐÇİµ |
| 06200082 | ĐÇİµ |
| 06200179 | ĐÇİµ |
| 066X0046-001 | ĐÇİµ |
| 07-28815-116 | ĐÇİµ |
| 07-28877-120 | ĐÇİµ |
| 08000015 | ĐÇİµ |
| 085003 | ĐÇİµ |
| 09-306060 | ĐÇİµ |
| 09-306112 | ĐÇİµ |
| 09-306145 | ĐÇİµ |
| 09-306161 | ĐÇİµ |
| 09-306198 | ĐÇİµ |
| 09-306204 | ĐÇİµ |
| 09-306220 | ĐÇİµ |
| 09-306236 | ĐÇİµ |
| 09-306266 | ĐÇİµ |
| 09-306309 | ĐÇİµ |
| 09-306373 | ĐÇİµ |
| 09-307055 | ĐÇİµ |
| 09-307082 | ĐÇİµ |
| 094-007 | ĐÇİµ |
| 1-001/2207 | ĐÇİµ |
| 10-010 | ĐÇİµ |
| 100-01120-09 | ĐÇİµ |
| 100-130 | ĐÇİµ |
| 100-216 | ĐÇİµ |
| 1009-07 | ĐÇİµ |
| 1010-8165 | ĐÇİµ |
| 102-142 | ĐÇİµ |

| | |
|------------------|------|
| 103-131 | ԹՇԻՄ |
| 1033-0991 | ԹՇԻՄ |
| 106-007 | ԹՇԻՄ |
| 1086-4080 | ԹՇԻՄ |
| 111-4-2020-0610 | ԹՇԻՄ |
| 112-500-0-50 | ԹՇԻՄ |
| 11305-1 | ԹՇԻՄ |
| 1140-2906 | ԹՇԻՄ |
| 1155-5620 | ԹՇԻՄ |
| 1172-5594 | ԹՇԻՄ |
| 1181-7111 | ԹՇԻՄ |
| 1184-5708 | ԹՇԻՄ |
| 1198-4382 | ԹՇԻՄ |
| 1200-3620 | ԹՇԻՄ |
| 120A02 | ԹՇԻՄ |
| 121484 | ԹՇԻՄ |
| 123-017 DIODE | ԹՇԻՄ |
| 1239-6560 | ԹՇԻՄ |
| 1259-2754 | ԹՇԻՄ |
| 125964 | ԹՇԻՄ |
| 1270-5281 | ԹՇԻՄ |
| 129475 | ԹՇԻՄ |
| 13-0022620-00X | ԹՇԻՄ |
| 13-17596-10 (1) | ԹՇԻՄ |
| 13-17596-5 | ԹՇԻՄ |
| 13-17596-9 | ԹՇԻՄ |
| 13-31014-29 | ԹՇԻՄ |
| 130-30189 | ԹՇԻՄ |
| 130-30702 | ԹՇԻՄ |
| 13411386 | ԹՇԻՄ |
| 137057-001 | ԹՇԻՄ |
| 14-000514-36 | ԹՇԻՄ |
| 14-514-62 | ԹՇԻՄ |
| 142-009 | ԹՇԻՄ |
| 142136 WURLITZER | ԹՇԻՄ |
| 144581 | ԹՇԻՄ |
| 146027 | ԹՇԻՄ |
| 1470872-6 | ԹՇԻՄ |
| 1471872-9 | ԹՇԻՄ |
| 1474778-16 | ԹՇԻՄ |
| 148711 DIODE | ԹՇԻՄ |
| 150-040-9-002 | ԹՇԻՄ |
| 150530 | ԹՇԻՄ |
| 151-002-9-001 | ԹՇԻՄ |
| 151-024-9-001 | ԹՇԻՄ |
| 151-032-9-001 | ԹՇԻՄ |
| 151-035-9-003 | ԹՇԻՄ |
| 151-042-9-001 | ԹՇԻՄ |
| 151-059-9-001 | ԹՇԻՄ |

Sheet1

| | |
|---------------|------|
| 151-067-9-001 | ՃՇԻՄ |
| 1510309006 | ՃՇԻՄ |
| 152284 | ՃՇԻՄ |
| 156186 | ՃՇԻՄ |
| 156947 | ՃՇԻՄ |
| 162736 | ՃՇԻՄ |
| 16405990022 | ՃՇԻՄ |
| 164717 | ՃՇԻՄ |
| 169114 | ՃՇԻՄ |
| 170-1 | ՃՇԻՄ |
| 171162-271 | ՃՇԻՄ |
| 17200240 | ՃՇԻՄ |
| 172253 | ՃՇԻՄ |
| 174576 | ՃՇԻՄ |
| 1756-17 | ՃՇԻՄ |
| 180570 | ՃՇԻՄ |
| 183033 | ՃՇԻՄ |
| 186-012 | ՃՇԻՄ |
| 193717 | ՃՇԻՄ |
| 19A115661P1 | ՃՇԻՄ |
| 1M4148 | ՃՇԻՄ |
| 1N3600 | ՃՇԻՄ |
| 1N4148 | ՃՇԻՄ |
| 1N4148TA | ՃՇԻՄ |
| 1N414B | ՃՇԻՄ |
| 1N4154 | ՃՇԻՄ |
| 1N4305 | ՃՇԻՄ |
| 1N4447 | ՃՇԻՄ |
| 1N4450 | ՃՇԻՄ |
| 1N5720 | ՃՇԻՄ |
| 1N696 | ՃՇԻՄ |
| 1P20-0061 | ՃՇԻՄ |
| 1S076 | ՃՇԻՄ |
| 1S15188 | ՃՇԻՄ |
| 1S1585(TPE3) | ՃՇԻՄ |
| 1S2076-27 | ՃՇԻՄ |
| 1S2076ATP | ՃՇԻՄ |
| 1S2076T | ՃՇԻՄ |
| 1S2095 | ՃՇԻՄ |
| 1S2461V-Y | ՃՇԻՄ |
| 1S2471V | ՃՇԻՄ |
| 1S2473*7K | ՃՇԻՄ |
| 1S2473HC | ՃՇԻՄ |
| 1S2473T | ՃՇԻՄ |
| 1S2473VE | ՃՇԻՄ |
| 1S2588 | ՃՇԻՄ |
| 1S301GR | ՃՇԻՄ |
| 1S5555 | ՃՇԻՄ |
| 1SR34 | ՃՇԻՄ |

| | |
|-----------------|------|
| 1SS110T | ՃՇԷմ |
| 1SS119 | ՃՇԷմ |
| 1SS119TD | ՃՇԷմ |
| 1SS131T77 | ՃՇԷմ |
| 1SS132T77 | ՃՇԷմ |
| 1SS148 | ՃՇԷմ |
| 1SS176(FA) | ՃՇԷմ |
| 1SS178(FA) | ՃՇԷմ |
| 1SS227 | ՃՇԷմ |
| 1SS272 | ՃՇԷմ |
| 1SS54TP | ՃՇԷմ |
| 2000-318 | ՃՇԷմ |
| 2003069-6 | ՃՇԷմ |
| 2008010127 | ՃՇԷմ |
| 2008010263 | ՃՇԷմ |
| 2012010144 | ՃՇԷմ |
| 2012010263 | ՃՇԷմ |
| 202-5-9531-0101 | ՃՇԷմ |
| 2061A45-38 | ՃՇԷմ |
| 2076 | ՃՇԷմ |
| 2093A41-105 | ՃՇԷմ |
| 2093A41-171 | ՃՇԷմ |
| 21-3720 | ՃՇԷմ |
| 212-96 | ՃՇԷմ |
| 2169-301-1100 | ՃՇԷմ |
| 21A103-65 | ՃՇԷմ |
| 21A111-001 | ՃՇԷմ |
| 21M537 | ՃՇԷմ |
| 2231-17 | ՃՇԷմ |
| 23-001R03AA10 | ՃՇԷմ |
| 23115108 | ՃՇԷմ |
| 23115273 | ՃՇԷմ |
| 2328 | ՃՇԷմ |
| 23303515 | ՃՇԷմ |
| 23303531 | ՃՇԷմ |
| 2333101 | ՃՇԷմ |
| 2338321 | ՃՇԷմ |
| 240564 | ՃՇԷմ |
| 249508-3 | ՃՇԷմ |
| 24MW825 | ՃՇԷմ |
| 24MW956 | ՃՇԷմ |
| 25810-52 | ՃՇԷմ |
| 260-10-047 | ՃՇԷմ |
| 260-61-047 | ՃՇԷմ |
| 26010047 | ՃՇԷմ |
| 264D00101 | ՃՇԷմ |
| 264P04502 | ՃՇԷմ |
| 264P04506 | ՃՇԷմ |
| 264P4501 | ՃՇԷմ |

| | |
|---------------|------|
| 27840-43 | ՃՇԻմ |
| 299D09001 | ՃՇԻմ |
| 2RS14 | ՃՇԻմ |
| 2RS14A | ՃՇԻմ |
| 2RS14AA | ՃՇԻմ |
| 2RS14C | ՃՇԻմ |
| 2RS14LK | ՃՇԻմ |
| 2RS14Y | ՃՇԻմ |
| 2RS34A | ՃՇԻմ |
| 2RS34AA | ՃՇԻմ |
| 2RS34C | ՃՇԻմ |
| 2RS34LK | ՃՇԻմ |
| 2RS34Y | ՃՇԻմ |
| 2RS35-14 | ՃՇԻմ |
| 2RS35A-3 | ՃՇԻմ |
| 2RS35B | ՃՇԻմ |
| 2RS35L | ՃՇԻմ |
| 2RS35R | ՃՇԻմ |
| 316132 | ՃՇԻմ |
| 32167-406-480 | ՃՇԻմ |
| 34-5081-0017 | ՃՇԻմ |
| 3596061 | ՃՇԻմ |
| 3600-1009 | ՃՇԻմ |
| 37246711 | ՃՇԻմ |
| 38510-330 | ՃՇԻմ |
| 3L4-3002-01 | ՃՇԻմ |
| 4-2020-05800 | ՃՇԻմ |
| 4-2020-10100 | ՃՇԻմ |
| 4-2021-07670 | ՃՇԻմ |
| 40-09297 | ՃՇԻմ |
| 407-01-4306 | ՃՇԻմ |
| 4120141480 | ՃՇԻմ |
| 4129400003 | ՃՇԻմ |
| 41622859 | ՃՇԻմ |
| 4202010100 | ՃՇԻմ |
| 4202021900 | ՃՇԻմ |
| 437420 | ՃՇԻմ |
| 43A114832-3 | ՃՇԻմ |
| 46-861654-3 | ՃՇԻմ |
| 46-86309-5 | ՃՇԻմ |
| 479-0547-001 | ՃՇԻմ |
| 479-1055-001 | ՃՇԻմ |
| 48-03005A01 | ՃՇԻմ |
| 48-134781 | ՃՇԻմ |
| 48-137573 | ՃՇԻմ |
| 48-155159 | ՃՇԻմ |
| 48-43265G01 | ՃՇԻմ |
| 48-90234A67 | ՃՇԻմ |
| 48-90432A97 | ՃՇԻմ |

| | |
|----------------|------|
| 4800002 | ԹՇԻՄ |
| 4800155258 | ԹՇԻՄ |
| 481-0006 | ԹՇԻՄ |
| 4822-130-30009 | ԹՇԻՄ |
| 4822-130-30226 | ԹՇԻՄ |
| 4822-130-30271 | ԹՇԻՄ |
| 4822-130-30323 | ԹՇԻՄ |
| 4822-130-30621 | ԹՇԻՄ |
| 4822-130-30831 | ԹՇԻՄ |
| 4822-130-30847 | ԹՇԻՄ |
| 4822-130-30893 | ԹՇԻՄ |
| 4822-130-31072 | ԹՇԻՄ |
| 4835-130-37062 | ԹՇԻՄ |
| 483513037136 | ԹՇԻՄ |
| 4890210A25 | ԹՇԻՄ |
| 48902354A14 | ԹՇԻՄ |
| 48G10346A01 | ԹՇԻՄ |
| 48S00155077 | ԹՇԻՄ |
| 48S10577A01 | ԹՇԻՄ |
| 48S137167 | ԹՇԻՄ |
| 48S155129 | ԹՇԻՄ |
| 48S155258 | ԹՇԻՄ |
| 48X90229A76 | ԹՇԻՄ |
| 48X90235A72 | ԹՇԻՄ |
| 48X90456A72 | ԹՇԻՄ |
| 497616-1 | ԹՇԻՄ |
| 4H13030847 | ԹՇԻՄ |
| 5001-120 | ԹՇԻՄ |
| 5001-146 | ԹՇԻՄ |
| 50100046 | ԹՇԻՄ |
| 51-08001-11 | ԹՇԻՄ |
| 523-0006-002 | ԹՇԻՄ |
| 53-J003-2 | ԹՇԻՄ |
| 530072-1008 | ԹՇԻՄ |
| 530072-18 | ԹՇԻՄ |
| 530135-2 | ԹՇԻՄ |
| 530146-1 | ԹՇԻՄ |
| 53017101001 | ԹՇԻՄ |
| 530181003 | ԹՇԻՄ |
| 530220-1 | ԹՇԻՄ |
| 5302510001 | ԹՇԻՄ |
| 5302681001 | ԹՇԻՄ |
| 5322-130-30009 | ԹՇԻՄ |
| 5322-130-30269 | ԹՇԻՄ |
| 5322-130-30571 | ԹՇԻՄ |
| 5322-130-30702 | ԹՇԻՄ |
| 5322-130-40256 | ԹՇԻՄ |
| 5330212H | ԹՇԻՄ |
| 5330573 | ԹՇԻՄ |

| | |
|-----------------|------|
| 534001H | ԹՇԻՄ |
| 5391100060 | ԹՇԻՄ |
| 53A018-1 | ԹՇԻՄ |
| 53B001-7 | ԹՇԻՄ |
| 53C019-1 | ԹՇԻՄ |
| 53L001-15 | ԹՇԻՄ |
| 543148 DYNACO | ԹՇԻՄ |
| 56-28 | ԹՇԻՄ |
| 561-2591-480 | ԹՇԻՄ |
| 561-2707-770 | ԹՇԻՄ |
| 5636-1SS133 | ԹՇԻՄ |
| 59E001-1 | ԹՇԻՄ |
| 601X0225-066 | ԹՇԻՄ |
| 62-20223 | ԹՇԻՄ |
| 62-26597 | ԹՇԻՄ |
| 62757574 | ԹՇԻՄ |
| 63C64-2 | ԹՇԻՄ |
| 6611003200 | ԹՇԻՄ |
| 66X0046-001 | ԹՇԻՄ |
| 67-34148-04 | ԹՇԻՄ |
| 690V088H20 | ԹՇԻՄ |
| 6X97174A01 | ԹՇԻՄ |
| 70-943-083-003 | ԹՇԻՄ |
| 7201212 | ԹՇԻՄ |
| 72147 | ԹՇԻՄ |
| 726654 | ԹՇԻՄ |
| 743511 | ԹՇԻՄ |
| 754-2509-150 | ԹՇԻՄ |
| 754-9052-473 | ԹՇԻՄ |
| 760037 | ԹՇԻՄ |
| 77A02 | ԹՇԻՄ |
| 78SD-1N4148(AU) | ԹՇԻՄ |
| 8-719-911-06 | ԹՇԻՄ |
| 8-905-421-300 | ԹՇԻՄ |
| 8000-00004-061 | ԹՇԻՄ |
| 8000-00004-184 | ԹՇԻՄ |
| 8000-00011-046 | ԹՇԻՄ |
| 8000-00041-019 | ԹՇԻՄ |
| 801558 | ԹՇԻՄ |
| 81-46123023-7 | ԹՇԻՄ |
| 8150148 | ԹՇԻՄ |
| 8409-11138 | ԹՇԻՄ |
| 86-100013 | ԹՇԻՄ |
| 86-574-2 DIODE | ԹՇԻՄ |
| 86-76-1 | ԹՇԻՄ |
| 863-254B | ԹՇԻՄ |
| 87227880 | ԹՇԻՄ |
| 88060-55 | ԹՇԻՄ |
| 900850-01 | ԹՇԻՄ |

| | |
|----------------|------|
| 903-116B | ԹՇԻմ |
| 903-177B | ԹՇԻմ |
| 903-41B | ԹՇԻմ |
| 903-442 | ԹՇԻմ |
| 903-518 | ԹՇԻմ |
| 903-734 | ԹՇԻմ |
| 914-000-6-00 | ԹՇԻմ |
| 919-00-7349 | ԹՇԻմ |
| 919-01-1307 | ԹՇԻմ |
| 922873 | ԹՇԻմ |
| 9330-042-40112 | ԹՇԻմ |
| 9330-528-70112 | ԹՇԻմ |
| 9330-849-90112 | ԹՇԻմ |
| 9331-392-70112 | ԹՇԻմ |
| 937- 7(DIODE) | ԹՇԻմ |
| 93A69-2 | ԹՇԻմ |
| 93C64-11 | ԹՇԻմ |
| 93D64-2 | ԹՇԻմ |
| 95003 | ԹՇԻմ |
| 991-00-1172 | ԹՇԻմ |
| 9D14 | ԹՇԻմ |
| A01 | ԹՇԻմ |
| A13-SAM | ԹՇԻմ |
| A691M5 | ԹՇԻմ |
| A7246700 | ԹՇԻմ |
| ADX1364 | ԹՇԻմ |
| AV0000105-0 | ԹՇԻմ |
| BA202 | ԹՇԻմ |
| BA317 | ԹՇԻմ |
| BAW45 | ԹՇԻմ |
| BAW59B | ԹՇԻմ |
| BAW99 | ԹՇԻմ |
| BAX28 | ԹՇԻմ |
| BAX87A | ԹՇԻմ |
| BAY36 | ԹՇԻմ |
| BAY41B | ԹՇԻմ |
| BAY74 | ԹՇԻմ |
| BSA11 | ԹՇԻմ |
| C10-22C | ԹՇԻմ |
| CD-0014N | ԹՇԻմ |
| CD-37 | ԹՇԻմ |
| CD37A | ԹՇԻմ |
| CD860037 | ԹՇԻմ |
| CDG27 | ԹՇԻմ |
| CSD2315 | ԹՇԻմ |
| D-1SS133 | ԹՇԻմ |
| D110A243AC | ԹՇԻմ |
| D13TGMA010 | ԹՇԻմ |
| D17U001310 | ԹՇԻմ |

| | |
|-------------|------|
| D1VT001320 | ՃՇԻմ |
| D404 DIODE | ՃՇԻմ |
| D914 DIODE | ՃՇԻմ |
| DAJ201 | ՃՇԻմ |
| DAP-4A | ՃՇԻմ |
| DB89 | ՃՇԻմ |
| DC8457 | ՃՇԻմ |
| DD16 | ՃՇԻմ |
| DDAY047001 | ՃՇԻմ |
| DDAY048008 | ՃՇԻմ |
| DDAY069001 | ՃՇԻմ |
| DFFY007001 | ՃՇԻմ |
| DHD-800 | ՃՇԻմ |
| DI-3 | ՃՇԻմ |
| DIJ70486 | ՃՇԻմ |
| DIJ71960 | ՃՇԻմ |
| DR677 | ՃՇԻմ |
| DS-410 | ՃՇԻմ |
| DS442X | ՃՇԻմ |
| DS446 | ՃՇԻմ |
| DSS953 | ՃՇԻմ |
| DX-0273 | ՃՇԻմ |
| DX-1139 | ՃՇԻմ |
| DX0022 | ՃՇԻմ |
| DX0142CE | ՃՇԻմ |
| DX2327 | ՃՇԻմ |
| E1229R | ՃՇԻմ |
| E1332R | ՃՇԻմ |
| EA1661 | ՃՇԻմ |
| EA16X134 | ՃՇԻմ |
| EA16X429 | ՃՇԻմ |
| EA16X61 | ՃՇԻմ |
| EA16X91 | ՃՇԻմ |
| EA2608 | ՃՇԻմ |
| EAC00-09300 | ՃՇԻմ |
| ECG519 | ՃՇԻմ |
| ED32 | ՃՇԻմ |
| ED536062 | ՃՇԻմ |
| EDS-0024 | ՃՇԻմ |
| ELM519 | ՃՇԻմ |
| EP16X23 | ՃՇԻմ |
| EP16X50 | ՃՇԻմ |
| EP47X4 | ՃՇԻմ |
| ES16X27 | ՃՇԻմ |
| ES16X32 | ՃՇԻմ |
| ETDCDG21 | ՃՇԻմ |
| EW16X102 | ՃՇԻմ |
| EW16X15 | ՃՇԻմ |
| EW16X257 | ՃՇԻմ |

| | |
|----------------|------|
| EW16X314 | ՃՇԻմ |
| EW16X490 | ՃՇԻմ |
| EX16X10 | ՃՇԻմ |
| FD-1029-RW | ՃՇԻմ |
| FD600 | ՃՇԻմ |
| FDH600 | ՃՇԻմ |
| FDH666B | ՃՇԻմ |
| FJT1000 | ՃՇԻմ |
| G00-803-A | ՃՇԻմ |
| G01209 | ՃՇԻմ |
| GE-514 | ՃՇԻմ |
| GESP-1911 | ՃՇԻմ |
| GMA01-01-BT | ՃՇԻմ |
| GMA01BT | ՃՇԻմ |
| GO1211 | ՃՇԻմ |
| GP330 | ՃՇԻմ |
| HD2000206 | ՃՇԻմ |
| HE-234-299 | ՃՇԻմ |
| HF-20061 | ՃՇԻմ |
| HF-DS410 | ՃՇԻմ |
| HMG3067 | ՃՇԻմ |
| HMG3593 | ՃՇԻմ |
| HMG625A | ՃՇԻմ |
| HMG791 | ՃՇԻմ |
| HMG811 | ՃՇԻմ |
| HMG903 | ՃՇԻմ |
| HMG905 | ՃՇԻմ |
| HMG907 | ՃՇԻմ |
| HMG993 | ՃՇԻմ |
| HP5082-0133 | ՃՇԻմ |
| HS9503 | ՃՇԻմ |
| HS9509 | ՃՇԻմ |
| HV-25-125397 | ՃՇԻմ |
| HV23 DIODE | ՃՇԻմ |
| IC743051 | ՃՇԻմ |
| INJ61725 | ՃՇԻմ |
| IP20-0061 | ՃՇԻմ |
| IP20-0282 | ՃՇԻմ |
| IR10E6X | ՃՇԻմ |
| IS2473 | ՃՇԻմ |
| ITT3N | ՃՇԻմ |
| ITT73 | ՃՇԻմ |
| J241182 | ՃՇԻմ |
| JM-40 | ՃՇԻմ |
| KB265C | ՃՇԻմ |
| KB265G | ՃՇԻմ |
| KB265X | ՃՇԻմ |
| KO-09D-999-901 | ՃՇԻմ |
| M0Z | ՃՇԻմ |

| | |
|-----------------|------|
| M8640C | ԺՇԻմ |
| MA150D | ԺՇԻմ |
| MA150TA | ԺՇԻմ |
| MA154 | ԺՇԻմ |
| MA161CTA | ԺՇԻմ |
| MA162 | ԺՇԻմ |
| MA165 | ԺՇԻմ |
| MA165T2 | ԺՇԻմ |
| MA165Y | ԺՇԻմ |
| MA170 | ԺՇԻմ |
| MA206 DIODE | ԺՇԻմ |
| MA6 | ԺՇԻմ |
| MA859 | ԺՇԻմ |
| MC56B | ԺՇԻմ |
| MCPD522B | ԺՇԻմ |
| MCPD524B | ԺՇԻմ |
| MGD72 | ԺՇԻմ |
| MP2 | ԺՇԻմ |
| MPS9444 | ԺՇԻմ |
| MPS9644 | ԺՇԻմ |
| MPS9646H | ԺՇԻմ |
| MSC32 | ԺՇԻմ |
| MSC33A | ԺՇԻմ |
| MSC34B | ԺՇԻմ |
| MT704B | ԺՇԻմ |
| MT708B | ԺՇԻմ |
| MV-12 | ԺՇԻմ |
| MZ2361 | ԺՇԻմ |
| NTE519 | ԺՇԻմ |
| OF162 | ԺՇԻմ |
| P1172-1 | ԺՇԻմ |
| PD137 | ԺՇԻմ |
| PL-151-032-9-00 | ԺՇԻմ |
| PS700 | ԺՇԻմ |
| Q-24115C | ԺՇԻմ |
| R8314 | ԺՇԻմ |
| RH-CH0204CEZZ | ԺՇԻմ |
| RH-DX0048CEZZ | ԺՇԻմ |
| RH-DX0236CEZZ | ԺՇԻմ |
| RI4010658 | ԺՇԻմ |
| RS-267S | ԺՇԻմ |
| RT1689 | ԺՇԻմ |
| RT7329 DIODE | ԺՇԻմ |
| RVDKB265J2 | ԺՇԻմ |
| S-99 | ԺՇԻմ |
| S04B-1 | ԺՇԻմ |
| S1428 | ԺՇԻմ |
| S227(JAPAN) | ԺՇԻմ |
| S502A | ԺՇԻմ |

| | |
|---------------|------|
| S506B | ԹՇԻմ |
| S99 | ԹՇԻմ |
| SD-1AUF | ԹՇԻմ |
| SD-5 | ԹՇԻմ |
| SD974 | ԹՇԻմ |
| SI-RECT-152 | ԹՇԻմ |
| SN4448 | ԹՇԻմ |
| ST-1N4148(AU) | ԹՇԻմ |
| SV-3C | ԹՇԻմ |
| SX780 | ԹՇԻմ |
| T-E1138 | ԹՇԻմ |
| T12-2 | ԹՇԻմ |
| T16 | ԹՇԻմ |
| TDA7052 | ԹՇԻմ |
| TF44J | ԹՇԻմ |
| TR2337011 | ԹՇԻմ |
| TVS-1S2076 | ԹՇԻմ |
| TVS1N4148TE | ԹՇԻմ |
| TVS1S1211 | ԹՇԻմ |
| TVS1S954 | ԹՇԻմ |
| TVSGP2354 | ԹՇԻմ |
| U043-0049 | ԹՇԻմ |
| V1112 | ԹՇԻմ |
| VCR0037 | ԹՇԻմ |
| VD-1212 | ԹՇԻմ |
| VD1272ME | ԹՇԻմ |
| VHD1S2076//-1 | ԹՇԻմ |
| VHD1SS119-1E | ԹՇԻմ |
| VHD1SS119//E | ԹՇԻմ |
| WD4 | ԹՇԻմ |
| WG-1010A | ԹՇԻմ |
| WG-713 | ԹՇԻմ |
| WG1010C | ԹՇԻմ |
| WG1012 | ԹՇԻմ |
| WG713 | ԹՇԻմ |
| WS100 | ԹՇԻմ |
| WS200 | ԹՇԻմ |
| WS300 | ԹՇԻմ |
| WSD002C | ԹՇԻմ |
| X320010070 | ԹՇԻմ |
| X320010452 | ԹՇԻմ |
| XO-261 | ԹՇԻմ |
| YAAD010 | ԹՇԻմ |
| ZS40 | ԹՇԻմ |
| 125993 | ԻԷԻմ |
| 2RS20 | ԻԷԻմ |
| 2RS20A | ԻԷԻմ |
| 2RS20AA | ԻԷԻմ |
| 2RS20C | ԻԷԻմ |

| | |
|-------------|------|
| 2RS20LK | ìÈìμ |
| 2RS20Y | ìÈìμ |
| 2RS21-14 | ìÈìμ |
| 2RS21A-3 | ìÈìμ |
| 2RS21B | ìÈìμ |
| 2RS21L | ìÈìμ |
| 2RS21R | ìÈìμ |
| 2RS22-10A | ìÈìμ |
| 2RS22A-1 | ìÈìμ |
| 2RS22AC | ìÈìμ |
| 2RS22K1 | ìÈìμ |
| 2RS22P4 | ìÈìμ |
| 46-86746-3 | ìÈìμ |
| 75JB2L | ìÈìμ |
| CXL166 | ìÈìμ |
| EA57X16 | ìÈìμ |
| ESB005 | ìÈìμ |
| F903-20 | ìÈìμ |
| F903A-11 | ìÈìμ |
| F903B-11 | ìÈìμ |
| HEP-R0802 | ìÈìμ |
| MDA920-2 | ìÈìμ |
| R0801 | ìÈìμ |
| R0842 | ìÈìμ |
| S1B0201B | ìÈìμ |
| SMB1 | ìÈìμ |
| SPP176 | ìÈìμ |
| W005 | ìÈìμ |
| W02 | ìÈìμ |
| WL01M | ìÈìμ |
| WO1 | ìÈìμ |
| WOO5M | ìÈìμ |
| 10DC-4R | íÈìμ |
| 1B1.1 | íÈìμ |
| 1B4B1 | íÈìμ |
| 2RS23 | íÈìμ |
| 2RS23A | íÈìμ |
| 2RS23AA | íÈìμ |
| 2RS23C | íÈìμ |
| 2RS23LK | íÈìμ |
| 2RS23Y | íÈìμ |
| 2RS24-14 | ìÈìμ |
| 2RS24A-3 | íÈìμ |
| 2RS24B | ìÈìμ |
| 2RS24L | íÈìμ |
| 2RS24R | íÈìμ |
| 530204-1 | íÈìμ |
| 75W005 | ìÈìμ |
| B177 BRIDGE | íÈìμ |

| | |
|----------------|------|
| ESB04 | ÎÈÌμ |
| F903-24 | ÎÈÌμ |
| F903A-22 | ÎÈÌμ |
| F903B-13 | ÎÈÌμ |
| F903B-24 | ÎÈÌμ |
| HEP-177 | ÎÈÌμ |
| NTE5304 | ÎÈÌμ |
| R0845 | ÎÈÌμ |
| SIB02-03B | ÎÈÌμ |
| SMB4 | ÎÈÌμ |
| TVS-S1B02-03CR | ÎÈÌμ |
| VE48 | ÎÈÌμ |
| WL04M | ÎÈÌμ |
| X340040030 | ÎÈÌμ |
| 2RS25-10 | ÎÈÌμ |
| 2RS25A-1 | ÎÈÌμ |
| 2RS25AB | ÎÈÌμ |
| 2RS25G | ÎÈÌμ |
| 2RS25P | ÎÈÌμ |
| 2RS26 | ÎÈÌμ |
| 2RS26A | ÎÈÌμ |
| 2RS26AA | ÎÈÌμ |
| 2RS26C | ÎÈÌμ |
| 2RS26LK | ÎÈÌμ |
| 2RS26Y | ÎÈÌμ |
| 2RS27-14 | ÎÈÌμ |
| 2RS27A-3 | ÎÈÌμ |
| 2RS27B | ÎÈÌμ |
| 2RS27L | ÎÈÌμ |
| 2RS27R | ÎÈÌμ |
| 2RS28-10A | ÎÈÌμ |
| 2RS28A-2 | ÎÈÌμ |
| 2RS28AC | ÎÈÌμ |
| 2RS28K1 | ÎÈÌμ |
| 2RS28P4 | ÎÈÌμ |
| 96-5120-01 | ÎÈÌμ |
| ELM169 | ÎÈÌμ |
| F903-16 | ÎÈÌμ |
| F903-28 | ÎÈÌμ |
| F903A-17 | ÎÈÌμ |
| F903A-25 | ÎÈÌμ |
| F903A-29 | ÎÈÌμ |
| F903B-17 | ÎÈÌμ |
| F903B-25 | ÎÈÌμ |
| F903B-29 | ÎÈÌμ |
| HEP-R0805 | ÎÈÌμ |
| KC0.8C22/1 | ÎÈÌμ |
| PTC402 | ÎÈÌμ |
| RB-158 | ÎÈÌμ |

| | |
|--------------|------|
| SPP178 | ÎĒĭμ |
| W10 BRIDGE | ÎĒĭμ |
| 09-306420 | ĪĒĭμ |
| 10K80 | ĪĒĭμ |
| 13-16106-5 | ĪĒĭμ |
| 13-37933-2 | ĪĒĭμ |
| 1C46-86451-3 | ĪĒĭμ |
| 23115938 | ĪĒĭμ |
| 2HT-18C | ĪĒĭμ |
| 2RS16 | ĪĒĭμ |
| 2RS16A | ĪĒĭμ |
| 2RS16AA | ĪĒĭμ |
| 2RS16C | ĪĒĭμ |
| 2RS16LK | ĪĒĭμ |
| 2RS16Y | ĪĒĭμ |
| 4-2021-08070 | ĪĒĭμ |
| 4202108070 | ĪĒĭμ |
| 46-86334-3 | ĪĒĭμ |
| 48-137114 | ĪĒĭμ |
| 530119-8 | ĪĒĭμ |
| 57X11 | ĪĒĭμ |
| 73C180476-4 | ĪĒĭμ |
| A04299-201 | ĪĒĭμ |
| D2Y | ĪĒĭμ |
| ECG505 | ĪĒĭμ |
| EP-5641H-2 | ĪĒĭμ |
| GEGR-6 | ĪĒĭμ |
| H386C1D2Y | ĪĒĭμ |
| HS25-1 | ĪĒĭμ |
| HS25/1B | ĪĒĭμ |
| HS30-16 | ĪĒĭμ |
| HS30/1C | ĪĒĭμ |
| MF30/16 | ĪĒĭμ |
| PTC212 | ĪĒĭμ |
| REN504 | ĪĒĭμ |
| SK3108 | ĪĒĭμ |
| TV20-10K80 | ĪĒĭμ |
| TVS-H-399W | ĪĒĭμ |
| US25/1CS | ĪĒĭμ |
| WEP95/504 | ĪĒĭμ |
| 09-306028 | ÐĒĭμ |
| 10B-4-C4 | ÐĒĭμ |
| 13-17569-1 | ÐĒĭμ |
| 15-108007 | ÐĒĭμ |
| 1887048 | ÐĒĭμ |
| 2093A75-1 | ÐĒĭμ |
| 21A006-000 | ÐĒĭμ |
| 282601 | ÐĒĭμ |
| 324-0015 | ÐĒĭμ |

| | |
|----------------|-----|
| 34-8058-7 | ፎፎፎ |
| 489752-072 | ፎፎፎ |
| 48D66653APT001 | ፎፎፎ |
| 530087-2 | ፎፎፎ |
| 62522704 | ፎፎፎ |
| 690V037H92 | ፎፎፎ |
| 72060 | ፎፎፎ |
| 817149 | ፎፎፎ |
| 86-56-3 | ፎፎፎ |
| 93-A53-2 | ፎፎፎ |
| 93B19-1 | ፎፎፎ |
| 93C19-1 | ፎፎፎ |
| E13-013-03 | ፎፎፎ |
| ET57X26 | ፎፎፎ |
| HIE11000 | ፎፎፎ |
| M128-J422PT.1 | ፎፎፎ |
| NTE120 | ፎፎፎ |
| R105064 | ፎፎፎ |
| RE91 | ፎፎፎ |
| SELEN-42 | ፎፎፎ |
| TVC-3 | ፎፎፎ |
| 09-306031 | ፎፎፎ |
| 126826 | ፎፎፎ |
| 1S1226 | ፎፎፎ |
| 1S1921C | ፎፎፎ |
| 21A110-006 | ፎፎፎ |
| 2334581 | ፎፎፎ |
| 2RS18-10A | ፎፎፎ |
| 2RS18A-2 | ፎፎፎ |
| 2RS18AC | ፎፎፎ |
| 2RS18K1 | ፎፎፎ |
| 2RS18P4 | ፎፎፎ |
| 4202017600 | ፎፎፎ |
| 4202114970 | ፎፎፎ |
| 4890543A15 | ፎፎፎ |
| 53B010-8 | ፎፎፎ |
| 5J12 | ፎፎፎ |
| 6611000900 | ፎፎፎ |
| 6613002200 | ፎፎፎ |
| 7E12 | ፎፎፎ |
| 984260 | ፎፎፎ |
| A7580910 | ፎፎፎ |
| D431-F | ፎፎፎ |
| DS-15A | ፎፎፎ |
| ECG551 | ፎፎፎ |
| ERC26-15S | ፎፎፎ |
| ES01 | ፎፎፎ |
| ET57X39 | ፎፎፎ |
| EW16X589 | ፎፎፎ |

| | |
|-----------------|-----|
| GFE10R | Ἰἶμ |
| GH3FLF | Ἰἶμ |
| HFSD-1BA | Ἰἶμ |
| MR811 | Ἰἶμ |
| NTC-17 | Ἰἶμ |
| SD-1BF | Ἰἶμ |
| SF1 | Ἰἶμ |
| SISD-1 | Ἰἶμ |
| TV24219 | Ἰἶμ |
| TVS-2B-2C | Ἰἶμ |
| TVS-FT1P | Ἰἶμ |
| TVSGH3FLF | Ἰἶμ |
| TVSSB-2D | Ἰἶμ |
| TVSSB-2H | Ἰἶμ |
| TVSTD-15 | Ἰἶμ |
| TVSTD-15D | Ἰἶμ |
| TVSTD-15H | Ἰἶμ |
| WEP186 | Ἰἶμ |
| 05-740012 | Ἰἶμ |
| 111-4-2020-1440 | Ἰἶμ |
| 133390 | Ἰἶμ |
| 138609 | Ἰἶμ |
| 1476171-35 | Ἰἶμ |
| 2093A41-67 | Ἰἶμ |
| 23115146 | Ἰἶμ |
| 23115960 | Ἰἶμ |
| 2331121 | Ἰἶμ |
| 264P09501 | Ἰἶμ |
| 2RS19-14 | Ἰἶμ |
| 2RS19A-3 | Ἰἶμ |
| 2RS19B | Ἰἶμ |
| 2RS19L | Ἰἶμ |
| 2RS19R | Ἰἶμ |
| 4-2020-06500 | Ἰἶμ |
| 4-2020-14600 | Ἰἶμ |
| 4202007801 | Ἰἶμ |
| 4202115770 | Ἰἶμ |
| 530113-1001 | Ἰἶμ |
| 530148-3 | Ἰἶμ |
| 62761318 | Ἰἶμ |
| 72137 | Ἰἶμ |
| 86-118-3 | Ἰἶμ |
| 93A52-7 | Ἰἶμ |
| A7582000 | Ἰἶμ |
| D1D | Ἰἶμ |
| DIJ72167 | Ἰἶμ |
| DIJ72290 | Ἰἶμ |
| DS133B | Ἰἶμ |
| ERB30-13 | Ἰἶμ |

| | |
|---------------|------|
| FG2N | ÈÈÌμ |
| GH1E | ÈÈÌμ |
| M132 | ÈÈÌμ |
| RH-DX0017CEZZ | ÈÈÌμ |
| RH-DX0065CEZZ | ÈÈÌμ |
| S1-RECT-170 | ÈÈÌμ |
| S1P | ÈÈÌμ |
| SD1-11 | ÈÈÌμ |
| SI-RECT-162 | ÈÈÌμ |
| SIB01-13 | ÈÈÌμ |
| SR1HM-8 | ÈÈÌμ |
| TSTD-15 | ÈÈÌμ |
| TVSFG2PC | ÈÈÌμ |
| TVSFT1M | ÈÈÌμ |
| TVSHFSD1 | ÈÈÌμ |
| TVSTD15M | ÈÈÌμ |
| UFSD1 | ÈÈÌμ |
| 000SD-1AUF | ÉÌÌμ |
| 001-0151-00 | ÉÌÌμ |
| 06200106 | ÉÌÌμ |
| 11/15 BOOST | ÉÌÌμ |
| 1163 | ÉÌÌμ |
| 13BKJ1 | ÉÌÌμ |
| 161033 | ÉÌÌμ |
| 171-27 | ÉÌÌμ |
| 171-33 | ÉÌÌμ |
| 1N5620 | ÉÌÌμ |
| 1S2463 | ÉÌÌμ |
| 212-Z9003 | ÉÌÌμ |
| 22-1-044 | ÉÌÌμ |
| 295V034C01 | ÉÌÌμ |
| 2RS15-10A | ÉÌÌμ |
| 2RS15A-2 | ÉÌÌμ |
| 2RS15AC | ÉÌÌμ |
| 2RS15K1 | ÉÌÌμ |
| 2RS15P4 | ÉÌÌμ |
| 2RS363-10 | ÉÌÌμ |
| 2RS363A-1 | ÉÌÌμ |
| 2RS363AB | ÉÌÌμ |
| 2RS363G | ÉÌÌμ |
| 2RS363P | ÉÌÌμ |
| 33G59113 | ÉÌÌμ |
| 4-2020-09400 | ÉÌÌμ |
| 46-86138-3 | ÉÌÌμ |
| 5406 RCA | ÉÌÌμ |
| 61-8968 | ÉÌÌμ |
| 6RS36PH13BJK1 | ÉÌÌμ |
| 6RS6PH13BKJ1 | ÉÌÌμ |
| 72-1 | ÉÌÌμ |

| | |
|---------------|------|
| 86-1053A | Éïïµ |
| 93C40 | Éïïµ |
| 972571-3 | Éïïµ |
| CR-9 BOOST | Éïïµ |
| DIJ72291 | Éïïµ |
| DX0094 | Éïïµ |
| GESP-1904 | Éïïµ |
| HEP-R0602 | Éïïµ |
| HF-1F | Éïïµ |
| M8 DIODE | Éïïµ |
| QRT-224 | Éïïµ |
| R0606 | Éïïµ |
| RGP15K | Éïïµ |
| RH-IB | Éïïµ |
| RH1BZ | Éïïµ |
| S-15A | Éïïµ |
| S-34A | Éïïµ |
| S-34E | Éïïµ |
| SB-2F | Éïïµ |
| SK3515 | Éïïµ |
| SR-31 | Éïïµ |
| TKF80 DIODE | Éïïµ |
| UF-1F | Éïïµ |
| Y13432501 | Éïïµ |
| 139001 | ÐÉÆÆ |
| 1466862-2 | ÐÉÆÆ |
| ECG531 | ÐÉÆÆ |
| MH915A13 | ÐÉÆÆ |
| SK3300 | ÐÉÆÆ |
| 135691 | ÑÉÆÆ |
| 138019 | ÑÉÆÆ |
| 145716 | ÑÉÆÆ |
| 1464607-3 | ÑÉÆÆ |
| 1464984-1 | ÑÉÆÆ |
| 1826065-2 | ÑÉÆÆ |
| 57-83 TRIPLER | ÑÉÆÆ |
| GE-525 | ÑÉÆÆ |
| SK3301 | ÑÉÆÆ |
| 141464 | ÈÊÆÆ |
| 1464607-11 | ÈÊÆÆ |
| 4607-11 | ÈÊÆÆ |
| ECG533CN | ÈÊÆÆ |
| MH970-02 | ÈÊÆÆ |
| NTE533 | ÈÊÆÆ |
| 005-010400 | ÉÊÆÆ |
| 005-011200 | ÉÊÆÆ |
| 212-139-03 | ÉÊÆÆ |
| 28-35-01 | ÉÊÆÆ |
| 32-33094-3 | ÉÊÆÆ |

| | |
|--------------------|------|
| 32-35894-2 | ÉÊÆÆ |
| 32-35894-6 | ÉÊÆÆ |
| 530153-1 | ÉÊÆÆ |
| 530165-4 | ÉÊÆÆ |
| 66X0060-001 | ÉÊÆÆ |
| 73C181254 | ÉÊÆÆ |
| 86-106-3 | ÉÊÆÆ |
| 93A91-4 | ÉÊÆÆ |
| 93B91-2 | ÉÊÆÆ |
| 93B91-6 | ÉÊÆÆ |
| 93D91-4 | ÉÊÆÆ |
| 977-38 | ÉÊÆÆ |
| ECG522CN | ÉÊÆÆ |
| GE-516 | ÉÊÆÆ |
| HVK1333 | ÉÊÆÆ |
| MH913 | ÉÊÆÆ |
| MH919D01 | ÉÊÆÆ |
| MH931A07 | ÉÊÆÆ |
| MH983A03 | ÉÊÆÆ |
| SCMA500 | ÉÊÆÆ |
| TVM153 | ÉÊÆÆ |
| VMT-05-03 | ÉÊÆÆ |
| 212-004 | ÉÊÆÆ |
| 212-105 | ÉÊÆÆ |
| 212-130 | ÉÊÆÆ |
| 212-133 | ÉÊÆÆ |
| 212-137 | ÉÊÆÆ |
| 212-139-02 | ÉÊÆÆ |
| 28-32-0X | ÉÊÆÆ |
| 32-29778-4 | ÉÊÆÆ |
| 32-33057-5 | ÉÊÆÆ |
| 46-86511-3 TRIPLER | ÉÊÆÆ |
| 66F-054-1 | ÉÊÆÆ |
| 66F031-3 | ÉÊÆÆ |
| 76-14327-2 | ÉÊÆÆ |
| 76-14327-6 | ÉÊÆÆ |
| 800-000-025 | ÉÊÆÆ |
| 93A96-2 | ÉÊÆÆ |
| 93B96-3 | ÉÊÆÆ |
| 977-31 | ÉÊÆÆ |
| 977-Z9500A | ÉÊÆÆ |
| ECG500A | ÉÊÆÆ |
| ELM500A | ÉÊÆÆ |
| FGM03-4 | ÉÊÆÆ |
| HEP-R3203 | ÉÊÆÆ |
| MH914 | ÉÊÆÆ |
| MH920A06 | ÉÊÆÆ |
| MH932A01 | ÉÊÆÆ |
| MH987A03 | ÉÊÆÆ |

| | |
|----------------|------|
| R-36M TRIPLER | ÊÊÆÆ |
| REN500A | ÊÊÆÆ |
| SCMA600 | ÊÊÆÆ |
| TM500A | ÊÊÆÆ |
| VMT-03-01 | ÊÊÆÆ |
| 212-Z9534 | ËËÆÆ |
| 530165-5 | ËËÆÆ |
| ECG534CN | ËËÆÆ |
| MH943 | ËËÆÆ |
| SK3305 | ËËÆÆ |
| 14B348-004 | ÌÊÆÆ |
| 14B348-4 | ÌÊÆÆ |
| 212-141-02 | ÌÊÆÆ |
| 212-142-02 | ÌÊÆÆ |
| 32-39091-1 | ÌÊÆÆ |
| 32-39091-5 | ÌÊÆÆ |
| 32-39091-9 | ÌÊÆÆ |
| 66F159-3 | ÌÊÆÆ |
| 977-35-02 | ÌÊÆÆ |
| 977-42 | ÌÊÆÆ |
| ECG523 | ÌÊÆÆ |
| ECG526ACN | ÌÊÆÆ |
| MH1203 | ÌÊÆÆ |
| MH1203B03 | ÌÊÆÆ |
| MH1204A01 | ÌÊÆÆ |
| MH1221A01 | ÌÊÆÆ |
| NTE526A | ÌÊÆÆ |
| REN526 | ÌÊÆÆ |
| TM523 | ÌÊÆÆ |
| WEP192/523 | ÌÊÆÆ |
| 51-13747A02 | ÍÊÆÆ |
| 530165-11 | ÍÊÆÆ |
| 86-127-3 | ÍÊÆÆ |
| ECG529RP | ÍÊÆÆ |
| MH1201A01 | ÍÊÆÆ |
| MH1222A02 | ÍÊÆÆ |
| N2A(TRIPLER) | ÍÊÆÆ |
| SK3307 | ÍÊÆÆ |
| VTM-09-01 | ÍÊÆÆ |
| 212-144 | ÎÊÆÆ |
| 3107-108-4040X | ÎÊÆÆ |
| 977-40 | ÎÊÆÆ |
| ECG530RP | ÎÊÆÆ |
| MH1206A01 | ÎÊÆÆ |
| MH1209A01 | ÎÊÆÆ |
| SK3308 | ÎÊÆÆ |
| 212-Z9539 | ÏÊÆÆ |
| 93A99-5 | ÏÊÆÆ |
| 93D99-5 | ÏÊÆÆ |

| | |
|---------------------|------|
| 977-9539 | ÏÊÆÆ |
| ECG539RP | ÏÊÆÆ |
| MH1030B02 | ÏÊÆÆ |
| NTE539 | ÏÊÆÆ |
| VMT-13 | ÏÊÆÆ |
| 93A99-3 | ÐÊÆÆ |
| 93D99-3 | ÐÊÆÆ |
| 977-Z9538 | ÐÊÆÆ |
| MH1030A01 | ÐÊÆÆ |
| VMT-12 | ÐÊÆÆ |
| 001-044277-002 | ÑÊÆÆ |
| 0051-0010 REALISTIC | ÑÊÆÆ |
| 0099-1030 MATTEL | ÑÊÆÆ |
| 0110-0141/4460 | ÑÊÆÆ |
| 01310131-0035 | ÑÊÆÆ |
| 0234 | ÑÊÆÆ |
| 03-3016 | ÑÊÆÆ |
| 0450 | ÑÊÆÆ |
| 05-04001-02 | ÑÊÆÆ |
| 0510006 | ÑÊÆÆ |
| 0517750H | ÑÊÆÆ |
| 0552010H | ÑÊÆÆ |
| 05A07 | ÑÊÆÆ |
| 06200062 | ÑÊÆÆ |
| 06220069 | ÑÊÆÆ |
| 07-28816-77 | ÑÊÆÆ |
| 09-306034 | ÑÊÆÆ |
| 09-306177 | ÑÊÆÆ |
| 09-306250 | ÑÊÆÆ |
| 09-306350 | ÑÊÆÆ |
| 09-306421 | ÑÊÆÆ |
| 1-D1-016A | ÑÊÆÆ |
| 10-085006 | ÑÊÆÆ |
| 100-10121-05 | ÑÊÆÆ |
| 100-217 | ÑÊÆÆ |
| 1000-129 | ÑÊÆÆ |
| 1003-11 | ÑÊÆÆ |
| 1022-5548 | ÑÊÆÆ |
| 102B6 | ÑÊÆÆ |
| 103-76 | ÑÊÆÆ |
| 104325 DIODE | ÑÊÆÆ |
| 104B6 | ÑÊÆÆ |
| 1061-8924 | ÑÊÆÆ |
| 1077-3836 | ÑÊÆÆ |
| 10B-2 | ÑÊÆÆ |
| 10D1R | ÑÊÆÆ |
| 10D5B | ÑÊÆÆ |
| 10DC05 RED R | ÑÊÆÆ |
| 10DC2F | ÑÊÆÆ |

| | |
|---------------|------|
| 10DZ | ÑÊÆÆ |
| 10E1 | ÑÊÆÆ |
| 10EZ | ÑÊÆÆ |
| 11-085003 | ÑÊÆÆ |
| 11115002 | ÑÊÆÆ |
| 1127-8470 | ÑÊÆÆ |
| 1150-2309 | ÑÊÆÆ |
| 1179-1365 | ÑÊÆÆ |
| 12/1 | ÑÊÆÆ |
| 121468 | ÑÊÆÆ |
| 1234-5898 | ÑÊÆÆ |
| 1255-2391 | ÑÊÆÆ |
| 127695 | ÑÊÆÆ |
| 129641 | ÑÊÆÆ |
| 13-14094-24 | ÑÊÆÆ |
| 13-14261-1 | ÑÊÆÆ |
| 13-39860-1 | ÑÊÆÆ |
| 130A17268 | ÑÊÆÆ |
| 135C4L | ÑÊÆÆ |
| 144-7001-02 | ÑÊÆÆ |
| 1472171-32 | ÑÊÆÆ |
| 1474778-5 | ÑÊÆÆ |
| 15-085041 | ÑÊÆÆ |
| 15-123425 | ÑÊÆÆ |
| 151-105-9-001 | ÑÊÆÆ |
| 155276 | ÑÊÆÆ |
| 162-005D | ÑÊÆÆ |
| 16505090005 | ÑÊÆÆ |
| 166920 | ÑÊÆÆ |
| 167543 | ÑÊÆÆ |
| 16P2 | ÑÊÆÆ |
| 171-2 | ÑÊÆÆ |
| 171416 | ÑÊÆÆ |
| 172203 | ÑÊÆÆ |
| 1854-17 | ÑÊÆÆ |
| 19-040-003 | ÑÊÆÆ |
| 1A100V | ÑÊÆÆ |
| 1BZ61-0R | ÑÊÆÆ |
| 1BZ61-D | ÑÊÆÆ |
| 1C05 | ÑÊÆÆ |
| 1DZ61-0R | ÑÊÆÆ |
| 1DZ61-D | ÑÊÆÆ |
| 1E05 | ÑÊÆÆ |
| 1G2Z | ÑÊÆÆ |
| 1N1487 | ÑÊÆÆ |
| 1N2081 | ÑÊÆÆ |
| 1N2858 | ÑÊÆÆ |
| 1N3082 | ÑÊÆÆ |
| 1N3238 | ÑÊÆÆ |

| | |
|------------------|------|
| 1N3248 | ÑÊÆÆ |
| 1N3545 | ÑÊÆÆ |
| 1N3630 | ÑÊÆÆ |
| 1N3704 | ÑÊÆÆ |
| 1N4002L | ÑÊÆÆ |
| 1N4003Z | ÑÊÆÆ |
| 1N4383 | ÑÊÆÆ |
| 1N463A | ÑÊÆÆ |
| 1N5005 | ÑÊÆÆ |
| 1N519 | ÑÊÆÆ |
| 1N5680 | ÑÊÆÆ |
| 1N660 | ÑÊÆÆ |
| 1N881 | ÑÊÆÆ |
| 1R0H | ÑÊÆÆ |
| 1R5B | ÑÊÆÆ |
| 1S016 | ÑÊÆÆ |
| 1S119 | ÑÊÆÆ |
| 1S1885 | ÑÊÆÆ |
| 1S1941 | ÑÊÆÆ |
| 1S1Z09 | ÑÊÆÆ |
| 1S268A | ÑÊÆÆ |
| 1S358A | ÑÊÆÆ |
| 1S849R | ÑÊÆÆ |
| 1S922 | ÑÊÆÆ |
| 1SD2 | ÑÊÆÆ |
| 1SR34-200 | ÑÊÆÆ |
| 1SR35-100A-Y | ÑÊÆÆ |
| 1SR35-100Z | ÑÊÆÆ |
| 1WM1 | ÑÊÆÆ |
| 2000-304 | ÑÊÆÆ |
| 2006582-21 | ÑÊÆÆ |
| 2009120101 | ÑÊÆÆ |
| 200X9120-224 | ÑÊÆÆ |
| 202-5-2450-13540 | ÑÊÆÆ |
| 20252300018101 | ÑÊÆÆ |
| 2093A38-4 | ÑÊÆÆ |
| 2093A41-126 | ÑÊÆÆ |
| 2093A41-156 | ÑÊÆÆ |
| 2093A41-189 | ÑÊÆÆ |
| 2093A41-62 | ÑÊÆÆ |
| 21-3691 | ÑÊÆÆ |
| 212-254 | ÑÊÆÆ |
| 2148-17 | ÑÊÆÆ |
| 21A001-000 USE 3 | ÑÊÆÆ |
| 21A103-044 | ÑÊÆÆ |
| 21A110-012 | ÑÊÆÆ |
| 21B01-02 | ÑÊÆÆ |
| 21M416 | ÑÊÆÆ |
| 21M436 | ÑÊÆÆ |

| | |
|-------------|------|
| 22-1-075 | ÑÊÆÆ |
| 22115405 | ÑÊÆÆ |
| 228560 | ÑÊÆÆ |
| 23115080 | ÑÊÆÆ |
| 23115263 | ÑÊÆÆ |
| 231669 | ÑÊÆÆ |
| 2330201 | ÑÊÆÆ |
| 2331201 | ÑÊÆÆ |
| 2337071 | ÑÊÆÆ |
| 2402-462 | ÑÊÆÆ |
| 2486836 | ÑÊÆÆ |
| 24MW1066 | ÑÊÆÆ |
| 24MW1144 | ÑÊÆÆ |
| 24MW267 | ÑÊÆÆ |
| 24MW851 | ÑÊÆÆ |
| 25115-115 | ÑÊÆÆ |
| 2523 | ÑÊÆÆ |
| 259315 | ÑÊÆÆ |
| 264D00505 | ÑÊÆÆ |
| 264P04402 | ÑÊÆÆ |
| 264P08801 | ÑÊÆÆ |
| 27113-100 | ÑÊÆÆ |
| 28-22-21 | ÑÊÆÆ |
| 2GA | ÑÊÆÆ |
| 30-8054-7 | ÑÊÆÆ |
| 31-A14F | ÑÊÆÆ |
| 32-0050 | ÑÊÆÆ |
| 32510001 | ÑÊÆÆ |
| 34-8054-7 | ÑÊÆÆ |
| 350171-1002 | ÑÊÆÆ |
| 359A | ÑÊÆÆ |
| 4-1807 | ÑÊÆÆ |
| 4-686186-3 | ÑÊÆÆ |
| 41013566 | ÑÊÆÆ |
| 4138104002 | ÑÊÆÆ |
| 42-23975 | ÑÊÆÆ |
| 42-28058 | ÑÊÆÆ |
| 429-0989-68 | ÑÊÆÆ |
| 44001 | ÑÊÆÆ |
| 45810-51 | ÑÊÆÆ |
| 46-86437-3 | ÑÊÆÆ |
| 46-86737-3 | ÑÊÆÆ |
| 46-8689-3 | ÑÊÆÆ |
| 4686-201-3 | ÑÊÆÆ |
| 46AX3 | ÑÊÆÆ |
| 47126-7 | ÑÊÆÆ |
| 48-134990 | ÑÊÆÆ |
| 48-155099 | ÑÊÆÆ |
| 48-191A04 | ÑÊÆÆ |

| | |
|---------------------|------|
| 48-66629A02 | ÑÊÆÆ |
| 48-90432A15 | ÑÊÆÆ |
| 48-97168A11 | ÑÊÆÆ |
| 481-0226 | ÑÊÆÆ |
| 4890210A20 | ÑÊÆÆ |
| 4890432A15 | ÑÊÆÆ |
| 48C40235G01 | ÑÊÆÆ |
| 48S134958 | ÑÊÆÆ |
| 48S155178 | ÑÊÆÆ |
| 48S40235G02 | ÑÊÆÆ |
| 48X90478A57 | ÑÊÆÆ |
| 48X97168A10 | ÑÊÆÆ |
| 49056 | ÑÊÆÆ |
| 50001-135 | ÑÊÆÆ |
| 501202 EMERSON | ÑÊÆÆ |
| 5203N1(10DC1) | ÑÊÆÆ |
| 52A011-1 | ÑÊÆÆ |
| 530072-5 | ÑÊÆÆ |
| 530135-3 | ÑÊÆÆ |
| 530171-3 | ÑÊÆÆ |
| 5302390022 | ÑÊÆÆ |
| 5330042 | ÑÊÆÆ |
| 5330371 | ÑÊÆÆ |
| 5331411 | ÑÊÆÆ |
| 53A001-12 | ÑÊÆÆ |
| 53A011-1 | ÑÊÆÆ |
| 53C001-9 | ÑÊÆÆ |
| 53D001-7 | ÑÊÆÆ |
| 53K001-6 | ÑÊÆÆ |
| 53N002-2 | ÑÊÆÆ |
| 544102 HAFLER | ÑÊÆÆ |
| 5601-MS | ÑÊÆÆ |
| 5632-51B01-02 | ÑÊÆÆ |
| 58GI | ÑÊÆÆ |
| 5A-9266 | ÑÊÆÆ |
| 5G-D | ÑÊÆÆ |
| 602000002 | ÑÊÆÆ |
| 610-001-103 | ÑÊÆÆ |
| 618 | ÑÊÆÆ |
| 64 RECT SI 1001(AU) | ÑÊÆÆ |
| 6611001800 | ÑÊÆÆ |
| 67-34002-06 | ÑÊÆÆ |
| 690V094H35 | ÑÊÆÆ |
| 700A858-286 | ÑÊÆÆ |
| 7065 JC PENNEY | ÑÊÆÆ |
| 72-15 | ÑÊÆÆ |
| 740289 | ÑÊÆÆ |
| 751-9001-124 | ÑÊÆÆ |
| 754-9000-953 | ÑÊÆÆ |

| | |
|---------------|------|
| 7637-1 | ÑÊÆÆ |
| 772713 | ÑÊÆÆ |
| 8-719-200-10 | ÑÊÆÆ |
| 8-719-900-02 | ÑÊÆÆ |
| 800-024-00 | ÑÊÆÆ |
| 81-27123100-3 | ÑÊÆÆ |
| 81-46123014-6 | ÑÊÆÆ |
| 81-46123035-1 | ÑÊÆÆ |
| 817088 | ÑÊÆÆ |
| 85(RECT) | ÑÊÆÆ |
| 86-23-1 | ÑÊÆÆ |
| 86-80-1 | ÑÊÆÆ |
| 87400020 | ÑÊÆÆ |
| 900750-02 | ÑÊÆÆ |
| 903-00410 | ÑÊÆÆ |
| 903-156B | ÑÊÆÆ |
| 903-197 | ÑÊÆÆ |
| 903-457 | ÑÊÆÆ |
| 903-562 | ÑÊÆÆ |
| 91A04 | ÑÊÆÆ |
| 933000611112 | ÑÊÆÆ |
| 93C42-7 | ÑÊÆÆ |
| 972216 | ÑÊÆÆ |
| 977-20B | ÑÊÆÆ |
| 977-27B | ÑÊÆÆ |
| 984254 | ÑÊÆÆ |
| 99203-202 | ÑÊÆÆ |
| A-042313 | ÑÊÆÆ |
| A054-230 | ÑÊÆÆ |
| A14A | ÑÊÆÆ |
| A200 DIODE | ÑÊÆÆ |
| A3A3 | ÑÊÆÆ |
| A4A9 | ÑÊÆÆ |
| A692T5-0 | ÑÊÆÆ |
| A7568521 | ÑÊÆÆ |
| A7950251 | ÑÊÆÆ |
| AC30 | ÑÊÆÆ |
| AD150 | ÑÊÆÆ |
| AE10 | ÑÊÆÆ |
| AE200 | ÑÊÆÆ |
| AM300 | ÑÊÆÆ |
| AM302A | ÑÊÆÆ |
| AM304A | ÑÊÆÆ |
| AM307 | ÑÊÆÆ |
| B-1501U | ÑÊÆÆ |
| B01-02 | ÑÊÆÆ |
| B12(DIO) | ÑÊÆÆ |
| B12-02RK | ÑÊÆÆ |
| B1882U | ÑÊÆÆ |

| | |
|-------------|------|
| B2A1 | ÑÊÆÆ |
| B4A1 | ÑÊÆÆ |
| BA119 | ÑÊÆÆ |
| BA130 | ÑÊÆÆ |
| BA217 | ÑÊÆÆ |
| BAY86 | ÑÊÆÆ |
| BR51400-1 | ÑÊÆÆ |
| BY141 | ÑÊÆÆ |
| CA150 | ÑÊÆÆ |
| CB150 | ÑÊÆÆ |
| CD-2N | ÑÊÆÆ |
| CD1114 | ÑÊÆÆ |
| CD1142 | ÑÊÆÆ |
| CD1149 | ÑÊÆÆ |
| CD13335 | ÑÊÆÆ |
| CD13339 | ÑÊÆÆ |
| CER670A | ÑÊÆÆ |
| CM-12 | ÑÊÆÆ |
| CODI-6048 | ÑÊÆÆ |
| D-3R38 | ÑÊÆÆ |
| D1201B | ÑÊÆÆ |
| D220 DIODE | ÑÊÆÆ |
| D4-R39 | ÑÊÆÆ |
| DD000 | ÑÊÆÆ |
| DDAY049001 | ÑÊÆÆ |
| DFERA81-004 | ÑÊÆÆ |
| DI705 | ÑÊÆÆ |
| DIJ72515 | ÑÊÆÆ |
| DR2 | ÑÊÆÆ |
| DR848 | ÑÊÆÆ |
| DS-130C | ÑÊÆÆ |
| DS-130YC | ÑÊÆÆ |
| DS-16N | ÑÊÆÆ |
| DS-2M | ÑÊÆÆ |
| DS1304 | ÑÊÆÆ |
| DS130YE | ÑÊÆÆ |
| DS2K | ÑÊÆÆ |
| DX-0007 | ÑÊÆÆ |
| DX-1039 | ÑÊÆÆ |
| DX0110CEZZ | ÑÊÆÆ |
| DX0220CE | ÑÊÆÆ |
| E13-20-00 | ÑÊÆÆ |
| EA005 | ÑÊÆÆ |
| EA16X21 | ÑÊÆÆ |
| EA16X55 | ÑÊÆÆ |
| EA3827 | ÑÊÆÆ |
| EACT0-08100 | ÑÊÆÆ |
| EC402 | ÑÊÆÆ |
| ED3000A | ÑÊÆÆ |

| | |
|-----------------|------|
| EDS-0017 | ÑÊÆÆ |
| EM1Y | ÑÊÆÆ |
| EN16X306 | ÑÊÆÆ |
| ERA22-02 | ÑÊÆÆ |
| ERB11-01 | ÑÊÆÆ |
| ERB12-01V | ÑÊÆÆ |
| ERB15 | ÑÊÆÆ |
| ES10233 | ÑÊÆÆ |
| EW16X98 | ÑÊÆÆ |
| F10124 | ÑÊÆÆ |
| F14C | ÑÊÆÆ |
| FG-2N | ÑÊÆÆ |
| FR-1MD | ÑÊÆÆ |
| FR2P | ÑÊÆÆ |
| FSP288-1 | ÑÊÆÆ |
| G00-543-A | ÑÊÆÆ |
| G02 | ÑÊÆÆ |
| G1242 | ÑÊÆÆ |
| GB08D | ÑÊÆÆ |
| GI-1N4385 | ÑÊÆÆ |
| GI3992-17 | ÑÊÆÆ |
| GOO-535-B | ÑÊÆÆ |
| GP08B | ÑÊÆÆ |
| GSM482 | ÑÊÆÆ |
| GSM53 | ÑÊÆÆ |
| H50 | ÑÊÆÆ |
| H889 | ÑÊÆÆ |
| HC-68 | ÑÊÆÆ |
| HD2000301 | ÑÊÆÆ |
| HD2000703 | ÑÊÆÆ |
| HE-56-655 | ÑÊÆÆ |
| HEP-R0051 | ÑÊÆÆ |
| HF-20067 | ÑÊÆÆ |
| HF20066 | ÑÊÆÆ |
| HN-00032 | ÑÊÆÆ |
| HR5A | ÑÊÆÆ |
| HS1003 | ÑÊÆÆ |
| HS1010 | ÑÊÆÆ |
| HV46-0R | ÑÊÆÆ |
| I538 | ÑÊÆÆ |
| IR2A | ÑÊÆÆ |
| ITT992 | ÑÊÆÆ |
| J241102 | ÑÊÆÆ |
| J24871 | ÑÊÆÆ |
| J24940 | ÑÊÆÆ |
| JC-00017(SD-1Z) | ÑÊÆÆ |
| JC-00045 | ÑÊÆÆ |
| JC-00051 | ÑÊÆÆ |
| JC-DS16E | ÑÊÆÆ |

| | |
|-------------|------|
| JD-SD1D | ÑÊÆÆ |
| KC1.3C | ÑÊÆÆ |
| KC2DP12/1N | ÑÊÆÆ |
| KDD0032 | ÑÊÆÆ |
| L3/2H | ÑÊÆÆ |
| LM-1160 | ÑÊÆÆ |
| LP3H | ÑÊÆÆ |
| LRR-50 | ÑÊÆÆ |
| M100D DIODE | ÑÊÆÆ |
| M67 | ÑÊÆÆ |
| M67B | ÑÊÆÆ |
| M9314 | ÑÊÆÆ |
| MA351 | ÑÊÆÆ |
| MC021A | ÑÊÆÆ |
| MC023A | ÑÊÆÆ |
| MCV | ÑÊÆÆ |
| MD136 | ÑÊÆÆ |
| MP-5115 | ÑÊÆÆ |
| MP403 DIODE | ÑÊÆÆ |
| MPS9602 | ÑÊÆÆ |
| MR-150-01 | ÑÊÆÆ |
| MR9601 | ÑÊÆÆ |
| MS13H | ÑÊÆÆ |
| MS3H | ÑÊÆÆ |
| MSR500 | ÑÊÆÆ |
| MY-1 | ÑÊÆÆ |
| NPC0010 | ÑÊÆÆ |
| OA129 | ÑÊÆÆ |
| OSS36885 | ÑÊÆÆ |
| P20 | ÑÊÆÆ |
| P3A5 | ÑÊÆÆ |
| P5A5 | ÑÊÆÆ |
| P6B5 | ÑÊÆÆ |
| PD101 | ÑÊÆÆ |
| PD105 | ÑÊÆÆ |
| PD108 | ÑÊÆÆ |
| PD130 | ÑÊÆÆ |
| PD134 | ÑÊÆÆ |
| PS105 | ÑÊÆÆ |
| PS2411 | ÑÊÆÆ |
| PS604 | ÑÊÆÆ |
| PS611 | ÑÊÆÆ |
| PS621 | ÑÊÆÆ |
| Q-1N4001 | ÑÊÆÆ |
| Q54 | ÑÊÆÆ |
| Q58 | ÑÊÆÆ |
| QD-SSR1KX4P | ÑÊÆÆ |
| R-S1347 | ÑÊÆÆ |
| R0102 | ÑÊÆÆ |

| | |
|----------------|------|
| R154B | ÑÊÆÆ |
| R6/2H | ÑÊÆÆ |
| RA1Z | ÑÊÆÆ |
| RFJ70643 | ÑÊÆÆ |
| RG100D | ÑÊÆÆ |
| RGP10DG1 | ÑÊÆÆ |
| RH-D0155CEZZ | ÑÊÆÆ |
| RH-DX0073TAZZ | ÑÊÆÆ |
| RH-DX1005AAFZZ | ÑÊÆÆ |
| RH1ZM | ÑÊÆÆ |
| RM1Z-LF | ÑÊÆÆ |
| RT-1595 | ÑÊÆÆ |
| RT-8340 | ÑÊÆÆ |
| RT8840 | ÑÊÆÆ |
| RV06/7825B | ÑÊÆÆ |
| RV2250 | ÑÊÆÆ |
| RVD1SS54 | ÑÊÆÆ |
| RVDS5277B | ÑÊÆÆ |
| RVDSR3AM2N | ÑÊÆÆ |
| S-2 | ÑÊÆÆ |
| S1-RECT-154 | ÑÊÆÆ |
| S14 | ÑÊÆÆ |
| S1B01-01 | ÑÊÆÆ |
| S1B01-02T5 | ÑÊÆÆ |
| S1B02-03C | ÑÊÆÆ |
| S1B02-C | ÑÊÆÆ |
| S1D51C052-19 | ÑÊÆÆ |
| S1R80 STD REC | ÑÊÆÆ |
| S22A | ÑÊÆÆ |
| S40A | ÑÊÆÆ |
| S48 | ÑÊÆÆ |
| S52778 | ÑÊÆÆ |
| S5S | ÑÊÆÆ |
| S75 | ÑÊÆÆ |
| SCP5E | ÑÊÆÆ |
| SD-1LA | ÑÊÆÆ |
| SD102 | ÑÊÆÆ |
| SELEN-701 | ÑÊÆÆ |
| SI-RECT-25 | ÑÊÆÆ |
| SI-RECT-75 | ÑÊÆÆ |
| SIB01 | ÑÊÆÆ |
| SIB01-02T5 | ÑÊÆÆ |
| SIB02-CR | ÑÊÆÆ |
| SIR80 STD REC | ÑÊÆÆ |
| SK3030 | ÑÊÆÆ |
| SLA536 | ÑÊÆÆ |
| SM-1-47 | ÑÊÆÆ |
| SM150-11 | ÑÊÆÆ |
| SM5 | ÑÊÆÆ |

| | |
|---------------|------|
| SP1K-1 | ÑÊÆÆ |
| SR-1 | ÑÊÆÆ |
| SR1104 | ÑÊÆÆ |
| SR1D1M | ÑÊÆÆ |
| SR1FM-4 | ÑÊÆÆ |
| SR1K-1K | ÑÊÆÆ |
| SRIEM-X | ÑÊÆÆ |
| SS324 | ÑÊÆÆ |
| SV01A | ÑÊÆÆ |
| SX641 | ÑÊÆÆ |
| T10175 | ÑÊÆÆ |
| T30155-001 | ÑÊÆÆ |
| TA1198 | ÑÊÆÆ |
| TA7996 | ÑÊÆÆ |
| TF21 | ÑÊÆÆ |
| TI-53 | ÑÊÆÆ |
| TK5 | ÑÊÆÆ |
| TMD42 | ÑÊÆÆ |
| TR2327031 | ÑÊÆÆ |
| TV24282 | ÑÊÆÆ |
| TVS10E1 | ÑÊÆÆ |
| TVSB0102 | ÑÊÆÆ |
| TVSDS2M | ÑÊÆÆ |
| TVSERA81-004 | ÑÊÆÆ |
| TVSFR2-06 | ÑÊÆÆ |
| TVSMR1C | ÑÊÆÆ |
| TVSSB-2 | ÑÊÆÆ |
| TW3 | ÑÊÆÆ |
| UT21 | ÑÊÆÆ |
| V0-6C | ÑÊÆÆ |
| V06C | ÑÊÆÆ |
| VHD10E1FD//-1 | ÑÊÆÆ |
| VHDS5277B//-1 | ÑÊÆÆ |
| W0-6B | ÑÊÆÆ |
| W06-6B | ÑÊÆÆ |
| W06B | ÑÊÆÆ |
| W06L | ÑÊÆÆ |
| WD003 | ÑÊÆÆ |
| WD007 | ÑÊÆÆ |
| WD011 | ÑÊÆÆ |
| WEP156 | ÑÊÆÆ |
| WO-6C | ÑÊÆÆ |
| Y133101419 | ÑÊÆÆ |
| Y13437771 | ÑÊÆÆ |
| YBAD009 | ÑÊÆÆ |
| ZS-32B | ÑÊÆÆ |
| ZS102 | ÑÊÆÆ |
| ZS30 | ÑÊÆÆ |
| ZS7 | ÑÊÆÆ |

| | |
|---------------------|------|
| ZS92 | ÑÊÆÆ |
| 02RECT-UG-1004 | ÈËÆÆ |
| 05-931609 | ÈËÆÆ |
| 06200060 USE 4 | ÈËÆÆ |
| 07 SD-1S-1887(AU) | ÈËÆÆ |
| 10-12 CURTIS-MATHES | ÈËÆÆ |
| 10D3 | ÈËÆÆ |
| 11115003T | ÈËÆÆ |
| 1181-3821 | ÈËÆÆ |
| 1266-2417 | ÈËÆÆ |
| 17-2086 | ÈËÆÆ |
| 1N2070A | ÈËÆÆ |
| 1N2861A | ÈËÆÆ |
| 1N3079 | ÈËÆÆ |
| 1N3249 | ÈËÆÆ |
| 1N3547B | ÈËÆÆ |
| 1N4004TA | ÈËÆÆ |
| 1N4384 | ÈËÆÆ |
| 1S1887(AU) | ÈËÆÆ |
| 1S1887A(FA-1) | ÈËÆÆ |
| 1S1887ALC | ÈËÆÆ |
| 1S2228 | ÈËÆÆ |
| 1SR-35-400 | ÈËÆÆ |
| 1WM2 | ÈËÆÆ |
| 21 RECT-SI-1039(AU) | ÈËÆÆ |
| 21RECT-S1-1039 | ÈËÆÆ |
| 25A-1-4004 | ÈËÆÆ |
| 30RECT-SI-1044 | ÈËÆÆ |
| 44004 | ÈËÆÆ |
| 48-155255 | ÈËÆÆ |
| 481-0001 | ÈËÆÆ |
| 48S155336 | ÈËÆÆ |
| 51-03017-01 | ÈËÆÆ |
| 561-5040-030 | ÈËÆÆ |
| 5A-8795 | ÈËÆÆ |
| 64 RECT-SI-1001(AU) | ÈËÆÆ |
| 66187 | ÈËÆÆ |
| 87 | ÈËÆÆ |
| 903-517 | ÈËÆÆ |
| 93C60-9 | ÈËÆÆ |
| 99203-1 | ÈËÆÆ |
| A14D DIODE | ÈËÆÆ |
| AM162005A | ÈËÆÆ |
| D1S1887FA | ÈËÆÆ |
| DX0063CE | ÈËÆÆ |
| DX0110CE | ÈËÆÆ |
| E-587-6 BALLY | ÈËÆÆ |
| ERA22-04 | ÈËÆÆ |
| ERB12-04RK | ÈËÆÆ |

| | |
|-------------------|------|
| EW16X486 | ÈÈÆÆ |
| ISR34-400 | ÈÈÆÆ |
| MI-15RC 2 PCS | ÈÈÆÆ |
| MR9803 | ÈÈÆÆ |
| QRT-214 | ÈÈÆÆ |
| RECT-S1-1001 | ÈÈÆÆ |
| RECT-SI-1039 | ÈÈÆÆ |
| RH-DX0088TAZZ | ÈÈÆÆ |
| RH1B STD REC | ÈÈÆÆ |
| RU1 STD REC | ÈÈÆÆ |
| S5566G | ÈÈÆÆ |
| SS277G | ÈÈÆÆ |
| V08E | ÈÈÆÆ |
| X0253 | ÈÈÆÆ |
| XO-254 | ÈÈÆÆ |
| 00000SD1AB | ÉÈÆÆ |
| 00000S1B01 | ÉÈÆÆ |
| 001-024010 | ÉÈÆÆ |
| 003007 | ÉÈÆÆ |
| 0031014024 PHILCO | ÉÈÆÆ |
| 0099203-005 | ÉÈÆÆ |
| 04-8054-3 | ÉÈÆÆ |
| 05-750010 | ÉÈÆÆ |
| 1-RE-004 | ÉÈÆÆ |
| 103-212-76 | ÉÈÆÆ |
| 103-254-01 (1) | ÉÈÆÆ |
| 103-315-01 | ÉÈÆÆ |
| 103-344 | ÉÈÆÆ |
| 103-344-02A | ÉÈÆÆ |
| 103-47 DIODE | ÉÈÆÆ |
| 104-9 SYLVANIA | ÉÈÆÆ |
| 1045-7034 | ÉÈÆÆ |
| 1063-79 | ÉÈÆÆ |
| 1095J2F | ÉÈÆÆ |
| 10D-6 | ÉÈÆÆ |
| 10E-2 | ÉÈÆÆ |
| 10E4A | ÉÈÆÆ |
| 11-1592 | ÉÈÆÆ |
| 1106-29 | ÉÈÆÆ |
| 111489 | ÉÈÆÆ |
| 1118-20 | ÉÈÆÆ |
| 11282-6 | ÉÈÆÆ |
| 11401-3 | ÉÈÆÆ |
| 11605-2 | ÉÈÆÆ |
| 11E1TA1 | ÉÈÆÆ |
| 11E2TA-1 | ÉÈÆÆ |
| 1207-6667 | ÉÈÆÆ |
| 1247-7121 | ÉÈÆÆ |
| 1270-1801 | ÉÈÆÆ |

| | |
|------------------|------|
| 13-085039 | ÉËÆÆ |
| 13-22452-0 | ÉËÆÆ |
| 13-31014-37 | ÉËÆÆ |
| 13-4882466-813 | ÉËÆÆ |
| 133-344-02A | ÉËÆÆ |
| 14-0072-3 PHILCO | ÉËÆÆ |
| 147216 | ÉËÆÆ |
| 15-108015 (3) | ÉËÆÆ |
| 15BD11 | ÉËÆÆ |
| 16G5 | ÉËÆÆ |
| 17-10 | ÉËÆÆ |
| 19-040-002 | ÉËÆÆ |
| 1A1 | ÉËÆÆ |
| 1N10D-4F | ÉËÆÆ |
| 1N2071A | ÉËÆÆ |
| 1N2864 | ÉËÆÆ |
| 1N3084 | ÉËÆÆ |
| 1N3241 | ÉËÆÆ |
| 1N3548B | ÉËÆÆ |
| 1N3613 | ÉËÆÆ |
| 1N4005 | ÉËÆÆ |
| 1N4368 | ÉËÆÆ |
| 1N441B | ÉËÆÆ |
| 1N5007 | ÉËÆÆ |
| 1N7001P2 | ÉËÆÆ |
| 1N7002P2 | ÉËÆÆ |
| 1N7003P2 | ÉËÆÆ |
| 1N7004P2 | ÉËÆÆ |
| 1N7005P2 | ÉËÆÆ |
| 1N8001P2 | ÉËÆÆ |
| 1N8002P2 | ÉËÆÆ |
| 1N8003P2 | ÉËÆÆ |
| 1N8004P2 | ÉËÆÆ |
| 1N8005P2 | ÉËÆÆ |
| 1N9001P2 | ÉËÆÆ |
| 1N9002P2 | ÉËÆÆ |
| 1N9003P2 | ÉËÆÆ |
| 1N9004P2 | ÉËÆÆ |
| 1N9005P2 | ÉËÆÆ |
| 1NJ61726 | ÉËÆÆ |
| 1R3D | ÉËÆÆ |
| 1R90 | ÉËÆÆ |
| 1ROH | ÉËÆÆ |
| 1S110 DIODE | ÉËÆÆ |
| 1S121 | ÉËÆÆ |
| 1S1887FA | ÉËÆÆ |
| 1S2081 | ÉËÆÆ |
| 1S2229 | ÉËÆÆ |
| 1S2357 | ÉËÆÆ |

| | |
|------------------|------|
| 1S2372 | ÉËÆÆ |
| 1S2376 | ÉËÆÆ |
| 1S2462 | ÉËÆÆ |
| 1S41 | ÉËÆÆ |
| 1T2C1 USE 2 | ÉËÆÆ |
| 1WM5 | ÉËÆÆ |
| 2013120313 | ÉËÆÆ |
| 20AS | ÉËÆÆ |
| 20M | ÉËÆÆ |
| 212-18 | ÉËÆÆ |
| 212-33 | ÉËÆÆ |
| 212-39 | ÉËÆÆ |
| 212-47 | ÉËÆÆ |
| 212-51 | ÉËÆÆ |
| 212-65 | ÉËÆÆ |
| 212-79 | ÉËÆÆ |
| 21A005-000 DIODE | ÉËÆÆ |
| 21A008-002 | ÉËÆÆ |
| 21A6 | ÉËÆÆ |
| 23394911 | ÉËÆÆ |
| 264P10105 | ÉËÆÆ |
| 2E1 | ÉËÆÆ |
| 32167-201-160 | ÉËÆÆ |
| 34-5182-0016 | ÉËÆÆ |
| 34B12-01 | ÉËÆÆ |
| 37-0025 | ÉËÆÆ |
| 3DL4C | ÉËÆÆ |
| 40D6665A03 | ÉËÆÆ |
| 4202023100 | ÉËÆÆ |
| 44005 | ÉËÆÆ |
| 46-34-3 | ÉËÆÆ |
| 46-86201-3 POWER | ÉËÆÆ |
| 46-86303-3 USE 3 | ÉËÆÆ |
| 4822-130-30313 | ÉËÆÆ |
| 4822-130-30822 | ÉËÆÆ |
| 4822-130-30882 | ÉËÆÆ |
| 4822-130-30978 | ÉËÆÆ |
| 4822-130-31062 | ÉËÆÆ |
| 4822-130-31114 | ÉËÆÆ |
| 486-40235-G02 | ÉËÆÆ |
| 489752-073 | ÉËÆÆ |
| 48S155292 | ÉËÆÆ |
| 511-898 | ÉËÆÆ |
| 514-038984 | ÉËÆÆ |
| 530072-1017 | ÉËÆÆ |
| 5322-130-30197 | ÉËÆÆ |
| 557-1 SYL | ÉËÆÆ |
| 561-5005-380 | ÉËÆÆ |
| 561-5012-210 | ÉËÆÆ |

| | |
|--------------------|------|
| 561-5016-940 | ÉËÆÆ |
| 561-5020-710 | ÉËÆÆ |
| 561-5032-530 | ÉËÆÆ |
| 561-5040-830 | ÉËÆÆ |
| 561-6164-275 | ÉËÆÆ |
| 5632-S5566B | ÉËÆÆ |
| 66138 | ÉËÆÆ |
| 66F0012 | ÉËÆÆ |
| 66F1431 | ÉËÆÆ |
| 741101 | ÉËÆÆ |
| 742008 DIODE | ÉËÆÆ |
| 8-719-000-05 USE 4 | ÉËÆÆ |
| 8-719-920-40 | ÉËÆÆ |
| 801707 DIODE | ÉËÆÆ |
| 8910-55 | ÉËÆÆ |
| 9330-458-40112 | ÉËÆÆ |
| 93C52-15 | ÉËÆÆ |
| 93T4130060052 | ÉËÆÆ |
| 964-19865 | ÉËÆÆ |
| 99203-208 | ÉËÆÆ |
| A14E2 | ÉËÆÆ |
| A514-025607 | ÉËÆÆ |
| A7509201 | ÉËÆÆ |
| AQ2 PHILCO | ÉËÆÆ |
| CT100 | ÉËÆÆ |
| D23F130TAL | ÉËÆÆ |
| D280010D10 | ÉËÆÆ |
| D28T011ES1 | ÉËÆÆ |
| D5277D | ÉËÆÆ |
| DGDS13EE | ÉËÆÆ |
| DR2100 | ÉËÆÆ |
| DS130TB | ÉËÆÆ |
| DS5BN-L | ÉËÆÆ |
| DX0115CE | ÉËÆÆ |
| E1413R | ÉËÆÆ |
| ECG116(10PKG) | ÉËÆÆ |
| EM-1 | ÉËÆÆ |
| EP57X9 STD REC | ÉËÆÆ |
| ERA38-04 | ÉËÆÆ |
| EW16X200 | ÉËÆÆ |
| F-DS135D | ÉËÆÆ |
| FM1-0249 | ÉËÆÆ |
| GE-1N5061 | ÉËÆÆ |
| H284D4 | ÉËÆÆ |
| ISR34-600 | ÉËÆÆ |
| L62H | ÉËÆÆ |
| M100J DIODE | ÉËÆÆ |
| M2497 | ÉËÆÆ |
| M4B41 USE 4 | ÉËÆÆ |

| | |
|---------------------|------|
| M68C | ÉËÆÆ |
| MA102 | ÉËÆÆ |
| MC1520 DIODE | ÉËÆÆ |
| MC1524 DIODE | ÉËÆÆ |
| NTC-19 | ÉËÆÆ |
| QRT-215 | ÉËÆÆ |
| RA26 DIODE | ÉËÆÆ |
| RH-DX0025CEZZ | ÉËÆÆ |
| RH-DX0069TAZZ | ÉËÆÆ |
| RH-DXTT02A | ÉËÆÆ |
| RM1 STD RECOVER | ÉËÆÆ |
| RM1A TV PWR SUP | ÉËÆÆ |
| RVD10E1 | ÉËÆÆ |
| S5500 | ÉËÆÆ |
| S5566B | ÉËÆÆ |
| SCA1103 | ÉËÆÆ |
| SDDSF10XCXXXXT | ÉËÆÆ |
| SIB01-06 | ÉËÆÆ |
| SK3313 | ÉËÆÆ |
| SM-1A-01 | ÉËÆÆ |
| SR1K | ÉËÆÆ |
| TK50 DIODE | ÉËÆÆ |
| TVR-06B | ÉËÆÆ |
| TVR-G23 | ÉËÆÆ |
| TVS1P20 | ÉËÆÆ |
| TVSRM1 STD REC | ÉËÆÆ |
| TZ4E254 | ÉËÆÆ |
| V08G | ÉËÆÆ |
| W06AZ | ÉËÆÆ |
| WEP158A | ÉËÆÆ |
| X320010512 | ÉËÆÆ |
| 11115014 | ÉËÆÆ |
| 15-123102 | ÉËÆÆ |
| 1N4937GP | ÉËÆÆ |
| 1N4945 | ÉËÆÆ |
| 1N5057GP | ÉËÆÆ |
| 1N5616GP | ÉËÆÆ |
| 1N5618GP | ÉËÆÆ |
| 2638-5005 BURROUGHS | ÉËÆÆ |
| 3SM4 | ÉËÆÆ |
| 4202110270 SYL | ÉËÆÆ |
| 48X90488A45 | ÉËÆÆ |
| 65248 | ÉËÆÆ |
| D2201C | ÉËÆÆ |
| D2600EF | ÉËÆÆ |
| D2601EF | ÉËÆÆ |
| DX0247CE | ÉËÆÆ |
| ERB24-04A | ÉËÆÆ |
| ERB2406D | ÉËÆÆ |

| | |
|----------------|------|
| EW16X595 | ÊËÆÆ |
| FR6 FAST REC | ÊËÆÆ |
| GR4 | ÊËÆÆ |
| RG1G | ÊËÆÆ |
| RGP10F | ÊËÆÆ |
| RU-3 | ÊËÆÆ |
| RU3 | ÊËÆÆ |
| RU3B | ÊËÆÆ |
| S4M DIODE | ÊËÆÆ |
| T3 FAST REC | ÊËÆÆ |
| TKF40 DIODE | ÊËÆÆ |
| TVSERB24-06C | ÊËÆÆ |
| UF3 | ÊËÆÆ |
| 1S2208(B) | ÊËÆÆ |
| SK3319 | ÊËÆÆ |
| 13-10321-112 | ÏËÆÆ |
| 13-10321-121 | ÏËÆÆ |
| 13-10321-142 | ÏËÆÆ |
| 13-10321-63 | ÏËÆÆ |
| 1417044-1 | ÏËÆÆ |
| 1S2789 | ÏËÆÆ |
| 1SV70 | ÏËÆÆ |
| 48-44976P01 | ÏËÆÆ |
| 530195-2 | ÏËÆÆ |
| BB109 | ÏËÆÆ |
| FC56 | ÏËÆÆ |
| NTE616 | ÏËÆÆ |
| 0122-0077 H-P | ÏËÆÆ |
| 05-340301 | ÏËÆÆ |
| 13-0022154-00X | ÏËÆÆ |
| 148778 | ÏËÆÆ |
| 1N4786A | ÏËÆÆ |
| 1N5139A | ÏËÆÆ |
| 1N5461A | ÏËÆÆ |
| 1N5696A | ÏËÆÆ |
| 1S1500 | ÏËÆÆ |
| 1S2139A | ÏËÆÆ |
| 1S2339C | ÏËÆÆ |
| 4809-0000-001 | ÏËÆÆ |
| 4H 130 30845 | ÏËÆÆ |
| 51-21043-06 | ÏËÆÆ |
| 67-31043-05 | ÏËÆÆ |
| 903-493 | ÏËÆÆ |
| A7S6011T | ÏËÆÆ |
| CV1620 | ÏËÆÆ |
| ECG610 | ÏËÆÆ |
| G506 VARACTOR | ÏËÆÆ |
| HF-20062 | ÏËÆÆ |
| KV620 | ÏËÆÆ |

| | |
|----------------|------|
| MA45158 | ÍËÆÆ |
| MC106 | ÍËÆÆ |
| MC201 VARICAP | ÍËÆÆ |
| MV1720A | ÍËÆÆ |
| MV3007E | ÍËÆÆ |
| MV9054 | ÍËÆÆ |
| PC0600A | ÍËÆÆ |
| PC107A | ÍËÆÆ |
| PC139A | ÍËÆÆ |
| PC141 | ÍËÆÆ |
| PC203 | ÍËÆÆ |
| PC208 | ÍËÆÆ |
| PC212 | ÍËÆÆ |
| PC216 | ÍËÆÆ |
| PC220 | ÍËÆÆ |
| PC224 | ÍËÆÆ |
| PC228 | ÍËÆÆ |
| PC232 | ÍËÆÆ |
| PC2600A | ÍËÆÆ |
| SD117 | ÍËÆÆ |
| TVS1S1893 | ÍËÆÆ |
| VC408 | ÍËÆÆ |
| VH1S2339MB-1 | ÍËÆÆ |
| VM204A | ÍËÆÆ |
| VM210A | ÍËÆÆ |
| VM216A | ÍËÆÆ |
| VM222A | ÍËÆÆ |
| VM228A | ÍËÆÆ |
| VM234A | ÍËÆÆ |
| 0122-0247 H-P | ÍËÆÆ |
| 1-D1-003 | ÍËÆÆ |
| 1128-7547 | ÍËÆÆ |
| 13-31014-15 | ÍËÆÆ |
| 185885 | ÍËÆÆ |
| 1N5140A | ÍËÆÆ |
| 1N5463A | ÍËÆÆ |
| 1N5968A | ÍËÆÆ |
| 1S1502 | ÍËÆÆ |
| 1S1806A | ÍËÆÆ |
| 1S2094 | ÍËÆÆ |
| 1S2142 | ÍËÆÆ |
| 1S2209Q | ÍËÆÆ |
| 1S2636 | ÍËÆÆ |
| 1S2787 | ÍËÆÆ |
| 1S766 | ÍËÆÆ |
| 1S891 | ÍËÆÆ |
| 34-5083-0027 | ÍËÆÆ |
| 4822-130-30913 | ÍËÆÆ |
| 8000-00038-010 | ÍËÆÆ |

| | |
|-----------------|------|
| A7289000 | ÏËÆÆ |
| A7S6013T | ÏËÆÆ |
| CR2501 VARACTOR | ÏËÆÆ |
| DX-1196 | ÏËÆÆ |
| ECG611 | ÏËÆÆ |
| G510 VARACTOR | ÏËÆÆ |
| HEP-R2501 | ÏËÆÆ |
| IP20-0342 | ÏËÆÆ |
| KV624 | ÏËÆÆ |
| MA45160 | ÏËÆÆ |
| MC410 | ÏËÆÆ |
| MV2103 | ÏËÆÆ |
| PC132 | ÏËÆÆ |
| PC1401A | ÏËÆÆ |
| PC303 | ÏËÆÆ |
| PC310 | ÏËÆÆ |
| PC321 | ÏËÆÆ |
| PC328 | ÏËÆÆ |
| PC335 | ÏËÆÆ |
| PSV123-14 | ÏËÆÆ |
| SD-116 | ÏËÆÆ |
| TM611 | ÏËÆÆ |
| VA132 | ÏËÆÆ |
| VC10A | ÏËÆÆ |
| VC309A | ÏËÆÆ |
| VC410A | ÏËÆÆ |
| VC611A | ÏËÆÆ |
| VG310A | ÏËÆÆ |
| VM304 | ÏËÆÆ |
| VM310 | ÏËÆÆ |
| VM316 | ÏËÆÆ |
| VM328 | ÏËÆÆ |
| VM334 | ÏËÆÆ |
| Y133101415 | ÏËÆÆ |
| 0122-0250 H-P | ÏËÆÆ |
| 05-610115 | ÏËÆÆ |
| 13-10321-120 | ÏËÆÆ |
| 145663 | ÏËÆÆ |
| 18801-101 | ÏËÆÆ |
| 1N5141 | ÏËÆÆ |
| 1N5464 | ÏËÆÆ |
| 1N5699 | ÏËÆÆ |
| 1S2085 | ÏËÆÆ |
| 1S2087 | ÏËÆÆ |
| 1S2139C | ÏËÆÆ |
| 1S22079 | ÏËÆÆ |
| 1S2339G | ÏËÆÆ |
| 1S2687AA | ÏËÆÆ |
| 1S2687S1 | ÏËÆÆ |

| | |
|-----------------|------|
| 1S351B | ÏËÆÆ |
| 1S48 | ÏËÆÆ |
| 1S86 | ÏËÆÆ |
| 1SV70-06 | ÏËÆÆ |
| 2008310019 | ÏËÆÆ |
| 280417 | ÏËÆÆ |
| 4822-130-30988 | ÏËÆÆ |
| 741207 | ÏËÆÆ |
| 8-719-768-71 | ÏËÆÆ |
| A7S4514H | ÏËÆÆ |
| BA243S VARACTOR | ÏËÆÆ |
| CV1502 | ÏËÆÆ |
| DX-0722 | ÏËÆÆ |
| EA16X410 | ÏËÆÆ |
| HN-00092 | ÏËÆÆ |
| IT6 | ÏËÆÆ |
| MA301 | ÏËÆÆ |
| MA320G1NR | ÏËÆÆ |
| MA45151 | ÏËÆÆ |
| MV12 | ÏËÆÆ |
| MV1726A | ÏËÆÆ |
| MV3012E | ÏËÆÆ |
| MV401 | ÏËÆÆ |
| MV9154 | ÏËÆÆ |
| MVE6124 | ÏËÆÆ |
| QD-CTT410KQ | ÏËÆÆ |
| SD-115 | ÏËÆÆ |
| TCG612 | ÏËÆÆ |
| V12A | ÏËÆÆ |
| VC12A | ÏËÆÆ |
| VC612A | ÏËÆÆ |
| VC823A | ÏËÆÆ |
| 0122-0071 H-P | ÐËÆÆ |
| 1060-9543 | ÐËÆÆ |
| 13-10321-96 | ÐËÆÆ |
| 1N4792 | ÐËÆÆ |
| 1N5448 | ÐËÆÆ |
| 1N5687 | ÐËÆÆ |
| 1S1757 | ÐËÆÆ |
| 1S2688EA | ÐËÆÆ |
| 1S2790W | ÐËÆÆ |
| 1S353 | ÐËÆÆ |
| 1S555 | ÐËÆÆ |
| 1SV113 | ÐËÆÆ |
| 46-86705-3 | ÐËÆÆ |
| 5322-130-30664 | ÐËÆÆ |
| 5322-130-35754 | ÐËÆÆ |
| 9331-295-30112 | ÐËÆÆ |
| A7S6017T | ÐËÆÆ |

| | |
|----------------|------|
| ECG613 | ÐËÆÆ |
| KV110E | ÐËÆÆ |
| MA332 VARACTOR | ÐËÆÆ |
| MC115A | ÐËÆÆ |
| MV1634 | ÐËÆÆ |
| MV3020 | ÐËÆÆ |
| MV3507 | ÐËÆÆ |
| MV9252 | ÐËÆÆ |
| MVB6116 | ÐËÆÆ |
| PC133 | ÐËÆÆ |
| PC1403A | ÐËÆÆ |
| PC505 | ÐËÆÆ |
| PC523 | ÐËÆÆ |
| PSV114-06 | ÐËÆÆ |
| REN613 | ÐËÆÆ |
| SVC201Y | ÐËÆÆ |
| VC321A | ÐËÆÆ |
| VC422A | ÐËÆÆ |
| VC623A | ÐËÆÆ |
| VM504A | ÐËÆÆ |
| VM510A | ÐËÆÆ |
| VM516A | ÐËÆÆ |
| VM522A | ÐËÆÆ |
| VM528A | ÐËÆÆ |
| VM534A | ÐËÆÆ |
| 001-0160-00 | ÑËÆÆ |
| 05-182688 | ÑËÆÆ |
| 05A08 | ÑËÆÆ |
| 103-47 | ÑËÆÆ |
| 13-0117 | ÑËÆÆ |
| 145683 | ÑËÆÆ |
| 154-004-9-001 | ÑËÆÆ |
| 1N5450A | ÑËÆÆ |
| 1N5689A | ÑËÆÆ |
| 1S2038 | ÑËÆÆ |
| 1S2688B | ÑËÆÆ |
| 1S2689 | ÑËÆÆ |
| 1SB50S | ÑËÆÆ |
| 1SV68 | ÑËÆÆ |
| 278817 | ÑËÆÆ |
| 3L4-3503-6 | ÑËÆÆ |
| 44T-100-111 | ÑËÆÆ |
| 523-0009-049 | ÑËÆÆ |
| 5330852 | ÑËÆÆ |
| 66F1191 | ÑËÆÆ |
| 8000-00011-166 | ÑËÆÆ |
| A7252805 | ÑËÆÆ |
| BB103BL | ÑËÆÆ |
| BJ-155 | ÑËÆÆ |

| | |
|---------------|------|
| D260015 | ÑËÆÆ |
| DDAY030002 | ÑËÆÆ |
| DX-1080 | ÑËÆÆ |
| ESD-1S2689E | ÑËÆÆ |
| FC52M | ÑËÆÆ |
| IP20-0151 | ÑËÆÆ |
| ITT310Y | ÑËÆÆ |
| M851A-B | ÑËÆÆ |
| MC116A | ÑËÆÆ |
| MV1738A | ÑËÆÆ |
| MV2209 | ÑËÆÆ |
| MV3303 | ÑËÆÆ |
| MV9351 | ÑËÆÆ |
| MV9600 | ÑËÆÆ |
| MVB6130 | ÑËÆÆ |
| PC0604A | ÑËÆÆ |
| PC128A | ÑËÆÆ |
| PC2614A | ÑËÆÆ |
| PC611 | ÑËÆÆ |
| PC623 | ÑËÆÆ |
| PC635 | ÑËÆÆ |
| QD-CTT310XQ | ÑËÆÆ |
| REN614 | ÑËÆÆ |
| RVDSC-15 | ÑËÆÆ |
| RVSD113TA | ÑËÆÆ |
| SC1TT410STXXX | ÑËÆÆ |
| SK3327 | ÑËÆÆ |
| SVC0053 | ÑËÆÆ |
| TM614 | ÑËÆÆ |
| V33G | ÑËÆÆ |
| VA128 | ÑËÆÆ |
| VC33 | ÑËÆÆ |
| VC432 | ÑËÆÆ |
| VC633 | ÑËÆÆ |
| VC827 | ÑËÆÆ |
| VG333A | ÑËÆÆ |
| VHC1S2790-W-1 | ÑËÆÆ |
| VM605 | ÑËÆÆ |
| VM611 | ÑËÆÆ |
| VM617 | ÑËÆÆ |
| VM623 | ÑËÆÆ |
| VM629 | ÑËÆÆ |
| VM635 | ÑËÆÆ |
| YEAD1SV24 | ÑËÆÆ |
| 0054-0152 | ÈÏÆÆ |
| 1/2Z33T5 | ÈÏÆÆ |
| 1/4M33Z | ÈÏÆÆ |
| 1/4Z33D10 | ÈÏÆÆ |
| 103-Z9004 | ÈÏÆÆ |

| | |
|--------------|------|
| 1200-3612 | ÈÏÆÆ |
| 146863 DIODE | ÈÏÆÆ |
| 1N1938 | ÈÏÆÆ |
| 1N1965A | ÈÏÆÆ |
| 1N1992B | ÈÏÆÆ |
| 1N4121 | ÈÏÆÆ |
| 1N5257A | ÈÏÆÆ |
| 1N5546B | ÈÏÆÆ |
| 1N5873B | ÈÏÆÆ |
| 1N726 | ÈÏÆÆ |
| 1N973A | ÈÏÆÆ |
| 1S2330A | ÈÏÆÆ |
| 25T33 | ÈÏÆÆ |
| 264P471020 | ÈÏÆÆ |
| 33B2 | ÈÏÆÆ |
| 33C (ZENER) | ÈÏÆÆ |
| 33Y(ZENER) | ÈÏÆÆ |
| 46-86678-3 | ÈÏÆÆ |
| 4T33 | ÈÏÆÆ |
| 5303371330 | ÈÏÆÆ |
| 57-330 | ÈÏÆÆ |
| 8-719-101-07 | ÈÏÆÆ |
| 99201-228 | ÈÏÆÆ |
| AZ973 | ÈÏÆÆ |
| BZX55C33 | ÈÏÆÆ |
| BZY85C33 | ÈÏÆÆ |
| E1466Z | ÈÏÆÆ |
| EQA01-33R | ÈÏÆÆ |
| EQA02-32C | ÈÏÆÆ |
| EQA02-33B | ÈÏÆÆ |
| EZ-329 | ÈÏÆÆ |
| GZA33Y | ÈÏÆÆ |
| HZ33-02 | ÈÏÆÆ |
| MA1330 | ÈÏÆÆ |
| MA4300L | ÈÏÆÆ |
| MA4330-L | ÈÏÆÆ |
| MA4330MT2 | ÈÏÆÆ |
| MZL333 | ÈÏÆÆ |
| QA233C | ÈÏÆÆ |
| RD333B1 | ÈÏÆÆ |
| RD33E-B2 | ÈÏÆÆ |
| RD33EB | ÈÏÆÆ |
| RD33EB-5 | ÈÏÆÆ |
| RD33EB5 | ÈÏÆÆ |
| RD33FB1 | ÈÏÆÆ |
| RD36EV3 | ÈÏÆÆ |
| SK33A | ÈÏÆÆ |
| TVSQA233CV | ÈÏÆÆ |
| VHEHZ33-2//1 | ÈÏÆÆ |

| | |
|----------------|------|
| WZ-340 | ÉÏÆÆ |
| YZN330 | ÉÏÆÆ |
| Z30 (ZENER) | ÉÏÆÆ |
| ZPD33 | ÉÏÆÆ |
| 103-236 | ÉÏÆÆ |
| 100-237 | ÉÏÆÆ |
| 13-33186-1 | ÉÏÆÆ |
| 141302 | ÉÏÆÆ |
| 145962 | ÉÏÆÆ |
| 152-029-9-002 | ÉÏÆÆ |
| 1AC33 | ÉÏÆÆ |
| 1C33ZA | ÉÏÆÆ |
| 1M33Z | ÉÏÆÆ |
| 1M33ZS5 | ÉÏÆÆ |
| 1N1882A | ÉÏÆÆ |
| 1N3691 | ÉÏÆÆ |
| 1N4174A | ÉÏÆÆ |
| 1N4339B | ÉÏÆÆ |
| 1N4644 | ÉÏÆÆ |
| 1N4752A | ÉÏÆÆ |
| 1R33 | ÉÏÆÆ |
| 1S241 | ÉÏÆÆ |
| 1T33B | ÉÏÆÆ |
| 1Z33 | ÉÏÆÆ |
| 1Z33D | ÉÏÆÆ |
| 1Z33T20 | ÉÏÆÆ |
| 1ZF33T10 | ÉÏÆÆ |
| 1ZT33 | ÉÏÆÆ |
| 2327076 | ÉÏÆÆ |
| 34-8057-38 | ÉÏÆÆ |
| 48-90445A01 | ÉÏÆÆ |
| 48S137272 | ÉÏÆÆ |
| 50Z33C | ÉÏÆÆ |
| 5232 | ÉÏÆÆ |
| 75Z33 | ÉÏÆÆ |
| 7JZ33 | ÉÏÆÆ |
| 7ZM33B | ÉÏÆÆ |
| 8000-00006-010 | ÉÏÆÆ |
| 99202-228 | ÉÏÆÆ |
| AN155 | ÉÏÆÆ |
| AV10 | ÉÏÆÆ |
| AZ-320 | ÉÏÆÆ |
| AZ-320D | ÉÏÆÆ |
| AZ-330B | ÉÏÆÆ |
| AZ-340 | ÉÏÆÆ |
| AZ-340D | ÉÏÆÆ |
| BA320LF | ÉÏÆÆ |
| BZ-340 | ÉÏÆÆ |
| BZX85C-33 | ÉÏÆÆ |

| | |
|---------------|------|
| CD31-00025 | ÉÏÆÆ |
| CZ1-33G | ÉÏÆÆ |
| D609 ZENER | ÉÏÆÆ |
| DZ33A | ÉÏÆÆ |
| ECG147 | ÉÏÆÆ |
| EQB01-33 | ÉÏÆÆ |
| FZ33A | ÉÏÆÆ |
| H4J | ÉÏÆÆ |
| HS2330 | ÉÏÆÆ |
| HW33B | ÉÏÆÆ |
| LPM33 | ÉÏÆÆ |
| LR330CH | ÉÏÆÆ |
| M4Z33 | ÉÏÆÆ |
| MC6026A | ÉÏÆÆ |
| MZ33A | ÉÏÆÆ |
| NTE147A | ÉÏÆÆ |
| PTS8147 | ÉÏÆÆ |
| RD30FA | ÉÏÆÆ |
| RH-EX0033CEZZ | ÉÏÆÆ |
| RT-250 | ÉÏÆÆ |
| SK3095 | ÉÏÆÆ |
| SP3095 | ÉÏÆÆ |
| SV4033 | ÉÏÆÆ |
| TM147 | ÉÏÆÆ |
| TVSAN155 | ÉÏÆÆ |
| TZ33A | ÉÏÆÆ |
| U574 ZENER | ÉÏÆÆ |
| UZL-33 | ÉÏÆÆ |
| VZ-320 | ÉÏÆÆ |
| VZ-320D | ÉÏÆÆ |
| VZ-330B | ÉÏÆÆ |
| VZ-340 | ÉÏÆÆ |
| VZ-340D | ÉÏÆÆ |
| W2-330 | ÉÏÆÆ |
| W7-330 | ÉÏÆÆ |
| W9-300 | ÉÏÆÆ |
| WA-330B | ÉÏÆÆ |
| WA-340A | ÉÏÆÆ |
| WB-330 | ÉÏÆÆ |
| WB-330D | ÉÏÆÆ |
| WB-340C | ÉÏÆÆ |
| WC-330B | ÉÏÆÆ |
| WC-340A | ÉÏÆÆ |
| WD-330 | ÉÏÆÆ |
| WD-330D | ÉÏÆÆ |
| WD-340C | ÉÏÆÆ |
| WE-330B | ÉÏÆÆ |
| WE-340A | ÉÏÆÆ |
| WEP1122 | ÉÏÆÆ |

| | |
|------------|------|
| WF-330B | ÉÏÆÆ |
| WF-340A | ÉÏÆÆ |
| WG-330 | ÉÏÆÆ |
| WG-330D | ÉÏÆÆ |
| WG-340C | ÉÏÆÆ |
| WH-330B | ÉÏÆÆ |
| WH-340A | ÉÏÆÆ |
| WI-330 | ÉÏÆÆ |
| WI-330D | ÉÏÆÆ |
| WI-340C | ÉÏÆÆ |
| WJ-330B | ÉÏÆÆ |
| WJ-340A | ÉÏÆÆ |
| WK-330 | ÉÏÆÆ |
| WK-330D | ÉÏÆÆ |
| WK-340C | ÉÏÆÆ |
| WL-330B | ÉÏÆÆ |
| WL-340A | ÉÏÆÆ |
| WM-330 | ÉÏÆÆ |
| WM-330D | ÉÏÆÆ |
| WM-340C | ÉÏÆÆ |
| WN-330B | ÉÏÆÆ |
| WN-340A | ÉÏÆÆ |
| WO-330 | ÉÏÆÆ |
| WO-330D | ÉÏÆÆ |
| WO-340C | ÉÏÆÆ |
| WP-330B | ÉÏÆÆ |
| WP-340A | ÉÏÆÆ |
| WQ-330 | ÉÏÆÆ |
| WQ-330D | ÉÏÆÆ |
| WQ-340C | ÉÏÆÆ |
| WR-330B | ÉÏÆÆ |
| WR-340A | ÉÏÆÆ |
| WS-330 | ÉÏÆÆ |
| WS-330D | ÉÏÆÆ |
| WS-340C | ÉÏÆÆ |
| WT-330B | ÉÏÆÆ |
| WT-340A | ÉÏÆÆ |
| WU-330 | ÉÏÆÆ |
| WU-330D | ÉÏÆÆ |
| WU-340C | ÉÏÆÆ |
| WV-330B | ÉÏÆÆ |
| WV-340B | ÉÏÆÆ |
| WW-330A | ÉÏÆÆ |
| WW-340 | ÉÏÆÆ |
| WW-340D | ÉÏÆÆ |
| WY-330C | ÉÏÆÆ |
| WY-340B | ÉÏÆÆ |
| X37C SHARP | ÉÏÆÆ |
| Z1A-33 | ÉÏÆÆ |

| | |
|-------------|------|
| Z4B33 | ÉÏÆÆ |
| ZA33B | ÉÏÆÆ |
| ZB33B | ÉÏÆÆ |
| ZD33A | ÉÏÆÆ |
| ZE33B | ÉÏÆÆ |
| ZF33B | ÉÏÆÆ |
| ZG33B | ÉÏÆÆ |
| ZJ33 | ÉÏÆÆ |
| ZO-33A | ÉÏÆÆ |
| ZP33 | ÉÏÆÆ |
| ZQ33 | ÉÏÆÆ |
| ZS33B | ÉÏÆÆ |
| ZTK-33 | ÉÏÆÆ |
| ZU33B | ÉÏÆÆ |
| ZY33 | ÉÏÆÆ |
| 1.5DKZ33 | ÉÏÆÆ |
| 1.5JZ33A | ÉÏÆÆ |
| 1.5R33 | ÉÏÆÆ |
| 1.5Z33A | ÉÏÆÆ |
| 103-Z9034 | ÉÏÆÆ |
| 1N3801 | ÉÏÆÆ |
| 1N4065A | ÉÏÆÆ |
| 1N4844 | ÉÏÆÆ |
| 1N5036 | ÉÏÆÆ |
| 1N5364A | ÉÏÆÆ |
| 1N5937A | ÉÏÆÆ |
| 1S4033A | ÉÏÆÆ |
| 2VR33B | ÉÏÆÆ |
| 3R33B | ÉÏÆÆ |
| 3TZ33C | ÉÏÆÆ |
| 3VR33B | ÉÏÆÆ |
| 5332 | ÉÏÆÆ |
| 7732 ZENER | ÉÏÆÆ |
| CXL5142 | ÉÏÆÆ |
| ECG5142A | ÉÏÆÆ |
| LMZ33-20 | ÉÏÆÆ |
| MC6326 | ÉÏÆÆ |
| RZ2531 | ÉÏÆÆ |
| SZ33C | ÉÏÆÆ |
| UZ5933 | ÉÏÆÆ |
| Z2B33 | ÉÏÆÆ |
| ZAC33 | ÉÏÆÆ |
| ZC2033 | ÉÏÆÆ |
| ZR518071-3 | ÉÏÆÆ |
| 1054/8295 | ÉÏÆÆ |
| 1371 | ÉÏÆÆ |
| 28-31-02 | ÉÏÆÆ |
| 48-69723A02 | ÉÏÆÆ |
| 48D69723A01 | ÉÏÆÆ |

| | |
|----------------|------|
| 86-114-3 | ÉÏÆÆ |
| ECG513 | ÉÏÆÆ |
| ER9 (ELCOM) | ÉÏÆÆ |
| ESPA11 | ÉÏÆÆ |
| H445-2 | ÉÏÆÆ |
| R-12C | ÉÏÆÆ |
| RT-265 SPRAGUE | ÉÏÆÆ |
| TV-215 | ÉÏÆÆ |
| 034-018-0 | ÐÐÆÆ |
| 09-307056 | ÐÐÆÆ |
| 1002-9296 | ÐÐÆÆ |
| 1032-3475 | ÐÐÆÆ |
| 1062-5069 | ÐÐÆÆ |
| 1192-7837 | ÐÐÆÆ |
| 152374 | ÐÐÆÆ |
| 1S1029 | ÐÐÆÆ |
| 1S1211 | ÐÐÆÆ |
| 1SL211 | ÐÐÆÆ |
| 21A11-002 | ÐÐÆÆ |
| 3016B | ÐÐÆÆ |
| 48-355045 | ÐÐÆÆ |
| 48M355046 | ÐÐÆÆ |
| 5340113 | ÐÐÆÆ |
| 5641-1S1212 | ÐÐÆÆ |
| 741338 | ÐÐÆÆ |
| 86-0520 | ÐÐÆÆ |
| DVMV1Y | ÐÐÆÆ |
| DX-0316 | ÐÐÆÆ |
| DX-0752 | ÐÐÆÆ |
| ECG601 | ÐÐÆÆ |
| FV212 | ÐÐÆÆ |
| HV0000206 | ÐÐÆÆ |
| IP20-0120 | ÐÐÆÆ |
| KB162 | ÐÐÆÆ |
| KB165 | ÐÐÆÆ |
| KV-3(1) | ÐÐÆÆ |
| M8513-O | ÐÐÆÆ |
| MA26 | ÐÐÆÆ |
| MA27B | ÐÐÆÆ |
| MV-12H | ÐÐÆÆ |
| MV11T | ÐÐÆÆ |
| MV2 | ÐÐÆÆ |
| OX-0513 | ÐÐÆÆ |
| QV-BD11246A | ÐÐÆÆ |
| RH-VX0004TAZZ | ÐÐÆÆ |
| RVDVD1150L | ÐÐÆÆ |
| SD-HV23GBL | ÐÐÆÆ |
| TCG601 | ÐÐÆÆ |
| VD1120 | ÐÐÆÆ |

| | |
|-------------|------|
| VD1124 | ÐÐÆÆ |
| VD1260M | ÐÐÆÆ |
| 046-40209 | ÎÉÇÆ |
| 1201A | ÎÉÇÆ |
| 12F50 | ÎÉÇÆ |
| 12F60A | ÎÉÇÆ |
| 198763-13 | ÎÉÇÆ |
| 1N1205B | ÎÉÇÆ |
| 1N1206B | ÎÉÇÆ |
| 1N2256 | ÎÉÇÆ |
| 1N2258 | ÎÉÇÆ |
| 1N4508 | ÎÉÇÆ |
| 1S2439 | ÎÉÇÆ |
| 212-Z9012 | ÎÉÇÆ |
| 227801 | ÎÉÇÆ |
| 232519 | ÎÉÇÆ |
| 262648 | ÎÉÇÆ |
| 2RS350-10 | ÎÉÇÆ |
| 2RS350A-1 | ÎÉÇÆ |
| 2RS350AB | ÎÉÇÆ |
| 2RS350G | ÎÉÇÆ |
| 2RS350P | ÎÉÇÆ |
| 300530 | ÎÉÇÆ |
| 304M | ÎÉÇÆ |
| 36060 | ÎÉÇÆ |
| 36433 | ÎÉÇÆ |
| 37574 | ÎÉÇÆ |
| 40259 RECT | ÎÉÇÆ |
| 404F | ÎÉÇÆ |
| 405919-35AD | ÎÉÇÆ |
| 407C | ÎÉÇÆ |
| 407K | ÎÉÇÆ |
| 408D | ÎÉÇÆ |
| 408M | ÎÉÇÆ |
| 5213-400 | ÎÉÇÆ |
| 60J3P | ÎÉÇÆ |
| 8518383 | ÎÉÇÆ |
| BAV506 | ÎÉÇÆ |
| BAV526 | ÎÉÇÆ |
| BAV816 | ÎÉÇÆ |
| BY206 | ÎÉÇÆ |
| BY516 | ÎÉÇÆ |
| BY806 | ÎÉÇÆ |
| BY826 | ÎÉÇÆ |
| BYX39/600 | ÎÉÇÆ |
| BYX42-600 | ÎÉÇÆ |
| BYX48/600 | ÎÉÇÆ |
| CD440 | ÎÉÇÆ |
| CXL5882 | ÎÉÇÆ |

| | |
|---------------------|------|
| D1410B | ÎÉÇÆ |
| D1410F | ÎÉÇÆ |
| E1H3 | ÎÉÇÆ |
| E3K3 | ÎÉÇÆ |
| E5K3 | ÎÉÇÆ |
| E7K3 | ÎÉÇÆ |
| FD-1029-FJ | ÎÉÇÆ |
| G303 | ÎÉÇÆ |
| G6010M | ÎÉÇÆ |
| LS405160-001 | ÎÉÇÆ |
| MR1126 | ÎÉÇÆ |
| NS12006 | ÎÉÇÆ |
| OS11004 | ÎÉÇÆ |
| R0134 | ÎÉÇÆ |
| S1D01-06 | ÎÉÇÆ |
| S425 STUD RECT | ÎÉÇÆ |
| S5AN12 | ÎÉÇÆ |
| S6AN6 | ÎÉÇÆ |
| SJ603EK | ÎÉÇÆ |
| SJ604EK | ÎÉÇÆ |
| SL500 | ÎÉÇÆ |
| SR10A-12S | ÎÉÇÆ |
| ST210P | ÎÉÇÆ |
| TA1076 | ÎÉÇÆ |
| TA1080 | ÎÉÇÆ |
| TA1133 | ÎÉÇÆ |
| TA1137 | ÎÉÇÆ |
| TA2582 | ÎÉÇÆ |
| TM51 | ÎÉÇÆ |
| TR1125 | ÎÉÇÆ |
| ZR206 | ÎÉÇÆ |
| 124-0165 | ÎÉÇÆ |
| 1780-7991 BURROUGHS | ÎÉÇÆ |
| 1N1182 | ÎÉÇÆ |
| 1N1190A | ÎÉÇÆ |
| 1N1198A | ÎÉÇÆ |
| 1N2159 | ÎÉÇÆ |
| 1N3214 | ÎÉÇÆ |
| 2-00020-327F | ÎÉÇÆ |
| 21R6S | ÎÉÇÆ |
| 230756 | ÎÉÇÆ |
| 240077 | ÎÉÇÆ |
| 256728 | ÎÉÇÆ |
| 25C60 | ÎÉÇÆ |
| 26R2S | ÎÉÇÆ |
| 2RS351-14 | ÎÉÇÆ |
| 2RS351A-3 | ÎÉÇÆ |
| 2RS351B | ÎÉÇÆ |
| 2RS351L | ÎÉÇÆ |

| | |
|-----------------|------|
| 2RS351R | İÉÇÆ |
| 302K | İÉÇÆ |
| 3145 | İÉÇÆ |
| 34223 | İÉÇÆ |
| 35870 | İÉÇÆ |
| 36041 | İÉÇÆ |
| 36074 | İÉÇÆ |
| 36120 | İÉÇÆ |
| 36830 | İÉÇÆ |
| 371M | İÉÇÆ |
| 40213 | İÉÇÆ |
| 4035 RECT | İÉÇÆ |
| 405C | İÉÇÆ |
| 40958 | İÉÇÆ |
| 40A600 | İÉÇÆ |
| 417K | İÉÇÆ |
| 43B167250-12 | İÉÇÆ |
| 478C | İÉÇÆ |
| 4A232 | İÉÇÆ |
| 4G132 | İÉÇÆ |
| 4G262 | İÉÇÆ |
| 561-5011-970 | İÉÇÆ |
| 6DC11 | İÉÇÆ |
| 914F812-1 | İÉÇÆ |
| A139E STUD RECT | İÉÇÆ |
| BYX52-600 | İÉÇÆ |
| CXL6038 | İÉÇÆ |
| E25 ELCOM | İÉÇÆ |
| ER25 ELCOM | İÉÇÆ |
| F2H3 | İÉÇÆ |
| HEP-R0256 | İÉÇÆ |
| R-63HZ | İÉÇÆ |
| R0161 | İÉÇÆ |
| R0250 | İÉÇÆ |
| R0255 | İÉÇÆ |
| R4100520 | İÉÇÆ |
| R4100618 | İÉÇÆ |
| R4100640 | İÉÇÆ |
| RP6040 | İÉÇÆ |
| S1E01-06 | İÉÇÆ |
| S30450 | İÉÇÆ |
| S3160 | İÉÇÆ |
| S40A5 | İÉÇÆ |
| SK3501 | İÉÇÆ |
| SPR0253 | İÉÇÆ |
| SPR0257 | İÉÇÆ |
| ST350P | İÉÇÆ |
| ST3A30P | İÉÇÆ |
| TA1052 | İÉÇÆ |

| | |
|--------------|------|
| TA1086 | ÏËÇÆ |
| TA1216 | ÏËÇÆ |
| TR602 | ÏËÇÆ |
| 125-A000-F01 | ÑÊÇÆ |
| 12CD-12 | ÑÊÇÆ |
| 12FR60 | ÑÊÇÆ |
| 198763-16 | ÑÊÇÆ |
| 1N1205RA | ÑÊÇÆ |
| 1N1206BR | ÑÊÇÆ |
| 1N1206RC | ÑÊÇÆ |
| 1N2255RA | ÑÊÇÆ |
| 1N2257RA | ÑÊÇÆ |
| 232-0014 | ÑÊÇÆ |
| 36434 | ÑÊÇÆ |
| 3LF11A | ÑÊÇÆ |
| 40113R | ÑÊÇÆ |
| 407RB | ÑÊÇÆ |
| 407RH | ÑÊÇÆ |
| 408RB | ÑÊÇÆ |
| 408RH | ÑÊÇÆ |
| 6142190 | ÑÊÇÆ |
| 6FR40-D | ÑÊÇÆ |
| BYX40-600R | ÑÊÇÆ |
| BYX98-600R | ÑÊÇÆ |
| CXL5837 | ÑÊÇÆ |
| CXL5851 | ÑÊÇÆ |
| CXL5859 | ÑÊÇÆ |
| CXL5873 | ÑÊÇÆ |
| CXL5881 | ÑÊÇÆ |
| ELM5831 | ÑÊÇÆ |
| G5010MR | ÑÊÇÆ |
| GE-5041 | ÑÊÇÆ |
| NTE5881 | ÑÊÇÆ |
| R20460 | ÑÊÇÆ |
| SR10D-10R | ÑÊÇÆ |
| TA1076R | ÑÊÇÆ |
| TA2586 | ÑÊÇÆ |
| TA2590 | ÑÊÇÆ |
| 10MA60 | ÈËÇÆ |
| 128A157F01 | ÈËÇÆ |
| 1321-4051 | ÈËÇÆ |
| 14714729 | ÈËÇÆ |
| 198765-14 | ÈËÇÆ |
| 1N1190R | ÈËÇÆ |
| 1N1197AR | ÈËÇÆ |
| 1N1198R | ÈËÇÆ |
| 1N2160R | ÈËÇÆ |
| 1N3514R | ÈËÇÆ |
| 222-2 | ÈËÇÆ |

| | |
|-----------------|------|
| 24561604 | ÈÈÇÆ |
| 3145R STUD RECT | ÈÈÇÆ |
| 335M | ÈÈÇÆ |
| 35780 | ÈÈÇÆ |
| 35C60R | ÈÈÇÆ |
| 36095R | ÈÈÇÆ |
| 36343 | ÈÈÇÆ |
| 40213R | ÈÈÇÆ |
| 40958R | ÈÈÇÆ |
| 40HFR60 | ÈÈÇÆ |
| 419RF | ÈÈÇÆ |
| 435K | ÈÈÇÆ |
| 436M | ÈÈÇÆ |
| 561-6164-295 | ÈÈÇÆ |
| 938D679-7 | ÈÈÇÆ |
| BYX52-600R | ÈÈÇÆ |
| CXL5945 | ÈÈÇÆ |
| CXL5953 | ÈÈÇÆ |
| CXL5991 | ÈÈÇÆ |
| E25R ELCOM | ÈÈÇÆ |
| ER25R ELCOM | ÈÈÇÆ |
| NTE5995 | ÈÈÇÆ |
| R3145 | ÈÈÇÆ |
| R3250 | ÈÈÇÆ |
| R4110525 | ÈÈÇÆ |
| R4110620 | ÈÈÇÆ |
| RP6020MR | ÈÈÇÆ |
| SK3518 | ÈÈÇÆ |
| ST360PN | ÈÈÇÆ |
| TA1214R | ÈÈÇÆ |
| TA7984 | ÈÈÇÆ |
| 1N3301 | ÍÈÇÆ |
| 2RS371-10 | ÍÈÇÆ |
| 2RS371A-1 | ÍÈÇÆ |
| 2RS371AB | ÍÈÇÆ |
| 2RS371G | ÍÈÇÆ |
| 2RS371P | ÍÈÇÆ |
| 39120 | ÍÈÇÆ |
| 45412 | ÍÈÇÆ |
| 64728 | ÍÈÇÆ |
| D3202U | ÍÈÇÆ |
| ECG6407 AXIAL | ÍÈÇÆ |
| GE-X13 | ÍÈÇÆ |
| ST2 | ÍÈÇÆ |
| 100-6399-002 | ÈÍÇÆ |
| 80777 | ÈÍÇÆ |
| ECG907 | ÈÍÇÆ |
| SK3545 | ÈÍÇÆ |
| CA3019 | ÈÍÇÆ |

| | |
|---------------------|------|
| LM3019 | ÉÍÇÆ |
| UA3019HM | ÉÍÇÆ |
| 1EB60A | ÐÌÇÆ |
| 1N1347A | ÐÌÇÆ |
| 1N1348B | ÐÌÇÆ |
| 1N2152A | ÐÌÇÆ |
| 1N2235A | ÐÌÇÆ |
| 1N2237A | ÐÌÇÆ |
| 1N2497 | ÐÌÇÆ |
| 341M STUD RECT | ÐÌÇÆ |
| 50H3P STUD RECT | ÐÌÇÆ |
| 6A500 | ÐÌÇÆ |
| 6F50 | ÐÌÇÆ |
| 6F60 | ÐÌÇÆ |
| 6JC12 | ÐÌÇÆ |
| BAV416 | ÐÌÇÆ |
| BAV706 | ÐÌÇÆ |
| BAV726 | ÐÌÇÆ |
| BY416 | ÐÌÇÆ |
| BY706 | ÐÌÇÆ |
| BY726 | ÐÌÇÆ |
| BYX50-600 | ÐÌÇÆ |
| ECG5862 | ÐÌÇÆ |
| G6004 STUD RECT | ÐÌÇÆ |
| GE-5024 | ÐÌÇÆ |
| TCG5860 | ÐÌÇÆ |
| 12JC11 | ÑÌÇÆ |
| 561-5032-140 | ÑÌÇÆ |
| ECG5950 | ÑÌÇÆ |
| HEP-153 | ÑÌÇÆ |
| P5006 | ÑÌÇÆ |
| RN5016 | ÑÌÇÆ |
| SPP151 | ÑÌÇÆ |
| SPR0162 | ÑÌÇÆ |
| TA1049 | ÑÌÇÆ |
| VS500 | ÑÌÇÆ |
| 12FH05 | ÈÐÇÆ |
| 12FH2 | ÈÐÇÆ |
| 12FL10S02 | ÈÐÇÆ |
| 12FL20S | ÈÐÇÆ |
| 12FL5 | ÈÐÇÆ |
| 12MF10 | ÈÐÇÆ |
| 1N3879 | ÈÐÇÆ |
| 1N3881 | ÈÐÇÆ |
| 1N3890 | ÈÐÇÆ |
| 1SF1 | ÈÐÇÆ |
| 2712-3637 BURROUGHS | ÈÐÇÆ |
| 43889 | ÈÐÇÆ |
| D2406B | ÈÐÇÆ |

| | |
|-----------------|------|
| D2412F | ÈÐÇÆ |
| FR28A | ÈÐÇÆ |
| SK3586A | ÈÐÇÆ |
| TA8416 | ÈÐÇÆ |
| 12FL60S05 | ÉÐÇÆ |
| 43894 | ÉÐÇÆ |
| ECG5822 | ÉÐÇÆ |
| GR612M | ÉÐÇÆ |
| ST2FR60P | ÉÐÇÆ |
| 70HFL10S02 | ÊÐÇÆ |
| 70HFL20S05 | ÊÐÇÆ |
| 70HFL5S10 | ÊÐÇÆ |
| SK3588A | ÊÐÇÆ |
| ST5AFR20P | ÊÐÇÆ |
| C220A RECT | ËÐÇÆ |
| C22A RECT | ËÐÇÆ |
| D2540D | ËÐÇÆ |
| ST11FR40P | ËÐÇÆ |
| ST5AFR60P | ËÐÇÆ |
| 1N1062 | ËÇÈÆ |
| 1N1075 | ËÇÈÆ |
| 1N1345A | ËÇÈÆ |
| 1N1346B | ËÇÈÆ |
| 1N2150A | ËÇÈÆ |
| 1N2231A | ËÇÈÆ |
| 1N2233A | ËÇÈÆ |
| 1N2495 | ËÇÈÆ |
| 30H3P STUD RECT | ËÇÈÆ |
| 44R2 | ËÇÈÆ |
| 6C40 | ËÇÈÆ |
| 6F30D | ËÇÈÆ |
| 6F40D | ËÇÈÆ |
| BAV415 | ËÇÈÆ |
| BAV725 | ËÇÈÆ |
| BY425 | ËÇÈÆ |
| BY715 | ËÇÈÆ |
| BYX50-400 | ËÇÈÆ |
| G4004 | ËÇÈÆ |
| GE-5020 | ËÇÈÆ |
| WR-33 | ËÇÈÆ |
| 1901-0398 | ÌÇÈÆ |
| 1N1060 | ÌÇÈÆ |
| 1N1067 | ÌÇÈÆ |
| 1N1342 | ÌÇÈÆ |
| 1N1343A | ÌÇÈÆ |
| 1N1344B | ÌÇÈÆ |
| 1N1614A | ÌÇÈÆ |
| 1N2149A | ÌÇÈÆ |
| 1N2230A | ÌÇÈÆ |

| | |
|----------------|------|
| 1N3570 | ÌÇÈÆ |
| 341C | ÌÇÈÆ |
| 561-5013-432 | ÌÇÈÆ |
| 6C100 | ÌÇÈÆ |
| 6F10 | ÌÇÈÆ |
| 6F15 | ÌÇÈÆ |
| 6F20A | ÌÇÈÆ |
| BY413 | ÌÇÈÆ |
| BY703 | ÌÇÈÆ |
| BY723 | ÌÇÈÆ |
| G1004M | ÌÇÈÆ |
| G2004M | ÌÇÈÆ |
| LF15B | ÌÇÈÆ |
| S1AN6 | ÌÇÈÆ |
| ST203F | ÌÇÈÆ |
| 1N1058 | ÌÇÈÆ |
| 1N1341A | ÌÇÈÆ |
| 1N1917 | ÌÇÈÆ |
| 1N2228A | ÌÇÈÆ |
| 5H3P STUD RECT | ÌÇÈÆ |
| 6C05 | ÌÇÈÆ |
| 6F5D | ÌÇÈÆ |
| BY711 | ÌÇÈÆ |
| ELM5850 | ÌÇÈÆ |
| G506M | ÌÇÈÆ |
| SJ053K | ÌÇÈÆ |
| 11R3S | ÌÇÈÆ |
| 12C40 | ÌÇÈÆ |
| 12F40 | ÌÇÈÆ |
| 198763-9 | ÌÇÈÆ |
| 1N1204 | ÌÇÈÆ |
| 1N1624 | ÌÇÈÆ |
| 1N2252A | ÌÇÈÆ |
| 1N2254A | ÌÇÈÆ |
| 1S1575 | ÌÇÈÆ |
| 1S2438 | ÌÇÈÆ |
| 304C STUD RECT | ÌÇÈÆ |
| 30JP3 | ÌÇÈÆ |
| 4JA27DR700 | ÌÇÈÆ |
| 64R2 | ÌÇÈÆ |
| BAV525 | ÌÇÈÆ |
| BY504 | ÌÇÈÆ |
| BY524 | ÌÇÈÆ |
| BYX42/300 | ÌÇÈÆ |
| E7E3 | ÌÇÈÆ |
| G3010M | ÌÇÈÆ |
| HEP-R0134 | ÌÇÈÆ |
| NTE5878 | ÌÇÈÆ |
| RR0134 | ÌÇÈÆ |

| | |
|----------------|------|
| S20435 | ÎÇÈÆ |
| S400 | ÎÇÈÆ |
| S4AN6 | ÎÇÈÆ |
| SJ404EK | ÎÇÈÆ |
| SL400 | ÎÇÈÆ |
| SR10D-8S | ÎÇÈÆ |
| ST230P | ÎÇÈÆ |
| TR1123 | ÎÇÈÆ |
| UR123HA | ÎÇÈÆ |
| WR43 | ÎÇÈÆ |
| 10H3 | İÇÈÆ |
| 11R1S | İÇÈÆ |
| 12C10 | İÇÈÆ |
| 12F10A | İÇÈÆ |
| 12F15B | İÇÈÆ |
| 15N2 STUD RECT | İÇÈÆ |
| 1820-0138 | İÇÈÆ |
| 19A115089 | İÇÈÆ |
| 19B200011-P4 | İÇÈÆ |
| 1N1201 | İÇÈÆ |
| 1N1202A | İÇÈÆ |
| 1N2248 | İÇÈÆ |
| 1N2250 | İÇÈÆ |
| 1S161 | İÇÈÆ |
| 1S926 | İÇÈÆ |
| 20J2 | İÇÈÆ |
| 20P2 | İÇÈÆ |
| 232-0035 | İÇÈÆ |
| 30JZ | İÇÈÆ |
| 30P3 | İÇÈÆ |
| 40P2 STUD RECT | İÇÈÆ |
| 4JA11BX4 | İÇÈÆ |
| 561-5012-021 | İÇÈÆ |
| 5P3 | İÇÈÆ |
| 8518237-2 | İÇÈÆ |
| BY503 | İÇÈÆ |
| BY523 | İÇÈÆ |
| CXL5850 | İÇÈÆ |
| CXL5870 | İÇÈÆ |
| ECG5874 | İÇÈÆ |
| G2010M | İÇÈÆ |
| HEP-R0132 | İÇÈÆ |
| NTE5874 | İÇÈÆ |
| S20410 | İÇÈÆ |
| S410 | İÇÈÆ |
| S52 | İÇÈÆ |
| SJ204EK | İÇÈÆ |
| SPR0132 | İÇÈÆ |
| SR10D2 | İÇÈÆ |

| | |
|-----------------|------|
| ST220P | İÇÈÆ |
| TM15 | İÇÈÆ |
| TM3 | İÇÈÆ |
| TM36 | İÇÈÆ |
| TM4 | İÇÈÆ |
| TM47 | İÇÈÆ |
| TR1121 | İÇÈÆ |
| UR123DA | İÇÈÆ |
| ZR202 | İÇÈÆ |
| 12F5 | ĐÇÈÆ |
| 198763-1 | ĐÇÈÆ |
| 1N2246 | ĐÇÈÆ |
| 1S160 | ĐÇÈÆ |
| 5J3P STUD RECT | ĐÇÈÆ |
| BY511 | ĐÇÈÆ |
| G510M STUD RECT | ĐÇÈÆ |
| MS5 | ĐÇÈÆ |
| S37 | ĐÇÈÆ |
| SJ054EK | ĐÇÈÆ |
| SJ204E | ĐÇÈÆ |
| SPR0130 | ĐÇÈÆ |
| UR123AA | ĐÇÈÆ |
| 10F40 | ŃÇÈÆ |
| 1901-0423 | ŃÇÈÆ |
| 1N2024 | ŃÇÈÆ |
| 1N2787 | ŃÇÈÆ |
| 1N2800 | ŃÇÈÆ |
| 2WMT4 | ŃÇÈÆ |
| A40E STUD RECT | ŃÇÈÆ |
| NTE5946 | ŃÇÈÆ |
| P4004 | ŃÇÈÆ |
| RN4015 | ŃÇÈÆ |
| SR10L-6S | ŃÇÈÆ |
| 0210 | ÈÈÈÆ |
| 10F10 | ÈÈÈÆ |
| 12CC12 | ÈÈÈÆ |
| 1901-0032 | ÈÈÈÆ |
| 1N2273 | ÈÈÈÆ |
| 1N2795 | ÈÈÈÆ |
| 1S1652 | ÈÈÈÆ |
| 4467 STUD RECT | ÈÈÈÆ |
| 561-5032-086 | ÈÈÈÆ |
| 6CC11 | ÈÈÈÆ |
| A-113335 | ÈÈÈÆ |
| ECG5944 | ÈÈÈÆ |
| HEP-R0162 | ÈÈÈÆ |
| NA2005 | ÈÈÈÆ |
| P1010 | ÈÈÈÆ |
| R-2A | ÈÈÈÆ |

| | |
|----------------|------|
| R-6B | ÈÈÈÆ |
| S1CR5 | ÈÈÈÆ |
| S2436 | ÈÈÈÆ |
| SIDR5 | ÈÈÈÆ |
| SR10L-4S | ÈÈÈÆ |
| TIX442 | ÈÈÈÆ |
| TM27 | ÈÈÈÆ |
| 1901-0421 | ÉÈÈÆ |
| 1S2434 | ÉÈÈÆ |
| A40F STUD RECT | ÉÈÈÆ |
| HEP151 | ÉÈÈÆ |
| NTE5940 | ÉÈÈÆ |
| RN515 | ÉÈÈÆ |
| SK3607 | ÉÈÈÆ |
| TM7 | ÉÈÈÆ |
| 10M30 | ÊÈÈÆ |
| 198765-7 | ÊÈÈÆ |
| 1N1188 | ÊÈÈÆ |
| 1N1196 | ÊÈÈÆ |
| 1N1306 | ÊÈÈÆ |
| 1N2282 | ÊÈÈÆ |
| 1N5409 | ÊÈÈÆ |
| 20R3 RECT | ÊÈÈÆ |
| 21R3S | ÊÈÈÆ |
| 24R2 | ÊÈÈÆ |
| 302E | ÊÈÈÆ |
| 303E | ÊÈÈÆ |
| 3125 | ÊÈÈÆ |
| 3235 | ÊÈÈÆ |
| 35H30 | ÊÈÈÆ |
| 3C4 | ÊÈÈÆ |
| 402H | ÊÈÈÆ |
| 40A400 | ÊÈÈÆ |
| 40S3 | ÊÈÈÆ |
| 419H | ÊÈÈÆ |
| 561-6163-047 | ÊÈÈÆ |
| 6M30 | ÊÈÈÆ |
| CXL5836 | ÊÈÈÆ |
| CXL5944 | ÊÈÈÆ |
| CXL5990 | ÊÈÈÆ |
| ECG5990 | ÊÈÈÆ |
| ER24 ELCOM | ÊÈÈÆ |
| HEP-R0255 | ÊÈÈÆ |
| R4100320 | ÊÈÈÆ |
| R4100418 | ÊÈÈÆ |
| R4100440 | ÊÈÈÆ |
| RP4020M | ÊÈÈÆ |
| RR0254 | ÊÈÈÆ |
| S25A3 | ÊÈÈÆ |

| | |
|---------------------|------|
| S30435 | ËËËÆ |
| S3135 | ËËËÆ |
| S3235 | ËËËÆ |
| SIE01-03 | ËËËÆ |
| SR25B-8S | ËËËÆ |
| ST3-30 | ËËËÆ |
| ST4-30 | ËËËÆ |
| TR251 | ËËËÆ |
| TR352 | ËËËÆ |
| WR53 | ËËËÆ |
| 1448-0479 BURROUGHS | ËËËÆ |
| 1N1185 | ËËËÆ |
| 1N1193 | ËËËÆ |
| 1N1256 WESTINGHOUS | ËËËÆ |
| 1N248C | ËËËÆ |
| 1N250B | ËËËÆ |
| 1S936 | ËËËÆ |
| 25C15 | ËËËÆ |
| 302C | ËËËÆ |
| 303D | ËËËÆ |
| 3210 | ËËËÆ |
| 35C15 | ËËËÆ |
| 371C | ËËËÆ |
| 402B | ËËËÆ |
| 403C | ËËËÆ |
| 40HF15 | ËËËÆ |
| 417D | ËËËÆ |
| 4C2 | ËËËÆ |
| 6M20 | ËËËÆ |
| A-41766 | ËËËÆ |
| CXL6022 | ËËËÆ |
| GE-5096 | ËËËÆ |
| R4100125 | ËËËÆ |
| R4100220 | ËËËÆ |
| RN1120 | ËËËÆ |
| RP2040M | ËËËÆ |
| S1AN40 | ËËËÆ |
| S30415 | ËËËÆ |
| S3215 | ËËËÆ |
| SR25B-4S | ËËËÆ |
| TR151 | ËËËÆ |
| 001-024070 | ËËËÆ |
| 198765-1 | ËËËÆ |
| 1N1191A | ËËËÆ |
| 1N2154 | ËËËÆ |
| 1S2446 | ËËËÆ |
| 302A | ËËËÆ |
| 35C05 | ËËËÆ |
| 402A | ËËËÆ |

| | |
|----------------|------|
| 417A | ÏÈÈÆ |
| CXL5980 | ÏÈÈÆ |
| HEP-R0250 | ÏÈÈÆ |
| R4100025 | ÏÈÈÆ |
| S30405 | ÏÈÈÆ |
| SK3610 | ÏÈÈÆ |
| 1N5180 | ÏÈÈÆ |
| 21-3796 | ÏÈÈÆ |
| 4822-130-30673 | ÏÈÈÆ |
| 60S2 | ÏÈÈÆ |
| GI1751 | ÏÈÈÆ |
| HEP-R0102 | ÏÈÈÆ |
| MR751 | ÏÈÈÆ |
| P600B DIODE | ÏÈÈÆ |
| SK3639 | ÏÈÈÆ |
| TR290 OLSON | ÏÈÈÆ |
| 48-137402 | ÐÈÈÆ |
| GE-532 | ÐÈÈÆ |
| HEP-R0106 | ÐÈÈÆ |
| NTE5815 | ÐÈÈÆ |
| S-5A4 | ÐÈÈÆ |
| 1-531-024 | ÍÈÈÆ |
| 1471393-4 | ÍÈÈÆ |
| 1B05 FW BRIDGE | ÍÈÈÆ |
| 25F-B1F | ÍÈÈÆ |
| 325-0081-109 | ÍÈÈÆ |
| 3N248 | ÍÈÈÆ |
| 4800023 | ÍÈÈÆ |
| 63-11148 | ÍÈÈÆ |
| B30C250KP | ÍÈÈÆ |
| BR-2 | ÍÈÈÆ |
| DX-1692 | ÍÈÈÆ |
| EB4 ELCOM | ÍÈÈÆ |
| FWB3001 | ÍÈÈÆ |
| HEP-176 | ÍÈÈÆ |
| KC2DC22/1B | ÍÈÈÆ |
| MDA102 | ÍÈÈÆ |
| MDA920-4 | ÍÈÈÆ |
| PD20 | ÍÈÈÆ |
| S1VB | ÍÈÈÆ |
| S93.20.714 | ÍÈÈÆ |
| SD-W005M | ÍÈÈÆ |
| SPG166 | ÍÈÈÆ |
| TM167 | ÍÈÈÆ |
| WEP1052 | ÍÈÈÆ |
| 1217-9396 | ÏÈÈÆ |
| 1B4 | ÏÈÈÆ |
| 2KBP04 | ÏÈÈÆ |
| 4822-130-30349 | ÏÈÈÆ |

| | |
|----------------|------|
| 5322-130-30349 | ÎËÈÆ |
| 8-719-511-40 | ÎËÈÆ |
| B903B-14/24 | ÎËÈÆ |
| EB11 ELCOM | ÎËÈÆ |
| EW16X334 | ÎËÈÆ |
| FWB3004 | ÎËÈÆ |
| KPB04 | ÎËÈÆ |
| MDA104A | ÎËÈÆ |
| MDA942A5 | ÎËÈÆ |
| RB-154 | ÎËÈÆ |
| SBEB4 | ÎËÈÆ |
| SK3648 | ÎËÈÆ |
| WEP1053/168 | ÎËÈÆ |
| 18DB7A | ÏËÈÆ |
| 1B10 FW BRIDGE | ÏËÈÆ |
| 2FB800 | ÏËÈÆ |
| 2KBP10 | ÏËÈÆ |
| 3N259 | ÏËÈÆ |
| B903B-100/200 | ÏËÈÆ |
| ECC170 | ÏËÈÆ |
| FW800 | ÏËÈÆ |
| KPB08 | ÏËÈÆ |
| MDA108 | ÏËÈÆ |
| MDA110A | ÏËÈÆ |
| NTE170 | ÏËÈÆ |
| QRT-232 | ÏËÈÆ |
| SBMB8 | ÏËÈÆ |
| SEN2A8 | ÏËÈÆ |
| TM170 | ÏËÈÆ |
| 16-1615 | ÐËÈÆ |
| 35MB1A | ÐËÈÆ |
| 3A-MDA-3500 | ÐËÈÆ |
| 3KC3520 | ÐËÈÆ |
| 4KC3520 | ÐËÈÆ |
| BYW61 | ÐËÈÆ |
| GIB3501 | ÐËÈÆ |
| HEP-R0882 | ÐËÈÆ |
| KBPC35-005 | ÐËÈÆ |
| KBPC3502 | ÐËÈÆ |
| MDA3502 | ÐËÈÆ |
| 17-2108 | ÑËÈÆ |
| 300JB6L | ÑËÈÆ |
| 3KC3540 | ÑËÈÆ |
| BYW64 | ÑËÈÆ |
| HEP-R0883 | ÑËÈÆ |
| KBPC35-04 | ÑËÈÆ |
| MDA3504 | ÑËÈÆ |
| VK438 | ÑËÈÆ |
| 64RECT-U-1012 | ÊËÈÆ |

| | |
|----------------|------|
| B178 BRIDGE | ËÏÈÆ |
| GEBR-600 | ËÏÈÆ |
| PD1020 BRIDGE | ËÏÈÆ |
| RECT-U-1012 | ËÏÈÆ |
| VE67 | ËÏÈÆ |
| W06 FW BRIDGE | ËÏÈÆ |
| WO6 | ËÏÈÆ |
| 10DB8P | ÏÈÆ |
| 75W08M | ÏÈÆ |
| KBD08 | ÏÈÆ |
| RB-156-LFB | ÏÈÆ |
| RB800 | ÏÈÆ |
| W08 | ÏÈÆ |
| WLO8M | ÏÈÆ |
| 10DB6A-C | ÏÈÆ |
| 18DB6A-C | ÏÈÆ |
| 212-Z9001 | ÏÈÆ |
| 3N250 | ÏÈÆ |
| 53C021-1 | ÏÈÆ |
| 75KBP06 | ÏÈÆ |
| A-025 | ÏÈÆ |
| EB7 ELCOM | ÏÈÆ |
| HEP-R0856 | ÏÈÆ |
| MB11A02V60 | ÏÈÆ |
| MDA942A6 | ÏÈÆ |
| PT6022/1 | ÏÈÆ |
| SBMB6 | ÏÈÆ |
| SK3678 | ÏÈÆ |
| 03-0768 | ÏÈÆ |
| 212-Z9002 | ÏÈÆ |
| 25HB100 BRIDGE | ÏÈÆ |
| KBPC10-005 | ÏÈÆ |
| KBPC15-005 | ÏÈÆ |
| KBPC25005 | ÏÈÆ |
| MDA2501 | ÏÈÆ |
| MDA801 | ÏÈÆ |
| S6314-1 BRIDGE | ÏÈÆ |
| SCBE1 | ÏÈÆ |
| WEP1065 | ÏÈÆ |
| 16-3223 | ÏÈÆ |
| 5A-8753 | ÏÈÆ |
| E-00602 | ÏÈÆ |
| GE-5322 | ÏÈÆ |
| J775-2 | ÏÈÆ |
| KBPC15-02 | ÏÈÆ |
| MB12A25V10 | ÏÈÆ |
| MDA802 | ÏÈÆ |
| MDA9902 | ÏÈÆ |
| PBZ0 | ÏÈÆ |

| | |
|----------------|-----|
| SCBE2 | ÏËÆ |
| WEP1066/5322 | ÏËÆ |
| 25HB400 BRIDGE | ÐËÆ |
| GIB2504 | ÐËÆ |
| KBPC12-04 | ÐËÆ |
| MB12A25V30 | ÐËÆ |
| MDA804 | ÐËÆ |
| NTE5324 | ÐËÆ |
| SCBA4 | ÐËÆ |
| SK3681 | ÐËÆ |
| 250JB6L | ÑËÆ |
| GIB2506 | ÑËÆ |
| KBPC12-06 | ÑËÆ |
| MB12A25A60 | ÑËÆ |
| MDA2506 | ÑËÆ |
| NTE5326 | ÑËÆ |
| SCAJ6 | ÑËÆ |
| SK3682 | ÑËÆ |
| 1901-0318 | ÊÐÆ |
| 1N1184RA | ÊÐÆ |
| 1N1186AR | ÊÐÆ |
| 1N1192RA | ÊÐÆ |
| 1N1194R | ÊÐÆ |
| 1N248CR | ÊÐÆ |
| 1N249R | ÊÐÆ |
| 1N250AR | ÊÐÆ |
| 1S1654R | ÊÐÆ |
| 21F2SC | ÊÐÆ |
| 25CR20R | ÊÐÆ |
| 335C | ÊÐÆ |
| 35C15R | ÊÐÆ |
| 35HR20 | ÊÐÆ |
| 371RC | ÊÐÆ |
| 40HFR20 | ÊÐÆ |
| 417RD | ÊÐÆ |
| 419RD | ÊÐÆ |
| 435D | ÊÐÆ |
| 436D | ÊÐÆ |
| 6MA20 | ÊÐÆ |
| GE-5097 | ÊÐÆ |
| R30415 | ÊÐÆ |
| R3210 | ÊÐÆ |
| R4110135 | ÊÐÆ |
| R4110225 | ÊÐÆ |
| RP2020R | ÊÐÆ |
| S1AN40R | ÊÐÆ |
| SR25B-4R | ÊÐÆ |
| 05Z36 | ÏÐÆ |
| 103-279-37 | ÏÐÆ |

| | |
|---------------|------|
| 1N5258A | ìÐÈÆ |
| 1N5874A | ìÐÈÆ |
| 1N6013B | ìÐÈÆ |
| 1N974 | ìÐÈÆ |
| 1S478 | ìÐÈÆ |
| 25N36 | ìÐÈÆ |
| 264P471010 | ìÐÈÆ |
| 36B3(ZENER) | ìÐÈÆ |
| 4M36Z5 | ìÐÈÆ |
| 5533 | ìÐÈÆ |
| 8-719-101-14 | ìÐÈÆ |
| 99201-29 | ìÐÈÆ |
| AZ974B | ìÐÈÆ |
| BZX83C-36 | ìÐÈÆ |
| D92UA3600B | ìÐÈÆ |
| E1222ZP | ìÐÈÆ |
| EQA01-35 | ìÐÈÆ |
| EQA02-35 | ìÐÈÆ |
| EZ-361 | ìÐÈÆ |
| GZA36Y | ìÐÈÆ |
| HZ35 | ìÐÈÆ |
| HZ36-3 | ìÐÈÆ |
| MA1360-H | ìÐÈÆ |
| MA4360-L | ìÐÈÆ |
| MZL336 | ìÐÈÆ |
| QA235G | ìÐÈÆ |
| RD36E-B | ìÐÈÆ |
| RD36EB-T1 | ìÐÈÆ |
| RD36EB3V | ìÐÈÆ |
| RH-EX0053CEZZ | ìÐÈÆ |
| TVSQA235G | ìÐÈÆ |
| WEP1439/5037 | ìÐÈÆ |
| X0053CE ZENER | ìÐÈÆ |
| ZC-140 ZENER | ìÐÈÆ |
| 1173-8317 | íÐÈÆ |
| 17-2155 | íÐÈÆ |
| 1M36ZS10 | íÐÈÆ |
| 1N3033 | íÐÈÆ |
| 1N3692 | íÐÈÆ |
| 1N4175A | íÐÈÆ |
| 1N4340A | íÐÈÆ |
| 1N4417B | íÐÈÆ |
| 1N4753 | íÐÈÆ |
| 1N5576B | íÐÈÆ |
| 1S242 | íÐÈÆ |
| 1TA36A | íÐÈÆ |
| 1ZM36T5 | íÐÈÆ |
| 4-2020-13300 | íÐÈÆ |
| 72M36C | íÐÈÆ |

| | |
|-----------|------|
| 7Z36B | ÍÐÈÆ |
| 7ZM36C | ÍÐÈÆ |
| 99202-229 | ÍÐÈÆ |
| APD36.0B | ÍÐÈÆ |
| BZ360 | ÍÐÈÆ |
| BZY92C36 | ÍÐÈÆ |
| DZN360 | ÍÐÈÆ |
| ECG5085A | ÍÐÈÆ |
| EQB01-35 | ÍÐÈÆ |
| GZ1-36 | ÍÐÈÆ |
| HW36A | ÍÐÈÆ |
| IX1-36 | ÍÐÈÆ |
| LPM36A | ÍÐÈÆ |
| MC6027 | ÍÐÈÆ |
| MEZ1-36 | ÍÐÈÆ |
| PL36Z | ÍÐÈÆ |
| RD36F | ÍÐÈÆ |
| RL7-36 | ÍÐÈÆ |
| SK36V | ÍÐÈÆ |
| UZ1-36 | ÍÐÈÆ |
| X0259 | ÍÐÈÆ |
| Z4753A | ÍÐÈÆ |
| ZD36 | ÍÐÈÆ |
| ZM36B | ÍÐÈÆ |
| 1.5DKZ36A | ÍÐÈÆ |
| 1.5JZ36B | ÍÐÈÆ |
| 1.5R36A | ÍÐÈÆ |
| 1.5Z36B | ÍÐÈÆ |
| 149751 | ÍÐÈÆ |
| 1N4478 | ÍÐÈÆ |
| 1N4882 | ÍÐÈÆ |
| 1N5079 | ÍÐÈÆ |
| 1N5365BE | ÍÐÈÆ |
| 1S3036A | ÍÐÈÆ |
| 2VR36 | ÍÐÈÆ |
| 3R35 | ÍÐÈÆ |
| 3R36A | ÍÐÈÆ |
| 3TZ36B | ÍÐÈÆ |
| 3VR36A | ÍÐÈÆ |
| 3Z36B | ÍÐÈÆ |
| 5ZS36 | ÍÐÈÆ |
| BZY95C36 | ÍÐÈÆ |
| ECG5143A | ÍÐÈÆ |
| LMZX36 | ÍÐÈÆ |
| MZ1000-26 | ÍÐÈÆ |
| TM5143 | ÍÐÈÆ |
| UZ5936 | ÍÐÈÆ |
| WEP1637 | ÍÐÈÆ |
| ZCC36B | ÍÐÈÆ |

| | |
|----------------|------|
| 003-00200 PAIR | ÍÇÉÆ |
| 003-02000 PAIR | ÍÇÉÆ |
| 0050-0032 PAIR | ÍÇÉÆ |
| 028-300-226 MP | ÍÇÉÆ |
| 065-014 | ÍÇÉÆ |
| 085026 | ÍÇÉÆ |
| 09-306335 | ÍÇÉÆ |
| 0A95 PAIR | ÍÇÉÆ |
| 1007-1124 | ÍÇÉÆ |
| 103-23 | ÍÇÉÆ |
| 1077-9296 PAIR | ÍÇÉÆ |
| 117730 | ÍÇÉÆ |
| 1206-17 | ÍÇÉÆ |
| 13-15465-1 | ÍÇÉÆ |
| 14-514-11 MP | ÍÇÉÆ |
| 14-514-16 MP | ÍÇÉÆ |
| 15-20A70 | ÍÇÉÆ |
| 167572 | ÍÇÉÆ |
| 171162-270 | ÍÇÉÆ |
| 1N34A | ÍÇÉÆ |
| 1N542MP | ÍÇÉÆ |
| 1N60FM-1 PAIR | ÍÇÉÆ |
| 1N60P-1 PAIR | ÍÇÉÆ |
| 1S188F | ÍÇÉÆ |
| 1S188MPX | ÍÇÉÆ |
| 1S189FM MP | ÍÇÉÆ |
| 1T1331 MP | ÍÇÉÆ |
| 1T261MP | ÍÇÉÆ |
| 2-0A90 PAIR | ÍÇÉÆ |
| 2-0A90 | ÍÇÉÆ |
| 2093A38-35 | ÍÇÉÆ |
| 20A90 PAIR | ÍÇÉÆ |
| 20A90P | ÍÇÉÆ |
| 24MW122 | ÍÇÉÆ |
| 32-0007 | ÍÇÉÆ |
| 34-8057-3 PAIR | ÍÇÉÆ |
| 42-21362 | ÍÇÉÆ |
| 429-0910-53 | ÍÇÉÆ |
| 46-86200-3 MP | ÍÇÉÆ |
| 48-134954 | ÍÇÉÆ |
| 48-60154A01 | ÍÇÉÆ |
| 4822-130-30221 | ÍÇÉÆ |
| 4822-130-30869 | ÍÇÉÆ |
| 489752-036 | ÍÇÉÆ |
| 500001 PAIR | ÍÇÉÆ |
| 521-081 MP | ÍÇÉÆ |
| 5330732 PAIR | ÍÇÉÆ |
| 53N003-3 | ÍÇÉÆ |
| 5631-20A90H | ÍÇÉÆ |

| | |
|-------------------|------|
| 63-25342 MP | ÍÇÉÆ |
| 66X0049-100 MP | ÍÇÉÆ |
| 7283377 MP | ÍÇÉÆ |
| 8-719-026-11 PAIR | ÍÇÉÆ |
| 8-905-305-004 | ÍÇÉÆ |
| 8-905-313-018 | ÍÇÉÆ |
| 86-10-1 PAIR | ÍÇÉÆ |
| 8910-53 PAIR | ÍÇÉÆ |
| 96-5093-01 MP | ÍÇÉÆ |
| 984881 | ÍÇÉÆ |
| A909-1016 | ÍÇÉÆ |
| AM06200017 PAIR | ÍÇÉÆ |
| CX089D | ÍÇÉÆ |
| D23FDFC10E | ÍÇÉÆ |
| E21135 | ÍÇÉÆ |
| ECG110MP | ÍÇÉÆ |
| ES16X21 | ÍÇÉÆ |
| HF-20088 | ÍÇÉÆ |
| ITT2AM PAIR | ÍÇÉÆ |
| JP575005 | ÍÇÉÆ |
| NTE110MP | ÍÇÉÆ |
| R6109 (MP) | ÍÇÉÆ |
| RT5738 | ÍÇÉÆ |
| SD46(4) | ÍÇÉÆ |
| SYL128 | ÍÇÉÆ |
| TCG110MP | ÍÇÉÆ |
| TV24122 | ÍÇÉÆ |
| VHD1N34A//1 | ÍÇÉÆ |
| 019-005045 | ÍÍÉÆ |
| 1.5J5 | ÍÍÉÆ |
| 150R6B | ÍÍÉÆ |
| 15F6 | ÍÍÉÆ |
| 1N1223A | ÍÍÉÆ |
| 1N1224B | ÍÍÉÆ |
| 1N1568 | ÍÍÉÆ |
| 1N1696 | ÍÍÉÆ |
| 1N1912 | ÍÍÉÆ |
| 1N2396 | ÍÍÉÆ |
| 1N2414 | ÍÍÉÆ |
| 1N2489 | ÍÍÉÆ |
| 1N3641 | ÍÍÉÆ |
| 1N3940 | ÍÍÉÆ |
| 1N4501 | ÍÍÉÆ |
| 1N5176 | ÍÍÉÆ |
| 1N5406 | ÍÍÉÆ |
| 1N5902 | ÍÍÉÆ |
| 1S1074 | ÍÍÉÆ |
| 1S2233 | ÍÍÉÆ |
| 1S2420 | ÍÍÉÆ |

| | |
|----------------|------|
| 1S45 | íÉÆ |
| 200R6B | íÉÆ |
| 20A6 | íÉÆ |
| 300R5B | íÉÆ |
| 38385 | íÉÆ |
| 3S5E | íÉÆ |
| 544322 DYNACO | íÉÆ |
| 60J1 | íÉÆ |
| 720463 | íÉÆ |
| A15E DIODE | íÉÆ |
| AC600 | íÉÆ |
| CXL5801 | íÉÆ |
| CXL5805 | íÉÆ |
| E306 | íÉÆ |
| ELM5800 | íÉÆ |
| GM-1A | íÉÆ |
| GP25J | íÉÆ |
| HEP-R0096 | íÉÆ |
| MR506 | íÉÆ |
| RA-2 | íÉÆ |
| S-1060 | íÉÆ |
| S1B01-04 | íÉÆ |
| S3V | íÉÆ |
| S5GR2 | íÉÆ |
| SA-2A | íÉÆ |
| SI5 | íÉÆ |
| SJ603F | íÉÆ |
| SLA26A | íÉÆ |
| SLA27B | íÉÆ |
| SPP162 | íÉÆ |
| SPR0094 | íÉÆ |
| SSIC1140 | íÉÆ |
| TV2465 | íÉÆ |
| UO5G | íÉÆ |
| UT214 | íÉÆ |
| UT245 | íÉÆ |
| UT265 | íÉÆ |
| ZR606 | íÉÆ |
| 0050-0050 TMK | îÉÆ |
| 103-Z9045 | îÉÆ |
| DX-0650 | îÉÆ |
| HV-23BL | îÉÆ |
| HV23-G | îÉÆ |
| HV23G VARISTOR | îÉÆ |
| IP20-0244 | îÉÆ |
| M8513A-0 | îÉÆ |
| MV4 VARISTOR | îÉÆ |
| SK3863 | îÉÆ |
| 08A161-001 | ÈíÉÆ |

| | |
|--------------|------|
| 13-21-4 | ÈÏÉÆ |
| 504-080-000 | ÈÏÉÆ |
| 61C66-3 | ÈÏÉÆ |
| 61C66-7 | ÈÏÉÆ |
| 63-9894 | ÈÏÉÆ |
| 66C6-10 | ÈÏÉÆ |
| 66C6-5 | ÈÏÉÆ |
| 66C6-9 | ÈÏÉÆ |
| 750C871-4 | ÈÏÉÆ |
| 750C871-8 | ÈÏÉÆ |
| FP-2 | ÈÏÉÆ |
| HI DIV-1 | ÈÏÉÆ |
| WEP189 | ÈÏÉÆ |
| 13-12-4 | ÉÏÉÆ |
| 13-9-4 | ÉÏÉÆ |
| ECG HI DIV-2 | ÉÏÉÆ |
| HD-2 | ÉÏÉÆ |
| WEP190 | ÉÏÉÆ |
| 63-9898 | ÈÏÉÆ |
| 63-9898-04 | ÈÏÉÆ |
| GE-FR10 | ÈÏÉÆ |
| NTEHIDIV-3 | ÈÏÉÆ |
| 230199 | ÈÏÉÆ |
| 63-8676 | ÈÏÉÆ |
| 63-8680 | ÈÏÉÆ |
| 63-8972 | ÈÏÉÆ |
| 63-8976 | ÈÏÉÆ |
| 73C181260-10 | ÈÏÉÆ |
| 73C181260-14 | ÈÏÉÆ |
| 73C181260-18 | ÈÏÉÆ |
| 73C181260-5 | ÈÏÉÆ |
| 73C181260-9 | ÈÏÉÆ |
| 73C182629-3 | ÈÏÉÆ |
| 73C182629-7 | ÈÏÉÆ |
| GE-FR4 | ÈÏÉÆ |
| NTEHIDIV-4 | ÈÏÉÆ |
| 132634 | ÑÇÉÆ |
| 977-Z9536A | ÑÇÉÆ |
| GE-522 | ÑÇÉÆ |
| MH353A | ÑÇÉÆ |
| MHOKOA | ÑÇÉÆ |
| SK3900 | ÑÇÉÆ |
| 530165-14 | ÈÈÉÆ |
| GE-535 | ÈÈÉÆ |
| MH1222B03 | ÈÈÉÆ |
| 142728 | ÉÈÉÆ |
| 1466860-3 | ÉÈÉÆ |
| ECG537CN | ÉÈÉÆ |
| MH980-04 | ÉÈÉÆ |

| | |
|--------------|------|
| SK3903 | ÉÈÊÆ |
| 530165-20 | ÊÈÊÆ |
| MH1201A13 | ÊÈÊÆ |
| SK3904 | ÊÈÊÆ |
| ECG556CN | ËÈÊÆ |
| NTE556 | ËÈÊÆ |
| 212-145-02 | ÌÈÊÆ |
| 212-Z9528 | ÌÈÊÆ |
| ECG528RP | ÌÈÊÆ |
| SK3906 | ÌÈÊÆ |
| ECG568CN | ÍÈÊÆ |
| ESPA98-F1 | ÍÈÊÆ |
| NTE568 | ÍÈÊÆ |
| Z0064-UAA | ÍÈÊÆ |
| Z0064UBA | ÍÈÊÆ |
| ESPA97 | ÎÈÊÆ |
| Z0063-UAA | ÎÈÊÆ |
| Z0063UAB | ÎÈÊÆ |
| ZOO63 | ÎÈÊÆ |
| 066X0068-001 | ÑÈÊÆ |
| 103-305 | ÑÈÊÆ |
| 1099-6981 | ÑÈÊÆ |
| 113391 | ÑÈÊÆ |
| 13-41547-3 | ÑÈÊÆ |
| 1316-7986 | ÑÈÊÆ |
| 133615 | ÑÈÊÆ |
| 143594 | ÑÈÊÆ |
| 1476171-39 | ÑÈÊÆ |
| 1N1731A | ÑÈÊÆ |
| 1N3236 | ÑÈÊÆ |
| 1S1832 | ÑÈÊÆ |
| 201X2100-119 | ÑÈÊÆ |
| 21A110-014 | ÑÈÊÆ |
| 2332152 | ÑÈÊÆ |
| 2L15 | ÑÈÊÆ |
| 305G1418C | ÑÈÊÆ |
| 3NV15 | ÑÈÊÆ |
| 4202022900 | ÑÈÊÆ |
| 481-0216 | ÑÈÊÆ |
| 50E16 | ÑÈÊÆ |
| 5302751003 | ÑÈÊÆ |
| 5L15 | ÑÈÊÆ |
| 8-719-301-64 | ÑÈÊÆ |
| 8-719-801-71 | ÑÈÊÆ |
| 8-719=302-43 | ÑÈÊÆ |
| 86-86560-3 | ÑÈÊÆ |
| B587-20 | ÑÈÊÆ |
| C2-0E2 | ÑÈÊÆ |
| DERB26-20 | ÑÈÊÆ |

| | |
|----------------|------|
| E1266R | ÑÉÊÆ |
| EF200 | ÑÉÊÆ |
| ERB26-20M | ÑÉÊÆ |
| ERD28-08S | ÑÉÊÆ |
| GH-3F | ÑÉÊÆ |
| HC2 | ÑÉÊÆ |
| HV20C | ÑÉÊÆ |
| ITH61 | ÑÉÊÆ |
| MB1D | ÑÉÊÆ |
| MV20C | ÑÉÊÆ |
| RC-2V | ÑÉÊÆ |
| RGP01-17 | ÑÉÊÆ |
| RH-DX0045CEZZ | ÑÉÊÆ |
| RH-DX0229CEZZ | ÑÉÊÆ |
| RU4A | ÑÉÊÆ |
| RU4DSLFK2 | ÑÉÊÆ |
| S20F | ÑÉÊÆ |
| SI-1019 | ÑÉÊÆ |
| SK3925 | ÑÉÊÆ |
| SM20 | ÑÉÊÆ |
| TVR4J | ÑÉÊÆ |
| TVSRC2 | ÑÉÊÆ |
| VB15 | ÑÉÊÆ |
| 08990207 | ÊÎÊÆ |
| 156955 | ÊÎÊÆ |
| 2421T5B4B41 | ÊÎÊÆ |
| 2B3.L | ÊÎÊÆ |
| 3B3.A | ÊÎÊÆ |
| 3B4B41 | ÊÎÊÆ |
| 4822-130-31001 | ÊÎÊÆ |
| 561-6160-650 | ÊÎÊÆ |
| 6SB100 | ÊÎÊÆ |
| 8SB50 | ÊÎÊÆ |
| B903B-21 | ÊÎÊÆ |
| FWHE200 | ÊÎÊÆ |
| GEB100 | ÊÎÊÆ |
| KBPC005 | ÊÎÊÆ |
| KBPC6005 | ÊÎÊÆ |
| KBPC8005 | ÊÎÊÆ |
| KBPCOO5 | ÊÎÊÆ |
| MDA9701 | ÊÎÊÆ |
| P62X046 | ÊÎÊÆ |
| RB401 | ÊÎÊÆ |
| S10VB10 | ÊÎÊÆ |
| SK3985 | ÊÎÊÆ |
| VJ148 | ÊÎÊÆ |
| 10-033 | ÊÎÊÆ |
| 185881 | ÊÎÊÆ |
| 264P20001 | ÊÎÊÆ |

| | |
|----------------|------|
| 36-0021 | ËÏËÆ |
| 4822-130-31007 | ËÏËÆ |
| 4H 130 30993 | ËÏËÆ |
| 6PPL20 | ËÏËÆ |
| 8-719-901-13 | ËÏËÆ |
| B903B-12 | ËÏËÆ |
| CLEAK-02200 | ËÏËÆ |
| DGS4B10 | ËÏËÆ |
| EP16X157 | ËÏËÆ |
| FWLD200 | ËÏËÆ |
| KBPC02 | ËÏËÆ |
| KBPC802 | ËÏËÆ |
| M4B31-13 | ËÏËÆ |
| MDA9703 | ËÏËÆ |
| RB601C | ËÏËÆ |
| S4VB20 | ËÏËÆ |
| S6221-2 BRIDGE | ËÏËÆ |
| VH248 | ËÏËÆ |
| WEP1044 | ËÏËÆ |
| 1232-7805 | ÏÏËÆ |
| 13-3684 | ÏÏËÆ |
| 3SB400 | ÏÏËÆ |
| 561-6164-002 | ÏÏËÆ |
| 8-719-300-07 | ÏÏËÆ |
| B903B-14 | ÏÏËÆ |
| BA40 | ÏÏËÆ |
| DBA20E (1) | ÏÏËÆ |
| EW16X377 | ÏÏËÆ |
| KBL04 | ÏÏËÆ |
| KBPC604-T | ÏÏËÆ |
| MB11A06V30 | ÏÏËÆ |
| PE40 | ÏÏËÆ |
| RB406N | ÏÏËÆ |
| RH-DX0152CEZZ | ÏÏËÆ |
| S6221-4 BRIDGE | ÏÏËÆ |
| VH447 | ÏÏËÆ |
| X340300010 | ÏÏËÆ |
| 2SB600 BRIDGE | ÏÏËÆ |
| 6SB60 | ÏÏËÆ |
| B903B-16 | ÏÏËÆ |
| G1212-152-04 | ÏÏËÆ |
| KBPC106 | ÏÏËÆ |
| KBPC806-T | ÏÏËÆ |
| NTE5315 | ÏÏËÆ |
| S3WB | ÏÏËÆ |
| S6324-6 BRIDGE | ÏÏËÆ |
| VJ648 | ÏÏËÆ |
| 6SB80 | ÏÏËÆ |
| B903B-28 | ÏÏËÆ |

| | |
|------------------|-----|
| GEB108 | ÏËÆ |
| KBPC608 | ÏËÆ |
| KBPC08 | ÏËÆ |
| NTE5316 | ÏËÆ |
| VH848 | ÏËÆ |
| 0051-0130 TMK | ËÏÆ |
| 05-123103 | ËÏÆ |
| 06200030 | ËÏÆ |
| 103-112 | ËÏÆ |
| 103-198 | ËÏÆ |
| 103-287 | ËÏÆ |
| 103-339 | ËÏÆ |
| 1050 DIODE | ËÏÆ |
| 1073-6361 B&W TV | ËÏÆ |
| 1183-3282 | ËÏÆ |
| 13-33172-2 | ËÏÆ |
| 13-55030-1 | ËÏÆ |
| 13-55078-1 | ËÏÆ |
| 14-514-07/57 | ËÏÆ |
| 144694 | ËÏÆ |
| 148-3 | ËÏÆ |
| 15-108040 | ËÏÆ |
| 15-123103 | ËÏÆ |
| 164589 | ËÏÆ |
| 1N1443A | ËÏÆ |
| 1N2774 | ËÏÆ |
| 1N3486 | ËÏÆ |
| 1N5433 | ËÏÆ |
| 1S1517 | ËÏÆ |
| 1S2227 DAMPER | ËÏÆ |
| 1S2318 | ËÏÆ |
| 1S2355 | ËÏÆ |
| 1S2593 | ËÏÆ |
| 1S2613 | ËÏÆ |
| 1S312 HITACHI | ËÏÆ |
| 200X8130-171 | ËÏÆ |
| 226-2(DIODE) | ËÏÆ |
| 28-000044-02 | ËÏÆ |
| 32169-301-670 | ËÏÆ |
| 34-8054-24 | ËÏÆ |
| 38-0010 | ËÏÆ |
| 4202116870 | ËÏÆ |
| 46-86282-3 | ËÏÆ |
| 48-134921 | ËÏÆ |
| 481-0215 | ËÏÆ |
| 4822-130-31051 | ËÏÆ |
| 48S155223 | ËÏÆ |
| 530184-1001 | ËÏÆ |
| 530226-2 | ËÏÆ |

| | |
|-----------------|------|
| 561-2554-880 | ËÏËÆ |
| 561-6956-750 | ËÏËÆ |
| 66F1141 | ËÏËÆ |
| 8-179-918-77 | ËÏËÆ |
| 8-719-320-31 | ËÏËÆ |
| 800-282 | ËÏËÆ |
| 93A60-11 | ËÏËÆ |
| A04241A | ËÏËÆ |
| AO4241A | ËÏËÆ |
| BA133 | ËÏËÆ |
| BA223-15 | ËÏËÆ |
| BY208/1000 | ËÏËÆ |
| D2LFRGP30G | ËÏËÆ |
| EP16X24 | ËÏËÆ |
| EP57X9 FAST REC | ËÏËÆ |
| ERB43-08 | ËÏËÆ |
| ES1F | ËÏËÆ |
| FR1730 | ËÏËÆ |
| GE-511 | ËÏËÆ |
| GH1F | ËÏËÆ |
| GU1E | ËÏËÆ |
| KDC80P11/1912/1 | ËÏËÆ |
| MB-10 | ËÏËÆ |
| MR818 | ËÏËÆ |
| RC8 | ËÏËÆ |
| RF1AV | ËÏËÆ |
| RGP10K | ËÏËÆ |
| RH-2FS | ËÏËÆ |
| RH-DX0090CEZZ | ËÏËÆ |
| S1T20H | ËÏËÆ |
| SID30-137 | ËÏËÆ |
| SIR150 FAST REC | ËÏËÆ |
| TCG506 | ËÏËÆ |
| TD13 DIODE | ËÏËÆ |
| TM551 | ËÏËÆ |
| TVSRF1A FLYBACK | ËÏËÆ |
| U07M | ËÏËÆ |
| UF2B13 | ËÏËÆ |
| WEP172 | ËÏËÆ |
| 05Z39 | ËÏËÆ |
| 1/4M39Z10 | ËÏËÆ |
| 188240 | ËÏËÆ |
| 1N1939A | ËÏËÆ |
| 1N1993A | ËÏËÆ |
| 1N4875A | ËÏËÆ |
| 1N5259B | ËÏËÆ |
| 1N5875B | ËÏËÆ |
| 1N728 | ËÏËÆ |
| 1N975A | ËÏËÆ |

| | |
|-------------------|------|
| 25N39 | ËÏËÆ |
| 4822-130-30806 | ËÏËÆ |
| 4T39A | ËÏËÆ |
| 5534 | ËÏËÆ |
| 99201-30 | ËÏËÆ |
| AZ975B | ËÏËÆ |
| BZX83C-39 | ËÏËÆ |
| DNRD39E-C2 | ËÏËÆ |
| GZA39L | ËÏËÆ |
| MZ339 | ËÏËÆ |
| QA135R2 | ËÏËÆ |
| RD39EB | ËÏËÆ |
| SK39A | ËÏËÆ |
| 03-933935 | ÏËËÆ |
| 13-10320-14 ZENER | ÏËËÆ |
| 134882256358 | ÏËËÆ |
| 1M39Z5 | ÏËËÆ |
| 1N1785A | ÏËËÆ |
| 1N3034A | ÏËËÆ |
| 1N3693A | ÏËËÆ |
| 1N4176B | ÏËËÆ |
| 1N4418 | ÏËËÆ |
| 1N4675 | ÏËËÆ |
| 1N4846 | ÏËËÆ |
| 1N5577B | ÏËËÆ |
| 1S243 | ÏËËÆ |
| 1TA39B | ÏËËÆ |
| 1ZS39A | ÏËËÆ |
| 56-66 | ÏËËÆ |
| 7Z39A | ÏËËÆ |
| 7ZM39B | ÏËËÆ |
| 99202-230 | ÏËËÆ |
| APD39.0B | ÏËËÆ |
| CXL5038 | ÏËËÆ |
| DL8-39 | ÏËËÆ |
| ELP39G | ÏËËÆ |
| GZ1-39 | ÏËËÆ |
| HW39A | ÏËËÆ |
| IX1-39 | ÏËËÆ |
| LPM39A | ÏËËÆ |
| MC6028 | ÏËËÆ |
| MEZ1-39 | ÏËËÆ |
| PL9-39 | ÏËËÆ |
| RD39F | ÏËËÆ |
| RE131 | ÏËËÆ |
| RT-251 SPRAGUE | ÏËËÆ |
| SK3338 | ÏËËÆ |
| TM5086A | ÏËËÆ |
| UZ8840 | ÏËËÆ |

| | |
|-------------|------|
| VR39B | ÿÿÿÿ |
| Z4754A | ÿÿÿÿ |
| ZB39B | ÿÿÿÿ |
| ZM39B | ÿÿÿÿ |
| 1.5DKZ39A | ÿÿÿÿ |
| 1.5JZ39B | ÿÿÿÿ |
| 1.5R39A | ÿÿÿÿ |
| 1.5Z39B | ÿÿÿÿ |
| 1N3454 | ÿÿÿÿ |
| 1N4479 | ÿÿÿÿ |
| 1N5080 | ÿÿÿÿ |
| 1N5366A | ÿÿÿÿ |
| 1N5939 | ÿÿÿÿ |
| 1S4039 | ÿÿÿÿ |
| 2VR39A | ÿÿÿÿ |
| 3R39 | ÿÿÿÿ |
| 3TZ39A | ÿÿÿÿ |
| 3VR39 | ÿÿÿÿ |
| 5ZS39 | ÿÿÿÿ |
| BZX70C39 | ÿÿÿÿ |
| ECG5144 | ÿÿÿÿ |
| LMZ39A | ÿÿÿÿ |
| MC6328A | ÿÿÿÿ |
| TZC39B | ÿÿÿÿ |
| UZ740 | ÿÿÿÿ |
| ZBC39B | ÿÿÿÿ |
| 05Z3.0Y | ÿÿÿÿ |
| 1/4M3.0AZ10 | ÿÿÿÿ |
| 1254-1108 | ÿÿÿÿ |
| 160840 | ÿÿÿÿ |
| 1N4372A | ÿÿÿÿ |
| 1N5841A | ÿÿÿÿ |
| 1N5987B | ÿÿÿÿ |
| 1SZ55-C3V0 | ÿÿÿÿ |
| 264P501050 | ÿÿÿÿ |
| 46-86742-3 | ÿÿÿÿ |
| 4890432A42 | ÿÿÿÿ |
| 5331589 | ÿÿÿÿ |
| 99201-203 | ÿÿÿÿ |
| A71909304 | ÿÿÿÿ |
| BZX83C3V0 | ÿÿÿÿ |
| EW16X547 | ÿÿÿÿ |
| HZ303B | ÿÿÿÿ |
| HZ3B1 | ÿÿÿÿ |
| MA1030 | ÿÿÿÿ |
| MA1030M | ÿÿÿÿ |
| MA4030-L | ÿÿÿÿ |
| MZ303 | ÿÿÿÿ |
| MZ4683 | ÿÿÿÿ |

| | |
|--------------------|-----|
| NT55C3 | ÏËÆ |
| RD3.0E-B1 | ÏËÆ |
| RD3.0F | ÏËÆ |
| RD3ROEB | ÏËÆ |
| TVSRD3.0EB1Z | ÏËÆ |
| WZ030 | ÏËÆ |
| Z0B3.0 | ÏËÆ |
| 02Z3 | ÏËÆ |
| 05Z3.3 | ÏËÆ |
| 1-D1-010 | ÏËÆ |
| 1/4M3.3AZ10 | ÏËÆ |
| 1175-8364 | ÏËÆ |
| 1M3.3AZ3 | ÏËÆ |
| 1N5226A | ÏËÆ |
| 1N5518A | ÏËÆ |
| 1N5988 | ÏËÆ |
| 1N746A | ÏËÆ |
| 1S7033A | ÏËÆ |
| 264P457080 | ÏËÆ |
| 3.3Y | ÏËÆ |
| 325505-01 COMMODOR | ÏËÆ |
| 4M33AZ5 | ÏËÆ |
| 5M33ZS5 | ÏËÆ |
| 93A39-49 | ÏËÆ |
| 99201-4 | ÏËÆ |
| AZ746A | ÏËÆ |
| BZX83C3V3 | ÏËÆ |
| ECG5005A | ÏËÆ |
| GZA3.3 | ÏËÆ |
| HEP-Z0206 | ÏËÆ |
| HS7033 | ÏËÆ |
| HZ3C2-01 | ÏËÆ |
| LR33H | ÏËÆ |
| MA1033-M | ÏËÆ |
| MA4033-M | ÏËÆ |
| MZ500-4 | ÏËÆ |
| PD6002A | ÏËÆ |
| RD3.3EB1 | ÏËÆ |
| SDGZA033XXXXX | ÏËÆ |
| TCG5005A | ÏËÆ |
| VHD02Z3R3///A | ÏËÆ |
| X330000522 | ÏËÆ |
| Z5A3.3 | ÏËÆ |
| ZM3.3B | ÏËÆ |
| 05Z3.6 | ÐËÆ |
| 08020040 | ÐËÆ |
| 1/4AZ3.6D5 | ÐËÆ |
| 1/4M3.6AZ | ÐËÆ |
| 1276-1292 | ÐËÆ |

| | |
|----------------------|------|
| 1370-7245 | ÐĪĒÆ |
| 1N373 | ÐĪĒÆ |
| 1N5227A | ÐĪĒÆ |
| 1N5519B | ÐĪĒÆ |
| 1N5989A | ÐĪĒÆ |
| 1N703B | ÐĪĒÆ |
| 1S2036 | ÐĪĒÆ |
| 1S7036B | ÐĪĒÆ |
| 21-3763 | ÐĪĒÆ |
| 264P29206 | ÐĪĒÆ |
| 3.6L1 | ÐĪĒÆ |
| 325505-02 COMMODORID | ÐĪĒÆ |
| 46-861720-3 | ÐĪĒÆ |
| 4822-130-30765 | ÐĪĒÆ |
| 5322-130-30326 | ÐĪĒÆ |
| 5M36ZS5 | ÐĪĒÆ |
| 8-719-101-39 | ÐĪĒÆ |
| 99201-105 | ÐĪĒÆ |
| AP3.6 | ÐĪĒÆ |
| BZX83C-3V6 | ÐĪĒÆ |
| D92013R6B0 | ÐĪĒÆ |
| ECG5006A | ÐĪĒÆ |
| EX0444CE | ÐĪĒÆ |
| GZA3.6U | ÐĪĒÆ |
| HZ-4(A)1 | ÐĪĒÆ |
| HZ3.6CP | ÐĪĒÆ |
| HZ4A-2 | ÐĪĒÆ |
| HZS3.6EB1 | ÐĪĒÆ |
| MA1036-H | ÐĪĒÆ |
| MA4036-L | ÐĪĒÆ |
| MZ4685 | ÐĪĒÆ |
| RD3.6E-L2 | ÐĪĒÆ |
| RD3.6EB1 | ÐĪĒÆ |
| RD3.6EL1Z | ÐĪĒÆ |
| RD3.6ESB1 | ÐĪĒÆ |
| RD3R6EB | ÐĪĒÆ |
| RH-EX0076CEZZ | ÐĪĒÆ |
| SK3A6 | ÐĪĒÆ |
| TVSRD3R6EB2 | ÐĪĒÆ |
| X330180069 | ÐĪĒÆ |
| ZM3.6B | ÐĪĒÆ |
| 05Z3.9X | ÑĪĒÆ |
| 1/2Z3.9T5 | ÑĪĒÆ |
| 1022-0911 | ÑĪĒÆ |
| 144922 | ÑĪĒÆ |
| 1N1927A | ÑĪĒÆ |
| 1N1981 | ÑĪĒÆ |
| 1N467 | ÑĪĒÆ |
| 1N5228B | ÑĪĒÆ |

| | |
|---------------|------|
| 1N5844A | ÑÏÊÆ |
| 1N5990B | ÑÏÊÆ |
| 1N748 | ÑÏÊÆ |
| 1S2039A | ÑÏÊÆ |
| 1S7039B | ÑÏÊÆ |
| 2421T05Z39X | ÑÏÊÆ |
| 3.9N2 (ZENER) | ÑÏÊÆ |
| 442089 | ÑÏÊÆ |
| 48-90432A63 | ÑÏÊÆ |
| 5303371399 | ÑÏÊÆ |
| 561-2557-042 | ÑÏÊÆ |
| 66X0040-019 | ÑÏÊÆ |
| 8-719-109-72 | ÑÏÊÆ |
| 99201-106 | ÑÏÊÆ |
| ADX1473 | ÑÏÊÆ |
| BZX55C3V9 | ÑÏÊÆ |
| D92T03R9B2 | ÑÏÊÆ |
| ECG5007A | ÑÏÊÆ |
| GZA3.9 | ÑÏÊÆ |
| GZA3.9U | ÑÏÊÆ |
| HZ-4B2 | ÑÏÊÆ |
| HZ4B-2 | ÑÏÊÆ |
| JZ4B2 | ÑÏÊÆ |
| MA1039-M | ÑÏÊÆ |
| MA4039-M | ÑÏÊÆ |
| MZ204B | ÑÏÊÆ |
| MZ4622 | ÑÏÊÆ |
| RD3.93B2 | ÑÏÊÆ |
| RD3.9E-B1 | ÑÏÊÆ |
| RD3.9EB2 | ÑÏÊÆ |
| RD3.9EN2 | ÑÏÊÆ |
| RD3.9FB | ÑÏÊÆ |
| RD4AM | ÑÏÊÆ |
| SPZ0208 | ÑÏÊÆ |
| TVSRD3R9EB2 | ÑÏÊÆ |
| WEP1407/5007 | ÑÏÊÆ |
| Z4B(ZENER) | ÑÏÊÆ |
| ZPD3.9 | ÑÏÊÆ |
| 7707 | ÈÐÊÆ |
| ECG5065 | ÈÐÊÆ |
| KS2030A | ÈÐÊÆ |
| NTE5065A | ÈÐÊÆ |
| REN5065 | ÈÐÊÆ |
| SZ3.0 | ÈÐÊÆ |
| Z3.0 | ÈÐÊÆ |
| ZF3.0 | ÈÐÊÆ |
| 02BZ2R7 | ÉÐÊÆ |
| 1D3.3 | ÉÐÊÆ |
| 1M3.34Z3 | ÉÐÊÆ |

| | |
|--------------|------|
| 1N3821 | ÉÐÊÆ |
| 1N4649 | ÉÐÊÆ |
| 1N4728A | ÉÐÊÆ |
| 1Z3.3T5 | ÉÐÊÆ |
| 2606-303 | ÉÐÊÆ |
| 523-2003-339 | ÉÐÊÆ |
| 61E03 | ÉÐÊÆ |
| 99202-4 | ÉÐÊÆ |
| AZ1-3.3 | ÉÐÊÆ |
| BZY85B3V3 | ÉÐÊÆ |
| CZ1-3.3 | ÉÐÊÆ |
| EE5A-3.3 | ÉÐÊÆ |
| FD-1029-LD | ÉÐÊÆ |
| HEP-Z0401 | ÉÐÊÆ |
| KS033A | ÉÐÊÆ |
| MEZ1-3.3 | ÉÐÊÆ |
| NTE5066A | ÉÐÊÆ |
| PS8901 | ÉÐÊÆ |
| RD3.3F | ÉÐÊÆ |
| REN5066 | ÉÐÊÆ |
| RL7-3.4 | ÉÐÊÆ |
| S1-3.3 | ÉÐÊÆ |
| SL8-3.3 | ÉÐÊÆ |
| TZ1-3.3 | ÉÐÊÆ |
| UZL-3.3 | ÉÐÊÆ |
| WZ-032 | ÉÐÊÆ |
| Z1102-C | ÉÐÊÆ |
| Z2A33F | ÉÐÊÆ |
| ZF3.3 | ÉÐÊÆ |
| 1102 | ÉÐÊÆ |
| 12Z6F | ÉÐÊÆ |
| 19-090-015 | ÉÐÊÆ |
| 1EZ3.6 | ÉÐÊÆ |
| 1MJJ3.6A | ÉÐÊÆ |
| 1N4685 | ÉÐÊÆ |
| 1R3.6 | ÉÐÊÆ |
| 1Z3.6T10 | ÉÐÊÆ |
| 1ZC3.6T5 | ÉÐÊÆ |
| 200 OLSON | ÉÐÊÆ |
| 32Z6 | ÉÐÊÆ |
| 523-2003-369 | ÉÐÊÆ |
| 66F1007 | ÉÐÊÆ |
| 99202-205 | ÉÐÊÆ |
| APD 3.6B | ÉÐÊÆ |
| BZ3.6 | ÉÐÊÆ |
| BZY85C3V6 | ÉÐÊÆ |
| CXL134 | ÉÐÊÆ |
| DL8-3.6 | ÉÐÊÆ |
| ELP3.6 | ÉÐÊÆ |

| | |
|--------------|------|
| FZ3.6T10 | ÊÐÊÆ |
| GEZD-3.6 | ÊÐÊÆ |
| GXI3.6 | ÊÐÊÆ |
| HHL3.6 | ÊÐÊÆ |
| HS7039 | ÊÐÊÆ |
| KS036A | ÊÐÊÆ |
| KS2039B | ÊÐÊÆ |
| KS30BF | ÊÐÊÆ |
| KS32B | ÊÐÊÆ |
| KSO36A | ÊÐÊÆ |
| LPM3.6 | ÊÐÊÆ |
| LR39CH | ÊÐÊÆ |
| M4Z3.9 | ÊÐÊÆ |
| MGLA39A | ÊÐÊÆ |
| MR39C-H | ÊÐÊÆ |
| MZ92-3.9A | ÊÐÊÆ |
| PD6003A | ÊÐÊÆ |
| PD6044 | ÊÐÊÆ |
| PTC501 | ÊÐÊÆ |
| QZ3.6T5 | ÊÐÊÆ |
| RL7-3.6 | ÊÐÊÆ |
| RZ3.6 | ÊÐÊÆ |
| SK3055 | ÊÐÊÆ |
| SPG134 | ÊÐÊÆ |
| TIXD747 | ÊÐÊÆ |
| TZL-3.6 | ÊÐÊÆ |
| V167 | ÊÐÊÆ |
| Z0A3.9 | ÊÐÊÆ |
| Z0D3.9 | ÊÐÊÆ |
| Z1B3.9 | ÊÐÊÆ |
| Z2A36F | ÊÐÊÆ |
| Z4D3.6 | ÊÐÊÆ |
| Z5D3.3 | ÊÐÊÆ |
| ZD3.6 | ÊÐÊÆ |
| ZF3.6P | ÊÐÊÆ |
| ZZ3.9 | ÊÐÊÆ |
| 1188-1729 | ÊÐÊÆ |
| 13Z6F | ÊÐÊÆ |
| 1D3.9 | ÊÐÊÆ |
| 1M3.9ZS10 | ÊÐÊÆ |
| 1N1518 | ÊÐÊÆ |
| 1N4622 | ÊÐÊÆ |
| 1N4730A | ÊÐÊÆ |
| 1SZ64 | ÊÐÊÆ |
| 1ZC3.9T5 | ÊÐÊÆ |
| 264P09707 | ÊÐÊÆ |
| 561-2560-480 | ÊÐÊÆ |
| 96-5248-11 | ÊÐÊÆ |
| APD 3.9 | ÊÐÊÆ |

| | |
|-----------|------|
| AZ3.9 | ËÐÊÆ |
| CH4730 | ËÐÊÆ |
| DL8-3.9 | ËÐÊÆ |
| ELP3.9 | ËÐÊÆ |
| HEP-Z0403 | ËÐÊÆ |
| JGL3.9 | ËÐÊÆ |
| LNA339A | ËÐÊÆ |
| MLV748A | ËÐÊÆ |
| PL9-3.9 | ËÐÊÆ |
| RL1-3.9 | ËÐÊÆ |
| S1-3.9 | ËÐÊÆ |
| SZ3.9 | ËÐÊÆ |
| UZL-3.9 | ËÐÊÆ |
| YZ037-10 | ËÐÊÆ |
| Z1100 | ËÐÊÆ |
| Z3.9A | ËÐÊÆ |
| ZF3.9 | ËÐÊÆ |
| 1302 | ÌÐÊÆ |
| 1N5333A | ÌÐÊÆ |
| 1N5913 | ÌÐÊÆ |
| 5ZS3.3A | ÌÐÊÆ |
| DZ770617A | ÌÐÊÆ |
| HEP-Z2500 | ÌÐÊÆ |
| LMZX3.3 | ÌÐÊÆ |
| SK3X3 | ÌÐÊÆ |
| 1N5009 | ÍÐÊÆ |
| 1N5334B | ÍÐÊÆ |
| 1N5914B | ÍÐÊÆ |
| 3TZ3.6B | ÍÐÊÆ |
| 5ZS3.6B | ÍÐÊÆ |
| DZ770617B | ÍÐÊÆ |
| LMZ3.6 | ÍÐÊÆ |
| LMZX3.6A | ÍÐÊÆ |
| ZCC3.6B | ÍÐÊÆ |
| 1N5335 | ÎÐÊÆ |
| 1N5915 | ÎÐÊÆ |
| 2ZS3.9B | ÎÐÊÆ |
| 3TZ3.9B | ÎÐÊÆ |
| 5ZS3.9A | ÎÐÊÆ |
| ECG5113A | ÎÐÊÆ |
| LMZ3.9-20 | ÎÐÊÆ |
| NTE5113A | ÎÐÊÆ |
| Z2B3.9 | ÎÐÊÆ |
| ZBC3.9B | ÎÐÊÆ |
| 9368DC | ÐÇÌÆ |
| MD4368AE | ÐÇÌÆ |
| SK4368 | ÐÇÌÆ |
| 05Z43Y | ÑÇÌÆ |
| 1/4Z43Z | ÑÇÌÆ |

| | |
|-----------|------|
| 1N4876A | ÑÇÌÆ |
| 1N5260B | ÑÇÌÆ |
| 1N5876B | ÑÇÌÆ |
| 1N729 | ÑÇÌÆ |
| 1N976A | ÑÇÌÆ |
| 25T43 | ÑÇÌÆ |
| 43B | ÑÇÌÆ |
| 4T43B | ÑÇÌÆ |
| 99201-231 | ÑÇÌÆ |
| AZ976B | ÑÇÌÆ |
| ECG5039A | ÑÇÌÆ |
| HM43 | ÑÇÌÆ |
| MZL343 | ÑÇÌÆ |
| SK43A | ÑÇÌÆ |
| 141967 | ÈÈÌÆ |
| 1M43Z5 | ÈÈÌÆ |
| 1N1786A | ÈÈÌÆ |
| 1N3533 | ÈÈÌÆ |
| 1N4177 | ÈÈÌÆ |
| 1N4342A | ÈÈÌÆ |
| 1N4419B | ÈÈÌÆ |
| 1N4755 | ÈÈÌÆ |
| 1N4847 | ÈÈÌÆ |
| 1N5578B | ÈÈÌÆ |
| 1S244 | ÈÈÌÆ |
| 1TA43B | ÈÈÌÆ |
| 1ZS43A | ÈÈÌÆ |
| 7Z43A | ÈÈÌÆ |
| 7ZM43A | ÈÈÌÆ |
| 99202-231 | ÈÈÌÆ |
| BZX79C43 | ÈÈÌÆ |
| CZ1-43 | ÈÈÌÆ |
| EE5A-43 | ÈÈÌÆ |
| GXI43 | ÈÈÌÆ |
| HW43A | ÈÈÌÆ |
| IX1-43 | ÈÈÌÆ |
| LPM43A | ÈÈÌÆ |
| MC6129 | ÈÈÌÆ |
| NTE5087A | ÈÈÌÆ |
| RD43 | ÈÈÌÆ |
| RL1-43 | ÈÈÌÆ |
| SK3339 | ÈÈÌÆ |
| UZ1-43 | ÈÈÌÆ |
| ZA43B | ÈÈÌÆ |
| ZD43B | ÈÈÌÆ |
| ZY43 | ÈÈÌÆ |
| 1.5JZ43 | ÈÈÌÆ |
| 1.5JZ43D | ÈÈÌÆ |
| 1.5Z43 | ÈÈÌÆ |

| | |
|-----------|------|
| 1.5Z43D | ÉÈÌÆ |
| 1N4067 | ÉÈÌÆ |
| 1N5039 | ÉÈÌÆ |
| 1N5367A | ÉÈÌÆ |
| 1N5940A | ÉÈÌÆ |
| 1S4043A | ÉÈÌÆ |
| 2VR43B | ÉÈÌÆ |
| 3R43B | ÉÈÌÆ |
| 3TZ43C | ÉÈÌÆ |
| 3VR43B | ÉÈÌÆ |
| 5ZS43B | ÉÈÌÆ |
| CXL5145 | ÉÈÌÆ |
| LMZ43 | ÉÈÌÆ |
| LMZX43A | ÉÈÌÆ |
| SK43X | ÉÈÌÆ |
| ZBC43B | ÉÈÌÆ |
| 05Z47X | ÌÌÌÆ |
| 1/4M47Z5 | ÌÌÌÆ |
| 1N1940A | ÌÌÌÆ |
| 1N1994A | ÌÌÌÆ |
| 1N3424 | ÌÌÌÆ |
| 1N5261B | ÌÌÌÆ |
| 1N5877B | ÌÌÌÆ |
| 1N730 | ÌÌÌÆ |
| 1N977A | ÌÌÌÆ |
| 25N45 | ÌÌÌÆ |
| 25T47B | ÌÌÌÆ |
| 4T47B | ÌÌÌÆ |
| 99201-132 | ÌÌÌÆ |
| BZY94C47 | ÌÌÌÆ |
| GZA47U | ÌÌÌÆ |
| RD47E | ÌÌÌÆ |
| SK47A | ÌÌÌÆ |
| 112Z47T5 | ÐÌÌÆ |
| 1M47Z5 | ÐÌÌÆ |
| 1N1787A | ÐÌÌÆ |
| 1N3036A | ÐÌÌÆ |
| 1N3695A | ÐÌÌÆ |
| 1N4178B | ÐÌÌÆ |
| 1N4420 | ÐÌÌÆ |
| 1N4677 | ÐÌÌÆ |
| 1N4756AG | ÐÌÌÆ |
| 1R47 | ÐÌÌÆ |
| 1S3047 | ÐÌÌÆ |
| 1TA47B | ÐÌÌÆ |
| 1ZS47A | ÐÌÌÆ |
| 7JZ45 | ÐÌÌÆ |
| 7Z45C | ÐÌÌÆ |
| 7Z47C | ÐÌÌÆ |

| | |
|-------------|------|
| 7ZM47C | ÐììÆ |
| 99202-32 | ÐììÆ |
| CXL5040 | ÐììÆ |
| EAD00-17200 | ÐììÆ |
| ELP47 | ÐììÆ |
| GXI47 | ÐììÆ |
| HW47 | ÐììÆ |
| ITA47B | ÐììÆ |
| LPM47 | ÐììÆ |
| MC6030A | ÐììÆ |
| NEZ1-47 | ÐììÆ |
| PZ1-47 | ÐììÆ |
| RD47FA | ÐììÆ |
| RL7-47 | ÐììÆ |
| S1-47 | ÐììÆ |
| SL8-47 | ÐììÆ |
| VR47 | ÐììÆ |
| Z1A-47 | ÐììÆ |
| ZB47B | ÐììÆ |
| ZM47B | ÐììÆ |
| 1.5DKZ47A | ÑììÆ |
| 1.5JZ47B | ÑììÆ |
| 1.5R47A | ÑììÆ |
| 1.5Z47B | ÑììÆ |
| 1N3442 | ÑììÆ |
| 1N3805B | ÑììÆ |
| 1N4848 | ÑììÆ |
| 1N5040 | ÑììÆ |
| 1N5083 | ÑììÆ |
| 1N5368A | ÑììÆ |
| 1N5941A | ÑììÆ |
| 1S4047A | ÑììÆ |
| 2VR47A | ÑììÆ |
| 3R47A | ÑììÆ |
| 3TZ47B | ÑììÆ |
| 3VR47A | ÑììÆ |
| 5ZS47A | ÑììÆ |
| BZY95C47 | ÑììÆ |
| ECG5146A | ÑììÆ |
| LMZX47 | ÑììÆ |
| NTE5146A | ÑììÆ |
| ZAC47B | ÑììÆ |
| FND807 | ìììÆ |
| CTB-34 | ÑììÆ |
| MBR3045PT | ÑììÆ |
| K1V12 | íÐìÆ |
| K1100E | íÐìÆ |
| SK4921 | íÐìÆ |
| HT40 | ìÐìÆ |

| | |
|----------------|------|
| CL110A | İÇİÆ |
| LED56 | İÇİÆ |
| OP-130 | İÇİÆ |
| 04AZ4.3Y | ÑÇİÆ |
| 05Z4.3-X | ÑÇİÆ |
| 08020067 | ÑÇİÆ |
| 1/4M4.3AZ10 | ÑÇİÆ |
| 13-33187-19 | ÑÇİÆ |
| 1N374 | ÑÇİÆ |
| 1N472B | ÑÇİÆ |
| 1N5521 | ÑÇİÆ |
| 1N5845B | ÑÇİÆ |
| 1N6082 | ÑÇİÆ |
| 1N749A | ÑÇİÆ |
| 1S7043A | ÑÇİÆ |
| 1S754 | ÑÇİÆ |
| 4.3Y | ÑÇİÆ |
| 430474 | ÑÇİÆ |
| 5301571439 | ÑÇİÆ |
| 5511 | ÑÇİÆ |
| 650C6 | ÑÇİÆ |
| 8-719-109-74 | ÑÇİÆ |
| 99201-207 | ÑÇİÆ |
| A7109433 | ÑÇİÆ |
| AP4.3 | ÑÇİÆ |
| BZX55C4V3 | ÑÇİÆ |
| DMMA4043-H | ÑÇİÆ |
| GZA4.3 | ÑÇİÆ |
| HZ4B | ÑÇİÆ |
| HZ4C3 | ÑÇİÆ |
| MA1043-L | ÑÇİÆ |
| MA4043-L | ÑÇİÆ |
| MZ4687 | ÑÇİÆ |
| RD4.3E | ÑÇİÆ |
| RD4.3EB2 | ÑÇİÆ |
| RD4AN | ÑÇİÆ |
| SZ-ZD4A2 | ÑÇİÆ |
| TM5008A | ÑÇİÆ |
| WEP1408/5008 | ÑÇİÆ |
| ZM4.3A | ÑÇİÆ |
| 0053-033-71479 | ÈÈİÆ |
| 0054-0020 TMK | ÈÈİÆ |
| 05B | ÈÈİÆ |
| 05Z4.7-Z | ÈÈİÆ |
| 08020030 | ÈÈİÆ |
| 1/4M4.7AZ | ÈÈİÆ |
| 1007-5901 | ÈÈİÆ |
| 1104 ZENER | ÈÈİÆ |
| 1248-4010 | ÈÈİÆ |

| | |
|---------------|------|
| 134882256303 | ÈÈÍÆ |
| 155280 | ÈÈÍÆ |
| 185883 | ÈÈÍÆ |
| 1N1955 | ÈÈÍÆ |
| 1N3510 | ÈÈÍÆ |
| 1N5230 | ÈÈÍÆ |
| 1N5522A | ÈÈÍÆ |
| 1N5846A | ÈÈÍÆ |
| 1N5992B | ÈÈÍÆ |
| 1N674 | ÈÈÍÆ |
| 1N750 | ÈÈÍÆ |
| 1N761-2 | ÈÈÍÆ |
| 1S2047B | ÈÈÍÆ |
| 1S755 | ÈÈÍÆ |
| 2012220935 | ÈÈÍÆ |
| 264P46004 | ÈÈÍÆ |
| 35Z6 | ÈÈÍÆ |
| 4.7B2 | ÈÈÍÆ |
| 4.7X | ÈÈÍÆ |
| 46-861500-3 | ÈÈÍÆ |
| 48-82256C07 | ÈÈÍÆ |
| 4M47AZ5 | ÈÈÍÆ |
| 5332451 | ÈÈÍÆ |
| 5635-RD4R7EB2 | ÈÈÍÆ |
| 651C1 | ÈÈÍÆ |
| 707W00109 | ÈÈÍÆ |
| 8409-12023-1 | ÈÈÍÆ |
| 99201-108 | ÈÈÍÆ |
| A7116215 | ÈÈÍÆ |
| BZX79C4V7 | ÈÈÍÆ |
| BZY88C4V7 | ÈÈÍÆ |
| D93004R70Z | ÈÈÍÆ |
| EA16X462 | ÈÈÍÆ |
| ECG5009A | ÈÈÍÆ |
| EQA02-05B | ÈÈÍÆ |
| EW16X296 | ÈÈÍÆ |
| EX0137TA | ÈÈÍÆ |
| GZA4.7L | ÈÈÍÆ |
| GZA4.7Z | ÈÈÍÆ |
| HZ5B-1 | ÈÈÍÆ |
| HZS4.7NB2-1TJ | ÈÈÍÆ |
| MA1047-M | ÈÈÍÆ |
| MA4047(M)-Y | ÈÈÍÆ |
| MA4047H | ÈÈÍÆ |
| MZ4688 | ÈÈÍÆ |
| QA205AB | ÈÈÍÆ |
| RD4.7E | ÈÈÍÆ |
| RD4.7EB1 | ÈÈÍÆ |
| RD4.7EC | ÈÈÍÆ |

| | |
|---------------|------|
| RD4.7ESB2 | ÈÈÍÆ |
| RD4.7JB3 | ÈÈÍÆ |
| RD4R7EB | ÈÈÍÆ |
| RD4R7JB3 | ÈÈÍÆ |
| RD5AL | ÈÈÍÆ |
| RH-EX0130GEZZ | ÈÈÍÆ |
| SPZ0210 | ÈÈÍÆ |
| TM5009A | ÈÈÍÆ |
| TVSRD4R7EB | ÈÈÍÆ |
| WEP1409 | ÈÈÍÆ |
| X330000059 | ÈÈÍÆ |
| YZN047 | ÈÈÍÆ |
| Z5B4.7 | ÈÈÍÆ |
| ZP4.7 | ÈÈÍÆ |
| 1154-9680 | ÉÈÍÆ |
| 1477046-25 | ÉÈÍÆ |
| 1D4.3A | ÉÈÍÆ |
| 1M4.3ZS5 | ÉÈÍÆ |
| 1N4652 | ÉÈÍÆ |
| 1N4731AG | ÉÈÍÆ |
| 1Z4.3T5 | ÉÈÍÆ |
| 39B2 | ÉÈÍÆ |
| 561-2588-165 | ÉÈÍÆ |
| 72165-3 | ÉÈÍÆ |
| 99202-7 | ÉÈÍÆ |
| AZ1-4.3 | ÉÈÍÆ |
| BZY92C4V3 | ÉÈÍÆ |
| D93T04R30Y | ÉÈÍÆ |
| EE5A-4.3 | ÉÈÍÆ |
| GXI4.3 | ÉÈÍÆ |
| HHL4.3 | ÉÈÍÆ |
| KS043A | ÉÈÍÆ |
| LVA343A | ÉÈÍÆ |
| MLN343A | ÉÈÍÆ |
| PL4V3Z | ÉÈÍÆ |
| RD4.3F | ÉÈÍÆ |
| RL1-4.3 | ÉÈÍÆ |
| SK4V3 | ÉÈÍÆ |
| TCG5068A | ÉÈÍÆ |
| TZL-4.3 | ÉÈÍÆ |
| WEP1152/5068 | ÉÈÍÆ |
| Z4.3 | ÉÈÍÆ |
| ZD4.3 | ÉÈÍÆ |
| ZF413 | ÉÈÍÆ |
| ZY4.3 | ÉÈÍÆ |
| 09-306289 | ÉÈÍÆ |
| 13-0164 | ÈÈÍÆ |
| 15Z6AF | ÈÈÍÆ |
| 1D4.7 | ÈÈÍÆ |

| | |
|----------------|------|
| 1M4.7ZS10 | ÊÈÍÆ |
| 1N1508A | ÊÈÍÆ |
| 1N2032-2 | ÊÈÍÆ |
| 1N4624 | ÊÈÍÆ |
| 1N4732A | ÊÈÍÆ |
| 1ZM4.7T5 | ÊÈÍÆ |
| 4.7B2(ZENER 1) | ÊÈÍÆ |
| 561-2597-321 | ÊÈÍÆ |
| APD 4.7 | ÊÈÍÆ |
| BZX85C-4V7 | ÊÈÍÆ |
| CXL5069 | ÊÈÍÆ |
| DZN047 | ÊÈÍÆ |
| ECG5069A | ÊÈÍÆ |
| EX0137CE | ÊÈÍÆ |
| GZ1-4.7 | ÊÈÍÆ |
| HZ5 | ÊÈÍÆ |
| KS047B | ÊÈÍÆ |
| LZZ1-4.7 | ÊÈÍÆ |
| NT77C4V7 | ÊÈÍÆ |
| PZ1-4.7 | ÊÈÍÆ |
| REN5069 | ÊÈÍÆ |
| RZ1-4.7 | ÊÈÍÆ |
| SL8-4.7 | ÊÈÍÆ |
| TCG5069A | ÊÈÍÆ |
| WZ-046 | ÊÈÍÆ |
| Z0405 | ÊÈÍÆ |
| ZB4.7B | ÊÈÍÆ |
| ZPY4.7 | ÊÈÍÆ |
| 1N5336 | ÊÈÍÆ |
| 1N5916 | ÊÈÍÆ |
| 3EZ4.3D5 | ÊÈÍÆ |
| 3TZ4.3C | ÊÈÍÆ |
| 5ZS4.3B | ÊÈÍÆ |
| ECG5114 | ÊÈÍÆ |
| LMZ4.3-20 | ÊÈÍÆ |
| NTE5114A | ÊÈÍÆ |
| 134884461544 | ÌÈÍÆ |
| 1N5337A | ÌÈÍÆ |
| 1N5917A | ÌÈÍÆ |
| 3TZ4.7 | ÌÈÍÆ |
| 3TZ4.7D | ÌÈÍÆ |
| 7712 | ÌÈÍÆ |
| ECG5115 | ÌÈÍÆ |
| LMZ4.7 | ÌÈÍÆ |
| LMZX4.7A | ÌÈÍÆ |
| SPZ2504 | ÌÈÍÆ |
| ZBC4.7B | ÌÈÍÆ |
| 1476171-41 | ÍÈÍÆ |
| 4822-130-30295 | ÍÈÍÆ |

| | |
|----------------|-------|
| 5322-130-30069 | ÍËÍAÆ |
| ERC20-04 | ÍËÍAÆ |
| RGP80D | ÍËÍAÆ |
| 06200202 | ÎËÍAÆ |
| 1178-7637 | ÎËÍAÆ |
| 152244 | ÎËÍAÆ |
| 1S2775FA | ÎËÍAÆ |
| 2008120056 | ÎËÍAÆ |
| 2332141 | ÎËÍAÆ |
| 652-620A | ÎËÍAÆ |
| EGP10A | ÎËÍAÆ |
| EK-03 | ÎËÍAÆ |
| ERA81004 | ÎËÍAÆ |
| ERB29-02 | ÎËÍAÆ |
| RC20 | ÎËÍAÆ |
| RH1Z | ÎËÍAÆ |
| SM-1A-02FR | ÎËÍAÆ |
| V09C | ÎËÍAÆ |
| 013-339 | ÐËÍAÆ |
| 06200065 | ÐËÍAÆ |
| 10B8 | ÐËÍAÆ |
| 11399-8 | ÐËÍAÆ |
| 13-88302 | ÐËÍAÆ |
| 147579 | ÐËÍAÆ |
| 1EA10A | ÐËÍAÆ |
| 1EA50A | ÐËÍAÆ |
| 1N4817 | ÐËÍAÆ |
| 1N4819 | ÐËÍAÆ |
| 1N4821 | ÐËÍAÆ |
| 1N5391 | ÐËÍAÆ |
| 1N5393 | ÐËÍAÆ |
| 1N5395 | ÐËÍAÆ |
| 1N5397 | ÐËÍAÆ |
| 1N5399 | ÐËÍAÆ |
| 1S1682 | ÐËÍAÆ |
| 1S1692 | ÐËÍAÆ |
| 1S311 | ÐËÍAÆ |
| 24MW974 | ÐËÍAÆ |
| 2811925-3 | ÐËÍAÆ |
| 36535 DIODE | ÐËÍAÆ |
| 4-686148-3 | ÐËÍAÆ |
| 4-68687-3 | ÐËÍAÆ |
| 4890223A92 | ÐËÍAÆ |
| 5-30082.1003 | ÐËÍAÆ |
| 527-798 | ÐËÍAÆ |
| 530-122.1 | ÐËÍAÆ |
| 5301-22-1 | ÐËÍAÆ |
| 57-29 | ÐËÍAÆ |
| 61-756 | ÐËÍAÆ |

| | |
|---------------|------|
| 63-12077 | ÐÈÍÆ |
| 63-8819 | ÐÈÍÆ |
| 903Y00212 | ÐÈÍÆ |
| 919-01-0829 | ÐÈÍÆ |
| 93B20-1 | ÐÈÍÆ |
| 93L3-1 | ÐÈÍÆ |
| 98-302 | ÐÈÍÆ |
| 991-00-2440-1 | ÐÈÍÆ |
| B172-80 | ÐÈÍÆ |
| C05-10 | ÐÈÍÆ |
| ERB16-08 | ÐÈÍÆ |
| ERC0S10 | ÐÈÍÆ |
| G2A | ÐÈÍÆ |
| G2J | ÐÈÍÆ |
| GP15A | ÐÈÍÆ |
| GP15M | ÐÈÍÆ |
| GP20G | ÐÈÍÆ |
| MR-1C | ÐÈÍÆ |
| P100D | ÐÈÍÆ |
| P100M | ÐÈÍÆ |
| TVSRM10M | ÐÈÍÆ |
| 10CR | ÑÈÍÆ |
| 1N3914 | ÑÈÍÆ |
| 1N4934GP | ÑÈÍÆ |
| 1N4942GP | ÑÈÍÆ |
| 1N5056GP | ÑÈÍÆ |
| 1N5615GP | ÑÈÍÆ |
| 1RV2 | ÑÈÍÆ |
| 3SM2 | ÑÈÍÆ |
| 44935 | ÑÈÍÆ |
| A114A DIODE | ÑÈÍÆ |
| D2201A | ÑÈÍÆ |
| D2601A | ÑÈÍÆ |
| ERB24-02A | ÑÈÍÆ |
| F1 FAST REC | ÑÈÍÆ |
| FR2 FAST REC | ÑÈÍÆ |
| GR1 | ÑÈÍÆ |
| RG1B | ÑÈÍÆ |
| S2F DIODE | ÑÈÍÆ |
| T2 FAST REC | ÑÈÍÆ |
| 48X90478A75 | ÈÈÍÆ |
| A114M DIODE | ÈÈÍÆ |
| ERB2404C | ÈÈÍÆ |
| FR305 | ÈÈÍÆ |
| 1RV10 | ÉÈÍÆ |
| RGP20K | ÉÈÍÆ |
| 264P512030 | ÈÈÍÆ |
| RBV-401 | ÈÈÍÆ |
| ECG5310 | ÈÈÍÆ |

| | |
|------------------|------|
| 264P512010 | İÉİÆ |
| RBV-408 | İÉİÆ |
| SK5031 | İÉİÆ |
| EGP20A | İÉİÆ |
| EGP30A | İÉİÆ |
| FE2A | İÉİÆ |
| GI1101 | İÉİÆ |
| GP25A | İÉİÆ |
| RAB010 | İÉİÆ |
| 0053-030-51003 | İÉİÆ |
| 103-312 | İÉİÆ |
| 1215-5693 | İÉİÆ |
| 1316-7994 | İÉİÆ |
| 1N5188GP | İÉİÆ |
| 2008140021 | İÉİÆ |
| 23118338 | İÉİÆ |
| 32169-201-230 | İÉİÆ |
| 408-009-9206 | İÉİÆ |
| 46-862323-3 | İÉİÆ |
| 5302600002 | İÉİÆ |
| 5391500231 | İÉİÆ |
| 8-719-901-58 | İÉİÆ |
| BYD33J | İÉİÆ |
| D3S4M | İÉİÆ |
| ERC01-02FL | İÉİÆ |
| EW16X408 | İÉİÆ |
| FB30G (RECT) | İÉİÆ |
| N5302600001 | İÉİÆ |
| N5303100003 | İÉİÆ |
| RAB060 | İÉİÆ |
| RG5LFM1 | İÉİÆ |
| RGP25H | İÉİÆ |
| RU4AMK | İÉİÆ |
| RU4AMT3 | İÉİÆ |
| RU4ZLFL1 | İÉİÆ |
| TVSRG4J5 | İÉİÆ |
| UO6B | İÉİÆ |
| 103-417-03A | İÉİÆ |
| 1259-5146 | İÉİÆ |
| 142569 | İÉİÆ |
| 179296 | İÉİÆ |
| 1N5187 | İÉİÆ |
| 1N5415 | İÉİÆ |
| 1N5420 | İÉİÆ |
| 1N5553 | İÉİÆ |
| 1S2597 | İÉİÆ |
| 1SR91-400 | İÉİÆ |
| 260-2(MAG-DIODE) | İÉİÆ |
| 305-1(MAG-DIODE) | İÉİÆ |

| | |
|------------------|------|
| 310-2(MAG-DIODE) | İÉİÆ |
| 3190-073-00050 | İÉİÆ |
| 3190-073-01110 | İÉİÆ |
| 3DH61 | İÉİÆ |
| 46-86769-3 | İÉİÆ |
| 4822-130-31082 | İÉİÆ |
| 4835-130-37061 | İÉİÆ |
| 4H13041487 | İÉİÆ |
| 5302601001 | İÉİÆ |
| 530305-1 | İÉİÆ |
| 5303050002 | İÉİÆ |
| 530310-3 | İÉİÆ |
| 5303101003 | İÉİÆ |
| 772-000-870 | İÉİÆ |
| 8-719-979-85 | İÉİÆ |
| 9335-000-70113 | İÉİÆ |
| 9335-001-80113 | İÉİÆ |
| 93A60-27 | İÉİÆ |
| 93C60-27 | İÉİÆ |
| 956-1(SYL) | İÉİÆ |
| A114M(RECT) | İÉİÆ |
| A115C | İÉİÆ |
| A115E | İÉİÆ |
| BY0331 | İÉİÆ |
| BY396 | İÉİÆ |
| BYT95B | İÉİÆ |
| BYV95B | İÉİÆ |
| BYW95A | İÉİÆ |
| BYX55/600 | İÉİÆ |
| D28-04 | İÉİÆ |
| D29-04H2 | İÉİÆ |
| E1616R | İÉİÆ |
| ED0056 | İÉİÆ |
| ERC46-04 | İÉİÆ |
| ERD16X408 | İÉİÆ |
| ERD28-06 | İÉİÆ |
| ERD29-06 | İÉİÆ |
| G1333B | İÉİÆ |
| G1910 | İÉİÆ |
| G1916 | İÉİÆ |
| GFB30C | İÉİÆ |
| GI850 | İÉİÆ |
| GI856 | İÉİÆ |
| MR850 | İÉİÆ |
| MR910 | İÉİÆ |
| MR916 | İÉİÆ |
| RG2A | İÉİÆ |
| RG2J | İÉİÆ |
| RG3B | İÉİÆ |

| | |
|----------------|------|
| RG3J | İÉÍÆ |
| RG4G | İÉÍÆ |
| RGP15G | İÉÍÆ |
| RP300A | İÉÍÆ |
| RP300J | İÉÍÆ |
| RU4 | İÉÍÆ |
| S2K20 | İÉÍÆ |
| SKE4G2/02 | İÉÍÆ |
| SRP300G | İÉÍÆ |
| U06 | İÉÍÆ |
| U06G | İÉÍÆ |
| U19E-F | İÉÍÆ |
| V331X | İÉÍÆ |
| X320010190 | İÉÍÆ |
| 1N5187A | ĐÉÍÆ |
| 1N5835 | ĐÉÍÆ |
| 2AFR2 FAST REC | ĐÉÍÆ |
| 30BR FAST REC | ĐÉÍÆ |
| 3AFR4 FAST REC | ĐÉÍÆ |
| 3BFR3 FAST REC | ĐÉÍÆ |
| 3L05 | ĐÉÍÆ |
| 57-59 | ĐÉÍÆ |
| 66X0053-001 | ĐÉÍÆ |
| G11911 | ĐÉÍÆ |
| G11917 | ĐÉÍÆ |
| RG3H | ĐÉÍÆ |
| RGP25K | ĐÉÍÆ |
| RGP30K | ĐÉÍÆ |
| RP300H | ĐÉÍÆ |
| SK5040 | ĐÉÍÆ |
| TAD2601E | ĐÉÍÆ |
| U05G FAST REC | ĐÉÍÆ |
| SK5044 | ÈÉÍÆ |
| SK5052 | İÊÍÆ |
| 8-719-300-59 | ÎÊÍÆ |
| CTL-2S | ÎÊÍÆ |
| D8LCA20 | ÎÊÍÆ |
| FML12S | ÎÊÍÆ |
| RURD820 | ÎÊÍÆ |
| S5KC20H | ÎÊÍÆ |
| 1203 ZENER | İÊÍÆ |
| 73Z6 | İÊÍÆ |
| SK510 | İÊÍÆ |
| ECG5240AK | ŃÉÍÆ |
| 1N4550A | ÉËÍÆ |
| 74Z6A | ÉËÍÆ |
| SK512 | ÉËÍÆ |
| ECG5241AK | ÈËÍÆ |
| 1N4551 | ÍËÍÆ |

| | |
|--------------|------|
| 75Z6A | íĚíÆ |
| 1N4551R | ĥĚíÆ |
| NTE5242AK | ĥĚíÆ |
| 1N4552RB | ĭĚíÆ |
| 1205 ZENER | ňĚíÆ |
| 77Z6 | ňĚíÆ |
| SK518 | ňĚíÆ |
| ECG5244AK | ĚĭíÆ |
| 05Z51 | ĚĭíÆ |
| 1175-6061 | ĚĭíÆ |
| 1N5262 | ĚĭíÆ |
| 1N5753B | ĚĭíÆ |
| 1N6017A | ĚĭíÆ |
| 1N731B | ĚĭíÆ |
| 1N978B-F | ĚĭíÆ |
| 25T51A | ĚĭíÆ |
| 4T51 | ĚĭíÆ |
| 5M51ZS5 | ĚĭíÆ |
| BZX46C51 | ĚĭíÆ |
| GZA51L | ĚĭíÆ |
| NTE5041A | ĚĭíÆ |
| RD51JB1 | ĚĭíÆ |
| ZPD51 | ĚĭíÆ |
| 1EZ51D5 | ĭĭíÆ |
| 1M51ZS10 | ĭĭíÆ |
| 1N3037 | ĭĭíÆ |
| 1N3696A | ĭĭíÆ |
| 1N4179B | ĭĭíÆ |
| 1N4421 | ĭĭíÆ |
| 1N4757A | ĭĭíÆ |
| 1N5580A | ĭĭíÆ |
| 1R51B | ĭĭíÆ |
| 1T263 | ĭĭíÆ |
| 1TA51B | ĭĭíÆ |
| 1ZS51A | ĭĭíÆ |
| 523-2003-510 | ĭĭíÆ |
| 7JZ50 | ĭĭíÆ |
| 7Z50C | ĭĭíÆ |
| 7Z51C | ĭĭíÆ |
| 7Z52C | ĭĭíÆ |
| 7ZM50C | ĭĭíÆ |
| 7ZM51C | ĭĭíÆ |
| 7ZM52D | ĭĭíÆ |
| AZ1-51 | ĭĭíÆ |
| CXL5041 | ĭĭíÆ |
| ECG5089 | ĭĭíÆ |
| EW16X14 | ĭĭíÆ |
| GZ1-51 | ĭĭíÆ |
| ITA51 | ĭĭíÆ |

| | |
|----------|-----|
| JGL51 | ïíÆ |
| LZZ1-51 | ïíÆ |
| PL51Z | ïíÆ |
| RA25 | ïíÆ |
| RD51FB | ïíÆ |
| RM25 | ïíÆ |
| SK-1W50 | ïíÆ |
| TM5089 | ïíÆ |
| UZ8750 | ïíÆ |
| Z1A-51 | ïíÆ |
| ZB51A | ïíÆ |
| ZH51B | ïíÆ |
| 1.5DKZ51 | ïíÆ |
| 1.5JZ51A | ïíÆ |
| 1.5M51Z | ïíÆ |
| 1.5Z51 | ïíÆ |
| 1.5Z51D | ïíÆ |
| 1N4069 | ïíÆ |
| 1N4849A | ïíÆ |
| 1N5042A | ïíÆ |
| 1N5044A | ïíÆ |
| 1N5369 | ïíÆ |
| 1N5942 | ïíÆ |
| 1S4051 | ïíÆ |
| 2VR51A | ïíÆ |
| 3R51A | ïíÆ |
| 3TZ50B | ïíÆ |
| 3TZ51A | ïíÆ |
| 3VR51 | ïíÆ |
| 5ZS51 | ïíÆ |
| BZX70C51 | ïíÆ |
| ECG5147 | ïíÆ |
| LMZ51A | ïíÆ |
| SK51X | ïíÆ |
| UZ5950 | ïíÆ |
| ZAC51B | ïíÆ |
| SK520 | ïíÆ |
| 1N4554 | ÐíÆ |
| 78Z6A | ÐíÆ |
| SK522 | ÐíÆ |
| 1N4554RA | ÑíÆ |
| SK523 | ÑíÆ |
| 1N3305B | ËíÆ |
| 50T6.8 | ËíÆ |
| 79Z6A | ËíÆ |
| SK524 | ËíÆ |
| 1N3305RB | ïíÆ |
| 1N4555RA | ïíÆ |
| 50T6.8RB | ïíÆ |

| | |
|------------|------|
| 1207 ZENER | IIIÆ |
| 1N4556 | IIIÆ |
| 50T7.5A | IIIÆ |
| BZY93C7V5 | IIIÆ |
| 1N3306R | IIIÆ |
| 1N4556RA | IIIÆ |
| 50T7.5RB | IIIÆ |
| 1208 ZENER | IIIÆ |
| 50T8.2 | IIIÆ |
| 81Z6A | IIIÆ |
| SK528 | IIIÆ |
| 1N3307RB | DIÍÆ |
| ECG5249AK | DIÍÆ |
| NTE5250A | ÑIIÆ |
| SK531 | ÈIIÆ |
| 1N3308B | ÉIIÆ |
| BZY93C9V1 | ÉIIÆ |
| 1N3308R | ÈIIÆ |
| 50T9.1RA | ÈIIÆ |
| SK533 | ÈIIÆ |
| 1N3309B | ÈIIÆ |
| 50T10 | ÈIIÆ |
| 83Z6A | ÈIIÆ |
| Z3309 | ÈIIÆ |
| 50T10R | IIIÆ |
| NTE5252AK | IIIÆ |
| 1N3310A | IIIÆ |
| 4421 ZENER | IIIÆ |
| BZY93C11 | IIIÆ |
| 1N3310R | IIIÆ |
| 50T11RA | IIIÆ |
| SK537 | IIIÆ |
| 1N3311B | IIIÆ |
| 50T12 | IIIÆ |
| 85Z6 | IIIÆ |
| NTE5254A | IIIÆ |
| 1N3311RA | DIÍÆ |
| 50T12RB | DIÍÆ |
| 1213 ZENER | ÑIIÆ |
| 4223 ZENER | ÑIIÆ |
| 50T13A | ÑIIÆ |
| BZY93C13 | ÑIIÆ |
| 1N3312R | ÈIIÆ |
| 50T13RA | ÈIIÆ |
| SK541 | ÈIIÆ |
| 87Z6 | ÉIIÆ |
| SK542 | ÉIIÆ |
| ECG5256AK | ÈIIÆ |
| 1N3314A | ÈIIÆ |

| | |
|-------------|------|
| 4324 ZENER | ËÏĲÆ |
| 50T15B | ËÏĲÆ |
| BZY93C15 | ËÏĲÆ |
| Z3314 | ËÏĲÆ |
| 50T15R | ÏÏĲÆ |
| NTE5257AK | ÏÏĲÆ |
| 1N3315B | ÏÏĲÆ |
| BZY93C16 | ÏÏĲÆ |
| 1N3315R | ÏÏĲÆ |
| 50T16RA | ÏÏĲÆ |
| SK547 | ÏÏĲÆ |
| 4125 ZENER | ÏÏĲÆ |
| ECG5259A | ÏÏĲÆ |
| 1N3316RA | ÐÏĲÆ |
| SK549 | ÐÏĲÆ |
| 4126 ZENER | ÑÏĲÆ |
| 50T18 | ÑÏĲÆ |
| ECG5260A | ÑÏĲÆ |
| Z3317 | ÑÏĲÆ |
| 50T18R | ÈÐĲÆ |
| NTE5260AK | ÈÐĲÆ |
| 1N3318B | ÉÐĲÆ |
| 1N3318R | ÉÐĲÆ |
| NTE5261AK | ÉÐĲÆ |
| 1N3319B | ÌÐĲÆ |
| 4427 ZENER | ÌÐĲÆ |
| BZY93C20 | ÌÐĲÆ |
| 1N3319R | ÎÐĲÆ |
| 50T20RA | ÎÐĲÆ |
| SK555 | ÎÐĲÆ |
| 4128 ZENER | ËÇĲÆ |
| 50T22 | ËÇĲÆ |
| ECG5263A | ËÇĲÆ |
| 1N3320R | ÌÇĲÆ |
| 50T22RA | ÌÇĲÆ |
| SK557 | ÌÇĲÆ |
| 50T24 | ÍÇĲÆ |
| ECG5264A | ÍÇĲÆ |
| 1N3321RA | ÑÇĲÆ |
| 50T24RB | ÑÇĲÆ |
| 0086 | ÉÈĲÆ |
| 1T55 | ÉÈĲÆ |
| 1T56B ZENER | ÉÈĲÆ |
| 1Z55A | ÉÈĲÆ |
| 25T55A | ÉÈĲÆ |
| 4T55A | ÉÈĲÆ |
| 75Z56A | ÉÈĲÆ |
| 7JZ56 | ÉÈĲÆ |
| 7Z56D | ÉÈĲÆ |

| | |
|------------|------|
| CZ1-55A | ÉÈÎÆ |
| EE5A-55 | ÉÈÎÆ |
| EVR56B | ÉÈÎÆ |
| GZ1-55 | ÉÈÎÆ |
| JGL55G | ÉÈÎÆ |
| LZZ1-55 | ÉÈÎÆ |
| PL9-55 | ÉÈÎÆ |
| REN148 | ÉÈÎÆ |
| RM257 | ÉÈÎÆ |
| SK55V | ÉÈÎÆ |
| SV4055 | ÉÈÎÆ |
| TZ1-55 | ÉÈÎÆ |
| WEP610 | ÉÈÎÆ |
| Z1A-55 | ÉÈÎÆ |
| ZH56 | ÉÈÎÆ |
| 1N3322A | ÈÈÎÆ |
| 4329 ZENER | ÈÈÎÆ |
| SK560 | ÈÈÎÆ |
| ECG5265AK | ÈÈÎÆ |
| 1N3323A | ÌÈÎÆ |
| 4330 ZENER | ÌÈÎÆ |
| 50T27B | ÌÈÎÆ |
| SK562 | ÌÈÎÆ |
| 1N3323RB | ÍÈÎÆ |
| ECG5266AK | ÍÈÎÆ |
| NTE5267A | ÎÈÎÆ |
| SK565 | ÏÈÎÆ |
| 4131 ZENER | ÐÈÎÆ |
| 50T30 | ÐÈÎÆ |
| ECG5268A | ÐÈÎÆ |
| 1N3324RA | ÑÈÎÆ |
| 50T30RB | ÑÈÎÆ |
| 1N3325 | ÈÈÎÆ |
| 4232 ZENER | ÈÈÎÆ |
| 50T33A | ÈÈÎÆ |
| NTE5269A | ÈÈÎÆ |
| 1N3325RA | ÉÈÎÆ |
| 50T33RB | ÉÈÎÆ |
| 05Z51Z | ÉÈÎÆ |
| 1/4M56Z10 | ÉÈÎÆ |
| 1N1941A | ÉÈÎÆ |
| 1N3425 | ÉÈÎÆ |
| 1N5263 | ÈÈÎÆ |
| 1N5754B | ÈÈÎÆ |
| 1N6018A | ÈÈÎÆ |
| 1N732B | ÈÈÎÆ |
| 1N979B-F | ÈÈÎÆ |
| 25T56 | ÈÈÎÆ |
| 4M56Z5 | ÈÈÎÆ |

| | |
|--------------|------|
| 5538 | ËÉÎÆ |
| 99201-34 | ËÉÎÆ |
| FD-1029-MK | ËÉÎÆ |
| RD56E | ËÉÎÆ |
| RZ56A | ËÉÎÆ |
| 134882256329 | ËÉÎÆ |
| 1M56Z10 | ËÉÎÆ |
| 1N1789 | ËÉÎÆ |
| 1N3038 | ËÉÎÆ |
| 1N3697A | ËÉÎÆ |
| 1N4180B | ËÉÎÆ |
| 1N4422 | ËÉÎÆ |
| 1N4758A | ËÉÎÆ |
| 1N5581A | ËÉÎÆ |
| 1R56B | ËÉÎÆ |
| 1TA56A | ËÉÎÆ |
| 1Z56B | ËÉÎÆ |
| 48-83461E09 | ËÉÎÆ |
| 7ZM56A | ËÉÎÆ |
| 99202-234 | ËÉÎÆ |
| BZX79C56 | ËÉÎÆ |
| D610 ZENER | ËÉÎÆ |
| ECG5090A | ËÉÎÆ |
| GEZD-56 | ËÉÎÆ |
| HEP-Z0432 | ËÉÎÆ |
| HW56B | ËÉÎÆ |
| IX1-56 | ËÉÎÆ |
| MEZ1-56 | ËÉÎÆ |
| PL9-56 | ËÉÎÆ |
| RD56F | ËÉÎÆ |
| RL7-56 | ËÉÎÆ |
| S1-56 | ËÉÎÆ |
| SL8-56 | ËÉÎÆ |
| UZ8756 | ËÉÎÆ |
| VR56A | ËÉÎÆ |
| ZB56A | ËÉÎÆ |
| ZD56B | ËÉÎÆ |
| 1.5DKZ56 | ÏÉÎÆ |
| 1.5JZ56A | ÏÉÎÆ |
| 1.5R56 | ÏÉÎÆ |
| 1.5Z56A | ÏÉÎÆ |
| 1N3456 | ÏÉÎÆ |
| 1N4070 | ÏÉÎÆ |
| 1N4850A | ÏÉÎÆ |
| 1N5045A | ÏÉÎÆ |
| 1N5370B | ÏÉÎÆ |
| 1N5943B | ÏÉÎÆ |
| 2EZ56D5 | ÏÉÎÆ |
| 3EZ56D5 | ÏÉÎÆ |

| | |
|------------|------|
| 3TZ56 | ÌÉÎÆ |
| 3TZ56D | ÌÉÎÆ |
| 7738 | ÌÉÎÆ |
| DZ770618Q | ÌÉÎÆ |
| LMZ56 | ÌÉÎÆ |
| LMZX56A | ÌÉÎÆ |
| SK56X | ÌÉÎÆ |
| UZ5756 | ÌÉÎÆ |
| UZ856 | ÌÉÎÆ |
| ZAC56A | ÌÉÎÆ |
| ZCC56 | ÌÉÎÆ |
| 1N3326B | ÍÉÎÆ |
| 4433 ZENER | ÍÉÎÆ |
| BZY93C36 | ÍÉÎÆ |
| 1N3326R | ÏÉÎÆ |
| 50T36RA | ÏÉÎÆ |
| SK571 | ÏÉÎÆ |
| 4134 ZENER | ÐÉÎÆ |
| 50T39 | ÐÉÎÆ |
| ECG5271A | ÐÉÎÆ |
| 1N3327R | ÑÉÎÆ |
| 50T39RA | ÑÉÎÆ |
| SK573 | ÑÉÎÆ |
| 4135 ZENER | ÈÉÎÆ |
| 50T43 | ÈÉÎÆ |
| ECG5272A | ÈÉÎÆ |
| 1N3328RA | ÉÉÎÆ |
| 50T43RB | ÉÉÎÆ |
| 1N3329 | ÉÉÎÆ |
| 50T45A | ÉÉÎÆ |
| SK576 | ÉÉÎÆ |
| 50T45R | ËÉÎÆ |
| NTE5273AK | ËÉÎÆ |
| 1N3330B | ÌÉÎÆ |
| 4436 ZENER | ÌÉÎÆ |
| ECG5274A | ÌÉÎÆ |
| 1N3330RA | ÍÉÎÆ |
| 50T47RB | ÍÉÎÆ |
| 1N3331 | ÎÉÎÆ |
| NTE5275A | ÎÉÎÆ |
| 1N3331RB | ÏÉÎÆ |
| 1N3332 | ÐÉÎÆ |
| 4237 ZENER | ÐÉÎÆ |
| 50T51A | ÐÉÎÆ |
| FD-1029-LT | ÐÉÎÆ |
| 1N3332RA | ÑÉÎÆ |
| 50T51RB | ÑÉÎÆ |
| 1N3333 | ÈÉÎÆ |
| NTE5277A | ÈÉÎÆ |

| | |
|----------------|------|
| 1N3333RB | ÉËÎÆ |
| 1N3334 | ÊËÎÆ |
| 4238 ZENER | ÊËÎÆ |
| ECG5278A | ÊËÎÆ |
| 1N3334R | ËËÎÆ |
| NTE5278AK | ËËÎÆ |
| SK588 | ÏËÎÆ |
| 1N3335 | ÎËÎÆ |
| 50T62A | ÎËÎÆ |
| NTE5280A | ÎËÎÆ |
| 1N3335RB | ÏËÎÆ |
| ECG5280AK | ÏËÎÆ |
| 1N3336A | ÐËÎÆ |
| 4340 ZENER | ÐËÎÆ |
| 50T68B | ÐËÎÆ |
| NTE5281A | ÐËÎÆ |
| 1N3336RB | ÑËÎÆ |
| ECG5281AK | ÑËÎÆ |
| 1N3337A | ÈÏÆ |
| 4341 ZENER | ÈÏÆ |
| 50T75B | ÈÏÆ |
| NTE5282A | ÈÏÆ |
| 1N3337RB | ÉÏÆ |
| ECG5282AK | ÉÏÆ |
| 1N3338 | ÉÏÆ |
| 4242 ZENER | ÉÏÆ |
| 50T82 | ÉÏÆ |
| NTE5283A | ÉÏÆ |
| 1N3338RA | ÈÏÆ |
| 50T82RA | ÈÏÆ |
| SK597 | ÈÏÆ |
| 4143 ZENER | ÏÏÆ |
| 50T91 | ÏÏÆ |
| NTE5284A | ÏÏÆ |
| 1N3339RB | ÏÏÆ |
| ECG5284AK | ÏÏÆ |
| 000001S330 | ÏÏÆ |
| 0053-901-50519 | ÏÏÆ |
| 05-123418 | ÏÏÆ |
| 05M1(ZENER) | ÏÏÆ |
| 05Z5.1-L | ÏÏÆ |
| 05Z5.1X | ÏÏÆ |
| 0DZ510009AB | ÏÏÆ |
| 1/4AZ5.1D10 | ÏÏÆ |
| 1/4M5.1AZ10 | ÏÏÆ |
| 103-279-10A | ÏÏÆ |
| 1147-3196 | ÏÏÆ |
| 1197-6024 | ÏÏÆ |
| 1217-9214 | ÏÏÆ |

Sheet1

| | |
|---------------|------|
| 1259-5096 | IIIÆ |
| 13-33187-40 | IIIÆ |
| 134882256315 | IIIÆ |
| 1365-6939 | IIIÆ |
| 152741 | IIIÆ |
| 178646 | IIIÆ |
| 19-090-014 | IIIÆ |
| 1N4095 | IIIÆ |
| 1N5231A | IIIÆ |
| 1N5523B | IIIÆ |
| 1N5847A | IIIÆ |
| 1N5993B | IIIÆ |
| 1N751 | IIIÆ |
| 1S2051A | IIIÆ |
| 1S330A | IIIÆ |
| 1S7051B | IIIÆ |
| 2012221723 | IIIÆ |
| 2334122 | IIIÆ |
| 264P483080 | IIIÆ |
| 32167-406-080 | IIIÆ |
| 36003157 | IIIÆ |
| 407-048-1608 | IIIÆ |
| 422085 | IIIÆ |
| 46-861089-3 | IIIÆ |
| 46-86998-3 | IIIÆ |
| 48-155299 | IIIÆ |
| 4800022 | IIIÆ |
| 48S155299 | IIIÆ |
| 48X90233A50 | IIIÆ |
| 48X90478A71 | IIIÆ |
| 5.1B1(ZENER) | IIIÆ |
| 5.1EB3 | IIIÆ |
| 5.1V.1/2W | IIIÆ |
| 5302390019 | IIIÆ |
| 5390150519 | IIIÆ |
| 561-2602-300 | IIIÆ |
| 61E23 | IIIÆ |
| 651C6 | IIIÆ |
| 707W00110 | IIIÆ |
| 8-719-102-67 | IIIÆ |
| 8-719-109-85 | IIIÆ |
| 810007-000 | IIIÆ |
| 903-1206 | IIIÆ |
| 903-482 | IIIÆ |
| 99201-9 | IIIÆ |
| A7116305 | IIIÆ |
| AZ751A | IIIÆ |
| BZX79C5V1 | IIIÆ |
| BZY57 | IIIÆ |

Sheet1

| | |
|---------------|------|
| BZY88C5V1 | IIIÆ |
| D93T05R10Y | IIIÆ |
| DGGZA5.1-Y | IIIÆ |
| DYMTZ5.1-B | IIIÆ |
| EAQ02-05E | IIIÆ |
| EQA01-05S | IIIÆ |
| EQA02-05(D) | IIIÆ |
| EQA02-05C | IIIÆ |
| EQA02-05E | IIIÆ |
| EQA0205 | IIIÆ |
| EQA12-05M1 | IIIÆ |
| EX0020BE | IIIÆ |
| FD-1029-HU | IIIÆ |
| GZA5.1(X) | IIIÆ |
| GZA5.1-Y-BT | IIIÆ |
| HD3003309 | IIIÆ |
| HZ5C-1 | IIIÆ |
| HZ5C2 | IIIÆ |
| M14051M | IIIÆ |
| MA1051-M | IIIÆ |
| MA4051(H)-Y | IIIÆ |
| MA4051-M | IIIÆ |
| MA4501 | IIIÆ |
| MTZ5.1B(TA) | IIIÆ |
| MZ-305B | IIIÆ |
| MZ305 | IIIÆ |
| NT55C5V1 | IIIÆ |
| QA205C | IIIÆ |
| QA205GV3 | IIIÆ |
| RD5.1E | IIIÆ |
| RD5.1E-N1 | IIIÆ |
| RD5.1EB | IIIÆ |
| RD5.1EB-2 | IIIÆ |
| RD5.1EB2-T4 | IIIÆ |
| RD5.1EN1 | IIIÆ |
| RD5.1ES-B2 | IIIÆ |
| RD5.1JB | IIIÆ |
| RD5.1JSB2X | IIIÆ |
| RD5E-C | IIIÆ |
| RD5R1EB2 | IIIÆ |
| RD5R1JB3 | IIIÆ |
| RH-EX0043TAZZ | IIIÆ |
| RT6922 | IIIÆ |
| RZ51 | IIIÆ |
| SPZ0111 | IIIÆ |
| TR55 | IIIÆ |
| TVSQA105RA | IIIÆ |
| TVSQA205EV3 | IIIÆ |
| TVSRD5.1EB1Z | IIIÆ |

| | |
|--------------|------|
| TVSRD5R1JB3 | IIIÆ |
| VZ-052A | IIIÆ |
| VZ-052E | IIIÆ |
| WZ-050A | IIIÆ |
| WZ-054A | IIIÆ |
| Y133101414 | IIIÆ |
| YZT051 | IIIÆ |
| Z5.1BTA | IIIÆ |
| ZTE5.1 | IIIÆ |
| 05AZ5.6Y | IIIÆ |
| 06200164 | IIIÆ |
| 07-28817-112 | IIIÆ |
| 1/4AZ5.6D10 | IIIÆ |
| 1/4LZ5.6D5 | IIIÆ |
| 1/4M5.6AZ5 | IIIÆ |
| 103-279-11 | IIIÆ |
| 1095-6324 | IIIÆ |
| 1133-0305 | IIIÆ |
| 1161-2926 | IIIÆ |
| 1217-9230 | IIIÆ |
| 13-14094-59 | IIIÆ |
| 132865 | IIIÆ |
| 135708 | IIIÆ |
| 1471898-2 | IIIÆ |
| 152750 | IIIÆ |
| 161081 | IIIÆ |
| 1N1929 | IIIÆ |
| 1N1983 | IIIÆ |
| 1N5232 | IIIÆ |
| 1N5524 | IIIÆ |
| 1N5730B | IIIÆ |
| 1N5994A | IIIÆ |
| 1N6085B | IIIÆ |
| 1N752 | IIIÆ |
| 1S2056 | IIIÆ |
| 1S7056A | IIIÆ |
| 2008220997 | IIIÆ |
| 2331495 | IIIÆ |
| 25T56A | IIIÆ |
| 3-719-109-89 | IIIÆ |
| 407-048-2001 | IIIÆ |
| 46-862614-3 | IIIÆ |
| 48-82256C12 | IIIÆ |
| 483513037051 | IIIÆ |
| 48X90432A42 | IIIÆ |
| 4M56ZS5 | IIIÆ |
| 5.6B | IIIÆ |
| 5.6B2 | IIIÆ |
| 5.6L2 | IIIÆ |

| | |
|---------------|------|
| 5.6N2 (ZENER) | IIIÆ |
| 5.6Y (ZENER) | IIIÆ |
| 5300731044 | IIIÆ |
| 5302541012 | IIIÆ |
| 5390190040 | IIIÆ |
| 651CE | IIIÆ |
| 8-179-156-27 | IIIÆ |
| 8-719-102-71 | IIIÆ |
| 8-719-109-90 | IIIÆ |
| 8-719-156-25 | IIIÆ |
| 810086-000 | IIIÆ |
| 99201-110 | IIIÆ |
| A7285900 | IIIÆ |
| BZX465V6 | IIIÆ |
| BZX79C5V6 | IIIÆ |
| BZY83D5V6 | IIIÆ |
| D92T05R6B2 | IIIÆ |
| EA16X154 | IIIÆ |
| ED0084A | IIIÆ |
| EQA02-06-A | IIIÆ |
| EQA02-06B | IIIÆ |
| EW16X97 | IIIÆ |
| FD-1029-KN | IIIÆ |
| HD3033090 | IIIÆ |
| HZ6A2 | IIIÆ |
| MA1056-L | IIIÆ |
| MA4056(M)-Y | IIIÆ |
| MA4056H | IIIÆ |
| MA5046M | IIIÆ |
| MZ4690 | IIIÆ |
| OZ-0505P600 | IIIÆ |
| RD5-6EBZ7S | IIIÆ |
| RD5.6BZ7S | IIIÆ |
| RD5.6E-B27S | IIIÆ |
| RD5.6E-BZ7 | IIIÆ |
| RD5.6E-N1TN | IIIÆ |
| RD5.6E-Z27S | IIIÆ |
| RD5.6EB(2) | IIIÆ |
| RD5.6EB-Z7S | IIIÆ |
| RD5.6EB3 | IIIÆ |
| RD5.6ED | IIIÆ |
| RD5.6EN3 | IIIÆ |
| RD5.6ES-B2 | IIIÆ |
| RD5.6ES-T2B | IIIÆ |
| RD5.6ESB2 | IIIÆ |
| RD5.6FB | IIIÆ |
| RD5R63B | IIIÆ |
| RD5R6JB2 | IIIÆ |
| RH-EX0053GEZZ | IIIÆ |

| | |
|--------------|-----|
| SD32 | ïïÆ |
| TCG5011A | ïïÆ |
| TVSRD5.6EN3 | ïïÆ |
| VZ056 | ïïÆ |
| WEP1412/5011 | ïïÆ |
| WZ056A | ïïÆ |
| YZN056 | ïïÆ |
| Z-1245 | ïïÆ |
| Z5.6BM | ïïÆ |
| ZM5.6B | ïïÆ |
| 001-023060 | ÐïÆ |
| 05-480205 | ÐïÆ |
| 103-279-10 | ÐïÆ |
| 129947 | ÐïÆ |
| 139343 | ÐïÆ |
| 141727 | ÐïÆ |
| 1477046-17 | ÐïÆ |
| 154856 | ÐïÆ |
| 16Z6F | ÐïÆ |
| 1M5.1AZ5 | ÐïÆ |
| 1N3732 | ÐïÆ |
| 1N473 | ÐïÆ |
| 1N473B | ÐïÆ |
| 1S330A1 | ÐïÆ |
| 1ZC5.1 | ÐïÆ |
| 1ZF5.1T5 | ÐïÆ |
| 1ZS5.1A | ÐïÆ |
| 2093A41-90 | ÐïÆ |
| 264P02501 | ÐïÆ |
| 34-8057-7 | ÐïÆ |
| 46-86576-3 | ÐïÆ |
| 48-90343A55 | ÐïÆ |
| 523-2503-519 | ÐïÆ |
| 56-59 | ÐïÆ |
| 741429 | ÐïÆ |
| 7852904-01 | ÐïÆ |
| 919-01-3058 | ÐïÆ |
| 99202-9 | ÐïÆ |
| APD 5.1B | ÐïÆ |
| AZ-050C | ÐïÆ |
| AZ-052A | ÐïÆ |
| AZ-052E | ÐïÆ |
| BZ-050 | ÐïÆ |
| BZX85-5V1 | ÐïÆ |
| BZY83C4V7 | ÐïÆ |
| C6107 | ÐïÆ |
| CXL135 | ÐïÆ |
| DDAY009001 | ÐïÆ |
| DX-0987 | ÐïÆ |

| | |
|-------------|-----|
| DZN051 | ÐÏÆ |
| ECG135 | ÐÏÆ |
| ELP5.1 | ÐÏÆ |
| EQA01-055 | ÐÏÆ |
| FZ5.1T10 | ÐÏÆ |
| G5.1T5 | ÐÏÆ |
| GLA47A | ÐÏÆ |
| GZ5.1 | ÐÏÆ |
| HS7051 | ÐÏÆ |
| IP20-0086 | ÐÏÆ |
| KS2047A | ÐÏÆ |
| KS34A | ÐÏÆ |
| KS35A | ÐÏÆ |
| KSO51A | ÐÏÆ |
| LR47CH | ÐÏÆ |
| LZZ1-5.1 | ÐÏÆ |
| M4Z5.1 | ÐÏÆ |
| MA2051-A | ÐÏÆ |
| MGLA47A | ÐÏÆ |
| MGLA51B | ÐÏÆ |
| MR51C-H | ÐÏÆ |
| MZ500-9 | ÐÏÆ |
| NT77C5V1 | ÐÏÆ |
| OAZ201 | ÐÏÆ |
| PD6006 | ÐÏÆ |
| PD6047 | ÐÏÆ |
| PR515 | ÐÏÆ |
| PS6468 | ÐÏÆ |
| PZ1-51B | ÐÏÆ |
| QD-ZRD5EBAA | ÐÏÆ |
| QZ5.1T5 | ÐÏÆ |
| RD5.1FB | ÐÏÆ |
| RL1-5.1 | ÐÏÆ |
| RT235 | ÐÏÆ |
| RZ5.1 | ÐÏÆ |
| S1-RECT168 | ÐÏÆ |
| SP3056 | ÐÏÆ |
| SZ200-5 | ÐÏÆ |
| TM135 | ÐÏÆ |
| TVSQB105N | ÐÏÆ |
| UZ1-5.1 | ÐÏÆ |
| VZ-050 | ÐÏÆ |
| VZ-050D | ÐÏÆ |
| W2-050 | ÐÏÆ |
| W8-050 | ÐÏÆ |
| WA-050 | ÐÏÆ |
| WA-050D | ÐÏÆ |
| WA-052C | ÐÏÆ |
| WB-050B | ÐÏÆ |

Sheet1

| | |
|---------|-----|
| WB-052A | ᐃᐢᐱ |
| WC-050 | ᐃᐢᐱ |
| WC-050D | ᐃᐢᐱ |
| WC-052C | ᐃᐢᐱ |
| WD-050B | ᐃᐢᐱ |
| WD-052A | ᐃᐢᐱ |
| WE-050 | ᐃᐢᐱ |
| WE-050D | ᐃᐢᐱ |
| WE-052C | ᐃᐢᐱ |
| WF-050 | ᐃᐢᐱ |
| WF-050D | ᐃᐢᐱ |
| WF-052C | ᐃᐢᐱ |
| WG-050B | ᐃᐢᐱ |
| WG-052A | ᐃᐢᐱ |
| WH-050 | ᐃᐢᐱ |
| WH-050D | ᐃᐢᐱ |
| WH-052C | ᐃᐢᐱ |
| WI-050B | ᐃᐢᐱ |
| WI-052A | ᐃᐢᐱ |
| WJ-050 | ᐃᐢᐱ |
| WJ-050D | ᐃᐢᐱ |
| WJ-052C | ᐃᐢᐱ |
| WK-050B | ᐃᐢᐱ |
| WK-052A | ᐃᐢᐱ |
| WL-050 | ᐃᐢᐱ |
| WL-050D | ᐃᐢᐱ |
| WL-052C | ᐃᐢᐱ |
| WM-050B | ᐃᐢᐱ |
| WM-052A | ᐃᐢᐱ |
| WN-050 | ᐃᐢᐱ |
| WN-050D | ᐃᐢᐱ |
| WN-052C | ᐃᐢᐱ |
| WO-050B | ᐃᐢᐱ |
| WO-052A | ᐃᐢᐱ |
| WP-050 | ᐃᐢᐱ |
| WP-050D | ᐃᐢᐱ |
| WP-052C | ᐃᐢᐱ |
| WQ-050B | ᐃᐢᐱ |
| WQ-052A | ᐃᐢᐱ |
| WR-050 | ᐃᐢᐱ |
| WR-050D | ᐃᐢᐱ |
| WR-052C | ᐃᐢᐱ |
| WS-050B | ᐃᐢᐱ |
| WS-052A | ᐃᐢᐱ |
| WT-050 | ᐃᐢᐱ |
| WT-050D | ᐃᐢᐱ |
| WT-052C | ᐃᐢᐱ |
| WU-050B | ᐃᐢᐱ |
| WU-052A | ᐃᐢᐱ |

Sheet1

| | |
|----------------|-----|
| WV-050 | ÐÏÆ |
| WV-050D | ÐÏÆ |
| WV-052C | ÐÏÆ |
| WW-050B | ÐÏÆ |
| WW-052A | ÐÏÆ |
| WX-050 | ÐÏÆ |
| WX-050D | ÐÏÆ |
| WX-052C | ÐÏÆ |
| WY-050B | ÐÏÆ |
| WY-052A | ÐÏÆ |
| WZ5 | ÐÏÆ |
| XZ-051 | ÐÏÆ |
| Z-1102 | ÐÏÆ |
| Z0C4.7 | ÐÏÆ |
| Z1103 | ÐÏÆ |
| Z1C5.1 | ÐÏÆ |
| Z2A51F | ÐÏÆ |
| Z5.1 | ÐÏÆ |
| Z5D4.7 | ÐÏÆ |
| ZB5.1B | ÐÏÆ |
| ZD5.1B | ÐÏÆ |
| ZF5.1 | ÐÏÆ |
| ZMZ605 | ÐÏÆ |
| ZZ4.1 | ÐÏÆ |
| 001-023033 | ÑÏÆ |
| 07-5331-86B | ÑÏÆ |
| 1-210 | ÑÏÆ |
| 1090-0827 | ÑÏÆ |
| 1474777-22 | ÑÏÆ |
| 17-2271 | ÑÏÆ |
| 17Z6AF | ÑÏÆ |
| 1D5.6 | ÑÏÆ |
| 1M5.6AZ5 | ÑÏÆ |
| 1N1509A | ÑÏÆ |
| 1N1765A | ÑÏÆ |
| 1N4690 | ÑÏÆ |
| 1S11A | ÑÏÆ |
| 1S221 | ÑÏÆ |
| 1TA5.6 | ÑÏÆ |
| 1Z5.6A | ÑÏÆ |
| 1ZC5.6T5 | ÑÏÆ |
| 1ZM5.6T10 | ÑÏÆ |
| 200567 | ÑÏÆ |
| 225301 | ÑÏÆ |
| 264P484020 | ÑÏÆ |
| 3701 | ÑÏÆ |
| 37Z6 | ÑÏÆ |
| 4-436 | ÑÏÆ |
| 4822-130-31041 | ÑÏÆ |

| | |
|---------------|------|
| 530-073-31 | ÑïïÆ |
| 530145-1569 | ÑïïÆ |
| 5514 | ÑïïÆ |
| 62522666 | ÑïïÆ |
| 6V-2002323-17 | ÑïïÆ |
| 760088 | ÑïïÆ |
| 903-333 | ÑïïÆ |
| 99202-110 | ÑïïÆ |
| APD 5.6B | ÑïïÆ |
| AZ-056C | ÑïïÆ |
| AZ5.6 | ÑïïÆ |
| BZ6.2 | ÑïïÆ |
| BZY83C5V6 | ÑïïÆ |
| CD48 | ÑïïÆ |
| CXL5011 | ÑïïÆ |
| DS50 | ÑïïÆ |
| DX-1132 | ÑïïÆ |
| ECG136A | ÑïïÆ |
| ELP5.6 | ÑïïÆ |
| ERA0106R | ÑïïÆ |
| EZ5-6 | ÑïïÆ |
| FZ901 | ÑïïÆ |
| GEZD-5.6 | ÑïïÆ |
| GLA56B | ÑïïÆ |
| HEP-603 | ÑïïÆ |
| HZ-206 | ÑïïÆ |
| ITA5.6B | ÑïïÆ |
| KD2119A | ÑïïÆ |
| KS2056B | ÑïïÆ |
| KS36BF | ÑïïÆ |
| LNA356A | ÑïïÆ |
| LVA156A | ÑïïÆ |
| LZ5.6 | ÑïïÆ |
| M4Z5.6 | ÑïïÆ |
| MA1056 | ÑïïÆ |
| MA2056-B | ÑïïÆ |
| MC6107A | ÑïïÆ |
| MEZ1-5.6 | ÑïïÆ |
| MGLA56A | ÑïïÆ |
| MR56C-H | ÑïïÆ |
| MZ500-10 | ÑïïÆ |
| NT77C5V6 | ÑïïÆ |
| PD6008 | ÑïïÆ |
| PL5V6Z | ÑïïÆ |
| PZ1-56B | ÑïïÆ |
| QZ5.6T5 | ÑïïÆ |
| REN136 | ÑïïÆ |
| RV1181 | ÑïïÆ |
| S1-5.6 | ÑïïÆ |

| | |
|---------|------|
| SL8-5.6 | ÑïïÆ |
| SV123 | ÑïïÆ |
| TM136A | ÑïïÆ |
| TZL-5.6 | ÑïïÆ |
| VR5.6 | ÑïïÆ |
| VZ-056A | ÑïïÆ |
| VZ-056E | ÑïïÆ |
| W1-058 | ÑïïÆ |
| W4-054 | ÑïïÆ |
| W8-056 | ÑïïÆ |
| W9-058 | ÑïïÆ |
| WA-054C | ÑïïÆ |
| WA-056B | ÑïïÆ |
| WA-058A | ÑïïÆ |
| WB-054 | ÑïïÆ |
| WB-054D | ÑïïÆ |
| WB-056C | ÑïïÆ |
| WB-058B | ÑïïÆ |
| WC-054A | ÑïïÆ |
| WC-056 | ÑïïÆ |
| WC-056D | ÑïïÆ |
| WC-058C | ÑïïÆ |
| WD-054B | ÑïïÆ |
| WD-056A | ÑïïÆ |
| WD-058 | ÑïïÆ |
| WD-058D | ÑïïÆ |
| WE-054C | ÑïïÆ |
| WE-056B | ÑïïÆ |
| WE-058A | ÑïïÆ |
| WEP1104 | ÑïïÆ |
| WF-054 | ÑïïÆ |
| WF-054D | ÑïïÆ |
| WF-056C | ÑïïÆ |
| WF-058B | ÑïïÆ |
| WG-054A | ÑïïÆ |
| WG-056 | ÑïïÆ |
| WG-056D | ÑïïÆ |
| WG-058C | ÑïïÆ |
| WH-054B | ÑïïÆ |
| WH-056A | ÑïïÆ |
| WH-058 | ÑïïÆ |
| WH-058D | ÑïïÆ |
| WI-054C | ÑïïÆ |
| WI-056B | ÑïïÆ |
| WI-058A | ÑïïÆ |
| WJ-054 | ÑïïÆ |
| WJ-054D | ÑïïÆ |
| WJ-056C | ÑïïÆ |
| WJ-058B | ÑïïÆ |

| | |
|---------|------|
| WK-054A | ÑïïÆ |
| WK-056 | ÑïïÆ |
| WK-056D | ÑïïÆ |
| WK-058C | ÑïïÆ |
| WL-054B | ÑïïÆ |
| WL-056A | ÑïïÆ |
| WL-058 | ÑïïÆ |
| WL-058D | ÑïïÆ |
| WM-054C | ÑïïÆ |
| WM-056B | ÑïïÆ |
| WM-058A | ÑïïÆ |
| WN-054 | ÑïïÆ |
| WN-054D | ÑïïÆ |
| WN-056C | ÑïïÆ |
| WN-058B | ÑïïÆ |
| WO-054A | ÑïïÆ |
| WO-056 | ÑïïÆ |
| WO-056D | ÑïïÆ |
| WO-058C | ÑïïÆ |
| WP-054B | ÑïïÆ |
| WP-056A | ÑïïÆ |
| WP-058 | ÑïïÆ |
| WP-058D | ÑïïÆ |
| WQ-054C | ÑïïÆ |
| WQ-056B | ÑïïÆ |
| WQ-058A | ÑïïÆ |
| WR-054 | ÑïïÆ |
| WR-054D | ÑïïÆ |
| WR-056C | ÑïïÆ |
| WR-058B | ÑïïÆ |
| WS-054A | ÑïïÆ |
| WS-056 | ÑïïÆ |
| WS-056D | ÑïïÆ |
| WS-058C | ÑïïÆ |
| WT-054B | ÑïïÆ |
| WT-056A | ÑïïÆ |
| WT-058 | ÑïïÆ |
| WT-058D | ÑïïÆ |
| WU-054C | ÑïïÆ |
| WU-056B | ÑïïÆ |
| WU-058A | ÑïïÆ |
| WV-054 | ÑïïÆ |
| WV-054D | ÑïïÆ |
| WV-056C | ÑïïÆ |
| WV-058B | ÑïïÆ |
| WW-054A | ÑïïÆ |
| WW-056 | ÑïïÆ |
| WW-056D | ÑïïÆ |
| WW-058C | ÑïïÆ |

| | |
|--------------|------|
| WX-054B | ÑïïÆ |
| WX-056A | ÑïïÆ |
| WX-058 | ÑïïÆ |
| WX-058D | ÑïïÆ |
| WY-054C | ÑïïÆ |
| WY-056B | ÑïïÆ |
| WY-058A | ÑïïÆ |
| WZ523 | ÑïïÆ |
| Z-1140 | ÑïïÆ |
| Z-1160 | ÑïïÆ |
| Z-1255 | ÑïïÆ |
| Z-1540 | ÑïïÆ |
| Z-1565 | ÑïïÆ |
| Z-5150 | ÑïïÆ |
| Z-5170 | ÑïïÆ |
| Z-5255 | ÑïïÆ |
| Z-5540 | ÑïïÆ |
| Z-5560 | ÑïïÆ |
| Z0407 | ÑïïÆ |
| Z1B5.6 | ÑïïÆ |
| Z4D5.6 | ÑïïÆ |
| Z5C5.6 | ÑïïÆ |
| ZB5.6B | ÑïïÆ |
| ZE5.6 | ÑïïÆ |
| ZG5.6 | ÑïïÆ |
| ZS5.6 | ÑïïÆ |
| ZT5.6A | ÑïïÆ |
| 13-3015735-3 | ÈïïÆ |
| 1N5013A | ÈïïÆ |
| 1N5338BE | ÈïïÆ |
| 2EZ5.1D5 | ÈïïÆ |
| 3TZ5.1B | ÈïïÆ |
| 561-2588-930 | ÈïïÆ |
| 5ZS5.1 | ÈïïÆ |
| 810029-000 | ÈïïÆ |
| ECG5116 | ÈïïÆ |
| GE5ZD5.0 | ÈïïÆ |
| LMZX5.1 | ÈïïÆ |
| LVA51A | ÈïïÆ |
| ZCC5.1B | ÈïïÆ |
| 1N5014A | ÉïïÆ |
| 1N5339BE | ÉïïÆ |
| 2EZ5.6D5 | ÉïïÆ |
| 3EZ5.6D5 | ÉïïÆ |
| 3TZ5.6C | ÉïïÆ |
| 3VR5.6B | ÉïïÆ |
| 5ZS5.6B | ÉïïÆ |
| BZY96C5V6 | ÉïïÆ |
| ECG5117A | ÉïïÆ |

| | |
|------------|-----|
| LMZ5.6 | ÉÏÆ |
| LMZX5.6A | ÉÏÆ |
| SPZ2506 | ÉÏÆ |
| Z2D5.6 | ÉÏÆ |
| 1N3340 | ÊÏÆ |
| 4244 ZENER | ÊÏÆ |
| 50T100A | ÊÏÆ |
| SK600 | ÊÏÆ |
| 1N3340RB | ËÏÆ |
| ECG5285AK | ËÏÆ |
| 1N3341A | ÏÏÆ |
| SK602 | ÏÏÆ |
| ECG5286AK | ÏÏÆ |
| 1N3342A | ÏÏÆ |
| 4345 ZENER | ÏÏÆ |
| 50T110B | ÏÏÆ |
| 1N3342R | ÏÏÆ |
| 50T110RA | ÏÏÆ |
| SK605 | ÏÏÆ |
| 4146 ZENER | ÐÏÆ |
| 50T120 | ÐÏÆ |
| NTE5288A | ÐÏÆ |
| 1N3343RB | ÑÏÆ |
| ECG5288AK | ÑÏÆ |
| 1N3344A | ÈÏÆ |
| 50T130B | ÈÏÆ |
| 1N3344R | ÉÏÆ |
| 50T130RA | ÉÏÆ |
| SK609 | ÉÏÆ |
| 1N4128 | ÉÏÆ |
| 1N5880A | ÉÏÆ |
| 5ZS60A | ÉÏÆ |
| SK60A | ÉÏÆ |
| GEZD-60 | ËÏÆ |
| 1N5088 | ÏÏÆ |
| 1N5371B | ÏÏÆ |
| ECG5149 | ÏÏÆ |
| LMZ60A | ÏÏÆ |
| SK60X | ÏÏÆ |
| UZ760 | ÏÏÆ |
| 1N3345A | ÏÏÆ |
| SK610 | ÏÏÆ |
| ECG5290AK | ÏÏÆ |
| 1N3346A | ÏÏÆ |
| 4348 ZENER | ÏÏÆ |
| 50T150B | ÏÏÆ |
| 1N3346R | ÐÏÆ |
| 50T150RA | ÐÏÆ |
| SK613 | ÐÏÆ |

Sheet1

| | |
|--------------|------|
| 4149 ZENER | ÑÏÆ |
| 50T160 | ÑÏÆ |
| NTE5292A | ÑÏÆ |
| 1N3347RB | ÈÏÆ |
| ECG5292AK | ÈÏÆ |
| 1N3348A | ÉÏÆ |
| SK616 | ÉÏÆ |
| ECG5293AK | ÈÏÆ |
| 1N3349A | ÈÏÆ |
| 4350 ZENER | ÈÏÆ |
| 50T180B | ÈÏÆ |
| 1N3349R | ÏÏÆ |
| 50T180RA | ÏÏÆ |
| SK619 | ÏÏÆ |
| ECG5295AK | ÏÏÆ |
| 1N3350A | ÏÏÆ |
| 4351 ZENER | ÏÏÆ |
| 50T200B | ÏÏÆ |
| 1N3350R | ÐÏÆ |
| 50T200RA | ÐÏÆ |
| SK623 | ÐÏÆ |
| 066X0040-021 | ÑÏÆ |
| 1/4A62B | ÑÏÆ |
| 1/4Z62T5 | ÑÏÆ |
| 103-Z9016 | ÑÏÆ |
| 1N5265 | ÑÏÆ |
| 1N5755B | ÑÏÆ |
| 1N6019A | ÑÏÆ |
| 1N733B | ÑÏÆ |
| 1N980B-F | ÑÏÆ |
| 25T62B | ÑÏÆ |
| 4T62B | ÑÏÆ |
| 99201-235 | ÑÏÆ |
| ECG5044A | ÑÏÆ |
| RD62E | ÑÏÆ |
| 1/4Z62D | ÈÐÏÆ |
| 1AC62 | ÈÐÏÆ |
| 1C62ZA | ÈÐÏÆ |
| 1M62Z | ÈÐÏÆ |
| 1M62ZS5 | ÈÐÏÆ |
| 1N3039A | ÈÐÏÆ |
| 1N3698B | ÈÐÏÆ |
| 1N4346 | ÈÐÏÆ |
| 1N4423A | ÈÐÏÆ |
| 1N5582 | ÈÐÏÆ |
| 1R62A | ÈÐÏÆ |
| 1T62 | ÈÐÏÆ |
| 1TA62A | ÈÐÏÆ |
| 1Z62B | ÈÐÏÆ |

| | |
|-----------|------|
| 1Z62D5 | ÈÐÎÆ |
| 48-134955 | ÈÐÎÆ |
| 50Z56A | ÈÐÎÆ |
| 50Z62B | ÈÐÎÆ |
| 5239 | ÈÐÎÆ |
| 75N62 | ÈÐÎÆ |
| 75Z62C | ÈÐÎÆ |
| 7Z62C | ÈÐÎÆ |
| 7ZM62C | ÈÐÎÆ |
| 99202-235 | ÈÐÎÆ |
| BZX29C62 | ÈÐÎÆ |
| CXL5044 | ÈÐÎÆ |
| DL8-62 | ÈÐÎÆ |
| ELP62C | ÈÐÎÆ |
| GZ1-62P | ÈÐÎÆ |
| HW62 | ÈÐÎÆ |
| JGL62 | ÈÐÎÆ |
| LZZ1-62 | ÈÐÎÆ |
| MEZ1-62 | ÈÐÎÆ |
| PL9-62 | ÈÐÎÆ |
| R61-62 | ÈÐÎÆ |
| RE132 | ÈÐÎÆ |
| RT254 | ÈÐÎÆ |
| SK62V | ÈÐÎÆ |
| SPP611 | ÈÐÎÆ |
| TZ1-62 | ÈÐÎÆ |
| TZ62C | ÈÐÎÆ |
| UZ8860 | ÈÐÎÆ |
| VR62A | ÈÐÎÆ |
| XO-267 | ÈÐÎÆ |
| Z4759A | ÈÐÎÆ |
| ZB62 | ÈÐÎÆ |
| ZD62A | ÈÐÎÆ |
| ZE62B | ÈÐÎÆ |
| ZG62 | ÈÐÎÆ |
| ZH62A | ÈÐÎÆ |
| ZJ62B | ÈÐÎÆ |
| ZO-62B | ÈÐÎÆ |
| ZP62A | ÈÐÎÆ |
| ZQ62A | ÈÐÎÆ |
| ZS62B | ÈÐÎÆ |
| ZU62A | ÈÐÎÆ |
| ZV62B | ÈÐÎÆ |
| ZZ62 | ÈÐÎÆ |
| 1.5JZ62 | ÉÐÎÆ |
| 1.5JZ62D | ÉÐÎÆ |
| 1.5Z62 | ÉÐÎÆ |
| 1.5Z62D | ÉÐÎÆ |
| 1N3808B | ÉÐÎÆ |

| | |
|-----------------|------|
| 1N4851B | ÉÐÍÆ |
| 1N5046A | ÉÐÍÆ |
| 1N5372B | ÉÐÍÆ |
| 1N5944B | ÉÐÍÆ |
| 2EZ62D5 | ÉÐÍÆ |
| 3EZ62D5 | ÉÐÍÆ |
| 3TZ62 | ÉÐÍÆ |
| 3TZ62D | ÉÐÍÆ |
| 7739 | ÉÐÍÆ |
| DZ770618T | ÉÐÍÆ |
| LMZ62-20 | ÉÐÍÆ |
| NTE5150A | ÉÐÍÆ |
| ZAC62B | ÉÐÍÆ |
| 100E05 | ÌÐÍÆ |
| 100E40 | ÌÐÍÆ |
| 160E30 | ÌÐÍÆ |
| 175E20 | ÌÐÍÆ |
| 1901-0333 | ÌÐÍÆ |
| 1N2054 | ÌÐÍÆ |
| 1N2058 | ÌÐÍÆ |
| 1N3161 | ÌÐÍÆ |
| 1N3163 | ÌÐÍÆ |
| 1N3165 | ÌÐÍÆ |
| 1N3167 | ÌÐÍÆ |
| 1N3260 | ÌÐÍÆ |
| 1N3264 | ÌÐÍÆ |
| 1N3735 | ÌÐÍÆ |
| 1N3976 | ÌÐÍÆ |
| 1N4046 | ÌÐÍÆ |
| 1N4050 | ÌÐÍÆ |
| 250FC15 | ÌÐÍÆ |
| 300U20A | ÌÐÍÆ |
| 300U5A | ÌÐÍÆ |
| 301U15A | ÌÐÍÆ |
| 301U25A | ÌÐÍÆ |
| 301U40A | ÌÐÍÆ |
| 70U10 | ÌÐÍÆ |
| 70U40 | ÌÐÍÆ |
| A190A STUD RECT | ÌÐÍÆ |
| A90A STUD RECT | ÌÐÍÆ |
| CS131A | ÌÐÍÆ |
| CS131D STUD | ÌÐÍÆ |
| DRS164 | ÌÐÍÆ |
| ECG6354 | ÌÐÍÆ |
| H5C3 | ÌÐÍÆ |
| H5G3 | ÌÐÍÆ |
| J4D3 | ÌÐÍÆ |
| J5A3 | ÌÐÍÆ |
| J5E3 | ÌÐÍÆ |

| | |
|--------------------|------|
| MR1231SB | ìÐíÆ |
| MR1237SB STUD RECT | ìÐíÆ |
| PR9047 | ìÐíÆ |
| PR9060 | ìÐíÆ |
| PR9075 | ìÐíÆ |
| PR9079 | ìÐíÆ |
| PR9096 | ìÐíÆ |
| R6000124 | ìÐíÆ |
| R6000220 | ìÐíÆ |
| R6000230 | ìÐíÆ |
| R6000328 | ìÐíÆ |
| R6000425 | ìÐíÆ |
| R6100025 | ìÐíÆ |
| R6100125YA | ìÐíÆ |
| R6100220YA | ìÐíÆ |
| R6100230YA | ìÐíÆ |
| R6100420 | ìÐíÆ |
| R6100430 | ìÐíÆ |
| S50315 | ìÐíÆ |
| S50335 | ìÐíÆ |
| S50415 | ìÐíÆ |
| S50435 | ìÐíÆ |
| S5115 | ìÐíÆ |
| S5135 | ìÐíÆ |
| S5315 | ìÐíÆ |
| S5335 | ìÐíÆ |
| SKR170/02 UNF | ìÐíÆ |
| ST2030P STUD RECT | ìÐíÆ |
| ST930P | ìÐíÆ |
| SV2004 | ìÐíÆ |
| TV3004 | ìÐíÆ |
| 100E20R | íÐíÆ |
| 160E10R | íÐíÆ |
| 175E05R | íÐíÆ |
| 175E40R | íÐíÆ |
| 1N2057R | íÐíÆ |
| 1N2061R | íÐíÆ |
| 1N3162AR | íÐíÆ |
| 1N3163R | íÐíÆ |
| 1N3164RA | íÐíÆ |
| 1N3166AR | íÐíÆ |
| 1N3167R | íÐíÆ |
| 1N3168RA | íÐíÆ |
| 1N3263R | íÐíÆ |
| 1N3267R | íÐíÆ |
| 1N3738R | íÐíÆ |
| 1N4045R | íÐíÆ |
| 1N4049R | íÐíÆ |
| 300U10AR | íÐíÆ |

| | |
|------------------|------|
| 300U30AR | íÐíÆ |
| 300UR15A | íÐíÆ |
| 300UR40A | íÐíÆ |
| 301U15AR | íÐíÆ |
| 301U30AR | íÐíÆ |
| 301UR10 | íÐíÆ |
| 301UR20 | íÐíÆ |
| 301UR30 | íÐíÆ |
| 70U10R | íÐíÆ |
| 70U40R | íÐíÆ |
| A190AR STUD RECT | íÐíÆ |
| A190RA STUD RECT | íÐíÆ |
| A91A STUD RECT | íÐíÆ |
| CS131AR | íÐíÆ |
| CS131DR | íÐíÆ |
| DRS204R | íÐíÆ |
| H5B3R | íÐíÆ |
| H5F3R | íÐíÆ |
| J4C3R | íÐíÆ |
| J4G3R | íÐíÆ |
| J5D3R | íÐíÆ |
| MR1230SBR | íÐíÆ |
| MR1235SBR | íÐíÆ |
| PR9046R | íÐíÆ |
| PR9059R | íÐíÆ |
| PR9063R | íÐíÆ |
| PR9078R | íÐíÆ |
| PR9095R | íÐíÆ |
| R50310 | íÐíÆ |
| R50330 | íÐíÆ |
| R50410 | íÐíÆ |
| R50430 | íÐíÆ |
| R5310 | íÐíÆ |
| R5325 | íÐíÆ |
| R6000124R | íÐíÆ |
| R6000328R | íÐíÆ |
| R600128R | íÐíÆ |
| R600328R | íÐíÆ |
| R6010120 | íÐíÆ |
| R6010225 | íÐíÆ |
| R6010330 | íÐíÆ |
| R6110020 | íÐíÆ |
| R6110125 | íÐíÆ |
| R6110220 | íÐíÆ |
| R6110230 | íÐíÆ |
| R6110330 | íÐíÆ |
| R6110425YA | íÐíÆ |
| S5110R | íÐíÆ |
| S5130R | íÐíÆ |

| | |
|-----------------|------|
| S5310R | íĎíÆ |
| S5330R | íĎíÆ |
| SKN170/02 UNF | íĎíÆ |
| ST2020PN | íĎíÆ |
| ST920PN | íĎíÆ |
| SV2002R | íĎíÆ |
| TV3002R | íĎíÆ |
| 100E60 | íĎíÆ |
| 175E60 | íĎíÆ |
| 1N3169 | íĎíÆ |
| 1N3268 | íĎíÆ |
| 1N3740 | íĎíÆ |
| 250JC15 | íĎíÆ |
| 301U50A | íĎíÆ |
| 623SN | íĎíÆ |
| A190M STUD RECT | íĎíÆ |
| CS131F | íĎíÆ |
| DRS206 | íĎíÆ |
| H5K3 | íĎíÆ |
| J5K3 | íĎíÆ |
| PR9050 | íĎíÆ |
| PR9080 | íĎíÆ |
| R6000520 | íĎíÆ |
| R6000530 | íĎíÆ |
| R6000625 | íĎíÆ |
| R6000630YA | íĎíÆ |
| S50445 | íĎíÆ |
| S5150 | íĎíÆ |
| S5360 | íĎíÆ |
| ST2060P | íĎíÆ |
| SV2006K | íĎíÆ |
| 100E60R | íĎíÆ |
| 175E60R | íĎíÆ |
| 1N3169AR | íĎíÆ |
| 1N3170R | íĎíÆ |
| 1N3739R | íĎíÆ |
| 1N4052R | íĎíÆ |
| 300UR50A | íĎíÆ |
| 301U50R | íĎíÆ |
| 301UR50A | íĎíÆ |
| A180MR | íĎíÆ |
| A190MR | íĎíÆ |
| A91M STUD RECT | íĎíÆ |
| DRS166R | íĎíÆ |
| EKG6357 | íĎíÆ |
| J5H3R | íĎíÆ |
| NTE6357 | íĎíÆ |
| PR9065R | íĎíÆ |
| PR9099R | íĎíÆ |

| | |
|-----------------|------|
| R50445 | ïÐÎÆ |
| R5350 | ïÐÎÆ |
| R6000624R | ïÐÎÆ |
| R6010530 | ïÐÎÆ |
| R6110520 | ïÐÎÆ |
| R6110620YA | ïÐÎÆ |
| R6110630YA | ïÐÎÆ |
| S5345R | ïÐÎÆ |
| SR200PL-12R | ïÐÎÆ |
| ST960PN | ïÐÎÆ |
| TV3006R | ïÐÎÆ |
| 160E70 | ÐÐÎÆ |
| 175E70 | ÐÐÎÆ |
| 17S10 | ÐÐÎÆ |
| 1N2068 | ÐÐÎÆ |
| 1N3172A | ÐÐÎÆ |
| 1N3174A | ÐÐÎÆ |
| 1N3741 | ÐÐÎÆ |
| 1N4055 | ÐÐÎÆ |
| 300U100A | ÐÐÎÆ |
| 301U100 | ÐÐÎÆ |
| 301U80 | ÐÐÎÆ |
| 561-5037-410 | ÐÐÎÆ |
| 70U90A | ÐÐÎÆ |
| A190S STUD RECT | ÐÐÎÆ |
| A90S RECT | ÐÐÎÆ |
| DRS169 | ÐÐÎÆ |
| DRS245 | ÐÐÎÆ |
| DRS249 | ÐÐÎÆ |
| J4M3 | ÐÐÎÆ |
| NTE6358 | ÐÐÎÆ |
| PR9083 | ÐÐÎÆ |
| PR9101 | ÐÐÎÆ |
| R6000724 | ÐÐÎÆ |
| R6000820 | ÐÐÎÆ |
| R6000830 | ÐÐÎÆ |
| R6000928 | ÐÐÎÆ |
| R6001028 | ÐÐÎÆ |
| R6100730 | ÐÐÎÆ |
| R6100825YA | ÐÐÎÆ |
| R6100925 | ÐÐÎÆ |
| R6101025 | ÐÐÎÆ |
| S503100 | ÐÐÎÆ |
| S504100 | ÐÐÎÆ |
| S51100 | ÐÐÎÆ |
| S53100 | ÐÐÎÆ |
| SK6558 | ÐÐÎÆ |
| SR200PL-20S | ÐÐÎÆ |
| ST980P | ÐÐÎÆ |

| | |
|----------------|------|
| SV2010K | ÐÐÎÆ |
| TV3010K | ÐÐÎÆ |
| 150ND11 | ÑÐÎÆ |
| 160E90R | ÑÐÎÆ |
| 175E90R | ÑÐÎÆ |
| 1N2066R | ÑÐÎÆ |
| 1N3171R | ÑÐÎÆ |
| 1N3172RA | ÑÐÎÆ |
| 1N3174AR | ÑÐÎÆ |
| 1N3271R | ÑÐÎÆ |
| 1N3742R | ÑÐÎÆ |
| 1N4056R | ÑÐÎÆ |
| 300U90AR | ÑÐÎÆ |
| 300UR90A | ÑÐÎÆ |
| 301U70R | ÑÐÎÆ |
| 301U90R | ÑÐÎÆ |
| 301UR70A | ÑÐÎÆ |
| 301UR90A | ÑÐÎÆ |
| 70U80R | ÑÐÎÆ |
| A190NR | ÑÐÎÆ |
| A190RS | ÑÐÎÆ |
| A91N STUD RECT | ÑÐÎÆ |
| DRS167R | ÑÐÎÆ |
| DRS208R | ÑÐÎÆ |
| DRS247R | ÑÐÎÆ |
| H5M3R | ÑÐÎÆ |
| J5M3R | ÑÐÎÆ |
| PR9067R | ÑÐÎÆ |
| PR9085R | ÑÐÎÆ |
| PR9103R | ÑÐÎÆ |
| R50390 | ÑÐÎÆ |
| R53100 | ÑÐÎÆ |
| R6000724R | ÑÐÎÆ |
| R6000924R | ÑÐÎÆ |
| R6010720 | ÑÐÎÆ |
| R6010825 | ÑÐÎÆ |
| R6010930 | ÑÐÎÆ |
| R6110720 | ÑÐÎÆ |
| R6110820YA | ÑÐÎÆ |
| R6110830YA | ÑÐÎÆ |
| R6111020 | ÑÐÎÆ |
| R6111030 | ÑÐÎÆ |
| S5180R | ÑÐÎÆ |
| S5380R | ÑÐÎÆ |
| SKN170/08R | ÑÐÎÆ |
| ST2080PN | ÑÐÎÆ |
| SV2008R | ÑÐÎÆ |
| TV3008R | ÑÐÎÆ |
| 1N3274 | ÈÇÎÆ |

| | |
|------------|------|
| 300U120 | ÈÇÏÆ |
| 301U120A | ÈÇÏÆ |
| 760ZB | ÈÇÏÆ |
| 790ZD | ÈÇÏÆ |
| A90PB RECT | ÈÇÏÆ |
| R6001220 | ÈÇÏÆ |
| R6001230 | ÈÇÏÆ |
| S504110 | ÈÇÏÆ |
| SK6560 | ÈÇÏÆ |
| 1N3274R | ÉÇÏÆ |
| 300U120AR | ÉÇÏÆ |
| 300UR120 | ÉÇÏÆ |
| 301U120R | ÉÇÏÆ |
| 761S | ÉÇÏÆ |
| 761ZD | ÉÇÏÆ |
| A190PAR | ÉÇÏÆ |
| R503110 | ÉÇÏÆ |
| R53110 | ÉÇÏÆ |
| R6011225 | ÉÇÏÆ |
| SK6561 | ÉÇÏÆ |
| 05Z62Z | ÏÏÏÆ |
| 1/4M68Z10 | ÏÏÏÆ |
| 1N1942 | ÏÏÏÆ |
| 1N1996A | ÏÏÏÆ |
| 1N5266A | ÏÏÏÆ |
| 1N5882A | ÏÏÏÆ |
| 1N6020B | ÏÏÏÆ |
| 1N734B | ÏÏÏÆ |
| 1N981B-F | ÏÏÏÆ |
| 25T68B | ÏÏÏÆ |
| 4T68 | ÏÏÏÆ |
| 5M68ZS5 | ÏÏÏÆ |
| BZY94C68 | ÏÏÏÆ |
| NTE5045A | ÏÏÏÆ |
| RD68EV3Y | ÏÏÏÆ |
| 06200091 | ÏÏÏÆ |
| 1474777-6 | ÏÏÏÆ |
| 1M68Z5 | ÏÏÏÆ |
| 1N1791 | ÏÏÏÆ |
| 1N3040 | ÏÏÏÆ |
| 1N3699A | ÏÏÏÆ |
| 1N4182B | ÏÏÏÆ |
| 1N4424 | ÏÏÏÆ |
| 1N4760A | ÏÏÏÆ |
| 1N5583A | ÏÏÏÆ |
| 1R68B | ÏÏÏÆ |
| 1TA68A | ÏÏÏÆ |
| 1ZM68T5 | ÏÏÏÆ |
| 4T688 | ÏÏÏÆ |

| | |
|--------------|------|
| 7Z68A | IIIÆ |
| 7ZM68A | IIIÆ |
| 99202-236 | IIIÆ |
| CXL5045 | IIIÆ |
| ECG5092 | IIIÆ |
| EZ68 ELCOM | IIIÆ |
| HHL68 | IIIÆ |
| ITA68A | IIIÆ |
| KYZ1-68 | IIIÆ |
| MEZ1-68 | IIIÆ |
| PL9-68 | IIIÆ |
| RD68FA | IIIÆ |
| RM26 | IIIÆ |
| SK3343 | IIIÆ |
| TZ1-68 | IIIÆ |
| VR67 | IIIÆ |
| Z1A-68 | IIIÆ |
| ZD68 | IIIÆ |
| ZY68 | IIIÆ |
| 1.5JZ68 | IIIÆ |
| 1.5R68 | IIIÆ |
| 1.5Z68A | IIIÆ |
| 1N3457 | IIIÆ |
| 1N4072 | IIIÆ |
| 1N4852A | IIIÆ |
| 1N5047A | IIIÆ |
| 1N5373A | IIIÆ |
| 1N5945A | IIIÆ |
| 1S4068A | IIIÆ |
| 2VR67B | IIIÆ |
| 3EZ68D5 | IIIÆ |
| 3TZ68 | IIIÆ |
| 3TZ68D | IIIÆ |
| 3VR68 | IIIÆ |
| 561-2588-092 | IIIÆ |
| BTE5151A | IIIÆ |
| DZ770618U | IIIÆ |
| LMZ68 | IIIÆ |
| LMZX68A | IIIÆ |
| ZAC68B | IIIÆ |
| 019-003928 | IIIÆ |
| 06C | IIIÆ |
| 06M6 (ZENER) | IIIÆ |
| 1195-6372 | IIIÆ |
| 1268-2352 | IIIÆ |
| 156790 | IIIÆ |
| 1N469A | IIIÆ |
| 1N5233 | IIIÆ |
| 1N5849B | IIIÆ |

Sheet1

| | |
|--------------|------|
| 1N762-2 | IIIÆ |
| 1S470 | IIIÆ |
| 25T58 | IIIÆ |
| 264P46106 | IIIÆ |
| 48-83461E27 | IIIÆ |
| 4890223A67 | IIIÆ |
| 48X90223A03 | IIIÆ |
| 561-2654-756 | IIIÆ |
| 652 | IIIÆ |
| 652C6 | IIIÆ |
| 6C1(ZENER) | IIIÆ |
| 903-498 | IIIÆ |
| DFEQA02-06 | IIIÆ |
| E1303Z | IIIÆ |
| ED0036 | IIIÆ |
| EQA-02-06D | IIIÆ |
| EQA01-06ST | IIIÆ |
| EQA02-06C | IIIÆ |
| EQA02-06S | IIIÆ |
| EQZ02-06D | IIIÆ |
| EW16X606 | IIIÆ |
| HZ-6B3 | IIIÆ |
| HZ-6Z | IIIÆ |
| HZ6(C)3 | IIIÆ |
| HZ6C1 | IIIÆ |
| MZ-206 | IIIÆ |
| MZ206B | IIIÆ |
| MZ306C | IIIÆ |
| QA206BV3 | IIIÆ |
| RD.6AM | IIIÆ |
| RD6.3EB1 | IIIÆ |
| RD6M | IIIÆ |
| TVSQA206CD | IIIÆ |
| TVSRD6.2B1 | IIIÆ |
| VZ061 | IIIÆ |
| WZ-060 | IIIÆ |
| ZM6B | IIIÆ |
| 02Z6.2W | DIÆ |
| 04SZ-UZ-6.2B | DIÆ |
| 05Z6.2U | DIÆ |
| 08020029 | DIÆ |
| 1/4AZ6.2D5 | DIÆ |
| 1/4M6.2AZ10 | DIÆ |
| 103-279-13 | DIÆ |
| 103-408A | DIÆ |
| 11115004 | DIÆ |
| 1127-8488 | DIÆ |
| 1178-7694 | DIÆ |
| 1193-4197 | DIÆ |

| | |
|----------------|-----|
| 1270-4821 | ÐÏÆ |
| 144056 | ÐÏÆ |
| 155810 | ÐÏÆ |
| 1A62M | ÐÏÆ |
| 1N3553 | ÐÏÆ |
| 1N5324A | ÐÏÆ |
| 1N5731 | ÐÏÆ |
| 1N5995 | ÐÏÆ |
| 1N6086A | ÐÏÆ |
| 1N709A | ÐÏÆ |
| 1N753A-F | ÐÏÆ |
| 1S2062B | ÐÏÆ |
| 1SZ55-C6V2 | ÐÏÆ |
| 2008221772 | ÐÏÆ |
| 2169-403-5600 | ÐÏÆ |
| 23115665 | ÐÏÆ |
| 23118850 | ÐÏÆ |
| 25T62A | ÐÏÆ |
| 32169-403-560 | ÐÏÆ |
| 407-096-9809 | ÐÏÆ |
| 43SZ-RD6.2E | ÐÏÆ |
| 44SZ-WZ-063 | ÐÏÆ |
| 46-86501-3 | ÐÏÆ |
| 48-10813A01 | ÐÏÆ |
| 4835-130-37336 | ÐÏÆ |
| 48S00155146 | ÐÏÆ |
| 4M62AZ5 | ÐÏÆ |
| 5301570629 | ÐÏÆ |
| 5340300370 | ÐÏÆ |
| 561-2560-530 | ÐÏÆ |
| 5M62ZS5 | ÐÏÆ |
| 6.2B1 | ÐÏÆ |
| 6.2B3 | ÐÏÆ |
| 6.2N2 | ÐÏÆ |
| 6.8Y (ZENER) | ÐÏÆ |
| 6615002603 | ÐÏÆ |
| 8-719-102-4 | ÐÏÆ |
| 8-719-109-93 | ÐÏÆ |
| 93C39-51 | ÐÏÆ |
| 99201-111 | ÐÏÆ |
| A7286100 | ÐÏÆ |
| AZ753 | ÐÏÆ |
| BZX71C6V2 | ÐÏÆ |
| BZY66 | ÐÏÆ |
| D92T06R2B2 | ÐÏÆ |
| D93T06R20Y | ÐÏÆ |
| DGGZA6.2-X | ÐÏÆ |
| DNRD6.2E-B2 | ÐÏÆ |
| DX-2253 | ÐÏÆ |

| | |
|---------------|-----|
| ECG5013A | ÐÏÆ |
| EQA01-6S | ÐÏÆ |
| EQA0206C | ÐÏÆ |
| EW16X39 | ÐÏÆ |
| EX048CE | ÐÏÆ |
| GZA6.2 | ÐÏÆ |
| GZA6.2-X | ÐÏÆ |
| GZA6.2U | ÐÏÆ |
| HEP-Z0214 | ÐÏÆ |
| HZ6L-B2 | ÐÏÆ |
| MA1062-M | ÐÏÆ |
| MA1062M | ÐÏÆ |
| MA4062-H | ÐÏÆ |
| MA4062HT2 | ÐÏÆ |
| MA462 | ÐÏÆ |
| MTZ6.2BT-77 | ÐÏÆ |
| NT55C6V2 | ÐÏÆ |
| QA106S | ÐÏÆ |
| RD6.2-EM | ÐÏÆ |
| RD6.2E(FA-1) | ÐÏÆ |
| RD6.2E-B3 | ÐÏÆ |
| RD6.2E-N2 | ÐÏÆ |
| RD6.2EB(3)-T4 | ÐÏÆ |
| RD6.2EB2 | ÐÏÆ |
| RD6.2EB3-T4 | ÐÏÆ |
| RD6.2EN2 | ÐÏÆ |
| RD6.2ESB | ÐÏÆ |
| RD6.2FB2 | ÐÏÆ |
| RD6.2M | ÐÏÆ |
| RD6R2E FA-1 | ÐÏÆ |
| RH-EX0024CFZZ | ÐÏÆ |
| RVDUZ6R2BKTA | ÐÏÆ |
| SPZ0214 | ÐÏÆ |
| SZ-YZ063 | ÐÏÆ |
| TVS6.2EB | ÐÏÆ |
| TVSRD6.2EB1Z | ÐÏÆ |
| UZ-6.2B | ÐÏÆ |
| VZ-063 | ÐÏÆ |
| VZ-063D | ÐÏÆ |
| WEP1414 | ÐÏÆ |
| WZ-063A | ÐÏÆ |
| YZ063 | ÐÏÆ |
| Z0B6.2 | ÐÏÆ |
| ZM602B | ÐÏÆ |
| 02Z6.8A | ÑÏÆ |
| 04AZ7.5X | ÑÏÆ |
| 05Z6.8-X | ÑÏÆ |
| 05Z6.8Y | ÑÏÆ |
| 07M | ÑÏÆ |

| | |
|--------------|------|
| 0AZ244 | ÑïïÆ |
| 1/4M6.8AZ5 | ÑïïÆ |
| 1001-6863 | ÑïïÆ |
| 103-279-14R | ÑïïÆ |
| 1125-2608 | ÑïïÆ |
| 1169-4478 | ÑïïÆ |
| 119720 | ÑïïÆ |
| 13-29600-1 | ÑïïÆ |
| 134882256323 | ÑïïÆ |
| 1471898-3 | ÑïïÆ |
| 152835 | ÑïïÆ |
| 177118 | ÑïïÆ |
| 1N1930 | ÑïïÆ |
| 1N1984 | ÑïïÆ |
| 1N3400 | ÑïïÆ |
| 1N3779B | ÑïïÆ |
| 1N3780B | ÑïïÆ |
| 1N3782 | ÑïïÆ |
| 1N3783A | ÑïïÆ |
| 1N3784B | ÑïïÆ |
| 1N470B | ÑïïÆ |
| 1N5235 | ÑïïÆ |
| 1N5526A | ÑïïÆ |
| 1N5851A | ÑïïÆ |
| 1N5996B | ÑïïÆ |
| 1N707 | ÑïïÆ |
| 1N710B | ÑïïÆ |
| 1N826 | ÑïïÆ |
| 1N957B | ÑïïÆ |
| 1S471 | ÑïïÆ |
| 1S757 | ÑïïÆ |
| 2012221070 | ÑïïÆ |
| 2331815 | ÑïïÆ |
| 25T68A | ÑïïÆ |
| 264P22001 | ÑïïÆ |
| 3755-2 | ÑïïÆ |
| 407-048-3206 | ÑïïÆ |
| 407-057-4102 | ÑïïÆ |
| 408-010-0902 | ÑïïÆ |
| 46-861924-3 | ÑïïÆ |
| 46-86797-3 | ÑïïÆ |
| 46-86925-3 | ÑïïÆ |
| 48-82256C02 | ÑïïÆ |
| 48-83461E25 | ÑïïÆ |
| 481-0198 | ÑïïÆ |
| 48S155282 | ÑïïÆ |
| 48X90478A13 | ÑïïÆ |
| 4M68Z5 | ÑïïÆ |
| 514-058992 | ÑïïÆ |

| | |
|---------------------|------|
| 53033716989 | ÑïïÆ |
| 561-2557-070 | ÑïïÆ |
| 5A-9018 | ÑïïÆ |
| 6.8B | ÑïïÆ |
| 6.8B3 | ÑïïÆ |
| 6.8Y(ZENER) | ÑïïÆ |
| 61E25 | ÑïïÆ |
| 653C3 | ÑïïÆ |
| 66X0040-018 | ÑïïÆ |
| 8-719-109-97 | ÑïïÆ |
| 900927-01 COMMODORI | ÑïïÆ |
| 9606 | ÑïïÆ |
| A514-058992 | ÑïïÆ |
| A7110116 | ÑïïÆ |
| AM06200012 | ÑïïÆ |
| AZ957 | ÑïïÆ |
| BZX71C6V8 | ÑïïÆ |
| BZX83C-6V8 | ÑïïÆ |
| BZY85D6V8 | ÑïïÆ |
| D93006R80Y | ÑïïÆ |
| D94TA6R8J2 | ÑïïÆ |
| DX-1753 | ÑïïÆ |
| EA16X483 | ÑïïÆ |
| ED0328 | ÑïïÆ |
| EQA01-07RE | ÑïïÆ |
| EQA02-07ABD | ÑïïÆ |
| EQA02-07M6 | ÑïïÆ |
| EW16X328 | ÑïïÆ |
| EX0085CE | ÑïïÆ |
| EXO116GE | ÑïïÆ |
| GZA6.8 | ÑïïÆ |
| GZA6.8Y | ÑïïÆ |
| HEP-Z0215A | ÑïïÆ |
| HZ-7(B) | ÑïïÆ |
| HZ7(B) | ÑïïÆ |
| HZ7A-1 | ÑïïÆ |
| HZ7B | ÑïïÆ |
| HZ7B2LV1 | ÑïïÆ |
| MA1068-L | ÑïïÆ |
| MA4068(L) | ÑïïÆ |
| MA4068(M)-T2 | ÑïïÆ |
| MA4068-L | ÑïïÆ |
| MA4068L | ÑïïÆ |
| MA4068MM | ÑïïÆ |
| MA4068NC1T2 | ÑïïÆ |
| MTZ6.8B | ÑïïÆ |
| MZ207-02A | ÑïïÆ |
| MZ307B | ÑïïÆ |
| NTE5014A | ÑïïÆ |

| | |
|---------------|------|
| QA107R | ÑïïÆ |
| QA207M3 | ÑïïÆ |
| RD6.8E-B | ÑïïÆ |
| RD6.8EB(3) | ÑïïÆ |
| RD6.8EC | ÑïïÆ |
| RD6.8ESB2 | ÑïïÆ |
| RD6.8JSB2 | ÑïïÆ |
| RD7.5EB1 | ÑïïÆ |
| RH-EX0085CEZZ | ÑïïÆ |
| RH-EX0155CEZZ | ÑïïÆ |
| SZ13448 | ÑïïÆ |
| TMD04 | ÑïïÆ |
| TVSQA107R | ÑïïÆ |
| TVSRD6R8EB | ÑïïÆ |
| VZ-065 | ÑïïÆ |
| WEP1415/5014 | ÑïïÆ |
| WZ-069 | ÑïïÆ |
| YZN068 | ÑïïÆ |
| Z5B6.8 | ÑïïÆ |
| ZB6.8 | ÑïïÆ |
| ZOC6.8 | ÑïïÆ |
| 05-480306 | ÈïïÆ |
| 1003-2084 | ÈïïÆ |
| 148764 | ÈïïÆ |
| 1N2033-2 | ÈïïÆ |
| 1S347 | ÈïïÆ |
| 200X2230-042 | ÈïïÆ |
| 2106-17 | ÈïïÆ |
| 264P03301 | ÈïïÆ |
| 46-861038-3 | ÈïïÆ |
| 48-90420A78 | ÈïïÆ |
| 57S-06 | ÈïïÆ |
| 903-560 | ÈïïÆ |
| AZ-058 | ÈïïÆ |
| ECG5070A | ÈïïÆ |
| EQB01-06A | ÈïïÆ |
| FV-24 | ÈïïÆ |
| IP20-0062 | ÈïïÆ |
| MZ406B | ÈïïÆ |
| NZ206 | ÈïïÆ |
| QB106P | ÈïïÆ |
| RH-EX0019CEZZ | ÈïïÆ |
| RVDR5R6EB | ÈïïÆ |
| SK6V0 | ÈïïÆ |
| TM5070 | ÈïïÆ |
| TVSQA01-06SB | ÈïïÆ |
| WEP1153 | ÈïïÆ |
| Z6 | ÈïïÆ |
| 02Z6.2 | ÉïïÆ |

Sheet1

| | |
|-----------------|-----|
| 08020007 | ÉÏÆ |
| 09-306286 | ÉÏÆ |
| 111-4-2020-1130 | ÉÏÆ |
| 123B-005 | ÉÏÆ |
| 1477046-26 | ÉÏÆ |
| 152-052-9-002 | ÉÏÆ |
| 170965 | ÉÏÆ |
| 18Z6AF | ÉÏÆ |
| 1D6.2A | ÉÏÆ |
| 1M6.2AZ5 | ÉÏÆ |
| 1MJJ6.2 | ÉÏÆ |
| 1N1766A | ÉÏÆ |
| 1N3499 | ÉÏÆ |
| 1N3947 | ÉÏÆ |
| 1N4691 | ÉÏÆ |
| 1N824 | ÉÏÆ |
| 1S2112A FA-1 | ÉÏÆ |
| 1T6.2B | ÉÏÆ |
| 1Z6.2 | ÉÏÆ |
| 1Z6.2T5 | ÉÏÆ |
| 1ZM6.2T10 | ÉÏÆ |
| 2002209-4 | ÉÏÆ |
| 2323-17 | ÉÏÆ |
| 264P04005 | ÉÏÆ |
| 38Z6A | ÉÏÆ |
| 429-0958-43 | ÉÏÆ |
| 4800021 | ÉÏÆ |
| 48S155225 | ÉÏÆ |
| 52A26 | ÉÏÆ |
| 530147-682 | ÉÏÆ |
| 5330312 | ÉÏÆ |
| 561-2557-092 | ÉÏÆ |
| 561-2560-825 | ÉÏÆ |
| 6.2B1(1WATT) | ÉÏÆ |
| 6.2SR2A | ÉÏÆ |
| 6.2SR4A | ÉÏÆ |
| 6B1 | ÉÏÆ |
| 75N62 | ÉÏÆ |
| 8052192 | ÉÏÆ |
| 99202-211 | ÉÏÆ |
| APD 6.2 | ÉÏÆ |
| AZ-061A | ÉÏÆ |
| AZ-061E | ÉÏÆ |
| AZ-063D | ÉÏÆ |
| B-3745 | ÉÏÆ |
| BZX85C-6V2 | ÉÏÆ |
| BZY85C6V2 | ÉÏÆ |
| CXL137 | ÉÏÆ |
| D103 ZENER | ÉÏÆ |

| | |
|-------------|-----|
| DD42 | ÉÏÆ |
| DS-159 | ÉÏÆ |
| DZT062 | ÉÏÆ |
| EADOO-16700 | ÉÏÆ |
| ED6.2EB | ÉÏÆ |
| EVR5 | ÉÏÆ |
| EW16X13 | ÉÏÆ |
| FD-1029-MN | ÉÏÆ |
| G01-036A | ÉÏÆ |
| GLA62B | ÉÏÆ |
| GZA062Y | ÉÏÆ |
| HS2062 | ÉÏÆ |
| IX1-6.2 | ÉÏÆ |
| KS062A | ÉÏÆ |
| KS37AF | ÉÏÆ |
| LR62C | ÉÏÆ |
| LZZ1-6.2 | ÉÏÆ |
| M4Z6.2A | ÉÏÆ |
| MC6008 | ÉÏÆ |
| MD753 | ÉÏÆ |
| MGLA62A | ÉÏÆ |
| MR62C-H | ÉÏÆ |
| MTZ608A | ÉÏÆ |
| MZ6.2B | ÉÏÆ |
| MZ620 | ÉÏÆ |
| NT77C6V2 | ÉÏÆ |
| PD6009 | ÉÏÆ |
| PL6V2Z | ÉÏÆ |
| PTC503 | ÉÏÆ |
| QRT-237 | ÉÏÆ |
| RD6.2F | ÉÏÆ |
| RE109 | ÉÏÆ |
| RL7-6.2 | ÉÏÆ |
| RVDCD0033 | ÉÏÆ |
| S1-6.2 | ÉÏÆ |
| SB821A | ÉÏÆ |
| SB825A | ÉÏÆ |
| SB829A | ÉÏÆ |
| SC823A | ÉÏÆ |
| SC827A | ÉÏÆ |
| SD49 | ÉÏÆ |
| SP3058 | ÉÏÆ |
| SUM6010 | ÉÏÆ |
| SV02A | ÉÏÆ |
| SVM6010 | ÉÏÆ |
| SVM6021 | ÉÏÆ |
| SZ6.2 | ÉÏÆ |
| TM137 | ÉÏÆ |
| TRR6 | ÉÏÆ |

| | |
|--------------|-----|
| UZ1-6.2 | ÉÏÆ |
| VR6.2B | ÉÏÆ |
| VZ-061C | ÉÏÆ |
| W1-063 | ÉÏÆ |
| W2-065 | ÉÏÆ |
| W8-061 | ÉÏÆ |
| W9-063 | ÉÏÆ |
| WA-061B | ÉÏÆ |
| WA-063A | ÉÏÆ |
| WA-065 | ÉÏÆ |
| WA-065D | ÉÏÆ |
| WB-061C | ÉÏÆ |
| WB-063B | ÉÏÆ |
| WB-065A | ÉÏÆ |
| WC-061 | ÉÏÆ |
| WC-061D | ÉÏÆ |
| WC-063C | ÉÏÆ |
| WC-065B | ÉÏÆ |
| WD-061A | ÉÏÆ |
| WD-063 | ÉÏÆ |
| WD-063D | ÉÏÆ |
| WD-065C | ÉÏÆ |
| WE-061B | ÉÏÆ |
| WE-063A | ÉÏÆ |
| WE-065 | ÉÏÆ |
| WE-065D | ÉÏÆ |
| WEP1154/137A | ÉÏÆ |
| WF-061C | ÉÏÆ |
| WF-063B | ÉÏÆ |
| WF-065A | ÉÏÆ |
| WG-061 | ÉÏÆ |
| WG-061D | ÉÏÆ |
| WG-063C | ÉÏÆ |
| WG-065B | ÉÏÆ |
| WH-061A | ÉÏÆ |
| WH-063 | ÉÏÆ |
| WH-063D | ÉÏÆ |
| WH-065C | ÉÏÆ |
| WI-061B | ÉÏÆ |
| WI-063A | ÉÏÆ |
| WI-065 | ÉÏÆ |
| WI-065D | ÉÏÆ |
| WJ-061C | ÉÏÆ |
| WJ-063B | ÉÏÆ |
| WJ-065A | ÉÏÆ |
| WK-061 | ÉÏÆ |
| WK-061D | ÉÏÆ |
| WK-063C | ÉÏÆ |
| WK-065B | ÉÏÆ |

| | |
|---------|-----|
| WL-061A | ÉÏÆ |
| WL-063 | ÉÏÆ |
| WL-063D | ÉÏÆ |
| WL-065C | ÉÏÆ |
| WM-061B | ÉÏÆ |
| WM-063A | ÉÏÆ |
| WM-065 | ÉÏÆ |
| WM-065D | ÉÏÆ |
| WN-061C | ÉÏÆ |
| WN-063B | ÉÏÆ |
| WN-065A | ÉÏÆ |
| WO-061 | ÉÏÆ |
| WO-061D | ÉÏÆ |
| WO-063C | ÉÏÆ |
| WO-065B | ÉÏÆ |
| WP-061A | ÉÏÆ |
| WP-063 | ÉÏÆ |
| WP-063D | ÉÏÆ |
| WP-065C | ÉÏÆ |
| WQ-061B | ÉÏÆ |
| WQ-063A | ÉÏÆ |
| WQ-065 | ÉÏÆ |
| WQ-065D | ÉÏÆ |
| WR-061C | ÉÏÆ |
| WR-063B | ÉÏÆ |
| WR-065A | ÉÏÆ |
| WS-061 | ÉÏÆ |
| WS-061D | ÉÏÆ |
| WS-063C | ÉÏÆ |
| WS-065B | ÉÏÆ |
| WT-061A | ÉÏÆ |
| WT-063 | ÉÏÆ |
| WT-063D | ÉÏÆ |
| WT-065C | ÉÏÆ |
| WU-061B | ÉÏÆ |
| WU-063A | ÉÏÆ |
| WU-065 | ÉÏÆ |
| WU-065D | ÉÏÆ |
| WV-061C | ÉÏÆ |
| WV-063B | ÉÏÆ |
| WV-065A | ÉÏÆ |
| WW-061 | ÉÏÆ |
| WW-061D | ÉÏÆ |
| WW-063C | ÉÏÆ |
| WW-065B | ÉÏÆ |
| WX-061A | ÉÏÆ |
| WX-063 | ÉÏÆ |
| WX-063D | ÉÏÆ |
| WX-065C | ÉÏÆ |

Sheet1

| | |
|--------------|-----|
| WY-061B | ÉÏÆ |
| WY-063A | ÉÏÆ |
| WY-065 | ÉÏÆ |
| WY-065D | ÉÏÆ |
| Z0214 | ÉÏÆ |
| Z1B6.2 | ÉÏÆ |
| Z4XL6.2 | ÉÏÆ |
| Z6.2 | ÉÏÆ |
| ZB6.2A | ÉÏÆ |
| ZD6.2A | ÉÏÆ |
| ZF6.2P | ÉÏÆ |
| ZPY6.2 | ÉÏÆ |
| ZT6.2B | ÉÏÆ |
| 01-2303-3 | ÉÏÆ |
| 05-110107 | ÉÏÆ |
| 0648R | ÉÏÆ |
| 09-307088 | ÉÏÆ |
| 103-140 | ÉÏÆ |
| 103-322 | ÉÏÆ |
| 1063-6454 | ÉÏÆ |
| 13B14736-1 | ÉÏÆ |
| 142-016 | ÉÏÆ |
| 177807 | ÉÏÆ |
| 1M6.8AZ5 | ÉÏÆ |
| 1M6.8ZS10 | ÉÏÆ |
| 1N1521 | ÉÏÆ |
| 1N2034 | ÉÏÆ |
| 1N3016 | ÉÏÆ |
| 1N3675 | ÉÏÆ |
| 1N3829A | ÉÏÆ |
| 1N4323A | ÉÏÆ |
| 1N4400B | ÉÏÆ |
| 1N4736 | ÉÏÆ |
| 1N5559B | ÉÏÆ |
| 1S222 | ÉÏÆ |
| 1S481 | ÉÏÆ |
| 1Z6.8 | ÉÏÆ |
| 1ZM6.8T5 | ÉÏÆ |
| 23115908 | ÉÏÆ |
| 2330643 | ÉÏÆ |
| 264P17401 | ÉÏÆ |
| 3L4-3506-12 | ÉÏÆ |
| 4202024200 | ÉÏÆ |
| 4800155166 | ÉÏÆ |
| 523-2003-689 | ÉÏÆ |
| 56-58 | ÉÏÆ |
| 561-2560-754 | ÉÏÆ |
| 61E42 | ÉÏÆ |
| 72M68C | ÉÏÆ |

| | |
|---------------|-----|
| 7Z68A | ÉÏÆ |
| 7ZM68B | ÉÏÆ |
| 83C6V8 | ÉÏÆ |
| 903-180 | ÉÏÆ |
| 96-5248-01 | ÉÏÆ |
| A7286201 | ÉÏÆ |
| AW01-07 | ÉÏÆ |
| AZ-069 | ÉÏÆ |
| BZ-067 | ÉÏÆ |
| BZX29C6V8 | ÉÏÆ |
| BZY60 | ÉÏÆ |
| CXL5014 | ÉÏÆ |
| DX-2060 | ÉÏÆ |
| EA16X123 | ÉÏÆ |
| ELP6.8 | ÉÏÆ |
| ETD-HZ7C | ÉÏÆ |
| GEZD-6.8 | ÉÏÆ |
| HHL6.8 | ÉÏÆ |
| HZ7 | ÉÏÆ |
| IP20-0186 | ÉÏÆ |
| KS2068A | ÉÏÆ |
| KZ6ZA | ÉÏÆ |
| LR68C | ÉÏÆ |
| LVA68A | ÉÏÆ |
| MA2068-A | ÉÏÆ |
| MC6110 | ÉÏÆ |
| MLV754A | ÉÏÆ |
| MZ6 | ÉÏÆ |
| PD6051 | ÉÏÆ |
| PZ1-6.8 | ÉÏÆ |
| QB107S | ÉÏÆ |
| RD6.8F | ÉÏÆ |
| REN5071 | ÉÏÆ |
| RT5471 | ÉÏÆ |
| RZZ6.8 | ÉÏÆ |
| SK6V8 | ÉÏÆ |
| TCG5071A | ÉÏÆ |
| TVSQA107RE | ÉÏÆ |
| TVSUZ6R8B | ÉÏÆ |
| UZ1-6.8 | ÉÏÆ |
| UZ8806 | ÉÏÆ |
| WEP1106/5071A | ÉÏÆ |
| Y065 | ÉÏÆ |
| YZ2065F | ÉÏÆ |
| Z1106 | ÉÏÆ |
| Z6.8 | ÉÏÆ |
| ZB6.8B | ÉÏÆ |
| ZD6.8V | ÉÏÆ |
| ZPD618 | ÉÏÆ |

| | |
|------------------|-----|
| ZZ6.8 | ËÏÆ |
| 1N5340BE | ËÏÆ |
| 3VR6 | ËÏÆ |
| 5ZS6.0A | ËÏÆ |
| ECG5118 | ËÏÆ |
| LMZ6.0-20 | ËÏÆ |
| NTE5118A | ËÏÆ |
| 1N3443 | ÏÏÆ |
| 1N5341 | ÏÏÆ |
| 1N5920 | ÏÏÆ |
| 2VR6.2 | ÏÏÆ |
| 3TZ6.2 | ÏÏÆ |
| 3TZ6.2D | ÏÏÆ |
| 5ZS6.2 | ÏÏÆ |
| BZY96C6V2 | ÏÏÆ |
| ECG5119A | ÏÏÆ |
| LMZ6.2-20 | ÏÏÆ |
| MC6308 | ÏÏÆ |
| SK6X2 | ÏÏÆ |
| Z2C6.2 | ÏÏÆ |
| ZCC6.2B | ÏÏÆ |
| 1.5DKZ6.8B | ÏÏÆ |
| 1.5JZ6.8C | ÏÏÆ |
| 1.5Z6.8B | ÏÏÆ |
| 1N3444 | ÏÏÆ |
| 1N4461 | ÏÏÆ |
| 1N5063 | ÏÏÆ |
| 1N5342BE | ÏÏÆ |
| 1S4006 | ÏÏÆ |
| 2VR6.8 | ÏÏÆ |
| 3TZ6.8 | ÏÏÆ |
| 3TZ6.8D | ÏÏÆ |
| 3Z6.8 | ÏÏÆ |
| 561-2557-062 | ÏÏÆ |
| BZV48C6V8 | ÏÏÆ |
| DZ770617K | ÏÏÆ |
| GE5ZD-6.6 | ÏÏÆ |
| LMZ6.8A | ÏÏÆ |
| MC6310A | ÏÏÆ |
| UZ5806 | ÏÏÆ |
| UZ906 | ÏÏÆ |
| 142350 WURLITZER | ÏÏÆ |
| 1N1116 | ÏÏÆ |
| 1N1125 | ÏÏÆ |
| 1N1227B | ÏÏÆ |
| 1N1229 | ÏÏÆ |
| 1N1230A | ÏÏÆ |
| 1N1231B | ÏÏÆ |
| 1N1537 | ÏÏÆ |

| | |
|-----------------|------|
| 1N1541 | IIIÆ |
| 1N1553 | IIIÆ |
| 1N1583 | IIIÆ |
| 1N2027 | IIIÆ |
| 1N2216 | IIIÆ |
| 1N2290 | IIIÆ |
| 1N2292 | IIIÆ |
| 1N2348 | IIIÆ |
| 1N2513 | IIIÆ |
| 1N2528 | IIIÆ |
| 1N2702 | IIIÆ |
| 1N334 | IIIÆ |
| 1N338 | IIIÆ |
| 1N342 | IIIÆ |
| 1N346 | IIIÆ |
| 1N3565 | IIIÆ |
| 1N553 | IIIÆ |
| 1N608A | IIIÆ |
| 1N610A | IIIÆ |
| 1N612A | IIIÆ |
| 1S1354 | IIIÆ |
| 1S410 STUD RECT | IIIÆ |
| 1S413 STUD RECT | IIIÆ |
| 1S444 STUD RECT | IIIÆ |
| 20S5 | IIIÆ |
| 305D STUD RECT | IIIÆ |
| 3C05 | IIIÆ |
| 3C30 | IIIÆ |
| 3F10 | IIIÆ |
| 3F20 | IIIÆ |
| 3F30D | IIIÆ |
| 3F5 | IIIÆ |
| 40S5 | IIIÆ |
| A23B STUD RECT | IIIÆ |
| AM11 STUD RECT | IIIÆ |
| AM22 STUD RECT | IIIÆ |
| AM31 STUD RECT | IIIÆ |
| AM41 STUD RECT | IIIÆ |
| AM5 STUD RECT | IIIÆ |
| BAV305 | IIIÆ |
| BY201-2 | IIIÆ |
| BY211 | IIIÆ |
| BY221 | IIIÆ |
| BY301 | IIIÆ |
| BY305 | IIIÆ |
| BY314 | IIIÆ |
| BY323 | IIIÆ |
| ECG5832 | IIIÆ |
| GE-5004 | IIIÆ |

| | |
|----------|------|
| NTE5832 | IIIÆ |
| S51 | IIIÆ |
| SJ103K | IIIÆ |
| SR2B-4 | IIIÆ |
| SR2C-2 | IIIÆ |
| TM13 | IIIÆ |
| TM5 | IIIÆ |
| 1N1118R | IIIÆ |
| 1N1227AR | IIIÆ |
| 1N1227RB | IIIÆ |
| 1N1228RA | IIIÆ |
| 1N1229R | IIIÆ |
| 1N1231BR | IIIÆ |
| 1N1232AR | IIIÆ |
| 1N1232RB | IIIÆ |
| 1N1540R | IIIÆ |
| 1N1552R | IIIÆ |
| 1N1582R | IIIÆ |
| 1N2026R | IIIÆ |
| 1N2216R | IIIÆ |
| 1N2230RB | IIIÆ |
| 1N2289RA | IIIÆ |
| 1N2291AR | IIIÆ |
| 1N2292R | IIIÆ |
| 1N2293RA | IIIÆ |
| 1N2512R | IIIÆ |
| 1N332R | IIIÆ |
| 1N336R | IIIÆ |
| 1N340R | IIIÆ |
| 1N344R | IIIÆ |
| 1N348R | IIIÆ |
| 1N551R | IIIÆ |
| 1N607RA | IIIÆ |
| 1N609RA | IIIÆ |
| 1N611RA | IIIÆ |
| 1S1661R | IIIÆ |
| 3C20R | IIIÆ |
| 3F40R | IIIÆ |
| 3FR20 | IIIÆ |
| ECG5831 | IIIÆ |
| ECG5839 | IIIÆ |
| NTE5835 | IIIÆ |
| 11-1500 | DIÆ |
| 1N1036 | DIÆ |
| 1N1041 | DIÆ |
| 1N1045 | DIÆ |
| 1N1049 | DIÆ |
| 1N1120 | DIÆ |
| 1N1233A | DIÆ |

| | |
|-----------|------|
| 1N1234B | ÐÏÆ |
| 1N1452 | ÐÏÆ |
| 1N1586 | ÐÏÆ |
| 1N2218 | ÐÏÆ |
| 1N2269 | ÐÏÆ |
| 1N2517 | ÐÏÆ |
| 1N2852A | ÐÏÆ |
| 1N5836B | ÐÏÆ |
| 1N614A | ÐÏÆ |
| 1S415 | ÐÏÆ |
| 3C60 | ÐÏÆ |
| 3F60 RECT | ÐÏÆ |
| 530222-1 | ÐÏÆ |
| 60F1 | ÐÏÆ |
| AM54 | ÐÏÆ |
| BAV207 | ÐÏÆ |
| BAV227 | ÐÏÆ |
| BAV317 | ÐÏÆ |
| BY216 | ÐÏÆ |
| BY307 | ÐÏÆ |
| BY327 | ÐÏÆ |
| GE-5008 | ÐÏÆ |
| SK7042 | ÐÏÆ |
| 1N1119R | ÑÏÆ |
| 1N1233AR | ÑÏÆ |
| 1N1233RB | ÑÏÆ |
| 1N1234RA | ÑÏÆ |
| 1N1555R | ÑÏÆ |
| 1N2031R | ÑÏÆ |
| 1N2221R | ÑÏÆ |
| 1N2517R | ÑÏÆ |
| 1N613RA | ÑÏÆ |
| 3C50R | ÑÏÆ |
| 50S5 | ÑÏÆ |
| NTE5841 | ÑÏÆ |
| 1N1235A | ÈÐÏÆ |
| 1N1236B | ÈÐÏÆ |
| 1N2223 | ÈÐÏÆ |
| 1N3649 | ÈÐÏÆ |
| 1S417 | ÈÐÏÆ |
| 3C80 | ÈÐÏÆ |
| BAV208 | ÈÐÏÆ |
| BAV228 | ÈÐÏÆ |
| BAV318 | ÈÐÏÆ |
| BY209 | ÈÐÏÆ |
| BY229 | ÈÐÏÆ |
| BY319 | ÈÐÏÆ |
| NTE5846 | ÈÐÏÆ |
| S57 | ÈÐÏÆ |

| | |
|-------------|------|
| SR2C-16 | ÈÐÏÆ |
| 1N1235R | ÉÐÏÆ |
| 1N1236BR | ÉÐÏÆ |
| 1N2222R | ÉÐÏÆ |
| 1N562R | ÉÐÏÆ |
| ECG5847 | ÉÐÏÆ |
| SK7047 | ÉÐÏÆ |
| 1N2224 | ÊÐÏÆ |
| 1N2225A | ÊÐÏÆ |
| 1N2226B | ÊÐÏÆ |
| 1N563 | ÊÐÏÆ |
| 2RS366 | ÊÐÏÆ |
| 2RS366A | ÊÐÏÆ |
| 2RS366AA | ÊÐÏÆ |
| 2RS366C | ÊÐÏÆ |
| 2RS366LK | ÊÐÏÆ |
| 2RS366Y | ÊÐÏÆ |
| 3C90 | ÊÐÏÆ |
| 3F100D RECT | ÊÐÏÆ |
| 530223-1 | ÊÐÏÆ |
| BY2101 | ÊÐÏÆ |
| BY3001 | ÊÐÏÆ |
| BY3201 | ÊÐÏÆ |
| GE-5012 | ÊÐÏÆ |
| S1000 | ÊÐÏÆ |
| SR2C-20 | ÊÐÏÆ |
| 1N1044R | ËÐÏÆ |
| 1N2224R | ËÐÏÆ |
| 1N563R | ËÐÏÆ |
| ECG5849 | ËÐÏÆ |
| PR9003R | ËÐÏÆ |
| 1N1341AR | ÌÐÏÆ |
| 1N1341RB | ÌÐÏÆ |
| 1N2228R | ÌÐÏÆ |
| 5H3PN | ÌÐÏÆ |
| 6FR5B | ÌÐÏÆ |
| G504R | ÌÐÏÆ |
| SK7051 | ÌÐÏÆ |
| 1N1060R | ÍÐÏÆ |
| 1N1342BR | ÍÐÏÆ |
| 1N1343AR | ÍÐÏÆ |
| 1N1343RB | ÍÐÏÆ |
| 1N1344RA | ÍÐÏÆ |
| 1N1613RA | ÍÐÏÆ |
| 1N2229R | ÍÐÏÆ |
| 1N2492R | ÍÐÏÆ |
| 1S1662R | ÍÐÏÆ |
| 346D | ÍÐÏÆ |
| 6CD13 | ÍÐÏÆ |

| | |
|--------------|------|
| 6FR10D | ÍÐÍÆ |
| 6FR15D | ÍÐÍÆ |
| 6FR20D | ÍÐÍÆ |
| G1004R | ÍÐÍÆ |
| G2004R | ÍÐÍÆ |
| NTE5853 | ÍÐÍÆ |
| 1N1063R | ÍÐÍÆ |
| 1N1125RA | ÍÐÍÆ |
| 1N1345R | ÍÐÍÆ |
| 1N1346BR | ÍÐÍÆ |
| 1N1615AR | ÍÐÍÆ |
| 1N2231RA | ÍÐÍÆ |
| 1N2233RA | ÍÐÍÆ |
| 1N2495R | ÍÐÍÆ |
| 30H3PN | ÍÐÍÆ |
| 44R2R | ÍÐÍÆ |
| 6FR30 | ÍÐÍÆ |
| 6FR40 | ÍÐÍÆ |
| BYX38/300R | ÍÐÍÆ |
| G3006R | ÍÐÍÆ |
| G4006R | ÍÐÍÆ |
| SK7059 | ÍÐÍÆ |
| 1N1128AR | ÍÐÍÆ |
| 1N1347RA | ÍÐÍÆ |
| 1N1348R | ÍÐÍÆ |
| 1N1616R | ÍÐÍÆ |
| 1N2236R | ÍÐÍÆ |
| 1N2238R | ÍÐÍÆ |
| 346K | ÍÐÍÆ |
| 561-5016-160 | ÍÐÍÆ |
| 60FR60A | ÍÐÍÆ |
| 6C50R | ÍÐÍÆ |
| BYX38/600R | ÍÐÍÆ |
| ECG5863 | ÍÐÍÆ |
| G6004R | ÍÐÍÆ |
| NTE5861 | ÍÐÍÆ |
| 1EB80A | ÐÐÍÆ |
| 1N2240 | ÐÐÍÆ |
| 1N3988 | ÐÐÍÆ |
| 341S | ÐÐÍÆ |
| 6C80 | ÐÐÍÆ |
| 6F70D | ÐÐÍÆ |
| 6F80D | ÐÐÍÆ |
| BAV418 | ÐÐÍÆ |
| BAV708 | ÐÐÍÆ |
| BAV728 | ÐÐÍÆ |
| BY418 | ÐÐÍÆ |
| BY708 | ÐÐÍÆ |
| BY728 | ÐÐÍÆ |

| | |
|----------------|------|
| G8004M | ÐÐÏÆ |
| G8010M | ÐÐÏÆ |
| SK7066 | ÐÐÏÆ |
| 1N2240R | ÑÐÏÆ |
| 1N4458R | ÑÐÏÆ |
| 6C80R | ÑÐÏÆ |
| 6FR70D | ÑÐÏÆ |
| 6FR80D | ÑÐÏÆ |
| G8004R | ÑÐÏÆ |
| G8010R | ÑÐÏÆ |
| SK7067 | ÑÐÏÆ |
| 1EB100A | ÈÇÆÇ |
| 1N2242A | ÈÇÆÇ |
| 1N3989 | ÈÇÆÇ |
| 341V | ÈÇÆÇ |
| 407V | ÈÇÆÇ |
| 446V | ÈÇÆÇ |
| 6A900 | ÈÇÆÇ |
| 6F100A | ÈÇÆÇ |
| 6F90A | ÈÇÆÇ |
| BY4001 | ÈÇÆÇ |
| BY4201 | ÈÇÆÇ |
| BY7101 | ÈÇÆÇ |
| BYX38-900 | ÈÇÆÇ |
| G1104M | ÈÇÆÇ |
| NTE5868 | ÈÇÆÇ |
| 100H3PN | ÉÇÆÇ |
| 1N1614 REV POL | ÉÇÆÇ |
| 1N2242RA | ÉÇÆÇ |
| 1N3989R | ÉÇÆÇ |
| 346V | ÉÇÆÇ |
| 407RV | ÉÇÆÇ |
| 60FR100B | ÉÇÆÇ |
| 60FR90B | ÉÇÆÇ |
| 6FR100 | ÉÇÆÇ |
| 6FR90A | ÉÇÆÇ |
| BYX38/900R | ÉÇÆÇ |
| G1106MR | ÉÇÆÇ |
| PR9006R | ÉÇÆÇ |
| 70H15A | ÊÇÆÇ |
| FN37F20 | ÊÇÆÇ |
| S3715 | ÊÇÆÇ |
| 70H15AR | ËÇÆÇ |
| 70HR15A | ËÇÆÇ |
| FN37R20 | ËÇÆÇ |
| R3715 | ËÇÆÇ |
| 70H30A | ÌÇÆÇ |
| ECG6076 | ÌÇÆÇ |
| S3730 | ÌÇÆÇ |

| | |
|----------------|------|
| S3750 | ÌÇÆÇ |
| 70H30AR | ÍÇÆÇ |
| 70HR25A | ÍÇÆÇ |
| 70HR60A | ÍÇÆÇ |
| R3725 | ÍÇÆÇ |
| R3745 | ÍÇÆÇ |
| 3770 STUD RECT | ÎÇÆÇ |
| 70H70A | ÎÇÆÇ |
| S3770 | ÎÇÆÇ |
| 70H100AR | ÏÇÆÇ |
| 70HR100A | ÏÇÆÇ |
| R3770 | ÏÇÆÇ |
| 11R8S | ÐÇÆÇ |
| 12C80 | ÐÇÆÇ |
| 12F80 | ÐÇÆÇ |
| 1N2259 | ÐÇÆÇ |
| 1N2584 | ÐÇÆÇ |
| 1N3671A | ÐÇÆÇ |
| 1S427 | ÐÇÆÇ |
| 304S | ÐÇÆÇ |
| BAV508 | ÐÇÆÇ |
| BAV528 | ÐÇÆÇ |
| BAV818 | ÐÇÆÇ |
| BY508 | ÐÇÆÇ |
| BY528 | ÐÇÆÇ |
| BYX40-800 | ÐÇÆÇ |
| NTE5886 | ÐÇÆÇ |
| S427 | ÐÇÆÇ |
| S8AN12 | ÐÇÆÇ |
| SL800 | ÐÇÆÇ |
| SR10D-16S | ÐÇÆÇ |
| UR123RA | ÐÇÆÇ |
| 12C70R | ÑÇÆÇ |
| 12FR70A | ÑÇÆÇ |
| 12FR80B | ÑÇÆÇ |
| 1N2259RA | ÑÇÆÇ |
| 1N3670R | ÑÇÆÇ |
| 1N3671RA | ÑÇÆÇ |
| 337S | ÑÇÆÇ |
| ECG5887 | ÑÇÆÇ |
| PR9009R | ÑÇÆÇ |
| SR10A-8R | ÑÇÆÇ |
| 0606 RECT | ÈÈÆÇ |
| 12C100 | ÈÈÆÇ |
| 12F100B | ÉÈÆÇ |
| 1N2261 | ÉÈÆÇ |
| 1N2263 | ÉÈÆÇ |
| 1N3673 | ÈÈÆÇ |
| 1N4015 | ÈÈÆÇ |

| | |
|---------------|------|
| 1S1578 | ÈÈÆÇ |
| 212-Z9014 | ÈÈÆÇ |
| 367Z | ÈÈÆÇ |
| 408Z | ÈÈÆÇ |
| BY5001 | ÈÈÆÇ |
| BY5201 | ÈÈÆÇ |
| BY8101 | ÈÈÆÇ |
| BYX39-1000 | ÈÈÆÇ |
| BYX42/900 | ÈÈÆÇ |
| G1110 | ÈÈÆÇ |
| MR1130 | ÈÈÆÇ |
| PR9010 | ÈÈÆÇ |
| S10AN12 | ÈÈÆÇ |
| S59 STUD RECT | ÈÈÆÇ |
| S9AN6 | ÈÈÆÇ |
| SL10 | ÈÈÆÇ |
| SR10A-20S | ÈÈÆÇ |
| UR123VA | ÈÈÆÇ |
| 12C90R | ÉÈÆÇ |
| 12FR90 | ÉÈÆÇ |
| 1N2261R | ÉÈÆÇ |
| 1N2263R | ÉÈÆÇ |
| 1N3672RA | ÉÈÆÇ |
| 1N3924R | ÉÈÆÇ |
| 337Z | ÉÈÆÇ |
| BYX42-900R | ÉÈÆÇ |
| G1110MR | ÉÈÆÇ |
| NTE5891 | ÉÈÆÇ |
| SK7091 | ÉÈÆÇ |
| ST2100PN | ÉÈÆÇ |
| 35-1006 | ÊÈÆÇ |
| BYX61-50 | ÊÈÆÇ |
| NTE5892 | ÊÈÆÇ |
| 1901-0578 | ÈÈÆÇ |
| SK7093 | ÈÈÆÇ |
| 16F20 | ÌÈÆÇ |
| 1N3617 | ÌÈÆÇ |
| 368C | ÌÈÆÇ |
| 48-1344667 | ÌÈÆÇ |
| ECG5896 | ÌÈÆÇ |
| NTE5896 | ÌÈÆÇ |
| RR0161 | ÌÈÆÇ |
| SK7096 | ÌÈÆÇ |
| 16FR20 | ÌÈÆÇ |
| 2020R | ÌÈÆÇ |
| ER11R ELCOM | ÌÈÆÇ |
| SK7097 | ÌÈÆÇ |
| 1N3620 | ÌÈÆÇ |
| 8AN40 | ÌÈÆÇ |

| | |
|----------------|------|
| ECG5898 | ÎÈÆÇ |
| NTE5898 | ÎÈÆÇ |
| S2040 RECT | ÎÈÆÇ |
| 16FR40 | ÏÈÆÇ |
| E13R ELCOM | ÏÈÆÇ |
| GE-5069 | ÏÈÆÇ |
| ST230EN | ÏÈÆÇ |
| 1N3621 | ÐÈÆÇ |
| 5M50 | ÐÈÆÇ |
| BYX66-600 | ÐÈÆÇ |
| ER16 ELCOM | ÐÈÆÇ |
| RR0166 | ÐÈÆÇ |
| ST260E | ÐÈÆÇ |
| ECG5905 | ÑÈÆÇ |
| SK7105 | ÑÈÆÇ |
| 5M80 | ÈÉÆÇ |
| NTE5908 | ÈÉÆÇ |
| 1N3623R | ÈÉÆÇ |
| SK7109 | ÈÉÆÇ |
| 368V | ÊÉÆÇ |
| 57100 RECT | ÊÉÆÇ |
| ER18 ELCOM | ÊÉÆÇ |
| S2090 RECT | ÊÉÆÇ |
| 16F10R | ËÉÆÇ |
| 16F5R | ËÉÆÇ |
| 1N3624R | ËÉÆÇ |
| 409RV | ËÉÆÇ |
| NTE5911 | ËÉÆÇ |
| ST2100EN | ËÉÆÇ |
| 12CD12 | ÌÉÆÇ |
| 1N2274R | ÌÉÆÇ |
| 1N2794R | ÌÉÆÇ |
| 1N3209R | ÌÉÆÇ |
| 1S2436R | ÌÉÆÇ |
| A41B STUD RECT | ÌÉÆÇ |
| ECG5945 | ÌÉÆÇ |
| P1006R | ÌÉÆÇ |
| P2010R | ÌÉÆÇ |
| S2434R | ÌÉÆÇ |
| SR10L-1R | ÌÉÆÇ |
| 10FR40 | ÍÉÆÇ |
| 1N2275R | ÍÉÆÇ |
| 1N2787R | ÍÉÆÇ |
| 1N2800R | ÍÉÆÇ |
| A41D STUD RECT | ÍÉÆÇ |
| ECG5949 | ÍÉÆÇ |
| NTE5947 | ÍÉÆÇ |
| P3006R | ÍÉÆÇ |
| P4010R | ÍÉÆÇ |

| | |
|--------------|------|
| S2437R | ÍÉÆÇ |
| SR10L-10R | ÍÉÆÇ |
| 12FR5 | ÎÉÆÇ |
| 1N1199AR | ÎÉÆÇ |
| 1N1199RB | ÎÉÆÇ |
| 40108R | ÎÉÆÇ |
| M75205-2 | ÎÉÆÇ |
| SK7171 | ÎÉÆÇ |
| 12C15R | ÎÉÆÇ |
| 12FR10B | ÎÉÆÇ |
| 12FR20 | ÎÉÆÇ |
| 198763-6 | ÎÉÆÇ |
| 1N1200R | ÎÉÆÇ |
| 1N1201BR | ÎÉÆÇ |
| 1N1202AR | ÎÉÆÇ |
| 1N1202RB | ÎÉÆÇ |
| 1N2249RA | ÎÉÆÇ |
| 232-0007 | ÎÉÆÇ |
| 561-5012-027 | ÎÉÆÇ |
| ECG5873 | ÎÉÆÇ |
| G2010MR | ÎÉÆÇ |
| MR1122R | ÎÉÆÇ |
| R20415 | ÎÉÆÇ |
| SR10A-2R | ÎÉÆÇ |
| 11F3SC | ÐÉÆÇ |
| 12FR30A | ÐÉÆÇ |
| 12FR40B | ÐÉÆÇ |
| 1N1203BR | ÐÉÆÇ |
| 1N1204AR | ÐÉÆÇ |
| 1N1204RB | ÐÉÆÇ |
| 1N2252RA | ÐÉÆÇ |
| 1N2254RA | ÐÉÆÇ |
| 1S2438R | ÐÉÆÇ |
| 337H | ÐÉÆÇ |
| BYW88-300R | ÐÉÆÇ |
| ECG5879 | ÐÉÆÇ |
| G4010R | ÐÉÆÇ |
| NTE5877 | ÐÉÆÇ |
| R20435 | ÐÉÆÇ |
| SR10A-4R | ÐÉÆÇ |
| ST240PN | ÐÉÆÇ |
| 1N1183R | ÑÉÆÇ |
| 1N1191RA | ÑÉÆÇ |
| 1N248BR | ÑÉÆÇ |
| 335A | ÑÉÆÇ |
| 40208R | ÑÉÆÇ |
| ER20R ELCOM | ÑÉÆÇ |
| R3205 | ÑÉÆÇ |
| R4110035 | ÑÉÆÇ |

| | |
|------------------|------|
| 10M10 | ÈÊÆÇ |
| 1N1184A | ÈÊÆÇ |
| 1N1302 | ÈÊÆÇ |
| 1N249B | ÈÊÆÇ |
| 25C10 | ÈÊÆÇ |
| 3C1 | ÈÊÆÇ |
| 4C1 | ÈÊÆÇ |
| ECG5982 | ÈÊÆÇ |
| R4100118 | ÈÊÆÇ |
| RP1040 | ÈÊÆÇ |
| S25A1 | ÈÊÆÇ |
| S40A1 | ÈÊÆÇ |
| SR25B-2S | ÈÊÆÇ |
| WR51 | ÈÊÆÇ |
| 1N1184R | ÉÊÆÇ |
| 1N249AR | ÉÊÆÇ |
| 232-0008 | ÉÊÆÇ |
| 335B STUD RECT | ÉÊÆÇ |
| 40209R | ÉÊÆÇ |
| ECG5983 | ÉÊÆÇ |
| R3110 | ÉÊÆÇ |
| RP1020R | ÉÊÆÇ |
| SR25B-2R | ÉÊÆÇ |
| 1901-0306 | ÈÊÆÇ |
| 1N1187AR | ÈÊÆÇ |
| 1N1188R | ÈÊÆÇ |
| 1N1195RA | ÈÊÆÇ |
| 1N1437R | ÈÊÆÇ |
| 1N2283R | ÈÊÆÇ |
| 1S2449R | ÈÊÆÇ |
| 2244-1 STUD RECT | ÈÊÆÇ |
| 25FD13 | ÈÊÆÇ |
| 335F | ÈÊÆÇ |
| 35C30R | ÈÊÆÇ |
| 35HR40 | ÈÊÆÇ |
| 40HFR30 | ÈÊÆÇ |
| 435H | ÈÊÆÇ |
| 561-5021-576 | ÈÊÆÇ |
| BYX52-300R | ÈÊÆÇ |
| ER23R ELCOM | ÈÊÆÇ |
| NTE5991 | ÈÊÆÇ |
| R30440 | ÈÊÆÇ |
| R3140 | ÈÊÆÇ |
| R3240 | ÈÊÆÇ |
| R4110335 | ÈÊÆÇ |
| R4110425 | ÈÊÆÇ |
| RP4020R | ÈÊÆÇ |
| SR25B-6R | ÈÊÆÇ |
| ST340PN | ÈÊÆÇ |

| | |
|----------------|------|
| 1N3765 | ËËÆÇ |
| 21R8S | ËËÆÇ |
| 28R25 | ËËÆÇ |
| 3270 STUD RECT | ËËÆÇ |
| 38R2 | ËËÆÇ |
| 40HF80 | ËËÆÇ |
| BYX16 | ËËÆÇ |
| NTE5998 | ËËÆÇ |
| PR9013 | ËËÆÇ |
| R4100720 | ËËÆÇ |
| R4100818 | ËËÆÇ |
| R4100835 | ËËÆÇ |
| RP8040 | ËËÆÇ |
| S3180 | ËËÆÇ |
| SK7198 | ËËÆÇ |
| 1N3765R | ÌËÆÇ |
| 25C80R | ÌËÆÇ |
| 335P | ÌËÆÇ |
| 35C70R | ÌËÆÇ |
| 6MA80 | ÌËÆÇ |
| ECG5999 | ÌËÆÇ |
| PR9012R | ÌËÆÇ |
| R3270 | ÌËÆÇ |
| R4110720 | ÌËÆÇ |
| R4110818 | ÌËÆÇ |
| R4110840 | ÌËÆÇ |
| RP8040R | ÌËÆÇ |
| 10M100 | ÍËÆÇ |
| 1N2287 | ÍËÆÇ |
| 1N4529 | ÍËÆÇ |
| 25C100 | ÍËÆÇ |
| 302Z | ÍËÆÇ |
| 35C100 | ÍËÆÇ |
| 38R2S | ÍËÆÇ |
| 403V | ÍËÆÇ |
| 40R2S | ÍËÆÇ |
| 4C10 | ÍËÆÇ |
| BYX52-900 | ÍËÆÇ |
| GE-5108 | ÍËÆÇ |
| PR9014 | ÍËÆÇ |
| R4100918 | ÍËÆÇ |
| R4100940 | ÍËÆÇ |
| R4101025 | ÍËÆÇ |
| RP1120M | ÍËÆÇ |
| RP1140TM | ÍËÆÇ |
| S31100 | ÍËÆÇ |
| S32100 | ÍËÆÇ |
| S40A10 | ÍËÆÇ |
| SR30A-20S | ÍËÆÇ |

| | |
|---------------------|------|
| 1N2287R | ÎÊÆÇ |
| 25C100R | ÎÊÆÇ |
| 335Z | ÎÊÆÇ |
| 35C90R | ÎÊÆÇ |
| 40HFR90 | ÎÊÆÇ |
| 436V | ÎÊÆÇ |
| BYX56-1000R | ÎÊÆÇ |
| NTE6003 | ÎÊÆÇ |
| PR9015R | ÎÊÆÇ |
| R3190 RECT | ÎÊÆÇ |
| R3290 RECT | ÎÊÆÇ |
| R4110935 | ÎÊÆÇ |
| R4111022 | ÎÊÆÇ |
| RP1120MR | ÎÊÆÇ |
| SK7203 | ÎÊÆÇ |
| 12DG11 | ÎÊÆÇ |
| 1N3901 | ÎÊÆÇ |
| 40HFL10 | ÎÊÆÇ |
| 40HFL10S10 | ÎÊÆÇ |
| 40HFL20S05 | ÎÊÆÇ |
| 40HFL5S02 | ÎÊÆÇ |
| 43901 | ÎÊÆÇ |
| ECG6006 | ÎÊÆÇ |
| IRD3909 | ÎÊÆÇ |
| MR861 | ÎÊÆÇ |
| ST3FR10P | ÎÊÆÇ |
| 1941-2766 BURROUGHS | ÐÊÆÇ |
| 1N3909R | ÐÊÆÇ |
| 40HFLR10S | ÐÊÆÇ |
| 40HFLR20 | ÐÊÆÇ |
| 40HFLR20S10 | ÐÊÆÇ |
| 40HFLR5S05 | ÐÊÆÇ |
| D2520AR | ÐÊÆÇ |
| IRD3899R | ÐÊÆÇ |
| IRD3910R | ÐÊÆÇ |
| MR862R | ÐÊÆÇ |
| ST3FR20N | ÐÊÆÇ |
| 1N3903 | ÑÊÆÇ |
| 40HFL30S | ÑÊÆÇ |
| 40HFL40S | ÑÊÆÇ |
| 43902 | ÑÊÆÇ |
| ECG6008 | ÑÊÆÇ |
| IRD3913 | ÑÊÆÇ |
| ST3FR30P | ÑÊÆÇ |
| 1N3902R | ÈÊÆÇ |
| 40HFLR30 | ÈÊÆÇ |
| 40HFLR40S02 | ÈÊÆÇ |
| 43903R | ÈÊÆÇ |
| IRD3902R | ÈÊÆÇ |

| | |
|-----------------|------|
| MR864R | ÈÈÆÇ |
| ST3FR40N | ÈÈÆÇ |
| 40HFL60S02 | ÉÈÆÇ |
| D2520M | ÉÈÆÇ |
| SK7210 | ÉÈÆÇ |
| 40HFLR60S | ÊÈÆÇ |
| 43904R | ÊÈÆÇ |
| NTE6011 | ÊÈÆÇ |
| 1N2128A | ËÈÆÇ |
| 25HB5 | ËÈÆÇ |
| NTE6020 | ËÈÆÇ |
| SK7220 | ËÈÆÇ |
| 1N2446R | ÌÈÆÇ |
| 50C05R | ÌÈÆÇ |
| PR9034R | ÌÈÆÇ |
| 1N2129 | ÍÈÆÇ |
| 20M10 | ÍÈÆÇ |
| 60HF10 | ÍÈÆÇ |
| SK7222 | ÍÈÆÇ |
| 1N2129RA | ÎÈÆÇ |
| 25G10R | ÎÈÆÇ |
| ECG6023 | ÎÈÆÇ |
| 1164B STUD RECT | ÏÈÆÇ |
| 1N2131 | ÏÈÆÇ |
| 1N2460 | ÏÈÆÇ |
| 20JH3 | ÏÈÆÇ |
| 25HB20 | ÏÈÆÇ |
| 60DC15 | ÏÈÆÇ |
| ECG6026 | ÏÈÆÇ |
| R4040160 | ÏÈÆÇ |
| S1AN55 | ÏÈÆÇ |
| S3420 | ÏÈÆÇ |
| ST5A20P | ÏÈÆÇ |
| 1N2131AR | ÐÈÆÇ |
| 1N2449R | ÐÈÆÇ |
| 1N3968R | ÐÈÆÇ |
| 25HBR20 | ÐÈÆÇ |
| 60HFR20 | ÐÈÆÇ |
| NTE6027 | ÐÈÆÇ |
| R3415 | ÐÈÆÇ |
| RG602R | ÐÈÆÇ |
| SK7227 | ÐÈÆÇ |
| 1164D | ÑÈÆÇ |
| 1N2133 | ÑÈÆÇ |
| 1N2135 | ÑÈÆÇ |
| 1N2452 | ÑÈÆÇ |
| 1N2464 | ÑÈÆÇ |
| 20M30 | ÑÈÆÇ |
| 25HB25 | ÑÈÆÇ |

| | |
|----------|------|
| 3225 | ÑËÆÇ |
| 60GC15 | ÑËÆÇ |
| 60HF40 | ÑËÆÇ |
| NTE6030 | ÑËÆÇ |
| R4040360 | ÑËÆÇ |
| S3425 | ÑËÆÇ |
| S3440 | ÑËÆÇ |
| ST5A30P | ÑËÆÇ |
| 1N2132RA | ÈÌÆÇ |
| 1N2134AR | ÈÌÆÇ |
| 1N2135R | ÈÌÆÇ |
| 1N2452R | ÈÌÆÇ |
| 1N2464R | ÈÌÆÇ |
| 20MA30 | ÈÌÆÇ |
| 25HBR30 | ÈÌÆÇ |
| 50C30R | ÈÌÆÇ |
| 60HFR35 | ÈÌÆÇ |
| ECG6035 | ÈÌÆÇ |
| PR9038R | ÈÌÆÇ |
| R3440 | ÈÌÆÇ |
| RG604TR | ÈÌÆÇ |
| ST5A40PN | ÈÌÆÇ |
| 1N2136A | ÉÌÆÇ |
| 1N2138A | ÉÌÆÇ |
| 1N2455 | ÉÌÆÇ |
| 20M50 | ÉÌÆÇ |
| 25HB60 | ÉÌÆÇ |
| 50C60 | ÉÌÆÇ |
| 60JC15 | ÉÌÆÇ |
| NTE6040 | ÉÌÆÇ |
| RG606 | ÉÌÆÇ |
| S3460 | ÉÌÆÇ |
| ST5A60P | ÉÌÆÇ |
| 1N2137AR | ÊÌÆÇ |
| 1N2138R | ÊÌÆÇ |
| 1N2139RA | ÊÌÆÇ |
| 1N2467R | ÊÌÆÇ |
| 25HBR60 | ÊÌÆÇ |
| 60HFR50 | ÊÌÆÇ |
| NTE6039 | ÊÌÆÇ |
| R3445 | ÊÌÆÇ |
| R4050660 | ÊÌÆÇ |
| ST5A50PN | ÊÌÆÇ |
| 1N2457 | ËÌÆÇ |
| 20M80 | ËÌÆÇ |
| 50C80 | ËÌÆÇ |
| ECG6042 | ËÌÆÇ |
| R4040860 | ËÌÆÇ |
| S3470 | ËÌÆÇ |

| | |
|------------|------|
| ST5A80P | ÈÌÆÇ |
| 1N2469R | ÌÌÆÇ |
| 50C80R | ÌÌÆÇ |
| NTE6043 | ÌÌÆÇ |
| R3480 | ÌÌÆÇ |
| SK7243 | ÌÌÆÇ |
| 1164K RECT | ÎÌÆÇ |
| 50C100 | ÎÌÆÇ |
| ECG6044 | ÎÌÆÇ |
| R4041060 | ÎÌÆÇ |
| S34100 | ÎÌÆÇ |
| SK7244 | ÎÌÆÇ |
| 50C90R | ÏÌÆÇ |
| PR9043R | ÏÌÆÇ |
| R3490 | ÏÌÆÇ |
| R4111060 | ÏÌÆÇ |
| ST5A100PN | ÏÌÆÇ |
| ECG6048 | ÏÌÆÇ |
| 70H5R | ÐÌÆÇ |
| NTE6049 | ÐÌÆÇ |
| 10JH3 | ÑÌÆÇ |
| 25H5A | ÑÌÆÇ |
| ECG6050 | ÑÌÆÇ |
| S3605 | ÑÌÆÇ |
| 70H10R | ÈÍÆÇ |
| SK7251 | ÈÍÆÇ |
| 25H15A | ÉÍÆÇ |
| 416D RECT | ÉÍÆÇ |
| GE-5128 | ÉÍÆÇ |
| S3615 | ÉÍÆÇ |
| SK7254 | ÉÍÆÇ |
| TR103 | ÉÍÆÇ |
| 70H20R | ÊÍÆÇ |
| GE-5129 | ÊÍÆÇ |
| R3620 | ÊÍÆÇ |
| R4110170 | ÊÍÆÇ |
| ST1120PN | ÊÍÆÇ |
| 25H25A | ËÍÆÇ |
| 25H40A | ËÍÆÇ |
| 40JH3 | ËÍÆÇ |
| 70H25 | ËÍÆÇ |
| ECG6060 | ËÍÆÇ |
| R4040370 | ËÍÆÇ |
| S3635 RECT | ËÍÆÇ |
| SK7260 | ËÍÆÇ |
| ST1130P | ËÍÆÇ |
| TR353 | ËÍÆÇ |
| 416RH RECT | ÌÌÆÇ |
| 70HR25 | ÌÌÆÇ |

| | |
|------------|------|
| ECG6061 | İİÆÇ |
| R2640 | İİÆÇ |
| R3635 RECT | İİÆÇ |
| R4050470 | İİÆÇ |
| SR50A-8R | İİÆÇ |
| 25H50 | İİÆÇ |
| 416K RECT | İİÆÇ |
| 60JH3 | İİÆÇ |
| ECG6064 | İİÆÇ |
| R4040670 | İİÆÇ |
| S3650 RECT | İİÆÇ |
| SR50A-10S | İİÆÇ |
| ST1150P | İİÆÇ |
| 70HR50 | İİÆÇ |
| NTE6065 | İİÆÇ |
| R4050570 | İİÆÇ |
| SR50A-12R | İİÆÇ |
| ST1160PN | İİÆÇ |
| 25H80A | İİÆÇ |
| NTE6068 | İİÆÇ |
| SK7268 | İİÆÇ |
| SR70C-16S | İİÆÇ |
| 70HFR80 | ĐİÆÇ |
| NTE6069 | ĐİÆÇ |
| SK7269 | ĐİÆÇ |
| SR70C-16R | ĐİÆÇ |
| 25H100A | ÑİÆÇ |
| 416Z RECT | ÑİÆÇ |
| 70H90 | ÑİÆÇ |
| GE-5140 | ÑİÆÇ |
| R4041070 | ÑİÆÇ |
| SK7272 | ÑİÆÇ |
| 416RV RECT | ÈİÆÇ |
| 70HFR100 | ÈİÆÇ |
| GE-5141 | ÈİÆÇ |
| R3690 | ÈİÆÇ |
| R4051070 | ÈİÆÇ |
| SR70C-20R | ÈİÆÇ |
| 800HB05U | ÉİÆÇ |
| PO100-01 | ÉİÆÇ |
| 1000HB4U | ÊİÆÇ |
| 800HB6U | ÊİÆÇ |
| P0100-06 | ÊİÆÇ |
| P0100-08 | ÊİÆÇ |
| SK7305 | ÊİÆÇ |
| PO100-14 | ÏİÆÇ |
| 1000HT3U | ÏİÆÇ |
| 600HT2U | ÏİÆÇ |
| ECG5338 | ÏİÆÇ |

| | |
|-----------------|------|
| P0T100-06 | İİÆÇ |
| POT100-06 | İİÆÇ |
| 600HT8U | İİÆÇ |
| POT100-10 | İİÆÇ |
| POT100-12 | İİÆÇ |
| 28-000042-01 | ĐİÆÇ |
| H1802-1 | ĐİÆÇ |
| 1471908-4 | ÑİÆÇ |
| ECG527 | ÈİÆÇ |
| SK7333 | ÈİÆÇ |
| TVSL30 | ÈİÆÇ |
| SK7352 | ÉİÆÇ |
| 150DC15 | ÈİÆÇ |
| 150K20A | ÈİÆÇ |
| 1901-0307 | ÈİÆÇ |
| 1N1399 | ÈİÆÇ |
| 1N2173 | ÈİÆÇ |
| 1N2428 | ÈİÆÇ |
| 1N2432 | ÈİÆÇ |
| 1N2438 | ÈİÆÇ |
| 1N2442 | ÈİÆÇ |
| 1N3290 | ÈİÆÇ |
| 1N411B | ÈİÆÇ |
| 1N4588 | ÈİÆÇ |
| 1N4879 | ÈİÆÇ |
| 561-5032-891 | ÈİÆÇ |
| A170D STUD RECT | ÈİÆÇ |
| A180D STUD RECT | ÈİÆÇ |
| A70D STUD RECT | ÈİÆÇ |
| G3B3 | ÈİÆÇ |
| G3F3 | ÈİÆÇ |
| G4C3 | ÈİÆÇ |
| G4G3 | ÈİÆÇ |
| G5D3 | ÈİÆÇ |
| KU1002 | ÈİÆÇ |
| KU1502 | ÈİÆÇ |
| NTE6154 | ÈİÆÇ |
| R5100115WA | ÈİÆÇ |
| R5100315WA | ÈİÆÇ |
| S4210 | ÈİÆÇ |
| S4230 | ÈİÆÇ |
| S4310 | ÈİÆÇ |
| S4330 | ÈİÆÇ |
| SK7354 | ÈİÆÇ |
| SKR100/04 UNF | ÈİÆÇ |
| ST1610P | ÈİÆÇ |
| ST610P | ÈİÆÇ |
| 150KR10A | İİÆÇ |
| 150KR5A | İİÆÇ |

| | |
|------------------|------|
| 1N1396R | ïïÆÇ |
| 1N2426R | ïïÆÇ |
| 1N2430R | ïïÆÇ |
| 1N2436R | ïïÆÇ |
| 1N2440R | ïïÆÇ |
| 1N3288R | ïïÆÇ |
| 1N3290R | ïïÆÇ |
| 1N3972R | ïïÆÇ |
| 1N413BR | ïïÆÇ |
| 1N4590R | ïïÆÇ |
| 561-5032-890 | ïïÆÇ |
| A170DR STUD RECT | ïïÆÇ |
| A180DR STUD RECT | ïïÆÇ |
| A180RD STUD RECT | ïïÆÇ |
| A71D STUD RECT | ïïÆÇ |
| G3C3R | ïïÆÇ |
| G3G3R | ïïÆÇ |
| G4D3R | ïïÆÇ |
| G5A3R | ïïÆÇ |
| G5E3R | ïïÆÇ |
| KU1002R | ïïÆÇ |
| KU1502R | ïïÆÇ |
| R4205 | ïïÆÇ |
| R4225 | ïïÆÇ |
| R4305 | ïïÆÇ |
| R4325 | ïïÆÇ |
| R5010410WC | ïïÆÇ |
| R5110210WC | ïïÆÇ |
| R5110410WC | ïïÆÇ |
| SKN100/02 UNF | ïïÆÇ |
| SKN130/02 UNF | ïïÆÇ |
| ST1620PN | ïïÆÇ |
| ST620PN | ïïÆÇ |
| 150K60A | ïïÆÇ |
| 1N2435 | ïïÆÇ |
| 1N3292B | ïïÆÇ |
| 1N4592 | ïïÆÇ |
| 561-5032-930 | ïïÆÇ |
| A180M STUD RECT | ïïÆÇ |
| G3H3 | ïïÆÇ |
| G5H3 | ïïÆÇ |
| KU1506 | ïïÆÇ |
| R5000515WA | ïïÆÇ |
| R5100515WA | ïïÆÇ |
| S4250 | ïïÆÇ |
| S4360 | ïïÆÇ |
| ST650P | ïïÆÇ |
| 150KR60 | ïïÆÇ |
| 1N2434R | ïïÆÇ |

| | |
|------------------|-----|
| 1N3090R | ÏÆÇ |
| 1N3292RA | ÏÆÇ |
| 1N3974R | ÏÆÇ |
| A170MR STUD RECT | ÏÆÇ |
| A71E STUD RECT | ÏÆÇ |
| G3K3R | ÏÆÇ |
| G5K3R | ÏÆÇ |
| KU1506R | ÏÆÇ |
| R4260 | ÏÆÇ |
| R5010510WC | ÏÆÇ |
| R5110510WC | ÏÆÇ |
| SK7357 | ÏÆÇ |
| ST660PN | ÏÆÇ |
| 150K70A | ÏÆÇ |
| 150L70A | ÏÆÇ |
| 150NC15 | ÏÆÇ |
| 1N1691 | ÏÆÇ |
| 1N4593 | ÏÆÇ |
| 1S935 | ÏÆÇ |
| 411V RECT | ÏÆÇ |
| A170N STUD RECT | ÏÆÇ |
| A180N STUD RECT | ÏÆÇ |
| A70N STUD RECT | ÏÆÇ |
| D120800C | ÏÆÇ |
| FS503RA | ÏÆÇ |
| FS703VA | ÏÆÇ |
| G4N3 | ÏÆÇ |
| KU1008K | ÏÆÇ |
| KU1508K | ÏÆÇ |
| R5000710 | ÏÆÇ |
| R5000715 | ÏÆÇ |
| R5000810 | ÏÆÇ |
| R5000815 | ÏÆÇ |
| R5000910 | ÏÆÇ |
| R5000915 | ÏÆÇ |
| R5001010 | ÏÆÇ |
| R5001015 | ÏÆÇ |
| R5100710 | ÏÆÇ |
| R5100715 | ÏÆÇ |
| R5100810 | ÏÆÇ |
| R5100815 | ÏÆÇ |
| R5100910 | ÏÆÇ |
| R5100915 | ÏÆÇ |
| R5101010 | ÏÆÇ |
| R5101015 | ÏÆÇ |
| S42100 RECT | ÏÆÇ |
| S4270TS | ÏÆÇ |
| S4290 | ÏÆÇ |
| S43100 RECT | ÏÆÇ |

| | |
|------------------|------|
| S4370TS | İİÆÇ |
| S4390 | İİÆÇ |
| SKR100/08 | İİÆÇ |
| ST1060P | İİÆÇ |
| ST6100P | İİÆÇ |
| 150K100RA | ĐİÆÇ |
| 150KR100A | ĐİÆÇ |
| 150L80RA | ĐİÆÇ |
| 1N1690R | ĐİÆÇ |
| 1N3295R | ĐİÆÇ |
| 1N4594R | ĐİÆÇ |
| 411RS | ĐİÆÇ |
| 45LK80RA | ĐİÆÇ |
| A170PR STUD RECT | ĐİÆÇ |
| A170RT STUD RECT | ĐİÆÇ |
| A180PR STUD RECT | ĐİÆÇ |
| A180RT STUD RECT | ĐİÆÇ |
| A71P STUD RECT | ĐİÆÇ |
| G3M3R | ĐİÆÇ |
| G5M3R | ĐİÆÇ |
| KU1010KR | ĐİÆÇ |
| KU1510KR | ĐİÆÇ |
| R42100 RECT | ĐİÆÇ |
| R4280 RECT | ĐİÆÇ |
| R43100 RECT | ĐİÆÇ |
| R4380 RECT | ĐİÆÇ |
| R5010710WC | ĐİÆÇ |
| R5010715WA | ĐİÆÇ |
| R5010810WC | ĐİÆÇ |
| R5010815WA | ĐİÆÇ |
| R5010910WC | ĐİÆÇ |
| R5010915WA | ĐİÆÇ |
| R5011010WC | ĐİÆÇ |
| R5011015WA | ĐİÆÇ |
| R5110710XXWA | ĐİÆÇ |
| R5110715XXWA | ĐİÆÇ |
| R5110810XXWA | ĐİÆÇ |
| R5110815XXWA | ĐİÆÇ |
| R5110910XXWA | ĐİÆÇ |
| R5110915XXWA | ĐİÆÇ |
| R5111010XXWA | ĐİÆÇ |
| R5111015XXWA | ĐİÆÇ |
| SKN130/08 | ĐİÆÇ |
| ST1660N | ĐİÆÇ |
| ST660N | ĐİÆÇ |
| 1N3491 | ÑİÆÇ |
| 1N3495 | ÑİÆÇ |
| 1N3663 | ÑİÆÇ |
| 1S2425 | ÑİÆÇ |

| | |
|-------------------|------|
| 71129-2 | ÑÏÆÇ |
| ECG5962 | ÑÏÆÇ |
| S2423 | ÑÏÆÇ |
| SK7362 | ÑÏÆÇ |
| SR10F-6S | ÑÏÆÇ |
| 1N3492R | ÈÐÆÇ |
| 1N3659R | ÈÐÆÇ |
| 1S2422R | ÈÐÆÇ |
| 1S2426R | ÈÐÆÇ |
| 801707 GULBRANSON | ÈÐÆÇ |
| MR322R | ÈÐÆÇ |
| S2424R | ÈÐÆÇ |
| SR10F-1R | ÈÐÆÇ |
| SR10F-8R | ÈÐÆÇ |
| 654037 | ÉÐÆÇ |
| MR328 | ÉÐÆÇ |
| SK7366 | ÉÐÆÇ |
| ECG5967 | ÊÐÆÇ |
| M330R | ÊÐÆÇ |
| NTE5967 | ÊÐÆÇ |
| DSI25-01A | ËÐÆÇ |
| MR5005 | ËÐÆÇ |
| MR5040 | ËÐÆÇ |
| DS25-02A | ÌÐÆÇ |
| MR5010R | ÌÐÆÇ |
| NTE5827 | ÌÐÆÇ |
| SK74143 | ÈÉÇÇ |
| 05Z68Z | ÑÎÉÇ |
| 1/4M75Z10 | ÑÎÉÇ |
| 174285 | ÑÎÉÇ |
| 1N5267A | ÑÎÉÇ |
| 1N5883A | ÑÎÉÇ |
| 1N6021B | ÑÎÉÇ |
| 1N982 | ÑÎÉÇ |
| 25N75 | ÑÎÉÇ |
| 4800026 | ÑÎÉÇ |
| 4T75B | ÑÎÉÇ |
| 99201-237 | ÑÎÉÇ |
| BZY94C75 | ÑÎÉÇ |
| NTE5046A | ÑÎÉÇ |
| WEP1452 | ÑÎÉÇ |
| 103-279-46 | ÈÏÉÇ |
| 1M75Z10 | ÈÏÉÇ |
| 1M75ZS5 | ÈÏÉÇ |
| 1N3041A | ÈÏÉÇ |
| 1N3700B | ÈÏÉÇ |
| 1N4348 | ÈÏÉÇ |
| 1N4425A | ÈÏÉÇ |
| 1N5584 | ÈÏÉÇ |

| | |
|---------------|------|
| 1R75A | ÈÏÈÇ |
| 1TA75 | ÈÏÈÇ |
| 1Z75 | ÈÏÈÇ |
| 1ZS75A | ÈÏÈÇ |
| 2092609-001 | ÈÏÈÇ |
| 61E04 | ÈÏÈÇ |
| 7Z75C | ÈÏÈÇ |
| 7ZM75C | ÈÏÈÇ |
| 99202-75 | ÈÏÈÇ |
| CXL5046 | ÈÏÈÇ |
| EX0084CE | ÈÏÈÇ |
| ITA75 | ÈÏÈÇ |
| LPM75A | ÈÏÈÇ |
| RD75FB | ÈÏÈÇ |
| TCG5093A | ÈÏÈÇ |
| WEP1177/5093 | ÈÏÈÇ |
| ZD75 | ÈÏÈÇ |
| ZPY75 | ÈÏÈÇ |
| 1.5DKZ75B | ÈÏÈÇ |
| 1.5JZ75C | ÈÏÈÇ |
| 1.5R75B | ÈÏÈÇ |
| 1.5Z75C | ÈÏÈÇ |
| 1N3810A | ÈÏÈÇ |
| 1N4853A | ÈÏÈÇ |
| 1N5048A | ÈÏÈÇ |
| 1N5374B | ÈÏÈÇ |
| 1N5946B | ÈÏÈÇ |
| 2EZ75D5 | ÈÏÈÇ |
| 3EZ75D5 | ÈÏÈÇ |
| 3TZ75 | ÈÏÈÇ |
| 3TZ75D | ÈÏÈÇ |
| 5302801001 | ÈÏÈÇ |
| 5ZS75A | ÈÏÈÇ |
| BZY95C75 | ÈÏÈÇ |
| ECG5152A | ÈÏÈÇ |
| LMZX75 | ÈÏÈÇ |
| SX75 | ÈÏÈÇ |
| UZ5875 | ÈÏÈÇ |
| UZ975 | ÈÏÈÇ |
| ZCC75B | ÈÏÈÇ |
| BA3704 | ÉÐÈÇ |
| ECG1561 | ÉÐÈÇ |
| SK7733 | ÎÐÈÇ |
| ECG6408 AXIAL | ÈÏÈÇ |
| REN6408 | ÈÏÈÇ |
| 1100-3209 | ÈÏÈÇ |
| 48S155366 | ÈÏÈÇ |
| 48X90478A70 | ÈÏÈÇ |
| MA26W0-B | ÈÏÈÇ |

| | |
|-------------------|------|
| SK7951 | İİËÇ |
| 1203-6406 | İİËÇ |
| 2000-335 | İİËÇ |
| 48X90235A09 | İİËÇ |
| ECG605A | İİËÇ |
| MA27T | İİËÇ |
| MA27TBTA | İİËÇ |
| MA27WB | İİËÇ |
| 0031014009 PHILCO | İİËÇ |
| 05-331091 | İİËÇ |
| 05Z7.5-Y | İİËÇ |
| 05Z7.5Z | İİËÇ |
| 09-306212 ZENER | İİËÇ |
| 1/4M7.5AZ5 | İİËÇ |
| 1002-5690 | İİËÇ |
| 1107 | İİËÇ |
| 13-33187-26 | İİËÇ |
| 15-123106 | İİËÇ |
| 160091 | İİËÇ |
| 1N4100 | İİËÇ |
| 1N5236B | İİËÇ |
| 1N5733 | İİËÇ |
| 1N5852B | İİËÇ |
| 1N6088 | İİËÇ |
| 1N711A | İİËÇ |
| 1N763 | İİËÇ |
| 1N958A | İİËÇ |
| 1S2075A ZENER | İİËÇ |
| 1S7075A | İİËÇ |
| 2008221890 | İİËÇ |
| 2169-404-0103 | İİËÇ |
| 2331819 | İİËÇ |
| 25T75 | İİËÇ |
| 264P463010 | İİËÇ |
| 46-861116-3 | İİËÇ |
| 46-862652-3 | İİËÇ |
| 483513037226 | İİËÇ |
| 48X90478A73 | İİËÇ |
| 4T75A | İİËÇ |
| 5302491759 | İİËÇ |
| 561-2560-755 | İİËÇ |
| 653C6 | İİËÇ |
| 6615002701 | İİËÇ |
| 7.5JB2 | İİËÇ |
| 8-719-101-67 | İİËÇ |
| 810055-000 | İİËÇ |
| 99201-113 | İİËÇ |
| AP7.5 | İİËÇ |
| AZ958A | İİËÇ |

| | |
|----------------|-----|
| BZX71C7V5 | ÍËÇ |
| BZY67 | ÍËÇ |
| BZZ12 | ÍËÇ |
| D93T07R50Z | ÍËÇ |
| DNRD7.5E | ÍËÇ |
| E1821ZD | ÍËÇ |
| ECG5015A | ÍËÇ |
| EQA01-08R | ÍËÇ |
| EQA02-07D | ÍËÇ |
| EQA0207D | ÍËÇ |
| EW16X302 | ÍËÇ |
| EX0046TA | ÍËÇ |
| EZ-075 | ÍËÇ |
| GZA7.5-Z-BT | ÍËÇ |
| GZA7.5X | ÍËÇ |
| HEP-Z0216A | ÍËÇ |
| HZ27C | ÍËÇ |
| HZ7C1 | ÍËÇ |
| KZ1075 | ÍËÇ |
| MA1075-L | ÍËÇ |
| MA4075-L | ÍËÇ |
| MZ4693 | ÍËÇ |
| OZA7.5V | ÍËÇ |
| RD7.2EB | ÍËÇ |
| RD7.5E-B1 | ÍËÇ |
| RD7.5EB | ÍËÇ |
| RD7.5EB2Z | ÍËÇ |
| RD7.5EBMV | ÍËÇ |
| RD7.5ES(B3)-T2 | ÍËÇ |
| RD7.5ESB3Y | ÍËÇ |
| RD7.5JSB2 | ÍËÇ |
| RD7R5EB3 | ÍËÇ |
| RH-EX0046TAZZ | ÍËÇ |
| TM5015 | ÍËÇ |
| TVSRD7.5EB | ÍËÇ |
| VZ-073 | ÍËÇ |
| VZ-073D | ÍËÇ |
| VZ-075B | ÍËÇ |
| VZ-077 | ÍËÇ |
| VZ-077D | ÍËÇ |
| WEP1416 | ÍËÇ |
| WZ-071A | ÍËÇ |
| WZ-075A | ÍËÇ |
| WZ075 | ÍËÇ |
| YZN075 | ÍËÇ |
| Z7.5BM | ÍËÇ |
| 000000SZT8 | ÏËÇ |
| 02Z7.5 | ÏËÇ |
| 05Z | ÏËÇ |

| | |
|--------------|------|
| 09-306242 | İĖİÇ |
| 1009-06 | İĖİÇ |
| 127177 | İĖİÇ |
| 14-515-26 | İĖİÇ |
| 166921 | İĖİÇ |
| 1A7.5M | İĖİÇ |
| 1EZ7.5Z | İĖİÇ |
| 1M7.5Z5 | İĖİÇ |
| 1N1768A | İĖİÇ |
| 1N3112 | İĖİÇ |
| 1N3830 | İĖİÇ |
| 1N4159B | İĖİÇ |
| 1N4401 | İĖİÇ |
| 1N4737 | İĖİÇ |
| 1N5560B | İĖİÇ |
| 1S1114A | İĖİÇ |
| 1S223 | İĖİÇ |
| 1T7.5 | İĖİÇ |
| 1TA7.5B | İĖİÇ |
| 1ZC7.5T5 | İĖİÇ |
| 1ZS7.5A | İĖİÇ |
| 2017-113 | İĖİÇ |
| 2093A41-53 | İĖİÇ |
| 2203 | İĖİÇ |
| 2330021 | İĖİÇ |
| 2330634 | İĖİÇ |
| 25211-200 | İĖİÇ |
| 33-0025 | İĖİÇ |
| 37510-54 | İĖİÇ |
| 3L4-3506-3 | İĖİÇ |
| 44T-300-94 | İĖİÇ |
| 48-41763C03 | İĖİÇ |
| 523-2005-759 | İĖİÇ |
| 56-8096 | İĖİÇ |
| 7574 | İĖİÇ |
| 7Z75B | İĖİÇ |
| 7ZM75B | İĖİÇ |
| 93C39-10 | İĖİÇ |
| A04234-2 | İĖİÇ |
| A21268 | İĖİÇ |
| APD 7.5 | İĖİÇ |
| AX-075D | İĖİÇ |
| AZ-073B | İĖİÇ |
| AZ-075 | İĖİÇ |
| AZ-075E | İĖİÇ |
| AZ-077C | İĖİÇ |
| AZ7.5 | İĖİÇ |
| BFW89 | İĖİÇ |
| BZ-0800 | İĖİÇ |

| | |
|------------|------|
| BZX85C7V5 | İĖİÇ |
| CZ078 | İĖİÇ |
| DDAY108001 | İĖİÇ |
| DZI075 | İĖİÇ |
| ECG138 | İĖİÇ |
| ELM138 | İĖİÇ |
| EQA01-072 | İĖİÇ |
| ETD-RD75 | İĖİÇ |
| GEZD-7.5 | İĖİÇ |
| HD3000309 | İĖİÇ |
| HEP-Z0410 | İĖİÇ |
| HZ-7SV A | İĖİÇ |
| IX1-7.5 | İĖİÇ |
| KYZ1-7.5 | İĖİÇ |
| LR75C | İĖİÇ |
| M135 ZENER | İĖİÇ |
| MC6011 | İĖİÇ |
| MEZ1-7.5 | İĖİÇ |
| NT77C7V5 | İĖİÇ |
| PL7V5Z | İĖİÇ |
| QA01-08R | İĖİÇ |
| RD7.5 | İĖİÇ |
| RD7R5FB | İĖİÇ |
| RL1-7.5 | İĖİÇ |
| RVD1N4738 | İĖİÇ |
| RVDVD12126 | İĖİÇ |
| SK3059 | İĖİÇ |
| SPG138 | İĖİÇ |
| SZ7.5A | İĖİÇ |
| TMD07A | İĖİÇ |
| TZ1-7.5 | İĖİÇ |
| UZ8707 | İĖİÇ |
| VR7.5A | İĖİÇ |
| W1-075 | İĖİÇ |
| W2-075 | İĖİÇ |
| W4-075 | İĖİÇ |
| W8-075 | İĖİÇ |
| W9-075 | İĖİÇ |
| WA-071B | İĖİÇ |
| WA-073A | İĖİÇ |
| WA-075 | İĖİÇ |
| WA-075D | İĖİÇ |
| WA-077C | İĖİÇ |
| WB-071B | İĖİÇ |
| WB-073A | İĖİÇ |
| WB-075 | İĖİÇ |
| WB-075D | İĖİÇ |
| WB-077C | İĖİÇ |
| WC-071B | İĖİÇ |

| | |
|-------------|------|
| WC-073A | İĖİÇ |
| WC-075 | İĖİÇ |
| WC-075D | İĖİÇ |
| WC-077C | İĖİÇ |
| WD-071B | İĖİÇ |
| WD-073A | İĖİÇ |
| WD-075 | İĖİÇ |
| WD-075D | İĖİÇ |
| WD-077C | İĖİÇ |
| WE-071B | İĖİÇ |
| WE-073A | İĖİÇ |
| WE-075 | İĖİÇ |
| WE-075D | İĖİÇ |
| WE-077C | İĖİÇ |
| WEP1107/138 | İĖİÇ |
| WF-071B | İĖİÇ |
| WF-073A | İĖİÇ |
| WF-075 | İĖİÇ |
| WF-075D | İĖİÇ |
| WF-077C | İĖİÇ |
| WG-071B | İĖİÇ |
| WG-073A | İĖİÇ |
| WG-075 | İĖİÇ |
| WG-075D | İĖİÇ |
| WG-077C | İĖİÇ |
| WH-071B | İĖİÇ |
| WH-073A | İĖİÇ |
| WH-075 | İĖİÇ |
| WH-075D | İĖİÇ |
| WH-077C | İĖİÇ |
| WI-071B | İĖİÇ |
| WI-073A | İĖİÇ |
| WI-075 | İĖİÇ |
| WI-075D | İĖİÇ |
| WI-077C | İĖİÇ |
| WJ-071B | İĖİÇ |
| WJ-073A | İĖİÇ |
| WJ-075 | İĖİÇ |
| WJ-075D | İĖİÇ |
| WJ-077C | İĖİÇ |
| WK-071B | İĖİÇ |
| WK-073A | İĖİÇ |
| WK-075 | İĖİÇ |
| WK-075D | İĖİÇ |
| WK-077C | İĖİÇ |
| WL-071B | İĖİÇ |
| WL-073A | İĖİÇ |
| WL-075 | İĖİÇ |
| WL-075D | İĖİÇ |

| | |
|---------|------|
| WL-077C | İĒİÇ |
| WM-071B | İĒİÇ |
| WM-073A | İĒİÇ |
| WM-075 | İĒİÇ |
| WM-075D | İĒİÇ |
| WM-077C | İĒİÇ |
| WN-071B | İĒİÇ |
| WN-073A | İĒİÇ |
| WN-075 | İĒİÇ |
| WN-075D | İĒİÇ |
| WN-077C | İĒİÇ |
| WO-071B | İĒİÇ |
| WO-073A | İĒİÇ |
| WO-075 | İĒİÇ |
| WO-075D | İĒİÇ |
| WO-077C | İĒİÇ |
| WP-071B | İĒİÇ |
| WP-073A | İĒİÇ |
| WP-075 | İĒİÇ |
| WP-075D | İĒİÇ |
| WP-077C | İĒİÇ |
| WQ-071B | İĒİÇ |
| WQ-073A | İĒİÇ |
| WQ-075 | İĒİÇ |
| WQ-075D | İĒİÇ |
| WQ-077C | İĒİÇ |
| WR-071B | İĒİÇ |
| WR-073A | İĒİÇ |
| WR-075 | İĒİÇ |
| WR-075D | İĒİÇ |
| WR-077C | İĒİÇ |
| WS-071B | İĒİÇ |
| WS-073A | İĒİÇ |
| WS-075 | İĒİÇ |
| WS-075D | İĒİÇ |
| WS-077C | İĒİÇ |
| WT-071B | İĒİÇ |
| WT-073A | İĒİÇ |
| WT-075 | İĒİÇ |
| WT-075D | İĒİÇ |
| WT-077C | İĒİÇ |
| WU-071B | İĒİÇ |
| WU-073A | İĒİÇ |
| WU-075 | İĒİÇ |
| WU-075D | İĒİÇ |
| WU-077C | İĒİÇ |
| WV-071B | İĒİÇ |
| WV-073A | İĒİÇ |
| WV-075 | İĒİÇ |

| | |
|-----------|------|
| WV-075D | İĒİÇ |
| WV-077C | İĒİÇ |
| WW-071B | İĒİÇ |
| WW-073A | İĒİÇ |
| WW-075 | İĒİÇ |
| WW-075D | İĒİÇ |
| WW-077C | İĒİÇ |
| WX-071B | İĒİÇ |
| WX-073A | İĒİÇ |
| WX-075 | İĒİÇ |
| WX-075D | İĒİÇ |
| WX-077C | İĒİÇ |
| WY-071B | İĒİÇ |
| WY-073A | İĒİÇ |
| WY-075 | İĒİÇ |
| WY-075D | İĒİÇ |
| WY-077C | İĒİÇ |
| XZ-076 | İĒİÇ |
| Z0410 | İĒİÇ |
| Z1A-7.5 | İĒİÇ |
| Z4B9.1 | İĒİÇ |
| Z4XL9.1 | İĒİÇ |
| Z7.5 | İĒİÇ |
| ZA9.1 | İĒİÇ |
| ZB7.5A | İĒİÇ |
| ZD9.1B | İĒİÇ |
| ZF7.5P | İĒİÇ |
| ZP9.1 | İĒİÇ |
| ZX070 | İĒİÇ |
| 1.5JZ7.5 | İĒİÇ |
| 1.5JZ7.5D | İĒİÇ |
| 1.5Z7.5C | İĒİÇ |
| 1N3786 | İĒİÇ |
| 1N4955 | İĒİÇ |
| 1N5343 | İĒİÇ |
| 1N5922 | İĒİÇ |
| 1S4007 | İĒİÇ |
| 2VR7.5A | İĒİÇ |
| 3R7.5A | İĒİÇ |
| 3TZ7.5B | İĒİÇ |
| 3VR7.5A | İĒİÇ |
| 5ZS7.5A | İĒİÇ |
| BZX70C7V5 | İĒİÇ |
| ECG5121 | İĒİÇ |
| LMZ7.5 | İĒİÇ |
| LMZX7.5A | İĒİÇ |
| RZ2510 | İĒİÇ |
| TZC7.5B | İĒİÇ |
| UZ707 | İĒİÇ |

| | |
|---------------|------|
| Z2C7.5 | ÍĖİÇ |
| ZAC7.5A | ÍĖİÇ |
| ZC7.5 | ÍĖİÇ |
| 4146A-1 | ÎĖİÇ |
| ECG8063 | ÎĖİÇ |
| 4158A-1 | İĖİÇ |
| D070-001 | İĖİÇ |
| NTE8070 | İĖİÇ |
| 4168A1 | ĐĖİÇ |
| D076-001 | ĐĖİÇ |
| NTE8076 | ĐĖİÇ |
| 05Z82 | ÑĖİÇ |
| 1/4A82A | ÑĖİÇ |
| 1/4M82Z5 | ÑĖİÇ |
| 1/4Z82T5 | ÑĖİÇ |
| 178636 | ÑĖİÇ |
| 1N1970 | ÑĖİÇ |
| 1N3427 | ÑĖİÇ |
| 1N5268 | ÑĖİÇ |
| 1N5884B | ÑĖİÇ |
| 1N736 | ÑĖİÇ |
| 1N983A | ÑĖİÇ |
| 25T82A | ÑĖİÇ |
| 4T82 | ÑĖİÇ |
| 82 | ÑĖİÇ |
| DX-2280 | ÑĖİÇ |
| HM82A | ÑĖİÇ |
| RH-EX0106CEZZ | ÑĖİÇ |
| X0106CE | ÑĖİÇ |
| 1A82MA | ÈİİÇ |
| 1C82Z | ÈİİÇ |
| 1E82Z5 | ÈİİÇ |
| 1M82ZS10 | ÈİİÇ |
| 1N1887 | ÈİİÇ |
| 1N3042B | ÈİİÇ |
| 1N4184 | ÈİİÇ |
| 1N4349A | ÈİİÇ |
| 1N4426B | ÈİİÇ |
| 1N5585A | ÈİİÇ |
| 1R82B | ÈİİÇ |
| 1T82A | ÈİİÇ |
| 1TA82B | ÈİİÇ |
| 1Z82C | ÈİİÇ |
| 1ZB82 | ÈİİÇ |
| 1ZT82 | ÈİİÇ |
| 4699 | ÈİİÇ |
| 50Z82 | ÈİİÇ |
| 5142 | ÈİİÇ |
| 75Z82 | ÈİİÇ |

| | |
|----------------|------|
| 7JZ82 | ÈİİÇ |
| 7Z82D | ÈİİÇ |
| 8-905-421-315 | ÈİİÇ |
| AV2082 | ÈİİÇ |
| CXL150 | ÈİİÇ |
| DL8-82L | ÈİİÇ |
| EE5A-82P | ÈİİÇ |
| EVR82B | ÈİİÇ |
| GEZD-82 | ÈİİÇ |
| HEP-Z0436 | ÈİİÇ |
| HW82B | ÈİİÇ |
| LPM82 | ÈİİÇ |
| M4704 | ÈİİÇ |
| MEZ1-82 | ÈİİÇ |
| NTE150A | ÈİİÇ |
| PTC515 | ÈİİÇ |
| RD82F | ÈİİÇ |
| REN150 | ÈİİÇ |
| RT-255 SPRAGUE | ÈİİÇ |
| SK3098 | ÈİİÇ |
| SPG150 | ÈİİÇ |
| TC82A5B | ÈİİÇ |
| TZ82A | ÈİİÇ |
| UZ1-82 | ÈİİÇ |
| VR80 | ÈİİÇ |
| VR82A | ÈİİÇ |
| Z0436 | ÈİİÇ |
| ZA82A | ÈİİÇ |
| ZB82B | ÈİİÇ |
| ZE82 | ÈİİÇ |
| ZF82A | ÈİİÇ |
| ZG82B | ÈİİÇ |
| ZJ82 | ÈİİÇ |
| ZO-82 | ÈİİÇ |
| ZOD82 | ÈİİÇ |
| ZPY82 | ÈİİÇ |
| ZS82 | ÈİİÇ |
| ZU82A | ÈİİÇ |
| ZV82B | ÈİİÇ |
| ZZ82 | ÈİİÇ |
| 1.5JZ82C | ÉİİÇ |
| 1.5Z82B | ÉİİÇ |
| 1N3811 | ÉİİÇ |
| 1N4854 | ÉİİÇ |
| 1N5049 | ÉİİÇ |
| 1N5375 | ÉİİÇ |
| 1N5947 | ÉİİÇ |
| 1S4082A | ÉİİÇ |
| 2VR82 | ÉİİÇ |

| | |
|---------------|------|
| 3R82 | ÉİİÇ |
| 3TZ82A | ÉİİÇ |
| 3VR82 | ÉİİÇ |
| 5ZS82 | ÉİİÇ |
| DZ770618W | ÉİİÇ |
| LMZ82 | ÉİİÇ |
| LMZX82A | ÉİİÇ |
| SPZ2542 | ÉİİÇ |
| UZ5980 | ÉİİÇ |
| Z3B820CF | ÉİİÇ |
| ZBC82B | ÉİİÇ |
| 4178A CUTOFF | ÊİİÇ |
| D081 CUTOFF | ÊİİÇ |
| MT4178A | ÉİİÇ |
| 4191A CUTOFF | ÉİİÇ |
| D085-002 | ÉİİÇ |
| SK836 | ÉİİÇ |
| 6091 CUTOFF | İİİÇ |
| ECG8090 | İİİÇ |
| WA093 | İİİÇ |
| 6096 CUTOFF | İİİÇ |
| ECG8096 | İİİÇ |
| WA098 | İİİÇ |
| 4208A-1 | İİİÇ |
| D098-001 | İİİÇ |
| ECG8098 | İİİÇ |
| NTE8098 | İİİÇ |
| 4218A CUTOFF | İİİÇ |
| D103-001 | İİİÇ |
| MT4218A | İİİÇ |
| 4227A1 | ĐİİÇ |
| D108-002 | ĐİİÇ |
| NTE8108 | ĐİİÇ |
| 012UMI | ÑİİÇ |
| 6115 CUTOFF | ÑİİÇ |
| D115-002 | ÑİİÇ |
| NTE8115 | ÑİİÇ |
| 4244A CUTOFF | ÉİİÇ |
| D118-002 | ÉİİÇ |
| 003UMI | ÉİİÇ |
| 023UMI | ÉİİÇ |
| 504264 CUTOFF | ÉİİÇ |
| D126-3A | ÉİİÇ |
| D130-3A | ÉİİÇ |
| MT4257A | ÉİİÇ |
| X126 CUTOFF | ÉİİÇ |
| 1N1325A | ÉİİÇ |
| 1N5269 | ÉİİÇ |
| 1N5885B | ÉİİÇ |

| | |
|----------------|-----|
| 561-2511-564 | ÊİÇ |
| SK87A | ÊİÇ |
| ECG5094A | ÊİÇ |
| SK87V | ÊİÇ |
| 1N5376A | İİÇ |
| 5ZS87A | İİÇ |
| ECG5154 | İİÇ |
| LMZ87A | İİÇ |
| SK87X | İİÇ |
| D139-001 | İİÇ |
| M135-3A | İİÇ |
| WA141 CUTOFF | İİÇ |
| 05Z8.2 | İİÇ |
| 0AZ246 | İİÇ |
| 1/4M8.2Z5 | İİÇ |
| 103-Z9019 | İİÇ |
| 13030285 | İİÇ |
| 134883461532 | İİÇ |
| 152743 | İİÇ |
| 1N1931B | İİÇ |
| 1N1985A | İİÇ |
| 1N3414 | İİÇ |
| 1N430A | İİÇ |
| 1N5528 | İİÇ |
| 1N5528D | İİÇ |
| 1N5853B | İİÇ |
| 1N6089 | İİÇ |
| 1N712 | İİÇ |
| 1N756A | İİÇ |
| 1N959B | İİÇ |
| 1S7082 | İİÇ |
| 1SZ62 | İİÇ |
| 21-3684 | İİÇ |
| 25N82 | İİÇ |
| 264P462080 | İİÇ |
| 41Z6 | İİÇ |
| 48-137328 | İİÇ |
| 4822-130-30889 | İİÇ |
| 48X90232A92 | İİÇ |
| 4M82Z5 | İİÇ |
| 5301571829 | İİÇ |
| 5330325 | İİÇ |
| 57-829 | İİÇ |
| 707W00116 | İİÇ |
| 8-719-937-08 | İİÇ |
| 810122-000 | İİÇ |
| 99201-214 | İİÇ |
| AP8.2 | İİÇ |
| AZ959A | İİÇ |

| | |
|--------------|------|
| BZX71C8V2 | İİİÇ |
| BZY85C8V2 | İİİÇ |
| DGGZA8.2-Y | İİİÇ |
| DX-2555 | İİİÇ |
| ECG5016A | İİİÇ |
| EQA02-08D | İİİÇ |
| EW16X159 | İİİÇ |
| EX0089CE | İİİÇ |
| GZA8.2L | İİİÇ |
| HEP-Z0217 | İİİÇ |
| HM8.2B | İİİÇ |
| HZ9A-2 | İİİÇ |
| MA1082-H | İİİÇ |
| MA4082-H | İİİÇ |
| MTZ8.2C | İİİÇ |
| MZ4694 | İİİÇ |
| PD6012 | İİİÇ |
| QA208C | İİİÇ |
| RD8.2E | İİİÇ |
| RD8.2EB | İİİÇ |
| RD8.2EC | İİİÇ |
| RD8.2ESB1T2 | İİİÇ |
| RD8.2JB | İİİÇ |
| RD8R2EV | İİİÇ |
| SPZ0217 | İİİÇ |
| TR9S | İİİÇ |
| TVSQA208C | İİİÇ |
| TVSRD8.2EB1 | İİİÇ |
| VZ-079A | İİİÇ |
| VZ-079E | İİİÇ |
| VZ-081C | İİİÇ |
| VZ-083A | İİİÇ |
| VZ-083E | İİİÇ |
| WZ-079A | İİİÇ |
| WZ-083A | İİİÇ |
| YZT082 | İİİÇ |
| Z1D8.2 | İİİÇ |
| ZB8.2 | İİİÇ |
| ZM8.2A | İİİÇ |
| ZOC8.2 | İİİÇ |
| 134882256345 | İİİÇ |
| 1N225 | İİİÇ |
| 1N5238 | İİİÇ |
| 1N5854B | İİİÇ |
| 1N764-3 | İİİÇ |
| 1S212 | İİİÇ |
| 1S758 | İİİÇ |
| 25T87A | İİİÇ |
| 48-82256C45 | İİİÇ |

| | |
|----------------|------|
| ECG5017A | İİİÇ |
| EQA02-09 | İİİÇ |
| EZ-087 | İİİÇ |
| HZ9BZ | İİİÇ |
| RD9A | İİİÇ |
| VZ-085 | İİİÇ |
| VZ-085D | İİİÇ |
| WZ-085 | İİİÇ |
| WZ08 | İİİÇ |
| 001-0161-00 | ĐİİÇ |
| 05-540008 | ĐİİÇ |
| 09-306196 | ĐİİÇ |
| 100-219 | ĐİİÇ |
| 1074-122 | ĐİİÇ |
| 123B-004 | ĐİİÇ |
| 1520429001 | ĐİİÇ |
| 172202 | ĐİİÇ |
| 1DA1Z8.2O | ĐİİÇ |
| 1DAZ3401C | ĐİİÇ |
| 1M8.2Z3 | ĐİİÇ |
| 1N1425 | ĐİİÇ |
| 1N1522A | ĐİİÇ |
| 1N1875A | ĐİİÇ |
| 1N3018B | ĐİİÇ |
| 1N3677A | ĐİİÇ |
| 1N4160B | ĐİİÇ |
| 1N4402 | ĐİİÇ |
| 1N4659 | ĐİİÇ |
| 1N5561 | ĐİİÇ |
| 1R8.2A | ĐİİÇ |
| 1S2115 | ĐİİÇ |
| 1S2192 | ĐİİÇ |
| 1TA8.2 | ĐİİÇ |
| 1Z8.2A | ĐİİÇ |
| 1Z8.2T5 | ĐİİÇ |
| 1ZD825 | ĐİİÇ |
| 2064-17 | ĐİİÇ |
| 23115277 | ĐİİÇ |
| 25840-54 | ĐİİÇ |
| 264P02502 | ĐİİÇ |
| 2RS13-10 | ĐİİÇ |
| 2RS13A-1 | ĐİİÇ |
| 2RS13AB | ĐİİÇ |
| 2RS13G | ĐİİÇ |
| 2RS13P | ĐİİÇ |
| 3464-3505-1 | ĐİİÇ |
| 46-41763C01 | ĐİİÇ |
| 48-137421 | ĐİİÇ |
| 4822-130-31035 | ĐİİÇ |

| | |
|--------------|------|
| 523-2003-829 | ᐃᐱᐱᐱ |
| 561-2597-381 | ᐃᐱᐱᐱ |
| 7282B | ᐃᐱᐱᐱ |
| 741870 | ᐃᐱᐱᐱ |
| 754-9000-082 | ᐃᐱᐱᐱ |
| 7Z82C | ᐃᐱᐱᐱ |
| 7ZM82C | ᐃᐱᐱᐱ |
| 8-9V | ᐃᐱᐱᐱ |
| 8910-54 | ᐃᐱᐱᐱ |
| 99202-214 | ᐃᐱᐱᐱ |
| APD 8.2 | ᐃᐱᐱᐱ |
| AZ-081 | ᐃᐱᐱᐱ |
| AZ-081D | ᐃᐱᐱᐱ |
| AZ-083B | ᐃᐱᐱᐱ |
| AZ-085E | ᐃᐱᐱᐱ |
| B-1808 | ᐃᐱᐱᐱ |
| BZ8.2 | ᐃᐱᐱᐱ |
| BZX63C8V2 | ᐃᐱᐱᐱ |
| BZX79B8V2 | ᐃᐱᐱᐱ |
| BZX85C-8V2 | ᐃᐱᐱᐱ |
| BZY62 | ᐃᐱᐱᐱ |
| BZY85B8V2 | ᐃᐱᐱᐱ |
| C6014A | ᐃᐱᐱᐱ |
| CD31-00011 | ᐃᐱᐱᐱ |
| CZ8.2 | ᐃᐱᐱᐱ |
| CZ8.2D | ᐃᐱᐱᐱ |
| CZB8.2D | ᐃᐱᐱᐱ |
| CZC8.2D10 | ᐃᐱᐱᐱ |
| CZD8.2D5 | ᐃᐱᐱᐱ |
| CZF8.2D | ᐃᐱᐱᐱ |
| CZG8.2D10 | ᐃᐱᐱᐱ |
| DS-149 | ᐃᐱᐱᐱ |
| DZ0820 | ᐃᐱᐱᐱ |
| ECG5072 | ᐃᐱᐱᐱ |
| ELP8.2 | ᐃᐱᐱᐱ |
| EQB01-08S1 | ᐃᐱᐱᐱ |
| EW16X259 | ᐃᐱᐱᐱ |
| FPZ8V2 | ᐃᐱᐱᐱ |
| GE-X11 | ᐃᐱᐱᐱ |
| GLA8.2 | ᐃᐱᐱᐱ |
| GLA82A | ᐃᐱᐱᐱ |
| GZ1-8.2 | ᐃᐱᐱᐱ |
| HS2082 | ᐃᐱᐱᐱ |
| IDAZ3401B | ᐃᐱᐱᐱ |
| IX1-8.2 | ᐃᐱᐱᐱ |
| JZ8.2 | ᐃᐱᐱᐱ |
| JZ8.2D | ᐃᐱᐱᐱ |
| KS2082 | ᐃᐱᐱᐱ |
| KZ-8A | ᐃᐱᐱᐱ |

| | |
|-------------|------|
| LDZ70/8A2 | ᐃᐱᐱᐱ |
| LPM8.2 | ᐃᐱᐱᐱ |
| LVA382A | ᐃᐱᐱᐱ |
| LZ8.2 | ᐃᐱᐱᐱ |
| MA2082-B | ᐃᐱᐱᐱ |
| MACZB8.2D | ᐃᐱᐱᐱ |
| MACZC8.2D5 | ᐃᐱᐱᐱ |
| MACZE8.2D | ᐃᐱᐱᐱ |
| MACZF8.2D10 | ᐃᐱᐱᐱ |
| MACZG8.2D5 | ᐃᐱᐱᐱ |
| MBCZB8.2D | ᐃᐱᐱᐱ |
| MBCZC8.2D10 | ᐃᐱᐱᐱ |
| MBCZE8.2D | ᐃᐱᐱᐱ |
| MBCZF8.2D10 | ᐃᐱᐱᐱ |
| MBCZG8.2D5 | ᐃᐱᐱᐱ |
| MC6112 | ᐃᐱᐱᐱ |
| MCCZA8.2D5 | ᐃᐱᐱᐱ |
| MCCZC8.2D | ᐃᐱᐱᐱ |
| MCCZD8.2D10 | ᐃᐱᐱᐱ |
| MCCZE8.2D5 | ᐃᐱᐱᐱ |
| MCCZG8.2D | ᐃᐱᐱᐱ |
| MDCZA8.2D10 | ᐃᐱᐱᐱ |
| MDCZB8.2D5 | ᐃᐱᐱᐱ |
| MDCZD8.2D | ᐃᐱᐱᐱ |
| MDCZE8.2D10 | ᐃᐱᐱᐱ |
| MDCZF8.2D5 | ᐃᐱᐱᐱ |
| MEZ1-8.2 | ᐃᐱᐱᐱ |
| MGLA82 | ᐃᐱᐱᐱ |
| MLNA382A | ᐃᐱᐱᐱ |
| MTZ612A | ᐃᐱᐱᐱ |
| MZ408B | ᐃᐱᐱᐱ |
| MZ8.2T10 | ᐃᐱᐱᐱ |
| MZ8B | ᐃᐱᐱᐱ |
| NEZ1-82A | ᐃᐱᐱᐱ |
| OAZ206 | ᐃᐱᐱᐱ |
| PD6053A | ᐃᐱᐱᐱ |
| PD6208B | ᐃᐱᐱᐱ |
| PL9-82A | ᐃᐱᐱᐱ |
| PTS85072 | ᐃᐱᐱᐱ |
| QD-ZRD8ECAA | ᐃᐱᐱᐱ |
| RD8.2C | ᐃᐱᐱᐱ |
| RD8.2FB3 | ᐃᐱᐱᐱ |
| RF8.2E | ᐃᐱᐱᐱ |
| RZ8.2 | ᐃᐱᐱᐱ |
| S5237A | ᐃᐱᐱᐱ |
| SL8-8.2 | ᐃᐱᐱᐱ |
| SZ8.2 | ᐃᐱᐱᐱ |
| TM5072 | ᐃᐱᐱᐱ |
| TZ8.2 | ᐃᐱᐱᐱ |

| | |
|---------|------|
| TZ8.2D | ᐃᐱᐱᐱ |
| UZ8.2B | ᐃᐱᐱᐱ |
| UZL-8.2 | ᐃᐱᐱᐱ |
| VZ82CH | ᐃᐱᐱᐱ |
| W1-085 | ᐃᐱᐱᐱ |
| W2-085 | ᐃᐱᐱᐱ |
| W4-085 | ᐃᐱᐱᐱ |
| W8-085 | ᐃᐱᐱᐱ |
| W9-085 | ᐃᐱᐱᐱ |
| WA-079C | ᐃᐱᐱᐱ |
| WA-081B | ᐃᐱᐱᐱ |
| WA-083A | ᐃᐱᐱᐱ |
| WA-085 | ᐃᐱᐱᐱ |
| WA-085D | ᐃᐱᐱᐱ |
| WB-079C | ᐃᐱᐱᐱ |
| WB-081B | ᐃᐱᐱᐱ |
| WB-083A | ᐃᐱᐱᐱ |
| WB-085 | ᐃᐱᐱᐱ |
| WB-085D | ᐃᐱᐱᐱ |
| WC-079C | ᐃᐱᐱᐱ |
| WC-081B | ᐃᐱᐱᐱ |
| WC-083A | ᐃᐱᐱᐱ |
| WC-085 | ᐃᐱᐱᐱ |
| WC-085D | ᐃᐱᐱᐱ |
| WD-079C | ᐃᐱᐱᐱ |
| WD-081B | ᐃᐱᐱᐱ |
| WD-083A | ᐃᐱᐱᐱ |
| WD-085 | ᐃᐱᐱᐱ |
| WD-085D | ᐃᐱᐱᐱ |
| WE-079C | ᐃᐱᐱᐱ |
| WE-081B | ᐃᐱᐱᐱ |
| WE-083A | ᐃᐱᐱᐱ |
| WE-085 | ᐃᐱᐱᐱ |
| WE-085D | ᐃᐱᐱᐱ |
| WF-079A | ᐃᐱᐱᐱ |
| WF-081 | ᐃᐱᐱᐱ |
| WF-081D | ᐃᐱᐱᐱ |
| WF-083C | ᐃᐱᐱᐱ |
| WF-085B | ᐃᐱᐱᐱ |
| WG-079A | ᐃᐱᐱᐱ |
| WG-081 | ᐃᐱᐱᐱ |
| WG-081D | ᐃᐱᐱᐱ |
| WG-083C | ᐃᐱᐱᐱ |
| WG-085B | ᐃᐱᐱᐱ |
| WH-079A | ᐃᐱᐱᐱ |
| WH-081 | ᐃᐱᐱᐱ |
| WH-081D | ᐃᐱᐱᐱ |
| WH-083C | ᐃᐱᐱᐱ |
| WH-085B | ᐃᐱᐱᐱ |

| | |
|---------|-----|
| WI-079A | ᐃᐱᐸ |
| WI-081 | ᐃᐱᐸ |
| WI-081D | ᐃᐱᐸ |
| WI-083C | ᐃᐱᐸ |
| WI-085B | ᐃᐱᐸ |
| WJ-079A | ᐃᐱᐸ |
| WJ-081 | ᐃᐱᐸ |
| WJ-081D | ᐃᐱᐸ |
| WJ-083C | ᐃᐱᐸ |
| WJ-085B | ᐃᐱᐸ |
| WK-079A | ᐃᐱᐸ |
| WK-081 | ᐃᐱᐸ |
| WK-081D | ᐃᐱᐸ |
| WK-083C | ᐃᐱᐸ |
| WK-085B | ᐃᐱᐸ |
| WL-079A | ᐃᐱᐸ |
| WL-081 | ᐃᐱᐸ |
| WL-081D | ᐃᐱᐸ |
| WL-083C | ᐃᐱᐸ |
| WL-085B | ᐃᐱᐸ |
| WM-079A | ᐃᐱᐸ |
| WM-081 | ᐃᐱᐸ |
| WM-081D | ᐃᐱᐸ |
| WM-083C | ᐃᐱᐸ |
| WM-085B | ᐃᐱᐸ |
| WN-079A | ᐃᐱᐸ |
| WN-081 | ᐃᐱᐸ |
| WN-081D | ᐃᐱᐸ |
| WN-083C | ᐃᐱᐸ |
| WN-085B | ᐃᐱᐸ |
| WO-079A | ᐃᐱᐸ |
| WO-081 | ᐃᐱᐸ |
| WO-081D | ᐃᐱᐸ |
| WO-083C | ᐃᐱᐸ |
| WO-085B | ᐃᐱᐸ |
| WP-079A | ᐃᐱᐸ |
| WP-081 | ᐃᐱᐸ |
| WP-081D | ᐃᐱᐸ |
| WP-083C | ᐃᐱᐸ |
| WP-085B | ᐃᐱᐸ |
| WQ-079A | ᐃᐱᐸ |
| WQ-081 | ᐃᐱᐸ |
| WQ-081D | ᐃᐱᐸ |
| WQ-083C | ᐃᐱᐸ |
| WQ-085B | ᐃᐱᐸ |
| WR-079A | ᐃᐱᐸ |
| WR-081 | ᐃᐱᐸ |
| WR-081D | ᐃᐱᐸ |
| WR-083C | ᐃᐱᐸ |

| | |
|-----------|------|
| WR-085B | ᐃᐱᐱᐱ |
| WS-079A | ᐃᐱᐱᐱ |
| WS-081 | ᐃᐱᐱᐱ |
| WS-081D | ᐃᐱᐱᐱ |
| WS-083C | ᐃᐱᐱᐱ |
| WS-085B | ᐃᐱᐱᐱ |
| WT-079A | ᐃᐱᐱᐱ |
| WT-081 | ᐃᐱᐱᐱ |
| WT-081D | ᐃᐱᐱᐱ |
| WT-083C | ᐃᐱᐱᐱ |
| WT-085B | ᐃᐱᐱᐱ |
| WU-079A | ᐃᐱᐱᐱ |
| WU-081 | ᐃᐱᐱᐱ |
| WU-081D | ᐃᐱᐱᐱ |
| WU-083C | ᐃᐱᐱᐱ |
| WU-085B | ᐃᐱᐱᐱ |
| WV-079A | ᐃᐱᐱᐱ |
| WV-081 | ᐃᐱᐱᐱ |
| WV-081D | ᐃᐱᐱᐱ |
| WV-083C | ᐃᐱᐱᐱ |
| WV-085B | ᐃᐱᐱᐱ |
| WW-079A | ᐃᐱᐱᐱ |
| WW-081 | ᐃᐱᐱᐱ |
| WW-081D | ᐃᐱᐱᐱ |
| WW-083C | ᐃᐱᐱᐱ |
| WW-085B | ᐃᐱᐱᐱ |
| WX-079A | ᐃᐱᐱᐱ |
| WX-081 | ᐃᐱᐱᐱ |
| WX-081D | ᐃᐱᐱᐱ |
| WX-083C | ᐃᐱᐱᐱ |
| WX-085B | ᐃᐱᐱᐱ |
| WY-079A | ᐃᐱᐱᐱ |
| WY-081 | ᐃᐱᐱᐱ |
| WY-081D | ᐃᐱᐱᐱ |
| WY-083C | ᐃᐱᐱᐱ |
| WY-085B | ᐃᐱᐱᐱ |
| XO-256 | ᐃᐱᐱᐱ |
| YAAD001 | ᐃᐱᐱᐱ |
| YEAD024 | ᐃᐱᐱᐱ |
| Z0A8.2 | ᐃᐱᐱᐱ |
| Z1A8.2 | ᐃᐱᐱᐱ |
| Z4A8.2 | ᐃᐱᐱᐱ |
| Z8.2C | ᐃᐱᐱᐱ |
| ZA8.2B | ᐃᐱᐱᐱ |
| ZD8.2A | ᐃᐱᐱᐱ |
| ZF8.2P | ᐃᐱᐱᐱ |
| ZH8.2B | ᐃᐱᐱᐱ |
| ZY8.2 | ᐃᐱᐱᐱ |
| 05-540014 | ᐃᐱᐱᐱ |

| | |
|----------------|------|
| 1N2790 | ÑİİÇ |
| 1N4298 | ÑİİÇ |
| 1N4695 | ÑİİÇ |
| 24MW670 | ÑİİÇ |
| 46-86194-3 | ÑİİÇ |
| 742366 | ÑİİÇ |
| AZ-085B | ÑİİÇ |
| BZ-085 | ÑİİÇ |
| D9M | ÑİİÇ |
| ECG5073A | ÑİİÇ |
| GEZD-8.7 | ÑİİÇ |
| MZ8.6 | ÑİİÇ |
| RE113 | ÑİİÇ |
| SK8V7 | ÑİİÇ |
| WEP1155 | ÑİİÇ |
| YAAD017 | ÑİİÇ |
| 1.5JZ8.2 | ÈİİÇ |
| 1.5JZ8.2D | ÈİİÇ |
| 1.5Z8.2 | ÈİİÇ |
| 1.5Z8.2D | ÈİİÇ |
| 1N3787 | ÈİİÇ |
| 1N4956 | ÈİİÇ |
| 1N5344 | ÈİİÇ |
| 1N5923 | ÈİİÇ |
| 1S4008 | ÈİİÇ |
| 2VR8.2A | ÈİİÇ |
| 3R8.2A | ÈİİÇ |
| 3TZ8.2B | ÈİİÇ |
| 3VR8.2A | ÈİİÇ |
| 5ZS8.2B | ÈİİÇ |
| BZV48C8V2 | ÈİİÇ |
| C8.2 ZENER | ÈİİÇ |
| ECG5122A | ÈİİÇ |
| LMZ8.2 | ÈİİÇ |
| LMZX8.2A | ÈİİÇ |
| UZ5708 | ÈİİÇ |
| UZ808 | ÈİİÇ |
| ZBC8.2B | ÈİİÇ |
| 1N5345B | ÉİİÇ |
| 2VR8.5B | ÉİİÇ |
| 5ZS8.7 | ÉİİÇ |
| CXL5123 | ÉİİÇ |
| GE5ZD-8.7 | ÉİİÇ |
| LMZX8.7 | ÉİİÇ |
| 005 UMI | ÉİİÇ |
| 4300A-1 TEMP | ÉİİÇ |
| D149-001 | ÉİİÇ |
| GE-4300A-1 | ÉİİÇ |
| M145-4A CUTOFF | ÉİİÇ |

| | |
|---------------------|-----|
| RM1Z | ËÏÇ |
| 0000000S15 | ËÏÇ |
| 0050-0090 TMK | ËÏÇ |
| 0051-0110 TMK | ËÏÇ |
| 0054-0110 REALISTIC | ËÏÇ |
| 06100189 | ËÏÇ |
| 06200088 FAST REC | ËÏÇ |
| 06200104 | ËÏÇ |
| 0620014 | ËÏÇ |
| 06200189 | ËÏÇ |
| 06200212 | ËÏÇ |
| 06200255 | ËÏÇ |
| 072-7 SYL | ËÏÇ |
| ODD100009BA | ËÏÇ |
| 1010-9486 FAST REC | ËÏÇ |
| 103-261-04 | ËÏÇ |
| 103-263A | ËÏÇ |
| 103-295-03 | ËÏÇ |
| 103-326 | ËÏÇ |
| 103-417-04 | ËÏÇ |
| 1056-4417 | ËÏÇ |
| 1082-0124 | ËÏÇ |
| 10D1 | ËÏÇ |
| 10E2 FLYBACK | ËÏÇ |
| 11115043 | ËÏÇ |
| 11115065 | ËÏÇ |
| 1138-9657 | ËÏÇ |
| 1173-8309 | ËÏÇ |
| 1176-7645 | ËÏÇ |
| 1178-7603 | ËÏÇ |
| 1178-7760 | ËÏÇ |
| 1195-6406 | ËÏÇ |
| 1200-3638 | ËÏÇ |
| 1212-5009 | ËÏÇ |
| 1217-9297 | ËÏÇ |
| 1238-9748 | ËÏÇ |
| 1257-4596 | ËÏÇ |
| 1266-2367 | ËÏÇ |
| 1273-8480 | ËÏÇ |
| 13-31014-16 | ËÏÇ |
| 13-31014-30 | ËÏÇ |
| 13-31014-7 | ËÏÇ |
| 13-41122-2 FAST REC | ËÏÇ |
| 1316-3175 | ËÏÇ |
| 1330-9026 | ËÏÇ |
| 1330-9158 | ËÏÇ |
| 1355-3086 | ËÏÇ |
| 1374-6763 | ËÏÇ |
| 138172 | ËÏÇ |

| | |
|---------------------|------|
| 140972 RADIO SHACK | ĒĭĭÇ |
| 1476171-25 | ĒĭĭÇ |
| 1476171-44 | ĒĭĭÇ |
| 151-4 | ĒĭĭÇ |
| 171-1 | ĒĭĭÇ |
| 178629 | ĒĭĭÇ |
| 178637 | ĒĭĭÇ |
| 188964 | ĒĭĭÇ |
| 1N4002TA | ĒĭĭÇ |
| 1N4934 | ĒĭĭÇ |
| 1S1835 | ĒĭĭÇ |
| 1S1887A-T3 | ĒĭĭÇ |
| 1S1911 | ĒĭĭÇ |
| 1S2246 | ĒĭĭÇ |
| 1S2316 | ĒĭĭÇ |
| 1S2675 | ĒĭĭÇ |
| 1S5295G | ĒĭĭÇ |
| 1SR124-400-Z | ĒĭĭÇ |
| 1SS146 | ĒĭĭÇ |
| 1SS146Y | ĒĭĭÇ |
| 2008110103 | ĒĭĭÇ |
| 2008130198 | ĒĭĭÇ |
| 200X8100-130 | ĒĭĭÇ |
| 2012110103 FAST REC | ĒĭĭÇ |
| 201X2120-009 | ĒĭĭÇ |
| 2169-202-2303 | ĒĭĭÇ |
| 2169-208-1708 | ĒĭĭÇ |
| 2169-219-3106 | ĒĭĭÇ |
| 2169-220-1508 | ĒĭĭÇ |
| 2169-308-0504 | ĒĭĭÇ |
| 23115690 | ĒĭĭÇ |
| 23115889 | ĒĭĭÇ |
| 2330251 FAST REC | ĒĭĭÇ |
| 2330533 | ĒĭĭÇ |
| 2332141 FAST REC | ĒĭĭÇ |
| 2332251 | ĒĭĭÇ |
| 2333011 | ĒĭĭÇ |
| 2338162 | ĒĭĭÇ |
| 23394811 | ĒĭĭÇ |
| 260-2 | ĒĭĭÇ |
| 264P10201 | ĒĭĭÇ |
| 264P295020 | ĒĭĭÇ |
| 264P825010 | ĒĭĭÇ |
| 32159-218-130 | ĒĭĭÇ |
| 32167-206-670 | ĒĭĭÇ |
| 32167-301-630 | ĒĭĭÇ |
| 32169-208-510 | ĒĭĭÇ |
| 32169-401-070 | ĒĭĭÇ |
| 36-0085 | ĒĭĭÇ |

| | |
|----------------|-----|
| 39RECT-SI-1006 | ËÏÇ |
| 3JH61 FAST REC | ËÏÇ |
| 3JH6AFA-2 | ËÏÇ |
| 407-004-9105 | ËÏÇ |
| 407-006-0902 | ËÏÇ |
| 407-007-6606 | ËÏÇ |
| 407-011-3004 | ËÏÇ |
| 407-013-3200 | ËÏÇ |
| 408-009-9008 | ËÏÇ |
| 4130100012 | ËÏÇ |
| 46-24850-3 | ËÏÇ |
| 46-861467-3 | ËÏÇ |
| 46-8623-3 | ËÏÇ |
| 46-86507-1 | ËÏÇ |
| 46-86618-3 | ËÏÇ |
| 46-961467-3 | ËÏÇ |
| 48-155195 | ËÏÇ |
| 48-90420A97 | ËÏÇ |
| 4800155179 | ËÏÇ |
| 481-0222 | ËÏÇ |
| 4822-130-30256 | ËÏÇ |
| 4822-130-30868 | ËÏÇ |
| 4822-130-31033 | ËÏÇ |
| 4822-130-50096 | ËÏÇ |
| 4835-130-37053 | ËÏÇ |
| 4890223A64 | ËÏÇ |
| 4890235A14 | ËÏÇ |
| 4890420A86 | ËÏÇ |
| 48C40235G02 | ËÏÇ |
| 48S155128 | ËÏÇ |
| 48S155179 | ËÏÇ |
| 48S155201 | ËÏÇ |
| 48X90232A95 | ËÏÇ |
| 48X90420A86 | ËÏÇ |
| 48X90456A94 | ËÏÇ |
| 4H13031201 | ËÏÇ |
| 51-03029-04 | ËÏÇ |
| 530151-1003 | ËÏÇ |
| 5301571001 | ËÏÇ |
| 530218-1 | ËÏÇ |
| 5302390025 | ËÏÇ |
| 5302610001 | ËÏÇ |
| 5303011002 | ËÏÇ |
| 5322-130-30256 | ËÏÇ |
| 5322-130-44263 | ËÏÇ |
| 5391200030 | ËÏÇ |
| 5391500200 | ËÏÇ |
| 5632-DFM1A4 | ËÏÇ |
| 57RECT-1021 | ËÏÇ |

| | |
|--------------------|-----|
| 6171-35 | ËÏÇ |
| 652-616A | ËÏÇ |
| 6611004601 | ËÏÇ |
| 777-2 | ËÏÇ |
| 8-719-200-02 TV | ËÏÇ |
| 8-719-302-06 | ËÏÇ |
| 8-719-312-62 | ËÏÇ |
| 8-719-900-03 | ËÏÇ |
| 8-719-901-03 | ËÏÇ |
| 8-719-901-94 | ËÏÇ |
| 8-719-903-29 | ËÏÇ |
| 82 RECT SI-154(AU) | ËÏÇ |
| 86-67-3 FAST REC | ËÏÇ |
| 9-900-931-01 | ËÏÇ |
| 93C60-21 | ËÏÇ |
| 93C60-26 | ËÏÇ |
| 93D60-21-55 | ËÏÇ |
| 95G | ËÏÇ |
| A05G | ËÏÇ |
| A7102001 | ËÏÇ |
| A7568460 | ËÏÇ |
| A7568752 | ËÏÇ |
| A7978855 | ËÏÇ |
| AS01V0 | ËÏÇ |
| AU02 | ËÏÇ |
| B2404D | ËÏÇ |
| B41-04 | ËÏÇ |
| B43-04 DIODE | ËÏÇ |
| B4304(RECT) | ËÏÇ |
| B4406 | ËÏÇ |
| BB1 | ËÏÇ |
| BB2A FAST REC | ËÏÇ |
| BB4C | ËÏÇ |
| BY208-600 | ËÏÇ |
| C2406M | ËÏÇ |
| C44-04 | ËÏÇ |
| D230DFA05G | ËÏÇ |
| D23TDF05G | ËÏÇ |
| D24000V09G | ËÏÇ |
| D28F00BB40 | ËÏÇ |
| D2B000RU20 | ËÏÇ |
| D2BH00EU2Z | ËÏÇ |
| D645 DIODE | ËÏÇ |
| DFA05G-KB4 | ËÏÇ |
| DFA1A4-T3 | ËÏÇ |
| DFC10G | ËÏÇ |
| DFD05TGBT | ËÏÇ |
| DFH10GAT1 | ËÏÇ |
| DFH10TG-KB4 | ËÏÇ |

| | |
|--------------|------|
| DGDSF10C | ĖİİÇ |
| DS4003 | ĖİİÇ |
| DX-0587 | ĖİİÇ |
| DX-1802 | ĖİİÇ |
| DX-2556 | ĖİİÇ |
| DX0067TA | ĖİİÇ |
| DX0086TA | ĖİİÇ |
| DX0105TA | ĖİİÇ |
| DX0123CE | ĖİİÇ |
| DX0131CE | ĖİİÇ |
| DX0202CE | ĖİİÇ |
| DXO226CE | ĖİİÇ |
| E1428R | ĖİİÇ |
| E1534R | ĖİİÇ |
| E1794R | ĖİİÇ |
| ED0353 | ĖİİÇ |
| EH1 | ĖİİÇ |
| EL1Z-V1 | ĖİİÇ |
| EP16X149 | ĖİİÇ |
| EP57X4 | ĖİİÇ |
| ERA15-01 | ĖİİÇ |
| ERA1501-01V3 | ĖİİÇ |
| ERA2204 | ĖİİÇ |
| ERB-28-04D | ĖİİÇ |
| ERB24-04 | ĖİİÇ |
| ERB24-06B | ĖİİÇ |
| ERB28-04B | ĖİİÇ |
| ERB28-06D | ĖİİÇ |
| ERB43-02 | ĖİİÇ |
| ERB43-04V | ĖİİÇ |
| ERB4304V | ĖİİÇ |
| ERB44-6 | ĖİİÇ |
| ERC24-06 | ĖİİÇ |
| ERD24-06D | ĖİİÇ |
| ES-1V | ĖİİÇ |
| ES1Z | ĖİİÇ |
| EU-1V | ĖİİÇ |
| EU-Z | ĖİİÇ |
| EU1 | ĖİİÇ |
| EU1ZV1 | ĖİİÇ |
| EU2Z | ĖİİÇ |
| EW16X12 | ĖİİÇ |
| EW16X308 | ĖİİÇ |
| EW16X352 | ĖİİÇ |
| EW16X484 | ĖİİÇ |
| EW16X559 | ĖİİÇ |
| EW16X612 | ĖİİÇ |
| F1(DIODE) | ĖİİÇ |
| FD-1029-ME | ĖİİÇ |

| | |
|--------------------|-----|
| FR155P | ËÏÇ |
| GI254 | ËÏÇ |
| GU-3 | ËÏÇ |
| GU1 | ËÏÇ |
| GU3A | ËÏÇ |
| H-DX0105TA | ËÏÇ |
| HE-234-526 | ËÏÇ |
| HF1 | ËÏÇ |
| M4 DIODE | ËÏÇ |
| MA1110(DIODE) | ËÏÇ |
| MR2271 | ËÏÇ |
| PS1A | ËÏÇ |
| RA-1Z FLYBACK | ËÏÇ |
| RC4 | ËÏÇ |
| RECT-S1-1002 | ËÏÇ |
| RECT-SI-1005 | ËÏÇ |
| RF-1A | ËÏÇ |
| RF1B | ËÏÇ |
| RGP-100 | ËÏÇ |
| RGP100 | ËÏÇ |
| RGP10J-T3 | ËÏÇ |
| RGP10JZ | ËÏÇ |
| RGP5040 | ËÏÇ |
| RH-1A | ËÏÇ |
| RH-1S-Z | ËÏÇ |
| RH-DH0202CEZZ | ËÏÇ |
| RH-DX0052GEZZ | ËÏÇ |
| RH-DX0085TAZZ FAST | ËÏÇ |
| RH-DX0105TAZZ | ËÏÇ |
| RH-DX0123CEZZ | ËÏÇ |
| RH-DX0131CEZZ | ËÏÇ |
| RH-DX0139CEZZ | ËÏÇ |
| RH-DX0226CEZZ | ËÏÇ |
| RH1 | ËÏÇ |
| RH1A | ËÏÇ |
| RH1M FLYBACK | ËÏÇ |
| RH1SFAL | ËÏÇ |
| RH1SZ | ËÏÇ |
| RHIS | ËÏÇ |
| RM-1 | ËÏÇ |
| RM1 FAST REC | ËÏÇ |
| RM1ZM FAST REC | ËÏÇ |
| RMPG06G | ËÏÇ |
| RS1A | ËÏÇ |
| RU-1AV | ËÏÇ |
| RU-2 | ËÏÇ |
| RU-2MV | ËÏÇ |
| RU1 FAST REC | ËÏÇ |
| RU1V | ËÏÇ |

| | |
|-------------------|-----|
| RU2 FAST REC | ĚĪĶ |
| RU2AM FAST REC | ĚĪĶ |
| RU2N | ĚĪĶ |
| RUIZ | ĚĪĶ |
| S15 | ĚĪĶ |
| S1B01-06 | ĚĪĶ |
| S1R80 FAST REC | ĚĪĶ |
| S3295GTPA2 | ĚĪĶ |
| S5277B IBM | ĚĪĶ |
| S52951 | ĚĪĶ |
| S5295GTPA2 | ĚĪĶ |
| S5295J IN TV | ĚĪĶ |
| SB-2C(H) | ĚĪĶ |
| SI-1021 | ĚĪĶ |
| SIB01-02 FAST REC | ĚĪĶ |
| SIR60 | ĚĪĶ |
| SK9000 | ĚĪĶ |
| SM-1A-04FR | ĚĪĶ |
| T14881 | ĚĪĶ |
| TVR-06D | ĚĪĶ |
| TVR-1G | ĚĪĶ |
| TVR-2G | ĚĪĶ |
| TVR1D | ĚĪĶ |
| TVR1G(TP) | ĚĪĶ |
| TVR1JTP | ĚĪĶ |
| TVS10D1 | ĚĪĶ |
| TVS10E2 FASTREC | ĚĪĶ |
| TVS3DL2 | ĚĪĶ |
| TVSB2404D | ĚĪĶ |
| TVSB4304V | ĚĪĶ |
| TVSBB2A | ĚĪĶ |
| TVSES1 | ĚĪĶ |
| TVSRF1 | ĚĪĶ |
| TVSRH-1 | ĚĪĶ |
| TVSRH1SV | ĚĪĶ |
| TVSRM1A FLYBACK | ĚĪĶ |
| TVSRU2AN | ĚĪĶ |
| TVSSIR80 FAST REC | ĚĪĶ |
| TZ4C284 | ĚĪĶ |
| U1(RECT) | ĚĪĶ |
| U2A | ĚĪĶ |
| UF-1S | ĚĪĶ |
| UF1 | ĚĪĶ |
| UH2 | ĚĪĶ |
| V06C(S) | ĚĪĶ |
| V06CS FLYBACK | ĚĪĶ |
| V09C FAST REC | ĚĪĶ |
| V09G | ĚĪĶ |
| V11N | ĚĪĶ |

| | |
|---------------|-----|
| V19C | ÈŦÇ |
| V19CSS | ÈŦÇ |
| V19F | ÈŦÇ |
| VF2 | ÈŦÇ |
| VR1B | ÈŦÇ |
| VR1G(RECT) | ÈŦÇ |
| W03B | ÈŦÇ |
| W09C | ÈŦÇ |
| X0101CE DIODE | ÈŦÇ |
| X320010240 | ÈŦÇ |
| 000000DS17 | ŦÇ |
| 0051-0291 | ŦÇ |
| 07-28815-118 | ŦÇ |
| 100471 | ŦÇ |
| 103-32 | ŦÇ |
| 1078-7372 | ŦÇ |
| 10DCIN | ŦÇ |
| 1107832-8 | ŦÇ |
| 12/3 | ŦÇ |
| 13-22478-1 | ŦÇ |
| 13-85943-2 | ŦÇ |
| 14-501-02 | ŦÇ |
| 15-085038 | ŦÇ |
| 15-108002 | ŦÇ |
| 165 | ŦÇ |
| 1NJ70972 | ŦÇ |
| 1S1851 | ŦÇ |
| 2006512-80 | ŦÇ |
| 2113 | ŦÇ |
| 227-200001 | ŦÇ |
| 264P00502 | ŦÇ |
| 27-C226 | ŦÇ |
| 2RS29-10 | ŦÇ |
| 2RS29A-1 | ŦÇ |
| 2RS29AB | ŦÇ |
| 2RS29G | ŦÇ |
| 2RS29P | ŦÇ |
| 2RS30 | ŦÇ |
| 2RS30A | ŦÇ |
| 2RS30AA | ŦÇ |
| 2RS30C | ŦÇ |
| 2RS30LK | ŦÇ |
| 2RS30Y | ŦÇ |
| 34-8034 | ŦÇ |
| 34-8037-2 | ŦÇ |
| 37-0029 | ŦÇ |
| 420-2005-000 | ŦÇ |
| 46-86312-3 | ŦÇ |
| 48-90235A01 | ŦÇ |

| | |
|--------------|-----|
| 489752-044 | İMÇ |
| 48S134916 | İMÇ |
| 48X90488A48 | İMÇ |
| 530090-1 | İMÇ |
| 53B007-1 | İMÇ |
| 616010 | İMÇ |
| 62-19734 | İMÇ |
| 62522682 | İMÇ |
| 66X0025-000 | İMÇ |
| 66X218 | İMÇ |
| 6G4 | İMÇ |
| 700055-00 | İMÇ |
| 744006 | İMÇ |
| 8-719-550-02 | İMÇ |
| 86-18-1 | İMÇ |
| 93-A5-10 | İMÇ |
| 93B5-1 | İMÇ |
| 93B5-3-6 | İMÇ |
| 93B5-6 | İMÇ |
| 93C26-7 | İMÇ |
| 93C5-6 | İMÇ |
| 93C59 | İMÇ |
| 96XZ778/27N | İMÇ |
| 9LR2 | İMÇ |
| 9LR2-S | İMÇ |
| A40-6722 | İMÇ |
| A7682012 | İMÇ |
| ALC1 | İMÇ |
| B522-893 | İMÇ |
| C10 | İMÇ |
| C10-18B | İMÇ |
| C10-38C | İMÇ |
| CT16XT | İMÇ |
| D28BFM115MS | İMÇ |
| DD04 | İMÇ |
| DS131B | İMÇ |
| E1176ALC1A | İMÇ |
| EP16X6 | İMÇ |
| F209 | İMÇ |
| GE-6GC1 | İMÇ |
| HIE1190 | İMÇ |
| IRC-D4 | İMÇ |
| K112C | İMÇ |
| K117J460-2 | İMÇ |
| K8533137 | İMÇ |
| M1-152 | İMÇ |
| M109474 | İMÇ |
| M115S | İMÇ |
| MI-151S | İMÇ |

| | |
|---------------|-----|
| MI-15SC | İMÇ |
| MI152A | İMÇ |
| MT-15SC | İMÇ |
| PTC407 | İMÇ |
| R3057 | İMÇ |
| R4666 | İMÇ |
| REJ70148 | İMÇ |
| RF33426-7 | İMÇ |
| RF5465-1P | İMÇ |
| RSLNB0001CEZZ | İMÇ |
| SD4 | İMÇ |
| SELEN-38 | İMÇ |
| SK9001 | İMÇ |
| SPG113 | İMÇ |
| SR29 | İMÇ |
| SSD-C10 | İMÇ |
| TM113A | İMÇ |
| TVM554 | İMÇ |
| TVS1S1906 | İMÇ |
| WD10 | İMÇ |
| 000010DC1R | İMÇ |
| 07-28815-119 | İMÇ |
| 10DC1R | İMÇ |
| 1126-0429 | İMÇ |
| 146906 | İMÇ |
| 1B2ZAY | İMÇ |
| 1S1906R | İMÇ |
| 258 OLSON | İMÇ |
| 2RS33-14 | İMÇ |
| 2RS33A-3 | İMÇ |
| 2RS33B | İMÇ |
| 2RS33L | İMÇ |
| 2RS33R | İMÇ |
| 46-8694-3 | İMÇ |
| 48-90432A03 | İMÇ |
| 48X90478A28 | İMÇ |
| 6GX1 | İMÇ |
| A7682052 | İMÇ |
| CXL115 | İMÇ |
| D6 | İMÇ |
| DD6 | İMÇ |
| DS18 | İMÇ |
| ESA10-99 | İMÇ |
| HD2000610 | İMÇ |
| K118J966-2 | İMÇ |
| K1617 | İMÇ |
| M1-15MR | İMÇ |
| M1152RA | İMÇ |
| MI-152R | İMÇ |

| | |
|----------------|------|
| MI151R | IIIÇ |
| MI15RC | IIIÇ |
| P17 | IIIÇ |
| RT-223 SPRAGUE | IIIÇ |
| SID3B-3 | IIIÇ |
| SPG115 | IIIÇ |
| TVSMT-15RC | IIIÇ |
| 0A10 | IIIÇ |
| 13-18481-2 | IIIÇ |
| 1N1217 | IIIÇ |
| 1N1701 | IIIÇ |
| 1N2390 | IIIÇ |
| 1N3072 | IIIÇ |
| 1N5170 | IIIÇ |
| 1N5898 | IIIÇ |
| 1S2415 | IIIÇ |
| 399A | IIIÇ |
| 3S05E | IIIÇ |
| 720453 | IIIÇ |
| AC50 | IIIÇ |
| B81004 | IIIÇ |
| ECG5800 | IIIÇ |
| HEP-161 | IIIÇ |
| NTE5800 | IIIÇ |
| RR0090 | IIIÇ |
| S105A | IIIÇ |
| S2M2 | IIIÇ |
| SB1Z | IIIÇ |
| SJ053F | IIIÇ |
| SLA21C | IIIÇ |
| SOD30DL | IIIÇ |
| SOD50DL | IIIÇ |
| SR1422 | IIIÇ |
| SR1DM-4 | IIIÇ |
| SR1EM-2 | IIIÇ |
| SW-05 | IIIÇ |
| TM5800 | IIIÇ |
| UT2005 | IIIÇ |
| ZR10 | IIIÇ |
| 0053-030-61001 | IIIÇ |
| 09-7502-0 | IIIÇ |
| 100-525 | IIIÇ |
| 1N1218 | IIIÇ |
| 1N1563 | IIIÇ |
| 1N1702 | IIIÇ |
| 1N2391 | IIIÇ |
| 1N3073 | IIIÇ |
| 1N4998 | IIIÇ |
| 1N5899 | IIIÇ |

| | |
|----------------|------|
| 1S2416 | IIIÇ |
| 20C1 DIODE | IIIÇ |
| 2460758-2 | IIIÇ |
| 30S1 | IIIÇ |
| 40266 | IIIÇ |
| 7-6006-00 | IIIÇ |
| ADX1474 | IIIÇ |
| B56-33 | IIIÇ |
| G3B | IIIÇ |
| GP-30B | IIIÇ |
| HEP-R0091 | IIIÇ |
| RR0091 | IIIÇ |
| S2M1 | IIIÇ |
| SK9004 | IIIÇ |
| SLA5198 | IIIÇ |
| UT2010 | IIIÇ |
| UT261 | IIIÇ |
| X0263 | IIIÇ |
| ZR601 | IIIÇ |
| 1.5J2 | DIİÇ |
| 13-34368-1 | DIİÇ |
| 1412-190 USE 4 | DIİÇ |
| 15S2 | DIİÇ |
| 1N1055 | DIİÇ |
| 1N1220 | DIİÇ |
| 1N1564 | DIİÇ |
| 1N1693 | DIİÇ |
| 1N2015 | DIİÇ |
| 1N2410 | DIİÇ |
| 1N3074 | DIİÇ |
| 1N3748 | DIİÇ |
| 1N3938 | DIİÇ |
| 1N4517A | DIİÇ |
| 1N5402 | DIİÇ |
| 1S032 | DIİÇ |
| 1S432 | DIİÇ |
| 206190 | DIİÇ |
| 250R2B | DIİÇ |
| 35-1008 | DIİÇ |
| 39804 | DIİÇ |
| 3E2 | DIİÇ |
| 46-86610-3 | DIİÇ |
| 475018 | DIİÇ |
| 501-363-2 | DIİÇ |
| 540-015 | DIİÇ |
| 5B-9045 | DIİÇ |
| 654420 | DIİÇ |
| 720455 | DIİÇ |
| 8521587-101 | DIİÇ |

| | |
|-----------------|------|
| 96-5106-01 | ĐİİÇ |
| A15B DIODE | ĐİİÇ |
| B56-15 | ĐİİÇ |
| ECG5802 | ĐİİÇ |
| G3D DIODE | ĐİİÇ |
| GP-300 | ĐİİÇ |
| HEP-162 | ĐİİÇ |
| IR30S2 | ĐİİÇ |
| NGP3003 | ĐİİÇ |
| PT-520 | ĐİİÇ |
| R162 DIODE | ĐİİÇ |
| S1020 | ĐİİÇ |
| S229 | ĐİİÇ |
| S2GR2 | ĐİİÇ |
| SA-2Z | ĐİİÇ |
| SD91S | ĐİİÇ |
| SDCN1 | ĐİİÇ |
| SIG1/100 | ĐİİÇ |
| SL-103 DIODE,3A | ĐİİÇ |
| SLA5199 | ĐİİÇ |
| SOD100DS | ĐİİÇ |
| SOD200DL | ĐİİÇ |
| SR210 | ĐİİÇ |
| SSIC1110 | ĐİİÇ |
| TC100 | ĐİİÇ |
| UR215 | ĐİİÇ |
| UT13 | ĐİİÇ |
| UT252 | ĐİİÇ |
| ZR602 | ĐİİÇ |
| 1.5E4 | ÑİİÇ |
| 13-34368-2 | ÑİİÇ |
| 152-0047-00 | ÑİİÇ |
| 1901-0036 | ÑİİÇ |
| 1N1221A | ÑİİÇ |
| 1N1222B | ÑİİÇ |
| 1N1565A | ÑİİÇ |
| 1N1649 | ÑİİÇ |
| 1N1695 | ÑİİÇ |
| 1N1711 | ÑİİÇ |
| 1N1911 | ÑİİÇ |
| 1N2020 | ÑİİÇ |
| 1N2403 | ÑİİÇ |
| 1N2487 | ÑİİÇ |
| 1N2862 | ÑİİÇ |
| 1N3749 | ÑİİÇ |
| 1N3939 | ÑİİÇ |
| 1N4722 | ÑİİÇ |
| 1N5200 | ÑİİÇ |
| 1N5625 | ÑİİÇ |

| | |
|--------------|------|
| 1P646 | ÑïïÇ |
| 1S1073 | ÑïïÇ |
| 1S2412 | ÑïïÇ |
| 1S43 | ÑïïÇ |
| 200R3B | ÑïïÇ |
| 20C3 | ÑïïÇ |
| 250R4B | ÑïïÇ |
| 30R3 | ÑïïÇ |
| 35604 | ÑïïÇ |
| 3AF4 | ÑïïÇ |
| 48-137340 | ÑïïÇ |
| 62020911 | ÑïïÇ |
| 8-719-911-55 | ÑïïÇ |
| A15D DIODE | ÑïïÇ |
| AS3D | ÑïïÇ |
| ECG5804 | ÑïïÇ |
| GM-1 | ÑïïÇ |
| HEP-R0072 | ÑïïÇ |
| MR504 | ÑïïÇ |
| PT-525 | ÑïïÇ |
| R-4A | ÑïïÇ |
| RM2 | ÑïïÇ |
| RV1476 | ÑïïÇ |
| S1240 RECT | ÑïïÇ |
| S2A40 | ÑïïÇ |
| S3GR2 | ÑïïÇ |
| S5CN1 | ÑïïÇ |
| SA3M1 | ÑïïÇ |
| SD93B | ÑïïÇ |
| SE0.5A | ÑïïÇ |
| SIG1/400 | ÑïïÇ |
| SLA24A | ÑïïÇ |
| SLA25B | ÑïïÇ |
| SR3AM-8 | ÑïïÇ |
| SSIC1220 | ÑïïÇ |
| U053 | ÑïïÇ |
| UO-5E | ÑïïÇ |
| UT2040 | ÑïïÇ |
| UT235 | ÑïïÇ |
| UT3040 | ÑïïÇ |
| ZR13 | ÑïïÇ |
| 150R7B | ÈïïÇ |
| 15E8 | ÈïïÇ |
| 1N2374 | ÈïïÇ |
| 1N2407 | ÈïïÇ |
| 1N2505 | ÈïïÇ |
| 1N2879 | ÈïïÇ |
| 1N3941 | ÈïïÇ |
| 1N5002 | ÈïïÇ |

| | |
|----------------|------|
| 1N5407 | ÈİİÇ |
| 1S027 | ÈİİÇ |
| 1S438 | ÈİİÇ |
| 20C10 | ÈİİÇ |
| 250R7B | ÈİİÇ |
| 30S8 | ÈİİÇ |
| A15N DIODE | ÈİİÇ |
| AS3F | ÈİİÇ |
| GI508 | ÈİİÇ |
| GSA30J | ÈİİÇ |
| IR30S8 | ÈİİÇ |
| R-5 | ÈİİÇ |
| S1070 | ÈİİÇ |
| S1270 | ÈİİÇ |
| S3A8 | ÈİİÇ |
| SA2B | ÈİİÇ |
| SG805 DIODE,3A | ÈİİÇ |
| SK9009 | ÈİİÇ |
| SLA5202 | ÈİİÇ |
| UT258 | ÈİİÇ |
| UT362 | ÈİİÇ |
| 4415A1 CUTOFF | ÉİİÇ |
| MT4415A CUTOFF | ÉİİÇ |
| 070-036 | ÈİİÇ |
| 15C10 | ÈİİÇ |
| 1N1916 | ÈİİÇ |
| 1N2868 | ÈİİÇ |
| 1N2883 | ÈİİÇ |
| 1N3869 | ÈİİÇ |
| 1N5003 | ÈİİÇ |
| 1S925 | ÈİİÇ |
| 250R9B | ÈİİÇ |
| 42-23977 | ÈİİÇ |
| 96-5195-01 | ÈİİÇ |
| AE3G | ÈİİÇ |
| G3M | ÈİİÇ |
| GP-30D | ÈİİÇ |
| IR30S10 | ÈİİÇ |
| RO2C | ÈİİÇ |
| S110A | ÈİİÇ |
| S2A100 | ÈİİÇ |
| SA2C | ÈİİÇ |
| SJ1000F | ÈİİÇ |
| SLA29C | ÈİİÇ |
| SSIC1160 | ÈİİÇ |
| SSIC1660A | ÈİİÇ |
| TVSERC0510 | ÈİİÇ |
| UT363 | ÈİİÇ |
| ZAR610 | ÈİİÇ |

| | |
|----------------|------|
| ECG5317 | ÈÇİÇ |
| KBPC610 | ÈÇİÇ |
| MB11A06W10 | ÈÇİÇ |
| SK9037 | ÈÇİÇ |
| 0112945 | ÈÈİÇ |
| 0551029 | ÈÈİÇ |
| 09-307084 | ÈÈİÇ |
| 11-102003 | ÈÈİÇ |
| 12C2P-114 | ÈÈİÇ |
| 130-30261 | ÈÈİÇ |
| 16C4B1P | ÈÈİÇ |
| 1B05J05 | ÈÈİÇ |
| 1B4B41 | ÈÈİÇ |
| 1S2371A | ÈÈİÇ |
| 24MW192 | ÈÈİÇ |
| 2KBB10 | ÈÈİÇ |
| 3BB-20B01 | ÈÈİÇ |
| 4-2021-04170 | ÈÈİÇ |
| 48-8621-3 | ÈÈİÇ |
| 4822-130-50185 | ÈÈİÇ |
| 5322-130-30261 | ÈÈİÇ |
| 561-6160-550 | ÈÈİÇ |
| 7-0003 | ÈÈİÇ |
| 772714 | ÈÈİÇ |
| 8-719-511-10 | ÈÈİÇ |
| 900756-01 | ÈÈİÇ |
| 9330-033-01112 | ÈÈİÇ |
| 977-4B | ÈÈİÇ |
| A04210-A | ÈÈİÇ |
| B30C1000 | ÈÈİÇ |
| BD0A BRIDGE | ÈÈİÇ |
| BR81D | ÈÈİÇ |
| EB3 ELCOM | ÈÈİÇ |
| FB05 | ÈÈİÇ |
| GE-166 | ÈÈİÇ |
| HEP-R0852 | ÈÈİÇ |
| KBP01 | ÈÈİÇ |
| KC2D22/1 | ÈÈİÇ |
| KC2DP22/1B | ÈÈİÇ |
| MB11A02V05 | ÈÈİÇ |
| MDA100A | ÈÈİÇ |
| MDA920-1 | ÈÈİÇ |
| PD05 | ÈÈİÇ |
| PH9-221 | ÈÈİÇ |
| PT6D22-1 | ÈÈİÇ |
| REN166 | ÈÈİÇ |
| RVDD1245 | ÈÈİÇ |
| S1RB10 | ÈÈİÇ |
| S1VB10-S | ÈÈİÇ |

| | |
|----------------|------|
| SB009A | ÈÈİÇ |
| SBR05 | ÈÈİÇ |
| SEN2A1 | ÈÈİÇ |
| SVD12B2B1P-M | ÈÈİÇ |
| TC0.09M 22/1 | ÈÈİÇ |
| WEP1051 | ÈÈİÇ |
| X340400040 | ÈÈİÇ |
| 53-0096-1 | ÈÈİÇ |
| ECG518 | ÈÈİÇ |
| K122-J176-1 | ÈÈİÇ |
| SK9086 | ÈÈİÇ |
| 250JB8L | ÉÈİÇ |
| J775-8 | ÉÈİÇ |
| KBPC12-08 | ÉÈİÇ |
| KBPC25-08 | ÉÈİÇ |
| PB80 | ÉÈİÇ |
| 100JB10L | ÈÈİÇ |
| ECG5328 | ÈÈİÇ |
| KBPC10-10 | ÈÈİÇ |
| KBPC15-10 | ÈÈİÇ |
| NTE5328 | ÈÈİÇ |
| SK9088 | ÈÈİÇ |
| 00001S1555 | ÍÈİÇ |
| 001-026010 | ÍÈİÇ |
| 001-226010 | ÍÈİÇ |
| 0031014022 | ÍÈİÇ |
| 0099-1040 | ÍÈİÇ |
| 01-2603-0 | ÍÈİÇ |
| 022-2823-010 | ÍÈİÇ |
| 05-181555 | ÍÈİÇ |
| 05-936470 | ÍÈİÇ |
| 06200115 | ÍÈİÇ |
| 070-047 | ÍÈİÇ |
| 09-307039 | ÍÈİÇ |
| 1001-9552 | ÍÈİÇ |
| 1028-3984 | ÍÈİÇ |
| 103-142-01 (1) | ÍÈİÇ |
| 103-178 | ÍÈİÇ |
| 103-222 | ÍÈİÇ |
| 103-295-01 | ÍÈİÇ |
| 103-295A | ÍÈİÇ |
| 1040-07 | ÍÈİÇ |
| 1043-0049 | ÍÈİÇ |
| 1044-8983 (1) | ÍÈİÇ |
| 1048-9987 | ÍÈİÇ |
| 1079-01 | ÍÈİÇ |
| 1090-1981 | ÍÈİÇ |
| 11-0781 | ÍÈİÇ |
| 11115017 | ÍÈİÇ |

| | |
|-----------------|------|
| 1116-4365 DIODE | İEİÇ |
| 1146-5200 | İEİÇ |
| 1156-1644 | İEİÇ |
| 119596 | İEİÇ |
| 12-200009 | İEİÇ |
| 1223930 | İEİÇ |
| 123B-003 | İEİÇ |
| 12P2 | İEİÇ |
| 13-085022 | İEİÇ |
| 13-10321-117 | İEİÇ |
| 13-17204-1 | İEİÇ |
| 13-22609-0 | İEİÇ |
| 13-29867-1 | İEİÇ |
| 13-31014-13 | İEİÇ |
| 13-67590-1 | İEİÇ |
| 130706 | İEİÇ |
| 137028 | İEİÇ |
| 139706 | İEİÇ |
| 14-514-15 USE 2 | İEİÇ |
| 1417872-10 | İEİÇ |
| 1417872-9 | İEİÇ |
| 142136-5 | İEİÇ |
| 1471872-10 | İEİÇ |
| 1471872-18 | İEİÇ |
| 1471872-22 | İEİÇ |
| 1471872-4 | İEİÇ |
| 14837 | İEİÇ |
| 15-085005 | İEİÇ |
| 15-123101 | İEİÇ |
| 151241 | İEİÇ |
| 15P2 | İEİÇ |
| 16G28A | İEİÇ |
| 171-C | İEİÇ |
| 178525 | İEİÇ |
| 181-1 | İEİÇ |
| 181-F | İEİÇ |
| 185-012 | İEİÇ |
| 1872-22 | İEİÇ |
| 19-120-001 | İEİÇ |
| 19A116081 | İEİÇ |
| 19B200249P2 | İEİÇ |
| 1N137B | İEİÇ |
| 1N1630 | İEİÇ |
| 1N1841 | İEİÇ |
| 1N1846 | İEİÇ |
| 1N194A | İEİÇ |
| 1N202 | İEİÇ |
| 1N2075K | İEİÇ |
| 1N212 | İEİÇ |

| | |
|---------|------|
| 1N217 | İEİÇ |
| 1N251A | İEİÇ |
| 1N300 | İEİÇ |
| 1N301A | İEİÇ |
| 1N303B | İEİÇ |
| 1N3067 | İEİÇ |
| 1N3070 | İEİÇ |
| 1N3147 | İEİÇ |
| 1N3223 | İEİÇ |
| 1N3471 | İEİÇ |
| 1N3575 | İEİÇ |
| 1N3594 | İEİÇ |
| 1N3601 | İEİÇ |
| 1N3606 | İEİÇ |
| 1N3625 | İEİÇ |
| 1N3668 | İEİÇ |
| 1N381 | İEİÇ |
| 1N3864 | İEİÇ |
| 1N390 | İEİÇ |
| 1N394 | İEİÇ |
| 1N4043 | İEİÇ |
| 1N4151 | İEİÇ |
| 1N4311 | İEİÇ |
| 1N4322 | İEİÇ |
| 1N433A | İEİÇ |
| 1N434B | İEİÇ |
| 1N4392 | İEİÇ |
| 1N4531 | İEİÇ |
| 1N4536 | İEİÇ |
| 1N457 | İEİÇ |
| 1N458A | İEİÇ |
| 1N459M | İEİÇ |
| 1N460A | İEİÇ |
| 1N464 | İEİÇ |
| 1N482 | İEİÇ |
| 1N482B | İEİÇ |
| 1N483AM | İEİÇ |
| 1N484 | İEİÇ |
| 1N484TH | İEİÇ |
| 1N485C | İEİÇ |
| 1N4862 | İEİÇ |
| 1N4938 | İEİÇ |
| 1N5195 | İEİÇ |
| 1N5210 | İEİÇ |
| 1N5316 | İEİÇ |
| 1N5320 | İEİÇ |
| 1N5605 | İEİÇ |
| 1N568 | İEİÇ |
| 1N5719 | İEİÇ |

| | |
|------------|------|
| 1N625 | İEİÇ |
| 1N626A | İEİÇ |
| 1N629 | İEİÇ |
| 1N643A | İEİÇ |
| 1N662 | İEİÇ |
| 1N663M | İEİÇ |
| 1N779 | İEİÇ |
| 1N790 | İEİÇ |
| 1N792 | İEİÇ |
| 1N794 | İEİÇ |
| 1N798 | İEİÇ |
| 1N802 | İEİÇ |
| 1N807 | İEİÇ |
| 1N811 | İEİÇ |
| 1N813 | İEİÇ |
| 1N815 | İEİÇ |
| 1N818M | İEİÇ |
| 1N838 | İEİÇ |
| 1N841 | İEİÇ |
| 1N845 | İEİÇ |
| 1N897 | İEİÇ |
| 1N901 | İEİÇ |
| 1N903AM | İEİÇ |
| 1N904AM | İEİÇ |
| 1N905AM | İEİÇ |
| 1N906AM | İEİÇ |
| 1N907AM | İEİÇ |
| 1N908AM | İEİÇ |
| 1N914M | İEİÇ |
| 1N916B | İEİÇ |
| 1N921 | İEİÇ |
| 1N926 | İEİÇ |
| 1N931 | İEİÇ |
| 1N948 | İEİÇ |
| 1N999 | İEİÇ |
| 1NJ70980 | İEİÇ |
| 1R10D3K | İEİÇ |
| 1R4 | İEİÇ |
| 1S1053 | İEİÇ |
| 1S12 | İEİÇ |
| 1S1216 | İEİÇ |
| 1S1219 | İEİÇ |
| 1S1303 | İEİÇ |
| 1S1333 | İEİÇ |
| 1S1515 | İEİÇ |
| 1S155 | İEİÇ |
| 1S1553TV | İEİÇ |
| 1S1554(TV) | İEİÇ |
| 1S1555 | İEİÇ |

| | |
|------------------|------|
| 1S1555-S | İEİÇ |
| 1S1555TP | İEİÇ |
| 1S1555V(TV) | İEİÇ |
| 1S1588 | İEİÇ |
| 1S1621R | İEİÇ |
| 1S17 | İEİÇ |
| 1S182 | İEİÇ |
| 1S1993 | İEİÇ |
| 1S20751C | İEİÇ |
| 1S207SK | İEİÇ |
| 1S2091BL | İEİÇ |
| 1S2098 | İEİÇ |
| 1S2186GR | İEİÇ |
| 1S2461 | İEİÇ |
| 1S2473H | İEİÇ |
| 1S2788 | İEİÇ |
| 1S306 | İEİÇ |
| 1S358N | İEİÇ |
| 1S444 | İEİÇ |
| 1S84 | İEİÇ |
| 1S923 DIODE | İEİÇ |
| 1S951 | İEİÇ |
| 1S990 | İEİÇ |
| 1S994A | İEİÇ |
| 1SS104(FA) | İEİÇ |
| 1SS133 | İEİÇ |
| 1SS176 | İEİÇ |
| 1SS53 | İEİÇ |
| 1SS81-T2 | İEİÇ |
| 1SS83 | İEİÇ |
| 1TT142 | İEİÇ |
| 1X9179 | İEİÇ |
| 2000-323 DIODE | İEİÇ |
| 2012010165 | İEİÇ |
| 202-5-9600-44610 | İEİÇ |
| 21-606-0001-00H | İEİÇ |
| 2169-202-2109 | İEİÇ |
| 21A009 | İEİÇ |
| 21A108-004 | İEİÇ |
| 2331913 | İEİÇ |
| 251819-16 | İEİÇ |
| 266-1 | İEİÇ |
| 295-1 | İEİÇ |
| 330G1 | İEİÇ |
| 34-8057-13 | İEİÇ |
| 34P4 | İEİÇ |
| 36-0097 | İEİÇ |
| 39A69-2 | İEİÇ |
| 3L4-3001-1 | İEİÇ |

| | |
|-------------------|------|
| 3L4-3002-22 | İEİÇ |
| 3L4-3002-32 | İEİÇ |
| 3L4-3002-7 | İEİÇ |
| 407-007-9904 | İEİÇ |
| 407-012-5809 | İEİÇ |
| 407-013-7109 | İEİÇ |
| 42-28201 | İEİÇ |
| 44SD-CDG00 | İEİÇ |
| 46-61307-3 | İEİÇ |
| 46-86186-3 | İEİÇ |
| 46-86309-3 | İEİÇ |
| 46-86422-3 | İEİÇ |
| 4686309-3 | İEİÇ |
| 48-6720A02 | İEİÇ |
| 4822-130-30139 | İEİÇ |
| 4822-130-30902 | İEİÇ |
| 4822-130-50157 | İEİÇ |
| 48X90237A62 | İEİÇ |
| 4H13030302 | İEİÇ |
| 501101 | İEİÇ |
| 530170-1 | İEİÇ |
| 530181-1001 | İEİÇ |
| 530181-9003 | İEİÇ |
| 5301811101 DAMPER | İEİÇ |
| 5302511001 SYL | İEİÇ |
| 5302660001 | İEİÇ |
| 5322-130-31039 | İEİÇ |
| 5331591 | İEİÇ |
| 5340200600 | İEİÇ |
| 561-2554-570 | İEİÇ |
| 561-2554-610 | İEİÇ |
| 561-2554-824 | İEİÇ |
| 561-2554-850 | İEİÇ |
| 561-2556-590 | İEİÇ |
| 561-2583-606 | İEİÇ |
| 561-5034-951 | İEİÇ |
| 654033 | İEİÇ |
| 6612005000 | İEİÇ |
| 66F016-1 | İEİÇ |
| 66F0164 | İEİÇ |
| 66F1132 | İEİÇ |
| 66X0069-001 | İEİÇ |
| 710838-1 | İEİÇ |
| 741864 DIODE | İEİÇ |
| 8-719-815-55 | İEİÇ |
| 8-719-901-83 | İEİÇ |
| 800-040-00 | İEİÇ |
| 801728 | İEİÇ |
| 8910-52 | İEİÇ |

| | |
|-----------------|------|
| 903-00393 | İEİÇ |
| 903-557 | İEİÇ |
| 9128-1503-01 | İEİÇ |
| 9330-086-50112 | İEİÇ |
| 93A64-1 | İEİÇ |
| 93B48-1 | İEİÇ |
| 93C60 | İEİÇ |
| 93ERH-DX1002// | İEİÇ |
| 977-1 | İEİÇ |
| A514-042791 | İEİÇ |
| A7246602 | İEİÇ |
| A7275400 | İEİÇ |
| AM626A | İEİÇ |
| BA114 | İEİÇ |
| BA174 | İEİÇ |
| BAN62 | İEİÇ |
| BAW12TF22 | İEİÇ |
| BAW18 | İEİÇ |
| BAY18 | İEİÇ |
| BAY73 | İEİÇ |
| CDG-00 | İEİÇ |
| CDG22 | İEİÇ |
| CXL177 | İEİÇ |
| D1S1554 | İEİÇ |
| DGDS442X | İEİÇ |
| DO18 DIODE | İEİÇ |
| DS442 SEARS | İEİÇ |
| DX-0079 | İEİÇ |
| DX0159CE | İEİÇ |
| DY1SS131 | İEİÇ |
| E-DS442YG1 | İEİÇ |
| E1775R | İEİÇ |
| EA16X446 | İEİÇ |
| ECG177 | İEİÇ |
| ES16X27 PRV 200 | İEİÇ |
| EW16X169 | İEİÇ |
| F-15024 | İEİÇ |
| F046 | İEİÇ |
| F295-02 | İEİÇ |
| FD-1029-MC | İEİÇ |
| FD222 | İEİÇ |
| FDH300 | İEİÇ |
| FDH6229 | İEİÇ |
| GMA01L | İEİÇ |
| HF-20064 | İEİÇ |
| HN-00119 | İEİÇ |
| IP20-0184 | İEİÇ |
| ITT3001 | İEİÇ |
| KD300A | İEİÇ |

| | |
|----------------|------|
| KDS1555-T | ÍĚİÇ |
| LM-1159 | ÍĚİÇ |
| M26 DIODE | ÍĚİÇ |
| MA150TA5 | ÍĚİÇ |
| MB513A-R | ÍĚİÇ |
| MC5321 | ÍĚİÇ |
| N5406 | ÍĚİÇ |
| Q-1N914 | ÍĚİÇ |
| RH-DX0048GEZZ | ÍĚİÇ |
| RH-DX0085TAZZ | ÍĚİÇ |
| RM103 | ÍĚİÇ |
| SFD43 | ÍĚİÇ |
| SG3198 | ÍĚİÇ |
| SG5028 | ÍĚİÇ |
| SI-RECT-35 | ÍĚİÇ |
| SPG177 | ÍĚİÇ |
| TCG177 | ÍĚİÇ |
| TM177 | ÍĚİÇ |
| UG3C | ÍĚİÇ |
| VHD1S1553//-1 | ÍĚİÇ |
| VHD1S1555//1A | ÍĚİÇ |
| VHDCDG00///-1 | ÍĚİÇ |
| WEP177 | ÍĚİÇ |
| 13-34901-1 | ÑĚİÇ |
| 60S4 | ÑĚİÇ |
| IR60S4 | ÑĚİÇ |
| SK9096 | ÑĚİÇ |
| 60S8 | ÈİİÇ |
| G11758 | ÈİİÇ |
| NTE5817 | ÈİİÇ |
| 13-43956-2 | ÉİİÇ |
| 135386 | ÉİİÇ |
| 1476171-20 | ÉİİÇ |
| 1S2746 | ÉİİÇ |
| 40643 | ÉİİÇ |
| 5302641001 SYL | ÉİİÇ |
| 64955 | ÉİİÇ |
| C0508 | ÉİİÇ |
| D2103SF | ÉİİÇ |
| ECG515 | ÉİİÇ |
| EW16X601 | ÉİİÇ |
| R6171-12 | ÉİİÇ |
| SR-16 PHILCO | ÉİİÇ |
| TR-800 DIODE | ÉİİÇ |
| 30HB050 BRIDGE | ÉİİÇ |
| MB12A10V05 | ÉİİÇ |
| MPI4005 | ÉİİÇ |
| 4020 BRIDGE | ÉİİÇ |
| MPI4020 FWB | ÉİİÇ |

| | |
|----------------|------|
| 30HB400 BRIDGE | İİİÇ |
| MB12A35V30 | İİİÇ |
| SK9102 | İİİÇ |
| ECG5342 | İİİÇ |
| MPI4060 | İİİÇ |
| 4080 BRIDGE | İİİÇ |
| 40100 BRIDGE | İİİÇ |
| MPI40100 | İİİÇ |
| 230199-1 | ĐİİÇ |
| 33-1390-2 | ĐİİÇ |
| 33-1390-8 | ĐİİÇ |
| 61D72-3 | ĐİİÇ |
| GE-FR12 | ĐİİÇ |
| NETHIDIV-12 | ĐİİÇ |
| 4438A1 CUTOFF | ÈĐİÇ |
| ECG8226 | ÈĐİÇ |
| 1191-4819 | ÉÇÆÈ |
| 13-10321-54 | ÉÇÆÈ |
| 48X90233A17 | ÉÇÆÈ |
| 530205-5 | ÉÇÆÈ |
| EW16X550 | ÉÇÆÈ |
| MPN3401 | ÉÇÆÈ |
| 1N5829 | ÊÇÆÈ |
| 20FQ030 | ÊÇÆÈ |
| VSK1520 | ÊÇÆÈ |
| 21FQ035 | ËÇÆÈ |
| VSK1530 | ËÇÆÈ |
| VSK3040S | ËÇÆÈ |
| 50HQ20 | ÌÇÆÈ |
| VSK4020 | ÌÇÆÈ |
| 05Z91 | ÌËÆÈ |
| 1/4M91Z5 | ÌËÆÈ |
| 1N5270B | ÌËÆÈ |
| 1N6023A | ÌËÆÈ |
| 1N737B | ÌËÆÈ |
| 25N91 | ÌËÆÈ |
| 4M91Z5 | ÌËÆÈ |
| 5M91ZS5 | ÌËÆÈ |
| ECG5049A | ÌËÆÈ |
| NTE5049A | ÌËÆÈ |
| SK91A | ÌËÆÈ |
| 1M91Z10 | ÌËÆÈ |
| 1M91ZS5 | ÌËÆÈ |
| 1N3043A | ÌËÆÈ |
| 1N4185 | ÌËÆÈ |
| 1N4350A | ÌËÆÈ |
| 1N4427B | ÌËÆÈ |
| 1N4763AG | ÌËÆÈ |
| 1R91 | ÌËÆÈ |

| | |
|-----------------|------|
| 1S3091 | ÍËÆÈ |
| 1Z91 | ÍËÆÈ |
| 48-83461E16 | ÍËÆÈ |
| 7Z91A | ÍËÆÈ |
| 7ZM91B | ÍËÆÈ |
| 99202-139 | ÍËÆÈ |
| CH4763 | ÍËÆÈ |
| DL8-91 | ÍËÆÈ |
| ELP91 | ÍËÆÈ |
| HHL91 | ÍËÆÈ |
| ITA91A | ÍËÆÈ |
| KYZ1-91 | ÍËÆÈ |
| MEZ1-91 | ÍËÆÈ |
| PL9-91 | ÍËÆÈ |
| RD91E | ÍËÆÈ |
| RL1-91 | ÍËÆÈ |
| SK3345 | ÍËÆÈ |
| TZ1-91 | ÍËÆÈ |
| UZ8890 | ÍËÆÈ |
| VR90B | ÍËÆÈ |
| ZB91 | ÍËÆÈ |
| ZD91B | ÍËÆÈ |
| ZY91 | ÍËÆÈ |
| 1.5JZ91C | ÎËÆÈ |
| 1.5R91B | ÎËÆÈ |
| 1.5Z91C | ÎËÆÈ |
| 1N3812B | ÎËÆÈ |
| 1N4855A | ÎËÆÈ |
| 1N5050A | ÎËÆÈ |
| 1N5377A | ÎËÆÈ |
| 1N5948A | ÎËÆÈ |
| 2EZ91D5 | ÎËÆÈ |
| 2VR91 | ÎËÆÈ |
| 3R91 | ÎËÆÈ |
| 3TZ91A | ÎËÆÈ |
| 3VR90 | ÎËÆÈ |
| 3VR91A | ÎËÆÈ |
| 5ZS91A | ÎËÆÈ |
| ECG5155 | ÎËÆÈ |
| LMZ91-20 | ÎËÆÈ |
| NTE5155A | ÎËÆÈ |
| UZ5790 | ÎËÆÈ |
| UZ890 | ÎËÆÈ |
| ZCC91B | ÎËÆÈ |
| 1DB200 | ËÏÆÈ |
| 8-719-500-84 | ËÏÆÈ |
| A0512-B 80 C700 | ËÏÆÈ |
| DF005 | ËÏÆÈ |
| DF02 | ËÏÆÈ |

| | |
|-----------------|------|
| DL02 | ËÏÆÈ |
| EW41X619 | ËÏÆÈ |
| IDB50 | ËÏÆÈ |
| KBPS01 | ËÏÆÈ |
| S1WB(A)10D | ËÏÆÈ |
| S1WBS10 | ËÏÆÈ |
| SBMA2 | ËÏÆÈ |
| TVSS1WBS10 | ËÏÆÈ |
| 1DB400 | ÏÏÆÈ |
| CSB4 | ÏÏÆÈ |
| DLO4 | ÏÏÆÈ |
| PL40 | ÏÏÆÈ |
| SK9231 | ÏÏÆÈ |
| 185237 | ÏÏÆÈ |
| 483513037148 | ÏÏÆÈ |
| CSB6 | ÏÏÆÈ |
| DLO6 | ÏÏÆÈ |
| ECG5332 | ÏÏÆÈ |
| KBPS06 | ÏÏÆÈ |
| RH-DX0208CEZZ | ÏÏÆÈ |
| S1WBA60 | ÏÏÆÈ |
| TB4B | ÏÏÆÈ |
| TD5.B | ÏÏÆÈ |
| TD5.L | ÏÏÆÈ |
| TD8.1 | ÏÏÆÈ |
| TD8.K | ÏÏÆÈ |
| A0553-B320 C700 | ÏÏÆÈ |
| DF08 | ÏÏÆÈ |
| DL08 | ÏÏÆÈ |
| IDB800 | ÏÏÆÈ |
| KBPS10 | ÏÏÆÈ |
| SBMA8 | ÏÏÆÈ |
| 12FH3 | ÐÈÇÈ |
| 12FL40 | ÐÈÇÈ |
| 12FL40S10 | ÐÈÇÈ |
| 1N3883A | ÐÈÇÈ |
| 1N3893A | ÐÈÇÈ |
| 43882 | ÐÈÇÈ |
| 6FL40S10 | ÐÈÇÈ |
| D2412D | ÐÈÇÈ |
| SK9284 | ÐÈÇÈ |
| 12FLR40S | ÑÈÇÈ |
| 12RH3 | ÑÈÇÈ |
| 1N3882R | ÑÈÇÈ |
| 1N3892R | ÑÈÇÈ |
| 1SF4R | ÑÈÇÈ |
| 43882R | ÑÈÇÈ |
| 6FLR40S10 | ÑÈÇÈ |
| NTE5821 | ÑÈÇÈ |

| | |
|---------------------|------|
| 10HR3N | ÈÉÇÈ |
| 12FLR10S05 | ÈÉÇÈ |
| 12FLR20S02 | ÈÉÇÈ |
| 12FLR5S | ÈÉÇÈ |
| 12RH05S | ÈÉÇÈ |
| 12RH2S | ÈÉÇÈ |
| 1N3880RA | ÈÉÇÈ |
| 1N3889RA | ÈÉÇÈ |
| 1N3891RA | ÈÉÇÈ |
| 2311-5355 BURROUGHS | ÈÉÇÈ |
| 43881R | ÈÉÇÈ |
| 6FLR20S02 | ÈÉÇÈ |
| D2406BR | ÈÉÇÈ |
| SK9286 | ÈÉÇÈ |
| 12FLR60S | ÉÉÇÈ |
| 43884R | ÉÉÇÈ |
| 6FLR60S10 | ÉÉÇÈ |
| GR606R | ÉÉÇÈ |
| NTE5823 | ÉÉÇÈ |
| 70HFLR10S05 | ÊÉÇÈ |
| 70HFLR20S10 | ÊÉÇÈ |
| ST5AFR10N | ÈÉÇÈ |
| 70HFLR40S10 | ÈÉÇÈ |
| SK9289 | ÈÉÇÈ |
| ST5AFR30N | ÈÉÇÈ |
| 4468A-1 | ÊÊÇÈ |
| D242-002 | ÊÊÇÈ |
| 74-13-062 | ÊÊÇÈ |
| B57678-2RV | ÈÉÇÈ |
| H844-13 | ÈÉÇÈ |
| HVPR12-14 | ÈÊÇÈ |
| SK9300 | ÈÊÇÈ |
| 312799 ROPER | ÍÊÇÈ |
| 14-19-275 | ÎÊÇÈ |
| 198T013P01 | ÎÊÇÈ |
| GE-548 | ÎÊÇÈ |
| H685-1 | ÎÊÇÈ |
| HVPR10-1 | ÎÊÇÈ |
| HVPR10-15-1 | ÎÊÇÈ |
| M3D29 | ÎÊÇÈ |
| 103-0002 | ÏÊÇÈ |
| 561-6168-800 | ÏÊÇÈ |
| H402 | ÏÊÇÈ |
| SK9306 | ÏÊÇÈ |
| VC50 | ÏÊÇÈ |
| 051-3999HVPR--4 | ÐÊÇÈ |
| HVPR15-4L-13 | ÐÊÇÈ |
| SK9308 | ÐÊÇÈ |
| ECG2079 | ÉÍÇÈ |

| | |
|---------------|------|
| M54519P | ÉÌÇÈ |
| 3KC35100 | ÑÇÈÈ |
| BYW68 | ÑÇÈÈ |
| KBPC35-10 | ÑÇÈÈ |
| 016 UMI | ÈÐÈÈ |
| 504339 | ÈÐÈÈ |
| D167-002 | ÈÐÈÈ |
| EYP-2AU163 | ÈÐÈÈ |
| X165 CUTOFF | ÈÐÈÈ |
| 4358A1 CUTOFF | ÈÈÈÈ |
| ECG8181 | ÈÈÈÈ |
| BYV20-30 | ÊÐÉÈ |
| BYV21-30 | ÊÐÉÈ |
| ECG6084 | ÊÐÉÈ |
| MBR1535 | ÊÐÉÈ |
| MBR3545 | ÊÐÉÈ |
| ECG6079 | ÊÐÉÈ |
| 11115386T | ÈÌÈÈ |
| NTE6204 | ÈÌÈÈ |
| NP30GP | ÈÌÈÈ |
| GM30A | ÌÈÈÈ |
| NTE6200 | ÌÈÈÈ |
| SK9773 | ÌÈÈÈ |
| ERG81A-004 | ÎÈÈÈ |
| MBR4040 | ÎÈÈÈ |
| NTE6094 | ÎÈÈÈ |
| MBR1535CT | ÎÈÈÈ |
| MBR2545CT | ÎÈÈÈ |
| 11119016 | ÎÈÈÈ |
| C16P04Q | ÎÈÈÈ |
| MUR3005PT | ÎÈÈÈ |
| SK9776 | ÎÈÈÈ |
| ESAC31-01N | ÐÌÈÈ |
| G12401R | ÐÌÈÈ |
| MUR1605CTR | ÐÌÈÈ |
| MUR1620CTR | ÐÌÈÈ |
| SK9777 | ÐÌÈÈ |
| SK9778 | ÑÌÈÈ |
| SK9779 | ÈÌÈÈ |
| ESAD75-02 | ÉÌÈÈ |
| DS75491BN | ÏÈÈÈ |
| ITT491N | ÏÈÈÈ |
| B82-004 | ÑÎÈÈ |
| DCEAC82-004 | ÑÎÈÈ |
| NTE6085 | ÑÌÈÈ |
| FN37F120 | ÏÈÈÈ |
| K1V10 | ÈÈÈÈ |
| K1V6 | ÌÈÈÈ |
| K1V5 | ÍÈÈÈ |

| | |
|----------------|------|
| NTE606 | ÎÈÈÈ |
| KB462F | ÏÈÈÈ |
| 4BL41 | ÏÈÈÈ |
| 5KF20 | ÏÈÈÈ |
| BYT08PI-200 | ÏÈÈÈ |
| BYW29-50 | ÏÈÈÈ |
| BYW80-50 | ÏÈÈÈ |
| FE8B | ÏÈÈÈ |
| FES8BT | ÏÈÈÈ |
| FMLG12S | ÏÈÈÈ |
| FRP820 | ÏÈÈÈ |
| GI401 | ÏÈÈÈ |
| HER801 | ÏÈÈÈ |
| MUR815 | ÏÈÈÈ |
| RUR820 | ÏÈÈÈ |
| SES5403 | ÏÈÈÈ |
| SF83 | ÏÈÈÈ |
| TA9223B | ÏÈÈÈ |
| UES1403 | ÏÈÈÈ |
| 4835-130-37563 | ÐÈÈÈ |
| BY233-400 | ÐÈÈÈ |
| BYT08PI-400 | ÐÈÈÈ |
| ERC20-02 | ÐÈÈÈ |
| FES8FT | ÐÈÈÈ |
| FMG-G26S | ÐÈÈÈ |
| MUR840 | ÐÈÈÈ |
| NTE958 | ÐÈÈÈ |
| SF86 | ÐÈÈÈ |
| UES1420 | ÐÈÈÈ |
| BYV79-50 | ÑÈÈÈ |
| BYW81P-150A | ÑÈÈÈ |
| BYW81P-50A | ÑÈÈÈ |
| MUR1505 | ÑÈÈÈ |
| SK9860 | ÑÈÈÈ |
| 1193-4189 | ËÐÈÈ |
| 11EQS04 | ËÐÈÈ |
| 1N5818 | ËÐÈÈ |
| 4890229A86 | ËÐÈÈ |
| 8-719-200-29 | ËÐÈÈ |
| AK04 | ËÐÈÈ |
| BYV10-40 | ËÐÈÈ |
| EK04LF | ËÐÈÈ |
| EW16X168 | ËÐÈÈ |
| MBR120P | ËÐÈÈ |
| RH-DX0047GEZZ | ËÐÈÈ |
| SB130 | ËÐÈÈ |
| SR103 | ËÐÈÈ |
| VSK120 | ËÐÈÈ |
| 08030005 | ìÐÈÈ |

| | |
|------------------|------|
| 183839 | İĐĖĖ |
| 1N5821 | İĐĖĖ |
| 21DQ03 | İĐĖĖ |
| 48-9032A39 | İĐĖĖ |
| 5391200200 | İĐĖĖ |
| 8-719-981-00 | İĐĖĖ |
| EK13 | İĐĖĖ |
| ERB81004 | İĐĖĖ |
| ERC81-04 | İĐĖĖ |
| EW16X0191 | İĐĖĖ |
| EW16X191 | İĐĖĖ |
| MBR330 | İĐĖĖ |
| RK14 | İĐĖĖ |
| RK44 | İĐĖĖ |
| SB330 | İĐĖĖ |
| SR303 | İĐĖĖ |
| SSH3A030 | İĐĖĖ |
| VSK330 | İĐĖĖ |
| 08000045 | İĐĖĖ |
| 11EF1 | İĐĖĖ |
| 1SS144 | İĐĖĖ |
| 1SS244-T2 | İĐĖĖ |
| 299-1(NAP-DIODE) | İĐĖĖ |
| 407-124-5605 | İĐĖĖ |
| 530299-1 | İĐĖĖ |
| 5302991001 | İĐĖĖ |
| AG01Y | İĐĖĖ |
| BAX14 | İĐĖĖ |
| BYW100-100 | İĐĖĖ |
| DFA1A1 | İĐĖĖ |
| EG01Y | İĐĖĖ |
| EL1Z | İĐĖĖ |
| ERB32-01 | İĐĖĖ |
| ERC33-02 | İĐĖĖ |
| FE1A | İĐĖĖ |
| FR101 | İĐĖĖ |
| FR103G | İĐĖĖ |
| G11004 | İĐĖĖ |
| MUR120 | İĐĖĖ |
| RGP10A | İĐĖĖ |
| RL101FG | İĐĖĖ |
| RL103FG | İĐĖĖ |
| SF13 | İĐĖĖ |
| UF4001 | İĐĖĖ |
| 1N6073 | İĐĖĖ |
| 1R5CL41 | İĐĖĖ |
| 31DF2 | İĐĖĖ |
| 5303260003 | İĐĖĖ |
| 8-719-933-13 | İĐĖĖ |

| | |
|----------------|------|
| 9-901-548-00 | İĐĖĖ |
| BYV27-100 | İĐĖĖ |
| BYV27-50 | İĐĖĖ |
| BYV28-50 | İĐĖĖ |
| BYW98-50 | İĐĖĖ |
| DFD30C | İĐĖĖ |
| ERB93-02 | İĐĖĖ |
| ERC91-02 | İĐĖĖ |
| FE3A | İĐĖĖ |
| FR151 | İĐĖĖ |
| FR203 | İĐĖĖ |
| FR301 | İĐĖĖ |
| HER102 | İĐĖĖ |
| HER153 | İĐĖĖ |
| N5303260003 | İĐĖĖ |
| RG4Z | İĐĖĖ |
| RGP20B | İĐĖĖ |
| RGP25D | İĐĖĖ |
| RH2D | İĐĖĖ |
| RU4YX | İĐĖĖ |
| RU4YXLFK2 | İĐĖĖ |
| SF21 | İĐĖĖ |
| SF31 | İĐĖĖ |
| SK9938 | İĐĖĖ |
| SUES1304 | İĐĖĖ |
| USE1304 | İĐĖĖ |
| VHE220 | İĐĖĖ |
| 1SS201 | ĐĐĖĖ |
| 1SS234 | ĐĐĖĖ |
| 4890210A68 | ĐĐĖĖ |
| 8-719-000-46 | ĐĐĖĖ |
| DAN209 | ĐĐĖĖ |
| EW16X371 | ĐĐĖĖ |
| M2163 | ĐĐĖĖ |
| MA175WK | ĐĐĖĖ |
| SK9939 | ĐĐĖĖ |
| 1SS232 | ŃĐĖĖ |
| 4890210A69 | ŃĐĖĖ |
| 8-719-000-04 | ŃĐĖĖ |
| DAP201VA | ŃĐĖĖ |
| EW16X232 | ŃĐĖĖ |
| MA175WA | ŃĐĖĖ |
| SK9940 | ŃĐĖĖ |
| 9335-020-20112 | ÈÇÌÈ |
| 9335-020-30112 | ÈÇÌÈ |
| 9335-020-40112 | ÈÇÌÈ |
| BAS19 | ÈÇÌÈ |
| MA158 | ÈÇÌÈ |
| 158487 | ÉÇÌÈ |

| | |
|----------------|------|
| 1SS294 | ÉÇÌÈ |
| 9334-606-20115 | ÉÇÌÈ |
| A13SAM3 | ÉÇÌÈ |
| ECG593 | ÉÇÌÈ |
| MMB914 | ÉÇÌÈ |
| TMPD4150 | ÉÇÌÈ |
| 9334-107-10112 | ÉÇÌÈ |
| BAT18 | ÈÇÌÈ |
| 159475 | ÈÇÌÈ |
| 1SS184 | ÈÇÌÈ |
| 407-012-6202 | ÈÇÌÈ |
| 8-719-400-18 | ÈÇÌÈ |
| 9331-849-10212 | ÈÇÌÈ |
| BAV74 | ÈÇÌÈ |
| ISS184 | ÈÇÌÈ |
| MA152WKTW | ÈÇÌÈ |
| MMBD6100 | ÈÇÌÈ |
| VHD1S2837//-1E | ÈÇÌÈ |
| 04AZ5.1Y | ÌÉÌÈ |
| 1/4M5.1AZ1 | ÌÉÌÈ |
| 1310-8303 | ÌÉÌÈ |
| 156920 | ÌÉÌÈ |
| 1N5993C | ÌÉÌÈ |
| 23317975 | ÌÉÌÈ |
| 249-519 | ÌÉÌÈ |
| 264P50203 | ÌÉÌÈ |
| 407-053-6001 | ÌÉÌÈ |
| 48-90210A57 | ÌÉÌÈ |
| 4822-130-30284 | ÌÉÌÈ |
| 4822-130-30767 | ÌÉÌÈ |
| 4890210A57 | ÌÉÌÈ |
| 51-02004-12 | ÌÉÌÈ |
| 5322-130-30284 | ÌÉÌÈ |
| 5322-130-34233 | ÌÉÌÈ |
| 5C-C1 | ÌÉÌÈ |
| 5CC1 | ÌÉÌÈ |
| 9330-088-10122 | ÌÉÌÈ |
| 9331-668-10112 | ÌÉÌÈ |
| A7116205 | ÌÉÌÈ |
| D93T05R100 | ÌÉÌÈ |
| DGGZA5.1Y | ÌÉÌÈ |
| EQA02-05EF | ÌÉÌÈ |
| EW16X611 | ÌÉÌÈ |
| GZA5.1X | ÌÉÌÈ |
| HZ5.1EB2 | ÌÉÌÈ |
| HZ5CLL | ÌÉÌÈ |
| HZS5C | ÌÉÌÈ |
| MA1051M | ÌÉÌÈ |
| N5302491519 | ÌÉÌÈ |

| | |
|----------------|------|
| RD5.1ES(B3)-Y | ÌÉÌÈ |
| RD5.1ESB3Y | ÌÉÌÈ |
| TVSHZ5C1 | ÌÉÌÈ |
| Z0A5.1 | ÌÉÌÈ |
| 05Z5.6X | ÌÉÌÈ |
| 1/4M5.6AZ2 | ÌÉÌÈ |
| 1N1929B | ÌÉÌÈ |
| 2331001 | ÌÉÌÈ |
| 2337515 | ÌÉÌÈ |
| 46-86735-3 | ÌÉÌÈ |
| 4822-130-30134 | ÌÉÌÈ |
| 4822-130-30538 | ÌÉÌÈ |
| 4M5.6AZ1 | ÌÉÌÈ |
| 530302-2 | ÌÉÌÈ |
| 5322-130-30142 | ÌÉÌÈ |
| 5322-130-34173 | ÌÉÌÈ |
| 5M5.6AZ2 | ÌÉÌÈ |
| 6B2 | ÌÉÌÈ |
| 9330-088-20112 | ÌÉÌÈ |
| 9330-092-80112 | ÌÉÌÈ |
| 9331-669-20113 | ÌÉÌÈ |
| D93005R600 | ÌÉÌÈ |
| EX0045TA | ÌÉÌÈ |
| GZA5.6L | ÌÉÌÈ |
| HZ50C2 | ÌÉÌÈ |
| HZ6A3 | ÌÉÌÈ |
| HZ6B20 | ÌÉÌÈ |
| MZ306-A1 | ÌÉÌÈ |
| SDGZA056YXXXX | ÌÉÌÈ |
| ZOA5.6 | ÌÉÌÈ |
| 05Z6.2W | ÌÉÌÈ |
| 1/4M6.2AZ1 | ÌÉÌÈ |
| 162682 | ÌÉÌÈ |
| 198603 | ÌÉÌÈ |
| 2331809 | ÌÉÌÈ |
| 30929W | ÌÉÌÈ |
| 4822-130-30132 | ÌÉÌÈ |
| 4822-130-30242 | ÌÉÌÈ |
| 4822-130-30612 | ÌÉÌÈ |
| 4835-130-37121 | ÌÉÌÈ |
| 4H1303-4167 | ÌÉÌÈ |
| 530249-629 | ÌÉÌÈ |
| 5303291629 | ÌÉÌÈ |
| 5322-130-30163 | ÌÉÌÈ |
| 5322-130-30766 | ÌÉÌÈ |
| 5M6.2AZ2 | ÌÉÌÈ |
| 6C3(ZENER) | ÌÉÌÈ |
| 9330-088-90112 | ÌÉÌÈ |
| 9330-377-10112 | ÌÉÌÈ |

| | |
|------------------|------|
| 93A39-79 | îÉìÈ |
| A7109890 | îÉìÈ |
| BZX79B6V2 | îÉìÈ |
| EQA02-06EF | îÉìÈ |
| GZA6.2Y | îÉìÈ |
| HZ-6C-3 | îÉìÈ |
| MG307G | îÉìÈ |
| RD6.8ES-B1 | îÉìÈ |
| TVSQA206G | îÉìÈ |
| 1/4M10Z1 | îÉìÈ |
| 10Y(ZENER) | îÉìÈ |
| 11B2ZENER | îÉìÈ |
| 198774 | îÉìÈ |
| 2331161 | îÉìÈ |
| 48-90223A90 | îÉìÈ |
| 4822-130-30774 | îÉìÈ |
| 48X90223A90 | îÉìÈ |
| 5303020003 | îÉìÈ |
| 5322-130-30774 | îÉìÈ |
| 5M10AZ1 | îÉìÈ |
| 5M10ZS1 | îÉìÈ |
| 9330-093-40112 | îÉìÈ |
| 9331-668-70112 | îÉìÈ |
| D930010000Y | îÉìÈ |
| EP16X81 | îÉìÈ |
| GZA10U | îÉìÈ |
| HZ11A3 | îÉìÈ |
| HZ11B2 | îÉìÈ |
| HZ11CT2 | îÉìÈ |
| NTE5019T1 | îÉìÈ |
| S2000A3 | îÉìÈ |
| TVSQA210D | îÉìÈ |
| 04AZ12Y | ðÉìÈ |
| 1/4M12Z1 | ðÉìÈ |
| 12A1ZENER | ðÉìÈ |
| 12B1ZENER | ðÉìÈ |
| 12C2ZENER | ðÉìÈ |
| 1N1933B | ðÉìÈ |
| 202-5-3210-12010 | ðÉìÈ |
| 2331849 | ðÉìÈ |
| 264P29004 | ðÉìÈ |
| 46-861381-3 | ðÉìÈ |
| 4822-130-30353 | ðÉìÈ |
| 4H13034197 | ðÉìÈ |
| 5302390066 | ðÉìÈ |
| 5322-130-30302 | ðÉìÈ |
| 5330532 | ðÉìÈ |
| 9330-089-70112 | ðÉìÈ |
| 9331-178-10112 | ðÉìÈ |

| | |
|----------------|------|
| 9332-596-10112 | ÐÉÌÈ |
| A7117215 | ÐÉÌÈ |
| D93T01200Y | ÐÉÌÈ |
| GZA12L | ÐÉÌÈ |
| GZA12YBT | ÐÉÌÈ |
| HZ12(C2) | ÐÉÌÈ |
| HZ12ABC | ÐÉÌÈ |
| HZ12C | ÐÉÌÈ |
| HZ12HA2 | ÐÉÌÈ |
| MA4062(M)-Y | ÐÉÌÈ |
| MA4120MTA | ÐÉÌÈ |
| MA4130HT2 | ÐÉÌÈ |
| MZ312C | ÐÉÌÈ |
| QA212B | ÐÉÌÈ |
| RD13EL1 | ÐÉÌÈ |
| SZ-HZ12A2 | ÐÉÌÈ |
| ZOA12 | ÐÉÌÈ |
| ECG5330 | ÑÉÌÈ |
| KBU4J | ÑÉÌÈ |
| MDA406 | ÑÉÌÈ |
| PH40 | ÑÉÌÈ |
| RBV-406M-LFA | ÑÉÌÈ |
| RBV406H01 | ÑÉÌÈ |
| RBV606 | ÑÉÌÈ |
| RS605M(BRIDGE) | ÑÉÌÈ |
| 13-10321-113 | ÈÈÌÈ |
| 1477022-1 | ÈÈÌÈ |
| 1S1545 | ÈÈÌÈ |
| 1SS166 | ÈÈÌÈ |
| 2012400061 | ÈÈÌÈ |
| 4822-130-31118 | ÈÈÌÈ |
| 5302050004 | ÈÈÌÈ |
| 5303130002 | ÈÈÌÈ |
| BA482 | ÈÈÌÈ |
| ECG553 | ÈÈÌÈ |
| NTE553 | ÈÈÌÈ |
| 0053-919-00100 | ÈÌÈÈ |
| 04AZ9.1X | ÈÌÈÈ |
| 05Z9.1 | ÈÌÈÈ |
| 05Z9.1X | ÈÌÈÈ |
| 06200113 | ÈÌÈÈ |
| 09C5 | ÈÌÈÈ |
| 1/4A9.1 | ÈÌÈÈ |
| 1/4M9.1Z10 | ÈÌÈÈ |
| 103-336-18A | ÈÌÈÈ |
| 11115097 | ÈÌÈÈ |
| 1163-4110 | ÈÌÈÈ |
| 1231-0405 | ÈÌÈÈ |
| 13-4882256-318 | ÈÌÈÈ |

| | |
|----------------|-----|
| 134882256318 | ÉÌÈ |
| 1471898-13 | ÉÌÈ |
| 153519 | ÉÌÈ |
| 18801-104 | ÉÌÈ |
| 1N4103 ZENER | ÉÌÈ |
| 1N5239A | ÉÌÈ |
| 1N5529B | ÉÌÈ |
| 1N5855B | ÉÌÈ |
| 1N6090 | ÉÌÈ |
| 1N713A | ÉÌÈ |
| 1N757A-F | ÉÌÈ |
| 1N960B | ÉÌÈ |
| 1S2091 ZENER | ÉÌÈ |
| 1S7091 | ÉÌÈ |
| 200574 | ÉÌÈ |
| 2012222005 | ÉÌÈ |
| 21A119-038 | ÉÌÈ |
| 2331829 | ÉÌÈ |
| 25T91 | ÉÌÈ |
| 264P463060 | ÉÌÈ |
| 37-0103 | ÉÌÈ |
| 407-048-5101 | ÉÌÈ |
| 407-070-8408 | ÉÌÈ |
| 46-861046-3 | ÉÌÈ |
| 46-86953-3 | ÉÌÈ |
| 4822-130-31069 | ÉÌÈ |
| 4890456A85 | ÉÌÈ |
| 4H 130 30862 | ÉÌÈ |
| 4T91A | ÉÌÈ |
| 530157-1919 | ÉÌÈ |
| 5303381859 | ÉÌÈ |
| 53SZ-HZ9B3 | ÉÌÈ |
| 57-919 | ÉÌÈ |
| 60SZ-RD9.1EB2 | ÉÌÈ |
| 654C9 | ÉÌÈ |
| 8-719-100-55 | ÉÌÈ |
| 8-719-160-44 | ÉÌÈ |
| 9.1B | ÉÌÈ |
| 9.1N3 | ÉÌÈ |
| 903-509 | ÉÌÈ |
| 99201-215 | ÉÌÈ |
| A7117005 | ÉÌÈ |
| AZ757A | ÉÌÈ |
| BZX46C9V1 | ÉÌÈ |
| BZX72A | ÉÌÈ |
| BZX79C9V1 | ÉÌÈ |
| BZY68 | ÉÌÈ |
| C6015 | ÉÌÈ |
| DGGZA9.1-Z | ÉÌÈ |

| | |
|--------------|-----|
| E1756ZB | ÉìÈ |
| EQA01-095 | ÉìÈ |
| EQA01-10R | ÉìÈ |
| EQA02-09AV | ÉìÈ |
| EQA02-09D | ÉìÈ |
| EW16X395 | ÉìÈ |
| EZ-091 | ÉìÈ |
| GZA9.1 | ÉìÈ |
| GZA9.1U | ÉìÈ |
| HEP-Z0219A | ÉìÈ |
| HZ-9C1 | ÉìÈ |
| HZ9A1 | ÉìÈ |
| HZ9C-3 | ÉìÈ |
| KDD0015 | ÉìÈ |
| MA1091-L | ÉìÈ |
| MA4091-H | ÉìÈ |
| MA4091M-Y | ÉìÈ |
| MTZ9.1B | ÉìÈ |
| MZ309-2B | ÉìÈ |
| NTE5018A | ÉìÈ |
| RD-9.1EB1 | ÉìÈ |
| RD10EN1T | ÉìÈ |
| RD9.1E-B | ÉìÈ |
| RD9.1EB | ÉìÈ |
| RD9.1EB37 | ÉìÈ |
| RD9.1EN3 | ÉìÈ |
| RD9.1EW | ÉìÈ |
| RD9AN | ÉìÈ |
| RZ0219 | ÉìÈ |
| TM5018 | ÉìÈ |
| TVSHZ9C1 | ÉìÈ |
| UZ-9.1BM | ÉìÈ |
| VZ-090C | ÉìÈ |
| VZ-092A | ÉìÈ |
| VZ-092E | ÉìÈ |
| VZ-094C | ÉìÈ |
| WEP1419/5018 | ÉìÈ |
| WZ-094 | ÉìÈ |
| YZI091 | ÉìÈ |
| Z11BMTA | ÉìÈ |
| Z9.1BL | ÉìÈ |
| 000001S334 | ÉìÈ |
| 000072190 | ÉìÈ |
| 003111 | ÉìÈ |
| 022-2823-002 | ÉìÈ |
| 05-540094 | ÉìÈ |
| 051-0024 | ÉìÈ |
| 09-306124 | ÉìÈ |
| 09-306194 | ÉìÈ |

| | |
|-------------------|-----|
| 09-306247 | ÈÌÈ |
| 09-306351 | ÈÌÈ |
| 0DZ910009BA | ÈÌÈ |
| 100-14 | ÈÌÈ |
| 103-301-13A | ÈÌÈ |
| 1080-10 | ÈÌÈ |
| 1223927 | ÈÌÈ |
| 13-085042 | ÈÌÈ |
| 146260 | ÈÌÈ |
| 152-008-9-001 | ÈÌÈ |
| 152-087-9-001 | ÈÌÈ |
| 171162-197 | ÈÌÈ |
| 19A115528-P3 | ÈÌÈ |
| 1A9.1MA | ÈÌÈ |
| 1M9.1Z10 | ÈÌÈ |
| 1N1770 | ÈÌÈ |
| 1N2035-12 | ÈÌÈ |
| 1N2035A | ÈÌÈ |
| 1N3019B ZENER | ÈÌÈ |
| 1N3855A | ÈÌÈ |
| 1N4326 | ÈÌÈ |
| 1N4403A | ÈÌÈ |
| 1N4696 | ÈÌÈ |
| 1N5562A | ÈÌÈ |
| 1R9.1B | ÈÌÈ |
| 1S1959 | ÈÌÈ |
| 1S334 | ÈÌÈ |
| 1T243M | ÈÌÈ |
| 1TA9.1A | ÈÌÈ |
| 1Z9.1B | ÈÌÈ |
| 1Z9.1T10 | ÈÌÈ |
| 1ZC9.1T10 | ÈÌÈ |
| 1ZM9.1T10 | ÈÌÈ |
| 2000-305 | ÈÌÈ |
| 2041-06 | ÈÌÈ |
| 2093A41-16 | ÈÌÈ |
| 21-3689 | ÈÌÈ |
| 21M214 | ÈÌÈ |
| 22Z6AF | ÈÌÈ |
| 236266 | ÈÌÈ |
| 280317 | ÈÌÈ |
| 34-8057-27 PHILCO | ÈÌÈ |
| 44T-300-92 | ÈÌÈ |
| 4653 | ÈÌÈ |
| 48-41873J02 | ÈÌÈ |
| 5001-125 | ÈÌÈ |
| 52-053-013-0 | ÈÌÈ |
| 5303211919 | ÈÌÈ |
| 53K001-14 | ÈÌÈ |

| | |
|-------------------|-----|
| 56-46 | ÈÌÈ |
| 561-2597-383 | ÈÌÈ |
| 6432-3 | ÈÌÈ |
| 70260540 | ÈÌÈ |
| 79408 | ÈÌÈ |
| 7Z91C | ÈÌÈ |
| 8-905-421-118 | ÈÌÈ |
| 8000-00006-009 | ÈÌÈ |
| 8000-00041-018 | ÈÌÈ |
| 817197 | ÈÌÈ |
| 87500920 | ÈÌÈ |
| 903-119B | ÈÌÈ |
| 922358 | ÈÌÈ |
| 99202-115 | ÈÌÈ |
| 9D15 | ÈÌÈ |
| A514-038984 ZENER | ÈÌÈ |
| AW-01-09 | ÈÌÈ |
| AW09 | ÈÌÈ |
| AZ-090C | ÈÌÈ |
| AZ-092A | ÈÌÈ |
| AZ-092E | ÈÌÈ |
| BX090 | ÈÌÈ |
| BZ-090 | ÈÌÈ |
| BZ090 | ÈÌÈ |
| BZX71C9V1 | ÈÌÈ |
| CD31-00012 | ÈÌÈ |
| CXL139 | ÈÌÈ |
| CZ-92 | ÈÌÈ |
| D-18 ZENER | ÈÌÈ |
| DAAY010092 | ÈÌÈ |
| DDAY126001 | ÈÌÈ |
| DX-0728 | ÈÌÈ |
| DZN091 | ÈÌÈ |
| EA16X415 | ÈÌÈ |
| ECG139 | ÈÌÈ |
| EE5A-9.1 | ÈÌÈ |
| EQA 9 | ÈÌÈ |
| FD-1029-GT | ÈÌÈ |
| G9.1T5 | ÈÌÈ |
| GLA91B | ÈÌÈ |
| HD3000401 | ÈÌÈ |
| HF-20004 | ÈÌÈ |
| HHL9.1 | ÈÌÈ |
| HW9.1 | ÈÌÈ |
| IP20-0019 | ÈÌÈ |
| IS1718C | ÈÌÈ |
| JGL9.1 | ÈÌÈ |
| KS091A | ÈÌÈ |
| KS41AF | ÈÌÈ |

| | |
|-----------------|-----|
| LPM9.1 | ÈÌÈ |
| LVA391A | ÈÌÈ |
| M4Z9.1 | ÈÌÈ |
| M9Z | ÈÌÈ |
| MC6013 | ÈÌÈ |
| MD757 | ÈÌÈ |
| MGLA91A | ÈÌÈ |
| MR91C-H | ÈÌÈ |
| MZ409 | ÈÌÈ |
| MZ92-9.1 | ÈÌÈ |
| MZX9.1 | ÈÌÈ |
| OAZ207 | ÈÌÈ |
| P21344 | ÈÌÈ |
| PL-152-044-9-00 | ÈÌÈ |
| PS8912 | ÈÌÈ |
| Q-25115C | ÈÌÈ |
| RD9.1 | ÈÌÈ |
| REN139 | ÈÌÈ |
| RP-9A | ÈÌÈ |
| RVD1N4739 | ÈÌÈ |
| RZZ9.1 | ÈÌÈ |
| SD-27 | ÈÌÈ |
| SL8-9.1 | ÈÌÈ |
| SPP104 | ÈÌÈ |
| SZ-9 | ÈÌÈ |
| SZC9 | ÈÌÈ |
| TMD07 | ÈÌÈ |
| TZ9.1A | ÈÌÈ |
| UZ-9.1F | ÈÌÈ |
| UZ8809 | ÈÌÈ |
| VR9.1 | ÈÌÈ |
| W1-088 | ÈÌÈ |
| W2-088 | ÈÌÈ |
| W4-088 | ÈÌÈ |
| W8-088 | ÈÌÈ |
| W9-088 | ÈÌÈ |
| WA-088 | ÈÌÈ |
| WA-088D | ÈÌÈ |
| WA-090C | ÈÌÈ |
| WA-092B | ÈÌÈ |
| WA-094A | ÈÌÈ |
| WA-098 | ÈÌÈ |
| WB-088C | ÈÌÈ |
| WB-090B | ÈÌÈ |
| WB-092A | ÈÌÈ |
| WB-094 | ÈÌÈ |
| WB-094D | ÈÌÈ |
| WC-088C | ÈÌÈ |
| WC-090B | ÈÌÈ |

| | |
|-------------|-----|
| WC-092A | ÈÌÈ |
| WC-094 | ÈÌÈ |
| WC-094D | ÈÌÈ |
| WD-088C | ÈÌÈ |
| WD-090B | ÈÌÈ |
| WD-092A | ÈÌÈ |
| WD-094 | ÈÌÈ |
| WD-094D | ÈÌÈ |
| WE-088B | ÈÌÈ |
| WE-090A | ÈÌÈ |
| WE-092 | ÈÌÈ |
| WE-092D | ÈÌÈ |
| WE-094C | ÈÌÈ |
| WEP1109/139 | ÈÌÈ |
| WF-088B | ÈÌÈ |
| WF-090A | ÈÌÈ |
| WF-092 | ÈÌÈ |
| WF-092D | ÈÌÈ |
| WF-094C | ÈÌÈ |
| WG-088B | ÈÌÈ |
| WG-090A | ÈÌÈ |
| WG-092 | ÈÌÈ |
| WG-092D | ÈÌÈ |
| WG-094C | ÈÌÈ |
| WH-088A | ÈÌÈ |
| WH-090 | ÈÌÈ |
| WH-090D | ÈÌÈ |
| WH-092C | ÈÌÈ |
| WH-094B | ÈÌÈ |
| WI-088A | ÈÌÈ |
| WI-090 | ÈÌÈ |
| WI-090D | ÈÌÈ |
| WI-092C | ÈÌÈ |
| WI-094B | ÈÌÈ |
| WJ-088A | ÈÌÈ |
| WJ-090 | ÈÌÈ |
| WJ-090D | ÈÌÈ |
| WJ-092C | ÈÌÈ |
| WJ-094B | ÈÌÈ |
| WK-088A | ÈÌÈ |
| WK-090 | ÈÌÈ |
| WK-090D | ÈÌÈ |
| WK-092C | ÈÌÈ |
| WK-094B | ÈÌÈ |
| WL-088A | ÈÌÈ |
| WL-090 | ÈÌÈ |
| WL-090D | ÈÌÈ |
| WL-092C | ÈÌÈ |
| WL-094B | ÈÌÈ |

| | |
|---------|-----|
| WM-088A | ÈÌÈ |
| WM-090 | ÈÌÈ |
| WM-090D | ÈÌÈ |
| WM-092C | ÈÌÈ |
| WM-094B | ÈÌÈ |
| WN-088A | ÈÌÈ |
| WN-090 | ÈÌÈ |
| WN-090D | ÈÌÈ |
| WN-092C | ÈÌÈ |
| WN-094B | ÈÌÈ |
| WO-088A | ÈÌÈ |
| WO-090 | ÈÌÈ |
| WO-090D | ÈÌÈ |
| WO-092C | ÈÌÈ |
| WO-094B | ÈÌÈ |
| WP-088A | ÈÌÈ |
| WP-090 | ÈÌÈ |
| WP-090D | ÈÌÈ |
| WP-092C | ÈÌÈ |
| WP-094B | ÈÌÈ |
| WQ-088A | ÈÌÈ |
| WQ-090 | ÈÌÈ |
| WQ-090D | ÈÌÈ |
| WQ-092C | ÈÌÈ |
| WQ-094B | ÈÌÈ |
| WR-088A | ÈÌÈ |
| WR-090 | ÈÌÈ |
| WR-090D | ÈÌÈ |
| WR-092C | ÈÌÈ |
| WR-094B | ÈÌÈ |
| WS-088A | ÈÌÈ |
| WS-090 | ÈÌÈ |
| WS-090D | ÈÌÈ |
| WS-092C | ÈÌÈ |
| WS-094B | ÈÌÈ |
| WT-088A | ÈÌÈ |
| WT-090 | ÈÌÈ |
| WT-090D | ÈÌÈ |
| WT-092C | ÈÌÈ |
| WT-094B | ÈÌÈ |
| WU-088A | ÈÌÈ |
| WU-090 | ÈÌÈ |
| WU-090D | ÈÌÈ |
| WU-092C | ÈÌÈ |
| WU-094B | ÈÌÈ |
| WV-088A | ÈÌÈ |
| WV-090 | ÈÌÈ |
| WV-090D | ÈÌÈ |
| WV-092C | ÈÌÈ |

| | |
|-----------|-----|
| WV-094B | ÈÌÈ |
| WW-088A | ÈÌÈ |
| WW-090 | ÈÌÈ |
| WW-090D | ÈÌÈ |
| WW-092C | ÈÌÈ |
| WW-094B | ÈÌÈ |
| WX-088A | ÈÌÈ |
| WX-090 | ÈÌÈ |
| WX-090D | ÈÌÈ |
| WX-092C | ÈÌÈ |
| WX-094B | ÈÌÈ |
| WY-088A | ÈÌÈ |
| WY-090 | ÈÌÈ |
| WY-090D | ÈÌÈ |
| WY-092C | ÈÌÈ |
| WY-094B | ÈÌÈ |
| WZ9.1 | ÈÌÈ |
| XZ094 | ÈÌÈ |
| Z1109 | ÈÌÈ |
| Z9.1B | ÈÌÈ |
| ZB-1-9.5V | ÈÌÈ |
| ZB9.1A | ÈÌÈ |
| ZF9.1 | ÈÌÈ |
| ZQ9.1A | ÈÌÈ |
| ZV9.1A | ÈÌÈ |
| ZWO-9.1 | ÈÌÈ |
| 1.5DKZ9.1 | ÌÌÈ |
| 1.5JZ9.1A | ÌÌÈ |
| 1.5R9.1 | ÌÌÈ |
| 1.5Z9.1A | ÌÌÈ |
| 115123 | ÌÌÈ |
| 1N3788A | ÌÌÈ |
| 1N4831 | ÌÌÈ |
| 1N5019 | ÌÌÈ |
| 1N5346A | ÌÌÈ |
| 1N5924A | ÌÌÈ |
| 1S4009A | ÌÌÈ |
| 2VR9.1B | ÌÌÈ |
| 3R9.1B | ÌÌÈ |
| 3TZ9.1C | ÌÌÈ |
| 3VR9.1B | ÌÌÈ |
| 5ZS9.1 | ÌÌÈ |
| 62Z6A | ÌÌÈ |
| CXL5124 | ÌÌÈ |
| GE5ZD-9.1 | ÌÌÈ |
| LMZ9.1A | ÌÌÈ |
| RZ2513 | ÌÌÈ |
| TZC9.1B | ÌÌÈ |
| UZ709 | ÌÌÈ |

| | |
|--------------|------|
| Z2C9.1 | ïïÈ |
| ZAC9.1A | ïïÈ |
| ZCC9.1B | ïïÈ |
| D18M1 | ïïÈ |
| SNR-7D18L | ïïÈ |
| 12G180K | ïïÈ |
| NTE2V010 | ïïÈ |
| V18ZA3 | ïïÈ |
| 9B181K | ïïÈ |
| SKMV115B | ïïÈ |
| V180ZB1C | ïïÈ |
| ECG2V115 | ÐïïÈ |
| SNR14A115K | ÐïïÈ |
| NV200D07 | ÑïïÈ |
| V130LA1 | ÑïïÈ |
| 216NR7D | ÉïÈ |
| ECG1V130 | ÉïÈ |
| NTE1V130 | ÉïÈ |
| SNR-7D47K | ÉïÈ |
| SNR7A130K | ÉïÈ |
| VZG130 | ÉïÈ |
| 15B201K | ÉïÈ |
| 51-2573 | ÉïÈ |
| ENB221D-14A | ÉïÈ |
| SIOV-S14K130 | ÉïÈ |
| SNR-A130K10 | ÉïÈ |
| V130LA10A | ÉïÈ |
| 20DK201 | ÉïÈ |
| ECG524V13 | ÉïÈ |
| NV200D19 | ÉïÈ |
| SNR-A130K20 | ÉïÈ |
| V130LA20A | ÉïÈ |
| SK54 | ÉïÈ |
| SK301 | ïïÈ |
| SK372 | ïïÈ |
| 22ZR7D | ïïÈ |
| ECG1V014 | ïïÈ |
| NTE1V014 | ïïÈ |
| SKMV14B | ïïÈ |
| V22ZA1 | ïïÈ |
| 14DK220 | ïïÈ |
| NTE2V014 | ïïÈ |
| V22ZA3 | ïïÈ |
| 07DK241 | ÐïÈ |
| 9B241K | ÐïÈ |
| ERZ-C05DK241 | ÐïÈ |
| SNR-A150K2 | ÐïÈ |
| V150LA2 | ÐïÈ |
| 10DK241 | ÑïÈ |

| | |
|--------------|-----|
| 14DK241 | ÑîÈ |
| 250NR14D | ÑîÈ |
| ERZC100K241 | ÑîÈ |
| ERZC10ZK241U | ÑîÈ |
| NV240D10 | ÑîÈ |
| SNR14A150K | ÑîÈ |
| ZNR10K241U | ÑîÈ |
| 230225-2 | ÈîÈ |
| 23G241K | ÈîÈ |
| 6R20SP585 | ÈîÈ |
| 6RS5SP5B5 | ÈîÈ |
| ERZ-C07DK241 | ÈîÈ |
| MDCZ15110UL | ÈîÈ |
| NV240D19 | ÈîÈ |
| SIOV-S20K150 | ÈîÈ |
| SNR-7A150K | ÈîÈ |
| SNR20A150K | ÈîÈ |
| VZC150 | ÈîÈ |
| 7D24L | ÉîÈ |
| NTE1V015 | ÉîÈ |
| V24ZA1 | ÉîÈ |
| ECG2V015 | ÉîÈ |
| SNR14D24L | ÉîÈ |
| 27ZR7D | ÈîÈ |
| ECG1V017 | ÈîÈ |
| SNR7D27L | ÈîÈ |
| 10DK270 | îîÈ |
| 27ZR14D | îîÈ |
| SNR-D27L4 | îîÈ |
| V27ZB4C | îîÈ |
| V33MA1A | îîÈ |
| 9G330K | îîÈ |
| ERZ-C07DK330 | îîÈ |
| SK22 | îîÈ |
| SNR-D33K5 | îîÈ |
| 10DK330 | îîÈ |
| 33ZR14D | îîÈ |
| SNR14D33K | îîÈ |
| 383NR7D | ÐîÈ |
| ECG1V250 | ÐîÈ |
| SKMV250H | ÐîÈ |
| V250LA4 | ÐîÈ |
| 15B391K | ÑîÈ |
| ECG2V250 | ÑîÈ |
| FD-1029-WH | ÑîÈ |
| SIOV-S14K250 | ÑîÈ |
| SNR-A250K20 | ÑîÈ |
| SNR250L20 | ÑîÈ |
| V250LB20C | ÑîÈ |

| | |
|-----------------|------|
| ECG524V25 | ÈÏÈ |
| 7D39K | ÉÏÈ |
| D732Z0V250RA02 | ÉÏÈ |
| ERZ05DK390 | ÉÏÈ |
| S07K25 | ÉÏÈ |
| SNRD39K1 | ÉÏÈ |
| 14D39L | ÉÏÈ |
| D6121Z0V250RA04 | ÉÏÈ |
| ERZC10DK390 | ÉÏÈ |
| S14K25 | ÉÏÈ |
| SNRD39K6 | ÉÏÈ |
| 431(7MMMOV) | ÈÏÈ |
| D73Z0V300RA02 | ÈÏÈ |
| NTE1V275 | ÈÏÈ |
| SNR7A275K | ÈÏÈ |
| 14A275K | ÏÈÈ |
| D69Z0V30ARA80 | ÏÈÈ |
| NTE2V275 | ÏÈÈ |
| SNR14A275K | ÏÈÈ |
| 471(5MMMOV) | ÏÈÈ |
| D58Z0V301RA45 | ÏÈÈ |
| NTE1V300 | ÏÈÈ |
| SNR7A300K | ÏÈÈ |
| 2D47L | ÏÈÈ |
| D73Z0V301RA25 | ÏÈÈ |
| ENB470D07B | ÏÈÈ |
| S05K30 | ÏÈÈ |
| SNR7D47L | ÏÈÈ |
| 47ZR14D | ÏÈÈ |
| NTE2V030 | ÏÈÈ |
| SKMV30C | ÏÈÈ |
| 14A300K | ÐÏÈ |
| ECG2V300 | ÐÏÈ |
| ERZCDK471 | ÐÏÈ |
| SKMV320B | ÐÏÈ |
| 7D56K | ÑÏÈ |
| NTE1V035 | ÑÏÈ |
| SNR7D56K | ÑÏÈ |
| 12G560K | ÈÐÌÈ |
| ECG2V035 | ÈÐÌÈ |
| SNR14D56K | ÈÐÌÈ |
| SK379 | ÉÐÌÈ |
| ECG1V040 | ÊÐÌÈ |
| NV068D07 | ÊÐÌÈ |
| SNR-7D68K | ÊÐÌÈ |
| ECG2V040 | ËÐÌÈ |
| NV068D14 | ËÐÌÈ |
| SNR-D68K10 | ËÐÌÈ |
| 14A20K | ìÐÌÈ |

| | |
|--------------|------|
| ERZC14DK681 | ÌÐÌÈ |
| SKMV420 | ÌÐÌÈ |
| V420LA20A | ÌÐÌÈ |
| NTE2V480 | ÍÐÌÈ |
| SNR-A480L40 | ÍÐÌÈ |
| V480LA40A | ÍÐÌÈ |
| 23B821K | ÎÐÌÈ |
| NTE524V48 | ÎÐÌÈ |
| SNR20A480K | ÎÐÌÈ |
| 7D82K | ÏÐÌÈ |
| D82K2 | ÏÐÌÈ |
| SNR-D82K2 | ÏÐÌÈ |
| V82ZB2C | ÏÐÌÈ |
| 15B820K | ÐÐÌÈ |
| ERZ-C03DK820 | ÐÐÌÈ |
| SNR14D82K | ÐÐÌÈ |
| 7D100K | ÑÐÌÈ |
| ERZC07DK101 | ÑÐÌÈ |
| SKMV60A | ÑÐÌÈ |
| V100ZA3 | ÑÐÌÈ |
| D100K15 | ÈÇÌÈ |
| ERZC14DK101 | ÈÇÌÈ |
| SKMV60B | ÈÇÌÈ |
| V100ZA4 | ÈÇÌÈ |
| D120K1 | ÉÇÌÈ |
| ENB121D07A | ÉÇÌÈ |
| S07K75 | ÉÇÌÈ |
| V120ZA05 | ÉÇÌÈ |
| D120K6 | ÉÇÌÈ |
| ERZC10DK121 | ÉÇÌÈ |
| S14K75 | ÉÇÌÈ |
| V120ZA4 | ÉÇÌÈ |
| SKMV95A | ÈÇÌÈ |
| 151(14MMMOV) | ÌÇÌÈ |
| ECG2V095 | ÌÇÌÈ |
| ERZC10DK151 | ÌÇÌÈ |
| S14K95 | ÌÇÌÈ |
| V150ZA4 | ÌÇÌÈ |
| ZZZZZZZZZZZZ | ÑÐÌÏ |