

# РАЗДЕЛ “ДРАЙВЕРА”

\*\*\*\*\*

Данный файл пригодится исключительно тем, кто испытывает проблемы с запуском либо нормальным функционированием DVD-диска или же предпочитает работать с ним напрямую. Никакой другой пользы от него не будет, так как информация, в нем содержащаяся, гораздо лучше представлена через оболочку DVD-диска.

Подробности о том, как пользоваться всем тем, что находится в директории DVD:\DRAFT\ (в которой вы в данный момент времени пребываете), как запускать диск напрямую и многое прочее вы прочтете, открыв файл **readme!.rtf**, который находится здесь же.

## РЕДАКЦИЯ “ИГРОМАНИИ”

\*\*\*\*\*

### *Утилиты от MSI: Core Center, Fuzzy Logic 4, PC Alert 4 и 3D Turbo Experience@DVD@*

Компании **MSI** обновила свои фирменные утилиты для системных плат и видеокарт: **Core Center** (добавлена поддержка MS-7003 и MS-6758), **Fuzzy Logic 4, PC Alert 4** (добавлена поддержка MS-7037) и **3D Turbo Experience** (добавлена поддержка MS-8937 и MS-8936). Утилиты предназначены для тонкой настройки и диагностики материнских плат и видеокарт от компании MSI (Fuzzy Logic и PC Alert не могут работать одновременно).

Новые утилиты поддерживают **Windows 98SE/ME/2000/XP**.

Установка

Core Center — запустите файл **CoreCenter.exe** и следуйте инструкциям на экране.

Fuzzy Logic 4 — запустите файл **FuzzyLogic4.exe** и следуйте инструкциям.

PC Alert 4 — запустите файл **PCAlert4.exe** и следуйте инструкциям.

3D Turbo Experience — запустите файл **3DTurbo.exe** и следуйте инструкциям.

### *Abit FlashMenu 1.33*

Компания **Abit** выпустила новую версию утилиты **FlashMenu**. Программа позволяет перепрошить BIOS материнских плат, не выходя из **Windows**. В программе есть также опция поиска свежих версий прошивки в интернете.

FlashMenu поддерживает следующие материнские платы Abit: **AT7, AT7-MAX2,**

**BE7-G, IC7-MAX3, IC7-G, IC7, KD7, KD7-RAID, NF7, NF7-S, NF7-M, BD7, BD7-RAID, BE7-S, IS7, IS7-E, IS7-G, KD7-G, KD7-S, NF7, NF7-S V2.0, BD7-E, BG7, IS7-M, IS-10, KR7A, KR7A-RAID, NV7-133R, BD7II, BD7II-RAID, BG-71, IT7, IT7-MAX2, KR7A-133, KR7A-133R, SA7, BE7, BE7-RAID, BG7E, IT7-MAX2 V2.0, KX7-333, KX7-333R, SR7-8X, BH7, KT7A v1.3, KV7, KV8-MAX3, IC7-MAX3, VA-10, VI7, DiGiDice, AN7, AI7, VI7, VT7, IS7-V.**

Установка

Запустите файл **FlashMenu133.exe** и следуйте инструкциям на экране.

## ***Genius Drivers 1.1***

Компания **Genius** выпустила новые универсальные драйвера **Genius Drivers 1.1** для своих джойстиков и рулей. Новые драйвера поддерживают **Flight 2000 Digital F-23, Flight2000 F-23, MaxFighter F-31D, MaxFire Digital Force G-09D, MaxFire G-07, MaxFire G-08, Speed Wheel 2, Speed Wheel Force Feedback.**

Genius Drivers 1.1 поддерживает **Windows 9x/ME/NT 4.0/2000/XP.**

Установка

Запустите файл **setup.exe** и следуйте инструкциям на экране.

## ***Logitech MouseWare 9.79.1***

**Logitech** обновила утилиту для своих грызунов, выпустив ПО **MouseWare 9.79.1.** Программа позволяет настраивать дополнительные функции ваших мышей. На данный момент MouseWare не поддерживает Windows Server 2003. Программа не поддерживает мышки PS/2 под Windows XP и 2000.

MouseWare поддерживает **Windows 9x/ME/2000/XP.**

Установка

Запустите **mw9791enu.exe** и следуйте инструкциям на экране.

## ***Logitech iTouch 2.20***

Компания **Logitech** обновила ПО и для беспроводных клавиатур — **iTouch.** С помощью этой программы вы можете гибко настраивать дополнительные кнопки на вашей клавиатуре. В этой версии ПО был исправлен глюк: теперь при перезагрузке/выключении системы iTouch не тормозит этот процесс.

iTouch поддерживает **Windows 9x/ME/2000/XP.**

Программа iTouch поддерживает мультимедийное ПО: **Windows CD Player, Windows Media Player до версии 9.x, MusicMatch от версии 4.x до 8.1, RealOne Player, Creative PlayCenter версий 1.5, 2.x и 3.0, Winamp 2.x и Winamp 3, Sonic**

**CinePlayer версии 1.0 и 1.5, PowerDVD 3.0, 4.0 и 5.0, Intervideo WinDVD 2.x, 4.0 и 5.1, QuickTime 6.0 и 6.4, iTunes 4.1.**

Также iTouch поддерживает браузеры **America OnLine 5.0—9.0, Internet Explorer 4.0—6.0 SP1, Netscape 4.6—7.0, MSN Explorer, MSN 8 и Opera 6.03—6.05.**

Установка

Запустите **it220enu.exe** и следуйте инструкциям на экране.

## ***BTC M893/M893U/M893C V2.0.1-104AA MUL***

Компания **BTC** выпустила новые драйвера для своих мышей **M893/M893U/M893C**. **BTC M893/M893U/M893C V2.0.1-104AA MUL** поддерживают ОС **Windows 9x/ME/2000/XP**.

Установка

Запустите **Install.exe** и следуйте инструкциям на экране.

## ***iRiver iHP100 и iHP120 firmware 1.40***

Производитель mp3-плееров компания **iRiver** обновила прошивки для своих плееров **iHP100** и **iHP120**. Были добавлены следующие функции:

- изменено отображение текста песен;
- введен режим обучения (Menu -> Mode -> Study);
- теперь плеер понимает все частоты дискретизации файлов ogg-формата;
- в списке отображаются форматы файлов в виде иконок;
- добавлена поддержка Unicode в Text Viewer и навигация в ПО Text Viewer;
- возобновление проигрывания списка формата m3u.

Список исправлений:

- исправлена ошибка проигрывания 8 кГц mp3-файла;
- исправлена невозможность проигрывания файлов с атрибутом “скрытый” (hidden);
- исправлены зависания системы во время проигрывания некоторых файлов формата ogg;
- исправлено некорректное отображение текстового файла на японском языке, созданного с применением японской версии ОС;
- исправлено отображение ID3-тэгов, текст в которых введен как в UNICODE, так и в обычном коде;
- исправлено некорректное отображение ID3-тэгов на языках Западной Европы, в которых содержатся знаки ударения или умляуты;
- исправлена невозможность работы с пультом ДУ, если основное устройство стоит в режиме Hold и нажата кнопка.

Установка

Советы перед установкой прошивки. В первую очередь проверьте версию встроенного ПО плеера, которая отображается во время его включения. Если уже установлена последняя версия прошивки, обновление производить не нужно. Нельзя выключать плеер во время обновления встроенного ПО. Поэтому установите новые батарейки, если индикатор показывает, что уровень заряда низкий, либо подключите плеер к блоку питания. Вы не сможете обновить встроенное ПО, если уровень заряда батарей слишком низкий.

Инструкции по установке прошивки.

1. Загрузите файл прошивки и распакуйте его. Вы увидите файл **iHP\_100.hex** или **iHP\_120.hex** (в зависимости от того, какая у вас модель привода и какая из прошивок нужна).

2. Подсоедините плеер iHP-1x0 к ПК через кабель USB и скопируйте файл iHP\_1xx.hex в корневую папку плеера.

3. Отсоедините кабель USB от плеера. Перейдите в меню General, нажав на кнопку Navi/Menu iHP-плеера, и выберите меню Firmware upgrade.

4. Выберите “Yes” для обновления встроенного ПО. Произойдет обновление.

5. Плеер iHP-1x0 автоматически выключится после завершения процесса обновления.

6. Теперь прошивка вашего плеера обновлена, можете наслаждаться.

## ***Intel Extreme Graphics 2 14.1***

Компания **Intel** выпустила драйверы **Extreme Graphics 2** для встроенного видео материнских плат, выполненных на базе чипсетов **830MG, 845G, 855GM, 845GL, 865G, 845GE, 852GM, 855GME, 845GV, 852GME**. Количество исправлений просто поражает: их более 50! Если вы используете интегрированную графику, устанавливайте новые драйвера.

Новые драйвера поддерживают ОС **Windows 2000/XP**.

Установка

Запустите **win2k\_xp141.exe** и следуйте инструкциям.