

## Chapitre 5 – Mélanges et leur comportement

### **EXERCICE 5-6**

Dans le livre, il y a 6 diagrammes différents qui présentent au moins une réaction eutectoïde :

1. Fe-C (fig. 5.16)
2. Zn-Al (fig. 11.12)
3. Cu-Al (fig. 11.10)
4. Cu-Sn (fig. 11.9)
5. Cu-Zn (fig. 5.13)
6. ZrO<sub>2</sub>-CaO (fig. 13.5)