

このたびはEPSON製品をご使用いただき、誠にありがとうございます。

このドキュメントは Microsoft(R) Windows NT(R) Version 3.51 対応 EPSON MJ シリーズ用
アプリ外ドライバをご使用いただく際の注意事項について記載しています。

【目次】

1. 印刷に関する注意事項
2. プリンタドライバの再インストールに関する注意事項

1. 印刷に関する注意事項

- ① アプリケーションソフトによっては、印刷の諸設定が実際の印刷に反映されない場合があります。
例えば用紙方向が指定どおりにならなかったり、拡大縮小されて印刷されてしまったりするなどです。
その時は以下の手順で印刷してください。
 - 1) アプリケーションソフトをいったん終了。
 - 2) プリントマネージャを起動し、印刷するプリンタを選択し、メニューから「プリンタープリンタ情報－詳細－標準設定」の順で選択する。
 - 3) 表示されたプリンタドライバの設定画面で諸設定を行い、プリントマネージャを閉じる。
 - 4) アプリケーションソフトを再起動して印刷を実行。
- ② 一太郎6.3では印刷部数の設定が無効になります。
(複数部設定しても1部しか印刷されません)
- ③ 印刷結果が画面の色と異なる場合には、プリンタドライバの「カラー調整」の設定を変更してみてください。
- ④ アプリケーションソフトの使用可能メモリサイズがそのソフトの推奨メモリサイズ以下の場合には、印刷が極端に遅くなる場合があります。
- ⑤ データサイズの大きい文書(特にイメージデータやCADデータ)を印刷すると印刷時間が長くなることがあります。
その場合には「詳細設定」を選択し、設定変更で「アプリケーションの解放優先」をOFF(×のついていない状態)にしてみてください。
Micrografx(R) Designer(TM) をご使用の際は、この設定をあらかじめOFFにしておくことをおすすめします。
- ⑥ 印字品質の設定を文書作成時と違う設定に変更して印刷した場合、文字の改行位置が変わってしまったり、文字の一部が消えてしまったりすることがあります。
その際は文字サイズや余白を調整してください。
- ⑦ ライトの印刷ダイアログに「印刷品質」の設定がありますが、実際の印刷には影響しません。印刷品質の設定はドライバの設定画面で行ってください。
- ⑧ 以下のアプリケーションソフトでは印刷部数の設定がプリンタドライバの「用紙設定－印刷部数」の設定と連動していません。どちらか片方で設定し、他方は1部にしておいてください。

Microsoft Word 6.0 , Microsoft PowerPoint 7.0 , Microsoft Works 4.0

- ⑨ プリンタドライバの設定に“アプリケーションの解放優先”というチェックボックスがあります。この設定をオンにすると、一般的には印刷時のアプリケーションソフトの解放時間やトータル印刷時間が速くなりますが、複雑な文書（オブジェクトを大量に含む文書）を印刷する場合には、印刷時間が極端に遅くなってしまうことがあります。またオンの場合にはデータの一部が印刷されないことがありますので、印刷結果には十分ご注意ください。
- このような場合にはチェックボックスをオフにしてお使いください。

2. プリンタドライバの再インストールに関する注意事項

- ① プリンタドライバを再インストールする場合には、プリントマネージャにより“プリンタの削除”を実行してから行ってください。
- ② 必要なファイルが見つからない場合などはプリンタドライバを再インストールするようにメッセージが表示されます。
その際はセットアップディスクを用いてドライバをインストールしなおしてください。
- ③ 再インストール後は、必ず Windows NT を再起動してください。

記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

セイコーエプソン株式会社